

CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Elaborati di progetto del Piano Operativo

Piano Operativo **PEBA**

Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche

Censimento: schede rilievo Parte 5

Albergo, Ciggiano, Oliveto, Pieve a Maiano, Spioiano, Tuori



Luglio 2020



Progettazione e comunicazione
www.socialdesign.eu

COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA

Sindaca
Ginetta Menchetti

Responsabile del procedimento
Luca Niccolai

Garante dell'informazione e della partecipazione
Andrea Bernardini

Piano Operativo

PEBA

Programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche

SocialDesign_Civitella
Progetto e coordinamento

Goffredo Serrini (responsabile)
Claudio Zagaglia
e
Laura Tavanti

con
Desirè Gambini
Sara Guarino
Patrizia Sodi

Silvia Bertocci

Studi e indagini di supporto

Annalisa Pirrello
VAS

Studio Associato Schiatti & Benini
Ingegneria idraulica

Matteo Bertoneri
Acustica ambientale

Giovanni Capacci, Fausto Capacci
Geologia



Via dei Conti 6, 50123 Firenze
Tel. 055.284795
architettura@socialdesign.eu
www.socialdesign.eu

ALBERGO

P.E.B.A.: VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

Albergo

Il centro abitato di Albergo, dislocato lungo Via R. Morandi - S.P. Vecchia Senese (n. 22), ha pochi edifici e spazi di relazione; gli edifici oggetto di censimento ricadono all'interno dell'area sportiva (Polisportiva Albergo-Oliveto e fabbricato degli spogliatoi del campo di calcio). Il marciapiede presente sul tratto di strada che conduce alla zona, di recente realizzazione, evidenzia come tale spazio rappresenti il principale fulcro di aggregazione per i residenti (soprattutto nel periodo estivo).

La strada principale che attraversa la frazione (Scheda S1) è percorribile a tratti ed a tratti è pericolosa per la mancanza di continuità del percorso pedonale e, soprattutto, per la velocità sostenuta dei mezzi in transito. Alcuni interventi puntuali sugli attraversamenti mitigano la situazione. Il marciapiede, laddove presente, non sempre è adeguato e non sempre presenta attraversamento pedonale contestuale; la percorrenza è ostacolata dalla pavimentazione a tratti sconnessa (per rottura dell'asfalto, per presenza di chiusini).

In sede di sopralluogo è stato appurato che spesso e volentieri i veicoli sostano lungo tale viabilità riducendo, laddove non è presente il marciapiede, la larghezza del percorso pedonale.

Per quanto riguarda il parcheggio ubicato in Largo degli Ubertini (Scheda D) si evidenzia che la morfologia dei luoghi e l'esiguità degli spazi rendono difficile conseguire la piena accessibilità.

Si rimarca comunque la necessità di porre in opera accorgimenti volti a migliorare la percorrenza degli spazi (definizione di percorsi e attraversamenti pedonali) la percorrenza del marciapiede (adeguato raccordo col p.d.c. e attraversamento pedonale contestuale, manutenzione della pavimentazione), la definizione e l'individuazione degli spazi (rifacimento segnaletica orizzontale, adeguamento segnaletica verticale).

EDIFICI

01	Polisportiva Albergo-Oliveto / Campo sportivo
-----------	---

SPAZI


A	Parcheggio S.P. Vecchia Senese
B	Giardino Via Case Grandi
C	Parcheggio Via Case Grandi
D	Parcheggio pubblico Largo degli Ubertini
E	Giardino pubblico Largo degli Ubertini

STRADE

S1	S.P. Vecchia Senese (n. 22) (Tratto 1) / Via R. Morandi (Tratto 2) / Via R. Morandi (Tratto 3)
S2	Via del Chiesino



- XX** Identificativo scheda
- Accessibile
- Accessibile non a norma
- Non accessibile



- XX Identificativo scheda
- Accessibile
- Accessibile non a norma
- Non accessibile



- XX Identificativo scheda
- Accessibile
- Accessibile non a norma
- Non accessibile

ALBERGO

P.E.B.A.: SCHEDE RILIEVO E SOPRALLUOGHI



EDIFICI



SPAZI



STRADE



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
EDIFICI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

01

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Polisportiva Albergo-Oliveto: Circolo	
LOCALIZZAZIONE S.P. Vecchia Senese (n. 22)	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Sottozona (valutata a parte)
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- + Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° < Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

La finitura in terra del piazzale non è adeguata ma lasciando l'auto in prossimità dell'area pavimentata l'utente può accedere alla struttura in autonomia.
 La Polisportiva Albergo-Oliveto occupa il piano terra del fabbricato; il piano primo, non finito, non è abitabile.
 Valutazione fatta su porzione abitabile.
 All'interno di ogni servizio igienico vi è n. 1 WC riservato.

Data del rilievo: 18/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



ESTERNO INGRESSO



INTERNO INGRESSO



INTERNO SALA RICREATIVA



WC RISERVATO (UOMINI)



WC RISERVATO (DONNE)



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO EDIFICI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

01

- Civitella in Val di Chiana
- Albergo**
- Oliveto
- Badia al Pino
- Ciggiano
- Pieve a Maiano

- Pieve al Toppo
- Spoiano
- Tegoletto
- Tuori
- Vicinaggio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Polisportiva Albergo-Oliveto: Campo sportivo	
LOCALIZZAZIONE S.P. Vecchia Senese (n. 22)	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Sottozona (valutata a parte)
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- + Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° < Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
6 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

La finitura in terra del piazzale non è adeguata; lasciando l'auto ai margini del Campo sportivo l'utente può avvicinarsi all'impianto ma il percorso verso la struttura è ostacolato dal terreno.
 Marciapiede del fabbricato accessibile ma la percorrenza può essere ostacolata dalla presenza di arredi urbani (al momento del rilievo è in svolgimento la sagra paesana).
 Il fabbricato degli spogliatoi non è accessibile; all'interno il servizio igienico non è accessibile.

Data del rilievo: 18/07/2019



FOTO 1



FOTO 2




FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
**SCHEDA RILIEVO
 SPAZI**

CENTRO ABITATO

SCHEDA

A

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio S.P. Vecchia Senese (n. 22)

LOCALIZZAZIONE

S.P. Vecchia Senese (n. 22)

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parcheggio non comunale che, data la scarsità dei parcheggi presenti ad Albergo, assume l'identità di parcheggio ad uso pubblico.
 Parcheggio segnalato; pavimentazione a tratti sconnessa (per rottura dell'asfalto e presenza di chiusini e canaletta). All'interno non vi è marciapiede, né attraversamento pedonale, né posto auto riservato, né un percorso pedonale sicuro. Segnaletica orizzontale non adeguata.

Data del rilievo: 10/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

B

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Giardino Via Case Grandi

LOCALIZZAZIONE

Via Case Grandi

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Giardino non comunale che, data la scarsità degli spazi verdi presenti ad Albergo, assume l'identità di giardino pubblico.
 L'accesso al giardino è ostacolato dai cordoli e dal prato; manca un percorso adeguato ma la zona attrezzata è comunque raggiungibile. Le attrezzature, tavoli e giochi, sono su aree complanari con il p.d.c.
 Manca il parcheggio riservato e l'attraversamento pedonale; l'accesso al marciapiede avviene dallo spazio di marcia del parcheggio (l'estremo alla fine del giardino non è però raccordato col p.d.c.).

Data del rilievo: 10/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

- Civitella in Val di Chiana
- Albergo**
- Oliveto
- Badia al Pino
- Ciggiano
- Pieve a Maiano

- Pieve al Toppo
- Spoiano
- Tegoletto
- Tuori
- Viciomaggio

C

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio Via Case Grandi

LOCALIZZAZIONE

Via Case Grandi

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parcheggio non comunale che, data la scarsità dei parcheggi presenti ad Albergo, assume l'identità di parcheggio ad uso pubblico. Parcheggio segnalato (ma non dalla viabilità principale). L'accesso al marciapiede avviene dallo spazio di marcia dei veicoli (l'estremo alla fine del parcheggio non è raccordato col p.d.c). Non vi è attraversamento pedonale, né posto auto riservato. Segnaletica verticale adeguata; segnaletica orizzontale non adeguata .

Data del rilievo: 10/06/2019



FOTO 1







FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4





COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

D

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Parcheggio Largo degli Ubertini	
LOCALIZZAZIONE Largo degli Ubertini	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- ♿ Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- + Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parcheggio comunale segnalato con n. 1 posto auto riservato.
 Non vi è attraversamento pedonale; l'avvicinamento al marciapiede avviene dallo spazio di marcia dei veicoli ma l'accesso è impedito dallo scalino; la percorrenza è impedita dall'armadetto e dal palo del lampione che ne riducono la larghezza.
 Segnaletica orizzontale adeguata.

Data del rilievo: 10/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

E

- Civitella in Val di Chiana
- Albergo**
- Oliveto
- Badia al Pino
- Ciggiano
- Pieve a Maiano

- Pieve al Toppo
- Spoiano
- Tegoletto
- Tuori
- Viciomaggio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Giardino Largo degli Ubertini

LOCALIZZAZIONE

Largo degli Ubertini

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Giardino pubblico.
 L'accesso al giardino è ostacolato dai cordoli e dal prato; manca un percorso adeguato, ma provenendo da monte la parte attrezzata è comunque raggiungibile.
 Le attrezzature, panchine e giochi, sono complanari con il p.d.c.
 Il posto auto riservato è ubicato nel vicino parcheggio ma manca l'attraversamento pedonale; il marciapiede non è accessibile.

Data del rilievo: 10/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S1

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

S.P. Vecchia Senese (n. 22) (Tratto 1)

LOCALIZZAZIONE

Tratto Incrocio Campo sportivo – Inizio centro abitato

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Sottozona (valutata a parte)
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAV. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Strada soggetta a intenso traffico veicolare.
 Marciapiede continuo di larghezza adeguata, raccordato con scivoli al p.d.c.
 Le fermate dei mezzi pubblici non sono dotate di pensilina.
 Attraversamento pedonale segnalato; segnaletica orizzontale non adeguata.
 Oltre l'incrocio del Campo sportivo, procedendo in direzione di Badia al Pino, la strada non è accessibile (sede stradale non adeguata).

Data del rilievo: 10/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S1

- Civitella in Val di Chiana
- Albergo**
- Oliveto
- Badia al Pino
- Ciggiano
- Pieve a Maiano

- Pieve al Toppo
- Spoiano
- Tegoletto
- Tuori
- Viciomaggio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

S.P. Vecchia Senese (n. 22) (Tratto 2)

LOCALIZZAZIONE

Tratto Inizio centro abitato – Incrocio Via B. Andreatta

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Sottozona (valutata a parte)
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Strada soggetta a intenso traffico veicolare.
 Marciapiede quasi sempre presente, di larghezza adeguata e raccordato con scivoli.
 L'attraversamento pedonale presente all'incrocio con Via B. Andreatta non corrisponde allo scivolo del marciapiede (FOTO 8).
 Pavimentazione a tratti sconnessa (per rottura dell'asfalto, presenza di pozzetti e chiusini) e percorrenza del marciapiede ostacolata dalla presenza ravvicinata di scivoli per l'accesso alle proprietà.
 Le fermate dei mezzi pubblici non sono dotate di pensilina; segnaletica orizzontale non adeguata.
 Nel tratto privo di marciapiede la percorrenza è difficile anche per soggetti normodotati.

Data del rilievo: 10/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S1

- Civitella in Val di Chiana
- Albergo**
- Oliveto
- Badia al Pino
- Ciggiano
- Pieve a Maiano

- Pieve al Toppo
- Spoiano
- Tegoletto
- Tuori
- Viciomaggio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

S.P. Vecchia Senese (n. 22) (Tratto 3)

LOCALIZZAZIONE

Tratto Incrocio Via B. Andreatta – Incrocio Via del Fiore

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Sottozona (valutata a parte)
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Strada soggetta a intenso traffico veicolare.
 Marciapiede sempre presente e quasi sempre di larghezza adeguata (ad eccezione del restringimento in corrispondenza dei cassonetti, FOTO 5) e raccordato con scivoli; in direzione del marciapiede non vi è attraversamento pedonale contestuale.
 Le fermate dei mezzi pubblici non sono dotate di pensilina.
 Oltre l'incrocio con via del Fiore, procedendo in direzione di Ciggiano, la strada non è accessibile (sede stradale non adeguata).

Data del rilievo: 10/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input checked="" type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S2

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via del Chiesino


LOCALIZZAZIONE

Tratto S.P. Vecchia Senese (n. 22) - Fine centro abitato

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Strada con tratti a pendenza sostenuta.
 Marciapiede non sempre presente e adeguato, non sempre raccordato con scivoli, privo di attraversamento pedonale contestuale. Manca un percorso pedonale sicuro.
 Lungo la strada vi è n. 1 parcheggio riservato ma per accedere al marciapiede l'utente su sedia a ruote è costretto a muoversi all'interno dello spazio di marcia dei veicoli.
 A monte della Chiesa, in direzione di Oliveto, la strada non è accessibile (sede stradale non adeguata).

Data del rilievo: 10/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

CIGGIANO

P.E.B.A.: VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

Ciggiano

Ciggiano è un piccolo borgo medievale ubicato sulla sommità di un colle che, con la realizzazione della viabilità di pianura, è rimasto isolato. Pochi sono i residenti e poche sono le attività commerciali e gli spazi di relazione ivi presenti; a differenza di Civitella, a Ciggiano è tuttavia possibile trovare un istituto scolastico (Scuola Primaria Gianni Rodari).

Gli edifici e gli spazi censiti a Ciggiano sono ubicati nella parte alta del centro abitato; ad eccezione della citata Scuola (Scheda 03), di Piazza della Filarmonica (Scheda G) e del parcheggio del Cimitero (Scheda A), gli edifici e gli spazi oggetto di censimento risultano non accessibili.

La non accessibilità degli edifici è determinata, essenzialmente, dalla presenza di scale e scalini all'ingresso (Filarmonica e Circolo A.R.C.I – Scheda 05, Spogliatoio dell'impianto sportivo – Scheda 02, Cimitero – Scheda 01) o di scale interne (Museo della Vite e del Vino – Scheda 04); nel caso del Circolo A.R.C.I. benché lo stesso possa essere raggiungibile anche dal vicino parcheggio, la non accessibilità è determinata dagli scalini presenti nella zona dei servizi igienici. Ad eccezione della Filarmonica e dello Spogliatoio dell'impianto sportivo, l'eventuale intervento di adeguamento appare gravoso; nel caso del Museo della Vite e del Vino l'ostacolo è rappresentato anche dai vincoli storico architettonici insistenti sullo stesso.

Benché a Ciggiano il flusso veicolare sia alquanto esiguo, la viabilità è percorribile a tratti (per la mancanza di continuità del percorso pedonale e, soprattutto, per la presenza di scalini e di raccordi non adeguati del marciapiede, per la pendenza sostenuta di alcuni tratti di strada).

Per quanto riguarda i parcheggi ubicati lungo Via delle Mura si evidenzia quanto segue:

- per il parcheggio ubicato nei pressi del Giardino pubblico (Scheda D) la morfologia dei luoghi e l'esiguità degli spazi rendono difficile conseguire anche la parziale accessibilità;
- per il parcheggio ubicato nei pressi della Filarmonica (Scheda E) la difficoltà è legata alla morfologia dei luoghi (lunghezza della rampa di collegamento con la viabilità soprastante e dislivello con questa frapposto).

Si rimarca comunque la necessità di porre in opera accorgimenti volti a migliorare la percorrenza degli spazi (definizione di percorsi e attraversamenti pedonali) la percorrenza del marciapiede (adeguato raccordo col p.d.c. e attraversamento pedonale contestuale, manutenzione della pavimentazione), la definizione e l'individuazione degli spazi (nel parcheggio di cui alla Scheda D apposizione di segnaletica urbana).

La morfologia del posto e la dislocazione delle attrezzature rendono difficile l'adeguamento dell'unico spazio verde presente sul posto, il Giardino pubblico lungo Via dei Lecci (scheda C).

Alla morfologia del posto è da ricondurre la non accessibilità e la difficoltà di adeguamento di Via Costa al Vado (Scheda S2), nel tratto antistante la Scuola Primaria, e del sottostante parcheggio ad uso della Scuola stessa (Scheda B).

Per quanto riguarda Piazza Alta (Scheda F) si puntualizza che la valutazione di non accessibilità è dovuta al fatto che dal posto auto riservato per persone diversamente abili in prossimità del Museo della Vite e del Vino, l'utente su sedia a ruote è in grado di percorrere autonomamente solo la parte bassa della Piazza.

Di modesta entità gli interventi per adeguare gli spazi individuati come accessibili non a norma (definizione dei percorsi pedonali in Piazza della Filarmonica e nel parcheggio del Cimitero).

Particolarmente gravoso l'eventuale intervento di adeguamento del Cimitero, connesso al superamento del dislivello imposto dalla scalinata all'ingresso; di minore entità gli interventi per adeguare e realizzare i percorsi nella zona delle cappelle o sistemare quelli esistenti. Difficile reperire all'interno del Cimitero lo spazio per un servizio igienico accessibile.

EDIFICI


01	Cimitero
02	Impianto Sportivo
03	Scuola Primaria G. Rodari
04	Museo della Vite e del Vino
05	Filarmonica / Circolo A.R.C.I.

SPAZI

A	Parcheggio del Cimitero
B	Parcheggio pubblico Via Costa al Vado
C	Giardino pubblico Via dei Lecci
D	Parcheggio Via delle Mura
E	Parcheggio Via delle Mura (pressi Filarmonica)
F	Piazza Alta
G	Piazza della Filarmonica

STRADE

S1	Via dei Lecci
S2	Via della Madonna - Via Costa al Vado
S3	Via G. Matteotti
S4	Via XXV Aprile
S5	Via delle Mura



- XX Identificativo scheda
- Accessibile
- Accessibile non a norma
- Non accessibile

CIGGIANO

P.E.B.A.: SCHEDE RILIEVO E SOPRALLUOGHI



EDIFICI



SPAZI



STRADE



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO EDIFICI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

01

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Cimitero Comunale	
LOCALIZZAZIONE Via dei Lecci	UTOE 4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Ingresso pedonale non accessibile per presenza di scalinata; ingresso carrabile chiuso.
 Percorsi a tratti sconnessi (per rottura della pavimentazione o del cemento, per presenza di chiusini, griglie e caditoie) non sempre di larghezza adeguata e spesso non raccordati col p.d.c.; percorrenza ostacolata da presenza di arredi e di scalini.
 Finitura in terra della zona cappelle non adeguata.
 Non vi è servizio igienico né marciapiede; attraversamento pedonale poco visibile e non segnalato.

Data del rilievo: 26/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
EDIFICI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

02

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Impianto sportivo

LOCALIZZAZIONE

Via dei Lecci

UTOE

4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Campo da tennis situato sottostrada per cui la valutazione è stata fatta solo esternamente.
 Nei pressi non vi sono parcheggi riservati né attraversamenti pedonali.
 La rampa non è accessibile ma lasciando l'auto in prossimità del vialetto è possibile avvicinarsi alla struttura percorrendo il vialetto (accessibile).
 Il fabbricato degli spogliatoi non è accessibile (scalino rispetto al p.d.c.).

Data del rilievo: 02/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO EDIFICI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiانو |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

03

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Scuola Primaria "Gianni Rodari"

LOCALIZZAZIONE

Via Buiamonte n. 1

UTOE

4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

L'ingresso per i soggetti diversamente abili è quello principale, su Via Buiamonte (qui si trova il parcheggio riservato). Il superamento degli scalini all'ingresso avviene mediante adeguata rampa. Dal parcheggio di Via Costa al Vado si perviene alla suola mediante rampa (non adeguata per eccessiva pendenza e lunghezza). Percorso pedonale caratterizzato da eccessiva pendenza nel tratto in curva. All'interno della scuola vi è un servizio igienico riservato (carente in dotazioni). Percorsi interni e ambienti adeguati; scala attrezzata con servoscala e scalini provvisti di nastro antiscivolo.

Data del rilievo: 02/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



INGRESSO AULE



SCALA INTERNA CON SERVOSCALA



LABORATORIO INFORMATICO



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
**SCHEDA RILIEVO
 EDIFICI**

CENTRO ABITATO

SCHEDA

04

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Museo della Vite e del Vino	
LOCALIZZAZIONE Piazza Alta n. 7	UTOE 4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- ♿ Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- + Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Museo ubicato ai margini della zona pedonale, dislocato su due piani (superiore con ingresso principale da Piazza Alta e inferiore con ingresso secondario da Via Santa Croce) collegati mediante scala interna (non accessibile).
 Al piano inferiore si trova il WC riservato (raggiungibile mediante rampa adeguata).
 Non vi è marciapiede né attraversamento pedonale ma nei pressi del Museo vi è n. 1 parcheggio riservato e l'utente su sedia a ruote può percorrere in autonomia il breve tragitto.
 La valutazione di "Non accessibilità" è riferita alla struttura nella sua globalità.

Data del rilievo: 02/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3 (INGRESSO VIA SANTA CROCE)



SALA SU PIAZZA ALTA



SCALA INTERNA



ADITO ZONA WC RISERVATO



RAMPA ACCESSO ZONA WC



WC RISERVATO



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO EDIFICI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

05

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Filarmonica	
LOCALIZZAZIONE Piazza della Filarmonica	UTOE 4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Sottozona (valutata a parte)
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Struttura ricreativa aperta solo in determinate occasioni (Ricorrenze e Festa paesana) insediata in parte del fabbricato. Piano di calpestio rialzato con n. 3 scalini all'ingresso; all'occorrenza, il superamento di tale dislivello viene effettuato ponendo in opera una rampa di pendenza adeguata. All'interno il superamento del dislivello avviene mediante rampa di pendenza non adeguata; il servizio igienico riservato non è adeguato. Non vi è marciapiede né attraversamento pedonale ma il parcheggio riservato è adiacente all'edificio.

Data del rilievo: 02/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



INTERNO SALONE



INTERNO SALONE



SUPERAMENTO DISLIVELLO INTERNO



ADITO ZONA GUARDAROBA E WC



WC RISERVATO (A SINISTRA)



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
EDIFICI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

05

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Circolo A.R.C.I. Ciggiano

LOCALIZZAZIONE

Piazza della Filarmonica

UTOE

4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Sottozona (valutata a parte)
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
6 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Struttura ricreativa insediata in parte del fabbricato; il circolo occupa il piano sottostrada. Ingresso da Piazza della Filarmonica (non accessibile per presenza di gradini) e ingresso dal sottostante parcheggio (mediante rampa di pendenza non adeguata) con scalino che ne ostacola l'accesso. Non vi è servizio igienico riservato e quelli presenti non sono fruibili per presenza di scalini. Non vi è marciapiede né attraversamento pedonale ma il parcheggio riservato è nel parcheggio adiacente al fabbricato.

Data del rilievo: 02/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



INGRESSO PIANO INFERIORE



ZONA BAR



SCALA INTERNA



SERVIZIO IGIENICO



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

A

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Parccheggio del Cimitero	
LOCALIZZAZIONE Via dei Lecci	UTOE 4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- ♿ Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- + Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parccheggio asfaltato non segnalato con n. 1 posto auto riservato.
 Non vi è marciapiede né un percorso pedonale sicuro ma il posto auto riservato è prossimo all'attraversamento pedonale.
 Segnaletica orizzontale non adeguata.

Data del rilievo: 26/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

B

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio Via Costa al Vado

LOCALIZZAZIONE

Via Costa al Vado

UTOE

4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parcheggio pubblico sterrato ad uso della Scuola Primaria.
 Provenendo da Nord la segnaletica verticale non è visibile.
 Non vi è marciapiede, né attraversamenti pedonali, né posti auto riservati; la finitura in breccia non è adeguata. Marciapiede non accessibile. Mancanza di attraversamento pedonale.
 Il parcheggio non è ad uso degli studenti aventi capacità motoria o sensoriale ridotta (posto riservato per soggetti diversamente abili è lungo via Buiamonte).

Data del rilievo: 02/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA


C

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spioiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Giardino comunale	
LOCALIZZAZIONE Via dei Lecci	UTOE 4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Ingresso da Via dei Lecci non accessibile per presenza di scala; ingresso da via delle Mura non accessibile per presenza di seduta in pietra (spazio insufficiente per soggetti che si muovono su sedia a ruote).
 La finitura a prato non è adeguata. Le attrezzature, panche e giochi, sono su aree complanari con il p.d.c.
 Non vi è marciapiede, né attraversamento pedonale.
 Nei pressi non vi sono parcheggi riservati.

Data del rilievo: 02/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
**SCHEDA RILIEVO
 SPAZI**

CENTRO ABITATO

SCHEDA

D

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiانو |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio via delle Mura

LOCALIZZAZIONE

Via delle Mura - Via dei Lecci

UTOE

4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parcheggio segnalato (ma non dalla viabilità principale) con varco carrabile (pavimentazione sconnessa) e varco pedonale (scaletta in pietra).
 All'interno non vi è marciapiede, né attraversamento pedonale, né posto auto riservato, né un percorso pedonale sicuro.
 Segnaletica orizzontale non adeguata.

Data del rilievo: 02/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

E

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoliano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Parcheggio via delle Mura	
LOCALIZZAZIONE Via delle Mura - Piazza della Filarmonica	UTOE 4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- ♿ Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- + Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parcheggio di sottostrada segnalato (ma non dalla viabilità principale) con ingresso carrabile (pendenza non adeguata) e n. 1 posto auto riservato.
 Non vi è marciapiede, né attraversamento pedonale, né percorso pedonale sicuro.
 Il posto auto riservato, benché prossimo alla rampa, costringe l'utente su sedia a ruote a muoversi all'interno dello spazio di marcia dei veicoli.

Data del rilievo: 02/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

F

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Piazza Alta	
LOCALIZZAZIONE Centro Storico – Accesso carrabile da Via XXV Aprile	UTOE 4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- ♿ Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- + Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Piazza in pendenza situata in zona residenziale; pavimentazione a tratti sconnessa (per rottura delle pietre, per presenza di griglie, canalette e chiusini). Sulla piazza vi è un parcheggio riservato; l'utente su sedia a ruote è in grado di percorrere autonomamente solo la parte bassa della Piazza. Non vi è marciapiede né attraversamento pedonale. Attrezzature urbane carenti.

Data del rilievo: 02/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

G

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Piazza della Filarmonica	
LOCALIZZAZIONE Tra via Giacomo Matteotti e Via delle Mura	UTOE 4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Pavimentazione a tratti sconnessa (per rottura dell'asfalto e per presenza di pozzetti e chiusini).
 Non vi è marciapiede, né attraversamento pedonale.
 Sulla piazza vi è n. 1 parcheggio riservato ma non è garantita la continuità di percorso pedonale sicuro.
 Carenti le attrezzature urbane.

Data del rilievo: 02/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S1

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via dei Lecci


LOCALIZZAZIONE

Collegamento Via Giacomo Matteotti – Cimitero

UTOE

4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Marciapiede non sempre presente, non sempre ricordato con scivoli, privo di attraversamento pedonale contestuale. Manca un percorso pedonale sicuro.
 Lungo la strada non vi sono parcheggi riservati.
 Attraversamento pedonale in prossimità del Cimitero non segnalato; attrezzature urbane carenti e segnaletica orizzontale non adeguata.

Data del rilievo: 02/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S2

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via della Madonna – Via di Costa al Vado

LOCALIZZAZIONE

Tratto Via Giacomo Matteotti – Via del Gargaiolo (fine centro abitato di Ciggiano)

UTOE

4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Marciaiede e percorso pedonale presenti solo sul tratto adiacente alla Scuola "Gianni Rodari" (con scalino dal parcheggio e caratterizzato da pendenza sostenuta).
 Altrove non è garantita la continuità di percorso pedonale e la percorrenza è difficile anche per soggetti normodotati (banchina ridotta).
 Lungo la strada non vi sono parcheggi riservati; le fermate dei mezzi pubblici non sono dotate di pensilina.
 Oltre il centro abitato la strada non è accessibile (sede stradale non adeguata).

Data del rilievo: 02/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S3

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via Giacomo Matteotti

LOCALIZZAZIONE

Collegamento Via Dei Lecci – Piazza della Filarmonica

UTOE

4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Marciaiede non sempre presente, non sempre raccordato con scivoli, privo di attraversamento pedonale contestuale; percorrenza ostacolata dalla presenza di arredi.
 Manca un percorso pedonale sicuro.
 Sulla strada vi sono n. 3 parcheggi riservati; quello nei pressi di Piazza della Filarmonica non è adeguato (FOTO 5).
 Attrezzature urbane carenti e segnaletica orizzontale non adeguata.

Data del rilievo: 02/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S4

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via XXV Aprile

LOCALIZZAZIONE

Collegamento Via Giacomo Matteotti – Piazza Alta

UTOE

4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Strada di accesso alla zona residenziale lastricata in pietra.
 Tratto iniziale caratterizzato da forte pendenza; pavimentazione a tratti sconnessa (per rottura delle pietre, presenza di griglie e chiusini).
 Non vi è marciapiede, né attraversamenti pedonali, né parcheggi riservati.
 Carenti le attrezzature urbane; le sedute in marmo lungo la strada non sono adeguate e non sono accessibili.

Data del rilievo: 02/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S5

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spioiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via delle Mura

LOCALIZZAZIONE

Collegamento Piazza della Filarmonica - Via Dei Lecci

UTOE

4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Strada stretta a senso unico priva di parcheggi riservati.
 Marciapiede lungo il tratto iniziale, avente sede stradale più larga, ma senza attraversamento pedonale contestuale; altrove manca un percorso pedonale sicuro.
 Attrezzature urbane carenti e segnaletica orizzontale non adeguata.

Data del rilievo: 02/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

OLIVETO

P.E.B.A.: VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

Oliveto

Oliveto è un piccolo borgo medievale ubicato sulla sommità di un colle; pochi sono i residenti. Con il trasferimento della Scuola materna “Lo Scoiattolo” a Tegoletto e la chiusura del “Centro di documentazione sui campi di concentramento” ad Oliveto pochi sono anche gli spazi di relazione ivi presenti.

Gli edifici e gli spazi censiti ad Oliveto sono ubicati nella parte alta del centro abitato; ad eccezione dei due parcheggi gli edifici e gli spazi oggetto di censimento risultano non accessibili (per morfologia dei luoghi e per vincoli storico-architettonici).

La non accessibilità degli edifici è determinata, essenzialmente, dalla difficoltà di accedervi dall'esterno (presenza di scalini all'ingresso di Villa Mazzi e scivolo non adeguato all'ingresso del Cimitero). Di lieve entità l'eventuale intervento di adeguamento su Villa Mazzi; come è possibile desumere da quanto riportato all'interno della relativa Scheda di valutazione (Scheda 02) si tratta, in sostanza, di porre in opera accorgimenti per superare il dislivello del gradino all'ingresso. Di più grave entità il caso del Cimitero (Scheda 01); la difficoltà di adeguamento è dovuta non tanto all'intervento sui percorsi (compreso l'ingresso) quanto alla difficoltà di reperire all'interno del Cimitero lo spazio per un servizio igienico accessibile.

Benché a Oliveto il flusso veicolare sia alquanto esiguo, la viabilità è percorribile a tratti (per la ridotta sede viaria e, soprattutto, per la pendenza sostenuta di alcuni tratti di strada).

Per quanto riguarda il Parcheggio del Cimitero (Scheda A) si evidenzia la necessità di porre in opera accorgimenti volti a migliorare la fruizione dello stesso (definizione di percorso e attraversamento pedonale contestuale, segnaletica urbana adeguata). Più difficile appare invece l'intervento per conseguire la piena accessibilità del parcheggio pubblico ubicato fuori delle mura (Scheda D).

La morfologia del posto rende difficile l'adeguamento dell'unico spazio verde presente sul posto, il Giardino pubblico lungo Corso Roma (Scheda B).

EDIFICI

01	Cimitero
02	Villa Mazzi


SPAZI

A	Parcheggio del Cimitero
B	Giardino pubblico
C	Piazza della Chiesa
D	Parcheggio pubblico

STRADE

S1	S.C. per Civitella
S2	Corso Roma / Vicolo di Corso Roma
S3	Via delle Scuole
S4	Via Oberdan (Tratto 1) / Via Oberdan (Tratto 2)

OLIVETO **Quadrante 1**



- XX Identificativo scheda
- Accessibile
- Accessibile non a norma
- Non accessibile

OLIVETO

P.E.B.A.: SCHEDE RILIEVO E SOPRALLUOGHI



EDIFICI



SPAZI



STRADE



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO EDIFICI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

01

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Cimitero Comunale	
LOCALIZZAZIONE S.C. per Civitella	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
5 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

All'ingresso scivolo di pendenza non adeguata e pietre a formare scalino interno; canaletta con griglia alquanto disestata.
 Non vi è marciapiede né attraversamento pedonale.
 Percorrenza dei vialetti ostacolata dalla pavimentazione sconnessa (per presenza di chiusini e canalette) e dalla pendenza.
 Non vi è servizio igienico.

Data del rilievo: 11/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3




FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6




FOTO 7



FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO EDIFICI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

02

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Villa Mazzi	UTOE 5
LOCALIZZAZIONE Via delle Scuole n. 20	

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Villa di proprietà comunale attualmente non occupata, ex sede di Scuola Materna "Lo Scoiattolo" e Centro di documentazione sui campi di concentramento; nel seminterrato i locali della cucina scolastica. Ai piani destinati alle utenze percorsi complanari o raccordati con rampe adeguate; al seminterrato rampe e scalini. Servizi igienici non riservati; non attrezzati ma accessibili per dimensioni. Superamento dislivelli a mezzo scale ed ascensore. Il marciapiede, non accessibile, corre sui lati e sul retro del fabbricato; non vi sono attraversamenti pedonali. Finitura in terra del parco non adeguata; aree attrezzate complanari ma non sempre raggiungibili.

Data del rilievo: 02/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



VANO ASCENSORE (PIANO TERRA)



ZONA AULE (PIANO PRIMO)



CORRIDOIO CENTRO DOCUMENTAZIONE (PIANO SECONDO)



SERVIZIO IGIENICO (PIANO SECONDO)



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spioiano |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

A

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Parccheggio del Cimitero	
LOCALIZZAZIONE S.C. per Civitella	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- ♿ Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- + Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parccheggio asfaltato non segnalato privo di posto auto riservato.
 Non vi è marciapiede né un percorso pedonale sicuro.
 Attrezzature urbane carenti e segnaletica assente.

Data del rilievo: 11/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

B

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Giardino Comunale

LOCALIZZAZIONE

Corso Roma

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Modesto scalino all'ingresso.
 La percorrenza è ostacolata dai sassi e dal prato ma la parte alta del giardino è comunque raggiungibile; non raggiungibile la zona sottostante, dove si trova il monumento (terreno scosceso).
 Le attrezzature, panchine, sono adeguate e complanari con il p.d.c.

Data del rilievo: 11/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
**SCHEDA RILIEVO
 SPAZI**

CENTRO ABITATO

SCHEDA

C

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Piazza della Chiesa	
LOCALIZZAZIONE Chiesa di Sant'Andrea Apostolo	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Piazza in pendenza; pavimentazione a tratti sconnessa (per presenza di canalette e chiusini). Non vi è marciapiede, né attraversamento pedonale, né posto auto riservato; con l'auto è possibile avvicinarsi alla piazza ma l'utente su sedia a ruote può percorrere autonomamente solo parte dello spazio. Carenti le attrezzature urbane.

Data del rilievo: 11/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA


- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiانو |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

D

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Parccheggio Oliveto	
LOCALIZZAZIONE Via delle Scuole	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parccheggio pubblico non segnalato, disposto su due livelli, con circolazione a senso unico e rampa a pendenza sostenuta all'ingresso. Sulla porzione pianeggiante, prossima all'uscita, si trovano n. 2 posti auto riservati ma non vi è marciapiede, né attraversamento pedonale, né un percorso sicuro pedonale; l'utente su sedia a ruote è costretto a muoversi all'interno dello spazio di marcia dei veicoli. Attrezzature urbane carenti.

Data del rilievo: 11/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S1

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE S.C. per Civitella	
LOCALIZZAZIONE Collegamento Centro storico - Cimitero	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- P Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- + Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Non vi è marciapiede, né attraversamento pedonale, né parcheggio riservato. Attrezzature urbane carenti e segnaletica orizzontale non adeguata. Ad eccezione del tratto a ridosso della Porta Nord e del tratto antistante il Cimitero, la strada non è accessibile (sede stradale non adeguata).

Data del rilievo: 11/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoitano |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicomagaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S2

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Corso Roma


LOCALIZZAZIONE

Collegamento Porta Sud – Porta Nord

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Viabilità carrabile lastricata in pietra; non vi è marciapiede, né parcheggi riservati né attraversamenti pedonali.
 Attrezzature urbane carenti.
 La ridotta larghezza della sede stradale e la pendenza sostenuta del primo tratto determina la non accessibilità.

Data del rilievo: 11/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |


SCHEDA

S3

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Via delle Scuole	
LOCALIZZAZIONE Circonvallazione centro storico	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- ♿ Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- + Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° < Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Strada stretta priva di marciapiede con un tratto a pendenza sostenuta (zona Porta Sud). Non vi sono attraversamenti pedonali né parcheggi riservati; manca un percorso pedonale sicuro. Attrezzature urbane carenti e segnaletica orizzontale non adeguata.

Data del rilievo: 11/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiانو |
| <input checked="" type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S4

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via Oberdan

LOCALIZZAZIONE

Collegamento Via delle Scuole – Corso Roma

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Tratto di viabilità carrabile lastricata in pietra; non vi è marciapiede, né parcheggi riservati né attraversamenti pedonali.
 Attrezzature urbane carenti.
 La ridotta larghezza della sede stradale e la pendenza sostenuta ne determina la non accessibilità.

Data del rilievo: 11/06/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

PIEVE A MAIANO

P.E.B.A.: VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

Pieve a Maiano

Il nucleo di Pieve a Maiano, situato al confine col territorio comunale di Arezzo, ha pochi spazi di relazione.

L'unico edificio oggetto di censimento, afferente il Circolo Unione Sportiva Pieve a Maiano (Scheda 01), è interessato dai lavori di ampliamento del fabbricato; come tale la valutazione complessiva di "accessibilità non a norma" è stata fatta solo sull'esterno, rimandando ogni più approfondita valutazione alla fase successiva alla fine lavori.

La percorrenza del sistema viario costituito da Via della Casina (Scheda S1) - Via G. Garibaldi (Scheda S2) è ostacolata dalla morfologia e dalla mancanza di marciapiede (la ridotta sede stradale non rende fattibile alcune adeguamento); analogo discorso vale per il tratto di Via della Casina che prosegue con Via di Casa al Cincio (strada stretta che mantiene le caratteristiche di viabilità di aperta campagna non accessibile).

Più agevole la percorrenza della viabilità di recente realizzazione, laddove Via della Casina e la sua traversa sono dotate di marciapiede sostanzialmente adeguato.

Difficile la situazione lungo la S.P. del Valdarno (n. 69) che lambisce a Sud l'abitato e lungo la quale sono collocate le poche attività commerciali e le fermate dei mezzi pubblici; la strada è percorribile a tratti ed a tratti è pericolosa per la mancanza di continuità del percorso pedonale e, soprattutto, per la velocità sostenuta dei mezzi in transito (Scheda S3). Alcuni interventi puntuali sugli attraversamenti mitigano la situazione. Il marciapiede, laddove presente, non sempre è adeguato e non sempre presenta attraversamento pedonale contestuale; da segnalare che spesso la percorrenza è ostacolata dalla pavimentazione a tratti sconnessa (per rottura dell'asfalto, per presenza di chiusini).

Gli interventi di adeguamento sui parcheggi, ad eccezione del parcheggio ubicato lungo Via della Casina nei pressi del giardino (Scheda C), sono di lieve entità; si tratta, infatti, di porre in opera accorgimenti volti a migliorare la fruizione del parcheggio da parte dei soggetti diversamente abili, andando a realizzare il raccordo adeguato col marciapiede e definendo un percorso con attraversamento pedonale contestuale, nonché apponendo segnaletica verticale adeguata (laddove mancante). Più difficile, a causa della morfologia del posto e delle ridotte dimensioni, l'eventuale intervento di adeguamento del parcheggio di cui alla Scheda C.

Raggiungibili e fruibili gli spazi di relazione rappresentati dal Giardino (Scheda A) e dal Monumento ai Caduti (Scheda B), anche se non rispondenti in pieno alla normativa.

EDIFICI

01	Circolo Unione Sportiva Pieve a Maiano
-----------	--

SPAZI

A	Giardino Via della Casina
----------	---------------------------

B	Spazio Monumento ai Caduti
----------	----------------------------

C	Parcheggio Via della Casina
----------	-----------------------------


D	Parcheggio Via della Casina / Parcheggio Via della Casina / Parcheggio Via della Casina (traversa)
----------	--

STRADE

S1	Via della Casina (Tratto 1) / Via della Casina (Tratto 2) e traversa
-----------	--

S2	Via G. Garibaldi
-----------	------------------

S3	S.P. di Valdarno (n. 69)
-----------	--------------------------



PIEVE A MAIANO

P.E.B.A.: SCHEDE RILIEVO E SOPRALLUOGHI



EDIFICI



SPAZI



STRADE



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO EDIFICI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |


SCHEDA

01

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Circolo Unione Sportiva Pieve a Maiano	
LOCALIZZAZIONE Via della Casina n. 4	UTOE 3

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- ♿ Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- + Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Non vi è marciapiede; l'attraversamento pedonale è ubicato in corrispondenza della scala (non accessibile). Con l'auto si può arrivare ai limiti del circolo e l'utente su sedia a ruote può accedere alla struttura in autonomia.
 Al momento del rilievo sono in corso i lavori per l'ampliamento del fabbricato e la valutazione è stata fatta solo sull'esterno; ogni più approfondita valutazione è da demandare ad una fase successiva alla fine lavori.

Data del rilievo: 12/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



ADITO SOTTO TERRAZZA



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoliano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |


SCHEDA

A

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Giardino Via della Casina	
LOCALIZZAZIONE Via della Casina	UTOE 4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- + Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Giardino non comunale che, data la scarsità degli spazi verdi presenti a Pieve a Maiano, assume l'identità di giardino pubblico. L'accesso ai giochi è ostacolato dai cordoli e dal prato; manca un percorso adeguato ma gli stessi sono comunque raggiungibili. Il tavolo è raggiungibile mediante percorso adeguato ma carente di manutenzione. Nei pressi del giardino vi sono n. 2 parcheggi riservati ma l'accesso al marciapiede avviene dalla strada (manca lo scivolo di raccordo col marciapiede). Sulla strada l'attraversamento pedonale non è segnalato.

Data del rilievo: 12/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spioiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

B

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Piazzetta Monumento ai Caduti

LOCALIZZAZIONE

Via Garibaldi

UTOE

4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Nei pressi dello spazio vi sono n. 2 parcheggi riservati ma l'accesso al marciapiede avviene dalla strada (manca lo scivolo di raccordo col marciapiede).
 Adeguate le sedute.
 Sulla strada gli attraversamenti pedonale non sono segnalati.

Data del rilievo: 12/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

C

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio Via della Casina

LOCALIZZAZIONE

Via della Casina

UTOE

4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parcheggio non comunale che, data la scarsità dei parcheggi presenti a Pieve a Maiano, assume l'identità di parcheggio ad uso pubblico. Parcheggio non segnalato. All'interno del parcheggio vi sono n. 2 posti auto riservati ma l'accesso al marciapiede avviene dalla strada (manca lo scivolo di raccordo col marciapiede); un tratto del marciapiede ha larghezza non adeguata.

Data del rilievo: 12/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

D

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio 2 Via della Casina

LOCALIZZAZIONE

Via della Casina

UTOE

4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Sottozona (valutata a parte)
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parcheggio pubblico, segnalato, di recente realizzazione con marciapiede di larghezza adeguata e raccordato con scivoli.
 All'interno del parcheggio vi è n. 1 posti auto riservato; l'accesso al marciapiede avviene però dalla strada e la pavimentazione non è adeguata.

Data del rilievo: 12/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO SPAZI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

D

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio 3 Via della Casina


LOCALIZZAZIONE

Via della Casina

UTOE

4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Sottozona (valutata a parte)
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parcheggio pubblico, non segnalato, di recente realizzazione con marciapiede di larghezza adeguata e raccordato con scivoli.
 All'interno del parcheggio vi è n. 1 posti auto riservato; l'accesso al marciapiede avviene però dalla strada e la pavimentazione non è adeguata.

Data del rilievo: 12/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

D

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Parcheggio 4 Via della Casina	
LOCALIZZAZIONE Via della Casina	UTOE 4

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Sottozona (valutata a parte)
- ♿ Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- + Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° < Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parcheggio pubblico, segnalato, di recente realizzazione con marciapiede di larghezza adeguata e raccordato con scivoli.
 All'interno del parcheggio vi sono n. 2 posti auto riservati; di questi solo il più vicino all'attraversamento pedonale ha l'accesso diretto sul marciapiede (per l'altro l'accesso al marciapiede avviene dalla strada).
 La pavimentazione non è adeguata.

Data del rilievo: 12/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S1

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via della Casina (Tratto 1)

LOCALIZZAZIONE

Tratto Via del Cimitero – Incrocio Via G. Garibaldi

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Sottozona (valutata a parte)
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Marciapiede non sempre presente e non sempre di larghezza adeguata, privo di attraversamento pedonale contestuale.
 Lungo il tratto oltre il parcheggio, laddove la pendenza è sostenuta, manca un percorso pedonale sicuro.
 Lungo questo tratto di strada vi sono n. 2 parcheggi riservati (senza accesso diretto al marciapiede).
 Attrezzature urbane e segnaletica verticale carente (non segnalato l'attraversamento pedonale all'altezza della Piazzetta dei Caduti)

Data del rilievo: 12/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S1

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via della Casina (Tratto 2) e traversa

LOCALIZZAZIONE

Tratto Via G. Garibaldi – Zona Parcheggio

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Sottozona (valutata a parte)
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Sistema stradale oggetto di recente urbanizzazione; marciapiede sempre presente e di larghezza adeguata raccordato con scivoli.
 Attraversamento pedonale presente e continuità di percorso pedonale garantita.
 Lungo il sistema stradale sono collocati n. 3 parcheggi pubblici (per un totale di n. 4 posti auto riservati).
 Altrove, continuando con Via di Casa al Cincio e proseguendo fino alla fine del Centro abitato, la strada non è accessibile (sede stradale non adeguata).

Data del rilievo: 12/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7




FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spioiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S2

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via Garibaldi

LOCALIZZAZIONE

Traversa di Via della Casina

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Strada a senso unico che da Via della Casina sale verso la rotatoria.
 Primo tratto a pendenza sostenuta, privo di marciapiede; manca un percorso pedonale sicuro.
 Secondo tratto in piano con marciapiede non sempre di larghezza adeguata e non sempre raccordato con scivoli; percorrenza ostacolata dalla presenza di arredi e scalini.
 Manca un percorso pedonale sicuro.
 Attrezzature urbane e segnaletica verticale carente (non segnalato l'attraversamento pedonale all'altezza della Piazzetta dei Caduti).

Data del rilievo: 12/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spioiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S3

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

S.P. di Valdarno (n. 69)


LOCALIZZAZIONE

Margine Sud del Centro abitato

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Strada ad elevato flusso veicolare.
 Laddove presente marciapiede di larghezza non adeguata e non raccordato con scivoli; percorrenza ostacolata dalla presenza di arredi e scalini.
 Altrove manca un percorso pedonale sicuro (pavimentazione sconnessa) e la percorrenza è difficile anche per soggetti normodotati.
 Una fermata dei mezzi pubblici è dotata di pensilina; segnaletica orizzontale non adeguata.

Data del rilievo: 12/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8

S P O I A N O

P.E.B.A.: VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

Spoiano

Il nucleo di Spoiano ha pochi spazi di relazione; non vi sono attività commerciali e pochi sono i residenti.

Gli unici edifici oggetto di censimento afferiscono la locale Polisportiva; la presenza di scalini rendono non accessibile il fabbricato dello spogliatoio del campo sportivo (Scheda 02).

Al Circolo (Scheda 01) si perviene da Viale dei Cipressi percorrendo parte del piazzale. La finitura in breccia del piazzale non è adeguata ma lasciando l'auto in prossimità dell'area pavimentata l'utente può accedere alla struttura in autonomia e usufruire della struttura; l'intervento di adeguamento, di modesta entità, è infatti da ricondurre alla sistemazione del servizio igienico. Più difficile l'intervento di adeguamento del fabbricato dello spogliatoio, non accessibile sia per la presenza di scalini che per la non adeguatezza dei locali dei servizi.

Benché a Spoiano il flusso veicolare sia alquanto esiguo, la viabilità è percorribile a tratti (per la mancanza di continuità del percorso pedonale e, soprattutto, per la presenza raccordi non adeguati del marciapiede, per la pendenza sostenuta di alcuni tratti di strada). Più agevole la percorrenza del tratto di Viale dei Cipressi che è stato oggetto di un recente intervento di realizzazione del marciapiede (Scheda S1).

Difficile la situazione lungo la S.S. Senese Aretina (n. 73) che lambisce l'abitato e lungo la quale sono collocate le fermate dei mezzi pubblici; la mancanza del marciapiede e di un percorso pedonale rende infatti la strada non percorribile e pericolosa, soprattutto per la velocità sostenuta dei mezzi in transito (Scheda S3). Si auspica, al proposito, l'intervento di adeguamento dei luoghi in prossimità dell'incrocio con Via G. Pecchioli (Scheda S2), laddove insiste la pensilina della fermata dei mezzi pubblici ma anche un grave dissesto del terreno.

Per quanto riguarda i parcheggi ubicati lungo Via Giulia Pecchioli si evidenzia quanto segue:

- per il parcheggio ubicato nei pressi dell'incrocio con Viale dei Cipressi (Scheda A) la morfologia dei luoghi e l'esiguità degli spazi rendono difficile conseguire anche la parziale accessibilità;
- per il parcheggio ubicato nei pressi della Giardino pubblico (Scheda C) l'intervento di adeguamento è di lieve entità (si tratta, infatti, di porre in opera accorgimenti volti a migliorare la fruizione del parcheggio da parte dei soggetti diversamente abili, andando a realizzare il raccordo adeguato col marciapiede e definendo apposito attraversamento pedonale).

Di modesta entità gli interventi per adeguare l'unico spazio verde, rappresentato dal Giardino pubblico (Scheda B).

EDIFICI


01	Polisportiva Spoiano - Circolo
02	Polisportiva Spoiano – Campo sportivo

SPAZI

A	Parcheggio Via G. Pecchioli
B	Giardino pubblico Via G. Pecchioli
C	Parcheggio Via Pecchioli (a valle del Giardino)
D	Parcheggio Via Pecchioli (a monte del Giardino)

STRADE

S1	Viale dei Cipressi
S2	Via Giulia Pecchioli
S3	S.S. Senese Aretina (n. 73)



SPOIANO

P.E.B.A.: SCHEDE RILIEVO E SOPRALLUOGHI



EDIFICI



SPAZI



STRADE



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
EDIFICI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input checked="" type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

01

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Circolo Polisportiva Spoiano

LOCALIZZAZIONE

Viale dei Cipressi

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

In prossimità del fabbricato non vi sono parcheggi riservati né attraversamenti pedonali.
 Al Circolo si perviene da Viale dei Cipressi percorrendo parte del piazzale; la finitura in breccia del piazzale non è adeguata ma lasciando l'auto in prossimità dell'area pavimentata l'utente può accedere alla struttura in autonomia.
 Il dislivello all'ingresso è superato mediante rampe di pendenza adeguata; alla rampa si accede direttamente dal piazzale (marciapiede circostante non raccordato col p.d.c.)
 All'interno del fabbricato vi è un servizio igienico riservato (carente in dotazioni).

Data del rilievo: 12/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



INTERNO SALA RICREATIVA



WC RISERVATO



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
EDIFICI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input checked="" type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

02

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Polisportiva Spoiano: Campo sportivo

LOCALIZZAZIONE

S.S. Senese Aretina (n. 73)

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

La finitura in terra e ghiaia del piazzale non è adeguata; lasciando l'auto in prossimità dell'area pavimentata l'utente può accedere alla struttura in autonomia ma lo scalino presente al cancello rende non accessibile l'ingresso.
 Il fabbricato degli spogliatoi non è accessibile (tutte le porte hanno scalino rispetto al p.d.c.); al servizio igienico si perviene dall'esterno (WC accessibile).
 Non adeguata la finitura in breccia che porta alla tribuna; tribuna non accessibile.
 Non adeguato il percorso verso il campo.

Data del rilievo: 12/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5 (INGRESSO WC)



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input checked="" type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

A

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Parcheggio Via Giulia Pecchioli	
LOCALIZZAZIONE Via Giulia Pecchioli	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parcheggio pubblico non segnalato.
 Nel parcheggio vi è n. 1 posto auto riservato con accesso diretto al marciapiede; il marciapiede non è però adeguato.
 Percorrenza ostacolata dalla pendenza del tratto di strada (non adeguata) e pavimentazione sconnessa per rottura dell'asfalto.
 Non vi è attraversamento pedonale; attrezzature urbane carenti.

Data del rilievo: 12/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

B

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input checked="" type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Giardino Via Giulia Pecchioli	
LOCALIZZAZIONE Via Giulia Pecchioli	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



Area rilevata

Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap

Attraversamento pedonale

Fermata mezzi pubblici

Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Giardino pubblico.
 L'accesso al giardino è ostacolato dal prato; manca un percorso adeguato ma le aree attrezzate sono raggiungibili.
 Parte delle attrezzature, panchine e giochi, sono su aree non complanari con il p.d.c.
 All'interno del vicino parcheggio vi è n. 1 posti auto riservato; l'accesso al marciapiede avviene dalla strada.

Data del rilievo: 12/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

C

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input checked="" type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Parceggio Via Giulia Pecchioli (pressi Giardino)	
LOCALIZZAZIONE Via Giulia Pecchioli	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- + Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- n° Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parceggio pubblico segnalato.
 All'interno del parceggio vi è n. 1 posti auto riservato ma l'accesso al marciapiede avviene dalla strada; l'utente su sedia a ruote è costretto a muoversi all'interno dello spazio di manovra dei veicoli.
 Pavimentazione del marciapiede sconnessa (per rottura dell'asfalto, per scarsa manutenzione).

Data del rilievo: 12/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input checked="" type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

D

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio Via Giulia Pecchioli

LOCALIZZAZIONE

Via Giulia Pecchioli

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parcheggio pubblico non segnalato privo di posti riservati.
 Marciapiede non accessibile; percorrenza ostacolata dalla pendenza del tratto di strada (non adeguata) e pavimentazione sconnessa per rottura dell'asfalto.
 Non vi è attraversamento pedonale; attrezzature urbane carenti.

Data del rilievo: 12/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input checked="" type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S1

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Viale dei Cipressi

LOCALIZZAZIONE

Tratto Circolo Polisportiva Spoiano – Incrocio Via Giulia Pecchioli

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Strada priva di attraversamenti pedonali e parcheggi riservati.
 Al momento del sopralluogo il tratto in esame è interessato dai lavori di realizzazione del marciapiede (lavori pressoché terminati).
 Marciapiede di larghezza adeguata raccordato con scivoli; non vi sono attraversamenti pedonali.
 Per soggetti su sedia a ruote la presenza del palo della luce impedisce la percorrenza dell'ultimo tratto (larghezza non adeguata).
 Dall'incrocio di Via Giulia Pecchioli, procedendo in direzione Nord, Viale dei Cipressi non è accessibile (sede stradale non adeguata).

Data del rilievo: 12/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input checked="" type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S2

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via Giulia Pecchioli

LOCALIZZAZIONE

Collegamento S.S. Senese Aretina (n. 73) – Viale dei Cipressi

UTOE

1

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Marciapiede quasi sempre presente ma non sempre di larghezza adeguata e raccordato con scivoli. Laddove il marciapiede s'interrompe manca l'attraversamento pedonale contestuale; non è garantita la continuità di percorso pedonale.
 Pavimentazione del marciapiede a tratti sconnessa (per rottura dell'asfalto, presenza di pozzetti e chiusini).
 Oltre a quelli interni ai parcheggi, lungo la strada vi è n. 1 posto auto riservato; in corrispondenza di tale posto manca un percorso pedonale sicuro.
 La fermata dei mezzi pubblici, dotata di pensilina, è su marciapiede non accessibile.
 La pendenza sostenuta del tratto di strada non consente all'utente su sedia a ruote di percorrerlo in autonomia (condizione di non accessibilità).

Data del rilievo: 12/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input checked="" type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S3

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

S.S. Senese Aretina (n. 73)


LOCALIZZAZIONE

Tratto sotteso dal centro abitato

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Strada a sostenuto traffico veicolare priva di marciapiede, di attraversamenti pedonali e parcheggi riservati; per tutto il tratto sotteso dal centro abitato la strada non è accessibile (sezione non adeguata).
 Le fermate dei mezzi pubblici non sono dotate di pensilina (ad eccezione di quella all'incrocio con Via Giulia Pecchioli).

Data del rilievo: 05/07/2019






FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



TUORI

P.E.B.A.: VALUTAZIONE DELL'ACCESSIBILITÀ

Tuori

Il nucleo di Tuori ha pochi spazi di relazione; non vi sono attività commerciali, pochi sono i residenti e poche sono anche le targhe collocate ad identificazione delle strade.

L'unico edificio oggetto di censimento, non accessibile, è il Circolo A.R.C.I. (Scheda 01). La non accessibilità del fabbricato è determinata dalla presenza di scalini (sia all'esterno che all'interno); la difficoltà dell'intervento di adeguamento è dovuta, soprattutto, alla difficoltà di superare il dislivello interno e di reperire spazio per rendere il servizio igienico accessibile.

A Tuori non vi sono veri e propri parcheggi; un'area di sosta delimitata è ubicata su Piazza Roma (Scheda A).

La morfologia del posto rende non accessibile la viabilità e la quasi totalità degli spazi censiti; fa eccezione la piazzetta antistante la Chiesa Santi Giorgio e Luca (Scheda C).

Gravoso appare anche l'intervento per adeguare l'unico spazio verde, rappresentato dal Giardino della Fraternita (Scheda E).

EDIFICI

01	Circolo A.R.C.I.
-----------	------------------

SPAZI

A	Piazza Roma
----------	-------------

B	Piazza del Circolo
----------	--------------------

C	Piazzetta Chiesa Santi Giorgio e Luca
----------	---------------------------------------

D	Giardino pubblico
----------	-------------------

E	Giardino della Fraternita
----------	---------------------------

STRADE


S1	Via Costa nuova
-----------	-----------------

S2	Via Costa vecchia
-----------	-------------------

S3	Proseguenza Via Santo Spirito
-----------	-------------------------------

S4	Via Isonzo
-----------	------------

S5	Vicolo Piave
-----------	--------------



- XX** Identificativo scheda
- Accessibile
- Accessibile non a norma
- Non accessibile

TUORI

P.E.B.A.: SCHEDE RILIEVO E SOPRALLUOGHI



EDIFICI



SPAZI



STRADE



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
EDIFICI

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input checked="" type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

01

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Circolo A.R.C.I. di Tuori	
LOCALIZZAZIONE Piazza del Circolo	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
6 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Fabbricato non accessibile a causa dei due scalini situati all'ingresso e degli ulteriori cinque scalini che collegano la sala con la zona bar; sulla porzione rialzata si trova anche il servizio igienico. Non vi è marciapiede né attraversamenti pedonali.

Data del rilievo: 06/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



INGRESSO CIRCOLO



SALA RICREATIVA



ZONA BAR E ADITO ZONA WC



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input checked="" type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

A

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Piazza Roma

LOCALIZZAZIONE

Collegamento Via Costa Vecchia – Piazza del Circolo

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Con "Piazza Roma" i residenti identificano sia lo spazio che la strada di accesso. Non vi è marciapiede né attraversamenti pedonali. Sulla piazza, lastricata in pietra, non vi sono parcheggi riservati; con l'auto è comunque possibile avvicinarsi alla piazza ma l'utente su sedia a ruote può percorrere autonomamente solo parte dello spazio (zona alta, adiacente Piazza del Circolo). Carenti le attrezzature urbane.

Data del rilievo: 06/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
**SCHEDA RILIEVO
 SPAZI**

CENTRO ABITATO

SCHEDA

B

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input checked="" type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Vicinaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Piazza del Circolo	
LOCALIZZAZIONE Collegamento Piazza Roma	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Non vi è marciapiede né attraversamenti pedonali.
 Sulla piazza, lastricata in pietra, non vi sono parcheggi riservati.
 La pendenza sostenuta non consente all'utente su sedia a ruote di percorrere lo spazio in autonomia (condizione di non accessibilità).

Data del rilievo: 06/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
**PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
 L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
 ARCHITETTONICHE**
**SCHEDA RILIEVO
 SPAZI**

CENTRO ABITATO

SCHEDA

C


- Civitella in Val di Chiana
- Albergo
- Oliveto
- Badia al Pino
- Ciggiano
- Pieve a Maiano

- Pieve al Toppo
- Spoiano
- Tegoletto
- Tuori**
- Viciomaggio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Piazzetta Chiesa Santi Giorgio e Luca	
LOCALIZZAZIONE Chiesa di San Giorgio e San Luca	UTOE 5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Non vi è marciapiede né attraversamento pedonale.
 In prossimità della piazzetta, lastricata in pietra, non vi sono posti riservati; l'utente su sedia a ruote, attraverso l'accesso da Via Isonzo, può comunque raggiungere in autonomia lo spazio.
 Sull'area insiste una sola panchina, adeguata.

Data del rilievo: 06/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input checked="" type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

D

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Giardino pubblico

LOCALIZZAZIONE

Spazio sottostante Chiesa di San Giorgio e San Luca

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Spazio pubblico non attrezzato.
 Non vi è marciapiede né attraversamento pedonale.
 In prossimità dello spazio non vi sono posti riservati; l'utente su sedia a ruote, attraverso l'accesso da Via Isonzo, può raggiungere in autonomia lo spazio ma la pendenza sostenuta non consente all'utente su sedia a ruote di percorrere lo spazio in autonomia (condizione di non accessibilità).
 Ad eccezione del cippo commemorativo non vi sono attrezzature urbane.

Data del rilievo: 06/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input checked="" type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

E

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Giardino della Fraternita

LOCALIZZAZIONE

Via Costa Vecchia

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAV. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Giardino non comunale che, data la scarsità degli spazi verdi presenti a Tuori, assume l'identità di giardino pubblico. L'accesso al giardino è ostacolato dalla presenza di scalini in pietra (di difficile percorrenza anche per soggetti normodotati).
 Manca un percorso adeguato ma la zona attrezzata è comunque raggiungibile. Le attrezzature, tavoli e giochi, sono su aree complanari con il p.d.c.
 Non vi è marciapiede, né parcheggio riservato né attraversamento pedonale.

Data del rilievo: 06/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input checked="" type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S1

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via Costa Nuova e tratto iniziale di Via Santo Spirito

LOCALIZZAZIONE

Collegamento Via Santo Spirito – S.P. di Pescaiola (n. 21)

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Strada priva di marciapiede e di parcheggi riservati; l'attraversamento pedonale non è segnalato. Su questa strada si trovano le fermate dei mezzi pubblici (banchina stretta); segnaletica orizzontale non adeguata. La pendenza sostenuta di alcuni tratti e la sede stradale non adeguata non consente all'utente su sedia a ruote di percorrerlo in autonomia (condizione di non accessibilità).

Data del rilievo: 06/08/2019

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spojano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input checked="" type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S2

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via Costa Vecchia

LOCALIZZAZIONE

Collegamento Via Santo Spirito – Via Costa Nuova

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Strada priva di marciapiedi, di parcheggi riservati e di attraversamenti pedonali.
 Il tratto iniziale, più stretto, è a senso unico; nel tratto più largo il transito nella doppia direzione è consentito ai soli residenti.
 La pendenza sostenuta di alcuni tratti e la sede stradale non adeguata non consente all'utente su sedia a ruote di percorrerlo in autonomia (condizione di non accessibilità).

Data del rilievo: 06/08/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



FOTO 8



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input checked="" type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S3

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Prosecuzione Via Santo Spirito

LOCALIZZAZIONE

Viabilità intorno Piazza Roma

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Sottozona (valutata a parte)
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Viabilità carrabile lastricata in pietra; non vi è marciapiede, né parcheggi riservati né attraversamenti pedonali.
 La pendenza sostenuta e la sede stradale non adeguata non consente all'utente su sedia a ruote di percorrerlo in autonomia (condizione di non accessibilità).

Data del rilievo: 05/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6



FOTO 7



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input checked="" type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S4

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via Isonzo


LOCALIZZAZIONE

Collegamento Piazza del Circolo – Piazzetta Chiesa

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



- Area rilevata
- Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
- Attraversamento pedonale
- Fermata mezzi pubblici
- Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Viabilità carrabile lastricata in pietra; non vi è marciapiede, né parcheggi riservati né attraversamenti pedonali.
 Attrezzature urbane carenti.
 La ridotta larghezza della sede stradale determina la non accessibilità.

Data del rilievo: 05/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



COMUNE DI CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)
PROGRAMMA DI INTERVENTO PER
L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE
SCHEDA RILIEVO
SPAZI - Strade

CENTRO ABITATO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Civitella in Val di Chiana | <input type="checkbox"/> Pieve al Toppo |
| <input type="checkbox"/> Albergo | <input type="checkbox"/> Spoiano |
| <input type="checkbox"/> Oliveto | <input type="checkbox"/> Tegoletto |
| <input type="checkbox"/> Badia al Pino | <input checked="" type="checkbox"/> Tuori |
| <input type="checkbox"/> Ciggiano | <input type="checkbox"/> Viciomaggio |
| <input type="checkbox"/> Pieve a Maiano | |

SCHEDA

S5

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Vicolo Piave


LOCALIZZAZIONE

Collegamento Piazza del Circolo – Via Costa vecchia

UTOE

5

INQUADRAMENTO ORTOFOTO



-  Area rilevata
-  Presenza segnalata posto auto riservato portatori di handicap
-  Attraversamento pedonale
-  Fermata mezzi pubblici
-  Punto di vista fotografico

ELEMENTO	ACCESSIBILITÀ	FATTIBILITÀ DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Viabilità carrabile a senso unico; non vi è marciapiede, né parcheggi riservati né attraversamenti pedonali. Sul tratto finale, in asfalto, la pavimentazione è sconnessa e la segnaletica orizzontale non è adeguata. La pendenza sostenuta non consente all'utente su sedia a ruote di percorrerlo in autonomia (condizione di non accessibilità).

Data del rilievo: 05/07/2019



FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3