

Scheda Parcheggio Pubblico

02	Parch. Pubblico: Area di sosta		
	Indirizzo: Frazione Pogi Alta		
	Tipologia <input checked="" type="checkbox"/> gratuito <input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto		
Accesso Carrabile <input checked="" type="checkbox"/> singolo <input type="checkbox"/> multiplo			
Note: STERRATO			
Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm): <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input checked="" type="checkbox"/> non presenti			
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma <input type="checkbox"/> no			
Segnalazione posto riservato (cartello): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Percorsi per raggiungere le uscite: <input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei			
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi: <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no			
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni): <input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Note _____		
Livelli di accessibilità per:	Persone in sedia a Ruote	Ipovedenti o non vedenti	
Giudizio sintetico:	DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	FONDO E PERCORSI NADEGUATI ASSENZA POSTI E POSTO SEGNALATO	MANCANZA DI AUSILI SPECIFICI	MANCANZA DI AUSILI SPECIFICI

Scheda Edificio

31

Edificio: Chiesa

Indirizzo: Via dei Conti Guidi, Pogi

Tipologia di interesse edificio pubblico edificio aperto al pubblico
 Tipologia di utilizzo utilizzato in fase di ristrutturazione non utilizzato

Note: CHIUSA, INTERVISTA A UN'ABITANTE DELLA FRAZIONE

Parcheggio dedicato: sì no
 Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:
 sì no
 Se sì quale? Complanare o raccordato
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:
 strada trafficata marciapiede pubblico o zona pedonale ztl
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:
 vialetto scoperto porticato o simili altro
 Larghezza del percorso idonea:
 sì (>90cm) no (<90cm per elementi puntuali) no (<90cm)
 Pavimentazione Continua sì no
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip sì no
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti) sì no
 Pendenza trasversali del percorso idonee sì no
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei Sì (non presenti) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso Sì (>2,5 cm) Sì (<2,5cm) No, complanarità
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Dimensioni ingresso La Cm 125 H Cm 230
 Ante porta ingresso Singola Doppia Multipla
 Apertura Interna Interna su bussola Esterna
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso Campanello Dispositivo di chiamata assistenza Citofono
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Collegamenti Verticali:
 Scalino/i Servoscala Elevatore
 Rampa Presenza dispositivo di chiamata Ascensore
 Posizione Ascensore se presente:
 PT PTR P1
 Psemint. P2 o superiori
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:
 Lu cm La cm
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta: Tipo porta ascensore/piattaforma:
 La cm Anta Retrattile
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:
 H cm
 Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipovedenti:
 Sì No Tipo:
 Braille/Sonoro
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:
 > 90 cm < 90 cm
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:
 > 75/80 cm < 75/80 cm
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:
 Sì (<2,5 cm + rampa) Sì (<2,5cm) No (>2,5cm)
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:
 Sì No Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:
 Sì No NON PRESENTI
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:
 La cm
 Accessibilità di almeno un Bagno:
 Sì No
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:
 Sì No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipovedenti o non vedenti** **Non udenti**Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE** **ACCESSIBILE**

Note: SCALINO ALL'INGRESSO Mancanza ausili specifici Mancanza ausili specifici