

## Scheda Spazio Pedonale

<b>48b</b>	<b>Spazio Pedonale: Giardino, spazio ludico</b>				
	Indirizzo: Loc. San Pancrazio				
Tipologia di interesse	<input type="checkbox"/> Piazza	<input type="checkbox"/> Parco	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino		
Tipologia di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione	<input type="checkbox"/> non utilizzato		
Note:	Parco giochi per bambini accanto al Campo Sportivo				
	Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no (UNO DEI 2 DI DIMENS. INADEGUATE)	<input type="checkbox"/> barriere non presenti	
	Presenza percorso accessibile:	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza pavimentazione antisdrucciolevole	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no		
	Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Pendenza trasversali del percorso idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Larghezza percorsi a norma	<input type="checkbox"/> sì >150cm	<input type="checkbox"/> sì >90cm con spazi per inversione	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
	Larghezza del percorso idonea:	<input type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali)	<input type="checkbox"/> no (<90cm)	
	Presenza rampe	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> sì, ma non a norma	
	Pendenza rampe idonea (pianerottoli)	<input type="checkbox"/> sì <5%	<input type="checkbox"/> sì <8%	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza mezzi di sollevamento accessibili	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> np	
	Dislivelli nei raccordi del percorso idonei	<input type="checkbox"/> sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> sì (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
		Presenza percorso tattile LOGES	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica idonea	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica Braille	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza arredo adeguato:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza panchine adeguate	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	_____			
	Presenza cestini	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	_____			
	Presenza appoggi ischiatici adeguati	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	La cm _____	Anta _____	Retrattile _____	
	Livelli di accessibilità per:	<b>Persone in sedia a Ruote</b>	<b>Ipovedenti o non vedenti</b>	<b>Non udenti</b>	
	Giudizio sintetico:	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	
	Note:	SCALINATA VERSO ROSETO INACCESSIBILE	MANCANZA DI AUSILI	MANCANZA DI AUSILI	

## Scheda Parcheggio Pubblico

<b>48c</b>	<b>Parch. Pubblico: Area di sosta</b>		
	Indirizzo: Frazione San Pancrazio		
	Tipologia	<input checked="" type="checkbox"/> gratuito	<input type="checkbox"/> pagamento <input type="checkbox"/> misto
Accesso Carrabile	<input checked="" type="checkbox"/> singolo	<input type="checkbox"/> multiplo	
Note:	STERRATO		
<b>Presenza 1 stallo/50 riservato con il minimo di 1:</b>			
Stallo di dimensioni idonee (largh 320cm):	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input checked="" type="checkbox"/> non presenti
Collocazione idonea rispetto agli ingressi/uscite:	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> no
Segnalazione posto riservato (cartello):	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no		
Percorsi per raggiungere le uscite:	<input type="checkbox"/> idonei (accessibili e sicuri) <input checked="" type="checkbox"/> non idonei		
Presenza rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no		
Rispondenza alla normativa di rampe di raccordo con i marciapiedi:	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		
Rispondenza alla normativa dei marciapiedi interni (pendenze, pavimentazione e dimensioni):	<input type="checkbox"/> sì <input checked="" type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/> Note _____
Livelli di accessibilità per:	<b>Persone in sedia a Ruote</b>	<b>Ipovedenti o non vedenti</b>	
Giudizio sintetico:	DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE
Note:	FONDO E PERCORSI NADEGUATI ASSENZA POSTI E POSTO SEGNALATO	MANCANZA DI AUSILI SPECIFICI	MANCANZA DI AUSILI SPECIFICI

## Scheda Edificio

48

**Edificio: Campo Sportivo di San Pancrazio**

Indirizzo: Loc. San Pancrazio

Tipologia di interesse  edificio pubblico  edificio aperto al pubblico  
 Tipologia di utilizzo  utilizzato  in fase di ristrutturazione  non utilizzato

Note:

Parcheggio dedicato:  sì  no **FRONTE RISTORANTE**  
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..  
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:  
 sì  no **INGHIAIATO**  
Se sì quale? Complanare o raccordato  
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:  
 strada trafficata  marciapiede pubblico o zona pedonale  ztl  
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:  
 vialetto scoperto  porticato o simili  altro  
 Larghezza del percorso idonea:  
 sì (>90cm)  no (<90cm per elementi puntuali)  no (<90cm)  
 Pavimentazione Continua  sì  no  
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip  sì  no  
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)  sì  no  
 Pendenza trasversali del percorso idonee  sì  no  
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei  
 Sì (non presenti)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso  Sì (>2,5 cm)  Sì (<2,5cm)  No, complanarità  
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:  
 Scalino/i  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  Ascensore  
 Dimensioni ingresso  La Cm 100  H Cm 195  
 Ante porta ingresso  Singola  Doppia  Multipla  
 Apertura  Interna  Interna su bussola  Esterna  
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso  
 Campanello  Dispositivo di chiamata assistenza  Citofono  
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:  
 PT  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori  
 Collegamenti Verticali:  
 Scalino/i  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  Ascensore  
 Posizione Ascensore se presente:  
 PT  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori  
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:  
 Lu cm  La cm  Tipo porta ascensore/piattaforma:  
 La cm  Anta  Retrattile  
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:  
 H cm  
 Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvendenti:  
 Sì  No **Tipo:**  
 Braille/Sonoro  
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:  
 > 90 cm  < 90 cm  
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:  
 > 75/80 cm  < 75/80 cm  
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:  
 Sì (<2,5 cm + rampa)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)  
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti:  
 Sì  No **Tipo:**

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:  
 Sì  No **NON PRESENTI**  
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:  
 La cm  
 Accessibilità di almeno un Bagno:  
 Sì  No  
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:  
 Sì  No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvendenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE**

Note: **Accompagnatore necessario per raggiugn.** **Mancanza ausili specifici** **Mancanza ausili specifici**

## Scheda Fermata Autobus

Fermata Autobus: BCN023		
49b	Indirizzo: Loc. San pancrazio	N. identificativo: _____ BCN023 _____
	<b>Tipologia</b> <input type="checkbox"/> scuolabus <input checked="" type="checkbox"/> linea trasporto regionale <input type="checkbox"/> entrambi	
	<b>Accesso alla Fermata</b> <input checked="" type="checkbox"/> da marciapiede <input type="checkbox"/> da sede stradale	
	Note: FERMATA NON COMPLETAMENTE RILEVABILE PERCHE' ALL'INTERNO DI AREA DI CANTIERE	
	<b>Collocazione della Fermata</b> <input checked="" type="checkbox"/> centro storico <input type="checkbox"/> centro abitato	
	<b>Presenza pensilina di protezione</b> <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	
	<b>Pensilina di dimensioni idonee</b> <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
	<b>Pensilina facilmente individuabile</b> <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
	<b>Presenza palina segnaletica (cartello):</b> <input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
	<b>Presenza sedute o appoggi ischiatici:</b> <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	
	<b>Fermata rialzata rispetto alla carreggiata:</b> <input type="checkbox"/> si <input checked="" type="checkbox"/> no	
	<b>Presenza segnaletica Braille:</b> <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	NON RILEVABILE
	<b>Presenza segnaletica tattilo-plantare</b> <input type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Tipo _____
	<b>Livelli di accessibilità per:</b>	
	<b>Persone in sedia a Ruote</b> ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	<b>Ipovedenti o non vedenti</b> ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
	<b>Giudizio sintetico:</b> NON PRESENTI AUSILI PER ALTRI HANDICAP FISICI. FERM LIV CARREGGIATA	<b>Giudizio sintetico:</b> NON PRESENTI AUSILI BRAILLE O LOGES PER AGEVOLE FRUIZIONE
	Note:	

## Scheda Edificio

49

**Edificio: Chiesa P.zza 29Giugno44**

Indirizzo: Piazza 29 Giugno 1944, San Pancrazio

Tipologia di interesse  edificio pubblico  edificio aperto al pubblico  
 Tipologia di utilizzo  utilizzato  in fase di ristrutturazione  non utilizzato

Note: CHIESA CHIUSA, INTERVISTATO UN ABITANTE DEL POSTO

Parcheggio dedicato:  sì  no  
Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:  
 sì  no  
Se sì quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:  
 strada trafficata  marciapiede pubblico o zona pedonale  ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:  
 vialetto scoperto  porticato o simili  altro

Larghezza del percorso idonea:  
 sì (>90cm)  no (<90cm per elementi puntuali)  no (<90cm)

Pavimentazione Continua  sì  no PIETRA SCONNESSA

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip  sì  no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)  sì  no

Pendenza trasversali del percorso idonee  sì  no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei  Sì (non presenti)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso  Sì (>2,5 cm)  Sì (<2,5cm)  No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:  
 Scalino/i 1 SCALINO  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  Ascensore

Dimensioni ingresso  La Cm 150  H Cm 285

Ante porta ingresso  Singola  Doppia  Multipla

Apertura  Interna  Interna su bussola  Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso  Campanello  Dispositivo di chiamata assistenza  Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:  
 PT  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori

Collegamenti Verticali:  
 Scalino/i  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  Ascensore

Posizione Ascensore se presente:  
 PT  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:  
 Lu cm  La cm  Tipo porta ascensore/piattaforma:  
 La cm  Anta  Retrattile

Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:  
 H cm

Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipvovedenti:  
 Sì  No  Tipo:  
 Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:  
 > 90 cm  < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:  
 > 75/80 cm  < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:  
 Sì (<2,5 cm + rampa)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvovedenti:  
 Sì  No  Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:  
 Sì  No

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:  
 La cm

Accessibilità di almeno un Bagno:  
 Sì  No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:  
 Sì  No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvovedenti o non vedenti** **Non udenti**Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE** **ACCESSIBILE**Note: **Accompagnatore necessario per superam.** **Mancanza ausili specifici** **Mancanza ausili specifici**

## Scheda Edificio

50

**Edificio: Filarmonica / ARCI (Sede)**

Indirizzo: Loc. San Pancrazio

Tipologia di interesse  edificio pubblico  edificio aperto al pubblico  
 Tipologia di utilizzo  utilizzato  in fase di ristrutturazione  non utilizzato

Note: IL COMPLESSO COMPRENDE ANCHE UN RISTORANTE APERTO 1 GIORNO/SETTIMANA

Parcheggio dedicato:  sì  no PARCHEGGIO FRONTE STRADA GHIAIA  
 Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..

Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:  
 sì  no  
 Se si quale? Complanare o raccordato

Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:  
 strada trafficata  marciapiede pubblico o zona pedonale  ztl

Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:  
 vialetto scoperto  porticato o simili  altro

Larghezza del percorso idonea:  
 sì (>90cm)  no (<90cm per elementi puntuali)  no (<90cm)

Pavimentazione Continua  sì  no

Pavimentazione Idonea per tenuta e grip  sì  no

Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)  sì  no

Pendenza trasversali del percorso idonee  sì  no

Dislivelli nei raccordi del percorso idonei  Sì (non presenti)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso  Sì (>2,5 cm) SOLO PORTA FILARMONICA  Sì (<2,5cm)  No, complanarità

Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:  
 Scalino/i 1CM PORTA FILARMONICA  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  Ascensore

Dimensioni ingresso  La Cm 145 FILARMONICA – 140 ARCI  H Cm 250 FILARMONICA – 230 ARCI

Ante porta ingresso  Singola  Doppia  Multipla

Apertura  Interna  Interna su bussola  Esterna

Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso  Campanello  Dispositivo di chiamata assistenza  Citofono

Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:  
 PT  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori

Collegamenti Verticali:  
 Scalino/i  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  Ascensore

Posizione Ascensore se presente:  
 PT  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori

Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:  
 Lu cm  La cm

Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:  
 La cm  Anta  Retrattile

Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:  
 H cm

Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipovedenti:  
 Sì  No  Tipo: Braille/Sonoro

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:  
 > 90 cm  < 90 cm

Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:  
 > 75/80 cm  < 75/80 cm

Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:  
 Sì (<2,5 cm + rampa)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)

Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipovedenti:  
 Sì  No  Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:  
 Sì  No PER IL SOLO RISTORANTE-PIZZERIA 1 SCALINO BAGNI PIZZERIA, OK ARCI

Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:  
 La Cm 90

Accessibilità di almeno un Bagno:  
 Sì  No

Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:  
 Sì  No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipovedenti o non vedenti** **Non udenti**

Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE** **1 SCALINO BAGNI PIZZERIA, OK ARCI**

Note: **Mancanza di ausili specifici** **Mancanza di ausili specifici**

## Scheda Spazio Pedonale

<b>51b</b>	<b>Spazio Pedonale: Giardino, spazio ludico</b>				
	Indirizzo: Loc. San Pancrazio				
Tipologia di interesse	<input type="checkbox"/> Piazza	<input type="checkbox"/> Parco	<input checked="" type="checkbox"/> Giardino		
Tipologia di utilizzo	<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione	<input type="checkbox"/> non utilizzato		
Note:	Parco giochi per bambini accanto al Museo della Memoria				
	Presenza recinzione/barriere con accesso di dimensioni idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> barriere non presenti	
	Presenza percorso accessibile:	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza pavimentazione antisdrucciolevole	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no		
	Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Pendenza trasversali del percorso idonee	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> Eccezioni _____	
	Larghezza percorsi a norma	<input type="checkbox"/> sì >150cm	<input type="checkbox"/> sì >90cm con spazi per inversione	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
	Larghezza del percorso idonea:	<input type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali)	<input type="checkbox"/> no (<90cm)	
	Presenza rampe	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input checked="" type="checkbox"/> sì, ma non a norma	
	Pendenza rampe idonea (pianerottoli)	<input type="checkbox"/> sì <5%	<input type="checkbox"/> sì <8%	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza mezzi di sollevamento accessibili	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> np	
	Dislivelli nei raccordi del percorso idonei	<input type="checkbox"/> sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> sì (<2,5cm)	<input type="checkbox"/> No (>2,5cm)	
		Presenza percorso tattile LOGES	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica idonea	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	
		Presenza segnaletica Braille	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	
	Presenza arredo adeguato:	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> sì, non completamente a norma	<input type="checkbox"/> no	
	Presenza panchine adeguate	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	_____			
	Presenza cestini	<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
	Note:	_____			
	Presenza appoggi ischiatici adeguati	<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/> non presenti	
Note:	La cm	Anta	Retrattile		
	Livelli di accessibilità per:	<b>Persone in sedia a Ruote</b>	<b>Ipovedenti o non vedenti</b>	<b>Non udenti</b>	
	Giudizio sintetico:	PARZIALMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	ACCESSIBILE	
	Note:	SCALINATA VERSO ROSETO INACCESSIBILE	MANCANZA DI AUSILI	MANCANZA DI AUSILI	

## Scheda Edificio

<b>51n</b>	<b>Edificio: Museo della Memoria di San Pancrazio</b>		
	Indirizzo: Loc. San Pancrazio		
Tipologia di interesse		<input checked="" type="checkbox"/> edificio pubblico	<input type="checkbox"/> edificio aperto al pubblico
Tipologia di utilizzo		<input checked="" type="checkbox"/> utilizzato	<input type="checkbox"/> in fase di ristrutturazione <input type="checkbox"/> non utilizzato
Note: EDIFICIO SOTTOPOSTO A VINCOLO CHE OSPITA IL MUSEO, UN SACRARIO E UN ROSETO ESTERNO			
Parcheggio dedicato:		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no <small>Se si quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..</small>
Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:		<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no <small>Se si quale? Complanare o raccordato</small>
Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> strada trafficata	<input type="checkbox"/> marciapiede pubblico o zona pedonale <input type="checkbox"/> ztl
Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:		<input checked="" type="checkbox"/> vialetto scoperto	<input type="checkbox"/> porticato o simili <input type="checkbox"/> altro
Larghezza del percorso idonea:		<input checked="" type="checkbox"/> sì (>90cm)	<input type="checkbox"/> no (<90cm per elementi puntuali) <input type="checkbox"/> no (<90cm)
Pavimentazione Continua		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no PIETRA OPUS INCERTUM SCONNESSA
Pavimentazione Idonea per tenuta e grip		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no
Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)		<input type="checkbox"/> sì	<input checked="" type="checkbox"/> no
Pendenza trasversali del percorso idonee		<input checked="" type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
Dislivelli nei raccordi del percorso idonei		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (non presenti)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No (>2,5cm)
Presenza dislivello sulla porta di ingresso		<input checked="" type="checkbox"/> Sì (>2,5 cm)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm) <input type="checkbox"/> No, complanarità
Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i 3 INTERNI-SOGLIA ESTERNA	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
Dimensioni ingresso		<input type="checkbox"/> Rampa	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Ante porta ingresso		<input type="checkbox"/> Singola	<input type="checkbox"/> Multipla
Apertura		<input checked="" type="checkbox"/> Interna	<input type="checkbox"/> Esterna
Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso		<input type="checkbox"/> Campanello	<input type="checkbox"/> Dispositivo di chiamata assistenza <input type="checkbox"/> Citofono
Altezza da terra			
Attività svolta al/ai piano/i:		<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P1
		<input checked="" type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori
Collegamenti Verticali:		<input checked="" type="checkbox"/> Scalino/i PER COLLEG. DIVERSE STANZE	<input type="checkbox"/> Servoscala <input type="checkbox"/> Elevatore
		<input checked="" type="checkbox"/> Rampa PARTE MUSEO MULTIMEDIALE	<input type="checkbox"/> Presenza dispositivo di chiamata <input type="checkbox"/> Ascensore
Posizione Ascensore se presente:		<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> PTR <input type="checkbox"/> P1
		<input type="checkbox"/> Psemint.	<input type="checkbox"/> P2 o superiori
Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:		<input type="checkbox"/> Lu cm	<input type="checkbox"/> La cm
Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:		<input type="checkbox"/> La cm	<input type="checkbox"/> Tipo porta ascensore/piattaforma:
Ascensore (se presente) –Localizzazione Pulsantiera:		<input type="checkbox"/> H cm	<input type="checkbox"/> Anta <input type="checkbox"/> Retrattile
Ascensore (se presente)– Indicazioni/ausili per Ipvendenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:		<input checked="" type="checkbox"/> > 90 cm	<input type="checkbox"/> < 90 cm
Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:		<input checked="" type="checkbox"/> > 75/80 cm	<input type="checkbox"/> < 75/80 cm
Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:		<input type="checkbox"/> Sì (<2,5 cm + rampa)	<input type="checkbox"/> Sì (<2,5cm)
Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No (>2,5cm) Tipo: <input type="text"/>
		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No BAGNI NON PRESENTI
Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:		<input type="checkbox"/> La cm	
Accessibilità di almeno un Bagno:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:		<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
Livelli di accessibilità per:			
		<b>Persone in sedia a Ruote</b>	<b>Ipvendenti o non vedenti</b>
		<b>Non udenti</b>	
Giudizio sintetico:		MINIMAMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE	DIFFICILMENTE ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE
		ACCESSIBILE	
Note:		INACCESSIBILITA' ASSOLUTA DEL ROSETO	MANCANZA DI AUSILI SPECIFICI
		ASSENZA DI AUSILI SPECIFICI	

## Scheda Edificio

52

**Edificio: Chiesa di san Rocco a San Pancrazio**

Indirizzo: Loc. San Pancrazio

Tipologia di interesse  edificio pubblico  edificio aperto al pubblico  
 Tipologia di utilizzo  utilizzato  in fase di ristrutturazione  non utilizzato

Note: CHIESA CHIUSA, INTERVISTATO UN ABITANTE DEL POSTO

Parcheggio dedicato:  sì  no  
 Se sì quale? Privato a Raso, autorimessa privata interna od esterna..  
 Collegamento Parcheggio-Percorso di connessione all'edificio idoneo:  
 sì  no  
 Se sì quale? Complanare o raccordato  
 Percorso di connessione al resede dell'edificio su aree pubbliche, tipo:  
 strada trafficata  marciapiede pubblico o zona pedonale  ztl  
 Percorso di connessione all'edificio su resede privato, tipo:  
 vialetto scoperto  porticato o simili  altro  
 Larghezza del percorso idonea:  
 sì (>90cm)  no (<90cm per elementi puntuali)  no (<90cm)  
 Pavimentazione Continua  sì  no  
 Pavimentazione Idonea per tenuta e grip  sì  no  
 Pendenza longitudinali del percorso idonee (non affaticanti)  sì  no  
 Pendenza trasversali del percorso idonee  sì  no  
 Dislivelli nei raccordi del percorso idonei  Sì (non presenti)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)

Presenza dislivello sulla porta di ingresso  Sì (>2,5 cm) SUL LATO INTERNO  Sì (<2,5cm)  No, complanarità  
 Superamento dislivello sulla porta di ingresso tramite:  
 Scalino/i  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  Ascensore  
 Dimensioni ingresso  La Cm 110  H Cm 215  
 Ante porta ingresso  Singola  Doppia  Multipla  
 Apertura  Interna  Interna su bussola  Esterna  
 Impianti tecnologici in corrispondenza dell'ingresso  Campanello  Dispositivo di chiamata assistenza  Citofono  
 Altezza da terra

Attività svolta al/ai piano/i:  
 PT  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori  
 Collegamenti Verticali:  
 Scalino/i  Servoscala  Elevatore  
 Rampa  Presenza dispositivo di chiamata  Ascensore  
 Posizione Ascensore se presente:  
 PT  PTR  P1  
 Psemint.  P2 o superiori  
 Ascensore (se presente) – Dimensioni Cabina:  
 Lu cm  La cm  
 Ascensore (se presente) – Dimensione Porta:  
 La cm  Tipo porta ascensore/piattaforma:  
 Anta  Retrattile  
 Ascensore (se presente) – Localizzazione Pulsantiera:  
 H cm  
 Ascensore (se presente) – Indicazioni/ausili per Ipvendenti:  
 Sì  No  Tipo:  
 Braille/Sonoro  
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime dei singoli collegamenti e passaggi:  
 > 90 cm  < 90 cm  
 Collegamenti Orizzontali - dimensioni minime delle porta interne:  
 > 75/80 cm  < 75/80 cm  
 Collegamenti Orizzontali - Dislivelli nei percorsi interni idonei:  
 Sì (<2,5 cm + rampa)  Sì (<2,5cm)  No (>2,5cm)  
 Collegamenti Orizzontali – Percorsi Tattili per Ipvendenti:  
 Sì  No  Tipo:

Raggiungibilità in autonomia dei Bagni presenti:  
 Sì  No  
 Larghezza minima delle porte di accesso ai Bagni presenti:  
 La cm  
 Accessibilità di almeno un Bagno:  
 Sì  No  
 Accessibilità di un Bagno per nucleo installato:  
 Sì  No

Livelli di accessibilità per: **Persone in sedia a Ruote** **Ipvendenti o non vedenti** **Non udenti**Giudizio sintetico: **ACCESSIBILE CON ACCOMPAGNATORE** **ACCESSIBILE** **ACCESSIBILE**Note: **Accompagnatore necessario per raggiugn.** **Mancanza ausili specifici** **Mancanza ausili specifici**