

# PIANO OPERATIVO



**Comune di Montemurlo**  
Provincia di Prato

# PO

marzo 2019

**QC - quadro conoscitivo**

**Schede di Rilievo degli altri edifici  
di antico impianto**

**QC 02**

**VOLUME**

**5**

(schede 211-261)



**Sindaco**

Mauro Lorenzini

**Assessore all' Urbanistica**

Giorgio Perruccio

**Responsabile del procedimento**

Giacomo Dardi

**Garante dell' Informazione e Partecipazione**

Sara Tintori

**Gruppo di progetto**

Daniela Campolmi

*responsabile Urbanistica*

Maria Grazia La Porta

*responsabile Pianificazione intermedia*

Sara Pescioni

Luca Agostini

**Consulenti**

*Aspetti ambientali - VAS*

Andrea Giraldi

*Sistema informativo*

Idp progetti gis

*Aspetti socio-economici*

Mauro Lombardi

Marika Macchi

Annalisa Tonarelli

*Aspetti geologici*

Gaddo Mannori

Ferruccio Capecchi

Alessandra Mucci

*Aspetti idraulici*

Davide Settesoldi

**Contribuiti di settore**

**Settore edilizia privata -SUAP**

Sandra Vannucci

Claudia Baroncelli

Cristiano Nastasi





**Schede di Rilievo degli altri edifici di antico impianto**

<b>NR Scheda</b>	<b>Toponimo/Indirizzo</b>
8	Via Bicchieraia, 96
9	Via Piave, 15
12	Via B.Pieratti, 1
14	Via Montalese, 723
15	Via B.Pieratti, 2
17	Via Montalese, 568
20	Via Casini, 26
21	Via G.Verdi, 20
22	Via B.Pieratti, 82
23	Via B.Pieratti, 88
24	Via G.Deledda, 2
25	Via Catalani, 1
26	Via Catalani, 4
28	Via Casini, 22
29	Via Tanaro
31	Via Fornacelle, 34
32	Via Fornacelle, 90
34	Via Casini, 8
35	Via Fornacelle, 100
36	Via Montegrappa, 35/1
39	Via della Casetta, 54
40	Via della Casetta, 52
41	Via Piave, 3
42	Via Morecci, 39
45	Via Cicignano, 23
48	Via Montalese, 717
49	Via Freccioni
51	Via B.Pieratti, 61
52	Via Montalese, 699
57	Via Montalese, 504
58	Piazza Castello, 32
59	Via Fornacelle, 48
60	Via Fornacelle, 74
62	Via degli Ortacci, 1
64	Via Fornacelle, 99
65	Via Fornacelle, 85
66	Via Freccioni
67	Via Fornacelle, 29
68	Via Fornacelle, 25
69	Via Fornacelle, 19
70	Via Fornacelle, 89
72	Via Fornacelle, 33

<b>73</b>	<b>Via Torino, 10</b>
<b>74</b>	<b>Via Adige, 6</b>
<b>75</b>	<b>Via Adige, 8</b>
<b>76</b>	<b>Via Adige, 18</b>
<b>79</b>	<b>Via Fornacelle, 13</b>
<b>80</b>	<b>Via Morecci, 82</b>
<b>82</b>	<b>Podere Casone</b>
<b>83</b>	<b>Via Bagnolo di Sopra, 69</b>
<b>84</b>	<b>Via B.Pieratti, 84</b>
<b>85</b>	<b>Via Bagnolo di Sopra, 12</b>
<b>86</b>	<b>Via E.Fermi, 3</b>
<b>87</b>	<b>Via Morecci, 46</b>
<b>88</b>	<b>Via Fornacelle, 15</b>
<b>89</b>	<b>Via Adige,17</b>
<b>91</b>	<b>Via Adige, 1</b>
<b>92</b>	<b>Via Adige, 9</b>
<b>93</b>	<b>Via Morecci, 63</b>
<b>94</b>	<b>Via della Rocca, 22</b>
<b>95</b>	<b>Via Torino, 4</b>
<b>96</b>	<b>Via Adige, 2</b>
<b>97</b>	<b>Via Casini, 72</b>
<b>98</b>	<b>Via Casini, 40</b>
<b>99</b>	<b>Via Casini, 50</b>
<b>100</b>	<b>Via Cagliari, 20</b>
<b>101</b>	<b>Via Fornacelle, 41</b>
<b>102</b>	<b>Via Morecci, 62</b>
<b>103</b>	<b>Via Casini</b>
<b>104</b>	<b>Via Casini, 70</b>
<b>105</b>	<b>Via Casini, 34</b>
<b>106</b>	<b>Via Barzano, 53</b>
<b>109</b>	<b>Piazza Castello, 16</b>
<b>110</b>	<b>Piazza M.P.Contardi (Chiesa Sacro Cuore)</b>
<b>111</b>	<b>Via I.Badioli, 42</b>
<b>112</b>	<b>Via Barzano, 11</b>
<b>113</b>	<b>Via Udine, 80</b>
<b>114</b>	<b>Via G.Matteotti, 5</b>
<b>115</b>	<b>Via Casini</b>
<b>116</b>	<b>Via Indipendenza, 8</b>
<b>117</b>	<b>Via G.Mazzini, 4</b>
<b>120</b>	<b>Via G.Mazzini, 5</b>
<b>122</b>	<b>Via G.Mazzini, 8</b>
<b>123</b>	<b>Via G.Mazzini, 16</b>
<b>124</b>	<b>Via Matteotti, 37</b>
<b>125</b>	<b>Via Matteotti, 11</b>
<b>126</b>	<b>Via G.Mazzini, 13</b>
<b>127</b>	<b>Via G.Mazzini, 22</b>

128	Via G.Mazzini, 27
129	Via del Lavoro, 25
132	Via Iseo, 2
133	Via Barzano, 72
134	Via Barzano, 3
135	Via Barzano 116
137	Via R.Scarpettini, 73
138	Via Barzano, 148
139	Via Fornacelle, 5
140	Via Montegrappa, 57
141	Via Barzano, 67
142	Via della Rocca, 14
144	Via del Parco, 93
145	Via Barzano, 67
146	Piazza Castello, 5
147	Via Montalese, 452
149	Via Montalese, 434
150	Via Montalese, 424
151	Piazza M.P.Contardi, 3
152	Via Montalese, 449
153	Via del Parco, 67
154	Via R.Scarpettini, 4
155	Via R.Scarpettini, 93
156	Piazza M.P.Contardi, 6
157	Via R.Scarpettini, 12
158	Via Montalese, 380
159	Via D.Alighieri, 83
160	Via Montalese, 372
161	Via Montalese, 368
162	Via Montalese, 386
163	Via R.Scarpettini, 17
164	Via del Giglio, 7
166	Via Morecci, 98
167	Via Selvavecchia
168	Via R.Scarpettini, 76
169	Via R.Scarpettini, 56
170	Via R.Scarpettini, 58
171	Via Montalese, 470
172	Via Montalese, 269
173	Via del Ragno, 34
174	Via Genova, 5
175	Via R.Scarpettini, 36
176	Via Bagnolo di Sopra, 41
177	Via Bagnolo di Sopra, 45
178	Via Montalese, 312
179	Via Montalese, 308

<b>180</b>	<b>Via Bagnolo di Sopra, 33</b>
<b>181</b>	<b>Via Barzano, 134</b>
<b>182</b>	<b>Via Bagnolo di Sopra, 29</b>
<b>183</b>	<b>Via R.Scarpettini, 66</b>
<b>184</b>	<b>Casa Volpaiola</b>
<b>185</b>	<b>Via Montalese, 290</b>
<b>186</b>	<b>Via Toscanini, 1</b>
<b>187</b>	<b>Via Montalese, 371</b>
<b>188</b>	<b>Via Montalese, 296</b>
<b>189</b>	<b>Via Lungo il Bagnolo, 2</b>
<b>190</b>	<b>Via Montalese, 219</b>
<b>191</b>	<b>Via Montalese, 207</b>
<b>192</b>	<b>Via Montalese, 286</b>
<b>193</b>	<b>Via Montalese, 214</b>
<b>194</b>	<b>Via Riva, 29</b>
<b>195</b>	<b>Via Montalese, 199</b>
<b>196</b>	<b>Via Riva, 5</b>
<b>197</b>	<b>Via Montalese, 164</b>
<b>198</b>	<b>Via del Casone, 1</b>
<b>199</b>	<b>Via Milano, 26</b>
<b>200</b>	<b>Via Perugia, 41</b>
<b>201</b>	<b>Villa Nuova</b>
<b>202</b>	<b>Via Popolesco, 18</b>
<b>203</b>	<b>Via Riva, 90</b>
<b>204</b>	<b>Podere Pantano</b>
<b>205</b>	<b>Casa Riva</b>
<b>206</b>	<b>Via Pisa, 5</b>
<b>207</b>	<b>Via R.Scarpettini</b>
<b>208</b>	<b>Via Cafaggio</b>
<b>209</b>	<b>Podere Istio</b>
<b>210</b>	<b>Podere Palarcianino</b>
<b>211</b>	<b>Via Venezia</b>
<b>212</b>	<b>Via Venezia, 125</b>
<b>213</b>	<b>Via Roma, 12</b>
<b>214</b>	<b>Via Pericolo, 2</b>
<b>215</b>	<b>Via Oste, 177</b>
<b>216</b>	<b>Via R.Scarpettini, 411</b>
<b>217</b>	<b>Podere Le Colombaie</b>
<b>218</b>	<b>Podere Vivaio</b>
<b>219</b>	<b>Via R.Scarpettini, 211</b>
<b>220</b>	<b>Via di Vittorio</b>
<b>221</b>	<b>Via Labriola, 180</b>
<b>222</b>	<b>Via Pompei, 9</b>
<b>223</b>	<b>Via Parugiano di Sotto, 112</b>
<b>224</b>	<b>Via Labriola, 251</b>
<b>225</b>	<b>Via A.Gramsci, 89</b>

<b>226</b>	<b>Via Bagnolo, 23</b>
<b>227</b>	<b>Via Bagnolo, 1</b>
<b>228</b>	<b>Via di Vittorio, 84</b>
<b>229</b>	<b>Via Garigliano, 37</b>
<b>230</b>	<b>Via del Villaggio, 6</b>
<b>231</b>	<b>Via Giotto, 93</b>
<b>232</b>	<b>Via Oste, 7</b>
<b>233</b>	<b>Via Bagnolo, 18</b>
<b>234</b>	<b>Via Montalese, 187</b>
<b>235</b>	<b>Via Bagnolo, 32</b>
<b>236</b>	<b>Via Bagnolo, 2</b>
<b>237</b>	<b>Via Albiano</b>
<b>238</b>	<b>Casa Funandola</b>
<b>239</b>	<b>Via Albiano</b>
<b>240</b>	<b>Cicignano</b>
<b>241</b>	<b>Via Gualchiera</b>
<b>242</b>	<b>Scarpellino</b>
<b>243</b>	<b>Scarpellino</b>
<b>244</b>	<b>Scarpellino</b>
<b>246</b>	<b>Via Fornacelle, 102</b>
<b>247</b>	<b>Il Carbonizzo</b>
<b>248</b>	<b>Via Bicchieraia</b>
<b>250</b>	<b>Via Pistoiese, 2</b>
<b>251</b>	<b>Via Puccini, 72</b>
<b>252</b>	<b>Via Pantano, 35</b>
<b>253</b>	<b>Via Labriola, 91</b>
<b>254</b>	<b>Via Cagliari, 24</b>
<b>255</b>	<b>Casa la Querce</b>
<b>257</b>	<b>Via Fornacelle, 93</b>
<b>258</b>	<b>Via Manzoni, 6,8</b>
<b>259</b>	<b>Via Barzano, 121,123</b>
<b>260</b>	<b>Via Piave, 11</b>
<b>261</b>	<b>Podere L'Olmo</b>



Beni tutelati ai sensi della parteII del D.lgs 42/2004  
 Beni di interesse culturale tutelati ope legis  
 (art.10 comma 1 e art.12 comma 1)

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°211

Utoe: 3

Descrizione:


Indirizzo: **nessun indirizzo associato**

Toponimo:

Data del rilievo: **9/4/2008**

Area totale: **65.57 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **196.72 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggi pubblici	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
case rurali	aree semipermiabili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura	<b>elementi vegetazionali</b>	degrado ambientale e architettonico
taccuini	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni leggere
baracche	boschi e/o macchie	recinzioni in muratura
<b>zone non residenziali</b>	<b>acque</b>	muri di pregio
industrie ed artigianati	corsi d'acqua e laghi	tabernacoli o similari
attrezzature commerciali	opere idrauliche	
servizi	<b>colture</b>	
complessi direzionali	tipo di coltura	
attrezzature ricreative		
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 21135  
 Presenza giardino: si  
 Pavimentazione pertinenza: terra battuta



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2086 (EDIFICIO 21135)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 21135

Tipologia: altro

N. alloggi: 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3218	0	45.90	0.00	1.0	0	Istituti religiosi	Istituti religiosi
3227	0	19.68	0.00	1.0	0	Istituti religiosi	Istituti religiosi
Totale:		65.57	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21135	perfettamente conservato	Medio

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°212

Utoe: 3


Descrizione:

Indirizzo: **VIA VENEZIA 125,127** Toponimo:


Data del rilievo: **9/4/2008**

Area totale: **235.78 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**




zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>	<b>elementi vegetazionali</b>	degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	alberature isolate o raggruppate a filari	restrizioni leggere
taccuini	boschi e/o macchie	restrizioni in muratura
baracche		muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>	<b>acque</b>	tabernacoli o similari
industrie ed artigianati	corsi d'acqua e laghi	
attrezzature commerciali	opere idrauliche	
servizi		
complessi direzionali	<b>colture</b>	
attrezzature ricreative	tipo di coltura	
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 21139  
 Presenza giardino: si  
 Pavimentazione pertinenza: cemento



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2087 (EDIFICIO 21139)



FOTO N° 2088 (EDIFICIO 21139)



FOTO N° 2089 (EDIFICIO 21139)



FOTO N° 2090 (EDIFICIO 21139)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 21139

**Tipologia:** palazzina

**N. alloggi:** 6

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>ottimo</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Tettoia con struttura in legno e copertura con telo in PVC, posta sul prospetto tergale dell'edificio.

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3287	0	200.26	0.00	3.0	0	Residenza	Residenza
5034	0	4.99	0.00	0.0	0	Tettoia	
5035	0	5.49	0.00	0.0	0	Tettoia	
11608	0	25.05	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		235.78	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21139	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°213

Utoe: 3

Descrizione:

Indirizzo: **VIA ROMA 12,14** Toponimo:


Data del rilievo: **9/4/2008**

Area totale: **322.02 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggi pubblici	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>		degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
tecton	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni in muratura
baracche	boschi e/o macchie	muri di pregio
		tabernacoli o similari
<b>zone non residenziali</b>	<b>acque</b>	
industrie ed artigianati	corsi d'acqua e laghi	
attrezzature commerciali	opere idrauliche	
servizi		
complessi direzionali	<b>colture</b>	
attrezzature ricreative	tipo di coltura	
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		




Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22603,7530

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: cemento



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2092 (EDIFICIO 7530)



FOTO N° 2093 (EDIFICIO 7530)



FOTO N° 2094 (EDIFICIO 7530)



FOTO N° 2095 (EDIFICIO 7530)



FOTO N° 2097 (EDIFICIO 7530)



FOTO N° 2091 (EDIFICIO 22603)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22603

**Tipologia:**

**N. alloggi:**

edificio precario

### Edificio n. 7530

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>pvc</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:**

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3455	0	33.50	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		33.50	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3460	0	249.67	0.00	2.0	0	Residenza	residenza,garage
5019	0	26.53	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
5020	0	12.32	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		322.02	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22603		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
7530	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°214

Utoe: 3


Descrizione:

Indirizzo: **VIA PERICOLO 2** Toponimo:

Data del rilievo: **9/4/2008**

Area totale: **285.20 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **1159.02 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermiabili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>		degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
taccuini	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni in muratura
baracche	boschi e/o macchie	muri di pregio
		tabernacoli o similari
<b>zone non residenziali</b>		
industrie ed artigianati	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricreative	<b>culture</b>	
distributori di carburanti	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 21090,21109

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: porfido



**Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista**

**FOTO N° 2096 (EDIFICIO 21090)**



**FOTO N° 2098 (EDIFICIO 21090)**



**FOTO N° 2099 (EDIFICIO 21109)**



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 21090

Tipologia: casa rurale

N. alloggi: 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>grigio</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

### Edificio n. 21109

Tipologia: altro

N. alloggi: 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati:	Paramento prevalente:
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco:
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
214	0	101.14	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
5374	0	11.85	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
Totale:							

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
224	0	15.38	0.00	1.0	0	Baracca	Baracca
1029	0	123.99	0.00	1.0	0	Destinazione agricola	Destinazione agricola
3673	0	32.83	0.00	1.0	0	Baracca	Baracca
Totale:							

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21090	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
----------	------------------	----------------------

21109

perfettamente conservato

Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°215

Utoe: 3

Descrizione:


Indirizzo: **VIA OSTE 177,181,183,185,187,189**

**VIA TREVISO 26,28** Toponimo:


Data del rilievo: **9/4/2008**

Area totale: **333.56 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **2242.17 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>		degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	<b>elementi vegetazionali</b>	restrizioni leggere
tetti	alberature isolate o raggruppate a filari	restrizioni in muratura
baracche	boschi e/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabernacoli o similari
industrie ed artigianati	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali	<b>culture</b>	
attrezzature ricreative	tipo di coltura	
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22604,22606

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: in pietra



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2100 (EDIFICIO 22604)



FOTO N° 2101 (EDIFICIO 22604)



FOTO N° 2102 (EDIFICIO 22604)



FOTO N° 2103 (EDIFICIO 22604)



FOTO N° 2110 (EDIFICIO 22606)



FOTO N° 2111 (EDIFICIO 22606)



FOTO N° 2112 (EDIFICIO 22606)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22604

**Tipologia:** villa o villino

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>alluminio</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Sono visibili alcune superfetazioni: - due tetti sopra la porta d'entrata e la porta del garage situate nella facciata frontale ; - un balcone in cemento armato.

### Edificio n. 22606

**Tipologia:** palazzina

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>persiane in alluminio</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>si</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Scale esterne realizzate sul prospetto tergale dell'edificio; volume aggiunto in aderenza all'edificio principale, realizzato in cemento armato.

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4310	0	117.93	0.00	3.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		117.93	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2428	0	177.96	0.00	2.0	0	Residenza	Complessi direzionali
4368	0	37.67	0.00	1.0	0	Complessi direzionali	Complessi direzionali
Totale:		333.56	0.00				

## Giudizio di valore

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22604	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22606	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio







Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2104 (EDIFICIO 22605)



FOTO N° 2105 (EDIFICIO 22605)



FOTO N° 2106 (EDIFICIO 22605)



FOTO N° 2107 (EDIFICIO 22605)



FOTO N° 2108 (EDIFICIO 22605)



FOTO N° 2109 (EDIFICIO 22605)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22605

Tipologia: palazzina

N. alloggi: 6

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>alluminio</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>si</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>avvolgibili</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>piana</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
229	0	60.46	0.00	1.0	0	Attrezzature commerciali	Attrezzature commerciali
1042	0	116.29	0.00	2.0	0	Residenza, Complessi direzionali	Residenza, Complessi direzionali
1045	0	14.57	0.00	0.0	0	Tettoia	
1054	0	491.21	0.00	3.0	0	Residenza	Complessi direzionali
2423	0	251.19	0.00	1.0	0	Complessi direzionali	Complessi direzionali
2429	0	60.73	0.00	2.0	0	Residenza	Complessi direzionali
2436	0	59.80	0.00	1.0	1	Complessi direzionali, Garage	Complessi direzionali
4302	0	76.28	0.00	1.0	1	Complessi direzionali, Garage	Complessi direzionali
Totale:		1130.53	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22605	completamente manomesso	Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°217

Utoe: 3

Descrizione:


Indirizzo: **VIA COLOMBAIE 10,12,14,20,22,24,26**

Toponimo:

Data del rilievo: **16/4/2008**

Area totale: **538.46 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**




zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
case rurali	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura	<b>elementi vegetazionali</b>	degrado ambientale e architettonico
tetti	alberature isolate o raggruppate a filari	restrizioni leggere
baracche	boschi e/o macchie	restrizioni in muratura
<b>zone non residenziali</b>	<b>acque</b>	mura di pregio
industrie ed artigianati	corsi d'acqua e laghi	tabernacoli o similari
attrezzature commerciali	opere idrauliche	
servizi	<b>culture</b>	
complessi direzionali	tipo di coltura	
attrezzature ricreative		
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 7698,22614  
 Presenza giardino: si  
 Pavimentazione pertinenza: ghiaia



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2113 (EDIFICIO 7698)



FOTO N° 2114 (EDIFICIO 7698)



FOTO N° 2115 (EDIFICIO 7698)



FOTO N° 2116 (EDIFICIO 7698)



FOTO N° 2117 (EDIFICIO 7698)



FOTO N° 2118 (EDIFICIO 7698)



FOTO N° 2119 (EDIFICIO 7698)



FOTO N° 2120 (EDIFICIO 7698)



FOTO N° 2122 (EDIFICIO 7698)



FOTO N° 2123 (EDIFICIO 7698)



FOTO N° 2127 (EDIFICIO 22614)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 7698

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 8

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Scale esterne poste sul prospetto laterale sinistro e destro, realizzate in cemento e rivestite in cotto; tettoia in ferro battuto e copertura con pannello in PVC trasparente; tettino realizzato con travi e travetti in legno, cemento e copertura in coppi posto sopra la porta d'ingresso dell'alloggio posto al piano primo accessibile mediante scala esterna sinistra dell'edificio.

### Edificio n. 22614

**Tipologia:**

**N. alloggi:**

edificio precario

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
688	0	19.62	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
691	0	185.40	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
712	0	34.33	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
5473	0	2.27	0.00	0.0	0	Tettoia	
5474	0	99.63	0.00	2.0	0	Destinazione agricola	Destinazione agricola
5475	0	131.80	0.00	3.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		473.05	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3341	0	65.41	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		538.46	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
7698	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22614		

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°218

Utoe: 2

Descrizione:

Indirizzo: **nessun indirizzo associato**

Toponimo:


Data del rilievo: **16/4/2008**

Area totale: **620.41 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>	<b>elementi vegetazionali</b>	degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	alberature isolate o raggruppate a filari	restrizioni leggere
taccuini	boschi e/o macchie	restrizioni in muratura
baracche		muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>	<b>acque</b>	tabernacoli o similari
industrie ed artigianato	corsi d'acqua e laghi	
attrezzature commerciali	opere idrauliche	
servizi		
complessi direzionali	<b>colture</b>	
attrezzature ricettive	tipo di coltura	
distributori di carburante		
edifici per attività agricole		




Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 6500,6474,21122,21123,22616,22615

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: terra battuta



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2121 (EDIFICIO 6474)



FOTO N° 2124 (EDIFICIO 6474)



FOTO N° 2125 (EDIFICIO 6474)



FOTO N° 2126 (EDIFICIO 6474)



**FOTO N° 2128 (EDIFICIO 6474)**



**FOTO N° 2129 (EDIFICIO 6500)**



**FOTO N° 2130 (EDIFICIO 6500)**



**FOTO N° 2131 (EDIFICIO 6500)**



**FOTO N° 2132 (EDIFICIO 6500)**



**FOTO N° 2134 (EDIFICIO 6500)**



**FOTO N° 2135 (EDIFICIO 6500)**



**FOTO N° 2137 (EDIFICIO 6500)**



**FOTO N° 2133 (EDIFICIO 21123)**



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 6500

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>grigio</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Sono state aggiunte due tettoie in pvc poste sulla facciata laterale e sulla facciata tergale.

### Edificio n. 6474

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>grigio</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

### Edificio n. 21122

**Tipologia:**

**N. alloggi:**

edificio precario

### Edificio n. 21123

**Tipologia:** altro

**N. alloggi:** 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>grigio</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

### Edificio n. 22616

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

## Edificio n. 22615

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

### Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2810	0	163.57	0.00	2.0	0	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)
5670	0	41.96	0.00	2.0	0	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)
Totale:		205.53	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2794	0	230.08	0.00	2.0	0	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)
5669	0	61.05	0.00	2.0	0	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)
Totale:		496.66	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2825	0	35.23	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		531.89	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2847	0	45.17	0.00	1.0	0	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)
Totale:		577.06	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2826	0	10.26	0.00	0.0	0	Baracca	
Totale:		587.32	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2842	0	33.09	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		620.41	0.00				

### Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
6500	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
6474	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Discreto

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
21122		

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
21123	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Scarso

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22616		

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22615		

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°219

Utoe: 3

Descrizione:


Indirizzo: **VIA R.SCARPETTINI 211,217**

Toponimo:

Data del rilievo: **9/4/2008**

Area totale: **521.81 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**



<b>zone residenziali</b>	<b>elementi del suolo</b>	<b>altre indicazioni</b>
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
<b>annessi</b>	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
annessi in muratura	depositi a cielo aperto	cantieri
taccuini	<b>elementi vegetazionali</b>	degrado ambientale e architettonico
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	restrizioni leggere
<b>zone non residenziali</b>	boschi e/o macchie	restrizioni in muratura
industrie ed artigianati	<b>acque</b>	muri di pregio
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	tabernacoli o similari
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali	<b>colture</b>	
attrezzature ricreative	tipo di coltura	
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda:

22607,6340,22611,22592,22609,22586,22617,22608,22587,22613,22610,22612,22589,22588

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2063 (EDIFICIO 6340)



FOTO N° 2064 (EDIFICIO 6340)



FOTO N° 2065 (EDIFICIO 6340)



FOTO N° 2066 (EDIFICIO 6340)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22607

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

### Edificio n. 6340

**Tipologia:** casa rurale  
**N. alloggi:** 3

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>si</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:**

### Edificio n. 22611

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

### Edificio n. 22592

**Tipologia:** altro  
**N. alloggi:** 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:**

### Edificio n. 22609

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

### Edificio n. 22586

**Tipologia:** altro  
**N. alloggi:** 0

<b>Caratteristiche architettoniche</b>	<b>Elementi incongrui</b>	<b>Paramento esterno</b>
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:**

## Edificio n. 22617

**Tipologia:** altro  
**N. alloggi:** 0

<b>Caratteristiche architettoniche</b>	<b>Elementi incongrui</b>	<b>Paramento esterno</b>
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>ferro</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:**

## Edificio n. 22608

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

## Edificio n. 22587

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

## Edificio n. 22613

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

## Edificio n. 22610

**Tipologia:** altro  
**N. alloggi:** 0

<b>Caratteristiche architettoniche</b>	<b>Elementi incongrui</b>	<b>Paramento esterno</b>
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>ferro</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni:

## Edificio n. 22612

Tipologia:

N. alloggi:

edificio precario

## Edificio n. 22589

Tipologia:

N. alloggi:

edificio precario

## Edificio n. 22588

Tipologia:

N. alloggi:

edificio precario

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2738	0	16.29	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		16.29	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2027	0	199.21	0.00	2.0	0	Residenza	
2326	0	10.45	0.00	0.0	0		
5666	0	28.79	0.00	2.0	0	Residenza	
Totale:		254.74	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2764	0	37.36	0.00	0.0	0	Baracca	
2770	0	40.23	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		332.33	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2727	0	55.11	0.00	0.0	0	Annesso	
Totale:		387.44	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2319	0	7.77	0.00	0.0	0	Tettoia	
2323	0	10.34	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		405.55	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2725	0	10.39	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso

Totale:		415.95	0.00
---------	--	--------	------

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
11609	0	1.70	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
Totale:		417.64	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2327	0	29.40	0.00	0.0	0	Tettoia	
2731	0	6.43	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		453.47	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2026	0	19.67	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		473.14	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2028	0	3.25	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		476.39	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2757	0	12.18	0.00	2.0	0	Annesso	Annesso
2752	0	2.65	0.00	2.0	0	Annesso	
Totale:		491.22	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2750	0	13.06	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		504.28	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2735	0	5.64	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		509.92	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2325	0	11.88	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		521.81	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22607		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
6340	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
----------	------------------	----------------------

22611		
-------	--	--

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22592	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22609		

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22586	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22617	perfettamente conservato	Scarso

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22608		

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22587		

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22613		

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22610	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Scarso

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22612		

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22589		

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22588		

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°220

Utoe: 2

Descrizione:


Indirizzo: **nessun indirizzo associato**

Toponimo:

Data del rilievo: **16/4/2008**

Area totale: **259.44 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**




zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>	<b>elementi vegetazionali</b>	degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	alberature isolate o raggruppate a filari	restrizioni leggere
tetti	boschi e/o macchie	restrizioni in muratura
baracche		muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>	<b>acque</b>	tabernacoli o similari
industrie ed artigianati	corsi d'acqua e laghi	
attrezzature commerciali	opere idrauliche	
servizi		
complessi direzionali	<b>colture</b>	
attrezzature ricreative	tipo di coltura	
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 21166  
 Presenza giardino: no  
 Pavimentazione pertinenza: terra battuta



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2138 (EDIFICIO 21166)



FOTO N° 2139 (EDIFICIO 21166)



FOTO N° 2140 (EDIFICIO 21166)



FOTO N° 2141 (EDIFICIO 21166)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 21166

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:**

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto:	Infissi inadeguati:	Paramento prevalente: <b>rivestimento lapideo</b>
Presenza seminterrato:	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco:
Tipo di copertura: <b>assente</b>	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra:
Stato della copertura:		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
5348	0	259.44	0.00	0.0	0	Nessuna destinazione (fabbricati dismessi)	
Totale:		259.44	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21166	rudere	Discreto

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°221

Utoe: 3


Descrizione:

Indirizzo: **VIA LABRIOLA 180** Toponimo:

Data del rilievo: **16/4/2008**

Area totale: **483.88 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **1451.63 m<sup>3</sup> (stima)**




zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>		degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	<b>elementi vegetazionali</b>	restrizioni leggere
taccuini	alberature isolate o raggruppate a filari	restrizioni in muratura
baracche	boschi e/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabernacoli o similari
industrie ed artigianati	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali	<b>colture</b>	
attrezzature ricreative	tipo di coltura	
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 8082  
 Presenza giardino: no  
 Pavimentazione pertinenza: in asfalto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2144 (EDIFICIO 8082)



FOTO N° 2145 (EDIFICIO 8082)



FOTO N° 2146 (EDIFICIO 8082)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 8082

Tipologia: altro

N. alloggi: 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente:
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco:
Tipo di copertura: <b>piana</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3790	0	318.14	0.00	1.0	0	Attrezzature commerciali	
7623	0	165.74	0.00	1.0	0	Attrezzature commerciali	
Totale:		483.88	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
8082	completamente manomesso	Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°222

Utoe: 3

Descrizione:


Indirizzo: **VIA POMPEI 9,11,13,15,17,19,21**

Toponimo:

Data del rilievo: **16/4/2008**

Area totale: **1226.37 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>		degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
tetti	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni in muratura
baracche	boschi e/o macchie	muri di pregio
		tabernacoli o similari
<b>zone non residenziali</b>		
industrie ed artigianati	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricreative	<b>colture</b>	
distributori di carburanti	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22622,22619,9147,22625,22620,22626,22623,22624,22627,22621

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: ghiaia



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2147 (EDIFICIO 9147)



FOTO N° 2148 (EDIFICIO 9147)



FOTO N° 2149 (EDIFICIO 9147)



FOTO N° 2150 (EDIFICIO 9147)



FOTO N° 2151 (EDIFICIO 9147)



FOTO N° 2152 (EDIFICIO 9147)



FOTO N° 2153 (EDIFICIO 9147)



FOTO N° 2154 (EDIFICIO 22619)



FOTO N° 2155 (EDIFICIO 22620)



FOTO N° 2156 (EDIFICIO 22622)



FOTO N° 2157 (EDIFICIO 22625)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22622

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

### Edificio n. 22619

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

### Edificio n. 9147

**Tipologia:** a corte  
**N. alloggi:** 13

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>si</b>	Infissi inadeguati: <b>alluminio</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>persiane in alluminio</b>	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>si</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:**

### Edificio n. 22625

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

### Edificio n. 22620

**Tipologia:** altro  
**N. alloggi:** 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>ferro</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>grigio</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:**

### Edificio n. 22626

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

## Edificio n. 22623

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

## Edificio n. 22624

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

## Edificio n. 22627

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

## Edificio n. 22621

**Tipologia:**  
**N. alloggi:**  
edificio precario

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4426	0	22.29	0.00	0.0	0	Baracca	
4437	0	78.77	0.00	1.0	0	Garage	Garage
6401	0	30.42	0.00	0.0	0	Baracca	
Totale:		131.48	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4411	0	12.87	0.00	0.0	0	Baracca	
4415	0	52.64	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		196.99	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4449	0	98.74	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
6402	0	59.70	0.00	3.0	0	Residenza	Residenza
6403	0	106.97	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
6404	0	115.50	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
6405	0	162.31	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
6406	0	56.96	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
6407	0	159.27	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
Totale:		956.45	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4390	0	21.96	0.00	0.0	0	Baracca	

Totale:		978.40	0.00
---------	--	--------	------

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4488	0	51.91	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
4500	0	26.48	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
Totale:		1056.80	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4422	0	13.67	0.00	0.0	0	Baracca	
Totale:		1070.47	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4379	0	85.48	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		1155.95	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
6408	0	13.58	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		1169.52	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4430	0	26.13	0.00	0.0	0	Baracca	
Totale:		1195.65	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4458	0	30.72	0.00	0.0	0	Baracca	
Totale:		1226.37	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22622		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22619		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
9147	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22625		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22620	perfettamente conservato	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22626		

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22623		

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22624		

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22627		

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22621		

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°223

Utoe: 3

Descrizione:

Indirizzo: **VIA PARUGIANO DI SOTTO**


**112,114,116,118,120,122,124,126,128,130**

Toponimo:

Data del rilievo: **16/4/2008**

Area totale: **731.94 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggi pubblici	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermiabili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>		degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	<b>elementi vegetazionali</b>	restrizioni leggere
tetti	alberature isolate o raggruppate a filari	restrizioni in muratura
baracche	boschi e/o macchie	muri di pregio
		tabernacoli o similari
<b>zone non residenziali</b>	<b>acque</b>	
industrie ed artigianati	corsi d'acqua e laghi	
attrezzature commerciali	opere idrauliche	
servizi		
complessi direzionali	<b>culture</b>	
attrezzature ricreative	tipo di coltura	
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22629,22630,22628,22632,22631

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: terra battuta



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2143 (EDIFICIO 22628)



FOTO N° 2142 (EDIFICIO 22628)



FOTO N° 2159 (EDIFICIO 22629)



FOTO N° 2160 (EDIFICIO 22629)



FOTO N° 2161 (EDIFICIO 22629)



FOTO N° 2162 (EDIFICIO 22629)



FOTO N° 2163 (EDIFICIO 22629)



FOTO N° 2164 (EDIFICIO 22629)



FOTO N° 2165 (EDIFICIO 22629)



FOTO N° 2166 (EDIFICIO 22629)



FOTO N° 2167 (EDIFICIO 22629)



FOTO N° 2168 (EDIFICIO 22629)



FOTO N° 2158 (EDIFICIO 22630)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22629

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 6

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>si</b>	Infissi inadeguati: <b>alluminio</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>persiane in alluminio</b>	Colore intonaco: <b>rosa</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Tettino realizzato con travi e travetti in legno, cemento e copertura in coppi, posto sopra la porta d'ingresso dell'alloggio situato al numero civico 126; terrazzo a sbalzo realizzato in cemento situato sul prospetto frontale dell'edificio.

### Edificio n. 22630

**Tipologia:**

**N. alloggi:**

edificio precario

### Edificio n. 22628

**Tipologia:** altro

**N. alloggi:** 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>piana</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Tettoia posta sul prospetto laterale destro dell'edificio e realizzata con bracci in ferro e copertura in PVC verde.

### Edificio n. 22632

**Tipologia:**

**N. alloggi:**

edificio precario

### Edificio n. 22631

**Tipologia:**

**N. alloggi:**  
edificio precario

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
5124	0	12.91	0.00	0.0	0	Tettoia	
5128	0	203.60	0.00	2.5	0	Residenza	Industria e artigianato
5408	0	6.39	0.00	0.0	0	Tettoia	
11610	0	233.74	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
11611	0	12.62	0.00	0.0	0	Tettoia	
11612	0	27.78	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
Totale:		497.04	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
347	0	29.40	0.00	0.0	0	Baracca	
Totale:		526.45	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4218	0	155.41	0.00	2.0	0	Industria e artigianato	Industria e artigianato
11613	0	11.50	0.00	0.0	0		
Totale:		693.36	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
357	0	27.93	0.00	0.0	0	Baracca	
Totale:		721.29	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4219	0	10.65	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		731.94	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22629	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22630		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22628	perfettamente conservato	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22632		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22631		

zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>	<b>elementi vegetazionali</b>	degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni leggere
tetti	boschi e/o macchie	recinzioni in muratura
baracche		muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>	<b>acque</b>	tabernacoli o similari
industrie ed artigianati	corsi d'acqua e laghi	
attrezzature commerciali	opere idrauliche	
servizi		
complessi direzionali	<b>colture</b>	
attrezzature ricreative	tipo di coltura	
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22071,22633

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: cemento



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2169 (EDIFICIO 22071)



FOTO N° 2170 (EDIFICIO 22071)



FOTO N° 2171 (EDIFICIO 22071)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22071

**Tipologia:** villa o villino

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra: <b>si</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Terrazzi a sbalzo realizzati in cemento e situati sul prospetto frontale dell'edificio.

### Edificio n. 22633

**Tipologia:**

**N. alloggi:**

edificio precario

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4896	0	241.14	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		241.14	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4910	0	17.55	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		258.68	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22071	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22633		

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°224

Utoe: 3


Descrizione:

Indirizzo: **VIA LABRIOLA 251,253,255** Toponimo:

Data del rilievo: **30/4/2008**

Area totale: **258.68 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>	<b>elementi vegetazionali</b>	degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	alberature isolate o raggruppate a filari	restrizioni leggere
tetti	boschi e/o macchie	restrizioni in muratura
baracche		muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>	<b>acque</b>	tabernacoli o similari
industrie ed artigianati	corsi d'acqua e laghi	
attrezzature commerciali	opere idrauliche	
servizi		
complessi direzionali	<b>colture</b>	
attrezzature ricreative	tipo di coltura	
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22071,22633

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: cemento



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2169 (EDIFICIO 22071)



FOTO N° 2170 (EDIFICIO 22071)



FOTO N° 2171 (EDIFICIO 22071)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22071

**Tipologia:** villa o villino

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra: <b>si</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Terrazzi a sbalzo realizzati in cemento e situati sul prospetto frontale dell'edificio.

### Edificio n. 22633

**Tipologia:**

**N. alloggi:**

edificio precario

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4896	0	241.14	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		241.14	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4910	0	17.55	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		258.68	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22071	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22633		

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°225

Utoe: 3

Descrizione:

Indirizzo: **VIA A.GRAMSCI 89,91,93,95,97**

**VIA G.PUCCINI 21,23,25,27** Toponimo:

Data del rilievo: **30/4/2008**

Area totale: **444.29 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **2889.23 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>		degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	<b>elementi vegetazionali</b>	restrizioni leggere
tetti	alberature isolate o raggruppate a filari	restrizioni in muratura
baracche	boschi e/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabernacoli o similari
industrie ed artigianato	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali	<b>colture</b>	
attrezzature ricreative	tipo di coltura	
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 9842,22634,22635,9869

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2172 (EDIFICIO 9842)



FOTO N° 2174 (EDIFICIO 9842)



FOTO N° 2175 (EDIFICIO 9869)



FOTO N° 2176 (EDIFICIO 9869)



FOTO N° 2177 (EDIFICIO 9869)



FOTO N° 2178 (EDIFICIO 9869)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 9842

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 3

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>si</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>grigio</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Sopra le porte d'ingresso degli alloggi sono stati realizzati tettini con travi e travetti in legno, cemento e copertura in coppi; terrazzo a sbalzo realizzato in cemento situato sul prospetto tergale dell'edificio.

### Edificio n. 22634

**Tipologia:**

**N. alloggi:**

edificio precario

### Edificio n. 22635

**Tipologia:**

**N. alloggi:**

edificio precario

### Edificio n. 9869

**Tipologia:** villa o villino

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>si</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Usi prev.	Usi piano terra

4937	0	250.14	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
Totale:		250.14	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4948	0	31.92	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		282.06	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4951	0	18.66	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		300.72	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4950	0	63.80	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
5848	0	79.77	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		444.29	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
9842	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22634		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22635		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
9869	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Medio

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°226

Utoe: 2

Descrizione:

Indirizzo: **VIA BAGNOLO**

**23,23/C,25,27,29,31,33,35,37,39,41** Toponimo:

Data del rilievo: **2/5/2008**

Area totale: **767.30 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**







Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2230 (EDIFICIO 6439)



FOTO N° 2231 (EDIFICIO 6439)



FOTO N° 2232 (EDIFICIO 6439)



FOTO N° 2233 (EDIFICIO 6439)



**FOTO N° 2257 (EDIFICIO 6439)**



**FOTO N° 2234 (EDIFICIO 22649)**



**FOTO N° 2235 (EDIFICIO 22649)**



**FOTO N° 2236 (EDIFICIO 22650)**



**FOTO N° 2237 (EDIFICIO 22650)**



**FOTO N° 2256 (EDIFICIO 22650)**



**FOTO N° 2226 (EDIFICIO 22650)**



**FOTO N° 2228 (EDIFICIO 22650)**



**FOTO N° 2229 (EDIFICIO 22650)**



**FOTO N° 2238 (EDIFICIO 22651)**



**FOTO N° 2239 (EDIFICIO 22651)**



**FOTO N° 2240 (EDIFICIO 22651)**



**FOTO N° 2241 (EDIFICIO 22652)**



**FOTO N° 2242 (EDIFICIO 22652)**



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22649

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>rivestimento lapideo</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco:
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra:
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** no

### Edificio n. 6439

**Tipologia:** a corte

**N. alloggi:** 8

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>si</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>persiane in alluminio</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** si

**Presenza di superfetazioni:** no

### Edificio n. 22651

**Tipologia:** schiera

**N. alloggi:** 3

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>persiane in alluminio</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** no

### Edificio n. 22652

**Tipologia:** altro  
**N. alloggi:** 0

<b>Caratteristiche architettoniche</b>	<b>Elementi incongrui</b>	<b>Paramento esterno</b>
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>ferro</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** no

## Edificio n. 22650

**Tipologia:** schiera  
**N. alloggi:** 2

<b>Caratteristiche architettoniche</b>	<b>Elementi incongrui</b>	<b>Paramento esterno</b>
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>persiane in alluminio</b>	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2850	0	24.88	0.00	1.0	0	Annesso	
2856	0	38.90	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
2863	0	16.90	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		80.68	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2773	0	46.24	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
6809	0	141.53	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		268.45	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
6812	0	80.43	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
6813	0	55.93	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
6814	0	53.67	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		458.49	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
---------	-------	------------------------------	--------------------------	-------	---------------	-----------	-----------------

2790	0	59.49	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
2804	0	36.87	0.00	0.0	0	Baracca	
Totale:		554.85	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
6810	0	168.32	0.00	3.5	0	Residenza	Residenza
6811	0	44.14	0.00	3.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		767.30	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22649	perfettamente conservato	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
6439	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Discreto

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22651	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22652	perfettamente conservato	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22650	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Discreto

## Comune di Montemurlo

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 227

Utoe: 2

Descrizione:

Indirizzo: **VIA BAGNOLO**

**1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21**



**VIA MONTALESE 163,165,167,169,171**


**VIA TIZIANO 19** Toponimo:

Data del rilievo: **2/5/2008**

Area totale: **886.27 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**






Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 6536,6524,22653,22654,21891

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: cemento



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 1466 (EDIFICIO 6524)



FOTO N° 2248 (EDIFICIO 6524)



FOTO N° 2249 (EDIFICIO 6524)



FOTO N° 2250 (EDIFICIO 6524)



FOTO N° 2255 (EDIFICIO 6524)



FOTO N° 1459 (EDIFICIO 6536)



FOTO N° 1467 (EDIFICIO 6536)



FOTO N° 2245 (EDIFICIO 6536)



FOTO N° 2246 (EDIFICIO 6536)



FOTO N° 2247 (EDIFICIO 6536)



FOTO N° 2252 (EDIFICIO 6536)



FOTO N° 2577 (EDIFICIO 21891)



FOTO N° 2578 (EDIFICIO 21891)



FOTO N° 2579 (EDIFICIO 21891)



FOTO N° 2243 (EDIFICIO 22653)



FOTO N° 2244 (EDIFICIO 22653)



FOTO N° 2253 (EDIFICIO 22653)



FOTO N° 2251 (EDIFICIO 22654)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 6536

**Tipologia:** schiera rifusa

**N. alloggi:** 4

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>si</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Scale esterne realizzate in cemento e situate sul prospetto frontale dell'edificio al numero civico 167 di via Montalese.

### Edificio n. 6524

**Tipologia:** schiera rifusa

**N. alloggi:** 3

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Terrazzo a sbalzo realizzato in cemento e situato sul prospetto frontale dell'edificio posto al numero civico 13; tettoia in ferro e PVC posta sopra la porta d'ingresso dell'annesso.

### Edificio n. 22653

**Tipologia:** palazzina

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>si</b>	Infissi inadeguati: <b>alluminio</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>avvolgibili</b>	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>piana</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

## Edificio n. 22654

Tipologia: altro  
N. alloggi: 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si  
Tettoia in PVC posta sul lato destro dell'annesso.

## Edificio n. 21891

Tipologia: villa o villino  
N. alloggi: 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>si</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>avvolgibili</b>	Colore intonaco: <b>grigio</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si  
Sulla facciata prospiciente sul retro è presente un terrazzo, il quale in piccola parte è chiuso con veranda.

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2844	0	18.29	0.00	0.0	0	Tettoia	
2848	0	167.98	0.00	1.0	0	Industria e artigianato	Industria e artigianato
2879	0	28.06	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
6684	0	123.05	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
6685	0	19.94	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
6686	0	12.44	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		369.76	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2853	0	52.82	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
6687	0	21.68	0.00	3.0	0	Residenza	Garage
6688	0	18.16	0.00	3.0	0	Residenza	Residenza
6806	0	41.18	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
6807	0	57.87	0.00	3.0	0	Residenza	Residenza
6808	0	80.70	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
11615	0	4.17	0.00	0.0	0	Tettoia	

Totale:		646.34	0.00
---------	--	--------	------

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2823	0	96.85	0.00	3.5	0	Residenza	Garage
Totale:		743.19	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2835	0	5.08	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
11616	0	3.17	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		751.43	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2887	0	134.84	0.00	2.0	1	Residenza	
Totale:		886.27	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
6536	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
6524	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22653	completamente manomesso	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22654	perfettamente conservato	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21891	perfettamente conservato	Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 228

Utoe: 2

Descrizione:


Indirizzo: **VIA G.DI VITTORIO 84** Toponimo:

Data del rilievo: **12/5/2008**

Area totale: **363.26 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **2179.55 m<sup>3</sup> (stima)**





Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 8786

Presenza giardino:

Pavimentazione pertinenza: terra battuta



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2262 (EDIFICIO 8786)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 8786

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:**

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>alluminio</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>grigio</b>
Tipo di copertura: <b>piana</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra:
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Scala esterna necessaria al raggiungimento del piano superiore posta sulla facciata laterale destra.

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
592	0	340.65	0.00	2.0	0	Residenza	
6350	0	22.61	0.00	2.0	0	Residenza	
Totale:		363.26	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
8786	completamente manomesso	Scarso

## Comune di Montemurlo

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 229

Utoe: 3

Descrizione:

Indirizzo: **VIA GARIGLIANO 37,39,41**


**VIA OSTE 42,44,46,48,50/A,52,54,56**

Toponimo:

Data del rilievo: **12/5/2008**

Area totale: **403.93 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **2423.59 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggi pubblici	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
tetti	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni in muratura
	boschi a/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabernacoli o simili
industria ed artigianato	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>culture</b>	
distributori di carburante	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 10029,22655

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: in asfalto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2258 (EDIFICIO 10029)



FOTO N° 2259 (EDIFICIO 10029)



FOTO N° 2260 (EDIFICIO 10029)



FOTO N° 2261 (EDIFICIO 10029)



FOTO N° 2263 (EDIFICIO 22655)



FOTO N° 2264 (EDIFICIO 22655)



FOTO N° 2265 (EDIFICIO 22655)



FOTO N° 2266 (EDIFICIO 22655)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 10029

**Tipologia:** schiera rifusa

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>avvolgibili</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Scala esterna realizzata in cemento e situata al numero civico 39 di via Garigliano.

### Edificio n. 22655

**Tipologia:** schiera rifusa

**N. alloggi:** 3

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>alluminio</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>persiane in alluminio</b>	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
5752	0	171.30	0.00	2.0	0	Residenza	Industria e artigianato,Residenza,Attrezzature commerciali
Totale:		171.30	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
5240	0	232.63	0.00	2.0	0	Residenza	Industria e artigianato,Residenza,Attrezzature commerciali
Totale:		403.93	0.00				

## Giudizio di valore

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
10029	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22655	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 230

Utoe: 4

Descrizione:

Indirizzo: **VIA DEL VILLAGGIO 6,8,10** Toponimo:

Data del rilievo: **12/5/2008**

Area totale: **347.89 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **1801.77 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggi pubblici	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
tettoie	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni in muratura
	boschi a/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabernacoli o similari
industria ed artigianato	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>culture</b>	
distributori di carburante	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 6791

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2269 (EDIFICIO 6791)



FOTO N° 2270 (EDIFICIO 6791)



FOTO N° 2271 (EDIFICIO 6791)



FOTO N° 2272 (EDIFICIO 6791)



FOTO N° 2273 (EDIFICIO 6791)



FOTO N° 2274 (EDIFICIO 6791)



FOTO N° 2275 (EDIFICIO 6791)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 6791

**Tipologia:** villa o villino

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>si</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Sono stati aggiunti una scala esterna e terrazzi.

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
10785	0	44.28	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
10990	0	252.70	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
10991	0	37.74	0.00	1.0	0	Residenza	
10992	0	13.17	0.00	1.0	0	Residenza	
Totale:		347.89	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
6791	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 231

Utoe: 2

Descrizione:

Indirizzo: **VIA GIOTTO 93** Toponimo:


Data del rilievo: **12/5/2008**

Area totale: **243.42 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **730.26 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggi pubblici	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
<b>annessi</b>	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
annessi in muratura	depositi a cielo aperto	cantieri
tettoie	<b>elementi vegetazionali</b>	degrado ambientale e architettonico
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni leggere
<b>zone non residenziali</b>	boschi a/o macchie	recinzioni in muratura
industria ed artigianato	<b>acque</b>	muri di pregio
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	tabernacoli o similari
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali	<b>colture</b>	
attrezzature ricettive	tipo di coltura	
distributori di carburante		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22447

Presenza giardino:

Pavimentazione pertinenza: cemento



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 1493 (EDIFICIO 22447)



FOTO N° 2276 (EDIFICIO 22447)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22447

Tipologia: altro

N. alloggi: 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>grigio</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Tettoia con struttura in ferro e pvc posta sul prospetto frontale.

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2031	0	243.42	0.00	1.0	0	Industria e artigianato	
Totale:		243.42	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22447	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Scarso

## Comune di Montemurlo

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 232

Utoe: 3

Descrizione:


Indirizzo: **VIA OSTE 7,9**

**VIA PO 1,3,5,7** Toponimo:


Data del rilievo: **12/5/2008**

Area totale: **536.72 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **2913.97 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggi pubblici	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
tetti	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni in muratura
	boschi a/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabernacoli o similari
industria ed artigianato	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>culture</b>	
distributori di carburante	tipo di coltura	
edifici per attività agricola		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 10089,22656,22658

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2277 (EDIFICIO 10089)



FOTO N° 2278 (EDIFICIO 10089)



FOTO N° 2279 (EDIFICIO 10089)



FOTO N° 2280 (EDIFICIO 10089)



FOTO N° 2281 (EDIFICIO 10089)



FOTO N° 2267 (EDIFICIO 22656)



FOTO N° 2268 (EDIFICIO 22656)



FOTO N° 2573 (EDIFICIO 22656)



FOTO N° 2285 (EDIFICIO 22658)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 10089

**Tipologia:** schiera rifusa

**N. alloggi:** 3

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>si</b>	Infissi inadeguati: <b>alluminio</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>avvolgibili</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>si</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Annesso in muratura situato sul prospetto tergale dell'edificio posto al numero civico 7 di via Oste; piccola tettoia con struttura in ferro e copertura in PVC posta sopra la porta finestra situata sul prospetto tergale dell'edificio al numero civico 7 di via Oste.

### Edificio n. 22656

**Tipologia:** altro

**N. alloggi:** 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>grigio</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

### Edificio n. 22658

**Tipologia:** altro

**N. alloggi:** 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
5827	0	29.27	0.00	1.5	0	Annesso	Annesso
5828	0	88.38	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
5829	0	87.62	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza, Attrezzature commerciali
5830	0	44.34	0.00	2.0	0	Garage	Garage
5178	0	74.42	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
5825	0	51.98	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
5826	0	37.82	0.00	1.0	0	Garage	Garage
Totale:		413.83	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
5175	0	117.36	0.00	1.0	0	Industria e artigianato	Industria e artigianato
Totale:		531.18	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
11619	0	5.53	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
Totale:		536.72	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
10089	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22656	perfettamente conservato	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22658	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso

## Comune di Montemurlo

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 233

Utoe: 2

Descrizione:

Indirizzo: **VIA BAGNOLO 18,20,22,22/A**

Toponimo:


Data del rilievo: **12/5/2008**

Area totale: **230.40 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **1443.95 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggi pubblici	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
tetti	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni in muratura
	boschi a/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabernacoli o similari
industria ed artigianato	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>culture</b>	
distributori di carburante	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 6399,22659

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: cemento




FOTO N° 2288 (EDIFICIO 6399)



FOTO N° 2289 (EDIFICIO 6399)



FOTO N° 2291 (EDIFICIO 6399)



FOTO N° 2290 (EDIFICIO 22659)



FOTO N° 2312 (EDIFICIO 22659)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 6399

**Tipologia:** schiera rifusa

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>si</b>	Infissi inadeguati: <b>alluminio</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Tettoia con struttura in ferro e copertura in PVC verde posta sopra il terrazzo situato sul prospetto tergaile dell'edificio; ampio terrazzo posto sul prospetto frontale dell'edificio al numero civico 20 e 22.

### Edificio n. 22659

**Tipologia:**

**N. alloggi:**

edificio precario

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2742	0	27.36	0.00	1.0	0	Garage	Garage
6817	0	71.64	0.00	2.0	0	Residenza	Industria e artigianato
6818	0	61.01	0.00	2.5	1	Residenza	Residenza
6819	0	58.51	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
Totale:							
		218.51	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2737	0	11.89	0.00	1.0	0	Baracca	Baracca
Totale:							
		230.40	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
6399	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22659		

## Comune di Montemurlo

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 234

Utoe: 2

Descrizione:

Indirizzo: **VIA MONTALESE 187,189,191,193**

Toponimo:


Data del rilievo: **12/5/2008**

Area totale: **202.79 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **1228.67 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggi pubblici	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
tetti	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni in muratura
	boschi a/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabernacoli o similari
industria ed artigianato	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>culture</b>	
distributori di carburante	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		




Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 6414

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: in asfalto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2292 (EDIFICIO 6414)



FOTO N° 2293 (EDIFICIO 6414)



FOTO N° 2294 (EDIFICIO 6414)



FOTO N° 2306 (EDIFICIO 6414)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 6414

**Tipologia:** schiera rifusa

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>si</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>si</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Piccolo terrazzo in cemento soprastante un ampliamento situati sul prospetto tergale dell'edificio al numero civico 189.

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2751	0	32.83	0.00	1.0	0	Garage	Garage
6827	0	69.80	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
6828	0	68.04	0.00	2.5	0	Residenza	Industria e artigianato, Residenza
6829	0	26.20	0.00	1.0	0	Industria e artigianato	Industria e artigianato
11621	0	5.92	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		202.79	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
6414	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 235

Utoe: 2

Descrizione:

Indirizzo: **VIA BAGNOLO 32,34,36** Toponimo:

Data del rilievo: **2/5/2008**

Area totale: **162.31 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **915.52 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggi pubblici	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
tetti	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni in muratura
	boschi a/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabernacoli o similari
industria ed artigianato	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>culture</b>	
distributori di carburante	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		




Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 6400,22661,22660

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: in asfalto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2295 (EDIFICIO 6400)



FOTO N° 2296 (EDIFICIO 6400)



FOTO N° 2297 (EDIFICIO 6400)



FOTO N° 2298 (EDIFICIO 6400)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 6400

Tipologia: schiera

N. alloggi: 3

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>persiane in alluminio</b>	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

### Edificio n. 22661

Tipologia:

N. alloggi:

edificio precario

### Edificio n. 22660

Tipologia:

N. alloggi:

edificio precario

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2743	0	79.75	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
2783	0	9.06	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
6815	0	55.00	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
11617	0	8.11	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		151.92	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
11618	0	6.34	0.00	1.0	0	Baracca	Baracca
Totale:		158.27	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
11620	0	4.04	0.00	1.0	0	Baracca	Baracca
Totale:		162.31	0.00				

## Giudizio di valore

--	--	--

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
6400	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22661		

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
22660		

## Comune di Montemurlo

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 236

Utoe: 2

Descrizione:

Indirizzo: **VIA BAGNOLO 2,4,6,8,8/A,10,12,16**

**VIA MONTALESE 175,177,179,181,183,185**

Toponimo:


Data del rilievo: **12/5/2008**

Area totale: **513.22 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **3806.38 m<sup>3</sup> (stima)**







Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 1458 (EDIFICIO 6419)



FOTO N° 1461 (EDIFICIO 6419)



FOTO N° 1465 (EDIFICIO 6419)



FOTO N° 1468 (EDIFICIO 6419)



FOTO N° 2299 (EDIFICIO 6419)



FOTO N° 2300 (EDIFICIO 6419)



FOTO N° 2301 (EDIFICIO 6419)



FOTO N° 2302 (EDIFICIO 6419)



FOTO N° 2303 (EDIFICIO 6419)



FOTO N° 2304 (EDIFICIO 6419)



FOTO N° 2305 (EDIFICIO 6419)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 6419

**Tipologia:** schiera rifusa

**N. alloggi:** 13

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>si</b>	Infissi inadeguati: <b>alluminio</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>persiane in alluminio</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra: <b>si</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Tettini con travi e travetti in legno e copertura in coppi, posti sopra le porte d'ingresso degli alloggi situati ai numeri civici 179 e 181 di via Montalese; tettoia con struttura in ferro e copertura in PVC verde posta sopra la porta d'ingresso degli alloggi al numero civico 8 di via Bagnolo; terrazzo in cemento realizzato ai numeri civici 4 e 6 di via Bagnolo.

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2755	0	125.29	0.00	3.0	0	Residenza	Residenza, Attrezzature commerciali, Servizi sanitari (cliniche  poliambulatori  centri medici)
6820	0	64.13	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
6821	0	44.33	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza, Attrezzature commerciali
6822	0	124.27	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza, Garage
6823	0	32.35	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
6824	0	67.92	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
6825	0	54.93	0.00	3.0	0	Residenza	Residenza, Garage
Totale:		513.22	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
6419	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso

**Comune di Montemurlo**

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 237

Utoe: 4

Descrizione:


Indirizzo: **nessun indirizzo associato**

Toponimo:

Data del rilievo: **19/5/2008**

Area totale: **136.32 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **817.94 m<sup>3</sup> (stima)**




zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggio pubblico	edifici dismessi
ochiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>		degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
tetti	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni in muratura
baracche	boschi s/o macchie	muri di pregio
		tabernacoli o simili
<b>zone non residenziali</b>		
industria ed artigianato	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>colture</b>	
distributori di carburante	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		

Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 21231  
 Presenza giardino: si  
 Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2323 (EDIFICIO 21231)



FOTO N° 2324 (EDIFICIO 21231)



FOTO N° 2325 (EDIFICIO 21231)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 21231

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>alluminio</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>si</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>grigio</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Piccolo tettino con travi e travetti in legno, cemento e coppi posto sopra la porta d'ingresso dell'alloggio.

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8103	0	136.32	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		136.32	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21231	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 238

Utoe: 4

Descrizione:

Indirizzo: **nessun indirizzo associato**

Toponimo:


Data del rilievo: **19/5/2008**

Area totale: **384.18 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edificio storico	parcheggi pubblici	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
tetti	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni in muratura
	boschi a/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabernacoli o simili
industria ed artigianato	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>culture</b>	
distributori di carburante	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22673,22672

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: porfido



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2326 (EDIFICIO 22672)



FOTO N° 2327 (EDIFICIO 22672)



FOTO N° 2328 (EDIFICIO 22672)



FOTO N° 2329 (EDIFICIO 22673)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22673

Tipologia:

N. alloggi:

edificio precario

### Edificio n. 22672

Tipologia: casa rurale

N. alloggi:

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato:	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra:
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni:

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8244	0	8.31	0.00	0.0	0	Tettoia	
8245	0	45.70	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		54.01	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8243	0	330.16	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		384.18	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22673		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22672	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Medio

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 239

Utoe: 4

Descrizione:


Indirizzo: **nessun indirizzo associato**

Toponimo:

Data del rilievo: **19/5/2008**

Area totale: **163.80 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **836.10 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggi pubblici	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
tettoie	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni in muratura
	boschi a/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabernacoli o similari
industria ed artigianato	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>colture</b>	
distributori di carburante	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		

Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22674,22675

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: terra battuta



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2335 (EDIFICIO 22674)



FOTO N° 2336 (EDIFICIO 22674)



FOTO N° 2337 (EDIFICIO 22674)



FOTO N° 2338 (EDIFICIO 22675)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22674

Tipologia: casa rurale

N. alloggi: 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: si

Terrazzo in cemento realizzato sul prospetto frontale dell'edificio.

### Edificio n. 22675

Tipologia:

N. alloggi:  
edificio precario

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8118	0	114.90	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		114.90	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
11622	0	48.91	0.00	1.0	0	Baracca	Baracca
Totale:		163.80	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22674	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22675		

## Comune di Montemurlo

Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 240

Utoe: 4

Descrizione:


Indirizzo: **nessun indirizzo associato**

Toponimo:

Data del rilievo: **19/5/2008**

Area totale: **1082.41 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggi pubblici	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi cavali
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
tetti	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni in muratura
	boschi a/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabernacoli o similari
industria ed artigianato	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>colture</b>	
distributori di carburante	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		

Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22678,22679,22677,22676,21270,22680,21271

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: in pietra



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2330 (EDIFICIO 21270)



FOTO N° 2331 (EDIFICIO 21270)



FOTO N° 2332 (EDIFICIO 21271)



FOTO N° 2333 (EDIFICIO 21271)



FOTO N° 2334 (EDIFICIO 21271)



FOTO N° 2339 (EDIFICIO 22676)



FOTO N° 2340 (EDIFICIO 22677)



FOTO N° 2341 (EDIFICIO 22678)



FOTO N° 2342 (EDIFICIO 22678)



FOTO N° 2343 (EDIFICIO 22679)



FOTO N° 2344 (EDIFICIO 22679)



FOTO N° 2345 (EDIFICIO 22679)



FOTO N° 2346 (EDIFICIO 22679)



FOTO N° 2347 (EDIFICIO 22679)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22678

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati:	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** no

### Edificio n. 22679

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>si</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>grigio</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** no

### Edificio n. 22677

**Tipologia:**

**N. alloggi:**

edificio precario

### Edificio n. 22676

**Tipologia:**

**N. alloggi:**

edificio precario

### Edificio n. 21270

**Tipologia:**

**N. alloggi:**

edificio precario

### Edificio n. 22680

**Tipologia:**

**N. alloggi:**

edificio precario

## Edificio n. 21271

Tipologia: casa rurale

N. alloggi: 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>grigio</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>travetti di cemento e tavelle</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
11627	0	43.06	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
11629	0	6.76	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
Totale:		49.82	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
11624	0	238.22	0.00	2.0	1	Residenza	Residenza, Destinazione agricola
11625	0	12.44	0.00	1.0	0	Destinazione agricola	Destinazione agricola
11626	0	117.30	0.00	1.0	0	Destinazione agricola	Destinazione agricola
11628	0	43.00	0.00	2.0	0	Destinazione agricola	Destinazione agricola
Totale:		460.78	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8188	0	55.04	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		515.83	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8185	0	29.69	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		545.52	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8181	0	143.00	0.00	1.0	0	Baracca	Baracca
Totale:		688.52	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8193	0	154.10	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:							

Totale:		842.61	0.00
---------	--	--------	------

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8182	0	203.69	0.00	2.0	0	Residenza, Destinazione agricola	Residenza, Destinazione agricola
11630	0	36.11	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
Totale:							
		1082.41	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22678	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22679	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22677		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22676		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21270		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22680		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21271	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 241

Utoe: 4

Descrizione:

Indirizzo: **nessun indirizzo associato**

Toponimo:

Data del rilievo: **19/5/2008**

Area totale: **390.32 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**



<b>zone residenziali</b>	<b>elementi del suolo</b>	<b>altre indicazioni</b>
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggi pubblici	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
<b>annessi</b>	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
annessi in muratura	depositi a cielo aperto	cantieri
tetti	<b>elementi vegetazionali</b>	degrado ambientale e architettonico
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni leggere
<b>zone non residenziali</b>	boschi a/o macchie	recinzioni in muratura
industria ed artigianato	<b>acque</b>	muri di pregio
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	tabernacoli o simili
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali	<b>colture</b>	
attrezzature ricettive	tipo di coltura	
distributori di carburante		
edifici per attività agricole		


Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22688,21199

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: ghiaia



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2352 (EDIFICIO 21199)



FOTO N° 2353 (EDIFICIO 21199)



FOTO N° 2354 (EDIFICIO 21199)



FOTO N° 2355 (EDIFICIO 21199)



FOTO N° 2356 (EDIFICIO 21199)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22688

Tipologia: altro

N. alloggi: 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>rivestimento lapideo</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco:
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

### Edificio n. 21199

Tipologia: casa rurale

N. alloggi: 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>si</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
7892	0	37.36	0.00	0.0	0	Annesso	
Totale:		37.36	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
7896	0	352.97	0.00	2.5	0	Residenza	Residenza
Totale:		390.32	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22688	perfettamente conservato	Scarso

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21199	completamente manomesso	Scarso



## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 242

Utoe: 4

Descrizione:


Indirizzo: **nessun indirizzo associato**

Toponimo:

Data del rilievo: **26/5/2008**

Area totale: **111.37 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **668.23 m<sup>3</sup> (stima)**



<b>zone residenziali</b>	<b>elementi del suolo</b>	<b>altre indicazioni</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li> edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici</li> <li> schiere singole e aggregate</li> <li> ville e vilini</li> <li> palazzine</li> <li> case in linea</li> <li> case rurali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> parcheggi pubblici</li> <li> verde pubblico attrezzato</li> <li> verde pubblico sportivo</li> <li> parchi e giardini privati di pregio</li> <li> orti</li> <li> aree pavimentate</li> <li> aree semipermeabili e permeabili</li> <li> depositi a cielo aperto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> edifici dismessi</li> <li> edifici di interesse storico architettonico</li> <li> sovrapposizione di funzioni</li> <li> percorsi pedonali e sentieri</li> <li> accessi pedonali</li> <li> accessi carrabili</li> <li> numero di piani</li> <li> cantieri</li> <li> degrado ambientale e architettonico</li> <li> recinzioni leggere</li> <li> recinzioni in muratura</li> <li> muri di pregio</li> <li> tabernacoli o simili</li> </ul>
<b>annessi</b>	<b>elementi vegetazionali</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> annessi in muratura</li> <li> tettoie</li> <li> baracche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> alberature isolate o raggruppate a filari</li> <li> boschi a/o macchie</li> </ul>	
<b>zone non residenziali</b>	<b>acque</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li> industria ed artigianato</li> <li> attrezzature commerciali</li> <li> servizi</li> <li> complessi direzionali</li> <li> attrezzature ricettive</li> <li> distributori di carburante</li> <li> edifici per attività agricole</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li> corsi d'acqua e laghi</li> <li> opere idrauliche</li> </ul>	
	<b>colture</b>	
	tipo di coltura	



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 21252

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: ghiaia



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2358 (EDIFICIO 21252)



FOTO N° 2359 (EDIFICIO 21252)



FOTO N° 2360 (EDIFICIO 21252)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 21252

Tipologia: casa rurale

N. alloggi: 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>rivestimento lapideo</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco:
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8138	0	111.37	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		111.37	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21252	perfettamente conservato	Discreto

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n° 243

Utoe: 4

Descrizione:

Indirizzo: **nessun indirizzo associato**


Toponimo:

Data del rilievo: **26/5/2008**

Area totale: **108.63 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **651.77 m<sup>3</sup> (stima)**





Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 21251

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: ghiaia



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2361 (EDIFICIO 21251)



FOTO N° 2362 (EDIFICIO 21251)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 21251

Tipologia: casa rurale

N. alloggi: 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>rivestimento lapideo</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco:
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8135	0	108.63	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		108.63	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21251	perfettamente conservato	Discreto

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°244

Utoe: 4

Descrizione:


Indirizzo: **nessun indirizzo associato**

Toponimo:

Data del rilievo: **26/5/2008**

Area totale: **229.41 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **1254.53 m<sup>3</sup> (stima)**



<b>zone residenziali</b>		<b>elementi del suolo</b>		<b>altre indicazioni</b>
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	P	verde pubblico attrezzato	edifici dismessi	edifici di interesse storico architettonico
schiere singole e aggregate	verde pubblico sportivo	parchi e giardini privati di pregio	sovrapposizione di funzioni	percorsi pedonali e sentieri
ville e vilini	oro	aree pavimentate	accessi pedonali	accessi carrabili
palazzine	aree semipermeabili e permeabili	depositi a cielo aperto	numero di piani	cantieri
case in linea			degrado ambientale e architettonico	restrizioni leggere
case rurali		<b>elementi vegetazionali</b>	restrizioni in muratura	muri di pregio
		alberature isolate o raggruppate a filari	tabernacoli o similari	
<b>annessi</b>		boschi e/o macchie		
annessi in muratura				
tetti		<b>acque</b>		
baracche		corsi d'acqua e laghi		
		opere idrauliche		
<b>zone non residenziali</b>				
industrie ed artigianato		<b>colture</b>		
attrezzature commerciali		tipo di coltura		
servizi				
complessi direzionali				
attrezzature ricettive				
distributori di carburanti				
edifici per attività agricole				



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 21253,22689

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: in cotto



**Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista**

**FOTO N° 2363 (EDIFICIO 21253)**



**FOTO N° 2364 (EDIFICIO 21253)**



**FOTO N° 2365 (EDIFICIO 21253)**



**FOTO N° 2366 (EDIFICIO 21253)**



**FOTO N° 2367 (EDIFICIO 21253)**



**FOTO N° 2368 (EDIFICIO 21253)**



**FOTO N° 2369 (EDIFICIO 21253)**



**FOTO N° 2370 (EDIFICIO 22689)**



**FOTO N° 2371 (EDIFICIO 22689)**



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 21253

Tipologia: casa rurale

N. alloggi: 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>pvc</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

### Edificio n. 22689

Tipologia: altro

N. alloggi: 0

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>rivestimento lapideo</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco:
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

Elementi di pregio: no

Presenza di superfetazioni: no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8141	0	188.76	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		188.76	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8142	0	35.77	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
8143	0	4.88	0.00	1.0	0	Annesso	Annesso
Totale:		229.41	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21253	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Medio

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22689	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Medio



## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°246

Utoe: 1

Descrizione:

Indirizzo: **VIA FORNACELLE 102** Toponimo:


Data del rilievo: **29/10/2007**

Area totale: **249.81 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **1434.76 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	P parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiero singolo e aggregato	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
vile e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	oro	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermiabili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>		degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	<b>elementi vegetazionali</b>	restrizioni leggere
tettoie	alberature isolate o raggruppate a filari	restrizioni in muratura
baracche	boschi e/o macchie	muri di pregio
		tabernacoli o similari
<b>zone non residenziali</b>		
industrie ed artigianato	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricreative	<b>colture</b>	
distributori di carburanti	tipo di coltura	
edificio per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 1612  
 Presenza giardino: si  
 Pavimentazione pertinenza: in asfalto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 1026 (EDIFICIO 1612)



FOTO N° 1028 (EDIFICIO 1612)



FOTO N° 1029 (EDIFICIO 1612)



FOTO N° 1031 (EDIFICIO 1612)



FOTO N° 1032 (EDIFICIO 1612)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 1612

**Tipologia:** villa o villino

**N. alloggi:** 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si

Non sono presenti superfetazioni ma per quanto riguarda la copertura sono stati usati materiali non adeguati alle caratteristiche dell'edificio.

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
9556	0	228.45	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza, Complessi direzionali
10709	0	8.78	0.00	1.0	0	Residenza	
10710	0	12.58	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		249.81	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
1612	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Discreto

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°247

Utoe: 4

Descrizione:


Indirizzo: **nessun indirizzo associato**

Toponimo:

Data del rilievo: **19/5/2008**

Area totale: **1368.05 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **n.d.**



<b>zone residenziali</b>		<b>elementi del suolo</b>		<b>altre indicazioni</b>
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	P	verde pubblico attrezzato	edifici dismessi	edifici di interesse storico architettonico
schiere singole e aggregate	verde pubblico sportivo	parchi e giardini privati di pregio	sovrapposizione di funzioni	percorsi pedonali e sentieri
ville e vilini	oro	aree pavimentate	accessi pedonali	accessi carrabili
palazzine	aree semipermeabili e permeabili	depositi a cielo aperto	numero di piani	cantieri
case in linea			degrado ambientale e architettonico	restrizioni leggere
case rurali		<b>elementi vegetazionali</b>	restrizioni in muratura	muri di pregio
		alberature isolate o raggruppate a filari	tabernacoli o similari	
<b>annessi</b>		boschi e/o macchie		
annessi in muratura				
bottoni		<b>acque</b>		
baracche		corsi d'acqua e laghi		
		opere idrauliche		
<b>zone non residenziali</b>				
industrie ed artigianato		<b>colture</b>		
attrezzature commerciali		tipo di coltura		
servizi				
complessi direzionali				
attrezzature ricreative				
distributori di carburante				
edifici per attività agricole				



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22703,22702,21262,21146

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: ghiaia



**Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista**

**FOTO N° 2375 (EDIFICIO 21146)**



**FOTO N° 2376 (EDIFICIO 21146)**



**FOTO N° 2383 (EDIFICIO 21146)**



**FOTO N° 2384 (EDIFICIO 21146)**



**FOTO N° 2385 (EDIFICIO 21146)**



**FOTO N° 2386 (EDIFICIO 21146)**



**FOTO N° 2391 (EDIFICIO 21146)**



**FOTO N° 2392 (EDIFICIO 21146)**



**FOTO N° 2393 (EDIFICIO 21146)**



**FOTO N° 2377 (EDIFICIO 21262)**



**FOTO N° 2381 (EDIFICIO 21262)**



**FOTO N° 2388 (EDIFICIO 21262)**



FOTO N° 2389 (EDIFICIO 21262)



FOTO N° 2380 (EDIFICIO 21262)



FOTO N° 2382 (EDIFICIO 22702)



FOTO N° 2378 (EDIFICIO 22702)



FOTO N° 2511 (EDIFICIO 22702)





U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
11623	0	128.14	0.00	0.0	0	Tettoia	
Totale:		128.14	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
10792	0	251.55	0.00	1.5	0	Residenza	Residenza
Totale:		379.68	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8172	0	321.16	0.00	3.0	1	Residenza	Residenza
8174	0	224.70	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		925.54	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3944	0	442.50	0.00	1.0	0	Servizi	Servizi
Totale:		1368.05	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22703		

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22702	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Discreto

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21262	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Discreto

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21146	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Discreto

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°248

Utoe: 4

Descrizione:


Indirizzo: **nessun indirizzo associato**

Toponimo:

Data del rilievo: **19/5/2008**

Area totale: **262.58 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **1187.65 m<sup>3</sup> (stima)**




<b>zone residenziali</b>		<b>elementi del suolo</b>		<b>altre indicazioni</b>
edifici complessi ed aggregazioni di edifici mono	P	verde pubblico attrezzato	edifici dismessi	edifici di interesse storico-architettonico
schiere singole e aggregate	verde pubblico sportivo	parchi e giardini privati di pregio	sovrapposizione di funzioni	percorsi pedonali e sentieri
ville e vilini	oro	aree pavimentate	accessi pedonali	accessi carrabili
palazzine	aree semipermeabili e permeabili	depositi a cielo aperto	numero di piani	cantieri
case in linea			degrado ambientale e architettonico	restrizioni leggere
case rurali		<b>elementi vegetazionali</b>	restrizioni in muratura	muri di pregio
		alberature isolate o raggruppate a filari	tabernacoli o similari	
<b>annessi</b>		boschi e/o macchie		
annessi in muratura				
bottoni		<b>acque</b>		
baracche		corsi d'acqua e laghi		
		opere idrauliche		
<b>zone non residenziali</b>				
industrie ed artigianato		<b>colture</b>		
attrezzature commerciali		tipo di coltura		
servizi				
complessi direzionali				
attrezzature ricettive				
distributori di carburante				
edifici per attività agricole				



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 21261  
 Presenza giardino: si  
 Pavimentazione pertinenza: in cotto



**Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista**

**FOTO N° 2394 (EDIFICIO 21261)**



**FOTO N° 2512 (EDIFICIO 21261)**



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 21261

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:**

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>assenti</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>rosa</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>assenti</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>ottimo</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3942	0	13.69	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
8170	0	59.61	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
8171	0	73.70	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
8173	0	6.43	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
8175	0	38.09	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
8176	0	30.90	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
8178	0	40.16	0.00	1.0	0	Residenza	Residenza
Totale:							
		262.58	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
21261	completamente manomesso	Medio

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°250

Utoe: 3


Descrizione: **Terratetto derivante da impianto leopoldino rimaneggiato nel tempo**

Indirizzo: **VIA PISTOIESE 2** Toponimo:

Data del rilievo: **02/08/2018**

Area totale: **80.22 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **481.29 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggio pubblico	edifici demesi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermeabili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
botteghe	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni di muratura
	boschi e/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabaccai o similari
industrie ed artigianati	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>culture</b>	
distributori di carburanti	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 20312

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza:



**Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista**

**FOTO N° 2643 (EDIFICIO 20312)**



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 20312

**Tipologia:** schiera

**N. alloggi:** 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati: <b>alluminio</b>	Paramento prevalente: <b>rivestimento ceramico</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco:
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra: <b>si</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
5695	0	80.22	0.00	2.0	0	Residenza	Residenza
Totale:		80.22	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
20312		Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°251

Utoe: 3


Descrizione: **Edificio di origine rurale realizzato tra 1903 e 1954**

Indirizzo: **VIA G.PUCCINI 72** Toponimo:


Data del rilievo: **02/08/2018**

Area totale: **236.75 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **1420.53 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggio pubblico	edifici demersi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermiabili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
botteghe	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni e murature
	boschi e/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabaccai o similari
industrie ed artigianati	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>culture</b>	
distributori di carburanti	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 9407

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: in pietra



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2644 (EDIFICIO 9407)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 9407

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati:	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2457	0	197.65	0.00	2.0	0	Residenza	residenza,garage
6266	0	39.11	0.00	2.0	0	Destinazione agricola	
Totale:		236.75	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
9407	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°252

Utoe: 3



Descrizione: **Edificio di origine rurale realizzato tra il 1903 e il 1954 e modificato negli anni**

Indirizzo: **VIA PANTANO 35** Toponimo:


Data del rilievo: **02/08/2018**

Area totale: **254.83 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **1528.99 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico-architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermestibili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
botteghe	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni e muraure
	boschi e/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabaccai o similari
industrie ed artigianati	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>colture</b>	
distributori di carburanti	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22006

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: in asfalto



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2645 (EDIFICIO 22006)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22006

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 4

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>si</b>	Infissi inadeguati: <b>alluminio</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>avvolgibili</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a capanna</b>	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
4431	0	254.83	0.00	2.0	0	Residenza	
Totale:		254.83	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22006	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°253

Utoe:

Descrizione:



Indirizzo: **nessun indirizzo associato**

Toponimo:

Data del rilievo: **02/08/2018**

Area totale: **199.42 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **1071.34 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici misti	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermestibili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
botteghe	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni e muraure
	boschi e/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabaccai o similari
industrie ed artigianati	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>culture</b>	
distributori di carburanti	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 7421

Presenza giardino:

Pavimentazione pertinenza:



**Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista**

**FOTO N° 2646 (EDIFICIO 7421)**



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 7421

**Tipologia:** villa o villino

**N. alloggi:** 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati:	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>ottimo</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
3381	0	157.69	0.00	2.0	0	Residenza	
7599	0	41.73	0.00	1.0	0	Residenza	
Totale:		199.42	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
7421	perfettamente conservato	Discreto

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°254

Utoe:


Descrizione:

Indirizzo: **VIA CAGLIARI 24** Toponimo:

Data del rilievo: **02/08/2018**

Area totale: **177.45 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **1064.73 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico-architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermestibili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
botteghe	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni e mureture
	boschi e/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabaccai o similari
industrie ed artigianati	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>colture</b>	
distributori di carburanti	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 5024

Presenza giardino:

Pavimentazione pertinenza:



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2647 (EDIFICIO 5024)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 5024

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 1

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati:	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>rosa</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>ottimo</b>		

#### Elementi di pregio:

**Presenza di superfetazioni:** si  
balcone laterale in cemento armato

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
1804	0	110.94	0.00	2.0	0	Residenza	
5998	0	66.52	0.00	2.0	0	Residenza	
Totale:							
		177.45	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
5024	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°255

Utoe:


Descrizione:

Indirizzo: **VIA VARANO 41,45** Toponimo:

Data del rilievo: **06/08/2018**

Area totale: **844.77 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **3310.11 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici singoli	parcheggi pubblici	edifici demeriti
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico-architettonico
villa e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermestibili e permeabili	numero di piani
	depositi a cielo aperto	cantieri
<b>annessi</b>		degrado ambientale e architettonico
annessi in muratura	<b>elementi vegetazionali</b>	raccomandi leggere
tabelle	alberature isolate o raggruppate a filari	raccomandi e murature
baracche	boschi e/o macchie	muri di pregio
		tabernacoli o similari
<b>zone non residenziali</b>	<b>acque</b>	
industrie ed artigianato	corsi d'acqua e laghi	
attrezzature commerciali	opere idrauliche	
servizi		
complessi direzionali	<b>culture</b>	
attrezzature ricreative	tipo di coltura	
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 5130,5178

Presenza giardino:

Pavimentazione pertinenza:



**Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista**

**FOTO N° 2649 (EDIFICIO 5130)**



**FOTO N° 2650 (EDIFICIO 5178)**



**FOTO N° 2651 (EDIFICIO 5178)**



**FOTO N° 2652 (EDIFICIO 5178)**



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 5130

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:**

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati:	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** no

### Edificio n. 5178

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 3

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati:	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati: <b>assenti</b>	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** no

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2254	0	159.07	0.00	1.0	1	Residenza	
7308	0	30.86	0.00	1.0	0	Residenza	
7309	0	40.22	0.00	1.0	1	Residenza	
7310	0	216.41	0.00	2.0	0	Residenza	
7311	0	26.07	0.00	2.0	0	Residenza	
7312	0	16.12	0.00	2.0	0	Residenza	
Totale:		488.75	0.00				

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
1866	0	157.12	0.00	1.0	0	Servizi	Servizi sportivi coperti
7306	0	84.20	0.00	1.0	0	Servizi	Servizi sportivi coperti
7307	0	114.70	0.00	1.0	0	Servizi	Servizi sportivi coperti
Totale:		844.77	0.00				

## Giudizio di valore

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
5130	perfettamente conservato	Medio

<b>Edificio</b>	<b>Integrità fisica</b>	<b>Valore dell'edificio</b>
5178	perfettamente conservato	Medio

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°257

Utoe:


Descrizione:

Indirizzo: **VIA FORNACELLE 93** Toponimo:

Data del rilievo: **06/08/2018**

Area totale: **73.59 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **331.18 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggio pubblico	edifici demersi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
<b>annessi</b>	aree semipermestibili e permeabili	numero di piani
annessi in muratura	depositi a cielo aperto	cantieri
botteghe	<b>elementi vegetazionali</b>	degrado ambientale e architettonico
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni leggere
<b>zone non residenziali</b>	boschi e/o macchie	recinzioni e muraure
industrie ed artigianati	<b>acque</b>	muri di pregio
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	tabernacoli o similari
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali	<b>culture</b>	
attrezzature ricettive	tipo di coltura	
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 1731

Presenza giardino:

Pavimentazione pertinenza:



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2654 (EDIFICIO 1731)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 1731

**Tipologia:** altro

**N. alloggi:**

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati:	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco:
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no  
trattasi di capannoncini

**Presenza di superfetazioni:**

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
11170	0	73.59	0.00	1.5	0	Residenza	Residenza
Totale:		73.59	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
1731	completamente manomesso	Scarso





Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22136

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza:



**Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista**

**FOTO N° 2655 (EDIFICIO 22136)**



**FOTO N° 2656 (EDIFICIO 22136)**



**FOTO N° 2657 (EDIFICIO 22136)**



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22136

**Tipologia:** in linea

**N. alloggi:** 4

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>si</b>	Infissi inadeguati: <b>alluminio</b>	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>giallo</b>
Tipo di copertura: <b>a padiglione</b>	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>ottimo</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:** si  
terrazzi

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
7944	0	260.59	0.00	2.0	0	Residenza	
Totale:		260.59	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22136	con rilevanti manomissioni (con modifiche sugli elementi strutturali e all'impianto distributivo)	Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°259

Utoe: 1



Descrizione: **Edifici in schiera**

Indirizzo: **VIA BARZANO 121,123** Toponimo:


Data del rilievo: **07/08/2018**

Area totale: **156.39 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **934.88 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici misti	parcheggio pubblico	edifici demesi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edifici di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orlo	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermestibili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
botteghe	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni e muraure
	boschi e/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabaccai o similari
industrie ed artigianati	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali		
attrezzature ricettive	<b>culture</b>	
distributori di carburanti	tipo di coltura	
edifici per attività agricole		




Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 4374

Presenza giardino: si

Pavimentazione pertinenza: gres



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2658 (EDIFICIO 4374)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 4374

**Tipologia:** schiera

**N. alloggi:** 2

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>si</b>	Infissi inadeguati:	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>rosa</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati: <b>cemento</b>	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>buono</b>		

**Elementi di pregio:** no

**Presenza di superfetazioni:**

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
2140	0	77.03	0.00	2.5	0	Residenza	
7207	0	10.79	0.00	1.5	0	Residenza	
7208	0	68.57	0.00	1.5	0	Residenza	
Totale:							
		156.39	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
4374	con alcune manomissioni (con modifiche alle finiture e con corpi aggiunti)	Scarso

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°260

Utoe: 1


Descrizione: **edificio rurale**

Indirizzo: **VIA PIAVE 11** Toponimo:


Data del rilievo: **07/08/2018**

Area totale: **181.50 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **1089.03 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici misti	parcheggio pubblico	edifici demesi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
<b>annessi</b>	aree semipermestibili e permeabili	numero di piani
annessi in muratura	depositi a cielo aperto	cantieri
botteghe	<b>elementi vegetazionali</b>	degrado ambientale e architettonico
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni leggere
<b>zone non residenziali</b>	boschi e/o macchie	recinzioni e muraure
industrie ed artigianati	<b>acque</b>	muri di pregio
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	tabaccai o similari
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali	<b>culture</b>	
attrezzature ricettive	tipo di coltura	
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 22150

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: ghiaia



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2659 (EDIFICIO 22150)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 22150

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 3

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati:	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

**Elementi di pregio:** si

portico

**Presenza di superfetazioni:** si

modifiche sostanziali ad una porzione dell'edificio

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
8692	0	181.50	0.00	2.0	0	Residenza	
Totale:							
		181.50	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
22150	mediamente conservato (occorrente di manutenzione ordinaria e straordinaria)	Medio

## Comune di Montemurlo

### Rilievo degli altri edifici di antico impianto

Scheda n°261

Utoe: 3


Descrizione: **RE**edificio rurale

Indirizzo: **VIA IL BAGNOLO 28** Toponimo:

Data del rilievo: **24/08/2018**

Area totale: **629.28 m<sup>2</sup>**

Volume totale: **4249.29 m<sup>3</sup> (stima)**



zone residenziali	elementi del suolo	altre indicazioni
edifici complessi ed aggregazioni di edifici storici	parcheggio pubblico	edifici dismessi
schiere singole e aggregate	verde pubblico attrezzato	edificio di interesse storico-architettonico
ville e vilini	verde pubblico sportivo	sovrapposizione di funzioni
palazzine	parchi e giardini privati di pregio	percorsi pedonali e sentieri
case in linea	orti	accessi pedonali
case rurali	aree pavimentate	accessi carrabili
	aree semipermestibili e permeabili	numero di piani
<b>annessi</b>	depositi a cielo aperto	cantieri
annessi in muratura		degrado ambientale e architettonico
tabelle	<b>elementi vegetazionali</b>	recinzioni leggere
baracche	alberature isolate o raggruppate a filari	recinzioni e muraure
	boschi e/o macchie	muri di pregio
<b>zone non residenziali</b>		tabaccai o similari
industrie ed artigianati	<b>acque</b>	
attrezzature commerciali	corsi d'acqua e laghi	
servizi	opere idrauliche	
complessi direzionali	<b>culture</b>	
attrezzature ricettive	tipo di coltura	
distributori di carburanti		
edifici per attività agricole		



Rilievo urbano

## Informazioni generali

Edifici appartenenti alla scheda: 7087

Presenza giardino: no

Pavimentazione pertinenza: ghiaia



Planimetria con numerazione degli edifici e dei punti di vista

FOTO N° 2660 (EDIFICIO 7087)




FOTO N° 2661 (EDIFICIO 7087)



## Descrizione morfologica e tipologica

### Edificio n. 7087

**Tipologia:** casa rurale

**N. alloggi:** 4

Caratteristiche architettoniche	Elementi incongrui	Paramento esterno
Presenza sottotetto: <b>no</b>	Infissi inadeguati:	Paramento prevalente: <b>intonaco</b>
Presenza seminterrato: <b>no</b>	Dispositivi di oscuramento inadeguati:	Colore intonaco: <b>bianco</b>
Tipo di copertura: <b>a falde</b>	Materiali di gronda inadeguati:	Presenza basamento in pietra: <b>no</b>
Stato della copertura: <b>discreto</b>		

#### Elementi di pregio:

**Presenza di superfetazioni:**

## Caratteristiche dimensionali ed usi

U.V. N°	H (m)	Superficie (m <sup>2</sup> )	Volume (m <sup>3</sup> )	Piani	Piani interr.	Uso prev.	Uso piano terra
1000	0	153.73	0.00	3.0	0	Residenza	
6882	0	57.96	0.00	2.0	0	Residenza	Attrezzature commerciali
6883	0	99.32	0.00	2.0	0	Residenza	
6884	0	37.56	0.00	2.0	0	Residenza	
6885	0	47.05	0.00	1.0	0	Destinazione agricola	
7785	0	51.20	0.00	3.0	0	Residenza	Attrezzature commerciali
7786	0	182.46	0.00	2.0	0	Residenza	
Totale:		629.28	0.00				

## Giudizio di valore

Edificio	Integrità fisica	Valore dell'edificio
7087		Medio