

Regolamento Urbanistico 2012



Allegato

Censimento delle barriere architettoniche
in ambito urbano redatto per il
Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Quadro conoscitivo · Schede di rilievo:
edifici ed attrezzature di uso pubblico, spazi urbani · volume II

settembre 2012

Comune di Pian di Scò

Regolamento Urbanistico 2012

Allegato

Censimento delle barriere architettoniche
in ambito urbano redatto per il
Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Quadro conoscitivo · Schede di rilievo:
edifici ed attrezzature di uso pubblico, spazi urbani · volume II

settembre 2012

Sindaco: Nazareno Betti
Assessore all'Urbanistica: Alberto Santini
Responsabile del procedimento: Simone Resti

Comune di Pian di Scò



Id	Denominazione	Indirizzo
volume I		
Edifici con resede		
1	Distretto sanitario Faella	via dell'Asilo
2	Scuola Elementare di Faella	via dell'Asilo, 1
3	Biblioteca Ilaria Alpi	piazzale Cuccoli
6	Palazzo Comunale	Piazza del Municipio, 3
8	Ex Filarmonica	via Roma 78/A
9	Distretto sanitario Pian di Scò	via Roma 76
10	Cappella di Casabiondo	
12	Ex Macelli	Strada Provinciale Fiorentina
13	Spogliatoi del campo sportivo di Pian di Scò	via Roma, 66
15	Palestra Comunale di Faella	via dell'Asilo, 14
16	Scuola Elementare di Pian di Scò	via Roma, 191
17	Palestra Comunale Pian di Scò	via Roma, 191
18	Scuola dell'infanzia di Faella	via dell'Asilo, 12
19	Scuola Materna Pian di Scò	via Roma, 191
20	Scuola Media di Pian di Scò	via Roma, 191
21	Scuola Media di Faella	via dell'Asilo, 12
22	Spogliatoi del campo sportivo di Faella	via della Molina, 2
Edifici senza resede		
1	Sala Consiliare - Ufficio Polizia Municipale	via Roma, 50
2	Ex sede distaccata Comune	via delle Scuole, 16
Impianti sportivi all'aperto		
1	Campo sportivo Faella	via della Molina, 2
2	Campo sportivo Pian di Scò	
3	Campi sportivi tra Piazza Indipendenza e Piazzale Cuccoli	
Cimiteri		
1	Cimitero di Faella	via del Varco
2	Cimitero comunale di Pian di Scò	Piazza S. Maria a Scò
3	Cimitero di San Miniato	
4	Cimitero di Montecarelli	
volume II		
Piazze		
1	Piazza della Costituzione	
2	Piazza Matteotti	
3	Piazza Europa	
4	Piazza della Repubblica	
5	piazzetta lungo via Roma	
6	Piazza del Municipio	
7	Piazzetta a San Miniato	
Aree verdi		
1	area verde via Sardegna	
2	giardino via Puglia	
3	giardino via Liguria	
4	area verde Largo Sicilia	
5	Giardino via Lazio	
6	giardino tra via Veneto e Via Umbria	
7	Area verde via Liguria	
10	giardino Montalpero	
11	Parco piazza Kennedy/piazza Piero della Francesca	

Id	Denominazione	Indirizzo
12	Giardino Il gioco	
14	Area verde su viale Galilei	
15	Giardino in via Vittori	
16	Area verde attrezzata di via Vittori	
17	Giardino tra via Rantigioni e via dello Stagi	
19	Area verde tra viale Galilei e via Modigliani - ovest	
20	Giardino via Impastato	
22	Giardino via Pio La Torre	
23	Aree verdi alla rotatoria di San Miniato	
24	giardino via Martin Luther King	
25	area verde via di Caprile	
26	area verde via Pavese	
27	giardino via Silone	
28	Giardino di Piazza Indipendenza	
29	Area verde di piazzale Cuccoli	
30	Giardino di Santa Maria a Scò	viale Volta
31	Giardini di via Boccaccio	
32	giardino lungo il Resco a Vaggio	via del Varco
33	Giardino via Marconi	
34	Giardino La Fornace	
35	area verde Ontaneto	
36	Area verde in via Rantigioni	
37	Area verde tra viale Galilei e via Modigliani - est	
38	Area verde Caselli	
40	fascia verde lungo il Resco a Matassino	
41	giardino via Neruda	
42	giardino di Casabiondo	
43	Giardino piazzale Falcone e Borsellino	


Parcheggi pubblici

1	parcheggio Largo Sicilia	
2	Parcheggio via Liguria	
3	Parcheggio in via dell'Artigianato	
4	Piazza Kennedy	
5	Piazza Piero della Francesca	
6	Parcheggio in via della Filanda, dietro alla parrocchia	
7	Parcheggio via dell'Asilo	
8	Parcheggio in via Rantigioni	
9	Parcheggio in viale Galilei	
10	Parcheggio di piazzale Moro e via S. Miniato	
14	parcheggio via Pavese	
15	Parcheggio di Piazzale Cuccoli	
16	Parcheggio di fronte alla Pieve	viale Volta
17	Piazza Indipendenza	
18	parcheggio via Puglia	
19	parcheggio località Montalpero	
20	parcheggio Ontaneto	via XXIV luglio
22	parcheggio via Neruda	
23	Parcheggio Piazzale Falcone e Borsellino	

Report Elemento Complesso: Piazze ID1

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **24**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **7**



Informazioni sull'Elemento Complesso Piazze ID1

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Piazza della Costituzione**
- Uso promiscuo pedonale/carrabile: **no**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **alta**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 24

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 171 (Percorsi pedonali ID 24)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 7


Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **presenti ed adeguati**
- Sedute: **presenti ed adeguati**
- Giochi: **assenti**

Report Elemento Complesso: Piazze ID2

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **32**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **12**



Informazioni sull'Elemento Complesso Piazze ID2

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Piazza Matteotti**
- Uso promiscuo pedonale/carrabile: **no**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 210 (Piazze ID 2)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 32

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per pochi tratti**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **solo in alcuni tratti**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 207 (Percorsi pedonali ID 32)



FOTO n° 208 (Percorsi pedonali ID 32)



FOTO n° 209 (Percorsi pedonali ID 32)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 12

Informazioni

- **Segnaletica: presenti ed adeguati**
- **Cestini portarifiuti: presenti ma non adeguati**
- **Sedute: presenti ed adeguati**

Report Elemento Complesso: Piazze ID3

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **63**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **20**



Informazioni sull'Elemento Complesso Piazze ID3

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Piazza Europa**
- Uso promiscuo pedonale/carrabile: **no**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Note sull'uso: **utilizzata anche per feste, mercato ecc.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **alta**
- Comfort: **alto**
- Sicurezza: **alta**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **rispondenza ai requisiti totale**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 63

Informazioni

- Descrizione: **Percorsi interni e marciapiede su viale De Gasperi**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 455 (Percorsi pedonali ID 63)



FOTO n° 453 (Percorsi pedonali ID 63)



FOTO n° 454 (Percorsi pedonali ID 63)



FOTO n° 456 (Percorsi pedonali ID 63)



FOTO n° 462 (Percorsi pedonali ID 63)



FOTO n° 463 (Percorsi pedonali ID 63)



FOTO n° 464 (Percorsi pedonali ID 63)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 20

Informazioni

- Cestini portarifiuti: **presenti ed adeguati**
- Sedute: **presenti ed adeguati**

Report Elemento Complesso: *Piazze ID4*

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **86**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **24**
- Superamento dislivelli ID **31**



Informazioni sull'Elemento Complesso Piazze ID4

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Piazza della Repubblica**
- Uso promiscuo pedonale/carrabile: **no**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **rispondenza ai requisiti totale**
- Superamento dislivelli: **prestazioni sufficienti**
- Presenza di sistema di superamento dei dislivelli utilizzabile da tutti: **no**

Fotografie

FOTO n° 1081 (Piazze ID 4)



FOTO n° 1084 (Piazze ID 4)



FOTO n° 1085 (Piazze ID 4)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 86

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 559 (Percorsi pedonali ID 86)



FOTO n° 560 (Percorsi pedonali ID 86)



FOTO n° 561 (Percorsi pedonali ID 86)



FOTO n° 562 (Percorsi pedonali ID 86)



FOTO n° 563 (Percorsi pedonali ID 86)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 24

Informazioni

- Cestini portarifiuti: **presenti ed adeguati**
- Sedute: **presenti ed adeguati**

Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 31

Informazioni

- Tipologia: **scala**
- Visibilità dall'ingresso: **si**
- Collega il livello terra: **si**

Informazioni per Scale/Rampe

- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Piano di calpestio non scivoloso: **si**
- Parapetto/cordolo adeguato: **parzialmente**
- Corrimano adeguato: **assente**
- Individuabilità adeguata: **no**
- Illuminazione adeguata: **si**
- Protezione dagli agenti atmosferici: **no**

Informazioni per Scale

- Dimensione dei gradini adeguate: **si**

Informazioni per Rampe

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con Servoscala

Report Elemento Complesso: Piazze ID5

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **1**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **1**



Informazioni sull'Elemento Complesso Piazze ID5

Informazioni generali

- Denominazione: **piazzetta lungo via Roma**
- Uso promiscuo pedonale/carrabile: **no**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1 (Piazze ID 5)



FOTO n° 2 (Piazze ID 5)



FOTO n° 3 (Piazze ID 5)



FOTO n° 4 (Piazze ID 5)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 1

Informazioni

- Larghezza adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 1


Informazioni

- Cestini portarifiuti: **presenti ed adeguati**
- Sedute: **presenti ed adeguati**

Report Elemento Complesso: Piazze ID6

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **89**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **25**
- Superamento dislivelli ID **32**
- Parcheggi riservati ID **21**



Informazioni sull'Elemento Complesso Piazze ID6

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Piazza del Municipio**
- Uso promiscuo pedonale/carrabile: **si**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**
- Superamento dislivelli: **rispondenza ai requisiti totale**
- Presenza di sistema di superamento dei dislivelli utilizzabile da tutti: **si**
- Parcheggi riservati: **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 89

Informazioni

- Descrizione: **Percorsi laterali e marciapiedi centrali**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Parte della pavimentazione è deteriorata.**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 570 (Percorsi pedonali ID 89)



FOTO n° 571 (Percorsi pedonali ID 89)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 25

Informazioni

- Cestini portarifiuti: **presenti ed adeguati**
- Sedute: **presenti ed adeguati**

Fotografie

FOTO n° 572 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 25)



Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 32

Informazioni

- Tipologia: **scala**
- Visibilità dall'ingresso: **si**
- Collega il livello terra: **si**

Informazioni per Scale/Rampe

- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Piano di calpestio non scivoloso: **si**
- Parapetto/cordolo adeguato: **si**
- Corrimano adeguato: **assente**
- Individuabilità adeguata: **no**
- Illuminazione adeguata: **si**
- Protezione dagli agenti atmosferici: **no**

Informazioni per Scale

- Dimensione dei gradini adeguata: **si**

Informazioni per Rampe

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con Servoscala

Fotografie

FOTO n° 573 (Superamento dislivelli ID 32)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 21

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **si**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **si**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **no**
- Luogo di manovra sicuro: **si**
- Luogo di manovra senza dislivello: **no**

Fotografie

FOTO n° 583 (Parcheggi riservati ID 21)



FOTO n° 584 (Parcheggi riservati ID 21)



Report Elemento Complesso: Piazze ID7

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **111**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **39**
- Superamento dislivelli ID **35**
- Superamento dislivelli ID **36**



Informazioni sull'Elemento Complesso Piazze ID7

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Piazzetta a San Miniato**
- Uso promiscuo pedonale/carrabile: **no**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **alta**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **rispondenza ai requisiti totale**
- Superamento dislivelli: **prestazioni sufficienti**
- Presenza di sistema di superamento dei dislivelli utilizzabile da tutti: **si**

Fotografie

FOTO n° 698 (Piazze ID 7)




FOTO n° 699 (Piazze ID 7)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 111

Informazioni

- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 702 (Percorsi pedonali ID 111)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 39

Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **presenti ed adeguati**
- Sedute: **presenti ed adeguati**

Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 35

Informazioni

- Tipologia: **rampa**
- Visibilità dall'ingresso: **si**
- Collega il livello terra: **si**

Informazioni per Scale/Rampe

- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Piano di calpestio non scivoloso: **si**
- Parapetto/cordolo adeguato: **si**
- Corrimano adeguato: **assente**
- Individuabilità adeguata: **no**
- Illuminazione adeguata: **si**
- Protezione dagli agenti atmosferici: **no**

Informazioni per Scale

Informazioni per Rampe

- Pendenza adeguata: **si**
- Dislivello adeguato: **si**
- Possibilità di inversione marcia: **secondo norma**

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con Servoscala

Fotografie

FOTO n° 700 (Superamento dislivelli ID 35)



Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 36

Informazioni

- Tipologia: **scala**
- Visibilità dall'ingresso: **si**
- Collega il livello terra: **si**

Informazioni per Scale/Rampe

- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Piano di calpestio non scivoloso: **si**
- Parapetto/cordolo adeguato: **si**
- Corrimano adeguato: **assente**
- Individuabilità adeguata: **no**
- Illuminazione adeguata: **no**
- Protezione dagli agenti atmosferici: **no**

Informazioni per Scale

- Dimensione dei gradini adeguata: **si**

Informazioni per Rampe

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con Servoscala

Fotografie


FOTO n° 701 (Superamento dislivelli ID 36)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID1

Elementi semplici associati:

- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **34**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID1

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **area verde via Sardegna**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 654 (Aree verdi ID 1)



FOTO n° 655 (Aree verdi ID 1)



FOTO n° 657 (Aree verdi ID 1)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 34

Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **carenti**
- Sedute: **presenti ma non adeguati**
- Giochi: **carenti**

Fotografie

FOTO n° 656 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 34)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID2

Elementi semplici associati:

- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **35**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID2

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **giardino via Puglia**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 35

Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **presenti ed adeguati**
- Sedute: **presenti ed adeguati**
- Giochi: **presenti ed adeguati**

Fotografie

FOTO n° 659 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 35)



FOTO n° 660 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 35)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID3

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **100**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **33**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID3

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **giardino via Liguria**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 100

Informazioni

- Descrizione: **Percorso che collega Largo Sicilia a via Liguria, sul bordo del giardino**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **in pochi casi**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 649 (Percorsi pedonali ID 100)



FOTO n° 650 (Percorsi pedonali ID 100)




FOTO n° 651 (Percorsi pedonali ID 100)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 33

Informazioni

- Segnaletica: **presenti ed adeguati**
- Cestini portarifiuti: **carenti**
- Sedute: **presenti ed adeguati**
- Giochi: **carenti**

Fotografie

FOTO n° 652 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 33)



FOTO n° 653 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 33)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID4

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID4

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **area verde Largo Sicilia**
- Frequenza d'uso: **bassa**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **L'area non è fruibile e ha ruolo di arredo.**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Fotografie

FOTO n° 644 (Aree verdi ID 4)



FOTO n° 645 (Aree verdi ID 4)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID5

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID5

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Giardino via Lazio**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati nelle vicinanze.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **Non ci sono punti di accesso all'area verde, separata in parte anche da una scarpata. Non esistono attrezzature tranne le porte per giocare a calcio.**

Valutazioni Aggregate

- **Mancanza di Percorsi pedonali**

Fotografie

FOTO n° 686 (Aree verdi ID 5)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID6

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **102**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **36**
- Accessi ID **46**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID6

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **giardino tra via Veneto e Via Umbria**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **cattiva**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **bassa**
- Annotazioni: **Da notare: le ringhiere non sicure e le parti deteriorate nello spazio pedonale, l'assenza di percorsi e la scarsa illuminazione nello spazio con trattamento a verde.**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**
- Accessi: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 663 (Aree verdi ID 6)



FOTO n° 664 (Aree verdi ID 6)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 102

Informazioni

- Descrizione: **Area pedonale nella parte ovest**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **solo in alcuni tratti**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Presenza di canaletta e tratti sconnessi.**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **non pertinente**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 665 (Percorsi pedonali ID 102)



FOTO n° 666 (Percorsi pedonali ID 102)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 36

Informazioni

- Segnaletica: **carenti**
- Cestini portarifiuti: **presenti ma non adeguati**
- Sedute: **presenti ma non adeguati**
- Giochi: **presenti ed adeguati**

Fotografie

FOTO n° 667 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 36)



Informazioni sull'Elemento Semplice Accessi ID 46

Informazioni

- Spazi di manovra adeguati: **si**
- Descrizione: **Ingresso al giardino**
- Tipologia accesso: **principale**
- Segnaletica: **assenti**
- Individuabilità adeguata: **si**
- Assenza di dislivelli: **no**
- Superamento del dislivello adeguato: **no**
- Assenza di ostacoli: **si**
- Larghezza adeguata porta o varco: **si**
- Assenza dislivelli porta o varco: **si**

Fotografie

FOTO n° 668 (Accessi ID 46)



FOTO n° 669 (Accessi ID 46)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID7

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **108**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID7

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Area verde via Liguria**
- Frequenza d'uso: **bassa**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **L'area comprende uno spazio di parcheggio, senza parcheggi riservati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **L'area verde non è realmente fruibile e ha ruolo di arredo.**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 688 (Aree verdi ID 7)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 108

Informazioni

- Descrizione: **Percorso a fianco dell'area**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **mai**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Fotografie

FOTO n° 689 (Percorsi pedonali ID 108)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID10

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **95**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **29**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID10

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **giardino Montalpero**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Parcheggio accanto al giardino con 14 posti ma nessuno riservato e senza marciapiede.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **bassa**
- Annotazioni: **Necessaria migliore manutenzione per la sicurezza; sembrano essere necessari anche spazi pavimentati (v. gioco della campana).**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 610 (Aree verdi ID 10)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 95

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Fotografie

FOTO n° 611 (Percorsi pedonali ID 95)



FOTO n° 612 (Percorsi pedonali ID 95)



FOTO n° 613 (Percorsi pedonali ID 95)



FOTO n° 619 (Percorsi pedonali ID 95)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 29

Informazioni

- Segnaletica: **carenti**
- Cestini portarifiuti: **presenti ma non adeguati**
- Sedute: **presenti ed adeguati**
- Giochi: **presenti ed adeguati**

Fotografie

FOTO n° 614 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 29)



FOTO n° 615 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 29)



FOTO n° 616 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 29)



FOTO n° 617 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 29)




FOTO n° 618 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 29)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID11

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **19**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **5**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID11

Informazioni generali

- Data del rilievo: **26/01/2012**
- Denominazione: **Parco piazza Kennedy/piazza Piero della Francesca**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Tipologia complesso associato: **Parcheggi pubblici**
- Id. complesso associato: **5**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 161 (Aree verdi ID 11)



FOTO n° 150 (Aree verdi ID 11)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 19

Informazioni

- Descrizione: **Percorsi interni e di collegamento ai parcheggi/piazze**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **per la maggior parte**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Pendenza trasversale adeguata: **per la maggior parte**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Spazi pedonali vicino all'ingresso ai mini-alloggi e ai locali del Comune in condizioni di manutenzione non adeguate e da pavimentare**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **non pertinente**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Fotografie

FOTO n° 156 (Percorsi pedonali ID 19)




FOTO n° 151 (Percorsi pedonali ID 19)



FOTO n° 152 (Percorsi pedonali ID 19)



FOTO n° 153 (Percorsi pedonali ID 19)



FOTO n° 154 (Percorsi pedonali ID 19)



FOTO n° 155 (Percorsi pedonali ID 19)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 5

Informazioni

- Segnaletica: **presenti ma non adeguati**
- Cestini portarifiuti: **carenti**
- Sedute: **presenti ed adeguati**
- Giochi: **presenti ma non adeguati**

Fotografie

FOTO n° 157 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 5)



FOTO n° 158 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 5)



FOTO n° 159 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 5)




FOTO n° 160 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 5)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID12

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **33**
- Percorsi pedonali ID **34**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **13**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID12

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Giardino Il gioco**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Tipologia complesso associato: **Strade Urbane**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 33

Informazioni

- Descrizione: **Percorsi nell'area verde**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **mai**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Non esiste pavimentazione adeguata.**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **non pertinente**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Fotografie

FOTO n° 212 (Percorsi pedonali ID 33)



FOTO n° 213 (Percorsi pedonali ID 33)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 34

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiedi lato nord**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Fotografie

FOTO n° 211 (Percorsi pedonali ID 34)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 13

Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **carenti**
- Sedute: **carenti**
- Giochi: **carenti**

Fotografie

FOTO n° 214 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 13)



FOTO n° 215 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 13)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID14

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **30**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID14

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Area verde su viale Galilei**
- Frequenza d'uso: **bassa**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni gravemente insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 30

Informazioni

- Larghezza adeguata: **mai**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **mai**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Non esiste una vera pavimentazione.**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **non pertinente**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Fotografie

FOTO n° 193 (Percorsi pedonali ID 30)




FOTO n° 194 (Percorsi pedonali ID 30)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID15

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID15

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Giardino in via Vittori**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Tipologia complesso associato: **Strade Urbane**
- Id. complesso associato: **4**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **L'area non è praticamente fruibile ma ha soprattutto funzione di decoro.**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Fotografie


FOTO n° 197 (Aree verdi ID 15)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID16

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **31**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **11**
- Superamento dislivelli ID **11**
- Accessi ID **23**
- Accessi ID **24**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID16

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Area verde attrezzata di via Vittori**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Tipologia complesso associato: **Parcheggi pubblici**
- Id. complesso associato: **7**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **La recinzione su via Vittori contribuisce alla sicurezza ma determina un effetto poco piacevole di reclusione.**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**
- Superamento dislivelli: **prestazioni sufficienti**
- Presenza di sistema di superamento dei dislivelli utilizzabile da tutti: **si**
- Accessi: **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 31

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **non pertinente**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **solo in alcuni tratti**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Fotografie

FOTO n° 198 (Percorsi pedonali ID 31)



FOTO n° 199 (Percorsi pedonali ID 31)



FOTO n° 200 (Percorsi pedonali ID 31)



FOTO n° 206 (Percorsi pedonali ID 31)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 11

Informazioni

- **Segnaletica: presenti ma non adeguati**
- **Cestini portarifiuti: carenti**
- **Sedute: presenti ma non adeguati**
- **Giochi: presenti ed adeguati**

Fotografie

FOTO n° 201 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 11)



FOTO n° 202 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 11)



Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 11

Informazioni

- Descrizione: **Rampa di accesso da via Vittori**
- Tipologia: **rampa**
- Visibilità dall'ingresso: **si**
- Collega il livello terra: **si**

Informazioni per Scale/Rampe

- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Piano di calpestio non scivoloso: **si**
- Parapetto/cordolo adeguato: **parzialmente**
- Corrimano adeguato: **si**
- Individuabilità adeguata: **no**
- Illuminazione adeguata: **si**
- Protezione dagli agenti atmosferici: **no**

Informazioni per Scale

Informazioni per Rampe

- Pendenza adeguata: **si**
- Dislivello adeguato: **si**
- Possibilità di inversione marcia: **a distanza ragionevole**

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con Servoscala

Fotografie

FOTO n° 203 (Superamento dislivelli ID 11)



Informazioni sull'Elemento Semplice Accessi ID 23

Informazioni

- Porta o cancello adeguati: **no**
- Descrizione: **Ingresso da via Vittori**
- Tipologia accesso: **principale**
- Segnaletica: **carenti**
- Individuabilità adeguata: **si**
- Assenza di dislivelli: **si**
- Assenza di ostacoli: **si**
- Larghezza adeguata porta o varco: **si**
- Assenza dislivelli porta o varco: **si**
- Spazi di manovra adeguati: **no**

Fotografie

FOTO n° 204 (Accessi ID 23)



Informazioni sull'Elemento Semplice Accessi ID 24

Informazioni

- Porta o cancello adeguati: **si**
- Descrizione: **Ingresso dal parcheggio**
- Tipologia accesso: **principale**
- Segnaletica: **carenti**
- Individuabilità adeguata: **si**
- Assenza di dislivelli: **si**
- Assenza di ostacoli: **si**
- Larghezza adeguata porta o varco: **si**
- Assenza dislivelli porta o varco: **no**
- Spazi di manovra adeguati: **si**

Fotografie

FOTO n° 205 (Accessi ID 24)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID17

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **29**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **9**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID17

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Giardino tra via Rantigioni e via dello Stagi**
- Frequenza d'uso: **bassa**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 188 (Aree verdi ID 17)



FOTO n° 189 (Aree verdi ID 17)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 29

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **non pertinente**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **mai**

Fotografie

FOTO n° 185 (Percorsi pedonali ID 29)



FOTO n° 186 (Percorsi pedonali ID 29)



FOTO n° 187 (Percorsi pedonali ID 29)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 9


Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **assenti**
- Sedute: **presenti ma non adeguati**
- Giochi: **carenti**

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID19

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **26**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID19

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Area verde tra viale Galilei e via Modigliani - ovest**
- Frequenza d'uso: **bassa**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Tipologia complesso associato: **Parcheggi pubblici**
- Id. complesso associato: **9**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**
- Annotazioni: **L'area non ha le caratteristiche per essere fruita.**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni gravemente insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 26

Informazioni

- Descrizione: **percorso di collegamento tra viale Galilei e via Modigliani**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **mai**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **mai**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **non pertinente**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 178 (Percorsi pedonali ID 26)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID20

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **110**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **38**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID20

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Giardino via Impastato**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **alta**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 693 (Aree verdi ID 20)




FOTO n° 694 (Aree verdi ID 20)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 110

Informazioni

- Descrizione: **Percorso di collegamento tra via Impastato e via Molinuzzo**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **per la maggior parte**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Fotografie

FOTO n° 695 (Percorsi pedonali ID 110)



FOTO n° 696 (Percorsi pedonali ID 110)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 38

Informazioni

- Segnaletica: **carenti**
- Cestini portarifiuti: **carenti**
- Sedute: **carenti**
- Giochi: **carenti**

Fotografie


FOTO n° 697 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 38)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID22

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **112**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **40**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID22

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Giardino via Pio La Torre**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Tipologia complesso associato: **Parcheggi pubblici**
- Id. complesso associato: **10**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 703 (Aree verdi ID 22)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 112

Informazioni

- Descrizione: **Percorso e spazi pedonali pavimentati**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **solo in alcuni casi**
- Assenza di variazioni di livello: **per pochi tratti**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **discontinuità mattonelle**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **solo in alcuni tratti**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 704 (Percorsi pedonali ID 112)



FOTO n° 705 (Percorsi pedonali ID 112)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 40

Informazioni

- Segnaletica: **presenti ma non adeguati**
- Cestini portarifiuti: **carenti**
- Sedute: **presenti ed adeguati**
- Giochi: **presenti ed adeguati**

Fotografie

FOTO n° 706 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 40)




FOTO n° 707 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 40)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID23

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID23

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Aree verdi alla rotonda di San Miniato**
- Frequenza d'uso: **bassa**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **Le aree non sono fruibili ma hanno principalmente valore di arredo.**


Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID24

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **93**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **28**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID24

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **giardino via Martin Luther King**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **alta**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 593 (Aree verdi ID 24)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 93

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **per la maggior parte**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **qualche tratto ha pavimentazione sconnessa**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 594 (Percorsi pedonali ID 93)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 28

Informazioni

- Segnaletica: **carenti**
- Cestini portarifiuti: **presenti ma non adeguati**
- Sedute: **presenti ma non adeguati**
- Giochi: **presenti ed adeguati**

Fotografie

FOTO n° 595 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 28)



FOTO n° 596 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 28)




FOTO n° 597 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 28)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID25

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **91**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **26**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID25

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **area verde via di Caprile**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **A parte le panchine, l'area è scarsamente fruibile ed ha più che altro ruolo di arredo.**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 586 (Aree verdi ID 25)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 91

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede tra l'area verde e le abitazioni**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 26

Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **assenti**
- Sedute: **carenti**
- Giochi: **assenti**

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID26

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID26

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **area verde via Pavese**
- Frequenza d'uso: **bassa**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **Non esistono attrezzature e l'area non è realmente fruibile ma ha ruolo di arredo.**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID27

Elementi semplici associati:

- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **27**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID27

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **giardino via Silone**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **bassa**
- Annotazioni: **L'area verde è scarsamente protetta rispetto alla viabilità circostante.**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 587 (Aree verdi ID 27)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 27

Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **carenti**
- Sedute: **presenti ed adeguati**
- Giochi: **presenti ed adeguati**

Fotografie

FOTO n° 588 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 27)



FOTO n° 589 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 27)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID28

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **43**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **14**
- Accessi ID **27**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID28

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Giardino di Piazza Indipendenza**
- Individuazione catastale: **fg. 13, p. 505**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Tipologia complesso associato: **Parcheggi pubblici**
- Id. complesso associato: **17**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni gravemente insufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**
- Accessi: **prestazioni gravemente insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 259 (Aree verdi ID 28)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 43

Informazioni

- Larghezza adeguata: **mai**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **mai**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Mattonelle discontinue**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 260 (Percorsi pedonali ID 43)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 14

Informazioni

- Segnaletica: **carenti**
- Cestini portarifiuti: **presenti ed adeguati**
- Sedute: **presenti ma non adeguati**
- Giochi: **presenti ma non adeguati**

Fotografie

FOTO n° 264 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 14)



FOTO n° 265 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 14)



FOTO n° 266 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 14)



Informazioni sull'Elemento Semplice Accessi ID 27

Informazioni

- Spazi di manovra adeguati: **no**

- Descrizione: **Ingressi al giardino (varchi nella recinzione)**
- Tipologia accesso: **principale**
- Segnaletica: **carenti**
- Individuabilità adeguata: **si**
- Assenza di dislivelli: **no**
- Superamento del dislivello adeguato: **no**
- Assenza di ostacoli: **no**
- Larghezza adeguata porta o varco: **si**
- Assenza dislivelli porta o varco: **no**

Fotografie

FOTO n° 261 (Accessi ID 27)



FOTO n° 262 (Accessi ID 27)



FOTO n° 263 (Accessi ID 27)



Fotografie

FOTO n° 244 (Aree verdi ID 29)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 40

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **mai**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Percorso totalmente inerbito**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **mai**

Fotografie

FOTO n° 245 (Percorsi pedonali ID 40)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID30

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **78**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **22**
- Superamento dislivelli ID **29**
- Superamento dislivelli ID **30**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID30

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Giardino di Santa Maria a Scò**
- Indirizzo: **viale Volta**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Tipologia complesso associato: **Parcheggi pubblici**
- Id. complesso associato: **16**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**
- Superamento dislivelli: **prestazioni sufficienti**
- Presenza di sistema di superamento dei dislivelli utilizzabile da tutti: **no**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 78

Informazioni

- Descrizione: **Percorsi interni**
- Larghezza adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **per la maggior parte**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Pendenza trasversale adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato: **mai**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Pavimentazione discontinua**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **non pertinente**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 520 (Percorsi pedonali ID 78)



FOTO n° 521 (Percorsi pedonali ID 78)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 22

Informazioni

- Segnaletica: **carenti**
- Cestini portarifiuti: **presenti ma non adeguati**
- Sedute: **presenti ma non adeguati**
- Giochi: **presenti ed adeguati**

Fotografie

FOTO n° 524 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 22)



Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 29

Informazioni

- Descrizione: **Scale di ingresso (tre rampe)**
- Tipologia: **scala**
- Visibilità dall'ingresso: **si**
- Collega il livello terra: **si**

Informazioni per Scale/Rampe

- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Piano di calpestio non scivoloso: **si**
- Parapetto/cordolo adeguato: **parzialmente**
- Corrimano adeguato: **assente**
- Individuabilità adeguata: **no**
- Illuminazione adeguata: **si**
- Protezione dagli agenti atmosferici: **no**

Informazioni per Scale

- Dimensione dei gradini adeguata: **si**

Informazioni per Rampe

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con Servoscala

Fotografie

FOTO n° 522 (Superamento dislivelli ID 29)



FOTO n° 523 (Superamento dislivelli ID 29)



Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 30

Informazioni

- Descrizione: **Rampe di ingresso a sud**
- Tipologia: **rampa**
- Visibilità dall'ingresso: **si**
- Collega il livello terra: **si**

Informazioni per Scale/Rampe

- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Piano di calpestio non scivoloso: **si**
- Parapetto/cordolo adeguato: **si**
- Corrimano adeguato: **assente**
- Individuabilità adeguata: **solo cromatica**
- Illuminazione adeguata: **si**
- Protezione dagli agenti atmosferici: **no**

Informazioni per Scale

Informazioni per Rampe

- Pendenza adeguata: **no**
- Dislivello adeguato: **si**
- Possibilità di inversione marcia: **a distanza ragionevole**

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con Servoscala

Fotografie

FOTO n° 525 (Superamento dislivelli ID 30)



FOTO n° 526 (Superamento dislivelli ID 30)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID31

Elementi semplici associati:

- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **23**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID31

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Giardini di via Bocaccio**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **Nella parte est è presente un sentiero pedonale che collega via della Ripa con via Bocaccio; non è comunque adeguato (in particolare per pavimentazione e dimensioni)**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 527 (Aree verdi ID 31)



FOTO n° 528 (Aree verdi ID 31)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 23

Informazioni

- Cestini portarifiuti: **carenti**
- Sedute: **presenti ma non adeguati**
- Giochi: **assenti**

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID32

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **98**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **32**
- Accessi ID **45**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID32

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **giardino lungo il Resco a Vaggio**
- Indirizzo: **via del Varco**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **cattiva**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni insufficienti**
- Accessi: **prestazioni gravemente insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 98

Informazioni

- Descrizione: **Brevi percorsi di ingresso all'area verde**
- Larghezza adeguata: **mai**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **mai**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Pavimentazione discontinua**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **non pertinente**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **mai**

Fotografie

FOTO n° 637 (Percorsi pedonali ID 98)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 32

Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **carenti**
- Sedute: **carenti**
- Giochi: **presenti ed adeguati**

Fotografie

FOTO n° 642 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 32)



FOTO n° 641 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 32)



FOTO n° 643 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 32)



Informazioni sull'Elemento Semplice Accessi ID 45

Informazioni

- Descrizione: **Varchi di ingresso**
- Tipologia accesso: **principale**
- Segnaletica: **assenti**
- Individuabilità adeguata: **si**
- Assenza di dislivelli: **no**
- Superamento del dislivello adeguato: **no**
- Assenza di ostacoli: **no**
- Assenza di ostacoli - Note: **I varchi rendono difficoltoso il passaggio e impossibile la manovra.**
- Larghezza adeguata porta o varco: **si**
- Assenza dislivelli porta o varco: **no**
- Spazi di manovra adeguati: **no**

Fotografie

FOTO n° 638 (Accessi ID 45)



FOTO n° 639 (Accessi ID 45)



FOTO n° 640 (Accessi ID 45)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID33

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **114**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **41**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID33

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Giardino via Marconi**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **no**
- Motivo: **Mancano parcheggi adeguati, in particolare riservati e percorsi adeguati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **cattiva**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni gravemente insufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni gravemente insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 710 (Aree verdi ID 33)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 114

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lungo via Marconi**
- Larghezza adeguata: **mai**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **mai**
- Assenza di variazioni di livello: **per pochi tratti**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per pochi tratti**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **mai**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Pavimentazione completamente degradata.**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **mai**

Fotografie

FOTO n° 711 (Percorsi pedonali ID 114)



FOTO n° 712 (Percorsi pedonali ID 114)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 41

Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **carenti**
- Sedute: **carenti**
- Giochi: **assenti**

Fotografie

FOTO n° 713 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 41)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID34

Elementi semplici associati:

- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **6**
- Accessi ID **22**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID34

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Giardino La Fornace**
- Frequenza d'uso: **bassa**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni insufficienti**
- Accessi: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 167 (Aree verdi ID 34)



FOTO n° 168 (Aree verdi ID 34)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 6

Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **presenti ma non adeguati**
- Sedute: **assenti**
- Giochi: **presenti ed adeguati**

Informazioni sull'Elemento Semplice Accessi ID 22

Informazioni

- Tipologia accesso: **principale**
- Segnaletica: **assenti**
- Individuabilità adeguata: **si**
- Assenza di dislivelli: **si**
- Assenza di ostacoli: **si**
- Larghezza adeguata porta o varco: **si**
- Assenza dislivelli porta o varco: **si**
- Spazi di manovra adeguati: **no**

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID35

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **96**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **30**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID35

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **area verde Ontaneto**
- Frequenza d'uso: **bassa**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **cattiva**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni gravemente insufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 626 (Aree verdi ID 35)



FOTO n° 624 (Aree verdi ID 35)



FOTO n° 625 (Aree verdi ID 35)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 96

Informazioni

- Larghezza adeguata: **mai**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **mai**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **mai**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **solo in alcuni tratti**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Tratti con mattonelle (pavimentazione discontinua)**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **non pertinente**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **mai**

Fotografie

FOTO n° 628 (Percorsi pedonali ID 96)



FOTO n° 627 (Percorsi pedonali ID 96)



FOTO n° 629 (Percorsi pedonali ID 96)




FOTO n° 630 (Percorsi pedonali ID 96)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 30

Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **presenti ed adeguati**
- Sedute: **carenti**
- Giochi: **carenti**

Fotografie

FOTO n° 631 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 30)




FOTO n° 632 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 30)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID36

Elementi semplici associati:

- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **10**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID36

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Area verde in via Rantigioni**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni gravemente insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 191 (Aree verdi ID 36)



FOTO n° 192 (Aree verdi ID 36)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 10

Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **carenti**
- Sedute: **carenti**
- Giochi: **assenti**

Fotografie

FOTO n° 190 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 10)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID37

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **28**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID37

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Area verde tra viale Galilei e via Modigliani - est**
- Frequenza d'uso: **bassa**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Tipologia complesso associato: **Strade Urbane**
- Id. complesso associato: **5**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni gravemente insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 180 (Aree verdi ID 37)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 28

Informazioni

- Descrizione: **Tratti in parti sistemati per il transito**
- Larghezza adeguata: **mai**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Assenza di variazioni di livello: **per pochi tratti**
- Pendenza longitudinale adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Pendenza trasversale adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **mai**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **mai**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Non esiste una vera pavimentazione.**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **non pertinente**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **mai**

Fotografie

FOTO n° 181 (Percorsi pedonali ID 28)



FOTO n° 182 (Percorsi pedonali ID 28)



FOTO n° 183 (Percorsi pedonali ID 28)



FOTO n° 184 (Percorsi pedonali ID 28)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID38

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **115**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **42**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID38

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Area verde Caselli**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **altro**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **no**
- Motivo: **Non esistono parcheggi adeguati, nè percorsi adeguati, ma è comunque raggiungibile in auto.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 714 (Aree verdi ID 38)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 115

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **per la maggior parte**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **mai**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Pavimentazione discontinua.**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 715 (Percorsi pedonali ID 115)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 42

Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **presenti ed adeguati**
- Sedute: **presenti ed adeguati**
- Giochi: **presenti ed adeguati**

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID40

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **97**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **31**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID40

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **fascia verde lungo il Resco a Matassino**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Interventi recenti: **L'area è legata alla sistemazione dell'argine del Resco per la difesa dal rischio idraulico.**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **no**
- Motivo: **Non esistono parcheggi nelle vicinanze e mancano marciapiedi nelle strade circostanti.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 633 (Aree verdi ID 40)



FOTO n° 634 (Aree verdi ID 40)




FOTO n° 635 (Aree verdi ID 40)



FOTO n° 636 (Aree verdi ID 40)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 97

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest di via della Fornace**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 31

Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **presenti ed adeguati**
- Sedute: **presenti ma non adeguati**
- Giochi: **assenti**

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID41

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **90**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID41

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **giardino via Neruda**
- Frequenza d'uso: **bassa**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati.**
- Tipologia complesso associato: **Parcheggi pubblici**
- Id. complesso associato: **22**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **Non ci sono attrezzature e l'area verde non è propriamente fruibile (prevalentemente verde di arredo).**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 585 (Aree verdi ID 41)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 90

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID42

Elementi semplici associati:

- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **37**
- Superamento dislivelli ID **34**
- Accessi ID **48**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID42

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **giardino di Casabiondo**
- Titolo di godimento: **altro**
- Titolo di godimento - Altro: **La proprietà non è pubblica ma di fatto è utilizzato dal pubblico.**
- Vincoli e condizionamenti: **tutela paesaggistica**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **no**
- Motivo: **Non esistono parcheggi nelle vicinanze. E' comunque possibile raggiungere l'area in auto.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**
- Superamento dislivelli: **prestazioni insufficienti**
- Presenza di sistema di superamento dei dislivelli utilizzabile da tutti: **no**
- Accessi: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 674 (Aree verdi ID 42)



FOTO n° 675 (Aree verdi ID 42)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 37

Informazioni

- Segnaletica: **carenti**
- Cestini portarifiuti: **carenti**
- Sedute: **presenti ed adeguati**
- Giochi: **assenti**

Fotografie

FOTO n° 680 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 37)



Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 34

Informazioni

- Descrizione: **Scalette di collegamento tra i vari livelli**
- Tipologia: **scala**
- Visibilità dall'ingresso: **si**
- Collega il livello terra: **si**

Informazioni per Scale/Rampe

- Larghezza adeguata: **no**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Piano di calpestio non scivoloso: **si**
- Parapetto/cordolo adeguato: **no**
- Corrimano adeguato: **no**
- Individuabilità adeguata: **no**
- Illuminazione adeguata: **no**
- Protezione dagli agenti atmosferici: **no**

Informazioni per Scale

- Dimensione dei gradini adeguate: **no**

Informazioni per Rampe

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con Servoscala

Fotografie

FOTO n° 676 (Superamento dislivelli ID 34)



FOTO n° 677 (Superamento dislivelli ID 34)



Informazioni sull'Elemento Semplice Accessi ID 48

Informazioni

- Spazi di manovra adeguati: **no**
- Descrizione: **Accessi dalla strada**
- Tipologia accesso: **principale**
- Segnaletica: **assenti**
- Individuabilità adeguata: **si**
- Assenza di dislivelli: **no**
- Superamento del dislivello adeguato: **no**
- Assenza di ostacoli: **si**
- Larghezza adeguata porta o varco: **si**
- Assenza dislivelli porta o varco: **no**

Fotografie

FOTO n° 678 (Accessi ID 48)



FOTO n° 679 (Accessi ID 48)



Report Elemento Complesso: Aree verdi ID43

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **130**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **44**



Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID43

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Giardino piazzale Falcone e Borsellino**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**

Verifica generale accessibilità

- Accessibilità urbana per Percorsi pedonali e Parcheggi riservati: **si**
- Motivo: **Mancano parcheggi riservati.**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 771 (Aree verdi ID 43)



FOTO n° 773 (Aree verdi ID 43)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 130

Informazioni

- Descrizione: **Percorsi al margine del giardino**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 772 (Percorsi pedonali ID 130)



FOTO n° 775 (Percorsi pedonali ID 130)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 44

Informazioni

- Segnaletica: **assenti**
- Cestini portarifiuti: **assenti**
- Sedute: **presenti ed adeguati**
- Giochi: **presenti ma non adeguati**

Fotografie


FOTO n° 774 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 44)



Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID1*

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **99**



Informazioni sull'Elemento Complesso *Parcheggi pubblici ID1*

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **parcheggio Largo Sicilia**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti totali: **6**
- Numero di posti adeguato: **no**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 646 (Parcheggi pubblici ID 1)



FOTO n° 647 (Parcheggi pubblici ID 1)



FOTO n° 648 (Parcheggi pubblici ID 1)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 99

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID2*

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **105**
- Parcheggi riservati ID **26**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID2

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Parcheggio via Liguria**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti riservati: **1**
- Numero dei posti totali: **14**
- Numero di posti adeguato: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Parcheggi riservati: **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 105

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede sul lato opposto agli stalli**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 26

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **no**
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 681 (Parcheggi riservati ID 26)



Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID3*

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **22**



Informazioni sull'Elemento Complesso *Parcheggi pubblici ID3*

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Parcheggio in via dell'Artigianato**
- Frequenza d'uso: **bassa**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti totali: **14**
- Numero di posti adeguato: **no**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 166 (Parcheeggi pubblici ID 3)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 22


Informazioni

- Descrizione: **marciapiedi**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID4*

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **17**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **4**
- Parcheggi riservati ID **4**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID4

Informazioni generali

- Data del rilievo: **26/01/2012**
- Denominazione: **Piazza Kennedy**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Note sull'uso: **Settimanalmente usata per il mercato**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti riservati: **3**
- Numero dei posti totali: **62**
- Numero di posti adeguato: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**
- Parcheggi riservati: **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 17

Informazioni


- Descrizione: **marciapiedi presenti su tutti i lati**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Qualche tratto necessita di sistemazione.**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Fotografie

FOTO n° 143 (Percorsi pedonali ID 17)



FOTO n° 195 (Percorsi pedonali ID 17)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 4

Informazioni

- Segnaletica: **presenti ed adeguati**
- Cestini portarifiuti: **assenti**
- Sedute: **assenti**
- Cassonetti adeguati: **si**
- Cassonetti in posizione adeguata: **si**

Fotografie

FOTO n° 145 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 4)



FOTO n° 146 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 4)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 4

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **si**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **si**
- Luogo di manovra sicuro: **si**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie


FOTO n° 144 (Parcheggi riservati ID 4)



Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID5*

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **18**
- Parcheggi riservati ID **5**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID5

Informazioni generali

- Data del rilievo: **26/01/2012**
- Denominazione: **Piazza Piero della Francesca**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti riservati: **1**
- Numero dei posti totali: **44**
- Numero di posti adeguato: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Parcheggi riservati: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 172 (Parcheggi pubblici ID 5)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 18

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiedi**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **per la maggior parte**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Fotografie

FOTO n° 147 (Percorsi pedonali ID 18)



FOTO n° 417 (Percorsi pedonali ID 18)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 5

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **solo segnaletica orizzontale**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **si**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **si**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **si**
- Luogo di manovra sicuro: **si**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 148 (Parcheggi riservati ID 5)



FOTO n° 149 (Parcheggi riservati ID 5)



Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID6*

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **23**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID6

Informazioni generali

- **Data del rilievo:** 30/01/2012
- **Denominazione:** Parcheggio in via della Filanda, dietro alla parrocchia
- **Frequenza d'uso:** media
- **Titolo di godimento:** proprietà
- **Numero dei posti totali:** 12
- **Numero di posti adeguato:** no

Valutazione complessiva

- **Stato di manutenzione:** buona
- **Fruibilità da parte di tutti in autonomia:** bassa
- **Comfort:** medio
- **Sicurezza:** media

Valutazioni Aggregate

- **Percorsi pedonali:** prestazioni sufficienti

Fotografie

FOTO n° 169 (Parcheggi pubblici ID 6)



FOTO n° 170 (Parcheggi pubblici ID 6)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 23


Informazioni

- Descrizione: **marciapiedi (presenti su due lati)**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID7*

Elementi semplici associati:

- Parcheggi riservati ID **3**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID7

Informazioni generali

- Data del rilievo: **26/01/2012**
- Denominazione: **Parcheggio via dell'Asilo**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti riservati: **1**
- Numero dei posti totali: **18**
- Numero di posti adeguato: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Parcheggi riservati: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 118 (Parcheggi pubblici ID 7)



FOTO n° 120 (Parcheggi pubblici ID 7)



FOTO n° 121 (Parcheggi pubblici ID 7)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 3

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **no**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale:
no
- Dislivello con percorso pedonale
adeguato: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata:
no
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza
dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 119 (Parcheggi riservati ID 3)



Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID8*

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **27**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID8

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Parcheggio in via Rantigioni**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti totali: **12**
- Numero di posti adeguato: **no**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 179 (Parcheggi pubblici ID 8)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 27

Informazioni

- Descrizione: **marciapiede (solo su alcuni lati)**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie


FOTO n° 1003 (Percorsi pedonali ID 27)



Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID9*

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **25**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **8**
- Parcheggi riservati ID **6**
- Parcheggi riservati ID **7**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID9

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Parcheggio in viale Galilei**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti riservati: **2**
- Numero dei posti totali: **30**
- Numero di posti adeguato: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni sufficienti**
- Parcheggi riservati: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 173 (Parcheggi pubblici ID 9)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 25

Informazioni

- Descrizione: **marciapiede (solo su alcuni lati)**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 174 (Percorsi pedonali ID 25)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 8

Informazioni

- Cestini portarifiuti: **presenti ed adeguati**
- Sedute: **presenti ed adeguati**
- Cassonetti adeguati: **si**
- Cassonetti in posizione adeguata: **si**

Fotografie

FOTO n° 175 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 8)



FOTO n° 176 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 8)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 6

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **si**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **si**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **si**
- Luogo di manovra sicuro: **si**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 7

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **solo segnaletica orizzontale**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **si**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **si**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **no**
- Luogo di manovra sicuro: **si**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 177 (Parcheggi riservati ID 7)



Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID10*

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **109**
- Parcheggi riservati ID **27**
- Parcheggi riservati ID **28**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID10

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Parcheggio di piazzale Moro e via S. Miniato**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti riservati: **2**
- Numero dei posti totali: **51**
- Numero di posti adeguato: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Parcheggi riservati: **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 109

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiedi del piazzale**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 27

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **solo segnaletica orizzontale**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **si**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **si**
- Luogo di manovra sicuro: **si**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 690 (Parcheggi riservati ID 27)




FOTO n° 691 (Parcheggi riservati ID 27)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 28

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **no**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **si**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **si**
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 692 (Parcheggi riservati ID 28)



Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID14*

Elementi semplici associati:

- Parcheggi riservati ID **22**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID14

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **parcheggio via Pavese**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti riservati: **2**
- Numero dei posti totali: **30**
- Numero di posti adeguato: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **Non esistono spazi o percorsi pedonali.**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Parcheggi riservati: **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 22

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **no**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **si**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **si**
- Luogo di manovra sicuro: **si**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie


FOTO n° 592 (Parcheggi riservati ID 22)



Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID15*

Elementi semplici associati:

- Parcheggi riservati ID **11**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID15

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Parcheggio di Piazzale Cuccoli**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Interventi previsti: **Sistemazione generale dell'area**
- Numero dei posti riservati: **1**
- Numero dei posti totali: **24**
- Numero di posti adeguato: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Parcheggi riservati: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 243 (Parcheggi pubblici ID 15)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 11


Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale:
no
- Larghezza/lunghezza adeguata:
no
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza
dislivello: **si**

Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID16*

Elementi semplici associati:

- Parcheggi riservati ID **17**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID16

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Parcheggio di fronte alla Pieve**
- Indirizzo: **viale Volta**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti riservati: **1**
- Numero dei posti totali: **36**
- Numero di posti adeguato: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Parcheggi riservati: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 515 (Parcheggi pubblici ID 16)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 17

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **solo segnaletica orizzontale**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **no**
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie


FOTO n° 514 (Parcheggi riservati ID 17)



Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID17*

Elementi semplici associati:

- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **15**
- Parcheggi riservati ID **12**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID17

Informazioni generali

- **Data del rilievo:** 30/01/2012
- **Denominazione:** Piazza Indipendenza
- **Note sull'uso:** In parte occupata dalla tensostruttura dotata di cucina per eventi di interesse collettivo.
- **Titolo di godimento:** proprietà
- **Numero dei posti riservati:** 1
- **Numero dei posti totali:** 30
- **Numero di posti adeguato:** no

Valutazione complessiva

- **Stato di manutenzione:** media
- **Fruibilità da parte di tutti in autonomia:** bassa
- **Comfort:** basso
- **Sicurezza:** bassa

Valutazioni Aggregate

- **Mancanza di Percorsi pedonali**
- **Parcheggi riservati:** prestazioni sufficienti

Fotografie

FOTO n° 277 (Parcheggi pubblici ID 17)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 15

Informazioni

- Segnaletica: **carenti**
- Cestini portarifiuti: **assenti**
- Cassonetti adeguati: **si**
- Cassonetti in posizione adeguata: **si**

Fotografie

FOTO n° 279 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 15)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 12

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **no**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **si**
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 278 (Parcheggi riservati ID 12)



Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID18*

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID18

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **parcheggio via Puglia**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti totali: **15**
- Numero di posti adeguato: **no**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Fotografie

FOTO n° 658 (Parcheggi pubblici ID 18)



Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID19*

Elementi semplici associati:

- Parcheggi riservati ID **23**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID19

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **parcheggio località Montalpero**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti riservati: **1**
- Numero dei posti totali: **15**
- Numero di posti adeguato: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **bassa**
- Annotazioni: **Assenza di marciapiede.**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Parcheggi riservati: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 607 (Parcheggi pubblici ID 19)



FOTO n° 608 (Parcheggi pubblici ID 19)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 23

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **solo segnaletica verticale**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **si**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **si**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **si**
- Luogo di manovra sicuro: **si**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 609 (Parcheggi riservati ID 23)



Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID20*

Elementi semplici associati:

- Parcheggi riservati ID **24**
- Parcheggi riservati ID **25**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID20

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **parcheggio Ontaneto**
- Indirizzo: **via XXIV luglio**
- Frequenza d'uso: **alta**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti riservati: **2**
- Numero dei posti totali: **17**
- Numero di posti adeguato: **si**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **Il parcheggio è praticamente parte della strada; i percorsi pedonali sono costituiti dai marciapiedi, non presenti però nel blocco con il maggior numero di posti auto.**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Parcheggi riservati: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 620 (Parcheggi pubblici ID 20)



FOTO n° 621 (Parcheggi pubblici ID 20)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 24

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **solo segnaletica orizzontale**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **si**
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 622 (Parcheggi riservati ID 24)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 25

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **solo segnaletica verticale**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **si**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **si**
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 623 (Parcheggi riservati ID 25)



Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID22*

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID22

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **parcheeggio via Neruda**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti totali: **14**
- Numero di posti adeguato: **no**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: *Parcheggi pubblici ID23*

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **131**



Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID23

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Parcheggio Piazzale Falcone e Borsellino**
- Frequenza d'uso: **media**
- Titolo di godimento: **proprietà**
- Numero dei posti totali: **12**
- Numero di posti adeguato: **no**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 131

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

