

Regolamento Urbanistico 2012



Quadro conoscitivo · Schede di rilievo:
strade urbane · volume I

settembre 2012

Comune di Pian di Scò

Regolamento Urbanistico 2012

Allegato

Censimento delle barriere architettoniche
in ambito urbano redatto per il
Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Quadro conoscitivo · Schede di rilievo:
strade urbane · volume I

settembre 2012

Sindaco: Nazareno Betti
Assessore all'Urbanistica: Alberto Santini
Responsabile del procedimento: Simone Resti

Comune di Pian di Scò



Strade Urbane**volume I**

- 1 via di Caprile - collegamento a via Roma
- 2 Vicolo tra via delle Scuole ed il parco
- 3 Percorsi attrezzati di collegamento al parco
- 4 Via Mario Vittori
- 5 Via Amedeo Modigliani
- 6 via dell'Asilo
- 7 via Giovanni XXIII
- 8 via Piero della Francesca
- 9 collegamento tra via Roma e gli impianti sportivi
- 10 Viale De Gasperi da via delle Case nuove a piazza Europa
- 11 Piazza Europa sud
- 12 Piazza Europa nord
- 13 Viale De Gasperi da piazza Europa a viale Marconi
- 14 Viale De Gasperi accanto a piazza Europa
- 15 Piazza Europa est
- 16 Via Piave
- 17 Scale di collegamento tra via Piave e via Trieste
- 18 Via Italia
- 19 Viale Volta da viale Marconi al cimitero
- 20 Viale Volta dal cimitero a via della Ripa
- 21 Via Dante Alighieri
- 22 Viale Marconi da viale Volta a via del Borricino
- 23 Via Roma da Viale Marconi a via Piave
- 24 Via Roma da via Piave a via del Borricino
- 25 Via Roma da via del Borricino al Municipio
- 26 Via Roma dal Municipio a via di Caprile
- 27 percorso pedonale tra via Pavese e via Roma
- 28 percorso pedonale tra via Liguria, via Veneto e via Umbria
- 29 Percorso pedonale tra via Umbria e via del Varco
- 30 Percorso di collegamento tra via Liguria e via Lazio
- 31 Percorso pedonale di collegamento tra via del Varco e via Lazio
- 32 Percorso di collegamento tra via Monamea e il giardino
- 33 Viale Marconi da via Poggio Bonetti in direzione Arezzo
- 34 Viale Marconi da via del Borricino a via Poggio Bonetti
- 35 S.P. Castagneta da via di Casalivo alla rotatoria
- 36 via di Casalivo
- 37 via La Pira, Martin Luther King, Gandhi
- 38 Viale De Gasperi dalla rotatoria a via delle Case nuove
- 39 Via delle Case nuove a sud del viale
- 40 Via delle Case nuove
- 41 Via Silone, via Pavese, parte centrale
- 42 Via Silone, via Pavese
- 43 Via Roma dalla rotatoria e via Monamea
- 44 Via Roma da via Monamea a via del Palagio
- 45 Via della Ripa
- 46 Via Roma da via del Palagio a via delle Case nuove
- 47 Via Roma da via delle Case nuove a via di Caprile
- 48 Via Carducci
- 49 Via Cuccoli
- 50 Via Garbaglia
- 51 Via di Caprile
- 52 Via di Caprile
- 53 Via del Borricino
- 54 Via di Caselli

Id	Denominazione	Indirizzo
55	Via dei Macelli	
56	Tratti di via della Ripa e via dei Macelli	
57	Via Russell	
59	Viale Volta da via della Ripa a via di Caselli	
60	Via di San Miniato dalla rotatoria a via Impastato	
61	Via Impastato	
62	Via di San Miniato dalla Provinciale a via Impastato	
63	Via del Molinuzzo	
64	S.P. Castagneta tratto di ingresso al capoluogo	
65	Via Larga	
66	Via Pio La Torre	
67	Percorso via Pio La Torre	
68	Via Monamea	
69	Via del Palagio, via dei Pianacci	
70	Via San Lorenzo	
71	Via del Palagio	
72	Via di Montalpero	
73	Via Urbinese, tracciato dismesso	
74	Via Urbinese da Montalpero a Ontaneto	
75	Via Urbinese, Ontaneto	
76	Via Urbinese tra Ontaneto e Matassino	
77	Via Urbinese, Matassino	
78	Via Urbinese, Matassino	

volume II

79	Via Urbinese, Matassino	
80	Via Urbinese, Matassino	
81	Via della Fornace	
82	Via della Fornace, Matassino	
83	Via Leonardo da Vinci	
84	Via del Varco, in corrispondenza del ponte	
85	Via del Varco tra via Toscana e via Piemonte	
86	Via del Varco tra via Piemonte e il percorso pedonale di collegamento a via Lazio	
87	Via del Varco dal percorso di collegamento a via Lazio a via Liguria	
88	Largo Sicilia	
89	Via Emilia, tratto vicino al giardino	
90	Via Piemonte	
91	Via Toscana	
92	Via Sardegna	
93	Via Puglia	
94	Via Campania	
95	Via Liguria, vicino al giardino	
96	Via Liguria	
97	Via Veneto	
98	Via Umbria	
99	Via Lazio	
100	Via Liguria da via Lazio a via del Varco	
101	Via del Varco da via Liguria verso Faella	
102	Viale Galilei	
103	Via della Chiesa, via delle Scuole, primo tratto di via Piero della Francesca	
104	Via del Varco verso Vaggio	
105	Via Vittorio Emanuele da via del Varco a via degli Orti	
106	Via Cavour	
107	Via del Varco, tratto a ovest	
108	Via Vittorio Emanuele da via degli Orti a via della Chiesa	
109	Via Vittorio Emanuele tra via della Chiesa e via Rinuccio da Faella	
110	Via Vittorio Emanuele da via Rinuccio da Faella a via dello Stagi	

Id	Denominazione	Indirizzo
111	Via Rossini	
112	Via Vittorio Emanuele da via dello Stagi alla Provinciale	
113	Via dello Stagi e via Rantigioni a sud del viale	
114	Via della Filanda	
115	Via del Varco dal viale a via dell'Industria	
116	Via dell'Artigianato	
117	Via dell'Artigianato da via del Varco alla Provinciale	
118	Strada Provinciale Fiorentina da Le Chiuse a Il Pino, Casariccio	
119	Via di Rantigioni a nord del viale	
120	Via Biagi e via D'Antona	
121	Località Casegrandi	
122	Via della Ripa (tratto superiore) e via degli Ulivi	
123	Via Boccaccio	
124	Via Poggio Bonetti	
125	Via Galvani	
126	Via Propositura	
127	Via Petrarca	
128	Via Tevere	
129	Via Arno	
130	Via Po	
131	Via Tagliamento e via Adige	
132	Via Isonzo	
133	tratto carrabile e pedonale di piazza della Repubblica	
134	Collegamento tra via Adige e piazza della Repubblica	
135	Via Trieste	
136	Via di Casachierico	
137	Via Mascagni	
138	Via Verdi	
139	Via Neruda	
140	Via del Molinuzzo - secondo tratto	
141	Collegamento tra via del Molinuzzo e la Castagneta	
142	Via di Montecarelli e via Gigliorotto	
143	Via C. A. Dalla Chiesa	
144	Via Guido Rossa	
145	Via Resco	
146	Via Emilia	
147	Via Liguria - tratto nord	
148	Via Lombardia	
149	Via Buonarroti	
150	Via delle Chiuse e laterale via Urbinese a Ontaneto	
151	Laterale di via di Montalpero	
152	Via della Molina	
153	Via dello Stagi - tratto inferiore	
154	Via Garibaldi	
155	Via Mazzini	
156	Via degli Orti, via Luzzatto, via Rinuccio da Faella	
157	Via Leopardi	
158	Via Puccini	
159	Via Cimabue, via Masaccio	
160	Via Morandi	
161	Via dell'Artigianato	
162	Via dell'Industria	

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID1

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID1

Informazioni generali

- Denominazione: **via di Capriole - collegamento a via Roma**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Fotografie


FOTO n° 5 (Strade Urbane ID 1)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID2

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **20**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID2

Informazioni generali

- Data del rilievo: **26/01/2012**
- Denominazione: **Vicolo tra via delle Scuole ed il parco**
- Destinazione: **solo pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate


- Percorsi pedonali: **prestazioni gravemente insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 162 (Strade Urbane ID 2)



FOTO n° 163 (Strade Urbane ID 2)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 20


Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Assenza di variazioni di livello: **per pochi tratti**
- Pendenza longitudinale adeguata: **mai**
- Pendenza trasversale adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **mai**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **solo in alcuni tratti**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Parti in pietra non facilmente percorribili**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **mai**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID3

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **21**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID3

Informazioni generali

- Data del rilievo: **26/01/2012**
- Denominazione: **Percorsi attrezzati di collegamento al parco**
- Destinazione: **solo pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 164 (Strade Urbane ID 3)



FOTO n° 165 (Strade Urbane ID 3)



FOTO n° 196 (Strade Urbane ID 3)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 21


Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per pochi tratti**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **sempre**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Tratti dissestati**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **non pertinente**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID4

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **35**
- Parcheggi riservati ID **8**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID4

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Mario Vittori**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Parcheggi riservati: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 216 (Strade Urbane ID 4)



FOTO n° 217 (Strade Urbane ID 4)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 35

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Fotografie

FOTO n° 218 (Percorsi pedonali ID 35)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 8

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **solo segnaletica orizzontale**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **si**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **si**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **si**
- Luogo di manovra sicuro: **si**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie


FOTO n° 219 (Parcheggi riservati ID 8)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID5

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **36**
- Percorsi pedonali ID **37**
- Attraversamenti pedonali ID **1**
- Attraversamenti pedonali ID **2**
- Attraversamenti pedonali ID **3**
- Parcheggi riservati ID **9**
- Parcheggi riservati ID **10**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID5

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Amedeo Modigliani**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Attraversamenti pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Parcheggi riservati: **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 36

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiedi primo tratto**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 220 (Percorsi pedonali ID 36)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 37

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiedi per alcuni tratti sul lato sud, nella parte alta**
- Larghezza adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **solo in alcuni casi**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 221 (Percorsi pedonali ID 37)



FOTO n° 222 (Percorsi pedonali ID 37)



FOTO n° 223 (Percorsi pedonali ID 37)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 1

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
 - Assenza di ostacoli visivi: **si**
 - Visibilità delle strisce: **buona**
 - Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **assenti**
 - Larghezza adeguata: **si**
 - Lunghezza adeguata: **si**
 - Pendenza adeguata: **si**
 - Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
 - Dislivello adeguato: **no**
- Dislivello adeguato - Note: **mancano rampe di raccordo alla carreggiata**
 - Illuminazione adeguata: **no**

Fotografie

FOTO n° 224 (Attraversamenti pedonali ID 1)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 2

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
 - Assenza di ostacoli visivi: **si**
 - Visibilità delle strisce: **scarsa**
 - Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **assenti**
 - Larghezza adeguata: **si**
 - Lunghezza adeguata: **si**
 - Pendenza adeguata: **si**
 - Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
 - Dislivello adeguato: **si**
- Dislivello adeguato - Note: **Non esistono marciapiedi ai due lati**
 - Illuminazione adeguata: **si**

Fotografie

FOTO n° 226 (Attraversamenti pedonali ID 2)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 3

Informazioni

- Illuminazione adeguata: **si**
- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **si**
- Visibilità delle strisce: **scarsa**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **assenti**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 9

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **solo segnaletica orizzontale**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **si**
- Luogo di manovra sicuro: **si**
- Luogo di manovra senza dislivello: **no**

Fotografie

FOTO n° 225 (Parcheggi riservati ID 9)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 10


Informazioni

- Segnaletica adeguata: **solo segnaletica orizzontale**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **no**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **no**
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza dislivello: **no**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID6

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **55**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID6

Informazioni generali

- Data del rilievo: **26/01/2012**
- Denominazione: **via dell'Asilo**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 403 (Strade Urbane ID 6)



FOTO n° 404 (Strade Urbane ID 6)



FOTO n° 405 (Strade Urbane ID 6)



FOTO n° 973 (Strade Urbane ID 6)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 55


Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Tratti di pavimentazione deteriorata.**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID7

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **56**
- Percorsi pedonali ID **57**
- Parcheggi riservati ID **41**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID7

Informazioni generali

- Data del rilievo: **26/01/2012**
- Denominazione: **via Giovanni XXIII**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **cattiva**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Parcheggi riservati: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 406 (Strade Urbane ID 7)



FOTO n° 407 (Strade Urbane ID 7)



FOTO n° 408 (Strade Urbane ID 7)



FOTO n° 409 (Strade Urbane ID 7)



FOTO n° 410 (Strade Urbane ID 7)



FOTO n° 411 (Strade Urbane ID 7)



FOTO n° 412 (Strade Urbane ID 7)

FOTO n° 413 (Strade Urbane ID 7)



FOTO n° 414 (Strade Urbane ID 7)

FOTO n° 415 (Strade Urbane ID 7)



FOTO n° 416 (Strade Urbane ID 7)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 56

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **per la maggior parte**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **solo in alcuni tratti**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Pavimentazione deteriorata**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 950 (Percorsi pedonali ID 56)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 57

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Tratti di pavimentazione deteriorata**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 41

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **si**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **no**
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie


FOTO n° 951 (Parcheggi riservati ID 41)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID8

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **58**
- Parcheggi riservati ID **13**
- Parcheggi riservati ID **14**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID8

Informazioni generali

- Data del rilievo: **26/01/2012**
- Denominazione: **via Piero della Francesca**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Parcheggi riservati: **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 58

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest e lato est**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **per la maggior parte**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 13

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **si**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **si**
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 418 (Parcheggi riservati ID 13)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 14


Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale:
si
- Dislivello con percorso pedonale
adeguato: **si**
- Larghezza/lunghezza adeguata:
si
- Luogo di manovra sicuro: **si**
- Luogo di manovra senza
dislivello: **si**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID9

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **59**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID9

Informazioni generali

- **Data del rilievo:** 26/01/2012
- **Denominazione:** collegamento tra via Roma e gli impianti sportivi
- **Destinazione:** carrabile e pedonale
- **Frequenza d'uso:** alta

Valutazione complessiva

- **Stato di manutenzione:** media
- **Fruibilità da parte di tutti in autonomia:** media
- **Comfort:** medio
- **Sicurezza:** media

Valutazioni Aggregate

- **Percorsi pedonali:** prestazioni insufficienti

Fotografie

FOTO n° 419 (Strade Urbane ID.9)



FOTO n° 420 (Strade Urbane ID.9)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 59


Informazioni

- Descrizione: **Percorso protetto da paletti lato nord**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID10

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **60**
- Percorsi pedonali ID **61**
- Attraversamenti pedonali ID **4**
- Attraversamenti pedonali ID **5**
- Attraversamenti pedonali ID **25**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID10

Informazioni generali

- **Data del rilievo:** 30/01/2012
- **Denominazione:** Viale De Gasperi da via delle Case nuove a piazza Europa
- **Destinazione:** carrabile e pedonale
- **Frequenza d'uso:** alta

Valutazione complessiva

- **Stato di manutenzione:** media
- **Fruibilità da parte di tutti in autonomia:** bassa
- **Comfort:** medio
- **Sicurezza:** media

Valutazioni Aggregate

- **Percorsi pedonali:** prestazioni insufficienti
- **Attraversamenti pedonali:** prestazioni insufficienti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 60

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **per la maggior parte**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato: **solo in alcuni tratti**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Tratti di pavimentazione deteriorata, in buona parte dovuta alle radici delle alberature**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Fotografie

FOTO n° 433 (Percorsi pedonali ID 60)



FOTO n° 434 (Percorsi pedonali ID 60)



FOTO n° 435 (Percorsi pedonali ID 60)



FOTO n° 436 (Percorsi pedonali ID 60)



FOTO n° 437 (Percorsi pedonali ID 60)



FOTO n° 438 (Percorsi pedonali ID 60)



FOTO n° 439 (Percorsi pedonali ID 60)



FOTO n° 461 (Percorsi pedonali ID 60)



FOTO n° 746 (Percorsi pedonali ID 60)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 61

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **per la maggior parte**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato: **solo in alcuni tratti**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Tratti di pavimentazione deteriorata, in buona parte dovuta alle radici delle alberature**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Fotografie

FOTO n° 440 (Percorsi pedonali ID 61)



FOTO n° 441 (Percorsi pedonali ID 61)



FOTO n° 442 (Percorsi pedonali ID 61)



FOTO n° 443 (Percorsi pedonali ID 61)



FOTO n° 747 (Percorsi pedonali ID 61)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 4

Informazioni


- Illuminazione adeguata: **si**
- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **si**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **parziale**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**

Fotografie

FOTO n° 444 (Attraversamenti pedonali ID 4)



FOTO n° 445 (Attraversamenti pedonali ID 4)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 5

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **si**
- Visibilità delle strisce: **scarsa**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **parziale**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **si**
- Larghezza residua marciapiede in corrispondenza dell'eventuale rampa: **si**
- Illuminazione adeguata: **no**

Fotografie

FOTO n° 446 (Attraversamenti pedonali ID 5)



FOTO n° 447 (Attraversamenti pedonali ID 5)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 25

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **no**
- Visibilità delle strisce: **scarsa**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **parziale**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**
- Illuminazione adeguata: **si**
- Impianto semaforico presente: **si**
- Impianto semaforico - Tempo di attraversamento adeguato: **no**
- Impianto semaforico - Segnalazione acustica adeguata: **no**
- Impianto semaforico - Dispositivo di chiamata adeguato: **no**

Fotografie

FOTO n° 748 (Attraversamenti pedonali ID 25)



FOTO n° 749 (Attraversamenti pedonali ID 25)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID11

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **62**
- Attraversamenti pedonali ID **6**
- Attraversamenti pedonali ID **7**
- Fermate del trasporto pubblico ID **1**
- Parcheggi riservati ID **15**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID11

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Piazza Europa sud**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Attraversamenti pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Fermate del trasporto pubblico: **prestazioni insufficienti**
- Parcheggi riservati: **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 62

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud**
- Larghezza adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **per la maggior parte**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per pochi tratti**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Pavimentazione in parte deteriorata**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Fotografie

FOTO n° 448 (Percorsi pedonali ID 62)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 6

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **no**
- Visibilità delle strisce: **scarsa**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **assenti**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **si**
- Larghezza residua marciapiede in corrispondenza dell'eventuale rampa: **no**
- Delimitazione adeguata (incroci): **no**
- Illuminazione adeguata: **no**

Fotografie

FOTO n° 449 (Attraversamenti pedonali ID 6)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 7

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **no**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **assenti**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**

Fotografie

FOTO n° 450 (Attraversamenti pedonali ID 7)



Informazioni sull'Elemento Semplice Fermate del trasporto pubblico ID 1

Informazioni

- Descrizione: **Capolinea ALA**
- Pensiline: **assenti**
- Panchine: **assenti**
- Individuabilità adeguata: **si**
- Informazioni adeguate: **si**

Fotografie

FOTO n° 451 (Fermate del trasporto pubblico ID 1)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 15

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **si**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **si**
- Luogo di manovra sicuro: **si**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 452 (Parcheggi riservati ID 15)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID12

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **64**
- Attraversamenti pedonali ID **8**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID12

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Piazza Europa nord**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Attraversamenti pedonali: **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 64

Informazioni

- Descrizione: **Tratto di marciapiede lato nord**
- Larghezza adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Fotografie

FOTO n° 457 (Percorsi pedonali ID 64)



FOTO n° 458 (Percorsi pedonali ID 64)



FOTO n° 459 (Percorsi pedonali ID 64)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 8

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **no**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **assenti**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**

■ Illuminazione adeguata: **no**

Fotografie

FOTO n° 460 (Attraversamenti pedonali ID 8)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID13

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **72**
- Percorsi pedonali ID **73**
- Attraversamenti pedonali ID **12**
- Attraversamenti pedonali ID **13**
- Attraversamenti pedonali ID **14**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID13

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Viale De Gasperi da piazza Europa a viale Marconi**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attraversamenti pedonali: **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 72

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 495 (Percorsi pedonali ID 72)



FOTO n° 496 (Percorsi pedonali ID 72)



FOTO n° 502 (Percorsi pedonali ID 72)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 73

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiedi lato nord**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 497 (Percorsi pedonali ID 73)



FOTO n° 499 (Percorsi pedonali ID 73)



FOTO n° 500 (Percorsi pedonali ID 73)



FOTO n° 501 (Percorsi pedonali ID 73)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 12

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **si**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **parziale**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**

Fotografie

FOTO n° 503 (Attraversamenti pedonali ID 12)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 13

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **si**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **parziale**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**

Fotografie

FOTO n° 504 (Attraversamenti pedonali ID 13)



FOTO n° 505 (Attraversamenti pedonali ID 13)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 14

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **si**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **parziale**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**

Fotografie


FOTO n° 506 (Attraversamenti pedonali ID 14)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID14

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **65**
- Attraversamenti pedonali ID **9**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID14

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Viale De Gasperi accanto a piazza Europa**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attraversamenti pedonali: **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 65

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 465 (Percorsi pedonali ID 65)



FOTO n° 466 (Percorsi pedonali ID 65)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 9

Informazioni

- Illuminazione adeguata: **si**
- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **no**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **totale**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**

Fotografie

FOTO n° 467 (Attraversamenti pedonali ID 9)



FOTO n° 468 (Attraversamenti pedonali ID 9)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID15

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **66**
- Attraversamenti pedonali ID **10**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID15

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Piazza Europa est**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni gravemente insufficienti**
- Attraversamenti pedonali: **prestazioni gravemente insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 66

Informazioni

- Descrizione: **Tratti di marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **mai**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **per la maggior parte**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per pochi tratti**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **mai**

Fotografie

FOTO n° 469 (Percorsi pedonali ID 66)



FOTO n° 470 (Percorsi pedonali ID 66)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 10

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **si**
- Visibilità delle strisce: **scarsa**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **assenti**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**

Fotografie

FOTO n° 471 (Attraversamenti pedonali ID 10)



FOTO n° 472 (Attraversamenti pedonali ID 10)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID16

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **67**
- Percorsi pedonali ID **68**
- Attraversamenti pedonali ID **11**
- Parcheggi riservati ID **16**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID16

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Piave**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Attraversamenti pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Parcheggi riservati: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 483 (Strade Urbane ID 16)



FOTO n° 479 (Strade Urbane ID 16)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 67

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede presente per alcuni tratti lato nord**
- Larghezza adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Tratti di pavimentazione deteriorata.**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 480 (Percorsi pedonali ID 67)



FOTO n° 481 (Percorsi pedonali ID 67)



FOTO n° 482 (Percorsi pedonali ID 67)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 68

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **per la maggior parte**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 473 (Percorsi pedonali ID 68)



FOTO n° 474 (Percorsi pedonali ID 68)



FOTO n° 475 (Percorsi pedonali ID 68)



FOTO n° 476 (Percorsi pedonali ID 68)



FOTO n° 477 (Percorsi pedonali ID 68)



FOTO n° 478 (Percorsi pedonali ID 68)





FOTO n° 484 (Percorsi pedonali ID 68)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 11

Informazioni

- Illuminazione adeguata: **si**
- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **no**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **assenti**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**

Fotografie

FOTO n° 485 (Attraversamenti pedonali ID 11)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 16

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **si**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **no**
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 486 (Parcheggi riservati ID 16)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID17

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **69**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID17

Informazioni generali

- **Data del rilievo:** 30/01/2012
- **Denominazione:** Scale di collegamento tra via Piave e via Trieste
- **Destinazione:** solo pedonale
- **Frequenza d'uso:** media

Valutazione complessiva

- **Stato di manutenzione:** buona
- **Fruibilità da parte di tutti in autonomia:** bassa
- **Comfort:** medio
- **Sicurezza:** media

Valutazioni Aggregate

- **Percorsi pedonali:** prestazioni insufficienti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 69

Informazioni

- Illuminazione adeguata: **sempre**
- Descrizione: **Due rampe di scale pedonali**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per pochi tratti**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **in parte**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**

Fotografie

FOTO n° 487 (Percorsi pedonali ID 69)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID18

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **70**
- Percorsi pedonali ID **71**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID18

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Italia**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 70

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede per alcuni tratti lato nord**
- Larghezza adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Fotografie

FOTO n° 489 (Percorsi pedonali ID 70)



FOTO n° 490 (Percorsi pedonali ID 70)



FOTO n° 491 (Percorsi pedonali ID 70)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 71

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede per alcuni tratti lato sud**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Fotografie

FOTO n° 492 (Percorsi pedonali ID 71)



FOTO n° 493 (Percorsi pedonali ID 71)



FOTO n° 494 (Percorsi pedonali ID 71)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID19

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **74**
- Percorsi pedonali ID **75**
- Attraversamenti pedonali ID **15**
- Attraversamenti pedonali ID **16**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID19

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Viale Volta da viale Marconi al cimitero**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attraversamenti pedonali: **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 74

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede e spazi pedonali lato nord**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 509 (Percorsi pedonali ID 74)



FOTO n° 507 (Percorsi pedonali ID 74)



FOTO n° 508 (Percorsi pedonali ID 74)



FOTO n° 510 (Percorsi pedonali ID 74)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 75

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 519 (Percorsi pedonali ID 75)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 15

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **si**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **parziale**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **si**
- Larghezza residua marciapiede in corrispondenza dell'eventuale rampa: **si**
- Illuminazione adeguata: **si**

Fotografie

FOTO n° 511 (Attraversamenti pedonali ID 15)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 16

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **si**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **parziale**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **si**
- Larghezza residua marciapiede in corrispondenza dell'eventuale rampa: **si**
- Illuminazione adeguata: **si**

Fotografie

FOTO n° 512 (Attraversamenti pedonali ID 16)



FOTO n° 513 (Attraversamenti pedonali ID 16)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID20

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **76**
- Percorsi pedonali ID **77**
- Attraversamenti pedonali ID **17**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **21**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID20

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Viale Volta dal cimitero a via della Ripa**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate


- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attraversamenti pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 516 (Strade Urbane ID 20)



FOTO n° 517 (Strade Urbane ID 20)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 76

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato nord (mancante nel tratto finale)**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **mai**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 77

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud (mancante nel tratto finale)**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 17

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **si**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **parziale**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**
- Illuminazione adeguata: **si**

Fotografie

FOTO n° 518 (Attraversamenti pedonali ID 17)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 21


Informazioni

- Cestini portarifiuti: **carenti**
- Sedute: **presenti ma non adeguati**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID21

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **79**
- Percorsi pedonali ID **80**
- Parcheggi riservati ID **18**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID21

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Dante Alighieri**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Parcheggi riservati: **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 79

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato nord**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Fotografie

FOTO n° 529 (Percorsi pedonali ID 79)



FOTO n° 530 (Percorsi pedonali ID 79)



FOTO n° 531 (Percorsi pedonali ID 79)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 80

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 532 (Percorsi pedonali ID 80)



FOTO n° 533 (Percorsi pedonali ID 80)



FOTO n° 534 (Percorsi pedonali ID 80)



FOTO n° 535 (Percorsi pedonali ID 80)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 18

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **si**
- Dislivello con percorso pedonale adeguato: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **no**
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 536 (Parcheggi riservati ID 18)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID22

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **81**
- Percorsi pedonali ID **82**
- Attraversamenti pedonali ID **18**
- Attraversamenti pedonali ID **19**
- Attraversamenti pedonali ID **31**
- Fermate del trasporto pubblico ID **2**
- Attrezzature urbane (spazi esterni) ID **43**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID22

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Viale Marconi da viale Volta a via del Borricino**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attraversamenti pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Fermate del trasporto pubblico: **prestazioni insufficienti**
- Attrezzature urbane (spazi esterni): **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 81

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato nord**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 537 (Percorsi pedonali ID 81)



FOTO n° 538 (Percorsi pedonali ID 81)



FOTO n° 539 (Percorsi pedonali ID 81)



FOTO n° 540 (Percorsi pedonali ID 81)



FOTO n° 541 (Percorsi pedonali ID 81)



FOTO n° 542 (Percorsi pedonali ID 81)



FOTO n° 727 (Percorsi pedonali ID 81)



FOTO n° 728 (Percorsi pedonali ID 81)



FOTO n° 729 (Percorsi pedonali ID 81)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 82

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 544 (Percorsi pedonali ID 82)



FOTO n° 545 (Percorsi pedonali ID 82)



FOTO n° 724 (Percorsi pedonali ID 82)



FOTO n° 725 (Percorsi pedonali ID 82)



FOTO n° 726 (Percorsi pedonali ID 82)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 18

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **no**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **parziale**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**
- Larghezza residua marciapiede in corrispondenza dell'eventuale rampa: **si**
- Illuminazione adeguata: **si**

Fotografie

FOTO n° 546 (Attraversamenti pedonali ID 18)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 19

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **si**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **parziale**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **si**
- Larghezza residua marciapiede in corrispondenza dell'eventuale rampa: **si**
- Illuminazione adeguata: **si**

Fotografie

FOTO n° 547 (Attraversamenti pedonali ID 19)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 31

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **no**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **parziale**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Eventuale contropendenza adeguata: **no**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **si**
- Larghezza residua marciapiede in corrispondenza dell'eventuale rampa: **si**
- Delimitazione adeguata (incroci): **no**
- Illuminazione adeguata: **si**

Fotografie

FOTO n° 782 (Attraversamenti pedonali ID 31)



Informazioni sull'Elemento Semplice Fermate del trasporto pubblico ID 2

Informazioni

- Pensiline: **presenti**
- Panchine: **carenti**
- Individuabilità adeguata: **si**
- Informazioni adeguate: **no**

Fotografie

FOTO n° 730 (Fermate del trasporto pubblico ID 2)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 43

Informazioni

- Segnaletica: **presenti ed adeguati**
- Cestini portarifiuti: **carenti**
- Sedute: **carenti**
- Cassonetti adeguati: **si**
- Cassonetti in posizione adeguata: **no**

Fotografie

FOTO n° 731 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 43)



FOTO n° 732 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 43)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 83

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 548 (Percorsi pedonali ID 83)



FOTO n° 549 (Percorsi pedonali ID 83)



FOTO n° 550 (Percorsi pedonali ID 83)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 84

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza ragionevole**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 552 (Percorsi pedonali ID 84)



FOTO n° 551 (Percorsi pedonali ID 84)



FOTO n° 553 (Percorsi pedonali ID 84)




Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 20

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **no**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **assenti**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **si**
- Larghezza residua marciapiede in corrispondenza dell'eventuale rampa: **si**
- Illuminazione adeguata: **si**

Fotografie

FOTO n° 554 (Attraversamenti pedonali ID 20)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 21

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **no**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **assenti**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**
- Larghezza residua marciapiede in corrispondenza dell'eventuale rampa: **si**
- Illuminazione adeguata: **si**

Fotografie

FOTO n° 555 (Attraversamenti pedonali ID 21)



FOTO n° 556 (Attraversamenti pedonali ID 21)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID24

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **85**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID24

Informazioni generali

- **Data del rilievo:** 30/01/2012
- **Denominazione:** Via Roma da via Piave a via del Borricino
- **Destinazione:** carrabile e pedonale
- **Frequenza d'uso:** alta

Valutazione complessiva

- **Stato di manutenzione:** buona
- **Fruibilità da parte di tutti in autonomia:** bassa
- **Comfort:** medio
- **Sicurezza:** media
- **Annotazioni:** Strada del centro di sezione molto ridotta.

Valutazioni Aggregate

- **Percorsi pedonali:** prestazioni sufficienti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 85

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato nord**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 558 (Percorsi pedonali ID 85)




FOTO n° 557 (Percorsi pedonali ID 85)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID25

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **87**
- Percorsi pedonali ID **88**
- Attraversamenti pedonali ID **22**
- Attraversamenti pedonali ID **23**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID25

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Roma da via del Borricino al Municipio**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**
- Attraversamenti pedonali: **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 87

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato nord**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 566 (Percorsi pedonali ID 87)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 88

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 567 (Percorsi pedonali ID 88)



FOTO n° 568 (Percorsi pedonali ID 88)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 22

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **no**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **assenti**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**

Fotografie

FOTO n° 564 (Attraversamenti pedonali ID 22)



FOTO n° 565 (Attraversamenti pedonali ID 22)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 23

Informazioni

- Illuminazione adeguata: **si**
- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **si**
- Visibilità delle strisce: **buona**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **assenti**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**
- Dislivello adeguato: **no**

Fotografie


FOTO n° 569 (Attraversamenti pedonali ID 23)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID26

Elementi semplici associati:

- Parcheggi riservati ID **19**
- Parcheggi riservati ID **20**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID26

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Roma dal Municipio a via di Caprile**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**
- Annotazioni: **Non ci sono marciapiedi tranne che per brevissimi tratti.**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Parcheggi riservati: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 577 (Strade Urbane ID 26)



FOTO n° 576 (Strade Urbane ID 26)



FOTO n° 578 (Strade Urbane ID 26)



FOTO n° 579 (Strade Urbane ID 26)



FOTO n° 580 (Strade Urbane ID 26)



FOTO n° 581 (Strade Urbane ID 26)



FOTO n° 582 (Strade Urbane ID 26)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 19

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **si**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **no**
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie

FOTO n° 574 (Parcheggi riservati ID 19)



Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 20

Informazioni

- Segnaletica adeguata: **solo segnaletica orizzontale**
- Pavimentazione adeguata: **si**
- Contiguità a percorso pedonale: **no**
- Larghezza/lunghezza adeguata: **no**
- Luogo di manovra sicuro: **no**
- Luogo di manovra senza dislivello: **si**

Fotografie


FOTO n° 575 (Parcheggi riservati ID 20)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID27

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **92**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID27

Informazioni generali

- **Data del rilievo:** 30/01/2012
- **Denominazione:** percorso pedonale tra via Pavese e via Roma
- **Destinazione:** solo pedonale
- **Frequenza d'uso:** media

Valutazione complessiva

- **Stato di manutenzione:** media
- **Fruibilità da parte di tutti in autonomia:** bassa
- **Comfort:** medio
- **Sicurezza:** media
- **Annotazioni:** Presenza di elementi per impedire il passaggio di motorini.

Valutazioni Aggregate

- **Percorsi pedonali:** prestazioni gravemente insufficienti

Fotografie

FOTO n° 590 (Strade Urbane ID 27)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 92

Informazioni

- Descrizione: **percorso con tre rampe di scale**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per pochi tratti**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Fotografie

FOTO n° 591 (Percorsi pedonali ID 92)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID28

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **101**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID28

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **percorso pedonale tra via Liguria, via Veneto e via Umbria**
- Destinazione: **solo pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **alta**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 101

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Tratti che richiedono manutenzione.**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 661 (Percorsi pedonali ID 101)



FOTO n° 662 (Percorsi pedonali ID 101)



FOTO n° 670 (Percorsi pedonali ID 101)



FOTO n° 673 (Percorsi pedonali ID 101)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID29

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **103**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID29

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Percorso pedonale tra via Umbria e via del Varco**
- Destinazione: **solo pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **alta**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **alta**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **rispondenza ai requisiti totale**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 103

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 671 (Percorsi pedonali ID 103)



FOTO n° 672 (Percorsi pedonali ID 103)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID30

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **106**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID30

Informazioni generali

- **Data del rilievo:** 12/03/2012
- **Denominazione:** Percorso di collegamento tra via Liguria e via Lazio
- **Destinazione:** solo pedonale
- **Frequenza d'uso:** media

Valutazione complessiva

- **Stato di manutenzione:** buona
- **Fruibilità da parte di tutti in autonomia:** bassa
- **Comfort:** basso
- **Sicurezza:** media

Valutazioni Aggregate

- **Percorsi pedonali:** prestazioni gravemente insufficienti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 106

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per pochi tratti**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **mai**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Fotografie

FOTO n° 682 (Percorsi pedonali ID 106)



FOTO n° 684 (Percorsi pedonali ID 106)



FOTO n° 685 (Percorsi pedonali ID 106)

