

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID115

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **211**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID115

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via del Varco dal viale a via dell'Industria**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 211

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Fotografie

FOTO n° 993 (Strade Urbane ID 116)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 212

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 213

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID117

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **214**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID117

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via dell'Artigianato da via del Varco alla Provinciale**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **cattiva**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 214

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **solo in alcuni tratti**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Pavimentazione degradata**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **sempre**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Fotografie


FOTO n° 995 (Percorsi pedonali ID 214)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID118

Elementi semplici associati:

- Attraversamenti pedonali ID **62**
- Fermate del trasporto pubblico ID **8**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID118

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Strada Provinciale Fiorentina da Le Chiese a Il Pino, Casariccio**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **alta**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali
- Attraversamenti pedonali: **prestazioni insufficienti**
- Fermate del trasporto pubblico: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1022 (Strade Urbane ID 118)



FOTO n° 1023 (Strade Urbane ID 118)



FOTO n° 1024 (Strade Urbane ID 118)



FOTO n° 1025 (Strade Urbane ID 118)



FOTO n° 1026 (Strade Urbane ID 118)



FOTO n° 1027 (Strade Urbane ID 118)



Informazioni sull'Elemento Semplice Attraversamenti pedonali ID 62

Informazioni

- Ubicazione adeguata (rispetto agli incroci): **si**
- Assenza di ostacoli visivi: **si**
- Visibilità delle strisce: **scarsa**
- Visibilità dell'attraversamento a non vedenti o ipovedenti: **assenti**
- Larghezza adeguata: **si**
- Lunghezza adeguata: **si**
- Pendenza adeguata: **si**
- Attraversamento ortogonale ai marciapiedi: **si**

Fotografie

FOTO n° 1021 (Attraversamenti pedonali ID 62)



Informazioni sull'Elemento Semplice Fermate del trasporto pubblico ID 8

Informazioni

- Pensiline: **presenti**
- Panchine: **carenti**
- Individuabilità adeguata: **si**
- Informazioni adeguate: **no**

Fotografie

FOTO n° 1019 (Fermate del trasporto pubblico ID 8)



FOTO n° 1020 (Fermate del trasporto pubblico ID 8)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID119

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **215**
- Percorsi pedonali ID **216**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID119

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Via di Rantigioni a nord del viale**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 996 (Strade Urbane ID 119)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 215

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 216

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID120

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **217**
- Percorsi pedonali ID **218**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID120

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Via Biagi e via D'Antona**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **I lavori di realizzazione sono in fase di completamento in alcune parti.**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1010 (Strade Urbane ID 120)



FOTO n° 1009 (Strade Urbane ID 120)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 217

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato esterno**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Cambi di direzione in piano: **per la maggior parte**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 1004 (Percorsi pedonali ID 217)



FOTO n° 1005 (Percorsi pedonali ID 217)



FOTO n° 1006 (Percorsi pedonali ID 217)



FOTO n° 1007 (Percorsi pedonali ID 217)



FOTO n° 1008 (Percorsi pedonali ID 217)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 218

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato interno**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Cambi di direzione in piano: **per la maggior parte**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **Pavimentazione non ancora completata.**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Fotografie

FOTO n° 1011 (Percorsi pedonali ID 218)



FOTO n° 1012 (Percorsi pedonali ID 218)



FOTO n° 1013 (Percorsi pedonali ID 218)



FOTO n° 1014 (Percorsi pedonali ID 218)



FOTO n° 1015 (Percorsi pedonali ID 218)



FOTO n° 1016 (Percorsi pedonali ID 218)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID121

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID121

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Località Casegrandi**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Fotografie

FOTO n° 1017 (Strade Urbane ID 121)



FOTO n° 1018 (Strade Urbane ID 121)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID122

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID122

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Via della Ripa (tratto superiore) e via degli Ulivi**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Fotografie

FOTO n° 1028 (Strade Urbane ID 122)



FOTO n° 1029 (Strade Urbane ID 122)



FOTO n° 1030 (Strade Urbane ID 122)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID123

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **219**
- Percorsi pedonali ID **220**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID123

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Boccaccio**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **Le auto parcheggiate sui marciapiedi rendono ancora meno fruibile lo spazio pedonale, di per sè già limitato.**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1031 (Strade Urbane ID 123)



FOTO n° 1032 (Strade Urbane ID 123)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 219

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest e nord**
- Larghezza adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 220

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est e sud**
- Larghezza adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per pochi tratti**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID124

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID124

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Via Poggio Bonetti**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva


- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID125

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID125

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Galvani**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Fotografie

FOTO n° 1033 (Strade Urbane ID 125)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID126

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **221**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID126

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Propositura**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1034 (Strade Urbane ID 126)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 221

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **solo in alcuni tratti**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID127

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID127

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Petrarca**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Fotografie

FOTO n° 1035 (Strade Urbane ID 127)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID128

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID128

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Tevere**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Fotografie

FOTO n° 1036 (Strade Urbane ID 128)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID129

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID129

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Arno**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali


Fotografie

FOTO n° 1037 (Strade Urbane ID 129)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID130

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID130

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Po**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **cattiva**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali


Fotografie

FOTO n° 1038 (Strade Urbane ID 130)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID131

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID131

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Tagliamento e via Adige**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali


Fotografie

FOTO n° 1039 (Strade Urbane ID 131)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID132

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID132

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Isonzo**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID133

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **222**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID133

Informazioni generali

- **Data del rilievo:** 30/01/2012
- **Denominazione:** tratto carrabile e pedonale di piazza della Repubblica
- **Destinazione:** carrabile e pedonale
- **Frequenza d'uso:** media

Valutazione complessiva

- **Stato di manutenzione:** media
- **Fruibilità da parte di tutti in autonomia:** bassa
- **Comfort:** basso
- **Sicurezza:** bassa

Valutazioni Aggregate

- **Percorsi pedonali:** prestazioni insufficienti

Fotografie

FOTO n° 1040 (Strade Urbane ID 133)



FOTO n° 1041 (Strade Urbane ID 133)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 222

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per pochi tratti**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Fotografie

FOTO n° 1042 (Strade Urbane ID 134)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 223

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **non pertinente**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID135

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID135

Informazioni generali

- **Data del rilievo:** 30/01/2012
- **Denominazione:** Via Trieste
- **Destinazione:** carrabile e pedonale
- **Frequenza d'uso:** media

Valutazione complessiva

- **Stato di manutenzione:** media
- **Fruibilità da parte di tutti in autonomia:** bassa
- **Comfort:** basso
- **Sicurezza:** bassa
- **Annotazioni:** Lo spazio è per la maggior parte occupato dalle auto in in transito o in sosta.

Valutazioni Aggregate

- **Mancanza di Percorsi pedonali**


Fotografie

FOTO n° 1043 (Strade Urbane ID 135)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID136

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID136

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via di Casachierico**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **Nel tratto verso via Roma, pavimentato in pietra, è solo pedonale.**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Fotografie


FOTO n° 1044 (Strade Urbane ID 136)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID137

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **224**
- Percorsi pedonali ID **225**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID137

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Mascagni**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 224

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est e sud**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 225


Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest e nord**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID138

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **226**
- Percorsi pedonali ID **227**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID138

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Verdi**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1045 (Strade Urbane ID 138)



FOTO n° 1046 (Strade Urbane ID 138)



FOTO n° 1047 (Strade Urbane ID 138)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 226

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 227

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest (solo per un tratto)**
- Larghezza adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID139

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **228**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID139

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Neruda**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 228

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per pochi tratti**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID140

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **229**
- Percorsi pedonali ID **230**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID140

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Via del Molinuzzo - secondo tratto**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1049 (Strade Urbane ID 140)



FOTO n° 1050 (Strade Urbane ID 140)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 229

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 230


Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **per la maggior parte**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID141

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **231**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID141

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Collegamento tra via del Molinuzzo e la Castagneta**
- Destinazione: **solo pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **cattiva**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 231

Informazioni

- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **mai**
- Piano di calpestio adeguato - Note: **percorso non pavimentato**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **non pertinente**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **mai**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID142

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID142

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Via di Montecarelli e via Gigliorotto**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**
- Annotazioni: **Le dimensioni della carreggiata stradale non consentono l'individuazione di marciapiedi, in particolare nel caso di via Gigliorotto.**

Valutazioni Aggregate

- **Mancanza di Percorsi pedonali**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID143

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **232**
- Percorsi pedonali ID **233**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID143

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Via C. A. Dalla Chiesa**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate


- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1051 (Strade Urbane ID 143)



FOTO n° 1052 (Strade Urbane ID 143)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 232

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato nord e ovest**
- Larghezza adeguata: **solo in alcuni tratti**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 233

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud ed est**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **a distanza eccessiva**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID144

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **234**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID144

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Via Guido Rossa**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**
- Annotazioni: **Il marciapiede è presente anche sul lato nord solo nel tratto ad est.**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1053 (Strade Urbane ID 144)



FOTO n° 1054 (Strade Urbane ID 144)



FOTO n° 1055 (Strade Urbane ID 144)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 234

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud e ovest**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **secondo norma**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID145

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID145

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Via Resco**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID146

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **235**
- Percorsi pedonali ID **236**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID146

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Via Emilia**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1056 (Strade Urbane ID 146)



FOTO n° 1057 (Strade Urbane ID 146)



FOTO n° 1058 (Strade Urbane ID 146)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 235

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato nord**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 236

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **sempre**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID147

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **237**
- Percorsi pedonali ID **238**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID147

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Via Liguria - tratto nord**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 237

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato nord**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 238

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Fotografie

FOTO n° 1059 (Strade Urbane ID 148)



FOTO n° 1060 (Strade Urbane ID 148)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 239

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato nord**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 240

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID149

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID149

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Via Buonarroti**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID150

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID150

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Via delle Chiuse e laterale via Urbinese a Ontaneto**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **cattiva**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Fotografie

FOTO n° 1061 (Strade Urbane ID 150)



FOTO n° 1062 (Strade Urbane ID 150)



FOTO n° 1063 (Strade Urbane ID 150)



FOTO n° 1064 (Strade Urbane ID 150)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID151

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID151

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Laterale di via di Montalpero**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **cattiva**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Fotografie

FOTO n° 1065 (Strade Urbane ID 151)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID152

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **241**
- Percorsi pedonali ID **242**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID152

Informazioni generali

- Data del rilievo: **26/01/2012**
- Denominazione: **Via della Molina**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 241

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 242

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID153

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **243**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID153

Informazioni generali

- Data del rilievo: **12/03/2012**
- Denominazione: **Via dello Stagi - tratto inferiore**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1066 (Strade Urbane ID 153)



FOTO n° 1067 (Strade Urbane ID 153)



FOTO n° 1074 (Strade Urbane ID 153)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 243


Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest (solo nel primo tratto)**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per pochi tratti**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID154

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **244**
- Percorsi pedonali ID **245**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID154

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Garibaldi**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1068 (Strade Urbane ID 154)



FOTO n° 1069 (Strade Urbane ID 154)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 244

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 245

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Fotografie

FOTO n° 1070 (Strade Urbane ID 155)



FOTO n° 1071 (Strade Urbane ID 155)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 246

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**


Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 247

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **per la maggior parte**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per pochi tratti**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **per la maggior parte**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID156

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID156

Informazioni generali

- **Data del rilievo:** 30/01/2012
- **Denominazione:** Via degli Orti, via Luzzatto, via Rinuccio da Faella
- **Destinazione:** carrabile e pedonale
- **Frequenza d'uso:** media

Valutazione complessiva

- **Stato di manutenzione:** media
- **Fruibilità da parte di tutti in autonomia:** bassa
- **Comfort:** basso
- **Sicurezza:** bassa
- **Annotazioni:** Le sezioni stradali non permettono l'individuazione di marciapiedi; l'uso carrabile stesso è per ciò limitato, anche se è mantenuto, in contrasto con un più appropriato uso pedonale.

Valutazioni Aggregate

- **Mancanza di Percorsi pedonali**

Fotografie

FOTO n° 1072 (Strade Urbane ID 156)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID157

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **248**
- Percorsi pedonali ID **249**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID157

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Leopardi**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1073 (Strade Urbane ID 157)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 248

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**


Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 249

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID158

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID158

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Puccini**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**
- Annotazioni: **Le dimensioni della sezione stradale non consentono l'individuazione di marciapiedi.**

Valutazioni Aggregate

- **Mancanza di Percorsi pedonali**

Fotografie


FOTO n° 1075 (Strade Urbane ID 158)



Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID159

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **250**
- Percorsi pedonali ID **251**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID159

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Cimabue, via Masaccio**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1076 (Strade Urbane ID 159)



FOTO n° 1077 (Strade Urbane ID 159)



FOTO n° 1078 (Strade Urbane ID 159)



Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 250

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato est e nord**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 251


Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato ovest e sud**
- Larghezza adeguata: **per la maggior parte**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **mai**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID160

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **252**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID160

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via Morandi**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **bassa**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni insufficienti**

Fotografie

FOTO n° 1079 (Strade Urbane ID 160)




Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 252

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato nord**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **per la maggior parte**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **per la maggior parte**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID161

Elementi semplici associati:



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID161

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via dell'Artigianato**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **media**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **bassa**
- Comfort: **basso**
- Sicurezza: **bassa**

Valutazioni Aggregate

- Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Strade Urbane ID162

Elementi semplici associati:

- Percorsi pedonali ID **253**
- Percorsi pedonali ID **254**



Informazioni sull'Elemento Complesso Strade Urbane ID162

Informazioni generali

- Data del rilievo: **30/01/2012**
- Denominazione: **Via dell'Industria**
- Destinazione: **carrabile e pedonale**
- Frequenza d'uso: **media**

Valutazione complessiva

- Stato di manutenzione: **buona**
- Fruibilità da parte di tutti in autonomia: **media**
- Comfort: **medio**
- Sicurezza: **media**

Valutazioni Aggregate

- Percorsi pedonali: **prestazioni sufficienti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 253

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato nord**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **sempre**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 254

Informazioni

- Descrizione: **Marciapiede lato sud**
- Larghezza adeguata: **sempre**
- Possibilità di inversione di marcia: **inesistente**
- Cambi di direzione in piano: **sempre**
- Assenza di variazioni di livello: **sempre**
- Evidenziazione cromatica dei raccordi di quota con rampa: **non pertinente**
- Pendenza longitudinale adeguata: **sempre**
- Pendenza trasversale adeguata: **sempre**
- Presenza di elementi di sostegno in caso di forte pendenza: **non pertinente**
- Assenza di ostacoli che riducono la larghezza: **per la maggior parte**
- Assenza di ostacoli sporgenti: **sempre**
- Piano di calpestio adeguato: **sempre**
- Segnalazione passaggio percorso-zona carrabile: **mai**
- Segnalazione passaggio percorso-zona non pavimentata: **non pertinente**
- Illuminazione adeguata: **solo in alcuni tratti**

