



Comune di Castelnuovo Berardenga

Provincia di Siena

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA

QUADRO CONOSCITIVO

RELAZIONE e SCHEDE DI RILIEVO

Edifici ed attrezzature di uso pubblico e spazi urbani

VOLUME 3 - schede da 101 a 165

Arch. Gabriele Banchetti
Progettista

Arch. Gian Lorenzo Righi
Dott. Irene Zoppi
Dott. Tommaso Gennaioli
Collaborazione al progetto

Fabrizio Nepi
Sindaco

Geom. Mariasilvia Picchi
Responsabile Settore 7 - Infrastrutture

NOVEMBRE 2024



| | |
|--|-----------|
| 1. LA PREMESSA | 2 |
| 2. LA PRIMA FASE | 3 |
| 3. LA SCHEDATURA DEGLI EDIFICI E DELLE AREE URBANE | 3 |
| 3.1. L'elenco delle Entità Complessive | 5 |
| 3.1.2. Gli impianti sportivi | 5 |
| 3.1.3. I parcheggi pubblici | 5 |
| 3.1.4. Gli spazi pubblici (piazze)..... | 7 |
| 3.1.5. I servizi culturali pubblici e privati | 7 |
| 3.1.6. I servizi scolastici pubblici e privati | 7 |
| 3.1.7. I servizi d'interesse pubblico (pubblici e privati) | 8 |
| 3.1.8. I servizi religiosi (pubblici e privati) | 8 |
| 3.1.9. I servizi sanitari pubblici e privati | 9 |
| 3.1.10. Il verde pubblico | 9 |
| 4. LA STRUTTURA DELLA SCHEDA | 10 |
| 4.1. La prima parte della scheda | 10 |
| 4.2. La seconda parte della scheda | 11 |
| 5. GLI ELABORATI CARTOGRAFICI..... | 12 |
| 6. LE SCHEDE DI RILIEVO | 13 |

1. LA PREMESSA

La presente relazione è composta da una parte di carattere generale, relativa all'intero territorio studiato ed alle risultanze complessivamente emerse, e dalle schede di rilievo degli edifici, delle attrezzature di uso pubblico e degli spazi urbani.

Le operazioni che si sono svolte per la redazione del Quadro Conoscitivo del PEBA si sono articolate in tre momenti specifici che hanno permesso di svolgere le seguenti attività:

- 1) l'individuazione delle strutture di uso pubblico e degli spazi urbani oggetto del Piano;
- 2) il rilievo delle barriere architettoniche ed urbanistiche delle strutture individuate al punto precedente attraverso dei sopralluoghi specifici finalizzati all'analisi delle strutture e dei singoli elementi che le compongono;
- 3) redazione di uno specifico data-base all'interno del quale sono stati inserite tutte le informazioni delle strutture analizzate, delle caratteristiche dei singoli elementi e la documentazione fotografica specifica.

I dati raccolti, quindi, hanno permesso di realizzare le seguenti mappe:

- 1) Castelnuovo Berardenga, San Piero in Barca, Monastero d'Ombrone;
- 2) Casetta, Cimitero e Chiesa di Sant'Ansano a Dofàna, Monteaperti;
- 3) Villa a Sesta, San Gusmè, Cimitero di San Felice, Cimitero di San Piero in barca;
- 4) Ponte a Bozzone, Pianella, San Giovanni a Cerreto, Cimitero di Canonica a Cerreto;
- 5) Quercegrossa, La Ripa, Cimitero di Petroio, Cimitero e Pieve a Pacina;
- 6) Vagliagli, Pievasciata, Cimitero di Pontignano;

Nelle tavole sopra elencate sono state individuate cartograficamente le strutture di uso pubblico, gli spazi urbani analizzati e le schede inserite nel presente documento.

Le **strutture di uso pubblico** ricomprendono gli edifici ed attrezzature, con le loro aree di pertinenza, sia pubblici che privati, aperti al pubblico e di interesse per la collettività quali:

- palazzo comunale
- uffici comunali
- centri civici, sedi distaccate
- biblioteche
- asili nido
- scuole del primo ciclo di istruzione (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)
- ospedali e case di cura
- teatri, cinema, auditorium, sale conferenze
- edifici per il culto
- sedi di associazioni
- musei
- impianti sportivi, palestre, palazzetti, stadi
- cimiteri

Per spazi urbani si intendono spazi aperti di proprietà ed uso pubblico, posti all'interno delle aree urbane (centri abitati) e di interesse per la collettività quali:

- piazze
- parcheggi
- giardini e parchi

Le strutture delle quali il PEBA si occupa direttamente sono gli edifici e gli spazi aperti posti nelle aree urbane dove si svolgono funzioni pubbliche di proprietà dell'Amministrazione Comunale in quanto è su questi luoghi che è pensabile mettere in atto un eventuale intervento di adeguamento. Per quanto riguarda le altre strutture aperte al pubblico, riferite sia ad altri enti pubblici che a soggetti privati, il PEBA si limita sostanzialmente all'aspetto conoscitivo dei soli spazi di accesso esterno alla struttura.

2. LA PRIMA FASE

Questa prima fase è stata svolta attraverso la redazione di un elenco di tutte le strutture elencate nel precedente paragrafo. Tali strutture sono state individuate su specifica cartografia (CTR e foto area AGEA 2019) e ne è stato indicato uno specifico perimetro così da definire i contorni del rilievo e del censimento.

Il censimento degli edifici, inoltre, si è svolto seguendo due livelli di definizione:

- per gli edifici di proprietà comunale (uffici comunali e scuole del primo ciclo di istruzione) il rilievo è stato svolto anche all'interno dei singoli edifici;
- per gli edifici pubblici di proprietà di altri enti e per gli edifici privati di uso pubblico, il rilievo si è svolto soltanto all'esterno dei fabbricati, limitandosi ad analizzare gli accessi esterni.

La visita e l'analisi delle singole strutture è stata anticipata con delle specifiche richieste che l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad inviare ai vari uffici comunali e agli istituti comprensivi. Questo ha permesso di svolgere l'attività di rilievo nella piena collaborazione con i referenti che le varie istituzioni coinvolte hanno reso disponibili per consentire e facilitare l'accesso e la visita alle singole strutture.

3. LA SCHEDATURA DEGLI EDIFICI E DELLE AREE URBANE

Il censimento ha individuato, con apposita schedatura, **165 entità complessive**. Complessivamente sono state redatte 503 schede di cui 165 relative alle entità complessive e 338 relative alle entità unitarie. Sono state inoltre inserite oltre 1.500. La catalogazione di tutti i dati (numerici, testuali e fotografici) è stata effettuata con un apposito data-base MS Acces che permette la ricerca e la stampa delle singole schede.

Il rilievo analizza dettagliatamente i singoli aspetti dell'accessibilità, intesa anche come fruibilità, comfort e sicurezza cioè in riferimento a requisiti di mobilità, orientamento e leggibilità; inoltre è stato preso in esame anche lo stato di manutenzione dei luoghi.

Ogni edificio o attrezzatura pubblica ed ogni area urbana sono stati oggetto di esame attraverso sopralluoghi specifici con compilazione di schede di raccolta dati e di controllo e documentazione fotografica.

Il metodo adottato prevede che si arrivi ad una valutazione completa di ciascun "oggetto" successivamente alla disamina dettagliata ed alla valutazione parziale dei singoli "componenti" che influiscono sull'accessibilità.

Con il termine accessibilità non si è inteso solamente la possibilità di raggiungere l'edificio, le sue singole unità e spazi esterni e di fruirne in condizioni di sicurezza e autonomia alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, come indicato nel DM 236/89. Per le analisi delle strutture e delle aree urbane è stato ampliato il concetto di accessibilità e fruibilità: tali requisiti devono consentire a tutti, dalla persona anziana al non vedente, dalla mamma con i bambini piccoli alla persona su sedia a rotelle, di accedere ad uno spazio, ad un edificio, ad un servizio e di fruirne, muoversi liberamente al suo interno in sicurezza e autonomia, sostare, trovarvi un servizio igienico e parcheggiare la propria auto.

L'analisi è articolata, dunque, su due livelli: **ENTITÀ UNITARIE** ed **ENTITÀ COMPLESSIVE**.

Le **ENTITÀ UNITARIE** individuate sono le seguenti:

- Percorsi pedonali esterni (EU 1)
- Parcheggi riservati (EU 2)
- Accessi (EU 3)
- Superamento dislivelli (EU 4)
- Percorsi interni (EU 5)
- Servizi igienici accessibili (EU 6)
- Attrezzature urbane (EU 7)

Per i **PERCORSI PEDONALI ESTERNI** le caratteristiche che sono state analizzate sono: la larghezza, anche per la possibilità di inversione di marcia, l'andamento altimetrico (variazioni di quota, pendenza longitudinale e trasversale, cambi di direzione in piano...), la presenza di ostacoli, il piano di calpestio, la segnalazione del passaggio ad una zona carrabile o ad una zona non pavimentata, l'illuminazione.

Per i **PARCHEGGI RISERVATI** le caratteristiche che sono state analizzate sono: il numero rispetto al totale dei posti auto, la segnaletica orizzontale e verticale, il piano di calpestio, la contiguità e la continuità planimetrica con un percorso pedonale, lo spazio di manovra.

Per gli **ACCESSI** le caratteristiche che sono state analizzate sono: l'individuabilità, le dimensioni e gli spazi di manovra, l'andamento planimetrico e gli eventuali ostacoli o dislivelli, i dispositivi (campanello, citofono), le dimensioni e le caratteristiche delle porte di accesso.

Per il **SUPERAMENTO DISLIVELLI**, nel caso di edifici disposti su più piani, le caratteristiche analizzate, oltre all'individuabilità, sono suddivise secondo il tipo di sistema utilizzato per il superamento del dislivello. Sono state distinte le scale, rampe, ascensori e servoscala e per ognuno di esse sono stati analizzati: le dimensioni (larghezza, lunghezza, spazi di manovra...), la pendenza, il piano di calpestio e l'evidenziazione dei salti di quota, l'illuminazione, i parapetti ed i cordoli, i dispositivi (tempi di apertura e chiusura delle porte dell'ascensore, segnalazione sonora, impianti di emergenza ecc.).

Per i **PERCORSI INTERNI** sono state analizzate le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali esterni con l'aggiunta di quelle relative alle porte.

Per i **SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI** le caratteristiche analizzate sono: l'individuabilità, le dimensioni, il piano di calpestio, i sanitari e gli arredi e la loro collocazione, le porte, i dispositivi (campanello di emergenza), l'illuminazione.

Per le **ATTREZZATURE URBANE** le caratteristiche analizzate sono: la presenza o la carenza di cestini portarifiuti, segnaletica, sedute, giochi (nel caso di giardini pubblici).

Le **ENTITA' COMPLESSIVE** corrispondono alle piazze, alle aree verdi, ai parcheggi pubblici, agli edifici, agli impianti sportivi all'aperto ed ai cimiteri, cioè quelle "entità" che, in riferimento al servizio offerto, dovrebbero garantire la massima accessibilità.

Le tipologie di **ENTITA' COMPLESSIVE** individuate sono:

- IMPIANTI SPORTIVI
- PARCHEGGI PUBBLICI
- SERVIZI CULTURALI
- SERVIZI PER L'ISTRUZIONE
- SERVIZI D'INTERESSE PUBBLICO
- SERVIZI RELIGIOSI
- SERVIZI SANITARI
- VERDE PUBBLICO

Per gli **IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**, i **SERVIZI CULTURALI** (pubblici), i **SERVIZI PER L'ISTRUZIONE** (pubblici), i **SERVIZI D'INTERESSE PUBBLICO** (pubblici) e i **SERVIZI RELIGIOSI** (pubblici) sono stati analizzati i percorsi pedonali esterni, i parcheggi riservati, gli accessi, il superamento dislivelli, i percorsi interni e i servizi igienici accessibili. In questi casi si tratta di strutture per le quali si è proceduto ad analizzare le singole entità, che all'interno del singolo edificio si possono ripetere: ad esempio sono stati analizzati più sistemi di superamento dislivelli (più corpi scale, un ascensore) e più accessi (uno principale ed altri secondari) oppure numerosi percorsi interni in funzione del numero di piani.

Per gli edifici di altri enti pubblici o privati (enti religiosi, associazioni, ecc.) il rilievo si è limitato all'analisi dei percorsi pedonali esterni e agli accessi.

Il **VERDE PUBBLICO** corrisponde ai giardini pubblici attrezzati con strutture ludiche e per la sosta. Per queste entità sono state analizzati i percorsi pedonali esterni e le attrezzature urbane.

Infine, i **PARCHEGGI PUBBLICI** corrispondono alle aree di sosta degli autoveicoli che, per la loro struttura e dimensione, si configurano come elementi distinti rispetto alla viabilità. Per questa entità sono stati analizzati i parcheggi riservati.

3.1. L'elenco delle Entità Complessive

Le seguenti tabelle, suddivise per destinazione, elencano le schede delle entità complessive censite.

3.1.2. Gli impianti sportivi

Sono state redatte complessivamente 9 schede.

| Località | Nr. | Denominazione | Indirizzo |
|------------------------|-----|--|-------------------------|
| Castelnuovo Berardenga | 3 | Impianto Sportivo "A. Franchi" | Via del Chianti |
| Castelnuovo Berardenga | 33 | Polisportiva "La Bulletta" | Via Filippo Turati |
| San Gusmè | 55 | Impianto sportivo | Via degli Etruschi |
| Pianella | 69 | Piscina Comunale di Pianella | Via della Pace |
| Pianella | 73 | Impianto sportivo Lido Becucci | Via delle Fonti |
| Ponte a Bozzone | 106 | Impianto Sportivo Geggiano (Ponte a Bozzone) | Via A. Mari |
| Ponte a Bozzone | 108 | Campo Sportivo - Circolo | Via A. Mari |
| Quercegrossa | 138 | Centro Sportivo di Quercegrossa | Via di Petroio |
| Casetta | 162 | Impianto Polivalente Casetta - Monteaperti | Via Baldassarre Peruzzi |

3.1.3. I parcheggi pubblici

Sono state redatte complessivamente 77 schede.

| Località | Nr. | Denominazione | Indirizzo |
|------------------------|-----|--|--|
| Castelnuovo Berardenga | 1 | Parcheggio - SP 484 | Strada Provinciale 484 |
| Castelnuovo Berardenga | 2 | Parcheggio - SP 484 | Strada Provinciale 484 |
| Castelnuovo Berardenga | 5 | Parcheggio - Via del Chianti | Via del Chianti |
| Castelnuovo Berardenga | 6 | Parcheggio - Via Caduti della Resistenza | Via Caduti della Resistenza |
| Castelnuovo Berardenga | 7 | Parcheggio - Piazzetta del Pratone | Piazzetta del Pratone |
| Castelnuovo Berardenga | 10 | Parcheggio - Via del Chianti | Via del Chianti |
| Castelnuovo Berardenga | 12 | Parcheggio - Via del Chianti | Via del Chianti |
| Castelnuovo Berardenga | 17 | Parcheggio Piazza G. Matteotti | Piazza G. Matteotti |
| Castelnuovo Berardenga | 22 | Parcheggio - Piazza della Citerna | Via Largo Padre Pio Tei/Piazza della Citerna |
| Castelnuovo Berardenga | 25 | Parcheggio - via della Vigna | Via della Vigna |
| Castelnuovo Berardenga | 29 | Parcheggio - via delle Crete Senesi | Via delle Crete Senesi |
| Castelnuovo Berardenga | 30 | Parcheggio - via del Castello di Brolio | Via del Castello di Brolio |
| Castelnuovo Berardenga | 34 | Parcheggio - via Filippo Turati | Via Filippo Turati |
| Castelnuovo Berardenga | 36 | Parcheggio - via Filippo Turati | Via Filippo Turati |
| Castelnuovo Berardenga | 38 | Parcheggio - via dell'Arbia | Via dell'Arbia |
| Castelnuovo Berardenga | 39 | Parcheggio - vicolo del Sole | Vicolo del Sole |
| Castelnuovo Berardenga | 40 | Parcheggio - via del Cantinone | Via del Cantinone |
| Castelnuovo Berardenga | 41 | Parcheggio - via del Cantinone | Via del Cantinone |
| Castelnuovo Berardenga | 43 | Parcheggio - via Sano da Falera | Via Sano da Falera |

| Località | Nr. | Denominazione | Indirizzo |
|------------------------|-----|---|--------------------------------|
| San Gusmè | 53 | Parcheggio - via degli Etruschi | Via degli Etruschi |
| San Gusmè | 54 | Parcheggio pubblico | Via dei Fossi |
| Villa a Sesta | 57 | Parcheggio - via del Gallo Nero | Via del Gallo Nero |
| Villa a Sesta | 59 | Parcheggio - via Santa Caterina | Via Santa Caterina |
| Villa a Sesta | 61 | Parcheggio - Piazza del Popolo | Piazza del Popolo |
| San Piero | 66 | Parcheggio pubblico | SP 62 |
| Pianella | 70 | Parcheggio pubblico | SP 9 |
| Pianella | 74 | Parcheggio - via J. F. Kennedy | Via J. F. Kennedy |
| Pianella | 78 | Parcheggio Pubblico | Via della Pace |
| Pianella | 79 | Parcheggio Pubblico | Piazza Jan Palach |
| Pianella | 81 | Parcheggio Pubblico - via M. L. King | Via M. L. King |
| San Giovanni a Cerreto | 82 | Parcheggio Pubblico - via del Bosco | Via del Bosco |
| San Giovanni a Cerreto | 83 | Parcheggio Pubblico - via del Bosco | Via del Bosco |
| San Giovanni a Cerreto | 84 | Parcheggio pubblico - via del Bosco | Via del Bosco |
| San Giovanni a Cerreto | 86 | Parcheggio - via del Bosco | Via del Bosco |
| San Giovanni a Cerreto | 88 | Parcheggio - SC di Catignano | Strada comunale di Catignano |
| San Giovanni a Cerreto | 89 | Parcheggio - via Antica | Via Antica |
| San Giovanni a Cerreto | 91 | Parcheggio - via dell'Olivo | Via dell'Olivo |
| Ponte a Bozzone | 92 | Parcheggio - via dei Frati Minori | Via dei Frati Minori |
| Ponte a Bozzone | 94 | Parcheggio - via dell'Abate | Via dell'Abate |
| Ponte a Bozzone | 95 | Parcheggio - via dei Frati Minori | Via dei Frati Minori |
| Ponte a Bozzone | 97 | Parcheggio - Piazza Giovanni XXIII | Piazza Giovanni XXIII |
| Ponte a Bozzone | 99 | Parcheggio - via S. Aleramo | Via S. Aleramo |
| Ponte a Bozzone | 100 | Parcheggio - via R. Bandinelli | Via R. Bandinelli |
| Ponte a Bozzone | 101 | Parcheggio - via Fabrizio de Andrè | Via Fabrizio De Andrè |
| Ponte a Bozzone | 102 | Parcheggio - via Vittorio Alfieri | Via Vittorio Alfieri |
| Ponte a Bozzone | 105 | Parcheggio - via Fabrizio De Andrè | Via Fabrizio De Andrè |
| Ponte a Bozzone | 107 | Parcheggio - via A. Mari | Via Mari A. |
| Monteaperti | 109 | Parcheggio - via C. Ceccolini | Via C. Ceccolini |
| Monteaperti | 111 | Parcheggio - via C. Ceccolini | Via C. Ceccolini |
| Monteaperti | 112 | Parcheggio - via P. Salvani | Via Provenzano Salvani |
| Monteaperti | 113 | Parcheggio - via SP 111/a | SP 111/a |
| Monteaperti | 115 | Parcheggio - via Bocca degli Abati | Via Bocca degli Abati |
| Monteaperti | 116 | Parcheggio - via Bocca degli Abati | Via Bocca degli Abati |
| Monteaperti | 117 | Parcheggio - Piazza Guido da Siena | Piazza Guido da Siena |
| Casetta | 122 | Parcheggio - via Dante | Via Dante |
| Casetta | 123 | Parcheggio - via Rosso degli Aldobrandeschi | Via Rosso degli Aldobrandeschi |
| Casetta | 125 | Parcheggio - via dei Guelfi | Via dei Guelfi |
| Casetta | 126 | Parcheggio - via dei Guelfi | Via dei Guelfi |
| Casetta | 127 | Parcheggio - via Manfredi di Svevia | Via Manfredi di Svevia |

| Località | Nr. | Denominazione | Indirizzo |
|-----------------|-----|--------------------------------------|--------------------------|
| Pievasciata | 131 | Parcheggio - via dell'Ischia | Via dell'Ischia |
| La Ripa | 133 | Parcheggio - via Don Dino Bandini | Via Don Dino Bandini |
| Quercegrossa | 135 | Parcheggio - via di Petroio | Via di Petroio |
| Quercegrossa | 136 | Parcheggio - via di Petroio | Via di Petroio |
| Quercegrossa | 137 | Parcheggio - via di Petroio | Via di Petroio |
| Quercegrossa | 139 | Parcheggio - via G. Rossa | Via G. Rossa |
| Quercegrossa | 141 | Parcheggio - via G. Rossa | Via G. Rossa |
| Quercegrossa | 142 | Parcheggio Pubblico | SR 222 Chiantigiana |
| Quercegrossa | 143 | Parcheggio Pubblico - via V. Tobagi | Via V. Tobagi |
| Quercegrossa | 146 | Parcheggio - via di Petroio | Via di Petroio |
| Ponte a Bozzone | 151 | Parcheggio - via Pio IV | Via Pio IV |
| Ponte a Bozzone | 152 | Parcheggio - via Vittorio Alfieri | Via Vittorio Alfieri |
| Ponte a Bozzone | 153 | Parcheggio - via Vittorio Alfieri | Via Vittorio Alfieri |
| Vagliagli | 156 | Parcheggio - P.zza Vittorio Emanuele | Piazza Vittorio Emanuele |
| Vagliagli | 157 | Parcheggio - via B. Bonci | Via B. Bonci |
| Vagliagli | 161 | Parcheggio - via del Boschetto | Via del Boschetto |
| Ponte a Bozzone | 163 | Parcheggio - Via Quintilio Semboloni | Via Quintilio Semboloni |
| Quercegrossa | 164 | Parcheggio - Via Bruno Buozzi | Via Bruno Buozzi |

3.1.4. Gli spazi pubblici (piazze)

È stata redatta complessivamente 1 scheda.

| Località | Nr. | Denominazione | Indirizzo |
|------------------------|-----|-------------------|--------------------|
| Castelnuovo Berardenga | 14 | Piazza G. Marconi | Piazza. G. Marconi |

3.1.5. I servizi culturali pubblici e privati

Sono state redatte complessivamente 2 schede.

| Località | Nr. | Denominazione | Indirizzo |
|------------------------|-----|------------------------------|-----------------|
| Castelnuovo Berardenga | 9 | Teatro Comunale "Alfieri" | Via del Chianti |
| Castelnuovo Berardenga | 15 | Sala Convegni di Villa Chigi | Via Berardenga |

3.1.6. I servizi scolastici pubblici e privati

Sono state redatte complessivamente 10 schede.

| Località | Nr. | Denominazione | Indirizzo |
|------------------------|-----|-------------------------------|------------------------|
| Castelnuovo Berardenga | 18 | Nido d'infanzia "Qui Quo Qua" | Piazza G. Matteotti |
| Castelnuovo Berardenga | 23 | Ex scuola | Piazzale della Citerna |
| Castelnuovo Berardenga | 31 | Scuola Primaria Elia Mazzei | Via delle Crete Senesi |

| Località | Nr. | Denominazione | Indirizzo |
|------------------------|-----|--|-----------------------------|
| Castelnuovo Berardenga | 32 | Scuola Secondaria di Primo Grado G. Papini | Via delle Crete Senesi |
| San Gusmè | 48 | Scuola dell'infanzia di San Gusmè | Via Martiri del Palazzaccio |
| Pianella | 67 | Scuola per l'infanzia "Il grillo parlante" | Via della Cappellina |
| Pianella | 68 | Scuola primaria primo grado "G. Rodari" | Via della Cappellina |
| Monteaperti | 118 | Nido d'infanzia "Il Girasole" | Località Monteaperti |
| Pontignano | 130 | Nido d'infanzia "Marameo" | Via della Certosa |
| Quercegrossa | 148 | Scuola Primaria "Italo Calvino" | Via Ezio Tarantelli |

3.1.7. I servizi d'interesse pubblico (pubblici e privati)

Sono state redatte complessivamente 7 schede.

| Località | Nr. | Denominazione | Indirizzo |
|------------------------|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Castelnuovo Berardenga | 4 | Museo del Paesaggio | Via del Chianti |
| Castelnuovo Berardenga | 19 | Ufficio Anagrafe | Piazza G. Matteotti |
| Castelnuovo Berardenga | 21 | Palazzo Comunale (Municipio) | Via Giuseppe Garibaldi |
| Castelnuovo Berardenga | 24 | Ufficio Tecnico e Polizia Municipale | Via Giuseppe Garibaldi |
| Villa a Sesta | 60 | Confraternita di Misericordia | Via Santa Caterina |
| Quercegrossa | 147 | Ufficio Anagrafe | Via Ezio Tarantelli |
| Vagliagli | 158 | Circolo Polisportiva Vagliagli | Strada Provinciale 102 di Vagliagli |

3.1.8. I servizi religiosi (pubblici e privati)

Sono state redatte complessivamente 28 schede.

| Località | Nr. | Denominazione | Indirizzo |
|------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------|
| Castelnuovo Berardenga | 13 | Chiesa in Piazza G. Marconi | Piazza G. Marconi |
| Castelnuovo Berardenga | 16 | Chiesa dei SS. Giusto e Clemente | Piazza G. Matteotti |
| Castelnuovo Berardenga | 28 | Cimitero Comunale | Via del Paradiso |
| Pieve a Pacina | 44 | Cimitero di Pieve a Pacina | SP 62 |
| Pieve a Pacina | 45 | Pieve a Pacina | SP 62 |
| Monastero d'Ombrone | 46 | Cimitero - Monastero d'Ombrone | Via di Val d'Ambra |
| San Gusmè | 47 | Cimitero | Via della Costa |
| San Gusmè | 51 | Chiesa della Santissima Annunziata | Piazza P. Sorri |
| San Gusmè | 52 | Chiesa dei Santi Cosma e Damiano | Piazza Castelli |
| Villa a Sesta | 56 | Cimitero comunale | Via del Gallo Nero |
| Villa a Sesta | 62 | Pieve Santa Maria | Piazza del Popolo |
| San Felice | 63 | Cimitero di San Felice | Loc. San Felice |
| San Piero in Barca | 64 | Cimitero di San Piero in Barca | SP 62 |
| Pianella | 77 | Chiesa di S. Caterina da Siena | Via della Pace |
| San Giovanni a Cerreto | 87 | Cimitero di S. Giovanni a Cerreto | Strada comunale di Catignano |

| Località | Nr. | Denominazione | Indirizzo |
|------------------------|-----|------------------------------------|----------------------------|
| San Giovanni a Cerreto | 90 | Chiesa di San Giovanni Evangelista | Via Antica |
| Ponte a Bozzone | 98 | Chiesa dei SS. Pietro e Paolo | Via della Scheggiolla |
| Santa Maria a Dofàna | 119 | Cimitero di Santa Maria a Dofàna | SP 111/a |
| Santa Maria a Dofàna | 120 | Chiesa di Sant'Ansano a Dofàna | Piazza S. Ansano a Dofàna |
| Sant'Ansano | 121 | Cappella di Sant'Ansano | SP 111/a |
| Canonica a Cerreto | 128 | Cimitero di Canonica a Cerreto | SP 9 di Pievasciata |
| Pontignano | 129 | Cimitero di Pontignano | Via della Certosa |
| Pievasciata | 132 | Cimitero di Pievasciata | SP9 di Pievasciata |
| Quercegrossa | 144 | Parrocchia San Giacomo e Niccolò | Via G. di Vittorio |
| Quercegrossa | 149 | Chiesa dei Santi Giacomo e Niccolò | SR 222 Chiantigiana |
| Petroio | 154 | Cimitero di Petroio | Strada Comunale di Mocenni |
| Vagliagli | 155 | Chiesa di San Cristoforo | Piazza Vittorio Emanuele |
| Vagliagli | 159 | Cimitero di Vagliagli | Strada Comunale di Cignano |

3.1.9. I servizi sanitari pubblici e privati

Sono state redatte complessivamente 5 schede.

| Località | Nr. | Denominazione | Indirizzo |
|------------------------|-----|-------------------------------|------------------------|
| Castelnuovo Berardenga | 20 | Misericordia | Via Fiorita |
| Castelnuovo Berardenga | 27 | RSA Villa Chigi | Via delle Crete Senesi |
| Pianella | 75 | Presidio Distrettuale | Via J. F. Kennedy |
| Pianella | 80 | Misericordia (sede operativa) | Via delle Fonti |
| Monteaperti | 114 | Ambulatorio | Via dei Ghibellini |

3.1.10. Il verde pubblico

Sono state redatte complessivamente 27 schede.

| Località | Nr. | Denominazione | Indirizzo |
|------------------------|-----|--|-----------------------------|
| Castelnuovo Berardenga | 8 | Verde pubblico - Via del Chianti | Via del Chianti |
| Castelnuovo Berardenga | 11 | Verde pubblico - Parco della Rimembranza | Via del Chianti |
| Castelnuovo Berardenga | 14 | Piazza G. Marconi | Piazza G. Marconi |
| Castelnuovo Berardenga | 26 | Parco Urbano Tina Anselmi | Via Gian Mario Carpi |
| Castelnuovo Berardenga | 35 | Verde pubblico via Filippo Turati | Via Filippo Turati |
| Castelnuovo Berardenga | 37 | Verde pubblico - via Filippo Turati | Via Filippo Turati |
| Castelnuovo Berardenga | 42 | Verde pubblico - via Sano da Falera | Via Sano da Falera |
| San Gusmè | 49 | Verde pubblico - via Martiri del Palazzaccio | Via Martiri del Palazzaccio |
| San Gusmè | 50 | Giardini pubblici "Silvio Gigli" | Via degli Etruschi |
| Villa a Sesta | 58 | Area giochi | Via Santa Caterina |
| San Piero | 65 | Verde pubblico | Via San Piero |

| Località | Nr. | Denominazione | Indirizzo |
|------------------------|-----|--|---|
| Pianella | 71 | Verde pubblico | Via della Pace |
| Pianella | 72 | Area verde e area a parcheggio | SP 408 di Montevarchi |
| Pianella | 76 | Verde pubblico | Via della Pace |
| San Giovanni a Cerreto | 85 | Verde pubblico - via del Bosco | Via del Bosco |
| Ponte a Bozzone | 93 | Verde pubblico - via dei Frati Minori | Via dei Frati Minori |
| Ponte a Bozzone | 96 | Verde pubblico - via della Scheggiolla | Via della Scheggiolla |
| Ponte a Bozzone | 103 | Verde pubblico - via Vittorio Alfieri | Via Vittorio Alfieri |
| Ponte a Bozzone | 104 | Verde pubblico - via Vittorio Alfieri | Via Vittorio Alfieri |
| Monteaperti | 110 | Attrezzature sportive | Via C. Ceccolini |
| Casetta | 124 | Verde pubblico - via Dante | Via Dante / Via R. degli Aldobrandeschi |
| Quercegrossa | 134 | Verde pubblico - via Don Dino Bandini | Via Don Dino Bandini |
| Quercegrossa | 140 | Verde pubblico - via G. Rossa | Via G. Rossa |
| Quercegrossa | 145 | Verde pubblico - via di Petroio | Via di Petroio |
| Quercegrossa | 150 | Verde pubblico - via G. Miglioli | Via G. Miglioli |
| Vagliagli | 160 | Verde pubblico - località il Taglio | Località il Taglio |
| Quercegrossa | 165 | Verde pubblico - piazza Guttuso | Piazza R. Guttuso |

4. LA STRUTTURA DELLA SCHEDA

Ogni singola scheda, individuata con un numero progressivo, è composta da due parti ben distinte: la **prima** riporta le informazioni generali dell'entità complessiva, la **seconda** è formata dalle schede delle entità unitarie che compongono le entità complessive (in numero variabile in base alle entità unitarie analizzate).

4.1. La prima parte della scheda

Nella **PRIMA PARTE** della scheda, oltre alla località ed al numero di scheda, sono indicate le **INFORMAZIONI GENERALI** dell'entità complessiva suddivise in:

- **TIPOLOGIA** di entità complessiva (edificio pubblico; edificio di uso pubblico; aree verdi; parcheggi pubblici, ecc.)
- **DATA DEL RILIEVO**;
- **DENOMINAZIONE** della struttura;
- **INDIRIZZO** dell'entità complessiva;
- **DESTINAZIONE**: per ogni entità complessiva è stata indicata la destinazione d'uso (Verde pubblico, Parcheggio pubblico, Primo ciclo di istruzione (Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado), Commerciale, Istituto di credito, Edificio religioso, Ufficio pubblico comunale, Impianti sportivi, Pubblica sicurezza, Struttura socio-sanitaria, Servizi di interesse collettivo, Servizi educativi per la prima infanzia (asilo nido);
- **FREQUENZA**: i sopralluoghi hanno permesso di indicare anche la frequenza di utilizzo delle singole entità complessive. La frequenza è stata distinta in BASSA, MEDIA, ALTA;
- **NUMERO DEI PIANI**: informazione indicata solo per gli edifici;
- **ESTRATTO DI ORTOFOTO 2023**. L'entità complessiva è stata individuata con un perimetro di colore rosso graficizzato nella ortofoto del 2023;

La scheda riporta, inoltre, un giudizio sintetico (**VALUTAZIONE COMPLESSIVA**) della struttura analizzata. Le valutazioni complessive (Stato di manutenzione, fruibilità da parte di tutti in autonomia, comfort e sicurezza) rappresentano un indicatore sintetico dello stato di fatto della struttura. Tale giudizio, ad esclusione della fruibilità, è stato distinto in BASSO, MEDIO e ALTO.

- La **FRUIBILITA'** rappresenta un giudizio sintetico sul reale utilizzo della struttura nel suo complesso: la fruibilità è stata suddivisa in cinque gruppi:
 - **IN AUTONOMIA**: la struttura o lo spazio pubblico nel suo complesso possono essere percorsi in ogni sua parte in piena autonomia, non essendo presenti condizioni di conflitto tra la persona e l'ambiente all'interno del quale ha necessità di spostarsi;
 - **CON ASSISTENZA**: la struttura e/o lo spazio pubblico nel suo complesso possono essere percorsi in ogni sua parte con l'assistenza di persone presenti all'interno di tali spazi. Tale grado di fruibilità è derivante dalla presenza di condizioni circoscritte di conflitto tra la persona e l'ambiente all'interno del quale ha necessità di spostarsi;
 - **CON ACCOMPAGNATORE**: la struttura e/o lo spazio pubblico nel suo complesso necessitano di essere fruiti con un accompagnatore. Sono, infatti, presenti condizioni di conflitto che seppur di non particolare rilievo, ma se considerati nel loro insieme, rendono gli spazi non completamente fruibili in autonomia;
 - **CON DIFFICOLTA'**: la struttura e/o lo spazio pubblico nel suo complesso sono fruibili con difficoltà anche con la presenza di un accompagnatore. Infatti tali spazi si caratterizzano per la presenza di condizioni di conflitto diffuse derivanti da specifici ostacoli e/o intralci che necessitano della costante presenza di un accompagnatore che sopperisca all'assenza di fruibilità in autonomia;
 - **NON FRUIBILE**: la struttura e/o lo spazio pubblico nel suo complesso non sono fruibili anche con la presenza di un accompagnatore specifico.
- Il **COMFORT** rappresenta un giudizio sintetico sulla presenza di caratteristiche e qualità della struttura: il comfort è valutato **ALTO** se la fruizione della struttura avviene attraverso prestazioni superiori o aggiuntive rispetto al livello base, cioè se si riscontrano caratteristiche e qualità migliori di quelle strettamente rispondenti alla norma, rendendo al fruitore un servizio più confortevole. Il comfort è valutato **MEDIO** se la fruizione fornisce prestazioni che rispettano lo standard previsto dalla normativa. Infine il comfort è valutato **BASSO** se la presenza di entità unitarie che non rispettano i requisiti minimi di legge rendono la struttura poco confortevole a coloro che la fruiscono.
- La **SICUREZZA** rappresenta un giudizio sintetico sulla presenza di criticità che possano determinare pericoli per il fruitore. Chiaramente questo giudizio non riguarda verifiche relative alla sicurezza strutturale o antincendio. La sicurezza viene valutata **ALTA** se si riscontrano, quindi, elementi che non possano recare danno all'utente quali ad esempio la presenza di spazi pedonali protetti, percorsi privi di ostacoli, superfici calpestabili adeguate ed ambienti e spazi ben illuminati. La sicurezza è valutata **MEDIA** se vengono riscontrati alcuni elementi che potenzialmente potrebbe creare criticità per i fruitori. Infine la sicurezza viene valutata **BASSA** se la fruizione della struttura comporta pericoli per il fruitore.
- Lo **STATO DI MANUTENZIONE** rappresenta un giudizio sintetico sulla manutenzione che, nei casi di scarsi livelli, può ridurre drasticamente la sua funzionalità. Questo consente di evidenziare situazioni che necessitano di un livello di intervento manutentivo ordinario che permette una rapida risoluzione della problematica.

Infine, la scheda riporta le **ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE** che sono state analizzate e che compongono la scheda del censimento e le eventuali **ANNOTAZIONI** che sono emerse durante la fase del rilievo.

4.2. La seconda parte della scheda

Nella **SECONDA PARTE** della scheda sono state analizzate le singole ENTITA' UNITARIE. Il corpo della scheda è suddiviso in:

- **ENTITA' UNITARIA**: individuazione dell'entità unitaria (Percorsi pedonali esterni - EU 1; Parcheggi riservati - EU 2; Accessi - EU 3; Superamento dislivelli - EU 4; Percorsi interni - EU 5; Servizi igienici accessibili - EU 6; Attrezzature urbane - EU 7). Nei casi di strutture complesse, all'interno delle quali si è reso necessario la compilazione di più schede per ogni entità unitaria, è stato inserito, sotto l'indicazione della tipologia di entità unitaria, anche un numero progressivo (Scheda nr. X) che individua in maniera univoca l'entità unitaria;

- **INFORMAZIONI:** per ogni entità unitaria vengono riportate le caratteristiche analizzate con la rispettiva valutazione;
- **VALUTAZIONE AGGREGATA:** rappresenta la valutazione complessiva derivante dall'analisi delle informazioni individuate per ogni singola entità unitaria. La valutazione si esprime attraverso quattro gradi di giudizio: Rispondenza ai requisiti totale, Prestazioni sufficienti, Prestazioni insufficienti, Prestazioni gravemente insufficienti. La **RISPONDENZA AI REQUISITI TOTALE** rappresenta sia la piena rispondenza alla normativa che quel "valore aggiunto" che permette a tutti di fruire completamente della singola entità. La **PRESTAZIONE SUFFICIENTE** rappresenta il rispetto della normativa. La **PRESTAZIONE INSUFFICIENTE** non risponde in pieno alla normativa ma con interventi di entità limitata è possibile raggiungere un livello sufficiente di accessibilità e di fruibilità. La **PRESTAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE** viene attribuita a quelle entità unitarie che, per il rispetto della normativa, necessitano di interventi strutturali;
- **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:** sono state scattate le foto agli elementi caratteristici delle singole entità unitarie;
- **ANNOTAZIONI:** eventuali ulteriori specificazioni relative alle singole entità unitarie.

5. GLI ELABORATI CARTOGRAFICI

La realizzazione del censimento con la relativa schedatura ed il suo inserimento in uno specifico database ha permesso di graficizzare le informazioni raccolte durante la fase dei sopralluoghi.

I dati raccolti hanno consentito, pertanto, la redazione di elaborati cartografici composti da quattro distinte serie di tavole:

- **SERIE M:** questa serie è composta da sei tavole in scala 1:2.000 (**M.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombrone; **M.2** – Casetta – Montaperti – Sant'Ansano a Dofana; **M.3** – San Gusmè – Villa a Sesta – San Felice – Cimitero di San Piero; **M.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto; **M.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina; **M.6** – Vagliagli – Pievasciata - Pontignano).
Gli elaborati individuano gli edifici ed attrezzature di uso pubblico e gli spazi pubblici con il loro areale di pertinenza. La campitura degli areali è stata realizzata sulla base della destinazione d'uso dell'Entità Complessiva analizzata.
Nelle tavole sono indicati anche i percorsi "pilota" di collegamento tra gli edifici ed attrezzature di uso pubblico e gli spazi pubblici di maggiore rilevanza. Ogni percorso è individuato da una lettera maiuscola e da una differente colorazione.
- **SERIE C:** questa serie è composta da sei tavole in scala 1:2.000 (**C.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombrone; **C.2** – Casetta – Montaperti – Sant'Ansano a Dofana; **C.3** – San Gusmè – Villa a Sesta – San Felice – Cimitero di San Piero; **C.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto; **C.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina; **C.6** – Vagliagli – Pievasciata - Pontignano).
Gli elaborati individuano sia gli edifici ed attrezzature di uso pubblico e gli spazi pubblici con il loro areale di pertinenza che i percorsi "pilota". La campitura degli areali e dei percorsi è stata realizzata in base al grado di **COMFORT** (alto, medio, basso) emerso dalla valutazione complessiva della scheda analizzata.
- **SERIE F:** questa serie è composta da sei tavole in scala 1:2.000 (**F.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombrone; **F.2** – Casetta – Montaperti – Sant'Ansano a Dofana; **F.3** – San Gusmè – Villa a Sesta – San Felice – Cimitero di San Piero; **F.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto; **F.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina; **F.6** – Vagliagli – Pievasciata - Pontignano).
La campitura degli areali e dei percorsi è stata realizzata in base al grado di **FRUIBILITA'** (alta, media, bassa) emerso dalla valutazione complessiva della scheda analizzata.
- **SERIE S:** questa serie, infine, è composta da sei tavole in scala 1:2.000 (**S.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombrone; **S.2** – Casetta – Montaperti – Sant'Ansano a Dofana; **S.3** – San Gusmè – Villa a Sesta –

San Felice – Cimitero di San Piero; **S.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto; **S.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina; **S.6** – Vagliagli – Pievasciata - Pontignano).

Gli elaborati individuano gli edifici ed attrezzature di uso pubblico e gli spazi pubblici con il loro areale di pertinenza. La campitura degli areali e dei percorsi è stata realizzata in base al grado di **SICUREZZA** (alta, media, bassa) emerso dalla valutazione complessiva della scheda analizzata.

6. LE SCHEDE DI RILIEVO

Le schede rilievo sono suddivise per località ed ordinate per numero di scheda partendo dal Capoluogo secondo l'ordine indicato nella seguente tabella.

| Località |
|------------------------|
| Castelnuovo Berardenga |
| Pieve a Pacina |
| Monastero d'Ombrone |
| San Gusmè |
| Villa a Sesta |
| San Felice |
| San Piero |
| Pianella |
| San Giovanni a Cerreto |
| Ponte a Bozzone |
| Monteaperti |
| Santa Maria a Dofàna |
| Sant'Ansano |
| Casetta |
| Canonica a Cerreto |
| Pontignano |
| Pievasciata |
| La Ripa |
| Quercegrossa |
| Petroio |
| Vagliagli |

Sono stati predisposti tre volumi:

- VOLUME 1 - schede da 1 a 50
- VOLUME 2 - schede da 51 a 100
- VOLUME 3 - schede da 101 a 165

Figline e Incisa Valdarno, novembre 2024

Arch. Gabriele Banchetti



Ponte a Bozzone

Scheda nr. **101**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Fabrizio De Andrè**

Indirizzo **Via Fabrizio De Andrè**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 10 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **101**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 10 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **102**

INFORMAZIONI GENERALI



ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Vittorio Alfieri**

Indirizzo **Via Vittorio Alfieri**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BASSO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 9 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **102**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 9 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **103**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Verde pubblico - via Vittorio Alfieri**

Indirizzo **Via Vittorio Alfieri**

Destinazione: **Verde pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ACCOMPAGNATORE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 7 - Attrezzature urbane

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **103**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|--|
| Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA ECCESSIVA | Cambi di direzione in piano SEMPRE |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE | Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE | Pendenza trasversale adeguata SEMPRE |
| Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE | Assenza ostacoli sporgenti PER LA MAGGIOR PARTE | Piano di calpestio adeguato SEMPRE |
| Illuminazione adeguata PER LA MAGGIOR PARTE | | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **103**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
ASSENTE

Cestini porta rifiuti
PRESENTE ED ADEGUATA

Sedute
PRESENTE MA NON ADEGUATA

Giochi
PRESENTE ED ADEGUATA

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **104**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Verde pubblico - via Vittorio Alfieri**

Indirizzo **Via Vittorio Alfieri**

Destinazione: **Verde pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

ANNOTAZIONI

Attualmente l'area non è funzionalmente attrezzata a verde pubblico e perciò non ha questo uso. L'intervento non è pertanto prevedibile e dovrà essere valutato in sede di progettazione futura dell'intera area, tenendo in considerazione la rispondenza ai principi di accessibilità e fruibilità.

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **105**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parceggio - via Fabrizio De Andrè**

Indirizzo **Via Fabrizio De Andrè**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 16 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **105**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 16 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **106**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Impianto Sportivo Geggiano (Ponte a Bozzo** Indirizzo **Via A. Mari**

Destinazione: **Impianti sportivi**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON DIFFICOLTA'**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **106**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica ASSENTE | Individuabilità adeguata NO |
| Presenza di dislivelli NO | Presenza di ostacoli NO | Larghezza della porta adeguata SI |
| Spazi di manovra adeguati SI | Campanello adeguato ASSENTE | Citofono adeguato ASSENTE |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **106**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|---|
| LIVELLO: TERRENO | Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE | Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER LA MAGGIOR PARTE | Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE |
| Piano di calpestio adeguato MAI | Illuminazione adeguata PER LA MAGGIOR PARTE | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in ghiaia

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **106**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|--|--|
| Servizi igienici accessibili SECONDO NORMA | LIVELLO: TERRENO | Individuabilità adeguata NO |
| Piano di calpestio non scivoloso SI | Spazio accostamento wc adeguato NO | Spazio accostamento lavabo adeguato NO |
| Campanello di emergenza adeguato ASSENTE | Porta adeguata SI | Arredi adeguati NO |
| Illuminazione adeguata SI | Wc adeguato NO | Lavabo adeguato NO |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **106**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

| | | |
|--|--|--|
| Servizi igienici accessibili SECONDO NORMA | LIVELLO: TERRENO | Individuabilità adeguata SI |
| Piano di calpestio non scivoloso SI | Spazio accostamento wc adeguato SI | Spazio accostamento lavabo adeguato NO |
| Campanello di emergenza adeguato ASSENTE | Porta adeguata SI | Arredi adeguati NO |
| Illuminazione adeguata SI | Wc adeguato SI | Lavabo adeguato NO |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **107**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via A. Mari**

Indirizzo **Via A. Mari**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIA**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su circa 100 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **107**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su circa 100 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **108**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Campo Sportivo - Circolo**

Indirizzo **Via A. Mari**

Destinazione: **Servizi di interesse collettivo**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ACCOMPAGNATORE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **108**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|--|---|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica ASSENTE | Individuabilità adeguata NO |
| Presenza di dislivelli SI | Presenza di ostacoli NO | Larghezza della porta adeguata SI |
| Presenza dei dislivelli della porta SI | Spazi di manovra adeguati SI | Porta adeguata SI |
| Campanello adeguato ASSENTE | Citofono adeguato ASSENTE | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Monteaperti

Scheda nr. **109**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **05/10/2024**

Denominazione: **Parcheggio - via C. Ceccolini**

Indirizzo **Via C. Ceccolini**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIO**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **CATTIVO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 30 posti auto totali

Monteaperti

Scheda nr. **109**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

SI

Contiguità a percorso pedonale

NO

Segnaletica adeguata

SOLO SEGNALETICA ORIZZONTALE

Luogo di manovra sicuro

SI

Pavimentazione adeguata

SI

Luogo di manovra senza dislivello

SI

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 30 posti auto totali

Monteaperti

Scheda nr. **110**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Attrezzature sportive**

Indirizzo **Via C. Ceccolini**

Destinazione: **Verde pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ACCOMPAGNATORE**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 7 - Attrezzature urbane

ANNOTAZIONI

Monteaperti

Scheda nr. **110**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|---|
| Larghezza adeguata PER LA MAGGIOR PARTE | Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE | Cambi di direzione in piano SEMPRE |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE | Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI | Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE |
| Pendenza trasversale adeguata SEMPRE | Sostegni in caso di forte pendenza MAI | Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE |
| Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE | Piano di calpestio adeguato PER LA MAGGIOR PARTE | Illuminazione adeguata PER LA MAGGIOR PARTE |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Monteaperti

Scheda nr. **110**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
ASSENTE

Cestini porta rifiuti
CARENTE

Sedute
PRESENTE MA NON ADEGUATA

Giochi
PRESENTE ED ADEGUATA

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Monteaperti

Scheda nr. **111**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via C. Ceccolini**

Indirizzo **Via C. Ceccolini**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 8 posti auto totali

Monteaperti

Scheda nr. **111**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 8 posti auto totali

Monteaperti

Scheda nr. **112**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via P. Salvani**

Indirizzo **Via Provenzano Salvani**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 15 posti auto totali

Monteaperti

Scheda nr. **112**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 15 posti auto totali

Monteaperti

Scheda nr. **113**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via SP 111/a**

Indirizzo **SP 111/a**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 28 posti auto totali

Monteaperti

Scheda nr. **113**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|---|
| Numero di posti riservati adeguato SI | Segnaletica adeguata SI | Pavimentazione adeguata SI |
| Contiguità a percorso pedonale SI | Dislivello con percorso pedonale adeguato SI | Larghezza/lunghezza adeguata SI |
| Luogo di manovra sicuro SI | Luogo di manovra senza dislivello SI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 28 posti auto totali

Monteaperti

Scheda nr. **114**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI SANITARI PUBBLICI**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Ambulatorio**

Indirizzo **Via dei Ghibellini**

Destinazione: **Struttura socio-sanitaria**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ASSISTENZA**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Monteaperti

Scheda nr. **114**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|--|---|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica PRESENTE ED ADEGUATA | Individuabilità adeguata NO |
| Presenza di dislivelli NO | Presenza di ostacoli SI | Larghezza della porta adeguata SI |
| Presenza dei dislivelli della porta NO | Spazi di manovra adeguati SI | Porta adeguata SI |
| Campanello adeguato SI | Citofono adeguato ASSENTE | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Monteaperti

Scheda nr. **115**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Bocca degli Abati**

Indirizzo **Via Bocca degli Abati**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 13 posti auto totali

Monteaperti

Scheda nr. **115**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 13 posti auto totali

Monteaperti

Scheda nr. **116**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parceggio - via Bocca degli Abati**

Indirizzo **Via Bocca degli Abati**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 9 posti auto totali

Monteaperti

Scheda nr. **116**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|---|
| Numero di posti riservati adeguato SI | Segnaletica adeguata SI | Pavimentazione adeguata SI |
| Contiguità a percorso pedonale SI | Dislivello con percorso pedonale adeguato SI | Larghezza/lunghezza adeguata SI |
| Luogo di manovra sicuro SI | Luogo di manovra senza dislivello SI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Monteaperti

Scheda nr. **117**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Parcheggio - piazza Guido da Siena**

Indirizzo **Piazza Guido da Siena**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 17 posti auto totali

Monteaperti

Scheda nr. **117**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 17 posti auto totali

Monteaperti

Scheda nr. **118**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PUBBLICI**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Nido d'infanzia "Il Girasole"**

Indirizzo **Località Monteaperti**

Destinazione: **Servizi educativi per la prima infanzia (asilo nido)**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON DIFFICOLTA'**
Comfort: **BASSO**
Sicurezza: **BASSA**
Frequenza: **ALTA**
Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

EU 6 - Servizi igienici accessibili

ANNOTAZIONI

Monteaperti

Scheda nr. **118**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Larghezza adeguata
SOLO IN ALCUNI TRATTI

Possibilità di inversione di marcia
A DISTANZA ECCESSIVA

Cambi di direzione in piano
SOLO IN ALCUNI TRATTI

Assenza variazioni di livello (salto di quota)
PER POCHI TRATTI

Pendenza longitudinale adeguata
PER LA MAGGIOR PARTE

Pendenza trasversale adeguata
SEMPRE

Assenza ostacoli che riducono la larghezza
PER LA MAGGIOR PARTE

Assenza ostacoli sporgenti
SEMPRE

Piano di calpestio adeguato
SEMPRE

Illuminazione adeguata
PER LA MAGGIOR PARTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Monteaperti

Scheda nr. **118**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|---|--|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica PRESENTE ED ADEGUATA | Individuabilità adeguata SI |
| Presenza di dislivelli SI | Larghezza della porta adeguata SI | Presenza dei dislivelli della porta NO |
| Spazi di manovra adeguati SI | Porta adeguata SI | Campanello adeguato SI |
| Citofono adeguato ASSENTE | | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Monteaperti

Scheda nr. **118**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|--|
| ACCESSO: SECONDARIO | Individuabilità adeguata SI | Presenza di dislivelli SI |
| Superamento dislivello a norma SI | Larghezza della porta adeguata SI | Presenza dei dislivelli della porta NO |
| Spazi di manovra adeguati SI | Porta adeguata SI | Campanello adeguato ASSENTE |
| Citofono adeguato ASSENTE | | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Monteaperti

Scheda nr. **118**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|--|
| LIVELLO: TERRENO | Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE | Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE | Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE |
| Piano di calpestio adeguato SEMPRE | Assenza dislivelli delle porte SEMPRE | Larghezza porte adeguata SEMPRE |
| Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE | Porte adeguate SEMPRE | Illuminazione adeguata SEMPRE |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Monteaperti

Scheda nr. **118**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

LIVELLO:
TERRENO

Servizi igienici accessibili
ACCESSIBILI NON A NORMA

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Dofàna

Scheda nr. **119**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Cimitero di Santa Maria a Dofàna**

Indirizzo **SP 111/a**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ACCOMPAGNATORE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

ANNOTAZIONI

Dofàna

Scheda nr. **119**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO:
PRINCIPALE

Segnaletica
ASSENTE

Individuabilità adeguata
SI

Presenza di dislivelli
SI

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Dofàna

Scheda nr. **119**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|---|
| Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE | Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE |
| Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE | Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE | Piano di calpestio adeguato MAI |
| Assenza dislivelli delle porte SEMPRE | Larghezza porte adeguata SEMPRE | Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE |
| Porte adeguate SEMPRE | Illuminazione adeguata MAI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in ghiaia

Dofàna

Scheda nr. **120**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PRIVATI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Chiesa di Sant'Ansano a Dofàna**

Indirizzo **Piazza S. Ansano a Dofàna**

Destinazione: **Edificio religioso**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Dofàna

Scheda nr. **120**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|--|---|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica ASSENTE | Individuabilità adeguata SI |
| Presenza di dislivelli NO | Presenza di ostacoli NO | Larghezza della porta adeguata SI |
| Presenza dei dislivelli della porta SI | Spazi di manovra adeguati SI | Porta adeguata SI |
| Campanello adeguato ASSENTE | Citofono adeguato ASSENTE | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Sant'Ansano

Scheda nr. **121**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PRIVATI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Cappella di Sant'Ansano**

Indirizzo **SP 111/a**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON DIFFICOLTA'**
Comfort: **BASSO**
Sicurezza: **BASSA**
Frequenza: **BASSA**
Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Sant'Ansano

Scheda nr. **121**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|--|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica ASSENTE | Individuabilità adeguata SI |
| Presenza di dislivelli NO | Superamento dislivello a norma SI | Presenza di ostacoli NO |
| Larghezza della porta adeguata SI | Presenza dei dislivelli della porta SI | Spazi di manovra adeguati SI |
| Porta adeguata NO | Campanello adeguato ASSENTE | Citofono adeguato ASSENTE |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Casetta

Scheda nr. **122**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parceggio - via Dante**

Indirizzo **Via Dante**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON DIFFICOLTA'**
Comfort: **ALTO**
Sicurezza: **ALTA**
Frequenza: **MEDIA**
Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 40 posti auto totali

Casetta

Scheda nr. **122**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Numero di posti riservati adeguato SI | Segnaletica adeguata SOLO SEGNALETICA ORIZZONTALE | Pavimentazione adeguata SI |
| Contiguità a percorso pedonale SI | Dislivello con percorso pedonale adeguato NO | Larghezza/lunghezza adeguata SI |
| Luogo di manovra sicuro SI | Luogo di manovra senza dislivello SI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 40 posti auto totali

Casetta

Scheda nr. **123**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Rosso degli Aldobrandesc** Indirizzo **Via Rosso degli Aldobrandeschi**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 25 posti auto totali

Casetta

Scheda nr. **123**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 25 posti auto totali

Casetta

Scheda nr. **124**

INFORMAZIONI GENERALI



ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Verde Pubblico - via Dante**

Indirizzo **Via Dante / Via Rosso degli Aldobrandeschi**

Destinazione: **Verde pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ASSISTENZA**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 7 - Attrezzature urbane

ANNOTAZIONI

Casetta

Scheda nr. **124**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
CARENTE

Cestini porta rifiuti
CARENTE

Sedute
PRESENTE ED ADEGUATA

Giochi
PRESENTE MA NON ADEGUATA

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Casetta

Scheda nr. **125**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via dei Guelfi**

Indirizzo **Via dei Guelfi**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ASSISTENZA**
Comfort: **ALTO**
Sicurezza: **ALTA**
Frequenza: **MEDIA**
Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 13 posti auto totali

Casetta

Scheda nr. **125**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Numero di posti riservati adeguato SI | Segnaletica adeguata SOLO SEGNALETICA ORIZZONTALE | Pavimentazione adeguata SI |
| Contiguità a percorso pedonale SI | Dislivello con percorso pedonale adeguato SI | Larghezza/lunghezza adeguata SI |
| Luogo di manovra sicuro SI | Luogo di manovra senza dislivello SI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 13 posti auto totali

Casetta

Scheda nr. **126**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parceggio - via dei Guelfi**

Indirizzo **Via dei Guelfi**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 40 posti auto totali

Casetta

Scheda nr. **126**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 40 posti auto totali

Casetta

Scheda nr. **127**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **05/10/2024**

Denominazione: **Parceggio Acquaborra**

Indirizzo **SP di Monteaperti**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **CATTIVO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 28 posti auto totali

Casetta

Scheda nr. **127**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 28 posti auto totali

Canonica a Cerreto

Scheda nr. **128**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Cimitero di Canonica a Cerreto**

Indirizzo **SP 9 di Pievasciata**

Destinazione: **Edificio religioso**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **PESSIMO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

ANNOTAZIONI

Canonica a Cerreto

Scheda nr. **128**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|--|---|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica ASSENTE | Individuabilità adeguata NO |
| Presenza di dislivelli NO | Presenza di ostacoli NO | Larghezza della porta adeguata SI |
| Presenza dei dislivelli della porta SI | Spazi di manovra adeguati SI | Porta adeguata SI |
| Campanello adeguato ASSENTE | Citofono adeguato ASSENTE | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Canonica a Cerreto

Scheda nr. **128**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|--|
| LIVELLO: TERRENO | Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE | Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER LA MAGGIOR PARTE | Assenza ostacoli sporgenti PER LA MAGGIOR PARTE |
| Piano di calpestio adeguato MAI | Assenza dislivelli delle porte SOLO IN ALCUNI TRATTI | Larghezza della porta adeguata SEMPRE |
| Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE | Porte adeguate PER LA MAGGIOR PARTE | Illuminazione adeguata MAI |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pontignano

Scheda nr. **129**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Cimitero di Pontignano**

Indirizzo **Via della Certosa**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

ANNOTAZIONI

Pontignano

Scheda nr. **129**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|--|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Individuabilità adeguata SI | Segnaletica ASSENTE |
| Presenza di dislivelli SI | Superamento dislivello a norma NO | Presenza di ostacoli NO |
| Larghezza della porta adeguata SI | Presenza dei dislivelli della porta SI | Spazi di manovra adeguati SI |
| Porta adeguata SI | Campanello adeguato ASSENTE | Citofono adeguato ASSENTE |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Pontignano

Scheda nr. **129**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|--|
| LIVELLO: TERRENO | Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE | Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE | Piano di calpestio adeguato MAI |
| Assenza dislivelli delle porte MAI | Larghezza porte adeguata SEMPRE | Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE |
| Porte adeguate SEMPRE | Illuminazione adeguata MAI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in ghiaia

Pontignano

Scheda nr. **130**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PUBBLICI**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Nido d'infanzia "Marameo"**

Indirizzo **Via della Certosa**

Destinazione: **Servizi educativi per la prima infanzia (asilo nido)**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ASSISTENZA**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 2 - Parcheggi riservati

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

EU 6 - Servizi igienici accessibili

ANNOTAZIONI

Pontignano

Scheda nr. **130**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|--|
| Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA | Cambi di direzione in piano SEMPRE |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE | Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE | Pendenza trasversale adeguata SEMPRE |
| Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER LA MAGGIOR PARTE | Assenza ostacoli sporgenti PER LA MAGGIOR PARTE | Piano di calpestio adeguato SEMPRE |
| Illuminazione adeguata MAI | | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pontignano

Scheda nr. **130**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 10 posti auto totali. Strada senza attraversamento pedonale e impanto semaforico

Pontignano

Scheda nr. **130**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|---|--|
| Segnaletica CARENTE | Individuabilità adeguata SI | Presenza di dislivelli SI |
| Presenza di ostacoli NO | Larghezza della porta adeguata SI | Presenza dei dislivelli della porta NO |
| Spazi di manovra adeguati SI | Porta adeguata SI | Campanello adeguato SI |
| Citofono adeguato ASSENTE | | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pontignano

Scheda nr. **130**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|--|
| LIVELLO: TERRENO | Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE | Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE | Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE |
| Piano di calpestio adeguato SEMPRE | Assenza dislivelli delle porte SEMPRE | Larghezza porte adeguata SEMPRE |
| Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE | Porte adeguate SEMPRE | Illuminazione adeguata SEMPRE |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Pontignano

Scheda nr. **130**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|--|--|
| LIVELLO: TERRENO | Servizi igienici accessibili ACCESSIBILI NON A NORMA | Individuabilità adeguata NO |
| Piano di calpestio adeguato SI | Spazio accostamento wc adeguato SI | Spazio accostamento lavabo adeguato SI |
| Wc adeguato SI | Lavabo adeguato SI | Campanello di emergenza adeguato SI |
| Porta adeguata SI | Arredi adeguati SI | Illuminazione adeguata SI |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Oggetti di ingombro

Pievasciata

Scheda nr. **131**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via dell'Ischia**

Indirizzo **Via dell'Ischia**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 10 posti auto totali

Pievasciata

Scheda nr. **131**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 10 posti auto totali

Pievasciata

Scheda nr. **132**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Cimitero di Pievasciata**

Indirizzo **SP9 di Pievasciata**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

ANNOTAZIONI

Pievasciata

Scheda nr. **132**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|--|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica ASSENTE | Individuabilità adeguata SI |
| Presenza di dislivelli SI | Superamento dislivello a norma SI | Presenza di ostacoli NO |
| Larghezza della porta adeguata SI | Presenza dei dislivelli della porta SI | Spazi di manovra adeguati SI |
| Porta adeguata SI | Campanello adeguato ASSENTE | Citofono adeguato ASSENTE |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pievasciata

Scheda nr. **132**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

LIVELLO:
SEMPRE

Possibilità di inversione di marcia
A DISTANZA RAGIONEVOLE

Assenza variazioni di livello (salto di quota)
SEMPRE

Assenza ostacoli che riducono la larghezza
PER LA MAGGIOR PARTE

Assenza ostacoli sporgenti
PER LA MAGGIOR PARTE

Piano di calpestio adeguato
MAI

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio in ghiaia non adeguato

La Ripa

Scheda nr. **133**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Don Dino Bandini**

Indirizzo **Via Don Dino Bandini**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 16 posti auto totali

La Ripa

Scheda nr. **133**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|---|
| Numero di posti riservati adeguato SI | Segnaletica adeguata SI | Pavimentazione adeguata SI |
| Contiguità a percorso pedonale SI | Dislivello con percorso pedonale adeguato SI | Larghezza/lunghezza adeguata SI |
| Luogo di manovra sicuro SI | Luogo di manovra senza dislivello SI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 16 posti auto totali

La Ripa

Scheda nr. **134**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Verde Pubblico - via Don Dino Bandini**

Indirizzo **Via Don Dino Bandini**

Destinazione: **Verde pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 7 - Attrezzature urbane

ANNOTAZIONI

La Ripa

Scheda nr. **134**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA | Cambi di direzione in piano SEMPRE |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE | Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI | Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE |
| Pendenza trasversale adeguata SEMPRE | Sostegni in caso di forte pendenza NO | Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE |
| Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE | Piano di calpestio adeguato SEMPRE | Illuminazione adeguata SEMPRE |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

La Ripa

Scheda nr. **134**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
ASSENTE

Cestini porta rifiuti
PRESENTE ED ADEGUATA

Sedute
PRESENTE ED ADEGUATA

Giochi
PRESENTE ED ADEGUATA

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Assenza di ombreggiamento

Quercegrossa

Scheda nr. **135**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via di Petroio**

Indirizzo **Via di Petroio**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 8 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **135**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 8 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **136**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via di Petroio**

Indirizzo **Via di Petroio**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 30 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **136**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 30 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **137**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parceggio - via di Petroio**

Indirizzo **Via di Petroio**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ASSISTENZA**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 20 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **137**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|---|
| Numero di posti riservati adeguato SI | Segnaletica adeguata SI | Pavimentazione adeguata SI |
| Contiguità a percorso pedonale NO | Dislivello con percorso pedonale adeguato SI | Larghezza/lunghezza adeguata SI |
| Luogo di manovra sicuro SI | Luogo di manovra senza dislivello SI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 20 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **138**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Centro Sportivo di Quercegrossa**

Indirizzo **Via di Petroio**

Destinazione: **Impianti sportivi**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

EU 6 - Servizi igienici accessibili

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **138**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|--|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica PRESENTE MA NON ADEGUATA | Individuabilità adeguata NO |
| Presenza di dislivelli SI | Superamento dislivello a norma NO | Presenza di ostacoli NO |
| Larghezza della porta adeguata SI | Presenza dei dislivelli della porta SI | Spazi di manovra adeguati SI |
| Porta adeguata SI | Campanello adeguato ASSENTE | Citofono adeguato ASSENTE |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **138**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|---|
| Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE | Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE |
| Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE | Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE | Piano di calpestio adeguato MAI |
| Assenza dislivelli delle porte PER LA MAGGIOR PARTE | Larghezza porte adeguata PER LA MAGGIOR PARTE | Spazi di manovra adeguati presso le porte PER LA MAGGIOR PARTE |
| Porte adeguate PER LA MAGGIOR PARTE | Illuminazione adeguata SOLO IN ALCUNI CASI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **138**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|--|--|
| Servizi igienici accessibili ASSENTI | LIVELLO: TERRENO | Individuabilità adeguata NO |
| Piano di calpestio non scivoloso SI | Spazio accostamento wc adeguato NO | Spazio accostamento lavabo adeguato NO |
| Campanello di emergenza adeguato ASSENTE | Porta adeguata NO | Arredi adeguati NO |
| Illuminazione adeguata NO | Wc adeguato NO | Lavabo adeguato NO |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **139**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via G. Rossa**

Indirizzo **Via G. Rossa**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 20 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **139**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 28 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **140**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Verde pubblico - via G. Rossa**

Indirizzo **Via G. Rossa**

Destinazione: **Verde pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 7 - Attrezzature urbane

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **140**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 7

INFORMAZIONI

Segnaletica

PRESENTE MA NON ADEGUATA

Cestini porta rifiuti

ASSENTE

Sedute

PRESENTE MA NON ADEGUATA

Giochi

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **141**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parceggio - via G. Rossa**

Indirizzo **Via G. Rossa**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**
Comfort: **MEDIO**
Sicurezza: **MEDIA**
Frequenza: **ALTA**
Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 28 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **141**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|---|
| Numero di posti riservati adeguato SI | Segnaletica adeguata SI | Pavimentazione adeguata SI |
| Contiguità a percorso pedonale SI | Dislivello con percorso pedonale adeguato NO | Larghezza/lunghezza adeguata NO |
| Luogo di manovra sicuro SI | Luogo di manovra senza dislivello NO | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 28 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **142**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio Pubblico**

Indirizzo **SR 222 Chiantigiana**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 6 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **142**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|---|
| Numero di posti riservati adeguato SI | Segnaletica adeguata SI | Pavimentazione adeguata SI |
| Contiguità a percorso pedonale NO | Dislivello con percorso pedonale adeguato NO | Larghezza/lunghezza adeguata SI |
| Luogo di manovra sicuro SI | Luogo di manovra senza dislivello SI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 6 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **143**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio Pubblico - via V. Tobagi**

Indirizzo **Via V. Tobagi**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 20 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **143**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 20 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **144**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PRIVATI**

Data rilievo: **01/07/2022**


Denominazione: **Parrocchia San Giacomo e Niccolò**

Indirizzo **Via G. di Vittorio**

Destinazione: **Edificio religioso**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **144**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|---|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica ASSENTE | Individuabilità adeguata NO |
| Presenza di dislivelli SI | Superamento dislivello a norma SI | Presenza di ostacoli SI - zerbino non incassato |
| Larghezza della porta adeguata SI | Spazi di manovra adeguati SI | Porta adeguata SI |
| Campanello adeguato ASSENTE | Citofono adeguato ASSENTE | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Zerbino non incassato

Quercegrossa

Scheda nr. **145**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Verde pubblico - via di Petroio**

Indirizzo **Via di Petroio**

Destinazione: **Verde pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

ANNOTAZIONI

Attualmente l'area non è funzionalmente attrezzata a verde pubblico e perciò non ha questo uso. L'intervento non è pertanto prevedibile e dovrà essere valutato in sede di progettazione futura dell'intera area, tenendo in considerazione la rispondenza ai principi di accessibilità e fruibilità.

Quercegrossa

Scheda nr. **146**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via di Petroio**

Indirizzo **Via di Petroio**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 9 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **146**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

NO

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 9 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **147**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI D'INTERESSE PUBBLICO (PUBBLICI)**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Ufficio Anagrafe**

Indirizzo **Via Ezio Tarantelli**

Destinazione: **Ufficio pubblico comunale**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ACCOMPAGNATORE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

EU 6 - Servizi igienici accessibili

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **147**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|--|
| Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA | Cambi di direzione in piano SEMPRE |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE | Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE | Pendenza trasversale adeguata |
| Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE | Assenza ostacoli sporgenti PER LA MAGGIOR PARTE | Piano di calpestio adeguato SEMPRE |
| Illuminazione adeguata PER LA MAGGIOR PARTE | | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **147**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 3

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|--|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica PRESENTE ED ADEGUATA | Individuabilità adeguata SI |
| Presenza di dislivelli SI | Superamento dislivello a norma NO | Presenza di ostacoli NO |
| Larghezza della porta adeguata SI | Presenza dei dislivelli della porta SI | Spazi di manovra adeguati SI |
| Porta adeguata SI | Campanello adeguato ASSENTE | Citofono adeguato ASSENTE |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **147**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 5

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA | Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE |
| Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE | Piano di calpestio adeguato SEMPRE | Assenza dislivelli delle porte SEMPRE |
| Assenza dislivelli delle porte SEMPRE | Larghezza porte adeguata SEMPRE | Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE |
| Porte adeguate SEMPRE | Illuminazione adeguata SEMPRE | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **147**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 6

INFORMAZIONI

| | | |
|--|--|---|
| Servizi igienici accessibili ACCESSIBILI NON A NORMA | Individuabilità adeguata NO | Piano di calpestio non scivoloso SI |
| Spazio accostamento lavabo adeguato NO | Spazio accostamento wc adeguato NO | Wc adeguato NO |
| Lavabo adeguato NO | Porta adeguata SI | Arredi adeguati NO |
| Illuminazione adeguata SI | | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **148**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Scuola Primaria "Italo Calvino"**

Indirizzo **Via Ezio Tarantelli**

Destinazione: **Primo ciclo di istruzione (Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado)**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ASSISTENZA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 3 - Accessi

EU 4 - Superamento dislivelli

EU 5 - Percorsi interni

EU 6 - Servizi igienici accessibili

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **148**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|--|
| Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA | Cambi di direzione in piano SEMPRE |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE | Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI | Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE |
| Pendenza trasversale adeguata SEMPRE | Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE | Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE |
| Piano di calpestio adeguato SEMPRE | Illuminazione adeguata SEMPRE | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **148**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|---|--|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica PRESENTE ED ADEGUATA | Individuabilità adeguata SI |
| Presenza di dislivelli SI | Larghezza della porta adeguata SI | Presenza dei dislivelli della porta SI |
| Spazi di manovra adeguati SI | Porta adeguata SI | Campanello adeguato SI |
| Citofono adeguato ASSENTE | | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1




Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **148**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

| | | |
|--|---|--|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica PRESENTE ED ADEGUATA | Individuabilità adeguata SI |
| Presenza di dislivelli NO | Superamento dislivello a norma SI | Presenza dei dislivelli della porta NO |
| Spazi di manovra adeguati SI | Porta adeguata SI | Larghezza della porta adeguata SI |
| Citofono adeguato ASSENTE | Campanello adeguato SI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **148**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 3

INFORMAZIONI

| | | |
|--|---|--|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica PRESENTE ED ADEGUATA | Individuabilità adeguata SI |
| Presenza di dislivelli NO | Larghezza della porta adeguata SI | Presenza dei dislivelli della porta NO |
| Spazi di manovra adeguati SI | Porta adeguata SI | Campanello adeguato NO |
| Citofono adeguato ASSENTE | | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **148**

ENTITA' UNITARIA

EU 4 - Superamento dislivelli

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|--|
| LIVELLO: SEMINTERRATO | Visibilità dall'ingresso SI | RAMPA - corrimano adeguato NO |
| RAMPA - illuminazione adeguata NO | RAMPA - individualità adeguata SI | RAMPA - larghezza adeguata SI |
| RAMPA - lunghezza adeguata SI | RAMPA - parapetto / cordolo adeguato SI | RAMPA - piano calpestio non scivoloso NO |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **148**

ENTITA' UNITARIA

EU 4 - Superamento dislivelli

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|--|
| LIVELLO: SEMINTERRATO / TERRENO | Visibilità dall'ingresso SI | SCALA - individuabilità adeguata SI |
| SCALA - corrimano adeguato SI | SCALA - dimensioni gradini adeguati SI | SCALA - illuminazione adeguata SI |
| SCALA - larghezza adeguata SI | SCALA - lunghezza adeguata SI | SCALA - parapetto / cordolo adeguato ASSENTE |
| SCALA - piano di calpestio non scivoloso SI | | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **148**

ENTITA' UNITARIA

EU 4 - Superamento dislivelli

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

| | | |
|--|---|--|
| LIVELLO: SEMINTERRATO / TERRENO | Visibilità dall'ingresso SI | ASCENSORE - autolivellamento SI |
| ASCENSORE - bottoniere adeguate SI | ASCENSORE - dimensioni adeguate SI | ASCENSORE - impianti emergenza SI |
| ASCENSORE - piattaforma distributiva SI | ASCENSORE - presenza di specchio SI | ASCENSORE - segnalazione sonora SI |
| ASCENSORE - tempi apertura / chiusura SI | | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **148**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA | Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE |
| Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE | Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE | Piano di calpestio adeguato SEMPRE |
| Assenza dislivelli delle porte SEMPRE | Larghezza porte adeguata SEMPRE | Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE |
| Porte adeguate SEMPRE | Illuminazione adeguata SEMPRE | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **148**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA | Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE |
| Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE | Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE | Piano di calpestio adeguato SEMPRE |
| Assenza dislivelli delle porte SEMPRE | Larghezza porte adeguata SEMPRE | Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE |
| Porte adeguate SEMPRE | Illuminazione adeguata SEMPRE | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **148**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|--|--|
| Servizi igienici accessibili SECONDO NORMA | LIVELLO: TERRENO | Individuabilità adeguata NO |
| Piano di calpestio non scivoloso SI | Spazio accostamento wc adeguato SI | Spazio accostamento lavabo adeguato SI |
| Campanello di emergenza adeguato SI | Porta adeguata SI | Arredi adeguati NO |
| Illuminazione adeguata SI | Wc adeguato SI | Lavabo adeguato SI |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **148**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 3

INFORMAZIONI

| | | |
|--|--|--|
| Servizi igienici accessibili ACCESSIBILI NON A NORMA | LIVELLO: TERRENO | Individuabilità adeguata NO |
| Piano di calpestio non scivoloso SI | Spazio accostamento wc adeguato NO | Spazio accostamento lavabo adeguato SI |
| Campanello di emergenza adeguato SI | Porta adeguata SI | Arredi adeguati SI |
| Illuminazione adeguata SI | Wc adeguato SI | Lavabo adeguato SI |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **149**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PRIVATI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Chiesa dei Santi Giacomo e Niccolò**

Indirizzo **SR 222 Chiantigiana**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **149**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|--|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica ASSENTE | Individuabilità adeguata SI |
| Presenza di dislivelli SI | Superamento dislivello a norma NO | Presenza di ostacoli SI |
| Larghezza della porta adeguata SI | Presenza dei dislivelli della porta SI | Spazi di manovra adeguati SI |
| Porta adeguata NO | Campanello adeguato ASSENTE | Citofono adeguato ASSENTE |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Presenza di tenda all'ingresso

Quercegrossa

Scheda nr. **150**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|--|
| Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA | Cambi di direzione in piano SEMPRE |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE | Evidenziazione dei raccordi con la rampa NON PERTINENTE | Pendenza longitudinale adeguata PER LA MAGGIOR PARTE |
| Pendenza trasversale adeguata SEMPRE | Sostegni in caso di forte pendenza MAI | Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE |
| Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE | Piano di calpestio adeguato SEMPRE | Segnalazione percorso-zona carrabile NON PERTINENTE |
| Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE | Illuminazione adeguata PER LA MAGGIOR PARTE | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



ANNOTAZIONI

Quercegrossa

Scheda nr. **150**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
ASSENTE

Cestini porta rifiuti
PRESENTE MA NON ADEGUATA

Sedute
CARENTE

Giochi
PRESENTE ED ADEGUATA

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **151**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Parceggio - via Pio IV**

Indirizzo **Via Pio IV**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 7 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **151**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1




Foto 2




Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 7 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **152**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Vittorio Alfieri**

Indirizzo **Via Vittorio Alfieri**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 18 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **152**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

NO

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **153**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Parceggio - via Vittorio Alfieri**

Indirizzo **Via Vittorio Alfieri**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 11 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **153**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 11 posti auto totali

Petroio

Scheda nr. **154**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Cimitero di Petroio**

Indirizzo **Strada Comunale di Mocenni**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ACCOMPAGNATORE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

ANNOTAZIONI

Petroio

Scheda nr. **154**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO:
PRINCIPALE

Segnaletica
CARENTE

Individuabilità adeguata
SI

Presenza di ostacoli
NO

Larghezza della porta adeguata
SI

Presenza dei dislivelli della porta
NO

Spazi di manovra adeguati
SI

Porta adeguata
SI

Campanello adeguato
ASSENTE

Citofono adeguato
ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Petroio

Scheda nr. **154**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|--|---|
| Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE | Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE |
| Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE | Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE | Piano di calpestio adeguato PARZIALMENTE |
| Assenza dislivelli delle porte SOLO IN ALCUNI CASI | Larghezza porte adeguata SEMPRE | Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE |
| Porte adeguate PER LA MAGGIOR PARTE | Illuminazione adeguata MAI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in ghiaia

Vagliagli

Scheda nr. **155**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PRIVATI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Chiesa di San Cristoforo**

Indirizzo **Piazza Vittorio Emanuele**

Destinazione: **Edificio religioso**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Vagliagli

Scheda nr. **155**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|--|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica ASSENTE | Individuabilità adeguata SI |
| Presenza di dislivelli SI | Superamento dislivello a norma NO | Presenza di ostacoli NO |
| Larghezza della porta adeguata SI | Presenza dei dislivelli della porta SI | Spazi di manovra adeguati SI |
| Porta adeguata SI | Campanello adeguato ASSENTE | Citofono adeguato ASSENTE |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Vagliagli

Scheda nr. **156**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parceggio - Piazza Vittorio Emanuele**

Indirizzo **Piazza Vittorio Emanuele**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ASSISTENZA**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

EU 7 - Attrezzature urbane

ANNOTAZIONI

Vagliagli

Scheda nr. **156**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Numero di posti riservati adeguato SI | Segnaletica adeguata SOLO SEGNALETICA ORIZZONTALE | Pavimentazione adeguata SI |
| Contiguità a percorso pedonale NO | Dislivello con percorso pedonale adeguato SI | Larghezza/lunghezza adeguata SI |
| Luogo di manovra sicuro SI | Luogo di manovra senza dislivello SI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Vagliagli

Scheda nr. **156**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica

PRESENTE MA NON ADEGUATA

Cestini porta rifiuti

PRESENTE MA NON ADEGUATA

Sedute

PRESENTE ED ADEGUATA

Giochi

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Vagliagli

Scheda nr. **157**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Parceggio - via B. Bonci**

Indirizzo **Via B. Bonci**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 23 posti auto totali

Vagliagli

Scheda nr. **157**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 23 posti auto totali

Vagliagli

Scheda nr. **158**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Circolo Polisportiva Vagliagli**

Indirizzo **Strada Provinciale 102 di Vagliagli**

Destinazione: **Impianti sportivi**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

ANNOTAZIONI

Vagliagli

Scheda nr. **158**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|---|--|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica ASSENTE | Individuabilità adeguata SI |
| Presenza di dislivelli SI | Larghezza della porta adeguata SI | Presenza dei dislivelli della porta NO |
| Spazi di manovra adeguati SI | Porta adeguata SI | Campanello adeguato ASSENTE |
| Citofono adeguato ASSENTE | | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Vagliagli

Scheda nr. **158**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|--|
| LIVELLO: TERRENO | Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE | Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE | Piano di calpestio adeguato SOLO IN ALCUNI TRATTI |
| Assenza dislivelli delle porte PER LA MAGGIOR PARTE | Larghezza della porta adeguata SEMPRE | Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE |
| Porte adeguate SEMPRE | Illuminazione adeguata SOLO IN ALCUNI CASI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Vagliagli

Scheda nr. **158**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
ASSENTE

Cestini porta rifiuti
CARENTE

Sedute
PRESENTE ED ADEGUATA

Giochi
PRESENTE ED ADEGUATA

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Vagliagli

Scheda nr. **159**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Cimitero di Vagliagli**

Indirizzo **Strada Comunale di Cignano**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

ANNOTAZIONI

Vagliagli

Scheda nr. **159**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|--|---|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Individuabilità adeguata SI | Presenza di dislivelli NO |
| Superamento dislivello a norma NO | Presenza di ostacoli NO | Larghezza della porta adeguata SI |
| Presenza dei dislivelli della porta SI | Spazi di manovra adeguati SI | Porta adeguata SI |
| Campanello adeguato ASSENTE | Citofono adeguato ASSENTE | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Vagliagli

Scheda nr. **159**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|--|
| LIVELLO: TERRENO | Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE | Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER LA MAGGIOR PARTE | Assenza ostacoli sporgenti PER LA MAGGIOR PARTE |
| Piano di calpestio adeguato MAI | Assenza dislivelli delle porte SOLO IN ALCUNI CASI | Larghezza porte adeguata PER LA MAGGIOR PARTE |
| Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE | Porte adeguate SI | Illuminazione adeguata MAI |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in ghiaia

Vagliagli

Scheda nr. **160**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Verde pubblico località il Taglio**

Indirizzo **Località il Taglio**

Destinazione: **Verde pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **BASSO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 7 - Attrezzature urbane

ANNOTAZIONI

Vagliagli

Scheda nr. **160**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
ASSENTE

Cestini porta rifiuti
ASSENTE

Sedute
ASSENTE

Giochi
ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Vagliagli

Scheda nr. **161**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Parceggio - via del Boschetto**

Indirizzo **Via del Boschetto**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ASSISTENZA**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 13 posti auto totali

Vagliagli

Scheda nr. **161**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|---|
| Numero di posti riservati adeguato SI | Segnaletica adeguata SI | Pavimentazione adeguata SI |
| Contiguità a percorso pedonale SI | Dislivello con percorso pedonale adeguato NO | Larghezza/lunghezza adeguata SI |
| Luogo di manovra sicuro NO | Luogo di manovra senza dislivello NO | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Casetta

Scheda nr. **162**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**

Data rilievo: **24/06/2022**

Denominazione: **Impianto Polivalente Casetta - Monteaperti** Indirizzo **Via Baldassarre Peruzzi**

Destinazione: **Impianti sportivi**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ACCOMPAGNATORE**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

EU 6 - Servizi igienici accessibili

ANNOTAZIONI

Casetta

Scheda nr. **162**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|--|--|
| ACCESSO: PRINCIPALE | Segnaletica ASSENTE | Individuabilità adeguata SI |
| Presenza di dislivelli NO | Superamento dislivello a norma SI | Presenza di ostacoli NO |
| Larghezza della porta adeguata SI | Presenza dei dislivelli della porta NO | Spazi di manovra adeguati SI |
| Porta adeguata SI | Campanello adeguato ASSENTE | Citofono adeguato ASSENTE |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Casetta

Scheda nr. **162**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA | Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE |
| Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE | Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE | Piano di calpestio adeguato SEMPRE |
| Assenza dislivelli delle porte SEMPRE | Larghezza porte adeguata SEMPRE | Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE |
| Porte adeguate SEMPRE | Illuminazione adeguata SEMPRE | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Casetta

Scheda nr. **162**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|--|--|--|
| Servizi igienici accessibili ASSENTI | LIVELLO: TERRENO | Individuabilità adeguata SI |
| Piano di calpestio non scivoloso NO | Spazio accostamento wc adeguato NO | Spazio accostamento lavabo adeguato NO |
| Campanello di emergenza adeguato ASSENTE | Porta adeguata SI | Arredi adeguati SI |
| Illuminazione adeguata SI | Wc adeguato NO | Lavabo adeguato NO |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **163**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **12/10/2024**

Denominazione: **Parceggio Via Quintilio Semboloni**

Indirizzo **Via Quintilio Semboloni**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 15 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **163**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 15 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **164**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **12/10/2024**

Denominazione: **Parcheggio Via Bruno Buozzi**

Indirizzo **Via Bruno Buozzi**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 9 posti auto totali

Quercegrossa

Scheda nr. **164**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

0 Posti auto riservati su 10 esistenti

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **165**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **12/10/2024**

Denominazione: **Verde pubblico Piazza Guttuso**

Indirizzo **Piazza Guttuso**

Destinazione: **Verde pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 7 - Attrezzature urbane

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **165**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Larghezza adeguata SEMPRE | Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA | Cambi di direzione in piano SEMPRE |
| Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE | Evidenziazione dei raccordi con la rampa NON PERTINENTE | Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE |
| Pendenza trasversale adeguata SEMPRE | Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE | Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE |
| Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE | Piano di calpestio adeguato SEMPRE | Segnalazione percorso-zona carrabile NON PERTINENTE |
| Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE | Illuminazione adeguata SOLO IN ALCUNI TRATTI | |

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **165**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
ASSENTE

Cestini porta rifiuti
PRESENTE ED ADEGUATA

Sedute
PRESENTE MA NON ADEGUATA

Giochi
PRESENTE MA NON ADEGUATA

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI