



Comune di Castelnuovo Berardenga

Provincia di Siena

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche - PEBA

QUADRO CONOSCITIVO

RELAZIONE e SCHEDE DI RILIEVO

Edifici ed attrezzature di uso pubblico e spazi urbani

VOLUME 2 - schede da 51 a 100

Arch. Gabriele Banchetti

Progettista

Arch. Gian Lorenzo Righi

Dott. Irene Zoppi

Dott. Tommaso Gennaioli

Collaborazione al progetto

Fabrizio Nepi

Sindaco

Geom. Mariasilvia Picchi

Responsabile Settore 7 - Infrastrutture

NOVEMBRE 2024



1. LA PREMESSA	2
2. LA PRIMA FASE	3
3. LA SCHEDATURA DEGLI EDIFICI E DELLE AREE URBANE	3
3.1. L'elenco delle Entità Complessive	5
3.1.2. Gli impianti sportivi	5
3.1.3. I parcheggi pubblici	5
3.1.4. Gli spazi pubblici (piazze).....	7
3.1.5. I servizi culturali pubblici e privati	7
3.1.6. I servizi scolastici pubblici e privati	7
3.1.7. I servizi d'interesse pubblico (pubblici e privati)	8
3.1.8. I servizi religiosi (pubblici e privati)	8
3.1.9. I servizi sanitari pubblici e privati	9
3.1.10. Il verde pubblico	9
4. LA STRUTTURA DELLA SCHEDA	10
4.1. La prima parte della scheda	10
4.2. La seconda parte della scheda	11
5. GLI ELABORATI CARTOGRAFICI.....	12
6. LE SCHEDE DI RILIEVO	13

1. LA PREMESSA

La presente relazione è composta da una parte di carattere generale, relativa all'intero territorio studiato ed alle risultanze complessivamente emerse, e dalle schede di rilievo degli edifici, delle attrezzature di uso pubblico e degli spazi urbani.

Le operazioni che si sono svolte per la redazione del Quadro Conoscitivo del PEBA si sono articolate in tre momenti specifici che hanno permesso di svolgere le seguenti attività:

- 1) l'individuazione delle strutture di uso pubblico e degli spazi urbani oggetto del Piano;
- 2) il rilievo delle barriere architettoniche ed urbanistiche delle strutture individuate al punto precedente attraverso dei sopralluoghi specifici finalizzati all'analisi delle strutture e dei singoli elementi che le compongono;
- 3) redazione di uno specifico data-base all'interno del quale sono stati inserite tutte le informazioni delle strutture analizzate, delle caratteristiche dei singoli elementi e la documentazione fotografica specifica.

I dati raccolti, quindi, hanno permesso di realizzare le seguenti mappe:

- 1) Castelnuovo Berardenga, San Piero in Barca, Monastero d'Ombrone;
- 2) Casetta, Cimitero e Chiesa di Sant'Ansano a Dofàna, Monteaperti;
- 3) Villa a Sesta, San Gusmè, Cimitero di San Felice, Cimitero di San Piero in barca;
- 4) Ponte a Bozzone, Pianella, San Giovanni a Cerreto, Cimitero di Canonica a Cerreto;
- 5) Quercegrossa, La Ripa, Cimitero di Petroio, Cimitero e Pieve a Pacina;
- 6) Vagliagli, Pievasciata, Cimitero di Pontignano;

Nelle tavole sopra elencate sono state individuate cartograficamente le strutture di uso pubblico, gli spazi urbani analizzati e le schede inserite nel presente documento.

Le **strutture di uso pubblico** ricomprendono gli edifici ed attrezzature, con le loro aree di pertinenza, sia pubblici che privati, aperti al pubblico e di interesse per la collettività quali:

- palazzo comunale
- uffici comunali
- centri civici, sedi distaccate
- biblioteche
- asili nido
- scuole del primo ciclo di istruzione (scuole dell'infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo grado)
- ospedali e case di cura
- teatri, cinema, auditorium, sale conferenze
- edifici per il culto
- sedi di associazioni
- musei
- impianti sportivi, palestre, palazzetti, stadi
- cimiteri

Per spazi urbani si intendono spazi aperti di proprietà ed uso pubblico, posti all'interno delle aree urbane (centri abitati) e di interesse per la collettività quali:

- piazze
- parcheggi
- giardini e parchi

Le strutture delle quali il PEBA si occupa direttamente sono gli edifici e gli spazi aperti posti nelle aree urbane dove si svolgono funzioni pubbliche di proprietà dell'Amministrazione Comunale in quanto è su questi luoghi che è pensabile mettere in atto un eventuale intervento di adeguamento. Per quanto riguarda le altre strutture aperte al pubblico, riferite sia ad altri enti pubblici che a soggetti privati, il PEBA si limita sostanzialmente all'aspetto conoscitivo dei soli spazi di accesso esterno alla struttura.

2. LA PRIMA FASE

Questa prima fase è stata svolta attraverso la redazione di un elenco di tutte le strutture elencate nel precedente paragrafo. Tali strutture sono state individuate su specifica cartografia (CTR e foto area AGEA 2019) e ne è stato indicato uno specifico perimetro così da definire i contorni del rilievo e del censimento.

Il censimento degli edifici, inoltre, si è svolto seguendo due livelli di definizione:

- per gli edifici di proprietà comunale (uffici comunali e scuole del primo ciclo di istruzione) il rilievo è stato svolto anche all'interno dei singoli edifici;
- per gli edifici pubblici di proprietà di altri enti e per gli edifici privati di uso pubblico, il rilievo si è svolto soltanto all'esterno dei fabbricati, limitandosi ad analizzare gli accessi esterni.

La visita e l'analisi delle singole strutture è stata anticipata con delle specifiche richieste che l'Amministrazione Comunale ha provveduto ad inviare ai vari uffici comunali e agli istituti comprensivi. Questo ha permesso di svolgere l'attività di rilievo nella piena collaborazione con i referenti che le varie istituzioni coinvolte hanno reso disponibili per consentire e facilitare l'accesso e la visita alle singole strutture.

3. LA SCHEDATURA DEGLI EDIFICI E DELLE AREE URBANE

Il censimento ha individuato, con apposita schedatura, **165 entità complessive**. Complessivamente sono state redatte 503 schede di cui 165 relative alle entità complessive e 338 relative alle entità unitarie. Sono state inoltre inserite oltre 1.500. La catalogazione di tutti i dati (numerici, testuali e fotografici) è stata effettuata con un apposito data-base MS Acces che permette la ricerca e la stampa delle singole schede.

Il rilievo analizza dettagliatamente i singoli aspetti dell'accessibilità, intesa anche come fruibilità, comfort e sicurezza cioè in riferimento a requisiti di mobilità, orientamento e leggibilità; inoltre è stato preso in esame anche lo stato di manutenzione dei luoghi.

Ogni edificio o attrezzatura pubblica ed ogni area urbana sono stati oggetto di esame attraverso sopralluoghi specifici con compilazione di schede di raccolta dati e di controllo e documentazione fotografica.

Il metodo adottato prevede che si arrivi ad una valutazione completa di ciascun "oggetto" successivamente alla disamina dettagliata ed alla valutazione parziale dei singoli "componenti" che influiscono sull'accessibilità.

Con il termine accessibilità non si è inteso solamente la possibilità di raggiungere l'edificio, le sue singole unità e spazi esterni e di fruirne in condizioni di sicurezza e autonomia alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, come indicato nel DM 236/89. Per le analisi delle strutture e delle aree urbane è stato ampliato il concetto di accessibilità e fruibilità: tali requisiti devono consentire a tutti, dalla persona anziana al non vedente, dalla mamma con i bambini piccoli alla persona su sedia a rotelle, di accedere ad uno spazio, ad un edificio, ad un servizio e di fruirne, muoversi liberamente al suo interno in sicurezza e autonomia, sostare, trovarvi un servizio igienico e parcheggiare la propria auto.

L'analisi è articolata, dunque, su due livelli: **ENTITÀ UNITARIE** ed **ENTITÀ COMPLESSIVE**.

Le **ENTITÀ UNITARIE** individuate sono le seguenti:

- Percorsi pedonali esterni (EU 1)
- Parcheggi riservati (EU 2)
- Accessi (EU 3)
- Superamento dislivelli (EU 4)
- Percorsi interni (EU 5)
- Servizi igienici accessibili (EU 6)
- Attrezzature urbane (EU 7)

Per i **PERCORSI PEDONALI ESTERNI** le caratteristiche che sono state analizzate sono: la larghezza, anche per la possibilità di inversione di marcia, l'andamento altimetrico (variazioni di quota, pendenza longitudinale e trasversale, cambi di direzione in piano...), la presenza di ostacoli, il piano di calpestio, la segnalazione del passaggio ad una zona carrabile o ad una zona non pavimentata, l'illuminazione.

Per i **PARCHEGGI RISERVATI** le caratteristiche che sono state analizzate sono: il numero rispetto al totale dei posti auto, la segnaletica orizzontale e verticale, il piano di calpestio, la contiguità e la continuità planimetrica con un percorso pedonale, lo spazio di manovra.

Per gli **ACCESSI** le caratteristiche che sono state analizzate sono: l'individuabilità, le dimensioni e gli spazi di manovra, l'andamento planimetrico e gli eventuali ostacoli o dislivelli, i dispositivi (campanello, citofono), le dimensioni e le caratteristiche delle porte di accesso.

Per il **SUPERAMENTO DISLIVELLI**, nel caso di edifici disposti su più piani, le caratteristiche analizzate, oltre all'individuabilità, sono suddivise secondo il tipo di sistema utilizzato per il superamento del dislivello. Sono state distinte le scale, rampe, ascensori e servoscala e per ognuno di esse sono stati analizzati: le dimensioni (larghezza, lunghezza, spazi di manovra...), la pendenza, il piano di calpestio e l'evidenziazione dei salti di quota, l'illuminazione, i parapetti ed i cordoli, i dispositivi (tempi di apertura e chiusura delle porte dell'ascensore, segnalazione sonora, impianti di emergenza ecc.).

Per i **PERCORSI INTERNI** sono state analizzate le stesse caratteristiche dei percorsi pedonali esterni con l'aggiunta di quelle relative alle porte.

Per i **SERVIZI IGIENICI ACCESSIBILI** le caratteristiche analizzate sono: l'individuabilità, le dimensioni, il piano di calpestio, i sanitari e gli arredi e la loro collocazione, le porte, i dispositivi (campanello di emergenza), l'illuminazione.

Per le **ATTREZZATURE URBANE** le caratteristiche analizzate sono: la presenza o la carenza di cestini portarifiuti, segnaletica, sedute, giochi (nel caso di giardini pubblici).

Le **ENTITA' COMPLESSIVE** corrispondono alle piazze, alle aree verdi, ai parcheggi pubblici, agli edifici, agli impianti sportivi all'aperto ed ai cimiteri, cioè quelle "entità" che, in riferimento al servizio offerto, dovrebbero garantire la massima accessibilità.

Le tipologie di **ENTITA' COMPLESSIVE** individuate sono:

- IMPIANTI SPORTIVI
- PARCHEGGI PUBBLICI
- SERVIZI CULTURALI
- SERVIZI PER L'ISTRUZIONE
- SERVIZI D'INTERESSE PUBBLICO
- SERVIZI RELIGIOSI
- SERVIZI SANITARI
- VERDE PUBBLICO

Per gli **IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**, i **SERVIZI CULTURALI** (pubblici), i **SERVIZI PER L'ISTRUZIONE** (pubblici), i **SERVIZI D'INTERESSE PUBBLICO** (pubblici) e i **SERVIZI RELIGIOSI** (pubblici) sono stati analizzati i percorsi pedonali esterni, i parcheggi riservati, gli accessi, il superamento dislivelli, i percorsi interni e i servizi igienici accessibili. In questi casi si tratta di strutture per le quali si è proceduto ad analizzare le singole entità, che all'interno del singolo edificio si possono ripetere: ad esempio sono stati analizzati più sistemi di superamento dislivelli (più corpi scale, un ascensore) e più accessi (uno principale ed altri secondari) oppure numerosi percorsi interni in funzione del numero di piani.

Per gli edifici di altri enti pubblici o privati (enti religiosi, associazioni, ecc.) il rilievo si è limitato all'analisi dei percorsi pedonali esterni e agli accessi.

Il **VERDE PUBBLICO** corrisponde ai giardini pubblici attrezzati con strutture ludiche e per la sosta. Per queste entità sono state analizzati i percorsi pedonali esterni e le attrezzature urbane.

Infine, i **PARCHEGGI PUBBLICI** corrispondono alle aree di sosta degli autoveicoli che, per la loro struttura e dimensione, si configurano come elementi distinti rispetto alla viabilità. Per questa entità sono stati analizzati i parcheggi riservati.

3.1. L'elenco delle Entità Complessive

Le seguenti tabelle, suddivise per destinazione, elencano le schede delle entità complessive censite.

3.1.2. Gli impianti sportivi

Sono state redatte complessivamente 9 schede.

Località	Nr.	Denominazione	Indirizzo
Castelnuovo Berardenga	3	Impianto Sportivo "A. Franchi"	Via del Chianti
Castelnuovo Berardenga	33	Polisportiva "La Bulletta"	Via Filippo Turati
San Gusmè	55	Impianto sportivo	Via degli Etruschi
Pianella	69	Piscina Comunale di Pianella	Via della Pace
Pianella	73	Impianto sportivo Lido Becucci	Via delle Fonti
Ponte a Bozzone	106	Impianto Sportivo Geggiano (Ponte a Bozzone)	Via A. Mari
Ponte a Bozzone	108	Campo Sportivo - Circolo	Via A. Mari
Quercegrossa	138	Centro Sportivo di Quercegrossa	Via di Petroio
Casetta	162	Impianto Polivalente Casetta - Monteaperti	Via Baldassarre Peruzzi

3.1.3. I parcheggi pubblici

Sono state redatte complessivamente 77 schede.

Località	Nr.	Denominazione	Indirizzo
Castelnuovo Berardenga	1	Parcheggio - SP 484	Strada Provinciale 484
Castelnuovo Berardenga	2	Parcheggio - SP 484	Strada Provinciale 484
Castelnuovo Berardenga	5	Parcheggio - Via del Chianti	Via del Chianti
Castelnuovo Berardenga	6	Parcheggio - Via Caduti della Resistenza	Via Caduti della Resistenza
Castelnuovo Berardenga	7	Parcheggio - Piazzetta del Pratone	Piazzetta del Pratone
Castelnuovo Berardenga	10	Parcheggio - Via del Chianti	Via del Chianti
Castelnuovo Berardenga	12	Parcheggio - Via del Chianti	Via del Chianti
Castelnuovo Berardenga	17	Parcheggio Piazza G. Matteotti	Piazza G. Matteotti
Castelnuovo Berardenga	22	Parcheggio - Piazza della Citerna	Via Largo Padre Pio Tei/Piazza della Citerna
Castelnuovo Berardenga	25	Parcheggio - via della Vigna	Via della Vigna
Castelnuovo Berardenga	29	Parcheggio - via delle Crete Senesi	Via delle Crete Senesi
Castelnuovo Berardenga	30	Parcheggio - via del Castello di Brolio	Via del Castello di Brolio
Castelnuovo Berardenga	34	Parcheggio - via Filippo Turati	Via Filippo Turati
Castelnuovo Berardenga	36	Parcheggio - via Filippo Turati	Via Filippo Turati
Castelnuovo Berardenga	38	Parcheggio - via dell'Arbia	Via dell'Arbia
Castelnuovo Berardenga	39	Parcheggio - vicolo del Sole	Vicolo del Sole
Castelnuovo Berardenga	40	Parcheggio - via del Cantinone	Via del Cantinone
Castelnuovo Berardenga	41	Parcheggio - via del Cantinone	Via del Cantinone
Castelnuovo Berardenga	43	Parcheggio - via Sano da Falera	Via Sano da Falera

Località	Nr.	Denominazione	Indirizzo
San Gusmè	53	Parcheggio - via degli Etruschi	Via degli Etruschi
San Gusmè	54	Parcheggio pubblico	Via dei Fossi
Villa a Sesta	57	Parcheggio - via del Gallo Nero	Via del Gallo Nero
Villa a Sesta	59	Parcheggio - via Santa Caterina	Via Santa Caterina
Villa a Sesta	61	Parcheggio - Piazza del Popolo	Piazza del Popolo
San Piero	66	Parcheggio pubblico	SP 62
Pianella	70	Parcheggio pubblico	SP 9
Pianella	74	Parcheggio - via J. F. Kennedy	Via J. F. Kennedy
Pianella	78	Parcheggio Pubblico	Via della Pace
Pianella	79	Parcheggio Pubblico	Piazza Jan Palach
Pianella	81	Parcheggio Pubblico - via M. L. King	Via M. L. King
San Giovanni a Cerreto	82	Parcheggio Pubblico - via del Bosco	Via del Bosco
San Giovanni a Cerreto	83	Parcheggio Pubblico - via del Bosco	Via del Bosco
San Giovanni a Cerreto	84	Parcheggio pubblico - via del Bosco	Via del Bosco
San Giovanni a Cerreto	86	Parcheggio - via del Bosco	Via del Bosco
San Giovanni a Cerreto	88	Parcheggio - SC di Catignano	Strada comunale di Catignano
San Giovanni a Cerreto	89	Parcheggio - via Antica	Via Antica
San Giovanni a Cerreto	91	Parcheggio - via dell'Olivo	Via dell'Olivo
Ponte a Bozzone	92	Parcheggio - via dei Frati Minori	Via dei Frati Minori
Ponte a Bozzone	94	Parcheggio - via dell'Abate	Via dell'Abate
Ponte a Bozzone	95	Parcheggio - via dei Frati Minori	Via dei Frati Minori
Ponte a Bozzone	97	Parcheggio - Piazza Giovanni XXIII	Piazza Giovanni XXIII
Ponte a Bozzone	99	Parcheggio - via S. Aleramo	Via S. Aleramo
Ponte a Bozzone	100	Parcheggio - via R. Bandinelli	Via R. Bandinelli
Ponte a Bozzone	101	Parcheggio - via Fabrizio de Andrè	Via Fabrizio De Andrè
Ponte a Bozzone	102	Parcheggio - via Vittorio Alfieri	Via Vittorio Alfieri
Ponte a Bozzone	105	Parcheggio - via Fabrizio De Andrè	Via Fabrizio De Andrè
Ponte a Bozzone	107	Parcheggio - via A. Mari	Via Mari A.
Monteaperti	109	Parcheggio - via C. Ceccolini	Via C. Ceccolini
Monteaperti	111	Parcheggio - via C. Ceccolini	Via C. Ceccolini
Monteaperti	112	Parcheggio - via P. Salvani	Via Provenzano Salvani
Monteaperti	113	Parcheggio - via SP 111/a	SP 111/a
Monteaperti	115	Parcheggio - via Bocca degli Abati	Via Bocca degli Abati
Monteaperti	116	Parcheggio - via Bocca degli Abati	Via Bocca degli Abati
Monteaperti	117	Parcheggio - Piazza Guido da Siena	Piazza Guido da Siena
Casetta	122	Parcheggio - via Dante	Via Dante
Casetta	123	Parcheggio - via Rosso degli Aldobrandeschi	Via Rosso degli Aldobrandeschi
Casetta	125	Parcheggio - via dei Guelfi	Via dei Guelfi
Casetta	126	Parcheggio - via dei Guelfi	Via dei Guelfi
Casetta	127	Parcheggio - via Manfredi di Svevia	Via Manfredi di Svevia

Località	Nr.	Denominazione	Indirizzo
Pievasciata	131	Parcheggio - via dell'Ischia	Via dell'Ischia
La Ripa	133	Parcheggio - via Don Dino Bandini	Via Don Dino Bandini
Quercegrossa	135	Parcheggio - via di Petroio	Via di Petroio
Quercegrossa	136	Parcheggio - via di Petroio	Via di Petroio
Quercegrossa	137	Parcheggio - via di Petroio	Via di Petroio
Quercegrossa	139	Parcheggio - via G. Rossa	Via G. Rossa
Quercegrossa	141	Parcheggio - via G. Rossa	Via G. Rossa
Quercegrossa	142	Parcheggio Pubblico	SR 222 Chiantigiana
Quercegrossa	143	Parcheggio Pubblico - via V. Tobagi	Via V. Tobagi
Quercegrossa	146	Parcheggio - via di Petroio	Via di Petroio
Ponte a Bozzone	151	Parcheggio - via Pio IV	Via Pio IV
Ponte a Bozzone	152	Parcheggio - via Vittorio Alfieri	Via Vittorio Alfieri
Ponte a Bozzone	153	Parcheggio - via Vittorio Alfieri	Via Vittorio Alfieri
Vagliagli	156	Parcheggio - P.zza Vittorio Emanuele	Piazza Vittorio Emanuele
Vagliagli	157	Parcheggio - via B. Bonci	Via B. Bonci
Vagliagli	161	Parcheggio - via del Boschetto	Via del Boschetto
Ponte a Bozzone	163	Parcheggio - Via Quintilio Semboloni	Via Quintilio Semboloni
Quercegrossa	164	Parcheggio - Via Bruno Buozzi	Via Bruno Buozzi

3.1.4. Gli spazi pubblici (piazze)

È stata redatta complessivamente 1 scheda.

Località	Nr.	Denominazione	Indirizzo
Castelnuovo Berardenga	14	Piazza G. Marconi	Piazza. G. Marconi

3.1.5. I servizi culturali pubblici e privati

Sono state redatte complessivamente 2 schede.

Località	Nr.	Denominazione	Indirizzo
Castelnuovo Berardenga	9	Teatro Comunale "Alfieri"	Via del Chianti
Castelnuovo Berardenga	15	Sala Convegni di Villa Chigi	Via Berardenga

3.1.6. I servizi scolastici pubblici e privati

Sono state redatte complessivamente 10 schede.

Località	Nr.	Denominazione	Indirizzo
Castelnuovo Berardenga	18	Nido d'infanzia "Qui Quo Qua"	Piazza G. Matteotti
Castelnuovo Berardenga	23	Ex scuola	Piazzale della Citerna
Castelnuovo Berardenga	31	Scuola Primaria Elia Mazzei	Via delle Crete Senesi

Località	Nr.	Denominazione	Indirizzo
Castelnuovo Berardenga	32	Scuola Secondaria di Primo Grado G. Papini	Via delle Crete Senesi
San Gusmè	48	Scuola dell'infanzia di San Gusmè	Via Martiri del Palazzaccio
Pianella	67	Scuola per l'infanzia "Il grillo parlante"	Via della Cappellina
Pianella	68	Scuola primaria primo grado "G. Rodari"	Via della Cappellina
Monteaperti	118	Nido d'infanzia "Il Girasole"	Località Monteaperti
Pontignano	130	Nido d'infanzia "Marameo"	Via della Certosa
Quercegrossa	148	Scuola Primaria "Italo Calvino"	Via Ezio Tarantelli

3.1.7. I servizi d'interesse pubblico (pubblici e privati)

Sono state redatte complessivamente 7 schede.

Località	Nr.	Denominazione	Indirizzo
Castelnuovo Berardenga	4	Museo del Paesaggio	Via del Chianti
Castelnuovo Berardenga	19	Ufficio Anagrafe	Piazza G. Matteotti
Castelnuovo Berardenga	21	Palazzo Comunale (Municipio)	Via Giuseppe Garibaldi
Castelnuovo Berardenga	24	Ufficio Tecnico e Polizia Municipale	Via Giuseppe Garibaldi
Villa a Sesta	60	Confraternita di Misericordia	Via Santa Caterina
Quercegrossa	147	Ufficio Anagrafe	Via Ezio Tarantelli
Vagliagli	158	Circolo Polisportiva Vagliagli	Strada Provinciale 102 di Vagliagli

3.1.8. I servizi religiosi (pubblici e privati)

Sono state redatte complessivamente 28 schede.

Località	Nr.	Denominazione	Indirizzo
Castelnuovo Berardenga	13	Chiesa in Piazza G. Marconi	Piazza G. Marconi
Castelnuovo Berardenga	16	Chiesa dei SS. Giusto e Clemente	Piazza G. Matteotti
Castelnuovo Berardenga	28	Cimitero Comunale	Via del Paradiso
Pieve a Pacina	44	Cimitero di Pieve a Pacina	SP 62
Pieve a Pacina	45	Pieve a Pacina	SP 62
Monastero d'Ombrone	46	Cimitero - Monastero d'Ombrone	Via di Val d'Ambra
San Gusmè	47	Cimitero	Via della Costa
San Gusmè	51	Chiesa della Santissima Annunziata	Piazza P. Sorri
San Gusmè	52	Chiesa dei Santi Cosma e Damiano	Piazza Castelli
Villa a Sesta	56	Cimitero comunale	Via del Gallo Nero
Villa a Sesta	62	Pieve Santa Maria	Piazza del Popolo
San Felice	63	Cimitero di San Felice	Loc. San Felice
San Piero in Barca	64	Cimitero di San Piero in Barca	SP 62
Pianella	77	Chiesa di S. Caterina da Siena	Via della Pace
San Giovanni a Cerreto	87	Cimitero di S. Giovanni a Cerreto	Strada comunale di Catignano

Località	Nr.	Denominazione	Indirizzo
San Giovanni a Cerreto	90	Chiesa di San Giovanni Evangelista	Via Antica
Ponte a Bozzone	98	Chiesa dei SS. Pietro e Paolo	Via della Scheggiolla
Santa Maria a Dofàna	119	Cimitero di Santa Maria a Dofàna	SP 111/a
Santa Maria a Dofàna	120	Chiesa di Sant'Ansano a Dofàna	Piazza S. Ansano a Dofàna
Sant'Ansano	121	Cappella di Sant'Ansano	SP 111/a
Canonica a Cerreto	128	Cimitero di Canonica a Cerreto	SP 9 di Pievasciata
Pontignano	129	Cimitero di Pontignano	Via della Certosa
Pievasciata	132	Cimitero di Pievasciata	SP9 di Pievasciata
Quercegrossa	144	Parrocchia San Giacomo e Niccolò	Via G. di Vittorio
Quercegrossa	149	Chiesa dei Santi Giacomo e Niccolò	SR 222 Chiantigiana
Petroio	154	Cimitero di Petroio	Strada Comunale di Mocenni
Vagliagli	155	Chiesa di San Cristoforo	Piazza Vittorio Emanuele
Vagliagli	159	Cimitero di Vagliagli	Strada Comunale di Cignano

3.1.9. I servizi sanitari pubblici e privati

Sono state redatte complessivamente 5 schede.

Località	Nr.	Denominazione	Indirizzo
Castelnuovo Berardenga	20	Misericordia	Via Fiorita
Castelnuovo Berardenga	27	RSA Villa Chigi	Via delle Crete Senesi
Pianella	75	Presidio Distrettuale	Via J. F. Kennedy
Pianella	80	Misericordia (sede operativa)	Via delle Fonti
Monteaperti	114	Ambulatorio	Via dei Ghibellini

3.1.10. Il verde pubblico

Sono state redatte complessivamente 27 schede.

Località	Nr.	Denominazione	Indirizzo
Castelnuovo Berardenga	8	Verde pubblico - Via del Chianti	Via del Chianti
Castelnuovo Berardenga	11	Verde pubblico - Parco della Rimembranza	Via del Chianti
Castelnuovo Berardenga	14	Piazza G. Marconi	Piazza G. Marconi
Castelnuovo Berardenga	26	Parco Urbano Tina Anselmi	Via Gian Mario Carpi
Castelnuovo Berardenga	35	Verde pubblico via Filippo Turati	Via Filippo Turati
Castelnuovo Berardenga	37	Verde pubblico - via Filippo Turati	Via Filippo Turati
Castelnuovo Berardenga	42	Verde pubblico - via Sano da Falera	Via Sano da Falera
San Gusmè	49	Verde pubblico - via Martiri del Palazzaccio	Via Martiri del Palazzaccio
San Gusmè	50	Giardini pubblici "Silvio Gigli"	Via degli Etruschi
Villa a Sesta	58	Area giochi	Via Santa Caterina
San Piero	65	Verde pubblico	Via San Piero

Località	Nr.	Denominazione	Indirizzo
Pianella	71	Verde pubblico	Via della Pace
Pianella	72	Area verde e area a parcheggio	SP 408 di Montevarchi
Pianella	76	Verde pubblico	Via della Pace
San Giovanni a Cerreto	85	Verde pubblico - via del Bosco	Via del Bosco
Ponte a Bozzone	93	Verde pubblico - via dei Frati Minori	Via dei Frati Minori
Ponte a Bozzone	96	Verde pubblico - via della Scheggiolla	Via della Scheggiolla
Ponte a Bozzone	103	Verde pubblico - via Vittorio Alfieri	Via Vittorio Alfieri
Ponte a Bozzone	104	Verde pubblico - via Vittorio Alfieri	Via Vittorio Alfieri
Monteaperti	110	Attrezzature sportive	Via C. Ceccolini
Casetta	124	Verde pubblico - via Dante	Via Dante / Via R. degli Aldobrandeschi
Quercegrossa	134	Verde pubblico - via Don Dino Bandini	Via Don Dino Bandini
Quercegrossa	140	Verde pubblico - via G. Rossa	Via G. Rossa
Quercegrossa	145	Verde pubblico - via di Petroio	Via di Petroio
Quercegrossa	150	Verde pubblico - via G. Miglioli	Via G. Miglioli
Vagliagli	160	Verde pubblico - località il Taglio	Località il Taglio
Quercegrossa	165	Verde pubblico - piazza Guttuso	Piazza R. Guttuso

4. LA STRUTTURA DELLA SCHEDA

Ogni singola scheda, individuata con un numero progressivo, è composta da due parti ben distinte: la **prima** riporta le informazioni generali dell'entità complessiva, la **seconda** è formata dalle schede delle entità unitarie che compongono le entità complessive (in numero variabile in base alle entità unitarie analizzate).

4.1. La prima parte della scheda

Nella **PRIMA PARTE** della scheda, oltre alla località ed al numero di scheda, sono indicate le **INFORMAZIONI GENERALI** dell'entità complessiva suddivise in:

- **TIPOLOGIA** di entità complessiva (edificio pubblico; edificio di uso pubblico; aree verdi; parcheggi pubblici, ecc.)
- **DATA DEL RILIEVO**;
- **DENOMINAZIONE** della struttura;
- **INDIRIZZO** dell'entità complessiva;
- **DESTINAZIONE**: per ogni entità complessiva è stata indicata la destinazione d'uso (Verde pubblico, Parcheggio pubblico, Primo ciclo di istruzione (Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado), Commerciale, Istituto di credito, Edificio religioso, Ufficio pubblico comunale, Impianti sportivi, Pubblica sicurezza, Struttura socio-sanitaria, Servizi di interesse collettivo, Servizi educativi per la prima infanzia (asilo nido);
- **FREQUENZA**: i sopralluoghi hanno permesso di indicare anche la frequenza di utilizzo delle singole entità complessive. La frequenza è stata distinta in BASSA, MEDIA, ALTA;
- **NUMERO DEI PIANI**: informazione indicata solo per gli edifici;
- **ESTRATTO DI ORTOFOTO 2023**. L'entità complessiva è stata individuata con un perimetro di colore rosso graficizzato nella ortofoto del 2023;

La scheda riporta, inoltre, un giudizio sintetico (**VALUTAZIONE COMPLESSIVA**) della struttura analizzata. Le valutazioni complessive (Stato di manutenzione, fruibilità da parte di tutti in autonomia, comfort e sicurezza) rappresentano un indicatore sintetico dello stato di fatto della struttura. Tale giudizio, ad esclusione della fruibilità, è stato distinto in BASSO, MEDIO e ALTO.

- La **FRUIBILITA'** rappresenta un giudizio sintetico sul reale utilizzo della struttura nel suo complesso: la fruibilità è stata suddivisa in cinque gruppi:
 - **IN AUTONOMIA**: la struttura o lo spazio pubblico nel suo complesso possono essere percorsi in ogni sua parte in piena autonomia, non essendo presenti condizioni di conflitto tra la persona e l'ambiente all'interno del quale ha necessità di spostarsi;
 - **CON ASSISTENZA**: la struttura e/o lo spazio pubblico nel suo complesso possono essere percorsi in ogni sua parte con l'assistenza di persone presenti all'interno di tali spazi. Tale grado di fruibilità è derivante dalla presenza di condizioni circoscritte di conflitto tra la persona e l'ambiente all'interno del quale ha necessità di spostarsi;
 - **CON ACCOMPAGNATORE**: la struttura e/o lo spazio pubblico nel suo complesso necessitano di essere fruiti con un accompagnatore. Sono, infatti, presenti condizioni di conflitto che seppur di non particolare rilievo, ma se considerati nel loro insieme, rendono gli spazi non completamente fruibili in autonomia;
 - **CON DIFFICOLTA'**: la struttura e/o lo spazio pubblico nel suo complesso sono fruibili con difficoltà anche con la presenza di un accompagnatore. Infatti tali spazi si caratterizzano per la presenza di condizioni di conflitto diffuse derivanti da specifici ostacoli e/o intralci che necessitano della costante presenza di un accompagnatore che sopperisca all'assenza di fruibilità in autonomia;
 - **NON FRUIBILE**: la struttura e/o lo spazio pubblico nel suo complesso non sono fruibili anche con la presenza di un accompagnatore specifico.
- Il **COMFORT** rappresenta un giudizio sintetico sulla presenza di caratteristiche e qualità della struttura: il comfort è valutato **ALTO** se la fruizione della struttura avviene attraverso prestazioni superiori o aggiuntive rispetto al livello base, cioè se si riscontrano caratteristiche e qualità migliori di quelle strettamente rispondenti alla norma, rendendo al fruitore un servizio più confortevole. Il comfort è valutato **MEDIO** se la fruizione fornisce prestazioni che rispettano lo standard previsto dalla normativa. Infine il comfort è valutato **BASSO** se la presenza di entità unitarie che non rispettano i requisiti minimi di legge rendono la struttura poco confortevole a coloro che la fruiscono.
- La **SICUREZZA** rappresenta un giudizio sintetico sulla presenza di criticità che possano determinare pericoli per il fruitore. Chiaramente questo giudizio non riguarda verifiche relative alla sicurezza strutturale o antincendio. La sicurezza viene valutata **ALTA** se si riscontrano, quindi, elementi che non possano recare danno all'utente quali ad esempio la presenza di spazi pedonali protetti, percorsi privi di ostacoli, superfici calpestabili adeguate ed ambienti e spazi ben illuminati. La sicurezza è valutata **MEDIA** se vengono riscontrati alcuni elementi che potenzialmente potrebbe creare criticità per i fruitori. Infine la sicurezza viene valutata **BASSA** se la fruizione della struttura comporta pericoli per il fruitore.
- Lo **STATO DI MANUTENZIONE** rappresenta un giudizio sintetico sulla manutenzione che, nei casi di scarsi livelli, può ridurre drasticamente la sua funzionalità. Questo consente di evidenziare situazioni che necessitano di un livello di intervento manutentivo ordinario che permette una rapida risoluzione della problematica.

Infine, la scheda riporta le **ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE** che sono state analizzate e che compongono la scheda del censimento e le eventuali **ANNOTAZIONI** che sono emerse durante la fase del rilievo.

4.2. La seconda parte della scheda

Nella **SECONDA PARTE** della scheda sono state analizzate le singole ENTITA' UNITARIE. Il corpo della scheda è suddiviso in:

- **ENTITA' UNITARIA**: individuazione dell'entità unitaria (Percorsi pedonali esterni - EU 1; Parcheggi riservati - EU 2; Accessi - EU 3; Superamento dislivelli - EU 4; Percorsi interni - EU 5; Servizi igienici accessibili - EU 6; Attrezzature urbane - EU 7). Nei casi di strutture complesse, all'interno delle quali si è reso necessario la compilazione di più schede per ogni entità unitaria, è stato inserito, sotto l'indicazione della tipologia di entità unitaria, anche un numero progressivo (Scheda nr. X) che individua in maniera univoca l'entità unitaria;

- **INFORMAZIONI:** per ogni entità unitaria vengono riportate le caratteristiche analizzate con la rispettiva valutazione;
- **VALUTAZIONE AGGREGATA:** rappresenta la valutazione complessiva derivante dall'analisi delle informazioni individuate per ogni singola entità unitaria. La valutazione si esprime attraverso quattro gradi di giudizio: Rispondenza ai requisiti totale, Prestazioni sufficienti, Prestazioni insufficienti, Prestazioni gravemente insufficienti. La **RISPONDEZZA AI REQUISITI TOTALE** rappresenta sia la piena rispondenza alla normativa che quel "valore aggiunto" che permette a tutti di fruire completamente della singola entità. La **PRESTAZIONE SUFFICIENTE** rappresenta il rispetto della normativa. La **PRESTAZIONE INSUFFICIENTE** non risponde in pieno alla normativa ma con interventi di entità limitata è possibile raggiungere un livello sufficiente di accessibilità e di fruibilità. La **PRESTAZIONE GRAVEMENTE INSUFFICIENTE** viene attribuita a quelle entità unitarie che, per il rispetto della normativa, necessitano di interventi strutturali;
- **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA:** sono state scattate le foto agli elementi caratteristici delle singole entità unitarie;
- **ANNOTAZIONI:** eventuali ulteriori specificazioni relative alle singole entità unitarie.

5. GLI ELABORATI CARTOGRAFICI

La realizzazione del censimento con la relativa schedatura ed il suo inserimento in uno specifico database ha permesso di graficizzare le informazioni raccolte durante la fase dei sopralluoghi.

I dati raccolti hanno consentito, pertanto, la redazione di elaborati cartografici composti da quattro distinte serie di tavole:

- **SERIE M:** questa serie è composta da sei tavole in scala 1:2.000 (**M.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombrone; **M.2** – Casetta – Montaperti – Sant'Ansano a Dofana; **M.3** – San Gusmè – Villa a Sesta – San Felice – Cimitero di San Piero; **M.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto; **M.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina; **M.6** – Vagliagli – Pievasciata - Pontignano).
Gli elaborati individuano gli edifici ed attrezzature di uso pubblico e gli spazi pubblici con il loro areale di pertinenza. La campitura degli areali è stata realizzata sulla base della destinazione d'uso dell'Entità Complessiva analizzata.
Nelle tavole sono indicati anche i percorsi "pilota" di collegamento tra gli edifici ed attrezzature di uso pubblico e gli spazi pubblici di maggiore rilevanza. Ogni percorso è individuato da una lettera maiuscola e da una differente colorazione.
- **SERIE C:** questa serie è composta da sei tavole in scala 1:2.000 (**C.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombrone; **C.2** – Casetta – Montaperti – Sant'Ansano a Dofana; **C.3** – San Gusmè – Villa a Sesta – San Felice – Cimitero di San Piero; **C.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto; **C.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina; **C.6** – Vagliagli – Pievasciata - Pontignano).
Gli elaborati individuano sia gli edifici ed attrezzature di uso pubblico e gli spazi pubblici con il loro areale di pertinenza che i percorsi "pilota". La campitura degli areali e dei percorsi è stata realizzata in base al grado di **COMFORT** (alto, medio, basso) emerso dalla valutazione complessiva della scheda analizzata.
- **SERIE F:** questa serie è composta da sei tavole in scala 1:2.000 (**F.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombrone; **F.2** – Casetta – Montaperti – Sant'Ansano a Dofana; **F.3** – San Gusmè – Villa a Sesta – San Felice – Cimitero di San Piero; **F.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto; **F.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina; **F.6** – Vagliagli – Pievasciata - Pontignano).
La campitura degli areali e dei percorsi è stata realizzata in base al grado di **FRUIBILITA'** (alta, media, bassa) emerso dalla valutazione complessiva della scheda analizzata.
- **SERIE S:** questa serie, infine, è composta da sei tavole in scala 1:2.000 (**S.1** – Castelnuovo – San Piero – Monastero d'Ombrone; **S.2** – Casetta – Montaperti – Sant'Ansano a Dofana; **S.3** – San Gusmè – Villa a Sesta –

San Felice – Cimitero di San Piero; **S.4** – Ponte a Bozzone – Pianella – San Giovanni a Cerreto; **S.5** – Quercegrossa – La Ripa – Petroio – Pieve a Pacina; **S.6** – Vagliagli – Pievasciata - Pontignano).

Gli elaborati individuano gli edifici ed attrezzature di uso pubblico e gli spazi pubblici con il loro areale di pertinenza. La campitura degli areali e dei percorsi è stata realizzata in base al grado di **SICUREZZA** (alta, media, bassa) emerso dalla valutazione complessiva della scheda analizzata.

6. LE SCHEDE DI RILIEVO

Le schede rilievo sono suddivise per località ed ordinate per numero di scheda partendo dal Capoluogo secondo l'ordine indicato nella seguente tabella.

Località
Castelnuovo Berardenga
Pieve a Pacina
Monastero d'Ombrone
San Gusmè
Villa a Sesta
San Felice
San Piero
Pianella
San Giovanni a Cerreto
Ponte a Bozzone
Monteaperti
Santa Maria a Dofàna
Sant'Ansano
Casetta
Canonica a Cerreto
Pontignano
Pievasciata
La Ripa
Quercegrossa
Petroio
Vagliagli

Sono stati predisposti tre volumi:

- VOLUME 1 - schede da 1 a 50
- VOLUME 2 - schede da 51 a 100
- VOLUME 3 - schede da 101 a 165

Figline e Incisa Valdarno, novembre 2024

Arch. Gabriele Banchetti



San Gusmè

Scheda nr. **51**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PRIVATI**

Data rilievo: **09/06/2022**

Denominazione: **Chiesa della Santissima Annunziata**

Indirizzo **Piazza P. Sorri**

Destinazione: **Edificio religioso**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ACCOMPAGNATORE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

San Gusmè

Scheda nr. **51**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica ASSENTE	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli SI	Superamento dislivello a norma SI	Presenza di ostacoli NO
Larghezza della porta adeguata SI	Presenza dei dislivelli della porta SI	Spazi di manovra adeguati SI
Porta adeguata SI	Campanello adeguato ASSENTE	Citofono adeguato ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

San Gusmè

Scheda nr. **52**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PRIVATI**

Data rilievo: **09/06/2022**

Denominazione: **Chiesa dei Santi Cosma e Damiano**

Indirizzo **Piazza Castelli**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ACCOMPAGNATORE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

San Gusmè

Scheda nr. **52**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica ASSENTE	Individuabilità adeguata NO
Presenza di dislivelli SI	Superamento dislivello a norma NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza dei dislivelli della porta SI	Spazi di manovra adeguati SI	Porta adeguata SI
Campanello adeguato ASSENTE	Citofono adeguato ASSENTE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

San Gusmè

Scheda nr. **53**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **09/06/2022**


Denominazione: **Parcheggio - via degli Etruschi**

Indirizzo **Via degli Etruschi**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **CATTIVO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 20 posti auto totali

San Gusmè

Scheda nr. **53**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTI

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 20 posti auto totali

San Gusmè

Scheda nr. **54**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **09/06/2022**

Denominazione: **Parcheggio pubblico**

Indirizzo **Via dei Fossi**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

EU 6 - Servizi igienici accessibili

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 50 posti auto totali

San Gusmè

Scheda nr. **54**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

NO

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

San Gusmè

Scheda nr. **54**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Servizi igienici accessibili
SECONDO NORMA

LIVELLO:
TERRENO

Individuabilità adeguata
SI

Piano di calpestio non scivoloso
SI

Spazio accostamento wc adeguato
NO

Spazio accostamento lavabo adeguato
NO

Campanello di emergenza adeguato
ASSENTE

Porta adeguata
NO

Arredi adeguati
NO

Illuminazione adeguata
SI

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

San Gusmè

Scheda nr. **55**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**

Data rilievo: **09/06/2022**

Denominazione: **Impianto sportivo**

Indirizzo **Via degli Etruschi**

Destinazione: **Impianti sportivi**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

EU 6 - Servizi igienici accessibili

ANNOTAZIONI

San Gusmè

Scheda nr. **55**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica ASSENTE	Individuabilità adeguata NO
Presenza di dislivelli NO	Presenza di ostacoli NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza dei dislivelli della porta NO	Spazi di manovra adeguati SI	Porta adeguata SI
Citofono adeguato ASSENTE	Campanello adeguato ASSENTE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

ANNOTAZIONI

San Gusmè

Scheda nr. **55**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

ACCESSO: SECONDARIO	Segnaletica ASSENTE	Individuabilità adeguata NO
Presenza di dislivelli NO	Presenza di ostacoli NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza dei dislivelli della porta NO	Spazi di manovra adeguati SI	Porta adeguata SI
Citofono adeguato ASSENTE	Campanello adeguato ASSENTE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

San Gusmè

Scheda nr. **55**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

LIVELLO: TERRENO	Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE	Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE
Piano di calpestio adeguato MAI	Assenza dislivelli delle porte MAI	Larghezza porte adeguata SEMPRE
Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE	Porte adeguate SEMPRE	Illuminazione adeguata SEMPRE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in ghiaia e terreno battuto

San Gusmè

Scheda nr. **55**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

LIVELLO: TERRENO	Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE	Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE
Piano di calpestio adeguato MAI	Assenza dislivelli delle porte MAI	Larghezza porte adeguata MAI
Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE	Porte adeguate MAI	Illuminazione adeguata PER LA MAGGIOR PARTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in ghiaia e terreno battuto

San Gusmè

Scheda nr. **55**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Servizi igienici accessibili ACCESSIBILI NON A NORMA	LIVELLO: TERRENO	Individuabilità adeguata NO
Piano di calpestio non scivoloso SI	Spazio accostamento wc adeguato NO	Spazio accostamento lavabo adeguato NO
Campanello di emergenza adeguato ASSENTE	Porta adeguata NO	Arredi adeguati NO
Illuminazione adeguata SI	Wc adeguato NO	Lavabo adeguato NO

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

San Gusmè

Scheda nr. **55**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

Servizi igienici accessibili ACCESSIBILI NON A NORMA	LIVELLO: TERRENO	Individuabilità adeguata SI
Piano di calpestio non scivoloso NO	Spazio accostamento wc adeguato NO	Spazio accostamento lavabo adeguato NO
Campanello di emergenza adeguato ASSENTE	Porta adeguata NO	Arredi adeguati NO
Illuminazione adeguata SI	Wc adeguato NO	Lavabo adeguato NO

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Servizio igienico a servizio degli spettatori non accessibile

Villa a Sesta

Scheda nr. **56**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **27/04/2022**

Denominazione: **Cimitero comunale**

Indirizzo **Via del Gallo Nero**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Villa a Sesta

Scheda nr. **56**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA	Cambi di direzione in piano SEMPRE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER POCHI TRATTI	Pendenza longitudinale adeguata PER LA MAGGIOR PARTE	Pendenza trasversale adeguata SEMPRE
Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE	Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato MAI
Illuminazione adeguata MAI		

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

ANNOTAZIONI

Piano di calestio non adeguato in ghiaia

Villa a Sesta

Scheda nr. **56**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica PRESENTE ED ADEGUATA	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli SI	Presenza di ostacoli NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza dei dislivelli della porta SI	Spazi di manovra adeguati SI	Porta adeguata SI
Citofono adeguato ASSENTE	Campanello adeguato ASSENTE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Villa a Sesta

Scheda nr. **56**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

LIVELLO:
TERRENO

Larghezza adeguata
SEMPRE

Possibilità di inversione di marcia
INESISTENTE

Assenza variazioni di livello (salto di quota)
PER POCHI TRATTI

Assenza ostacoli che riducono la larghezza
PER POCHI TRATTI

Assenza ostacoli sporgenti
SEMPRE

Piano di calpestio adeguato
MAI

Illuminazione adeguata
MAI

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1




Foto 2




Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato

Villa a Sesta

Scheda nr. **57**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **27/04/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via del Gallo Nero**

Indirizzo **Via del Gallo Nero**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 21 posti auto totali

Villa a Sesta

Scheda nr. **57**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato SI	Segnaletica adeguata SOLO SEGNALETICA ORIZZONTALE	Pavimentazione adeguata NO
Contiguità a percorso pedonale SI	Larghezza/lunghezza adeguata SI	Luogo di manovra sicuro SI
Luogo di manovra senza dislivello SI		

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 21 posti auto totali

Villa a Sesta

Scheda nr. **58**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Larghezza adeguata PER LA MAGGIOR PARTE	Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA ECCESSIVA	Cambi di direzione in piano PER LA MAGGIOR PARTE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE	Pendenza trasversale adeguata SEMPRE
Sostegni in caso di forte pendenza ASSENTI	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE	Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE
Piano di calpestio adeguato PER LA MAGGIOR PARTE	Illuminazione adeguata PER LA MAGGIOR PARTE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Villa a Sesta

Scheda nr. **58**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
PRESENTE ED ADEGUATA

Cestini porta rifiuti
PRESENTE ED ADEGUATA

Sedute
PRESENTE ED ADEGUATA

Giochi
PRESENTE ED ADEGUATA

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Aree di sosta leggermente rialzate dal piano di calpestio del percorso

Villa a Sesta

Scheda nr. **59**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **27/04/2022**


Denominazione: **Parcheggio - via Santa Caterina**

Indirizzo **Via Santa Caterina**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 13 posti auto totali

Villa a Sesta

Scheda nr. **59**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

NO

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2




Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 13 posti auto totali

Villa a Sesta

Scheda nr. **60**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI D'INTERESSE PUBBLICO (PRIVATI)**

Data rilievo: **27/04/2022**

Denominazione: **Confraternita di Misericordia**

Indirizzo **Via Santa Caterina**

Destinazione: **Struttura socio-sanitaria**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Villa a Sesta

Scheda nr. **60**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica PRESENTE ED ADEGUATA	Individuabilità adeguata NO
Presenza di dislivelli SI	Superamento dislivello a norma NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza dei dislivelli della porta SI	Spazi di manovra adeguati NO	Porta adeguata SI
Campanello adeguato ASSENTE	Citofono adeguato ASSENTE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Villa a Sesta

Scheda nr. **61**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **27/04/2022**

Denominazione: **Parcheggio - Piazza del Popolo**

Indirizzo **Piazza del Popolo**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON DIFFICOLTA'**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 3 posti auto totali

Villa a Sesta

Scheda nr. **61**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato SI	Segnaletica adeguata SI	Pavimentazione adeguata NO
Contiguità a percorso pedonale NO	Larghezza/lunghezza adeguata SI	Luogo di manovra sicuro NO
Luogo di manovra senza dislivello SI		

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 3 posti auto totali

Villa a Sesta

Scheda nr. **62**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PRIVATI**

Data rilievo: **27/04/2022**

Denominazione: **Pieve Santa Maria**

Indirizzo **Piazza del Popolo**

Destinazione: **Edificio religioso**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Villa a Sesta

Scheda nr. **62**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica ASSENTE	Individuabilità adeguata SI
Presenza dei dislivelli della porta SI	Superamento dislivello a norma NO	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza dei dislivelli della porta NO	Spazi di manovra adeguati NO	Porta adeguata SI
Campanello adeguato ASSENTE	Citofono adeguato ASSENTE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

San Felice

Scheda nr. **63**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **09/06/2022**

Denominazione: **Cimitero di San Felice**

Indirizzo **Loc. San Felice**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

ANNOTAZIONI

San Felice

Scheda nr. **63**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica ASSENTE	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli SI	Superamento dislivello a norma NO	Presenza di ostacoli NO
Larghezza della porta adeguata SI	Presenza dei dislivelli della porta SI	Porta adeguata NO
Campanello adeguato ASSENTE	Citofono adeguato ASSENTE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

San Felice

Scheda nr. **63**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

LIVELLO: TERRENO	Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE	Piano di calpestio adeguato SOLO PARZIALMENTE
Assenza dislivelli delle porte MAI	Larghezza porte adeguata SEMPRE	Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE
Porte adeguate SEMPRE	Illuminazione adeguata SEMPRE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in ghiaia

San Piero in Barca

Scheda nr. **64**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **09/06/2022**

Denominazione: **Cimitero di San Piero in Barca**

Indirizzo **SP 62**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

ANNOTAZIONI

San Piero in Barca

Scheda nr. **64**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica ASSENTE	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli SI	Superamento dislivello a norma NO	Presenza di ostacoli NO
Larghezza della porta adeguata SI	Presenza dei dislivelli della porta SI	Spazi di manovra adeguati NO
Porta adeguata NO	Campanello adeguato NO	Citofono adeguato NO

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

San Piero in Barca

Scheda nr. **64**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

LIVELLO: TERRENO	Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER LA MAGGIOR PARTE	Assenza ostacoli sporgenti PER LA MAGGIOR PARTE
Piano di calpestio adeguato MAI	Illuminazione adeguata SEMPRE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in ghiaia

San Piero

Scheda nr. **65**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **06/05/2022**

Denominazione: **Verde pubblico**

Indirizzo **Via San Piero**

Destinazione: **Verde pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON DIFFICOLTA'**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 7 - Attrezzature urbane

ANNOTAZIONI

San Piero

Scheda nr. **65**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia INESISTENTE	Cambi di direzione in piano SEMPRE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata PER LA MAGGIOR PARTE
Pendenza trasversale adeguata PER LA MAGGIOR PARTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE	Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE
Piano di calpestio adeguato SOLO IN ALCUNI TRATTI	Illuminazione adeguata MAI	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

San Piero

Scheda nr. **65**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
CARENTE

Cestini porta rifiuti
PRESENTE ED ADEGUATA

Sedute
PRESENTE ED ADEGUATA

Giochi
PRESENTE ED ADEGUATA

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

San Piero

Scheda nr. **66**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **06/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio pubblico**

Indirizzo **SP 62**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON DIFFICOLTA'**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 10 posti auto totali

San Piero

Scheda nr. **66**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato SI	Segnaletica adeguata SOLO SEGNALETICA VERTICALE	Pavimentazione adeguata SI
Contiguità a percorso pedonale NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato NO	Larghezza/lunghezza adeguata SI
Luogo di manovra sicuro NO	Luogo di manovra senza dislivello SI	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 10 posti auto totali

Pianella

Scheda nr. **67**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PUBBLICI**

Data rilievo: **06/05/2022**

Denominazione: **Scuola per l'infanzia "Il grillo parlante"**

Indirizzo **Via della Cappellina**

Destinazione: **Primo ciclo di istruzione (Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado)**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

EU 6 - Servizi igienici accessibili

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **67**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SEMPRE	Cambi di direzione in piano SEMPRE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE	Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE
Piano di calpestio adeguato SEMPRE	Illuminazione adeguata PER LA MAGGIOR PARTE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **67**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica PRESENTE ED ADEGUATA	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli NO	Presenza di ostacoli NO	Citofono adeguato ASSENTE
Larghezza della porta adeguata SI	Presenza dei dislivelli della porta SI	Spazi di manovra adeguati SI
Porta adeguata NO	Campanello adeguato SI	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **67**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica PRESENTE ED ADEGUATA	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli NO	Superamento dislivello a norma NO	Presenza di ostacoli NO
Larghezza della porta adeguata SI	Presenza dei dislivelli della porta NO	Spazi di manovra adeguati SI
Porta adeguata SI	Campanello adeguato NON PERTINENTE	Citofono adeguato NON PERTINENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **67**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

LIVELLO: TERRENO	Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE	Piano di calpestio adeguato SEMPRE
Assenza dislivelli delle porte SEMPRE	Larghezza porte adeguata SEMPRE	Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE
Porte adeguate SEMPRE	Illuminazione adeguata SEMPRE	Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **67**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 3

INFORMAZIONI

Servizi igienici accessibili PRESENTE ED ADEGUATA	LIVELLO: TERRENO	Individuabilità adeguata NO
Piano di calpestio non scivoloso SI	Spazio accostamento wc adeguato SI	Spazio accostamento lavabo adeguato SI
Campanello di emergenza adeguato ASSENTE	Porta adeguata SI	Arredi adeguati SI
Illuminazione adeguata SI	Wc adeguato SI	Lavabo adeguato SI

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Elementi che ostruiscono il passaggio e l'accessibilità dei servizi igienici

Pianella

Scheda nr. **68**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI PER L'ISTRUZIONE PUBBLICI**

Data rilievo: **06/05/2022**

Denominazione: **Scuola primaria primo grado "G. Rodari"** Indirizzo **Via della Cappellina**

Destinazione: **Primo ciclo di istruzione (Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado)**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

EU 6 - Servizi igienici accessibili

ANNOTAZIONI

Piccolo scalino sulla soglia di ingresso

Pianella

Scheda nr. **68**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SEMPRE	Cambi di direzione in piano SEMPRE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER LA MAGGIOR PARTE	Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE
Piano di calpestio adeguato PER LA MAGGIOR PARTE	Illuminazione adeguata SEMPRE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **68**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica PRESENTE ED ADEGUATA	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli NO	Presenza di ostacoli NO	Citofono adeguato ASSENTE
Larghezza della porta adeguata SI	Presenza dei dislivelli della porta NO	Spazi di manovra adeguati SI
Porta adeguata SI	Campanello adeguato NO	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Piccolo scalino sulla soglia di ingresso

Pianella

Scheda nr. **68**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

LIVELLO: TERRENO	Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER LA MAGGIOR PARTE	Piano di calpestio adeguato SEMPRE
Assenza dislivelli delle porte SEMPRE	Larghezza porte adeguata SEMPRE	Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE
Porte adeguate SEMPRE	Illuminazione adeguata SEMPRE	Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **68**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

Servizi igienici accessibili PRESENTE ED ADEGUATA	LIVELLO: TERRENO	Individuabilità adeguata SI
Piano di calpestio non scivoloso SI	Spazio accostamento wc adeguato SI	Spazio accostamento lavabo adeguato SI
Campanello di emergenza adeguato SI	Porta adeguata SI	Arredi adeguati SI
Illuminazione adeguata SI	Wc adeguato SI	Lavabo adeguato SI

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **69**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Piscina Comunale di Pianella**

Indirizzo **Via della Pace**

Destinazione: **Impianti sportivi**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ACCOMPAGNATORE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

EU 6 - Servizi igienici accessibili

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **69**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA	Cambi di direzione in piano SEMPRE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE	Evidenziazione dei raccordi con la rampa NON PERTINENTE	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Sostegni in caso di forte pendenza NON PERTINENTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE
Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato PER LA MAGGIOR PARTE	Segnalazione percorso-zona carrabile NON PERTINENTE
Segnalazione percorso-zona non pavimentata NON PERTINENTE	Illuminazione adeguata MAI	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **69**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 3

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica CARENTE	Individuabilità adeguata SI
Presenza di ostacoli NO	Larghezza della porta adeguata SI	Presenza dei dislivelli della porta NO
Spazi di manovra adeguati SI	Porta adeguata SI	Campanello adeguato ASSENTE
Citofono adeguato ASSENTE		

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **69**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 5

INFORMAZIONI

LIVELLO: TERRENO	Larghezza adeguata PER LA MAGGIOR PARTE	Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER POCHI TRATTI	Piano di calpestio adeguato SEMPRE
Assenza dislivelli delle porte SEMPRE	Larghezza porte adeguata SEMPRE	Spazi di manovra adeguati presso le porte PER LA MAGGIOR PARTE
Porte adeguate SEMPRE	Illuminazione adeguata SEMPRE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **69**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 6

INFORMAZIONI

LIVELLO: TERRENO	Servizi igienici accessibili SECONDO NORMA	Individuabilità adeguata SI
Piano di calpestio non scivoloso SI	Spazio accostamento wc adeguato SI	Spazio accostamento lavabo adeguato SI
Wc adeguato SI	Lavabo adeguato SI	Campanello di emergenza adeguato SI
Porta adeguata SI	Arredi adeguati NO	Illuminazione adeguata SI

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Assenza di specchio inclinato

Pianella

Scheda nr. **70**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **07/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio pubblico**

Indirizzo **SP 9**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 30 posti auto totali

Pianella

Scheda nr. **70**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato SI	Segnaletica adeguata SI	Pavimentazione adeguata SI
Contiguità a percorso pedonale NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato NO	Larghezza/lunghezza adeguata SI
Luogo di manovra sicuro SI	Luogo di manovra senza dislivello SI	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 30 posti auto totali

Pianella

Scheda nr. **71**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **06/05/2022**

Denominazione: **Verde pubblico**

Indirizzo **Via della Pace**

Destinazione: **Verde pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 7 - Attrezzature urbane

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **71**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA	Cambi di direzione in piano SEMPRE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE	Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE
Piano di calpestio adeguato SEMPRE	Illuminazione adeguata SEMPRE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **71**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
CARENTE

Cestini porta rifiuti
PRESENTE ED ADEGUATA

Sedute
PRESENTE ED ADEGUATA

Giochi
PRESENTE ED ADEGUATA

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **72**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **06/05/2022**

Denominazione: **Area verde e area a parcheggio**

Indirizzo **SP 408 di Montevarchi**

Destinazione: **Verde pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 7 - Attrezzature urbane

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio in ghiaia non adeguato

Pianella

Scheda nr. **72**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Larghezza adeguata PER LA MAGGIOR PARTE	Possibilità di inversione di marcia PER LA MAGGIOR PARTE	Cambi di direzione in piano PER LA MAGGIOR PARTE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata PER LA MAGGIOR PARTE
Pendenza trasversale adeguata PER LA MAGGIOR PARTE	Sostegni in caso di forte pendenza MAI	Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER LA MAGGIOR PARTE
Assenza ostacoli sporgenti PER LA MAGGIOR PARTE	Piano di calpestio adeguato MAI	Illuminazione adeguata MAI

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in ghiaia

Pianella

Scheda nr. **72**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
ASSENTE

Cestini porta rifiuti
ASSENTE

Sedute
PRESENTE MA NON ADEGUATA

Giochi
ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **73**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **IMPIANTI SPORTIVI PUBBLICI**

Data rilievo: **06/05/2022**

Denominazione: **Impianto sportivo Lido Becucci**

Indirizzo **Via delle Fonti**

Destinazione: **Impianti sportivi**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 3 - Accessi

EU 5 - Percorsi interni

EU 6 - Servizi igienici accessibili

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio poco adeguato; presenza anche di servizio igienico esterno agli spogliatoi

Pianella

Scheda nr. **73**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SEMPRE	Cambi di direzione in piano SEMPRE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER LA MAGGIOR PARTE	Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE
Piano di calpestio adeguato MAI	Illuminazione adeguata PER LA MAGGIOR PARTE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in ghiaia

Pianella

Scheda nr. **73**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica CARENTE	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli NO	Presenza di ostacoli NO	Citofono adeguato ASSENTE
Larghezza della porta adeguata SI	Presenza dei dislivelli della porta NO	Spazi di manovra adeguati SI
Porta adeguata SI	Campanello adeguato ASSENTE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **73**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

LIVELLO: TERRENO	Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia SECONDO NORMA
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE	Piano di calpestio adeguato MAI
Assenza dislivelli delle porte SEMPRE	Larghezza porte adeguata SEMPRE	Spazi di manovra adeguati presso le porte SEMPRE
Porte adeguate SEMPRE	Illuminazione adeguata SOLO IN ALCUNI CASI	Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio poco adeguato

Pianella

Scheda nr. **73**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Servizi igienici accessibili ACCESSIBILI NON A NORMA	LIVELLO: TERRENO	Individuabilità adeguata NO
Piano di calpestio non scivoloso NO	Spazio accostamento wc adeguato NO	Spazio accostamento lavabo adeguato NO
Campanello di emergenza adeguato ASSENTE	Porta adeguata SI	Arredi adeguati NO
Illuminazione adeguata NO	Wc adeguato NO	Lavabo adeguato NO

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **73**

ENTITA' UNITARIA

EU 6 - Servizi igienici accessibili

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

Servizi igienici accessibili ACCESSIBILI NON A NORMA	LIVELLO: TERRENO	Individuabilità adeguata SI
Piano di calpestio non scivoloso NO	Spazio accostamento wc adeguato NO	Spazio accostamento lavabo adeguato NO
Campanello di emergenza adeguato NO	Porta adeguata SI	Arredi adeguati NO
Illuminazione adeguata SI	Wc adeguato NO	Lavabo adeguato NO

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **74**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **06/05/2022**

Denominazione: **Parceggio - via J. F. Kennedy**

Indirizzo **Via J. F. Kennedy**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 2 su 34 posti auto totali

Pianella

Scheda nr. **74**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato SI	Segnaletica adeguata SI	Pavimentazione adeguata SI
Contiguità a percorso pedonale SI	Dislivello con percorso pedonale adeguato NO	Larghezza/lunghezza adeguata SI
Luogo di manovra sicuro SI	Luogo di manovra senza dislivello SI	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



ANNOTAZIONI

Posti riservati 2 su 34 posti auto totali

Pianella

Scheda nr. **75**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI SANITARI PRIVATI**

Data rilievo: **06/05/2022**

Denominazione: **Presidio Distrettuale**

Indirizzo **Via J. F. Kennedy**

Destinazione: **Struttura socio-sanitaria**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **75**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica CARENTE	Individuabilità adeguata SI	Presenza di dislivelli NO
Presenza di ostacoli NO	Larghezza della porta adeguata SI	Presenza dei dislivelli della porta NO
Spazi di manovra adeguati SI	Porta adeguata SI	Campanello adeguato SI
Citofono adeguato SI		

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **76**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **06/05/2022**

Denominazione: **Verde Pubblico**

Indirizzo **Via della Pace**

Destinazione: **Verde pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**
Comfort: **ALTO**
Sicurezza: **ALTA**
Frequenza: **MEDIA**
Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni
EU 7 - Attrezzature urbane

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **76**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Larghezza adeguata
PER LA MAGGIOR PARTE

Possibilità di inversione di marcia
A DISTANZA RAGIONEVOLE

Cambi di direzione in piano
PER LA MAGGIOR PARTE

Assenza variazioni di livello (salto di quota)
PER LA MAGGIOR PARTE

Evidenziazione dei raccordi con la rampa
MAI

Pendenza longitudinale adeguata
PER LA MAGGIOR PARTE

Pendenza trasversale adeguata
PER LA MAGGIOR PARTE

Sostegni in caso di forte pendenza
MAI

Assenza ostacoli che riducono la larghezza
PER LA MAGGIOR PARTE

Assenza ostacoli sporgenti
PER LA MAGGIOR PARTE

Piano di calpestio adeguato
PER LA MAGGIOR PARTE

Illuminazione adeguata
PER LA MAGGIOR PARTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **76**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
CARENTE

Cestini porta rifiuti
PRESENTE ED ADEGUATA

Sedute
PRESENTE ED ADEGUATA

Giochi
PRESENTE ED ADEGUATA

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **77**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PRIVATI**

Data rilievo: **06/05/2022**

Denominazione: **Chiesa di S. Caterina da Siena**

Indirizzo **Via della Pace**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ACCOMPAGNATORE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **77**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica CARENTE	Individuabilità adeguata NO	Presenza di dislivelli SI
Presenza di ostacoli NO	Larghezza della porta adeguata SI	Presenza dei dislivelli della porta SI
Spazi di manovra adeguati SI	Porta adeguata SI	Campanello adeguato ASSENTE
Citofono adeguato ASSENTE		

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **78**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **06/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio pubblico**

Indirizzo **Via della Pace**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 7 posti auto totali

Pianella

Scheda nr. **78**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato SI	Segnaletica adeguata SOLO SEGNALETICA ORIZZONTALE	Pavimentazione adeguata SI
Contiguità a percorso pedonale SI	Dislivello con percorso pedonale adeguato NO	Larghezza/lunghezza adeguata SI
Luogo di manovra sicuro SI	Luogo di manovra senza dislivello SI	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 7 posti auto totali

Pianella

Scheda nr. **79**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **06/05/2022**

Denominazione: **Parceggio pubblico**

Indirizzo **Piazza Jan Palach**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 23 posti auto totali

Pianella

Scheda nr. **79**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato SI	Segnaletica SI	Pavimentazione adeguata PARZIALMENTE
Contiguità a percorso pedonale NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato NO	Larghezza/lunghezza adeguata SI
Luogo di manovra sicuro SI	Luogo di manovra senza dislivello SI	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **80**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI SANITARI PRIVATI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Misericordia (sede operativa)**

Indirizzo **Via delle Fonti**

Destinazione: **Struttura socio-sanitaria**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ASSISTENZA**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **80**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica PRESENTE ED ADEGUATA	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli NO	Presenza dei dislivelli della porta NO	Spazi di manovra adeguati SI
Porta adeguata SI	Campanello adeguato SI	Citofono adeguato ASSENTE
Presenza di ostacoli SI - zerbino non incassato		

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Pianella

Scheda nr. **81**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **06/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio pubblico - via M. L. King**

Indirizzo **Via M. L. King**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

EU 4 - Superamento dislivelli

ANNOTAZIONI

-Posti riservati 1 su 10 posti auto totali

-Mancanza di manutenzione

Pianella

Scheda nr. **81**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

SI

Segnaletica adeguata

SOLO SEGNALETICA VERTICALE

Pavimentazione adeguata

NO

Contiguità a percorso pedonale

SI

Dislivello con percorso pedonale adeguato

SI

Larghezza/lunghezza adeguata

SI

Luogo di manovra sicuro

NO

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

- Posti riservati 1 su 10 posti auto totali
- Mancanza di manutenzione

Pianella

Scheda nr. **81**

ENTITA' UNITARIA

EU 4 - Superamento dislivelli

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

LIVELLO: SEMINTERRATO / TERRENO	Visibilità dall'ingresso SI	RAMPA - corrimano adeguato SI
RAMPA - illuminazione adeguata NO	RAMPA - individualità adeguata SI	RAMPA - larghezza adeguata SI
RAMPA - lunghezza adeguata SI	RAMPA - parapetto / cordolo adeguato SI	RAMPA - piano calpestio non scivoloso SI

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Mancanza di manutenzione

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **82**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**


Denominazione: **Parcheggio pubblico - via del Bosco**

Indirizzo **Via del Bosco**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 5 posti auto totali

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **82**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 5 posti auto totali

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **83**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio pubblico - via del Bosco**

Indirizzo **Via del Bosco**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 5 posti auto totali

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **83**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 5 posti auto totali

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **84**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio pubblico - via del Bosco**

Indirizzo **Via del Bosco**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 4 posti auto totali

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **84**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato SI	Segnaletica adeguata SOLO SEGNALETICA ORIZZONTALE	Pavimentazione adeguata SI
Contiguità a percorso pedonale NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Larghezza/lunghezza adeguata SI
Luogo di manovra sicuro SI	Luogo di manovra senza dislivello SI	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 4 posti auto totali

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **85**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Verde pubblico - via del Bosco**

Indirizzo **Via del Bosco**

Destinazione: **Verde pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ACCOMPAGNATORE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 7 - Attrezzature urbane

ANNOTAZIONI

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **85**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Larghezza adeguata MAI	Possibilità di inversione di marcia INESISTENTE	Cambi di direzione in piano MAI
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE	Pendenza longitudinale adeguata PER LA MAGGIOR PARTE	Pendenza trasversale adeguata PER LA MAGGIOR PARTE
Assenza ostacoli che riducono la larghezza SEMPRE	Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE	Piano di calpestio adeguato MAI
Illuminazione adeguata SEMPRE		

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in porfido sconnesso e muschio

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **85**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
CARENTE

Cestini porta rifiuti
PRESENTE ED ADEGUATA

Sedute
PRESENTE ED ADEGUATA

Giochi
PRESENTE ED ADEGUATA

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **86**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parceggio - via del Bosco**

Indirizzo **Via del Bosco**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 5 posti auto totali

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **86**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 5 posti auto totali

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **87**

INFORMAZIONI GENERALI



ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Cimitero di S. Giovanni a Cerreto**

Indirizzo **Strada comunale di Catignano**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 3 - Accessi

EU 4 - Superamento dislivelli

EU 5 - Percorsi interni

ANNOTAZIONI

Mancanza superamento dislivello accessibile, quale rampa

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **87**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Larghezza adeguata PER LA MAGGIOR PARTE	Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE	Cambi di direzione in piano PER LA MAGGIOR PARTE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata PER LA MAGGIOR PARTE
Pendenza trasversale adeguata PER LA MAGGIOR PARTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER LA MAGGIOR PARTE	Assenza ostacoli sporgenti PER LA MAGGIOR PARTE
Piano di calpestio adeguato MAI		

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in ghiaia

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **87**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica ASSENTE	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli NO	Presenza dei dislivelli della porta SI	Spazi di manovra adeguati SI
Porta adeguata SI	Campanello adeguato ASSENTE	Citofono adeguato ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Soglia dissestata

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **87**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

ACCESSO: SECONDARIO	Segnaletica CARENTE	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli NO	Presenza dei dislivelli della porta NO	Spazi di manovra adeguati SI
Porta adeguata SI	Campanello adeguato ASSENTE	Citofono adeguato ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **87**

ENTITA' UNITARIA

EU 4 - Superamento dislivelli

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

LIVELLO: SEMINTERRATO / TERRENO	SCALA - individuabilità adeguata SI	SCALA - corrimano adeguato SI
SCALA - dimensioni gradini adeguata SI	SCALA - illuminazione adeguata NO	SCALA - larghezza adeguata SI
SCALA - lunghezza adeguata SI	SCALA - parapetto / cordolo adeguato SI	SCALA - piano di calpestio non scivoloso SI

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **87**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

LIVELLO:
SEMINTERRATO

Larghezza adeguata
PER LA MAGGIOR PARTE

Possibilità di inversione di marcia
A DISTANZA RAGIONEVOLE

Assenza variazioni di livello (salto di quota)
PER LA MAGGIOR PARTE

Assenza ostacoli che riducono la larghezza
PER LA MAGGIOR PARTE

Assenza ostacoli sporgenti
SEMPRE

Piano di calpestio adeguato
MAI

Illuminazione adeguata
MAI

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2




Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in ghiaia

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **87**

ENTITA' UNITARIA

EU 5 - Percorsi interni

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

LIVELLO: TERRENO	Larghezza adeguata PER LA MAGGIOR PARTE	Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) PER LA MAGGIOR PARTE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER LA MAGGIOR PARTE	Assenza ostacoli sporgenti SEMPRE
Piano di calpestio adeguato MAI	Assenza dislivelli delle porte SEMPRE	Illuminazione adeguata MAI

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1




Foto 2




Foto 3

ANNOTAZIONI

Piano di calpestio non adeguato in ghiaia

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **88**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parceggio - SC di Catignano**

Indirizzo **Strada comunale di Catignano**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 10 posti auto totali

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **88**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

NO

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 10 posti auto totali

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **89**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via Antica**

Indirizzo **Via Antica**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 5 posti auto totali

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **89**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

NO

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 5 posti auto totali

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **90**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PRIVATI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Chiesa di San Giovanni Evangelista**

Indirizzo **Via Antica**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ACCOMPAGNATORE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Ridotto confort per accessibilità solo da ingresso secondario

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **90**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica ASSENTE	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli SI	Superamento dislivello a norma NO	Presenza di ostacoli NO
Porta adeguata SI	Larghezza della porta adeguata SI	Presenza dei dislivelli della porta SI
Spazi di manovra adeguati NO	Porta adeguata SI	Campanello adeguato ASSENTE
Citofono adeguato ASSENTE		

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **90**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

ACCESSO: SECONDARIO	Segnaletica CARENTE	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli SI	Superamento dislivello a norma SI	Presenza di ostacoli NO
Porta adeguata SI	Larghezza della porta adeguata SI	Presenza dei dislivelli della porta NO
Spazi di manovra adeguati SI	Porta adeguata SI	Campanello adeguato ASSENTE
Citofono adeguato ASSENTE		

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **90**

ENTITA' UNITARIA

EU 4 - Superamento dislivelli

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

LIVELLO: SEMINTERRATO / TERRENO	Visibilità dall'ingresso SI	SCALA - individuabilità adeguata SI
SCALA - corrimano adeguato SI	SCALA - dimensioni gradini adeguati SI	SCALA - illuminazione adeguata NO
SCALA - larghezza adeguata SI	SCALA - lunghezza adeguata SI	SCALA - parapetto / cordolo adeguato SI
SCALA - piano di calpestio non scivoloso SI		

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni gravemente insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **90**

ENTITA' UNITARIA

EU 4 - Superamento dislivelli

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

Visibilità dall'ingresso SI	RAMPA - corrimano adeguato NO	RAMPA - illuminazione adeguata NO
RAMPA - individualità adeguata SI	RAMPA - larghezza adeguata SI	RAMPA - lunghezza adeguata SI
RAMPA - parapetto / cordolo adeguato SI	RAMPA - piano calpestio non scivoloso SI	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **91**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parceggio - via dell'Olivo**

Indirizzo **Via dell'Olivo**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON DIFFICOLTA'**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 10 posti auto totali

San Giovanni a Cerreto

Scheda nr. **91**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato SI	Segnaletica adeguata SOLO SEGNALETICA ORIZZONTALE	Pavimentazione adeguata SI
Contiguità a percorso pedonale SI	Larghezza/lunghezza adeguata SI	Luogo di manovra sicuro SI
Luogo di manovra senza dislivello SI		

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 10 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **92**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parceggio - via dei Frati Minori**

Indirizzo **Via dei Frati Minori**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 23 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **92**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 23 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **93**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **10/10/2022**

Denominazione: **Verde pubblico - via dei Frati Minori**

Indirizzo **Via dei Frati Minori**

Destinazione: **Verde pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **BASSO**

Sicurezza: **BASSA**

Frequenza: **BASSA**

Stato di manutenzione: **BASSA**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

ANNOTAZIONI

Attualmente l'area non è funzionalmente attrezzata a verde pubblico. L'intervento non è pertanto prevedibile e dovrà essere valutato in sede di progettazione futura dell'intera area, tenendo in considerazione la rispondenza ai principi di accessibilità e fruibilità.

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **94**

INFORMAZIONI GENERALI


ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **25/10/2022**

Denominazione: **Parceggio - via dell'Abate**

Indirizzo **Via dell'Abate**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **MEDIO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 15 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **94**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 2

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 15 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **95**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via dei Frati Minori**

Indirizzo **Via dei Frati Minori**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 25 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **95**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato SI	Segnaletica adeguata SI	Pavimentazione adeguata SI
Contiguità a percorso pedonale SI	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Larghezza/lunghezza adeguata SI
Luogo di manovra sicuro SI	Luogo di manovra senza dislivello SI	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Rispondenza ai requisiti totale

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 25 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **96**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **VERDE PUBBLICO**

Data rilievo: **01/07/2022**

Denominazione: **Verde Pubblico - via della Scheggiolla**

Indirizzo **Via della Scheggiolla**

Destinazione: **Verde pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **MEDIO**

Sicurezza: **MEDIA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

EU 7 - Attrezzature urbane

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **96**

ENTITA' UNITARIA

EU 1 - Percorsi pedonali esterni

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Larghezza adeguata SEMPRE	Possibilità di inversione di marcia A DISTANZA RAGIONEVOLE	Cambi di direzione in piano SEMPRE
Assenza variazioni di livello (salto di quota) SEMPRE	Evidenziazione dei raccordi con la rampa MAI	Pendenza longitudinale adeguata SEMPRE
Pendenza trasversale adeguata SEMPRE	Assenza ostacoli che riducono la larghezza PER LA MAGGIOR PARTE	Assenza ostacoli sporgenti PER LA MAGGIOR PARTE
Piano di calpestio adeguato PER LA MAGGIOR PARTE	Illuminazione adeguata SEMPRE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **96**

ENTITA' UNITARIA

EU 7 - Attrezzature urbane

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Segnaletica
CARENTE

Cestini porta rifiuti
PRESENTE ED ADEGUATA

Sedute
PRESENTE ED ADEGUATA

Giochi
PRESENTE ED ADEGUATA

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **97**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio - piazza Giovanni XXIII**

Indirizzo **Piazza Giovanni XXIII**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **NON FRUIBILE**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 25 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **97**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato

ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Posti riservati 0 su 25 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **98**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **SERVIZI RELIGIOSI PRIVATI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Chiesa dei SS. Pietro e Paolo**

Indirizzo **Via della Scheggiolla**

Destinazione: **Edificio religioso**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 3 - Accessi

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **98**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: SECONDARIO	Segnaletica CARENTE	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli SI	Superamento dislivello a norma NO	Presenza di ostacoli NO
Larghezza della porta adeguata SI	Presenza dei dislivelli della porta NO	Spazi di manovra adeguati NO
Porta adeguata SI	Campanello adeguato ASSENTE	Citofono adeguato ASSENTE

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni insufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1



Foto 2

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **98**

ENTITA' UNITARIA

EU 3 - Accessi

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

ACCESSO: PRINCIPALE	Segnaletica PRESENTE ED ADEGUATA	Individuabilità adeguata SI
Presenza di dislivelli NO	Presenza di ostacoli SI	Larghezza della porta adeguata SI
Presenza dei dislivelli della porta NO	Spazi di manovra adeguati SI	Porta adeguata SI
Campanello adeguato ASSENTE	Citofono adeguato ASSENTE	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3




Foto 4

ANNOTAZIONI

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **99**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**


Denominazione: **Parceggio - via S. Aleramo**

Indirizzo **Via S. Aleramo**

Destinazione: **Parceggio pubblico**



Estratto di ortofoto - anno 2023



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **CON ASSISTENZA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **MEDIA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 11 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **99**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato SI	Segnaletica adeguata SOLO SEGNALETICA ORIZZONTALE	Pavimentazione adeguata SI
Contiguità a percorso pedonale SI	Dislivello con percorso pedonale adeguato SI	Larghezza/lunghezza adeguata SI
Luogo di manovra sicuro SI	Luogo di manovra senza dislivello SI	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 11 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **100**

INFORMAZIONI GENERALI

ENTITA' COMPLESSIVA: **PARCHEGGI PUBBLICI**

Data rilievo: **13/05/2022**

Denominazione: **Parcheggio - via R. Bandinelli**

Indirizzo **Via R. Bandinelli**

Destinazione: **Parcheggio pubblico**



VALUTAZIONE COMPLESSIVA

Fruibilità: **IN AUTONOMIA**

Comfort: **ALTO**

Sicurezza: **ALTA**

Frequenza: **ALTA**

Stato di manutenzione: **BUONO**

ENTITA' UNITARIE ASSOCIATE

EU 2 - Parcheggi riservati

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 25 posti auto totali

Ponte a Bozzone

Scheda nr. **100**

ENTITA' UNITARIA

EU 2 - Parcheggi riservati

Scheda nr. 1

INFORMAZIONI

Numero di posti riservati adeguato SI	Segnaletica adeguata SOLO SEGNALETICA ORIZZONTALE	Pavimentazione adeguata SI
Contiguità a percorso pedonale NO	Dislivello con percorso pedonale adeguato NO	Larghezza/lunghezza adeguata SI
Luogo di manovra sicuro SI	Luogo di manovra senza dislivello SI	

VALUTAZIONE AGGREGATA

Prestazioni sufficienti

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

ANNOTAZIONI

Posti riservati 1 su 25 posti auto totali