

**Comune di Empoli**

Città Metropolitana di Firenze



# PIANO OPERATIVO

ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014

**Giovanni Parlanti**

Progettista

**Gabriele Banchetti**

Responsabile VAS e censimento P.E.E.

**Geo Eco Progetti**

Aspetti Geologici

**H.S. Ingegneria s.r.l.**

**Simone Pozzolini**

**Elia Degli Innocenti**

Aspetti Idraulici

**Emanuele Bechelli**

Collaborazione al progetto e PEBA

**Chiara Balducci**

Elaborazione grafica e GIS

**Brenda Barnini**

Sindaco

**Fabio Barsottini**

Vicesindaco – deleghe lavori pubblici, infrastrutture,  
mobilità, urbanistica, edilizia

**Alessandro Annunziati**

Responsabile del Procedimento

**Martina Gracci**

**Valentina Acquasana**

**Monica Salvadori**

Settore IV – Gestione del Territorio

**Romina Falaschi**

Garante dell'Informazione e della Partecipazione

---


**Piano per la programmazione  
degli interventi volti all'eliminazione  
delle barriere architettoniche (PEBA)**

**Vol. II**

**Schede aree verdi**

Adottato con Del. C.C. n.      del

**Aprile 2024**



## **Introduzione**

Il presente elaborato, comprensivo del **Volume I** – Schede Parcheggi pubblici, del **Volume III** – Attrezzature, e delle tavole rappresentanti i centri abitati del comune di Empoli, a scala 1:1.000 e 1:2.000, evidenzia le condizioni attuali delle barriere architettoniche negli edifici e negli spazi aperti di uso pubblico. Costituisce quindi nel suo insieme il programma di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche ed urbanistiche, così come inteso dall'art. 95, comma 6 della L.R. 65/2014.

L'accessibilità urbana presuppone la possibilità per tutti i cittadini di poter fruire in maniera completa dei centri urbani ed in particolare degli spazi pubblici e comuni. Per poterla attuare non sono sufficienti interventi sporadici e saltuari, ma diventa indispensabile una pianificazione coordinata e strutturata, magari da realizzarsi secondo un programma graduato nel tempo, senza perdere però di vista l'inquadramento generale, in particolare per quanto riguarda i percorsi, gli spazi aperti e le piazze.

La mancanza di un'adeguata pianificazione può creare nuove barriere architettoniche, e spesso si cerca di eliminare barriere con interventi standardizzati senza valutare il contesto in cui si opera addirittura rischiando di non apportare alcun miglioramento.

L'obiettivo che l'Amministrazione Comunale deve porsi è quello di rendere accessibili, e quindi fruibili al più elevato numero di cittadini, quelle attività e quei servizi di tipo pubblico che allo stato attuale non lo sono. L'assenza di una cultura della progettazione per un'utenza ampliata, condizionano gli spostamenti e le azioni e quindi la vita, di tutti coloro che appartengono alle cosiddette "fasce deboli". Non si tratta solo di persone affette da conclamate patologie, ma di tutte quelle persone che per svariati motivi hanno peculiarità motorie o sensoriali temporanee o croniche.

Sono fasce sociali molto rilevanti, anche dal punto di vista quantitativo, che vanno dagli anziani ai bambini, alle donne incinte.

Il presente **Volume II** si riferisce alle aree verdi del territorio comunale, differenziandole a titolo ricognitivo e non prescrittivo tra:

- parco pubblico, nei casi in cui o per estensione o per tipologia di area verde interessano un bacino di utenza a livello comunale;
- giardino pubblico, riferiti a verdi attrezzati o spazi verdi di quartiere;
- aree verdi, riferite alle restanti aree verdi del territorio.

Per ogni area verde esaminata è stata indicata la presenza o meno degli elementi che possono essere presenti quali:

- presenza di alberature
- presenza di percorsi e eventuale tipologia di pavimentazione
- presenza di arredi, quali panchine, cestini e altro
- presenza di attrezzature ludiche, quali playground o attrezzature sportive

Per ogni area è quindi stata indicata l'**accessibilità** alla stessa, intesa quale possibilità di fruire o meno della stessa da parte delle "fasce deboli", come ad esempio presenza di impedimenti per l'accesso tramite carrozzine.

Conclude la scheda l'indicazione di **indirizzi per le NBS** attuabili all'interno dell'area, riferite alle indicazioni riportate nelle "Linee Guida alla progettazione di Nature Based Solutions" approvate dal C.C. con Del. n. 49/2023 all'interno del **Patto per il verde**. Tali indicazioni non hanno carattere prescrittivo ma sono da ritenersi delle indicazioni al fine di migliorare l'area verde in oggetto in modo coordinato con gli atti approvati dallo stesso C.C. di Empoli. Tali indicazioni possono essere:

- messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;
- arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS
- Interventi di regimentazione e depurazione delle acque, come aree di bioritenzione e rain gardens, soprattutto nelle aree con elevata pericolosità idraulica, di cui al punto 1.3 delle NBS
- Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS
- Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS.

IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 01

**Luogo:** Via della Tinaia

**Data rilievo:** 2024-02-16

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** percorso sterrato

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Area Verde Numero: 02

---

Luogo: Via Carlo Alberto della Chiesa

---

Data rilievo: 2024-02-16

---

Alberature: presenti

---

Pavimentazione / percorsi: assenti

---

Arredi: assenti

---

Attrezzature ludiche: assenti

---

Accessibilità: accessibile con interventi

---

Note: Assenza di percorsi che possano facilitare la fruibilità dell'area. Presenza di cordoli lungo i marciapiedi e assenza di accessi diretti alle aree verdi, rendono meno fruibile l'area.

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di regimentazione e depurazione delle acque, come aree di bioritenzione e rain gardens, di cui al punto 1.3 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Area Verde

Numero: 03

Luogo: Via Guido Rossa

Data rilievo: 2024-02-16

---

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

---

Accessibilità: accessibile

Note:

---

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 04

---

**Luogo:** Via Ticino

---

**Data rilievo:** 2024-02-16

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** accessibile con interventi

---

**Note:** Assenza di percorsi che possano facilitare la fruibilità dell'area. Presenza di cordoli lungo i marciapiedi e assenza di accessi diretti alle aree verdi, rendono meno fruibile l'area.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde

**Numero:** 05

**Luogo:** Via Isonzio

**Data rilievo:** 2024-02-16

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** accessibile con interventi

**Note:** Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità agli arredi urbani.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 06

**Luogo:** Via Adda

**Data rilievo:** 2024-02-16

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** accessibile con interventi

**Note:** Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità agli arredi urbani e ai percorsi.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 07

**Luogo:** Via Ticino

**Data rilievo:** 2024-02-16

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 08

---

**Luogo:** Via delle Olimpiadi

---

**Data rilievo:** 2024-02-16

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** accessibile con interventi

---

**Note:** Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità agli arredi urbani.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA**

---



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 09

---

**Luogo:** Via Isonzo (ciclopista Arno)

---

**Data rilievo:** 2024-02-16

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti per collegamento con ciclopista Arno

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** accessibile

---

**Note:** Mancanza di percorsi per accedere agli arredi urbani.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 10

---

**Luogo:** Via della Maratona

**Data rilievo:** 2024-02-16

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile con interventi

---

**Note:** Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità agli arredi urbani.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 11

---

**Luogo:** Via del Pentathlon

**Data rilievo:** 2024-03-02

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 12

---

**Luogo:** Via Papa Giovanni XXIII

---

**Data rilievo:** 2024-03-02

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile con interventi

---

**Note:** Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità agli arredi urbani.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 13

---

**Luogo:** Via Serravalle a S. Martino

---

**Data rilievo:** 2024-02-16

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile con interventi

---

**Note:** Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità ai percorsi pavimentati.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 14

---

**Luogo:** Via Campania

---

**Data rilievo:** 2024-02-16

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** Marciapiede esterno

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile con interventi

---

**Note:** Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità agli arredi urbani.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 15

**Luogo:** Via Abruzzo

**Data rilievo:** 2024-02-16

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** Marciapiede esterno

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile con interventi

**Note:** Presenza di cordoli lungo i marciapiedi che riducono l'accessibilità agli arredi urbani. Assenza di percorsi per accedere alle attrezzature ludiche.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Parco Pubblico **Numero:** 16

---

**Luogo:** Parco di Serravalle

---

**Data rilievo:** 2024-02-16

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di regimentazione e depurazione delle acque, come aree di bioritenzione e rain gardens, di cui al punto 1.3 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Parco Pubblico **Numero:** 17

---

**Luogo:** Via giro delle mura nord

---

**Data rilievo:** 2024-03-08

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico **Numero:** 18

---

**Luogo:** Via S. Pio da Pie trelcina

---

**Data rilievo:** 2024-03-21

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Campo Sportivo

**Numero:** 19

**Luogo:** Via del piano all'isola

**Data rilievo:** 2024-03-21

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:**

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 20

---

**Luogo:** Via Leopoldo Giuntini

---

**Data rilievo:** 2024-03-08

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 21

---

**Luogo:** Via della Piccola

---

**Data rilievo:** 2024-03-08

---

Estratto CTR – scala 1:5.000

Foto aerea (Geoscopio anno 2021) – scala 1:5.000

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile con interventi

---

**Note:** Presenza di cordoli lungo i marciapiedi e assenza di percorsi interni che impediscono l'ingresso alle persone diversamente abili.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

---



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA



**Oggetto:** Area Verde

**Numero:** 22

**Luogo:** Via del cantone

**Data rilievo:** 2024-03-21

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile con interventi

**Note:** Assenza di marciapiedi e percorsi interni che impediscono l'accessibilità agli arredi urbani.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Parco Pubblico

**Numero:** 23

**Luogo:** Via XI febbraio

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile con interventi

**Note:** Assenza percorsi interni che impediscono l'accessibilità agli arredi urbani.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 24

---

**Luogo:** Via di Barzino

**Data rilievo:** 2024-03-02

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile con interventi

---

**Note:** Presenza di cordoli lungo i marciapiedi e assenza di percorsi interni che riducono l'accessibilità agli arredi urbani.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 25

---

**Luogo:** Via Bisarnella

---

**Data rilievo:** 2024-03-02

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:** Presenza di scivoli lungo i marciapiedi che garantiscono gli accessi

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 26

---

**Luogo:** Via Bisarnella

---

**Data rilievo:** 2024-03-02

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:** Presenza di scivoli lungo i marciapiedi che garantiscono gli accessi

---

**Indirizzi NBS:**

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 27

---

**Luogo:** Piazza Guido Guerra

---

**Data rilievo:** 2024-03-02

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---


**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 28

---

**Luogo:** SS67

**Data rilievo:** 2024-03-08

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 29

---

**Luogo:** Via Ugo Foscolo

---

**Data rilievo:** 2024-03-08

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile con interventi

---

**Note:** Presenza di cordoli lungo i marciapiedi e assenza di percorsi interni che impediscono l'ingresso alle persone diversamente abili.

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 30

Luogo: Via Giulio Masini

Data rilievo: 2024-03-08

---

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

---

Accessibilità: Accessibile

Note:

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 31

---

**Luogo:** Via L. Conti

---

**Data rilievo:** 2024-03-02

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 32

---

**Luogo:** Largo 8 Marzo del 44

---

**Data rilievo:** 2024-03-02

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:** Monumento vetreria

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 33

**Luogo:** Piazza A. Toscani

**Data rilievo:** 2024-03-08

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Parco Pubblico **Numero:** 34

---

**Luogo:** Via XI Febbraio

---

**Data rilievo:** 2024-03-08

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 35

---

**Luogo:** Via Antonio Vivaldi

---

**Data rilievo:** 2024-03-08

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Parco Pubblico **Numero:** 36

---

**Luogo:** Parco Mariambini

---

**Data rilievo:** 2024-03-02

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Campo Sportivo

**Numero:** 37

**Luogo:** Via Piovola

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** assenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:**

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 38

**Luogo:** Parco Mariambini

**Data rilievo:** 2024-03-21

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Parco Pubblico

Numero: 39

Luogo: Via Ferdinando Magellano

Data rilievo: 2024-03-22

---

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

---

Accessibilità: Accessibile

Note:

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di regimentazione e depurazione delle acque, come aree di bioritenzione e rain gardens, di cui al punto 1.3 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 40

**Luogo:** Via Enea Galletti

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Campo Sportivo

**Numero:** 41

**Luogo:** Via Enea Galletti

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:**

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 42

---

**Luogo:** Via Giovanni Targioni Tozzatti

---

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 43

**Luogo:** Via Cesare Capoquadri

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 44

---

**Luogo:** Via Ponzano - Via Cesare Capoquadri

---

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 45

**Luogo:** Via R.Cartesio

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 46

---

**Luogo:** Via Ponzano

---

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 47

---

**Luogo:** Via Felice Cavallotti

---

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 48

---

**Luogo:** Via Cantini Cantino

---

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino pubblico

**Numero:** 49

**Luogo:** Via del Giardino A. - Via dei Cappuccini

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Giardino pubblico **Numero:** 50

---

**Luogo:** Via del Giardino A.

---

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 51

---

**Luogo:** Via IV Novembre

---

**Data rilievo:** 2024-03-23

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 52

**Luogo:** Via Antonio Pacinotti

**Data rilievo:** 2024-03-23

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 53

---

**Luogo:** Via IV Novembre

---

**Data rilievo:** 2024-03-23

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 54

---

**Luogo:** Via Alessandro Volta

---

**Data rilievo:** 2024-03-23

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde

**Numero:** 55

**Luogo:** Via Gian Battista Vico

**Data rilievo:** 2024-03-23

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 56

---

**Luogo:** Via Gian Battista Vico

---

**Data rilievo:** 2024-03-23

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 57

---

**Luogo:** Via Bonistallo

---

**Data rilievo:** 2024-03-23

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 58

**Luogo:** Via Bonistallo- Via Alessandro Volta

**Data rilievo:** 2024-03-23

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 59

---

**Luogo:** Via Pietro e Maria Curie

---

**Data rilievo:** 2024-03-23

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 60

---

**Luogo:** Via V.Viviani

---

**Data rilievo:** 2024-03-23

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 61

---

**Luogo:** Via Val d'Orme

---

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Verde sportivo

**Numero:** 62

**Luogo:** Via Vecchereccia

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:**

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area verde **Numero:** 63

---

**Luogo:** Via della Marmolada - Via delle Tofane

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Parco pubblico **Numero:** 64

---

**Luogo:** Via delle Tofane

---

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Verde sportivo

**Numero:** 65

**Luogo:** Via dell'Orto

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:**

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Parco Pubblico **Numero:** 66

---

**Luogo:** Via Valdorme Nuova

---

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** Assenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile con interventi

---

**Note:** Assenza percorsi per diversamente abili in tutto il parco  
Nel parco è collocata una BookCrossing

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 67

---

**Luogo:** Strada Provinciale Salaiola

---

**Data rilievo:** 2024-03-22

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA

---



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Parco Pubblico **Numero:** 68

---

**Luogo:** Via di Corniola

---

**Data rilievo:** 2024-03-23

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Verde Sportivo

**Numero:** 69

**Luogo:** Via Pier della Vigna

**Data rilievo:** 2024-03-23

---

**Alberature:** assenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:**

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 70

---

**Luogo:** Via Pier della Vigna

---

**Data rilievo:** 2024-03-23

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 71

**Luogo:** Via Salaiola

**Data rilievo:** 2024-03-23

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** asfeti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA





IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 72

---

**Luogo:** Piazza Don Giovanni Minzoni

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 73

---

**Luogo:** Via Mario Fabiani

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assente

**Arredi:** assente

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Parco Pubblico

**Numero:** 74

**Luogo:** Viale Bruno Buozzi

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 75

---

**Luogo:** Viale Bruno Buozzi

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Area Verde

Numero: 76

Luogo: Via Cavour

Data rilievo: 2024-03-26

---

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

---

Accessibilità: Accessibile

---

Note:

---

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde

**Numero:** 77

**Luogo:** Via Cavour - Via Leonardo da Vinci

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---


**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico **Numero:** 78

---

**Luogo:** Piazza XXIV Luglio - Via delle Antiche Mura

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---


**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 79

---

**Luogo:** Piazza Giorgio Gamucci

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico **Numero:** 80

---

**Luogo:** Piazza Giacomo Matteotti - Piazza Oreste Ristori

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 81

---

**Luogo:** Via S.Rocco

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** Presente

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico **Numero:** 82

---

**Luogo:** Via Jacopo della Quercia

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 83

---

**Luogo:** Via Val Gardena

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico **Numero:** 84

---

**Luogo:** Via Valsugana - Via Val D'Ossola

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 85

---

**Luogo:** Via Giovanni Segantini

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assente

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico **Numero:** 86

---

**Luogo:** Via Raffaello Sanzio

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assente

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presente

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 87

---

**Luogo:** Via Raffaello Sanzio

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 88

---

**Luogo:** Via Val Codera

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 89

**Luogo:** Via Luigi Lazzeri

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presente

**Arredi:** presente

**Attrezzature ludiche:** presente

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Area Verde Numero: 90

---

Luogo: Via Raffaello Sanzio

---

Data rilievo: 2024-03-26

---

Alberature: presenti

---

Pavimentazione / percorsi: assenti

---

Arredi: presenti

---

Attrezzature ludiche: assenti

---

Accessibilità: Non accessibile

---

Note: Attualmente non accessibile, presente cantiere

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di regimentazione e depurazione delle acque, come aree di bioritenzione e rain gardens, di cui al punto 1.3 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA

---



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Verde Sportivo

**Numero:** 91

**Luogo:** Via S.Mamante

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:**

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Parco Pubblico **Numero:** 92

---

**Luogo:** Via Raffaello Sanzio

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 93

---

**Luogo:** Via S.Mamante

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assente

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Area Verde Numero: 94

---

Luogo: SS67

---

Data rilievo: 2024-03-26

---

Alberature: presenti

---

Pavimentazione / percorsi: assenti

---

Arredi: assenti

---

Attrezzature ludiche: assenti

---

Accessibilità: Non accessibile

---

Note:

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 95

**Luogo:** Via Francesco Guicciardini

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 96

**Luogo:** Via Francesco Guicciardini

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 97

**Luogo:** Via Pio la Torre

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 98

---

**Luogo:** Via di Pratovecchio

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Area Verde Numero: 99

---

Luogo: Via L. Berni

---

Data rilievo: 2024-03-26

---

Alberature: presenti

---

Pavimentazione / percorsi: assente

Arredi: assente

Attrezzature ludiche: assenti

---

Accessibilità: Non accessibile

---

Note:

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 100

---

**Luogo:** Via Antonio Rossellino

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Non Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico **Numero:** 101

---

**Luogo:** Via Padre Diodato Prestini

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 102

**Luogo:** Via Deledda

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 103

---

**Luogo:** Via di Ripa

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 104

---

**Luogo:** Via della Repubblica

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 105

---

**Luogo:** Via Boccaccio

---

**Data rilievo:** 2024-03-26

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 106

**Luogo:** Via di Avane

**Data rilievo:** 2024-03-28

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Campo Sportivo **Numero:** 107

---

**Luogo:** Via della Chiesa di Avena

---

**Data rilievo:** 2024-03-28

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile con intervento

---

**Note:** Assenza di scivolo per diversamente abili

---

**Indirizzi NBS:**

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 108

---

**Luogo:** Via Magolo

---

**Data rilievo:** 2024-03-28

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 109

---

**Luogo:** SP128

---

**Data rilievo:** 2024-03-28

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assente

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino pubblico

**Numero:** 110

**Luogo:** Viale Europa

**Data rilievo:** 2024-03-28

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 111

---

**Luogo:** Via Pietro Lari

---

**Data rilievo:** 2024-03-28

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assente

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 112

---

**Luogo:** via S. Peruzzi

---

**Data rilievo:** 2024-03-28

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** assente

---

**Attrezzature ludiche:** assente

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:** Presente fontanello acqua pubblica

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 113

---

**Luogo:** Via della Motta

---

**Data rilievo:** 2024-03-28

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assente

---

**Accessibilità:** Accessibile

---


**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 114

Luogo: Via della Motta

Data rilievo: 2024-03-28

---

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

---

Accessibilità: Accessibile

Note:

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 115

Luogo: Via della Motta

Data rilievo: 2024-03-28

---

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: assenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: assenti

---

Accessibilità: Non Accessibile

Note:

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Campo Sportivo

**Numero:** 116

**Luogo:** Via della Motta

**Data rilievo:** 2024-03-28

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:**

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 117

**Luogo:** Via Saettino

**Data rilievo:** 2024-03-28

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 118

---

**Luogo:** Via Filippo Turati

---

**Data rilievo:** 2024-03-28

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assente

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assente

---

**Accessibilità:** Non Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Giardino pubblico

Numero: 119

Luogo: SP10

Data rilievo: 2024-03-28

---

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

---

Accessibilità: Accessibile

Note:

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino pubblico **Numero:** 120

---

**Luogo:** Via delle capanne

---

**Data rilievo:** 2024-03-28

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assente

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 121

---

**Luogo:** Via del Cstelluccio

---

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA**

---



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 122

---

**Luogo:** Via Giuseppe di Vittorio

---

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 123

---

**Luogo:** Via I Maggio

---

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 124

---

**Luogo:** Via I Maggio

---

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 125

---

**Luogo:** Via Alcide de Gasperi

---

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** assenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Non accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** Interventi di regimentazione e depurazione delle acque, come aree di bioritenzione e rain gardens, di cui al punto 1.3 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 126

**Luogo:** Via Piero Gobetti

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico **Numero:** 127

---

**Luogo:** Via Piero Gobetti

---

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti parzialmente

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile parzialmente

---


**Note:** Alcune parti del giardino presentano percorsi per diversamente abili

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Area Verde Numero: 128

---

Luogo: Via della Concordia

---

Data rilievo: 2024-03-25

---

Alberature: presenti

---

Pavimentazione / percorsi: presenti

---

Arredi: assenti

---

Attrezzature ludiche: assenti

---

Accessibilità: Accessibile

---

Note:

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS  
Sistemi di coltivazione a scala urbana e peri-urbana, come orti sociali e food forest, di cui al punto 1.10 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 129

---

**Luogo:** Via Margherita Fasolo

---

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA

---



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 130

Luogo: Via Fratelli Cervi

Data rilievo: 2024-03-25

---

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: assenti

Attrezzature ludiche: presenti

---

Accessibilità: Accessibile

Note:

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 131

**Luogo:** Via Caduti di Cefalonia

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico **Numero:** 132

---

**Luogo:** Via Salvo D'Acquisto

---

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

---

**Arredi:** presenti

---

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Area Verde **Numero:** 133

---

**Luogo:** Via Senese Romana

---

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

---

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** assenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

---

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA

---



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 134

**Luogo:** Via Medaglie Oro

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Verde Sportivo

Numero: 135

Luogo: SS67

Data rilievo: 2024-03-25

---

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

---

Accessibilità: Accessibile

Note:

---

Indirizzi NBS: arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 136

**Luogo:** Lardo Alinari

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti parzialmente

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile parzialmente

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** messa a dimora di alberi, per quanto riguarda i box di bioritenzione e alberature stradali, di cui al punto 1.1 delle NBS;  
arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Giardino Pubblico

**Numero:** 137

**Luogo:** Via del Donatore

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** presenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA



**IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA**

---

**Oggetto:** Verde Sportivo

**Numero:** 138

**Luogo:** Via Giacomo Matteotti

**Data rilievo:** 2024-03-25

---

**Alberature:** presenti

**Pavimentazione / percorsi:** presenti

**Arredi:** presenti

**Attrezzature ludiche:** assenti

---

**Accessibilità:** Accessibile

**Note:**

---

**Indirizzi NBS:**

---

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA

---



IDENTIFICAZIONE DEL BENE/AREA

---

Oggetto: Giardino Pubblico

Numero: 139

Luogo: Via Mentana

Data rilievo: 2024-03-25

---

Alberature: presenti

Pavimentazione / percorsi: presenti

Arredi: presenti

Attrezzature ludiche: presenti

---

Accessibilità: Accessibile

Note:

---

**Indirizzi NBS:** arredo urbano integrato al verde, tramite utilizzo di *parklets*, di cui al punto 1.2 delle NBS  
Interventi di verde free standing, come l'impiego di barriere verdi e barriere verdi filtranti e percorsi pergolati, di cui al punto 1.8 delle NBS

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'AREA

