











S3 - Patrimonio storico testimoniale

volume 1

Sindaco Luca Salvetti

Assessore all'Urbanistica

Silvia Viviani

Coordinatore Ufficio di Piano, R.P.

Arch. Camilla Cerrina Feroni

Dirigente Settore Urbanistica e Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana

Gruppo di coordinamento (GdC):

Dott. Geol. Leonardo Gonnelli

Dirigente Dipartimento LLPP Assetto del Territorio e Settore Ambiente e Transizione Ecologica Arch. Maria Rosaria Guerrini

Resp.le Ufficio Pianificazione, gestione e attuazione strumentazione urbanistica

Dott.ssa Carla Bruni

Resp.le Supporto trasversale al settore - coordinamento amministrativo procedimenti urbanistici

Garante dell'informazione e della partecipazione

Dott.ssa Nicoletta Leoni

APPROVAZIONE LUGLIO 2025

MODIFICATA A SEGUITO DELL' ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE
E DELLA CONFERENZA PAEASAGGISTICA DEL PS

UFFICIO DI PIANO

Segreteria tecnica Ufficio di Piano Settore Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana

Supporto trasversale al settore - coordinamento amministrativo procedimenti urbanistici

Carla Bruni Giulietta Scannapieco Sonia Stillittano

Uff. Programmi Complessi

Marco Maestri

GRUPPO DI LAVORO OPERATIVO Progettazione urbanistica

Camilla Cerrina Feroni Maria Rosaria Guerrini

Collaboratori attività di progettazione urbanistica

Settore Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana Ufficio Pianificazione, gestione e attuazione strumentazione urbanistica

Michele Bastiani

Claudia Bigongiali

Jacopo Casamonti

Manuela Ceremigna

Giacomo Cupisti

Irene Domenici

Sara Piancastelli

Cinzia Ragonesi

Elisa Taccini

PROFESSIONISTI E CONTRIBUTI ESTERNI

Società NEMO s.r.l.- VAS/componente ecosistemica e agroforestale e implementazione del quadro conoscitivo e previsionale

Società LDP (Progetti GIS)- Supporto GIS

CAIRE- Informazione e partecipazione

SINLOC Sistema Iniziative- Studio di fattibilità di ambiti urbani strategici

NOMISMA S.p.A.- analisi delle dinamiche e della domanda abitativa nel Comune di Livorno

LSB architetti associati- Carta Strategica della sostenibilità degli spazi pubblici

PFM S.r.l. Società tra Professionisti - indagini agronomiche

RTP Hydrogeo/Geo Eco Progetti - indagini geologico-idrauliche e sismiche

Cantieri Animati snc - gestione del percorso partecipativo

REFERENTI ALTRI SETTORI DELL'A.C.

Direttore Generale

Luigi Pingitore

Katia Le Rose - Resp. le Uff. Finanziamenti comunitari, sviluppo economico e Sportello Europa

Settore Ambiente e Transizione Ecologica

Michele Danzi - Resp.le Uff. Bonifica e sostenibilità ambientale

Alessio Tanda- Resp.le Uff. Difesa del territorio, contrasto ai cambiamenti climatici e RSPP

Settore Manutezione e cura della città

Barbara Saliva - Resp.le Uff. Rifiuti ed igiene ambientale

Mirco Branchetti - Resp.le Uff. Verde, agricoltura, foreste e biodiversità

Settore Mobilità sostenibile e Infrastrutture

Elga Pellegrini - Resp.le Uff. Infrastrutture per il trgaffico e la mobilità - Segnaletica

Settore Coordinamento attuativo PNRR

Christian Boneddu

Settore Transizione tecnologica e Smart City

Daniele Agostini - Dirigente

Silvestro Labate - Uff. Illum. pubbl., impianti semaforici, progettazione, videosorveglianza cittadina e rete Smart City

Settore Edilizia Privata

Caterina Pracchia Mauro Puccini

Settore Protezione Civile

Jacopo Tamberi

Valerio Pierotti

Settore Società partecipate, Sport e impianti sportivi

Enrico Montagnagni - Dirigente

Settore Sistemi Informativi

Alberto Ughi - Resp.le Uff. SIT, open data e statistica

Settore Sviluppo Economico, Commercio e Turismo

Paola Ramoino - Resp. le Uff. turismo

Claudia Desideri- Uff. Commercio e altre attività produttive

Settore Politiche Sociali Sociosanitarie

Caterina Tocchini - Dirigente

Elisabetta Cella - Resp. le Uff. Programmazione e servizi per il fabbisogno abitativo

Referenti per redazione diretta ed aggiornamento delle indagini geologico-tecniche-idrauliche

Alessio Tanda - Resp.le Uff. Difesa del territorio, contrasto ai cambiamenti climatici e RSPP - Settore Ambiente e Transizione Ecologica

Valeria Bertodo - Resp.le Uff. Progettazione e gestione sistema di drenaggio urbano- Settore Mobilità Sostenibile e infrastrutture

Referente per redazione documento preliminare VAS

Claudia Bigongiali - Ufficio Pianificazione, gestione e attuazione strumentazione urbanistica - Settore Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana

Supporto giuridico e amministrativo

Carla Bruni - Resp.le Supporto trasversale al settore- coordinamento amministrativo procedimenti urbanistici - Settore Urbanistica, Programmi Complessi e Rigenerazione Urbana Cristiana Sardi - Avvocatura

Gruppo di supporto comunicazione ed informazione

Ursula Galli - Resp. Uff. Stampa e URP

Andrea Valenti - video maker

INDICE SCHEDATURE

VOLUME 1

Nota introduttiva	
CM.01 CIMITERO DI ANTIGNANO	13
CM.02 CIMITERO DI MONTENERO	21
CM.03 CIMITERO DI SALVIANO	27
EC.01 CAPPELLA DE LARDEREL	33
EC.02 CAPPELLA DEI MISTERI DEL ROSARIO	35
EC.03 CAPPELLA DEL SANATORIO	39
EC.04 Cappella di Maria Immacolata	41
EC.05 CAPPELLA DI SANT'EDOARDO	43
EC.07 CHIESA DEI SETTE SANTI FONDATORI	47
EC.08 CHIESA DEI SS. MATTEO E LUCIA	53
EC.09 CHIESA DEL CIMITERO EBRAICO	59
EC.10 CHIESA DEL CRISTO RE	63
EC.11 CHIESA DELL'APPARIZIONE	65
EC.12 CHIESA DELLA BEATA ELISABETTA SETON	69
EC.13 CHIESA DELLA DORMIZIONE DELLA VERGINE MARIA DEI GRECI	Ortodossi 73
EC.14 CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA	77
EC.15 CHIESA DELLA SS. TRINITÀ	81
EC.16 CHIESA DI N.S.DEL ROSARIO DI POMPEI	87
EC.17 CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DI FATIMA	91
EC.18 CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES	97
EC.19 CHIESA DI SANTA LUCIA	101
EC.20 CHIESA DI SAN BENEDETTO	105
EC.21 CHIESA DI SAN GIOVANNI BOSCO	109
EC.22 CHIESA DI SAN GIOVANNI GUALBERTO	115
EC.23 CHIESA DI SAN GORGONIO	119
EC.26 CHIESA DI SAN PIO X	125
EC.27 CHIESA DI SAN SEBASTIANO	129
EC.28 CHIESA DI SAN SIMONE	135
EC.29 CHIESA DI SANT'AGOSTINO	139
EC.30 CHIESA DI SANT'ANNA IN QUERCIANELLA	
EC.31 CHIESA DI SANTA CATERINA	147
EC.32 CHIESA DI SANTA ROSA	153
EC.33 CHIESA DI SS. ANNUNZIATA DEI GRECI	157
EC.35 SALA DEL REGNO DEI TESTIMONI DI GEOVA	161
EC.36 TEMPIO ISRAELITA	165
ES.01 ACCADEMIA NAVALE	169
ES.02 CASA NATALE DI AMEDEO MODIGLIANI	181
ES.03 CASERMA LAMARMORA	185
ES.04 EX CONSERVATORIO MILITARE	189
ES.05 FANALE DEI PISANI (FARO)	193
ES.06 LICEO CLASSICO NICCOLINI GUERRAZZI	197
ES.07 MAGAZZINO	201
ES.08 MAUSOLEO DI CIANO	205



ES.09 MERCATO DEL PESCE	211
ES.10 PALAZZO DEL BANCO DI NAPOLI	215
ES.11 PALAZZO DEL PORTUALE	221
ES.12 PALAZZO DELLA DOGANA	227
ES.13 PALAZZO GRANDE	233
ES.14 PALAZZO GRANDUCALE	239
ES.17 Pescheria Nuova	243
ES.18 Scuola Antonio Benci	247
ES.19 CIRCOLO MUSICALE AMICO DELL'OPERA "G. MASINI"	251
ES.20 Stadio A. Picchi	255
VOLUME 2	
PA.01 PALAZZETTA 260	267
PA.02 PALAZZETTA 292	271
PA.03 PALAZZETTA CIAMPI	275
PA.04 PALAZZI MALENCHINI	279
PA.05 PALAZZINA PERRIER	283
PA.06 PALAZZO IN VIA MENTANA 15	287
PA.07 PALAZZO IN VIA DELLA MADONNA 95	291
PA.08 PALAZZO IN VIA DEL TORO 4	295
PA.09 PALAZZO IN VIA DEL FANTE 25	301
PA.10 PALAZZO IN VIA DEL VIGNA 14	305
PA.11 PALAZZO IN VIA BOTTINI DELL'OLIO 3	309
PA.12 PALAZZO IN SCALI ROSCIANO 2	313
PA.13 PALAZZO IN SCALI DEL MONTE PIO 13	317
PA.14 PALAZZO IN SCALI DEGL ISOLOTTI 1	321
PA.15 PALAZZO IN SCALI DELLE ANCORE 9	327
PA.16 PALAZZO IN PIAZZA DELLA VITTORIA 10	
PA.17 PALAZZO SANT'ELISABETTA	335
PA.18 PALAZZO ALAHAIQUE	339
PA.19 PALAZZO ARBIB	343
PA.20 Palazzo Bandi	347
PA.21 PALAZZO CAPRILLI	351
PA.22 PALAZZO CERRI	355
PA.23 PALAZZO CIAMPI	359
PA.24 PALAZZO DEL MONTE DI PIETÀ	363
PA.25 Palazzo dell'Aquila Nera	367
PA.26 PALAZZO DELLA FRATELLANZA ARTIGIANA	373
PA.27 PALAZZO DELLA GALLERIA	377
PA.28 PALAZZO DELLE CASE PIE (GIÀ RODOCANACCHI)	383
PA.29 PALAZZO DONEGANI	387
PA.31 PALAZZO FOA	391
PA.32 PALAZZO FRANCESCHI	
PA.33 PALAZZO GRANT	
PA.34 PALAZZO LAMOTTE (GIÀ DU CLOU)	
PA.35 PALAZZO MALENCHINI	
PA.37 PALAZZO MAZZONI	413
PA.38 PALAZZO MICHON	417



PA.39 PALAZZO PAMPANA	421
PA.40 PALAZZO REGGIO	
PA.41 PALAZZO RELA	_
PA.42 PALAZZO RODOCANACCHI	
PA.43 PALAZZO ROSSO (GIÀ GRAGNANI)	
PA.44 PALAZZO SANSONI	
PA.45 PALAZZO SANTOPONTE	
PA.46 PALAZZO STUB (GIÀ D'ALESIO)	
PA.47 PALAZZO TACCETTI	
PA.48 PALAZZO TERRENI	
PA.49 PALAZZO URLICH	
PA.50 Palazzo Uzielli	
PA.51 PALAZZO VIGNOZZI	
PA.52 PALAZZO CASTELLI	
PA.53 PORTICO DEL PIERONI	
PA.54 GRATTACIELO MICHELUCCI	
PA.55 PALAZZINA ZALUM	
TF.01 Barriera Margherita	
TF.03 Mura Lorenesi	
TF.04 Castello di Antignano	
TF.05 Porta San Marco	505
TF.06 Torre Nuova - isola Gorgona	511
VS.01 ACQUEDOTTO DI COLOGNOLE ED EDIFICI	523
VS.01 ACQUEDOTTO DI COLOGNOLE ED EDIFICI	
	531
VS.02 TORRE DI CALAFURIA	531 535
VS.02 TORRE DI CALAFURIA VS.04 CASTELLO DI ANTIGNANO	531 535 539
VS.02 TORRE DI CALAFURIA VS.04 CASTELLO DI ANTIGNANO VS.05 RESTI DELL'OPERA DI PORTA MURATA	
VS.02 TORRE DI CALAFURIA	
VS.02 TORRE DI CALAFURIA	531 535 539 541 545
VS.02 TORRE DI CALAFURIA	
VS.02 TORRE DI CALAFURIA	
VS.02 TORRE DI CALAFURIA	531 535 539 541 545 549 553 561
VS.02 TORRE DI CALAFURIA	531 535 539 541 545 549 553 561
VS.02 TORRE DI CALAFURIA	531 535 539 541 545 549 553 561 563 563
VS.02 TORRE DI CALAFURIA VS.04 CASTELLO DI ANTIGNANO	531 535 539 541 545 549 553 561 563 563
VS.02 TORRE DI CALAFURIA	531 535 539 541 545 549 553 561 563 569 577 583
VS.02 TORRE DI CALAFURIA VS.04 CASTELLO DI ANTIGNANO	531 535 539 541 545 549 553 561 563 573 577 583 587
VS.02 TORRE DI CALAFURIA VS.04 CASTELLO DI ANTIGNANO	531 535 539 541 545 549 553 561 563 573 577 583 587 591
VS.02 TORRE DI CALAFURIA VS.04 CASTELLO DI ANTIGNANO	531 535 539 541 545 549 553 561 563 573 577 583 587 591 595
VS.02 TORRE DI CALAFURIA VS.04 CASTELLO DI ANTIGNANO	531 535 539 541 545 549 553 561 563 569 577 583 591 592 603
VS.02 TORRE DI CALAFURIA VS.04 CASTELLO DI ANTIGNANO VS.05 RESTI DELL'OPERA DI PORTA MURATA VS.06 CAPPELLA MAUROGORDATO VS.07 CASA DEL DIRETTORE DI FORTE SAN PIETRO VS.08 SAN FRANCESCO SAVERIO VS.17 CASINI D'ARDENZA VS.22 AREA DI RISPETTO FORTEZZA VECCHIA VS.23 FORTEZZA VECCHIA VS.24 CHIESA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO VS.25 CHIESA E CONVENTO DELLA MADONNA VS.26 CIMITERO DELLA MISERICORDIA VS.27 CHIESA E CONV. DI SAN GIOVANNI BATTISTA VS.28 CHIESA DI SAN GREGORIO ILLUMINATORE VS.29 CHIESA DEL LUOGO PIO E LOCALI ANNESSI VS.30 CHIESA PARROCCHIALE DI SAN FERDINANDO VS.31 CHIESA INGLESE VS.32 ORATORIO MARINI VS.33 CIMITERO DELLA PURIFICAZIONE	531 535 539 541 545 549 553 561 563 573 577 583 587 591 595 603 603
VS.02 TORRE DI CALAFURIA VS.04 CASTELLO DI ANTIGNANO VS.05 RESTI DELL'OPERA DI PORTA MURATA VS.06 CAPPELLA MAUROGORDATO VS.07 CASA DEL DIRETTORE DI FORTE SAN PIETRO VS.08 SAN FRANCESCO SAVERIO VS.17 CASINI D'ARDENZA VS.22 AREA DI RISPETTO FORTEZZA VECCHIA VS.23 FORTEZZA VECCHIA VS.24 CHIESA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO VS.25 CHIESA E CONVENTO DELLA MADONNA VS.26 CIMITERO DELLA MISERICORDIA VS.27 CHIESA E CONV. DI SAN GIOVANNI BATTISTA VS.28 CHIESA DI SAN GREGORIO ILLUMINATORE VS.29 CHIESA DEL LUOGO PIO E LOCALI ANNESSI VS.30 CHIESA PARROCCHIALE DI SAN FERDINANDO VS.31 CHIESA INGLESE VS.32 ORATORIO MARINI VS.33 CIMITERO DELLA PURIFICAZIONE VS.34 PALAZZO HUGIENS	531 535 539 541 545 549 553 561 563 573 574 575 583 584 591 592 603 604 607 613
VS.02 TORRE DI CALAFURIA VS.04 CASTELLO DI ANTIGNANO VS.05 RESTI DELL'OPERA DI PORTA MURATA VS.06 CAPPELLA MAUROGORDATO VS.07 CASA DEL DIRETTORE DI FORTE SAN PIETRO VS.08 SAN FRANCESCO SAVERIO VS.17 CASINI D'ARDENZA VS.22 AREA DI RISPETTO FORTEZZA VECCHIA VS.23 FORTEZZA VECCHIA VS.24 CHIESA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO VS.25 CHIESA E CONVENTO DELLA MADONNA VS.26 CIMITERO DELLA MISERICORDIA VS.27 CHIESA E CONV. DI SAN GIOVANNI BATTISTA VS.28 CHIESA DEL LUOGO PIO E LOCALI ANNESSI VS.30 CHIESA PARROCCHIALE DI SAN FERDINANDO VS.31 CHIESA INGLESE VS.32 ORATORIO MARINI VS.33 CIMITERO DELLA PURIFICAZIONE VS.34 PALAZZO HUGIENS VS.35 PALAZZO ROSCIANO	531 535 539 541 545 549 553 561 563 573 574 573 574 573 574 575 583 591 595 596 603 604 613 617
VS.02 TORRE DI CALAFURIA VS.04 CASTELLO DI ANTIGNANO VS.05 RESTI DELL'OPERA DI PORTA MURATA. VS.06 CAPPELLA MAUROGORDATO. VS.07 CASA DEL DIRETTORE DI FORTE SAN PIETRO VS.08 SAN FRANCESCO SAVERIO. VS.17 CASINI D'ARDENZA. VS.22 AREA DI RISPETTO FORTEZZA VECCHIA. VS.23 FORTEZZA VECCHIA. VS.24 CHIESA DELLA MADONNA DEL SOCCORSO. VS.25 CHIESA E CONVENTO DELLA MADONNA. VS.26 CIMITERO DELLA MISERICORDIA. VS.27 CHIESA E CONV. DI SAN GIOVANNI BATTISTA. VS.28 CHIESA DI SAN GREGORIO ILLUMINATORE. VS.29 CHIESA DEL LUOGO PIO E LOCALI ANNESSI. VS.30 CHIESA PARROCCHIALE DI SAN FERDINANDO. VS.31 CHIESA INGLESE. VS.32 ORATORIO MARINI. VS.33 CIMITERO DELLA PURIFICAZIONE. VS.34 PALAZZO HUGIENS.	531 535 539 541 545 549 553 561 563 573 574 573 574 575 581 595 596 607 613 617 621



	VS.38 PALAZZO GUGLI SCALI	629
	VS.39 CIMITERO NUOVO DEGLI INGLESI	633
	VS.40 RESTI DEL RIVELLINO DI SAN MARCO	637
	VS.41 TERRAZZA MASCAGNI	641
	VS.42 COMPLESSO DELLA GHERARDESCA	645
	VS.43 Dogana D'Acqua	651
	VS.44 COMPLESSO DELLE ACQUE DELLA SALUTE	655
	VS.45 Albergo Corallo e parco circostante	661
	VS.46 INTERO SISTEMA DELLE VIE D'ACQUA	665
	VS.47 MERCATO CENTRALE	
	VS.48 CIMITERO VECCHIO DEGLI INGLESI	671
	VS.49 BOTTINI DELL'OLIO	675
	VS.50 Muro di Cinta quartiere Venezia	679
	VS.52 Spedali Riuniti di Livorno	681
	VS.53 Area e resti del Teatro di San Marco	689
	VS.55 TEATRO GOLDONI	693
	VS.56 TEATRO LAZZERI E CAFFÈ DELLA POSTA	
	VS.57 Refugio	701
	VS.59 LA PUZZOLENTE	705
	VS.60 SANTUARIO MARIANO DI MONTENERO	707
	VS.61 CONVENTO FRANCESCANO	711
	VS.62 TORRE DEL MARZOCCO	715
	VS.63 CIMITERO URBANO	719
	VS.68 CHIESA DI SANTA GIULIA	729
	VS.69 CHIESA EVANGELICA VALDESE	733
	VS.70 CHIESA DEI GRECI ORTODOSSI	737
	VS.71 ORATORIO SANTO STEFANO AI LUPI	741
	VS.72 CAPPELLA DI SAN MICHELE	745
	VS.74 PALAZZO DIREZIONALE POSTE ITALIANE	749
	VS.75 PORTICO DEL PALAZZO DEL COMMERCIO	753
	VS.76 Tre palazzi del sec. XVIII	755
	VS.79 BASTIONI MEDICEI	
	VS.80 Palazzo in Piazza Manin n°4	763
	VS.81 PALAZZO SQUILLONI	767
	VS.82 CIVILI ABITAZIONI AL II PIANO	771
	VS.83 Torre della Meloria	773
	VS.84 Torre Maltarchiata	775
	VS.86 Fortezza Nuova	777
	VS.87 CAPPELLA TOMMASI	
	VS.92 EX PRIMA SEDE DELLA BANCA D'ITALIA	785
V	DLUME 4	
	VS.93 VECCHIO CIMITERO DEGLI EBREI	797
	VS.94 CHIESA DI SAN GIUSEPPE	799
	VS.95 PALAZZO DEL GOVERNO	803
	VS.97 CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA IN CIELO	807
	VS.98 PADIGLIONE DEL PICCHETTO	811
	VS.99 PALAZZO DEL MUNICIPALE	815



	/S.100 Palazzetta in via C. Goldoni °83	
	/S.101 Ex Caserma Rimediotti	
	/S.102 Scuola materna Vittorio Chayes	
	/S.103 PALAZZO TADDEI	
	/S.104 Tribunale di Livorno	
	/S.106 CIMITERO GRECO ORTODOSSO	
	/S.110 Istituto delle Suore Carmelitane	
	/S.111 Ex Fortino di Santa Barbara	
	/S.112 Le due ciminiere dell'Ex Borma	
	/S.113 Chiesa Olandese Alemanna	
	/S.114 Barriera Fiorentina (Garibaldi)	
	/S.115 Edificio ERP	
	/S.116 Edificio ERP	
	/S.117 Edificio ERP in viale Alfieri	
	/S.118 Edificio ERP	
	/S.119 Edificio ERP	
١	/S.120 Cappella Cecconi	. 885
	/S.121 Caserma Tullio Santini	
	/S.122 Grand Hotel Palazzo	
	/S.123 Chalet della Rotonda	
	/S.124 Chiesa di Santa Lucia	
	/S.125 ISTITUTO S.S. DELLE SALESIANE DI D. BOSCO	
	/S.127 COMPLESSO IMM. SACRO CUORE DI GESÙ	
	/S.129 Dogana di Porta Fiorentina	
	/S.130 Chiesa Cattedrale di Livorno	
	/S.131 Cappella in via degli Asili	
	/S.132 PALAZZO SEDE DELL'UFF. SCOLASTICO	
	/S.133 SEDE FILIALE CASSA DI RISP. DI VOLTERRA	
	/S.134 Baracchina Rossa	
	/S.135 Seminario Vescovile Girolamo Gavi	
	/S.136 CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO E CONV	
	/S.137 CENTRALE TERMOELETTRICA A. LODOLO	
	/S.139 Baracchina Bianca	
	/S.141 PARCO E TORRINI DI VILLA REGINA	
	/S.142 Sede ass. lavoratori comunali	
	/S.144 IPPODROMO FEDERICO CAPRILLI	
	/S.145 Funicolare di Montenero	
	/S.146 Parco Sandro Pertini	
	/S.147 Palestra Gymnasium	
	/S.148 Ex complesso industriale Pirelli	
	/S.149 CASERMA VANNUCCI	
	/S.150 STAZIONE LIVORNO CENTRALE	
	/S.152 TORRE VECCHIA	
	/S.153 RESTI ARCHEOLOGICI ETÀ TARDO REPUBBL	
	/S.154 Resti Archeologici Porto Pisanus	
	/S.155 Insediamento Romano	
	/S.156 IL BALLATOIO E IL CAMMINO DI RONDA	
	/S.157 CHIESA DI SAN JACOPO IN ACQUAVIVA	
١	/S.158 PALAZZO MAUROGORDATO	1021



VS.159 PALAZZO GIUNTINI	1027
VS.160 Presidio via Tiberio Scali	1033
VS.162 STAZIONE SAN MARCO	1037
VS.163 PALAZZO FINOCCHIETTI	1041
VS.166 FORTE SAN PIETRO D'ALCANTARA	1045
VS.167 PALESTRA GUSTAVO MARZI	1055
VS.168 CHIESA DI SAN MARTINO E CANONICA	1061
VS.169 CHIESA BATTISTA	1069
VS.170 Ex Convento dei Padri Domenicani	1073
VS.171 Ex Palazzoto Reale o Mediceo	1077
VS.172 Porto Mediceo	1081
VS.173 FABBRICATO ESISTENTE IN VIA PACINOTTI	1083



Nota introduttiva

La presente schedatura del patrimonio edilizio urbano esistente presente nel territorio comunale è stata eseguita al fine di perseguire una ricognizione del patrimonio urbano di valore architettornico, storico identitario, comprensiva degli immobili vincolati ai sensi della parte II del DIgs. 42/2004.

Nella fase propedeutica al rilevamento sul campo degli edifici, è stato realizzato un'elenco dei fabbricati da schedare risultante dall'indagine e dall'incrocio dei seguenti database e cartografie:

- 1. Progetto Ca.Sto.Re della Regione Toscana catasto all'impianto presente al 1824.
- 2. Atlante Urbano di cui al Quadro Conoscitivo del precedente Regolamento Urbanistico.
- 3. Analisi dei cataloghi della S.A.B.A.P. allegati al Quadro Conoscitivo del precedente Regolamento Urbanistico.
- 4. Ortofotocarte del volo GAI del 1954 reperite su Geoscopio della Regione Toscana.
- 5. Quadro Conoscitivo del PS Allegato B Elenco degli edifici, dei palazzi e delle ville di interesse storico.
- 6. Quadro Conoscitivo della variante al PS QC.03.C Beni e tracciati di interesse storico.
- 7. Quadro Conoscitivo della variante al PS QC.03.A Periodizzazione dell'edificato.
- 8. Statuto del territorio della Variante al PS ST.02.A Beni e aree tutelate per legge (parte II del Codice);
- 9. Elenco ricevuo dalla Soprintendenza delle province di Pisa e Livorno contenente gli immobili vincolati ai sensi della parte II del Codice presenti nel territorio comunale alla data del 02.05.2024.

Dall'analisi della predetta documentazione, definendo come datazione limite, quella degli edifici presenti al 1954, sono stati individuati n°109 edifici di valore storico architettonico per i quali è stata effettuata la presente schedatura, unitamente a n°136 edifici e/o aree tutelate ai sensi della parte II del Codice.

Quando possibile, le operazioni di rilevamento sono state effettuate sul campo attraverso un rilievo visivo e fotografico dei singoli edifici. L'analisi su ogni edificio individuato nell'elenco è stata suddivisa in due parti principali, una generale, relativa alla scheda e all'individuazione delle caratteristiche paesaggistiche e morfologiche dell'intorno territoriale ed una di dettaglio specifica per ogni singolo edificio come di seguito specificate.

Gli edifici sono stati raggruppati e suddivisi secondo la seguente categorizzazione tipologica/funzionale:

- Cimiteri storici, identificati dal codice univoco CM.XX.
- Edifici di Culto, identificati dal codice univoco EC.XX.
- Edifici Speciali, identificati dal codice univoco ES.XX.
- Palazzi, identificati dal codice univoco PA.XX.
- Torri, fortificazioni e Castelli, identificati dal codice univoco TF.XX.

La prima parte della schedatura riporta gli edifici associati alla scheda in oggetto, il numero di riferimento della scheda all'interno del SIT comunale, una prima parte di inquadramento con l'estratto catastale e orotfotografico alla scala 1:5000 e l'inquadramento generale dei fabbricati che compongono la scheda del SIT.

A seguire una sezione riguardante le informazioni generali della scheda, tra cui:

- la data della rilevazione;
- il numero relativo alla scheda riscontrabile nell'elenco delle schedature (allegato A1 del quadro conoscitivo del PO) e nella tavola di quadro conoscitivo della variante al PS relativa ai beni di interesse storico (Tav. QC.03.C);
- la località in cui si trova il fabbricato, che sia toponimo rilevabile dalla cartografia e/o indicazione della viabilità
- la denominazione.

Una seconda sezione riguardante gli aspetti paesaggistici e territoriali individuando:

- la morfologia territoriale in cui si inserisce l'edificio;
- la localizzazione territoriale rispetto al territorio comunale;
- la definizione del paesaggio colturale circostante;
- gli elementi della percezione paesaggistica, che siano del fabbricato rispetto al territorio o del territorio rispetto al fabbricato;
- la tipologia della viabilità di accesso;
- la presenza dell'area di pertinenza;
- le caratterische dell'area di pertinenza;
- la presenza di attrezzature e servizi delle aree di pertinenza;
- la presenza di eventuali alberature di pregio.

Una terza parte specifica riguardante le caratteristiche di ogni singolo edificio, sia generali (la tipologia dell'edificio; la




proprietà; lo stato di conservazione, di utilizzazione e di trasformazione;) che architettoniche e struttuali (la tipologia di copertura, del manto, di docce e pluviali e della gronda, la finitura esterna della muratura, la tipologia degli infissi e degli oscuramenti e la presenza di elementi architettonici e decorativi esterni degni di nota).


Le schede che seguono, suddivise in tre volumi, sono composte dai report delle schedature compilate elettronicamente sul SIT comunale unitamente, per i beni tutelati, all'estratto identificativo del bene stesso reperito dalla Carta dei Vincoli presente nei database della Regione Toscana.

Si precisa inoltre che, per quanto attiene l'individuazione dei beni vincolati ai sensi della parte II, trattandosi di indagini ricognitive, si deve far riferimento a quanto individuato e rappresentato nello specifico decreto di vincolo del bene stesso. Nella pagina seguente si riportano, per una visione uniforme sul territorio, gli identificativi delle schedature geolocalizzate su ortofotocarta AGEA 2023 della Regione Toscana.









CM.01

CIMITERO DI ANTIGNANO

Report Scheda Edifici patrimonio urbano N°9

Edifici associati alla Scheda:

ID 1454 ID 1455 ID 1456 ID 1457 ID 1458 ID 1459 ID 1460 ID 1461 ID 1462 ID 1463 ID 1464 ID 1465 ID 1466









Foto aerea 2019 (1:5000)





Informazioni sulla Scheda

- Data rilevazione 07/10/2022
- N° elenco CM.01
- Località ANTIGNANO
- **Denominazione** CIMITERO DI ANTIGNANO
- Morfologia territoriale Costa
- Localizzazione territoriale costa urbana
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di coni visivi|visuale dalla costa
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza lastricato cementizio
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza parcheggio
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 1454

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
31892	79	Α	10.48			
31893	79	Α	33.9			
31894	79	Α	11.67			
31895	79	A	69.07			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico cimitero edificio specialistico - religioso
- **Proprietà:** pubblico
- Stato di conservazione: sufficiente
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: assenti
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi angolari riquadrature aperture

Informazioni sull'Edificio 1455

Unità volumetriche dell'Edificio 1455

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
23933	79	Α	24.25			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: annesso (generico) edificio specialistico - cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: sufficiente
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione congrua
 Infissi: altro all'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 1456

Unità volumetriche dell'Edificio 1456

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
23687	79	Α	358.15			
23914	79	Α	26.75			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: annesso (generico) edificio specialistico - cimitero edificio specialistico - religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: sufficiente
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione congrua all'impianto originario

- Tipologia copertura: piana capanna
- Manto di copertura: in cemento in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: altro in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi riquadrature aperture



Unità volumetriche dell'Edificio 1457

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
23628	79	Α	108.44			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: assenti
- Finitura esterna muratura: cemento
- Infissi: altro
- Oscuramenti: assenti

Informazioni sull'Edificio 1458

Unità volumetriche dell'Edificio 1458

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
23627	79	Δ	108 87			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: riquadrature aperture

Informazioni sull'Edificio 1459

Unità volumetriche dell'Edificio 1459

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
23583	79	Α	87.63			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: assenti
- Finitura esterna muratura: cemento
- Infissi: altro
- Oscuramenti: assenti

Informazioni sull'Edificio 1460

Unità volumetriche dell'Edificio 1460

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
23581	79	Α	39.26			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: assenti
- Finitura esterna muratura: cemento
- Infissi: altro
- Oscuramenti: assenti



Unità volumetriche dell'Edificio 1461

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
23516	79	Α	43.32			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: assenti
- Finitura esterna muratura: cemento
- Infissi: altro
- Oscuramenti: assenti

Informazioni sull'Edificio 1462

Unità volumetriche dell'Edificio 1462

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
23515	79	Α	44.49			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: assenti
- Finitura esterna muratura: cemento
- Infissi: altro
- Oscuramenti: assenti

Informazioni sull'Edificio 1463

Unità volumetriche dell'Edificio 1463

N° Foglio Particelli		Particolla	Superficie coperta CTR (m²)	Mº niani	Diani interrati	Mancarda
IA :	rogilo	Pai licella	Superficie coperta CTK (III-)	IN Plain	Piaili liiterrati	Maiisaiua
49527	79	Α	13.82			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: assenti
- Finitura esterna muratura: cemento
- Infissi: altro
- Oscuramenti: assenti

Informazioni sull'Edificio 1464

Unità volumetriche dell'Edificio 1464

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
49526	79	Α	6.49			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: assenti
- Finitura esterna muratura: cemento
- Infissi: altro
- Oscuramenti: assenti



Unità volumetriche dell'Edificio 1465

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
49525	79	Α	12.66			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: assenti
- Finitura esterna muratura: cemento
- Infissi: altro
- Oscuramenti: assenti

Informazioni sull'Edificio 1466

Unità volumetriche dell'Edificio 1466

Ν°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
49524	79	Α	46.84			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: assenti
- Finitura esterna muratura: cemento
- Infissi: altro
- Oscuramenti: assenti



Rilievi fotografici











CM.02

CIMITERO DI MONTENERO

Report Scheda Edifici patrimonio urbano N°10

Edifici associati alla Scheda:

ID 6540 ID 6541 ID 6542 ID 18338 ID 24519 ID 24521 ID 31652








Foto aerea 2019 (1:5000)





Informazioni sulla Scheda

- Data rilevazione 07/10/2022
- N° elenco CM.02
- Località MONTENERO
- **Denominazione** CIMITERO DI MONTENERO
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di coni visivi
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza altro lastricato cementizio
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza parcheggio
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 6540

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
27068	71	В	27.62			
27071	71	В	31.15			
31916	71	В	32.63			
31917	71	В	68.07			
31918	71	В	23.54			
31919	71	В	32.73			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico cimitero edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi riquadrature aperture

Informazioni sull'Edificio 6541

Unità volumetriche dell'Edificio 6541

ı	٧°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
26	977	71	В	247.93			
26	986	71	В	133.59			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: sufficiente
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana capanna
- Manto di copertura: in cemento in laterizio
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 6542

Unità volumetriche dell'Edificio 6542

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
26947	71	В	122.71			
26964	71	В	88.68			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: sufficiente
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi



Unità volumetriche dell'Edificio 18338

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
53304			459.13			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico cimitero
- **Proprietà:** pubblico
- Stato di conservazione: sufficiente
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in cemento in laterizio
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: riquadrature aperture

Informazioni sull'Edificio 24519

Unità volumetriche dell'Edificio 24519

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
26944			13.62			
26961			177.7			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: sufficiente
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in cemento in laterizio
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: riquadrature aperture

Informazioni sull'Edificio 24521

Unità volumetriche dell'Edificio 24521

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
26962			288.69			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: sufficiente
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: altro
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: riquadrature aperture

Informazioni sull'Edificio 31652

Unità volumetriche dell'Edificio 31652

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
53303	71	Α	136.23			



Caratteristiche generali

■ Tipologia rilievo: edificio specialistico - cimitero

■ Proprietà: pubblico

■ Stato di conservazione: sufficiente

• Stato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Tipologia copertura: capannaManto di copertura: in cemento in laterizio

■ Docce e pluviali: incassati

■ **Gronda:** in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

Infissi: in legnoOscuramenti: assenti

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: riquadrature aperture



Rilievi fotografici



FOTO nº 1387 (pertinenza)



CM.03

CIMITERO DI SALVIANO

Report Scheda Edifici patrimonio urbano N°12

Edifici associati alla Scheda:

ID 2999 ID 24382 ID 24383 ID 24384 ID 24385 ID 24386 ID 24387 ID 24388 ID 26927 ID 26929









Foto aerea 2019 (1:5000)





Informazioni sulla Scheda

- Data rilevazione 07/10/2022
- Nº elenco CM.03
- Località SALVIANO
- **Denominazione** CIMITERO DI SALVIANO
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza altro lastricato cementizio
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza parcheggio
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 2999

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
31904	34	В	32.92			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico cimitero edificio specialistico - religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi riquadrature aperture

Informazioni sull'Edificio 24382

Unità volumetriche dell'Edificio 24382

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
24495			578.56			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione congrua Gronda: in cemento all'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in cemento in laterizio
- Docce e pluviali: incassati
- Finitura esterna muratura: intonaco cemento
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 24383

Unità volumetriche dell'Edificio 24383

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
23452			33.64			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: altro
- Docce e pluviali: assenti
- Gronda: altro
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: altro in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 24384

Unità volumetriche dell'Edificio 24384

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
24471			201.88			



Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione congrua Finitura esterna muratura: intonaco all'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: padiglione
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 24385

Unità volumetriche dell'Edificio 24385

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
24439			68.63			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione congrua all'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in cemento in laterizio
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco cemento
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 24386

Unità volumetriche dell'Edificio 24386

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
24485			80.48			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione congrua Gronda: in cemento all'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in cemento in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Finitura esterna muratura: intonaco cemento
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 24387

Unità volumetriche dell'Edificio 24387

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
24493			92.98			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in cemento in laterizio
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: in cemento



- Stato di trasformazione: trasformazione congrua Finitura esterna muratura: intonaco all'impianto originario
 - cemento
 - Oscuramenti: assenti
 - Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Unità volumetriche dell'Edificio 24388

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
24545			37.04			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in cemento in laterizio
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco cemento
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 26927

Unità volumetriche dell'Edificio 26927

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
24463			8.64			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico cimitero
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: assenti
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- **Infissi:** in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 26929

Unità volumetriche dell'Edificio 26929

Offica Volumetricite			dell Edificio 20323			
N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
24512			7 21			



Rilievi fotografici




FOTO nº 1392 (pertinenza)





EC.01

CAPPELLA DE LARDEREL

Vedere scheda EC.08 - CHIESA DEI SS MATTEO E LUCIA





CAPPELLA DEI MISTERI DEL ROSARIO

EC.02

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N*°68

Edifici associati alla Scheda:

ID 11793









Foto aerea 2019 (1:5000)



- Data rilevazione 21/10/2022
- N° elenco EC.02 VS.09
- Bene tutelato ai sensi della parte II del Dlgs. 42/2004
- Località BORGO CAPPUCCINI
- **Denominazione** CAPPELLA DEI MISTERI DEL ROSARIO
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Pertinenza nessuna



Unità volumetriche dell'Edificio 11793

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
7240	27	56	67.92			
7428	27	56	24.1			
7608	27	56	131.41			
31761	27	56	47.62			
31762	27	56	118.55			
31763	27	56	40.23			
31764	27	56	21.92			
31765	27	56	315.78			

Caratteristiche generali

■ Tipologia rilievo: edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: privato

Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupato

• Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Tipologia copertura: capannaManto di copertura: in laterizio

Docce e pluviali: in rameGronda: in legno

• Finitura esterna muratura: intonaco

Infissi: in legnoOscuramenti: assenti

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi angolari









EC.03

CAPPELLA DEL SANATORIO

Vedere scheda VI.36 - VILLA CORRIDI Cappella del Sanatorio e Chiesa del Cristo RE - edificio SIT n° 17465





EC.04

CAPPELLA DI MARIA IMMACOLATA

Vedere scheda VI.126 - VILLA TOMMASI Cappella di Maria Immacolata - edificio SIT n° 16813





CAPPELLA DI SANT'EDOARDO

EC.05

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°15*

Edifici associati alla Scheda:

ID 10645









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 07/10/2022
- N° elenco EC.05
- Località COLLINAIA
- **Denominazione** CAPPELLA DI SANT'EDOARDO
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di coni visivi
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza altro
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 10645

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
31905	48	120	57.57			
31906	48	120	28.55			

Caratteristiche generali

■ Tipologia rilievo: edificio specialistico - religioso

■ **Proprietà:** privato

Stato di conservazione: insufficiente
 Stato di utilizzo: in abbandono
 Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: altro

■ Manto di copertura: in cemento

in laterizio

■ Docce e pluviali: assenti

■ **Gronda:** in pietra


■ Finitura esterna muratura: altro

in pietra

■ Infissi: in legno

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi riquadrature aperture porticato loggia portici











CHIESA DEI SETTE SANTI FONDATORI

EC.07

Report Scheda Edifici patrimonio urbano N°22

Edifici associati alla Scheda:

ID 24002 ID 24003 ID 24004 ID 24006









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 07/10/2022
- N° elenco EC.07
- Località SETTE SANTI
- **Denominazione** CHIESA DEI SETTE SANTI FONDATORI
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza altro cortile
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza campi sportivi
- Presenza di alberature di pregio no



Unità volumetriche dell'Edificio 24002

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
31810	41	2529	203.5			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: a falda unica inclinata piana
- Manto di copertura: altro
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: altro
- Finitura esterna muratura: intonaco a faccia vista
- Infissi: in pvc
- Oscuramenti: persiane in alluminio ferro pvc

Informazioni sull'Edificio 24003

Unità volumetriche dell'Edificio 24003

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
12436	41	2529	92.36			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: a terrazza
- Manto di copertura: altro
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: altro
- Finitura esterna muratura: a faccia vista
- Infissi: in pvc
- Oscuramenti: persiane in alluminio ferro pvc

Informazioni sull'Edificio 24004

Unità volumetriche dell'Edificio 24004

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
12527	41	2529	90.41			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: in pvc
- Gronda: altro
- Finitura esterna muratura: a faccia vista
- Infissi: altro in legno
- Oscuramenti: assenti

Informazioni sull'Edificio 24006

Unità volumetriche dell'Edificio 24006

OIIICG	Office Volumetricite dell'Ediffeto 24000							
N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda		
12813	41	2488	155.61					
12814	41	2488	24.43					

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - religioso

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: piana



■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupato

Stato di trasformazione: nessuna

■ Manto di copertura: in cemento

■ Docce e pluviali: in rame

■ Gronda: altro


■ Finitura esterna muratura: a faccia vista

■ Infissi: in pvc

■ Oscuramenti: persiane in alluminio ferro pvc













EC.08

CHIESA DEI SS. MATTEO E LUCIA

Report Scheda Edifici patrimonio urbano Nº13

Edifici associati alla Scheda:

ID 12186 ID 15439 ID 30445








Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 07/10/2022
- N° elenco EC.08-EC.01
- **Località** SORGENTI
- **Denominazione** CHIESA DEI SS MATTEO E LUCIA CAPPELLA DEI LARDAREL
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza cortile
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza parcheggio
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 12186

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
13153	10	209	23.47			
13154	10	209	19.08			
17477	10	209	15.56			
17936	10	209	100.84			
47938	10	209	186.63			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: altro capanna
- Manto di copertura: in cemento in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: altro in legno
- Oscuramenti: persiane in legno
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi riquadrature aperture

Informazioni sull'Edificio 15439

Unità volumetriche dell'Edificio 15439

0111144	00101	1100110110	acii Edilicio 15 155			
N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
17439	10	L	218.51			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: altro capanna
- Manto di copertura: in cemento in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: altro in legno
- Oscuramenti: persiane in legno
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi riquadrature aperture

Informazioni sull'Edificio 30445

Unità volumetriche dell'Edificio 30445

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
26800			528.19			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: altro
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in laterizio in cemento
- Finitura esterna muratura: in pietra a faccia vista
- Infissi: altro in legno



- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: riquadrature aperture cornici marcapiano













CHIESA DEL CIMITERO EBRAICO

EC.09


Edifici associati alla Scheda: ID 10606 ID 10607











- Data rilevazione 03/12/2024
- N° elenco EC.09
- Bene tutelato ai sensi della parte II del Dlgs. 42/2004
- Località SORGENTI
- **Denominazione** CAPPELLA DEL CIMITERO EBRAICO
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza altro
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 10606

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
43891	21	Α	35.23			

Informazioni sull'Edificio 10607

Unità volumetriche dell'Edificio 10607

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
31857	21	Α	114.35			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - cimitero edificio specialistico - religioso

Proprietà: privato

■ Stato di conservazione: sufficiente

■ Stato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: altro

 Manto di copertura: in pietra in laterizio

■ Docce e pluviali: assenti

Gronda: in pietra

■ Finitura esterna muratura: intonaco

■ Infissi: altro

Oscuramenti: assenti

Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi






FOTO nº 1566 (pertinenza)





CHIESA DEL CRISTO RE

EC.10

Vedere scheda VI.36 - VILLA CORRIDI Cappella del Sanatorio e Chiesa del Cristo RE - edificio SIT n° 17465






Report Scheda Edifici patrimonio urbano N°28

Edifici associati alla Scheda:

ID 12738





Catasto (1:5000)



Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 07/10/2022
- N° elenco EC.11
- Località ANTIGNANO
- **Denominazione** CHIESA DELL'APPARIZIONE
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Area di pertinenza altro cortile
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 12738

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
15982	64	539	105.68			
26761	64	539	15.02			
26778	64	539	19.16			
26779	64	539	44.58			
26780	64	539	138.01			
43499	64	539	55.64			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico religioso
- **Proprietà:** privato
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- **Stato di trasformazione:** trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: altro capanna
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco in pietra
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi porticato loggia portici






FOTO nº 1423 (pertinenza)





CHIESA DELLA BEATA ELISABETTA SETON

EC.12

Report Scheda Edifici patrimonio urbano N°37

Edifici associati alla Scheda:


ID 17026 ID 17027







Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 07/10/2022
- Nº elenco EC.12
- Località PIAZZA LAVAGNA
- **Denominazione** CHIESA DELLA BEATA ELISABETTA SETON
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza lastricato cementizio
- Presenza di alberature di pregio no



Unità volumetriche dell'Edificio 17026

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
31859	29	763	17.17			
31861	29	763	59.8			
44247	29	763	20.99			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

■ Stato di conservazione: buono

■ Stato di utilizzo: occupato

 Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: piana

■ Manto di copertura: in cemento

■ Docce e pluviali: in rame

■ Gronda: altro

 Finitura esterna muratura: intonaco a faccia vista

■ Infissi: in pvc

■ Oscuramenti: persiane in alluminio ferro pvc

Informazioni sull'Edificio 17027

Unità volumetriche dell'Edificio 17027

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda		
31855	29	763	181.19					
31862	29	763	93.03					
31863	29	763	601.05					

Caratteristiche generali

■ Tipologia rilievo: edificio specialistico - religioso

■ Stato di conservazione: buono

Stato di utilizzo: occupato

• Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ **Tipologia copertura:** altro a falda unica inclinata

 Manto di copertura: altro in cemento

■ Docce e pluviali: in rame

Gronda: altro

■ Finitura esterna muratura: intonaco a faccia vista

■ Infissi: in pvc

• Oscuramenti: persiane in alluminio ferro pvc









EC.13

CHIESA DELLA DORMIZIONE DELLA VERGINE MARIA DEI GRECI ORTODOSSI

Report Scheda Edifici patrimonio urbano N°38

Edifici associati alla Scheda:

ID 16464









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 07/10/2022
- N° elenco EC.13 VS.106
- Bene tutelato ai sensi della parte II del Dlgs. 42/2004
- Località VIA MASTACCHI
- **Denominazione** CHIESA DELLA DORMIZIONE DELLA VERGINE MARIA DEI GR
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza altro
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 16464

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
31825	10	Н	118.93			
31843	10	Н	37.14			
31844	10	Н	36.26			
31845	10	Н	110.66			

Caratteristiche generali
• Tipologia rilievo: edificio specialistico - cimitero edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: privato

• Stato di conservazione: sufficiente • Stato di utilizzo: occupato

Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

• Tipologia copertura: altro ■ Manto di copertura: in pietra in laterizio

• Docce e pluviali: assenti

• Gronda: in pietra


• Finitura esterna muratura: intonaco

■ Infissi: altro

Oscuramenti: assenti

■ Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi









CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA

EC.14

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N*°39

Edifici associati alla Scheda:

ID 316 ID 2049 ID 2051









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 07/10/2022
- Nº elenco EC.14
- Località SHANGAI
- Denominazione CHIESA DELLA SACRA FAMIGLIA
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza giardino
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 316

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
9262	10	1730	104.32			

Informazioni sull'Edificio 2049

Unità volumetriche dell'Edificio 2049

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
31760	10	438	449 82			

Caratteristiche generali

Tipologia rilievo: edificio specialistico - religioso
 Tipologia copertura: a terrazza

■ **Proprietà:** pubblico

■ Stato di conservazione: buono

Stato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

 Tipologia copertura: a terrazza piana

■ Manto di copertura: in cemento

■ Docce e pluviali: incassati

■ **Gronda:** in cemento

• Finitura esterna muratura: a faccia vista

■ Infissi: in pvc

Oscuramenti: assenti

Informazioni sull'Edificio 2051

Unità volumetriche dell'Edificio 2051

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
6421	10	438	19.31			
7294	10	438	250.21			









EC.15

CHIESA DELLA SS. TRINITÀ

Report Scheda Edifici patrimonio urbano N°42

Edifici associati alla Scheda:

ID 7544 ID 7584 ID 8040 ID 8042 ID 26056 ID 26057 ID 26058









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/10/2022
- N° elenco EC.15
- Località BORGO CAPPUCCINI
- **Denominazione** CHIESA DELLA SS. TRINITA'
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza altro cortile
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza parcheggio campi sportivi
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 7544

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
31767	27	В	142.3			
31768	27	В	26.5			
31769	27	В	160.16			
31770	27	В	264.05			
31778	27	В	255.38			
31779	27	В	43.78			
31780	27	В	55.13			
31782	27	В	71.15			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico religioso
- Proprietà: privato
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: incassati
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi riquadrature aperture cornici marcapiano

Informazioni sull'Edificio 7584

Unità volumetriche dell'Edificio 7584

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
2823	27	59	236.44			
8810	27	59	60.13			
31772	27	59	120.95			
31773	27	59	18.55			
31781	27	59	48.62			
31783	27	59	94.3			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: annesso (generico) edificio specialistico - religioso
- Proprietà: privato
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Finitura esterna muratura: intonaco
- **Infissi:** in legno
- Oscuramenti: persiane in legno
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: cornici marcapiano

Informazioni sull'Edificio 8040

Unità volumetriche dell'Edificio 8040

- 2	911160		1100110110	acii Edillicio oo lo			
	Ν°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
	31766	27	68	881.32			
ŀ	42474	27	68	20.69			
ŀ	48646	27	68	58.46			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico religioso
- Proprietà: privato
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: padiglione
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno



 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: riquadrature aperture cornici marcapiano

Informazioni sull'Edificio 8042

Unità volumetriche dell'Edificio 8042

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
8730	27	68	15.16			
8743	27	68	55.51			
8744	27	68	14.1			
8808	27	68	160.27			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** annesso (generico) edificio specialistico religioso
- Proprietà: privato
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana capanna
- Manto di copertura: altro in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno

Informazioni sull'Edificio 26056

Unità volumetriche dell'Edificio 26056

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
34016			12.8			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: annesso (generico) edificio specialistico - religioso
- Proprietà: privato
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana capanna
- Manto di copertura: altro in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno

Informazioni sull'Edificio 26057

Unità volumetriche dell'Edificio 26057

Offica Foldiffications				dell Edition Edda?				
	N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda	
	39334			11				

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** annesso (generico) edificio specialistico religioso
- Proprietà: privato
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana capanna
- Manto di copertura: altro in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno

Informazioni sull'Edificio 26058

Unità volumetriche dell'Edificio 26058

N° Foglio Particella Superficie coperta CTR (m²) N° piani Piani interrati Mansarda



34172	14.61		

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** annesso (generico) edificio specialistico religioso
- Proprietà: privato
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana capanna
- Manto di copertura: altro in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno






FOTO nº 1440 (pertinenza)



CHIESA DI N.S.DEL ROSARIO DI POMPEI

EC.16

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°44*

Edifici associati alla Scheda:

ID 23402 ID 23404







Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/10/2022
- Nº elenco EC.16
- **Località** FABBRICOTTI
- Denominazione CHIESA DI N.S. SIGNORA DEL ROSARIO DI POMPEI
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza altro cortile giardino
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza parcheggio campi sportivi
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 23402

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda	
14642	31	917	21.68				
15407	31	917	136.73				
26759	31	917	19.42				
26760	31	917	13.59				
26768	31	917	34.8				
26769	31	917	408.09				
43462	31	917	81.7				

Caratteristiche generali

■ Tipologia rilievo: edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupato

 Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

 Tipologia copertura: altro padiglione

 Manto di copertura: altro in cemento

■ Docce e pluviali: incassati

■ Gronda: in pietra

 Finitura esterna muratura: in pietra a faccia vista

■ Infissi: in legno

■ Oscuramenti: avvolgibili

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi porticato loggia portici

Informazioni sull'Edificio 23404

Unità volumetriche dell'Edificio 23404

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda	ı
35073	31	917	12.22				

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** annesso (generico) edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupato

Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Tipologia copertura: pianaManto di copertura: altro





FOTO nº 1446 (pertinenza)





CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DI FATIMA

EC.17

Report Scheda Edifici patrimonio urbano N°46

Edifici associati alla Scheda:

ID 19971 ID 19972 ID 19976 ID 19977 ID 19978









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/10/2022
- N° elenco EC.17
- Località COREA
- **Denominazione** CHIESA DI N.S. DI FATIMA
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza lastricato cementizio cortile giardino
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza campi sportivi
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 19971

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
13635	10	N	84			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio (generico) edificio specialistico - religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in pvc
- Oscuramenti: avvolgibili

Informazioni sull'Edificio 19972

Unità volumetriche dell'Edificio 19972

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
13636	10	N	105.48			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio (generico) edificio specialistico - religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in pvc
- Oscuramenti: avvolgibili

Informazioni sull'Edificio 19976

Unità volumetriche dell'Edificio 19976

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
31852	10	N	508.47			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: altro
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco cemento
- Infissi: altro in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 19977

Unità volumetriche dell'Edificio 19977

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
31841	10	N	11.87			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - religioso

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: capanna



■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Manto di copertura: altro

Docce e pluviali: assenti

■ Finitura esterna muratura: intonaco

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 19978

Unità volumetriche dell'Edificio 19978

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
13761	10	607	59.63			
13767	10	607	109.7			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio (generico) edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buono
 Stato di utilizzo: occupato
 Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Tipologia copertura: capannaManto di copertura: in laterizioDocce e pluviali: in rame

■ **Gronda:** in cemento

• Finitura esterna muratura: intonaco

■ Infissi: in pvc

■ Oscuramenti: avvolgibili





FOTO nº 1448 (pertinenza)







CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DI LOURDES

EC.18

Report Scheda Edifici patrimonio urbano Nº48

Edifici associati alla Scheda:

ID 4777 ID 34072









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/10/2022
- Nº elenco EC.18
- Località COLLINAIA
- **Denominazione** CHIESA DI N.S. DI LOURDES
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di coni visivi
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza cortile
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza campi sportivi
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 4777

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
15015	48	317	11.89			
21381	48	317	78.57			
31858	48	317	82.95			
31860	48	317	8.88			
31864	48	317	18.37			
31877	48	317	291.75			
42993	48	317	32.02			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buono
 Stato di utilizzo: occupato

Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: piana

■ Manto di copertura: in cemento

■ Docce e pluviali: incassati

■ Gronda: altro

■ Finitura esterna muratura: a faccia vista

Infissi: altro in legno

Oscuramenti: assenti

Informazioni sull'Edificio 34072

Unità volumetriche dell'Edificio 34072

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
55804	48	317	5.93			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** annesso (generico) edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

■ Stato di conservazione: sufficiente

■ Stato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: capanna

■ Manto di copertura: in laterizio





FOTO n° 1450 (pertinenza)



EC.19

CHIESA DI SANTA LUCIA

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°49*

Edifici associati alla Scheda:

ID 8322








Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/10/2022
- N° elenco EC.19
- **Località** ANTIGNANO
- Denominazione CHIESA DI SANTA LUCIA
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di coni visivi
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza altro cortile giardino
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza parcheggio campi sportivi
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 8322

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
22909	63	698	57.61			
22910	63	698	209.38			
22914	63	698	100.4			
22915	63	698	229.77			
31888	63	698	639.18			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buono
 Stato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

 Tipologia copertura: altro a falda unica inclinata piana

■ Manto di copertura: in cemento

■ Docce e pluviali: incassati

■ Gronda: altro

 Finitura esterna muratura: altro in pietra a faccia vista

Infissi: in legnoOscuramenti: assenti

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi






FOTO nº 1459 (pertinenza)



FOTO n° 550 (pertinenza)



EC.20

CHIESA DI SAN BENEDETTO

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°51*

Edifici associati alla Scheda:

ID 8579









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/10/2022
- Nº elenco EC.20
- Località BENCI
- **Denominazione** CHIESA DI SAN BENEDETTO
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Pertinenza nessuna



Unità volumetriche dell'Edificio 8579

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
31800	95	5057	61.35			
31801	95	5057	53.28			
31802	95	5057	71.29			
31803	95	5057	95.14			
31804	95	5057	91.58			
31805	95	5057	54.1			
31806	95	5057	123.17			
31807	95	5057	53.91			
31808	95	5057	14.11			
31815	95	5057	56.01			
42725	95	5057	82.8			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupatoStato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: altro capanna

Manto di copertura: in laterizioDocce e pluviali: incassati

■ Gronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

Infissi: in legnoOscuramenti: assenti

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi decorazioni sottogronda angolari zoccolature riquadrature aperture porticato loggia portici









CHIESA DI SAN GIOVANNI BOSCO

EC.21

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°52*

Edifici associati alla Scheda:

ID 6700 ID 11930 ID 12325 ID 16084 ID 16930 ID 27641







Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/10/2022
- Nº elenco EC.21
- Località COTETO
- Denominazione CHIESA DI SAN GIOVANNI BOSCO
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza lastricato cementizio cortile
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza campi sportivi
- Presenza di alberature di pregio no



Unità volumetriche dell'Edificio 6700

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
48900	32	1569	159.55			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio (generico) edificio specialistico - religioso
- **Proprietà:** pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno

Informazioni sull'Edificio 11930

Unità volumetriche dell'Edificio 11930

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
31873	32	В	95.83			
31881	32	В	19.98			
31882	32	В	43.61			
31883	32	В	323.72			
31884	32	В	107.16			
31885	32	В	58			
44771	32	В	35.24			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: altro capanna
- Manto di copertura: altro
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: altro in pietra
- Finitura esterna muratura: altro
 - intonaco a faccia vista
- Infissi: in legno
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 12325

Unità volumetriche dell'Edificio 12325

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
21186	32	1510	125.02			
21457	32	1510	7.67			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio (generico) edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno

Informazioni sull'Edificio 16084



Unità volumetriche dell'Edificio 16084

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
2126	6 32	1508	240.14			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio (generico) edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupato
- State di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana capanna
- Manto di copertura: altro
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno

Informazioni sull'Edificio 16930

Unità volumetriche dell'Edificio 16930

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
17725	32	641	214.65			
21247	32	641	91.55			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio (generico) edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno

Informazioni sull'Edificio 27641

Unità volumetriche dell'Edificio 27641

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
21396			94.29			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio (generico) edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: piana
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno





FOTO nº 1463 (pertinenza)



FOTO n° 554 (edificio 11930)







CHIESA DI SAN GIOVANNI GUALBERTO

EC.22

Report Scheda Edifici patrimonio urbano N°55

Edifici associați alla Scheda:

ID 594 ID 16413








Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/10/2022
- Nº elenco EC.22
- Località VALLE BENEDETTA
- **Denominazione** CHIESA SAN GIOVANNI GUALBERTO
- Morfologia territoriale Valle
- Localizzazione territoriale ambito rurale
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di belvedere|presenza di coni visivi
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza cortile giardino
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza parcheggio
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 594

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
36827	61	Α	135.82			
36828	61	Α	77.49			
36829	61	Α	18.99			
36830	61	Α	48.32			
36833	61	Α	60.4			
36834	61	Α	60.5			
36835	61	Α	154.17			
36836	61	Α	77.74			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupato

Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

 Tipologia copertura: altro capanna

■ Manto di copertura: in laterizio

■ Docce e pluviali: in rame

■ Gronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

■ Infissi: in legno

Oscuramenti: assenti

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi riquadrature aperture

Informazioni sull'Edificio 16413

Unità volumetriche dell'Edificio 16413

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
28835	61	44	37.51			
28836	61	44	101.82			
28839	61	44	42.43			
28840	61	44	104.54			
28842	61	44	116			
28844	61	44	81.83			
28845	61	44	299.26			
28846	61	44	7.43			
28847	61	44	164.5			
28848	61	44	13.78			
28849	61	44	30.9			
28850	61	44	18.71			
28851	61	44	99.02			
36832	61	44	11.81			
41418	61	44	11.77			
46542	61	44	18.64			
46545	61	44	14.55			
46546	61	44	26.68			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

• Stato di conservazione: buono

Stato di utilizzo: occupato

Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Tipologia copertura: altro capanna

Manto di copertura: in laterizio

■ Docce e pluviali: in rame

■ Gronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco


■ Infissi: in legno

Oscuramenti: assenti

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

riquadrature aperture











EC.23

CHIESA DI SAN GORGONIO

Edifici associati alla Scheda:ID 4708 ID 11177 ID 15296 ID 31958 ID 31959 ID 31960








Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/10/2022
- Nº elenco EC.23
- Località ISOLA DI GORGONA
- **Denominazione** CHIESA DI SAN GORGONIO
- Morfologia territoriale Valle
- Localizzazione territoriale ambito rurale
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di belvedere|presenza di coni visivi|visuale dalla costa
- Area di pertinenza cortile giardino



Unità volumetriche dell'Edificio 4708

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
49950	91	43	63.69			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico religioso
- **Proprietà:** privato
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 11177

Unità volumetriche dell'Edificio 11177

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
47473	91	С	99.12			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico religioso
- **Proprietà:** privato
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 15296

Unità volumetriche dell'Edificio 15296

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
47283	91	40	110.12			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico religioso
- Proprietà: privato
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 31958

Unità volumetriche dell'Edificio 31958

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
49949			54.79			



Caratteristiche generali

■ Tipologia rilievo: edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: privato

■ Stato di conservazione: buono

Stato di utilizzo: occupato

Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: capanna

Manto di copertura: in laterizio

■ Docce e pluviali: incassati

■ Gronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

Infissi: in legno

Oscuramenti: assenti

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 31959

Unità volumetriche dell'Edificio 31959

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
47615			4.35			

Caratteristiche generali

■ Tipologia rilievo: edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: privato

Stato di conservazione: buono

■ Stato di utilizzo: occupato

Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: capanna

■ Manto di copertura: in laterizio

■ Docce e pluviali: assenti

• Gronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

a faccia vista

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

Informazioni sull'Edificio 31960

Unità volumetriche dell'Edificio 31960

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
47474			5.19			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: privato

Stato di conservazione: buono

Stato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: capanna

■ Manto di copertura: in laterizio

■ Docce e pluviali: assenti

Gronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

a faccia vista

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi






FOTO nº 1474 (pertinenza)



FOTO nº 565 (pertinenza)







CHIESA DI SAN PIO X


Edifici associati alla Scheda:

ID 2504





Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/10/2022
- Nº elenco EC.26
- Località SORGENTI
- **Denominazione** CHIESA DI SAN PIO X
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza cortile
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza parcheggio campi sportivi
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 2504

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
13354	10	1342	73.43			
17827	10	1342	76.32			
19460	10	1342	248.27			
31865	10	1342	11.93			
31866	10	1342	11.8			
31867	10	1342	85.55			
31868	10	1342	12.52			
31869	10	1342	223.05			

Caratteristiche generali

■ Tipologia rilievo: edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupatoStato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: altro

■ Manto di copertura: in cemento

Docce e pluviali: in pvcGronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

Infissi: in alluminioOscuramenti: assenti






FOTO nº 1481 (pertinenza)



FOTO nº 568 (pertinenza)





EC.27

CHIESA DI SAN SEBASTIANO

Report Scheda Edifici patrimonio urbano N°64

Edifici associati alla Scheda:


ID 3365







Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/10/2022
- N° elenco EC.27
- Località CENTRO
- **Denominazione** CHIESA DI SAN SEBASTIANO
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Pertinenza nessuna



Unità volumetriche dell'Edificio 3365

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
31711	94	6008	321.45			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico religioso
- **Proprietà:** pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: capanna
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: assenti
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi decorazioni sottogronda

angolari

cornici marcapiano





















EC.28

CHIESA DI SAN SIMONE

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°65*

Edifici associati alla Scheda:


ID 1820 ID 1821 ID 2218 ID 3718 ID 12774







Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/10/2022
- Nº elenco EC.28
- Località ARDENZA
- **Denominazione** CHIESA DI SAN SIMONE
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza cortile
- Presenza di alberature di pregio no



Unità volumetriche dell'Edificio 1820

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
15152	46	209	91.36			

Informazioni sull'Edificio 1821

Unità volumetriche dell'Edificio 1821

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
13259	46	209	341.14			

Informazioni sull'Edificio 2218

Unità volumetriche dell'Edificio 2218

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
26773	46	Α	142.51			
26775	46	Α	208.03			
26776	46	Α	53.37			

Informazioni sull'Edificio 3718

Unità volumetriche dell'Edificio 3718

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda	
15154	46	208	42.3				

Informazioni sull'Edificio 12774

Unità volumetriche dell'Edificio 12774

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
26763	46	В	29.92			
26764	46	В	16.08			





FOTO nº 1483 (pertinenza)



CHIESA DI SANT'AGOSTINO

Report Scheda Edifici patrimonio urbano Nº71

Edifici associati alla Scheda:

ID 4544







Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 21/10/2022
- Nº elenco EC.29
- Località FABBRICOTTI
- **Denominazione** CHIESA DI SANT'AGOSTINO
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza altro lastricato cementizio
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza campi sportivi
- Presenza di alberature di pregio no



Unità volumetriche dell'Edificio 4544

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
14898	41	1040	132,26			
15213	41	1040	134.95			
15242	41	1040	95.65			
15432	41	1040	106.12			
15435	41	1040	12.8			
26762	41	1040	90.08			
26767	41	1040	543.17			
26772	41	1040	15.23			
26777	41	1040	255.67			
43494	41	1040	26.6			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupatoStato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: altro capanna

■ Manto di copertura: in laterizio

■ **Docce e pluviali:** in pvc

■ Gronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

• Infissi: altro in legno

Oscuramenti: avvolgibili

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi






FOTO nº 1486 (pertinenza)





CHIESA DI SANT'ANNA IN QUERCIANELLA


EC.30

Report Scheda Edifici patrimonio urbano Nº72

Edifici associati alla Scheda:


ID 12252 ID 17889







Catasto (1:5000) Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 21/10/2022
- Nº elenco EC.30
- Località QUERCIANELLA
- **Denominazione** CHIESA DI SANT'ANNA IN QUERCIANELLA
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza cortile
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 12252

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
23347	89	169	208.97			
23694	89	169	83.47			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: capanna

■ Manto di copertura: in laterizio

■ Docce e pluviali: in rame

■ Gronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

■ Infissi: in legno

• Oscuramenti: persiane in legno

Informazioni sull'Edificio 17889

Unità volumetriche dell'Edificio 17889

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
3188	9 89	В	13.43			
3189	0 89	В	191.51			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - religioso

Proprietà: privato

Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupatoStato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: capanna

■ Manto di copertura: in laterizio

■ **Docce e pluviali:** in rame

Gronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

■ Infissi: in legno

■ Oscuramenti: persiane in legno

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: decorazioni sottogronda cornici marcapiano



Rilievi fotografici




FOTO nº 1489 (pertinenza)





EC.31

CHIESA DI SANTA CATERINA

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°76*

Edifici associati alla Scheda:

ID 31375 ID 31376 ID 31377








Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 21/10/2022
- Nº elenco EC.31
- Località VENEZIA
- **Denominazione** CHIESA DI SANTA CATERINA
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di coni visivi
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Presenza di alberature di pregio no



Unità volumetriche dell'Edificio 31375

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
31720			378.75			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: altro padiglione
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in pietra
- Finitura esterna muratura: intonaco in pietra
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi riquadrature aperture cornici marcapiano

Informazioni sull'Edificio 31376

Unità volumetriche dell'Edificio 31376

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
31721			500.26			
31723			136.01			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: altro padiglione
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in pietra
- Finitura esterna muratura: intonaco in pietra
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi riquadrature aperture cornici marcapiano

Informazioni sull'Edificio 31377

Unità volumetriche dell'Edificio 31377

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
31722			24.21			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico religioso
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali


- Tipologia copertura: altro padiglione
- Manto di copertura: in laterizio
- Docce e pluviali: in rame
- Gronda: in pietra
- Finitura esterna muratura: intonaco in pietra
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi



riquadrature aperture cornici marcapiano



Rilievi fotografici













CHIESA DI SANTA ROSA

Report Scheda Edifici patrimonio urbano Nº78

Edifici associati alla Scheda:


ID 12940







Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 21/10/2022
- Nº elenco EC.32
- Località LA ROSA
- Denominazione CHIESA DI SANTA ROSA
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza lastricato cementizio cortile
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 12940

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
13693	44	1261	34.81			
13699	44	1261	152.98			
13704	44	1261	4.63			
14294	44	1261	125.76			
31836	44	1261	112.02			
31850	44	1261	264.87			
31851	44	1261	820.43			
43303	44	1261	8.25			
43368	44	1261	29.94			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buono
 Stato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Tipologia copertura: altro capanna

Manto di copertura: altroDocce e pluviali: in pvc

■ Gronda: altro

■ Finitura esterna muratura: a faccia vista

■ Infissi: in pvc

Oscuramenti: avvolgibili



Rilievi fotografici







CHIESA DI SS. ANNUNZIATA DEI GRECI

EC.33

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°79*

Edifici associati alla Scheda:

ID 13976







Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 21/10/2022
- Nº elenco EC.33
- Località COLLINAIA
- **Denominazione** CHIESA SS. ANNUNZIATA DEI GRECI
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza cortile giardino
- Presenza di alberature di pregio si



Unità volumetriche dell'Edificio 13976

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
49172	48	2557	2608.7			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico religioso
- **Proprietà:** pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Tipologia copertura:** piana padiglione
- Manto di copertura: altro in cemento
- Docce e pluviali: incassati
- **Gronda:** in laterizio
- Finitura esterna muratura: a faccia vista
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: avvolgibili
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: porticato loggia portici



Rilievi fotografici







FOTO nº 1497 (pertinenza)





SALA DEL REGNO DEI TESTIMONI DI GEOVA

EC.35

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°88*

Edifici associati alla Scheda:


ID 8935 ID 8936







Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 21/10/2022
- Nº elenco EC.35
- Località SCOPAIA
- Denominazione SALA DEL REGNO DEI TESTIMONI DI GEOVA
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza cortile giardino
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza parcheggio
- Presenza di alberature di pregio no



Unità volumetriche dell'Edificio 8935

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
40192	48	1529	20.65			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** annesso (generico) edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buono
 Stato di utilizzo: occupato
 Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: padiglione

■ Manto di copertura: altro

■ Finitura esterna muratura: intonaco

Informazioni sull'Edificio 8936

Unità volumetriche dell'Edificio 8936

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda		
11565	48	1529	335.09					
22739	48	1529	210.53					
23743	48	1529	213 35					

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - religioso

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buono
 Stato di utilizzo: occupato
 Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: padiglione

■ Manto di copertura: altro

■ Docce e pluviali: incassati

Gronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

Infissi: in alluminioOscuramenti: assenti



Rilievi fotografici




FOTO nº 1502 (pertinenza)



FOTO nº 1503 (pertinenza)





EC.36

TEMPIO ISRAELITA

Report Scheda Edifici patrimonio urbano N°176

Edifici associati alla Scheda:

ID 14661









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 02/05/2023
- N° elenco VS.73
- Bene tutelato ai sensi della parte II del Dlgs. 42/2004
- Località PENTAGONO
- **Denominazione** TEMPIO ISRAELITA



N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
31736	94	2597	484.2			
31750	94	2597	97.47			





ES.01


ACCADEMIA NAVALE

Report Scheda Edifici patrimonio urbano Nº11

Edifici associati alla Scheda:

1D 138 ID 1664 ID 3386 ID 3457 ID 4112 ID 4303 ID 5071 ID 5208 ID 5223 ID 6592 ID 7376 ID 7880 ID 10164 ID 10397 ID 11772 ID 12232 ID 12356 ID 13132 ID 13133 ID 13827 ID 13908 ID 14570 ID 14628 ID 15360 ID 15361 ID 18015 ID 19174 ID 22927 ID 22928 ID 22929 ID 22930 ID 22931 ID 22932 ID 22933 ID 22934 ID 22935 ID 22936 ID 22942 ID 22947 ID 22948 ID 22949 ID 22950 ID 22951 ID 22952 ID 22953 ID 22954 ID 22955 ID 22956 ID 22957 ID 22955 ID 22956 ID 22957 ID 22956 ID 22957 ID 22958 ID 2295





Catasto (1:5000)





- Data rilevazione 07/10/2022
- Nº elenco ES.01
- Località SANT'JACOPO
- **Denominazione** ACCADEMIA NAVALE
- Morfologia territoriale Costa
- Localizzazione territoriale costa urbana
- Elementi della percezione paesaggistica visuale dalla costa
- Tipologia viabilità di accesso viale alberato|strada asfaltata
- Area di pertinenza lastricato cementizio cortile giardino
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza parcheggio campi sportivi
- Presenza di alberature di pregio no
- Tipologia spiaggia moletti in cemento



Unità volumetriche dell'Edificio 138

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
6675	43	66	637.15			
7034	43	66	43.46			
7039	43	66	46.05			

Informazioni sull'Edificio 1664

Unità volumetriche dell'Edificio 1664

Ν°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
543	43	42	1056.27			
5304	43	42	105.32			
5342	43	42	107.01			
5343	43	42	840.86			

Informazioni sull'Edificio 3386

Unità volumetriche dell'Edificio 3386

N'	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
92	1 43	56	1357,11			

Informazioni sull'Edificio 3457

Unità volumetriche dell'Edificio 3457

Ν°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
7097	43	23	98.19			

Informazioni sull'Edificio 4112

Unità volumetriche dell'Edificio 4112

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
7019	43	18	603.5			
37572	43	18	600.07			

Informazioni sull'Edificio 4303

Unità volumetriche dell'Edificio 4303

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m ²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
239	43	59	505.24			

Informazioni sull'Edificio 5071

Unita volumetriche dell Edificio 50/1							
N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda	
7350	43	31	480,35				
7351	43	31	1037.61				
7361	13	21	26.12				



Unità volumetriche dell'Edificio 5208

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
240	43	89	295.09			

Informazioni sull'Edificio 5223

Unità volumetriche dell'Edificio 5223

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
6599	43	29	64.39			

Informazioni sull'Edificio 6592

Unità volumetriche dell'Edificio 6592

Ν°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda	
7259	43	62	1617.19				

Informazioni sull'Edificio 7376

Unità volumetriche dell'Edificio 7376

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
30562	43	58	363.99			

Informazioni sull'Edificio 7880

Unità volumetriche dell'Edificio 7880

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
333	43	89	117.3			
336	43	89	1105.13			
3805	43	89	142.61			
4074	43	89	10.51			
5115	43	89	513.44			

Informazioni sull'Edificio 10164

Unità volumetriche dell'Edificio 10164

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
203	43	21	93.41			
205	43	21	91.55			
370	43	21	435.9			

Informazioni sull'Edificio 10397

Unità volumetriche dell'Edificio 10397

Ν°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
7472	43	38	1707.86			

Informazioni sull'Edificio 11772



Unità volumetriche dell'Edificio 11772

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
7473	43	33	1375.58			

Informazioni sull'Edificio 12232

Unità volumetriche dell'Edificio 12232

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
41710	43	53	93.94			

Informazioni sull'Edificio 12356

Unità volumetriche dell'Edificio 12356

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
7131	43	30	881.01			

Informazioni sull'Edificio 13132

Unità volumetriche dell'Edificio 13132

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
4814	43	87	204,29			

Informazioni sull'Edificio 13133

Unità volumetriche dell'Edificio 13133

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
294	43	87	68.15			

Informazioni sull'Edificio 13827

Unità volumetriche dell'Edificio 13827

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (n	²) Nº piani	Piani interrati	Mansarda
743	43	20	73,44			

Informazioni sull'Edificio 13908

Unità volumetriche dell'Edificio 13908

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
7471	43	34	1761.54			

Informazioni sull'Edificio 14570

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
45969	43	63	392.72			



Unità volumetriche dell'Edificio 14628

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
7081	43	24	547.84			
7087	43	24	125.03			

Informazioni sull'Edificio 15360

Unità volumetriche dell'Edificio 15360

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
7060	43	19	580.45			

Informazioni sull'Edificio 15361

Unità volumetriche dell'Edificio 15361

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
888	43	19	839.02			

Informazioni sull'Edificio 18015

Unità volumetriche dell'Edificio 18015

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
6906	43	61	387.96			
6928	43	61	569,34			
42381	43	61	95.34			

Informazioni sull'Edificio 19174

Unità volumetriche dell'Edificio 19174

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
1158	43	66	778.59			
6998	43	66	1383.89			
7018	43	66	484.45			
7260	43	66	1667.26			
7262	43	66	115.85			
7263	43	66	122.8			
7265	43	66	78.04			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico (generico) palazzo storico
- Proprietà: pubblico
- Stato di conservazione: buono
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: padiglione
- Manto di copertura: altro
- Docce e pluviali: incassati
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in legno
- Oscuramenti: persiane in legno
- Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: decorazioni sottogronda angolari zoccolature riquadrature aperture cornici marcapiano porticato loggia portici

Informazioni sull'Edificio 22927



Ν°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
1167			503.06			
1418			380.17			
1420			273.49			
6699			195.16			
6700			111.16			
42374			60.6			

Unità volumetriche dell'Edificio 22928

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
1354			592.75			
1356			309.5			

Informazioni sull'Edificio 22929

Unità volumetriche dell'Edificio 22929

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
6558			107.88			

Informazioni sull'Edificio 22930

Unità volumetriche dell'Edificio 22930

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda	
6156			317.41				

Informazioni sull'Edificio 22931

Unità volumetriche dell'Edificio 22931

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
4181			125.93			

Informazioni sull'Edificio 22932

Unità volumetriche dell'Edificio 22932

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
6979			85.74			

Informazioni sull'Edificio 22933

Unità volumetriche dell'Edificio 22933

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
572			33.41			
2075			71,32			

Informazioni sull'Edificio 22934

	N°	Foglio	Particella	Superficie	coperta	CTR (m ²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
Г									



51418	298.53		

Unità volumetriche dell'Edificio 22935

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
4982			83.87			
4990			138.9			
30563			58.95			
30564			1202,24			
33244			103.76			

Informazioni sull'Edificio 22936

Unità volumetriche dell'Edificio 22936

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
51420			54.92			

Informazioni sull'Edificio 22942

Unità volumetriche dell'Edificio 22942

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
51426	43	49	191,22			

Informazioni sull'Edificio 22943

Unità volumetriche dell'Edificio 22943

Ν°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
42549			20			

Informazioni sull'Edificio 22947

Unità volumetriche dell'Edificio 22947

	Ν°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
7	012	43	18	392.06			

Informazioni sull'Edificio 22948

Unità volumetriche dell'Edificio 22948

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
6618			53.53			

Informazioni sull'Edificio 22949

	Ν°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
ϵ	5597			22.29			



Unità volumetriche dell'Edificio 22950

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
20985			142.73			

Informazioni sull'Edificio 22951

Unità volumetriche dell'Edificio 22951

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
20982			61,74			

Informazioni sull'Edificio 22952

Unità volumetriche dell'Edificio 22952

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
6767			806.92			
7036			1320.13			

Informazioni sull'Edificio 22953

Unità volumetriche dell'Edificio 22953

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
37571			979.12			

Informazioni sull'Edificio 22954

Unità volumetriche dell'Edificio 22954

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
2738			290.23			
5766			68.4			
5768			145.12			
5795			1553.22			
7243			175.19			
7652			2076.06			

Informazioni sull'Edificio 22955

Unità volumetriche dell'Edificio 22955

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
6222			43.93			
6223			52.82			
6273			59.89			

Informazioni sull'Edificio 22956

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
186			421.19			
7100			23.91			
21025			27.46			
31963			15.37			



Unità volumetriche dell'Edificio 22957

	Ν°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
2	230			338.1			
1	39094			249.85			

Informazioni sull'Edificio 22995

Unità volumetriche dell'Edificio 22995

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
20984			26.68			

Informazioni sull'Edificio 32496

	No	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
5	54208	43	20	11.07			












FOTO nº 513 (edificio 19174)







CASA NATALE DI AMEDEO MODIGLIANI

ES.02

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°14*

Edifici associati alla Scheda:









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 07/10/2022
- Nº elenco ES.02
- Località VIA ROMA
- **Denominazione** CASA NATALE DI A. MODIGLIANI
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza cortile
- Presenza di alberature di pregio no



Unità volumetriche dell'Edificio 23519

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
4023	27	118	127.99			

Caratteristiche generali

■ Tipologia rilievo: edificio in linea

■ Proprietà: pubblico

• Stato di conservazione: buono

• Stato di utilizzo: parzialmente occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: capanna

■ Manto di copertura: in laterizio

■ Docce e pluviali: in rame

■ Gronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

■ Infissi: in legno

• Oscuramenti: persiane in legno

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: zoccolature

riquadrature aperture cornici marcapiano











ES.03

CASERMA LAMARMORA

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°16*

Edifici associati alla Scheda:









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 07/10/2022
- Nº elenco ES.03
- Località DOGANA D'ACQUA
- **Denominazione** CASERMA LAMARMORA
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza cortile
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza parcheggio
- Presenza di alberature di pregio no



Unità volumetriche dell'Edificio 13216

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° pian	Piani interrati	Mansarda
449	18	671	499.98			
880	18	671	2868.83			
41448	18	671	27.25			

Caratteristiche generali

Tipologia rilievo: edificio specialistico (generico)
 Tipologia copertura: padiglione

■ Proprietà: pubblico

■ Stato di conservazione: sufficiente • Stato di utilizzo: parzialmente occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Manto di copertura: in laterizio

■ Docce e pluviali: in rame

■ **Gronda:** in legno

■ Finitura esterna muratura: intonaco

■ Infissi: in pvc

Oscuramenti: assenti

■ Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: angolari

zoccolature

riquadrature aperture cornici marcapiano











ES.04

EX CONSERVATORIO MILITARE

Report Scheda Edifici patrimonio urbano Nº18

Edifici associati alla Scheda:









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 07/10/2022
- Nº elenco ES.04
- Località DOMENICANI
- **Denominazione** EX CONSERVATORIO MILITARE
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Pertinenza nessuna



Unità volumetriche dell'Edificio 15620

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
1931	93	78	12.32			
3355	93	78	851.91			

Caratteristiche generali

■ Tipologia rilievo: palazzo storico

■ Proprietà: pubblico

■ Stato di conservazione: sufficiente

■ Stato di utilizzo: occupato

• Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: piana

■ Manto di copertura: altro

■ Docce e pluviali: in rame

■ **Gronda:** in cemento

• Finitura esterna muratura: intonaco

■ Infissi: in pvc in legno

 Oscuramenti: persiane in alluminio ferro pvc persiane in legno

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: angolari riquadrature aperture cornici marcapiano











Edifici associati alla Scheda:









Foto aerea 2019 (1:5000)



- Data rilevazione 07/10/2022
- Nº elenco ES.05
- Località PORTO DI LIVORNO
- **Denominazione** FANALE DEI PISANI
- Morfologia territoriale Costa
- Localizzazione territoriale costa urbana
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di belvedere|presenza di coni visivi
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza lastricato cementizio
- Presenza di alberature di pregio no



Unità volumetriche dell'Edificio 8328

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
48228	15	3	111.34			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico (generico)

■ Proprietà: privato

Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupato


■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: altro

Manto di copertura: altro

















LICEO CLASSICO NICCOLINI GUERRAZZI

ES.06

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°21*

Edifici associati alla Scheda:









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 07/10/2022
- Nº elenco ES.06
- Località CENTRO CITTA'
- Denominazione LICEO CLASSICO NICCOLLINI GUERRAZZI
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza cortile



Unità volumetriche dell'Edificio 18205

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
8192	95	1471	480.07			
10050	95	1471	65.42			
10147	95	1471	107.28			
10148	95	1471	295.7			
10288	95	1471	20.71			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico (generico) palazzo storico

■ **Proprietà:** pubblico

Stato di conservazione: buono
 Stato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: padiglione

■ Manto di copertura: in laterizio

■ Docce e pluviali: in rame

■ Gronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

■ Infissi: in pvc

• Oscuramenti: persiane in legno

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: zoccolature riquadrature aperture cornici marcapiano









ES.07 MAGAZZINO

Edifici associati alla Scheda:









Foto aerea 2019 (1:5000)



- Data rilevazione 07/10/2022
- Nº elenco ES.07
- Località CENTRO CITTA'
- **Denominazione** MAGAZZINO
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di coni visivi
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Pertinenza nessuna



Unità volumetriche dell'Edificio 5227

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
280	93	205	426.64			
843	93	205	544.48			
3400	93	205	154.39			

Caratteristiche generali

■ Tipologia rilievo: edificio in linea

■ Proprietà: pubblico

■ Stato di conservazione: buono

Stato di utilizzo: occupato

• Stato di trasformazione: trasformazione congrua • Finitura esterna muratura: intonaco all'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: padiglione

■ Manto di copertura: in laterizio

■ Docce e pluviali: in rame

■ **Gronda:** in legno

■ Infissi: in legno

Oscuramenti: assenti

■ Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: riquadrature aperture









FOTO nº 526 (edificio 5227)



ES.08

MAUSOLEO DI CIANO

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°27*

Edifici associati alla Scheda:









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 07/10/2022
- Nº elenco ES.08
- Località MONTE BURRONE
- **Denominazione** MAUSOLEO DI CIANO
- Morfologia territoriale Vetta/Crinale
- Localizzazione territoriale ambito rurale
- Paesaggio colturale aree boscate
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di belvedere
- Tipologia viabilità di accesso strada bianca/sterrata carrabile



Unità volumetriche dell'Edificio 13457

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
28458	79	В	316.19			
28459	79	В	96.69			
51865	79	В	521.56			

Caratteristiche generali

■ Tipologia rilievo: edificio (generico)

■ **Proprietà:** privato

■ Stato di conservazione: insufficiente

■ Stato di utilizzo: in abbandono

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: piana

■ Manto di copertura: in pietra

■ Docce e pluviali: assenti

■ **Gronda:** in pietra

• Finitura esterna muratura: in pietra

Oscuramenti: assenti

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: riquadrature aperture












FOTO nº 529 (edificio 13457)



FOTO nº 530 (edificio 13457)



FOTO nº 531 (edificio 13457)







ES.09

MERCATO DEL PESCE

Report Scheda Edifici patrimonio urbano Nº31

Edifici associati alla Scheda:

ID 4268 ID 11980









Foto aerea 2019 (1:5000)



- Data rilevazione 07/10/2022
- Nº elenco ES.09
- Località LA VENEZIA
- **Denominazione** MERCATO DEL PESCE
- Morfologia territoriale Costa
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di coni visivi
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Presenza di alberature di pregio no



Unità volumetriche dell'Edificio 4268

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
29121	94	431	874.77			
29123	94	431	144.62			
41531	94	431	62.66			

Caratteristiche generali

- Tipologia rilievo: edificio specialistico (generico)
- Proprietà: privato
- Stato di conservazione: sufficiente
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione congrua all'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: altro

■ Manto di copertura: in cemento

■ Docce e pluviali: incassati

■ Gronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

■ Infissi: in alluminio

■ Oscuramenti: scuri interni

Informazioni sull'Edificio 11980

Unità volumetriche dell'Edificio 11980

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
29124	93	297	102.37			
29206	93	297	756.53			
36838	93	297	77.76			
54708	93	297	181.32			

Caratteristiche generali

- **Tipologia rilievo:** edificio specialistico (generico)
- **Proprietà:** privato
- Stato di conservazione: sufficiente
- Stato di utilizzo: occupato
- Stato di trasformazione: trasformazione congrua all'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Tipologia copertura: altro
- Manto di copertura: in cemento
- Docce e pluviali: incassati
- Gronda: in cemento
- Finitura esterna muratura: intonaco
- Infissi: in alluminio
- Oscuramenti: scuri interni











FOTO nº 728 (pertinenza)



ES.10

PALAZZO DEL BANCO DI NAPOLI

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°40*

Edifici associati alla Scheda:









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/07/2022
- Nº elenco ES.10
- Località CENTRO VIA CAIROLI
- **Denominazione** PALAZZO DEL BANCO DI NAPOLI
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata



Unità volumetriche dell'Edificio 7639

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
6517	94	2521	532.35			
6754	94	2521	109.17			
7159	94	2521	87.44			

Caratteristiche generali

 Tipologia rilievo: edificio specialistico (generico) palazzo storico

■ Proprietà: privato

Stato di conservazione: buono
 Stato di utilizzo: occupato
 Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Tipologia copertura: piana
 Manto di copertura: altro
 Docce e pluviali: incassati

■ Gronda: in cemento


• Finitura esterna muratura: intonaco in pietra

Infissi: in pvcOscuramenti: assenti

■ Presenza di elementi architettonici e decorativi

esterni di pregio: elementi decorativi decorazioni sottogronda angolari zoccolature riquadrature aperture cornici marcapiano balconi porticato loggia portici corpo scala esterno



















ES.11

PALAZZO DEL PORTUALE

Report Scheda Edifici patrimonio urbano N°41

Edifici associati alla Scheda:









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/07/2022
- Nº elenco ES.11
- Località DARSENA VECCHIA
- Denominazione PALAZZO DEL PORTUALE
- Morfologia territoriale Costa
- Localizzazione territoriale ambito urbano|costa urbana
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di coni visivi
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Pertinenza nessuna



Unità volumetriche dell'Edificio 18424

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
404	94	4536	141.94			
408	94	4536	818.98			
648	94	4536	75.89			
653	94	4536	622.3			
656	94	4536	350.44			
835	94	4536	43.37			
837	94	4536	26.53			
3356	94	4536	218.5			
3504	94	4536	168.45			
3507	94	4536	382.81			
3508	94	4536	296.71			
3509	94	4536	96.34			
42139	94	4536	15.69			

Caratteristiche generali

Tipologia rilievo: edificio specialistico (generico)
 Tipologia copertura: piana

■ **Proprietà:** privato

Stato di conservazione: buono
 Stato di utilizzo: occupato
 Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Tipologia copertura: piana
 Manto di copertura: altro
 Docce e pluviali: incassati

Gronda: in pietra in cemento

 Finitura esterna muratura: in pietra a faccia vista

■ Infissi: in legno

Oscuramenti: avvolgibili

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: angolari

zoccolature riquadrature aperture











FOTO nº 737 (pertinenza)




FOTO nº 534 (edificio 18424)



FOTO nº 535 (edificio 18424)



FOTO nº 536 (edificio 18424)







ES.12

PALAZZO DELLA DOGANA

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano Nº43*

Edifici associati alla Scheda:









Foto aerea 2019 (1:5000)



- Data rilevazione 14/07/2022
- N° elenco ES.12 VS.75
- Bene tutelato ai sensi della parte II del Dlgs. 42/2004
- Località CENTRO PIAZZA DEL MUNICIPIO
- Denominazione PALAZZO DELLA DOGANA
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Pertinenza nessuna



Unità volumetriche dell'Edificio 3504

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
2440	94	898	470.97			
2442	94	898	72.99			

Caratteristiche generali

■ Tipologia rilievo: palazzo storico

■ Proprietà: privato

Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupato

• Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Tipologia copertura: padiglione
 Manto di copertura: in laterizio
 Docce e pluviali: in rame

• Gronda: in legno

• Finitura esterna muratura: intonaco

• Infissi: in legno

• Oscuramenti: persiane in legno

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi decorazioni sottogronda angolari riquadrature aperture porticato loggia portici
















Edifici associati alla Scheda: ID 3504







Foto aerea 2019 (1:5000)







ES.13

PALAZZO GRANDE

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°45*


Edifici associati alla Scheda:







Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/07/2022
- Nº elenco ES.13
- Località CENTRO PIAZZA GRANDE
- **Denominazione** PALAZZO GRANDE
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Pertinenza nessuna



Unità volumetriche dell'Edificio 5677

Ν°	Familia	Dauticalla	Cumpuficia computa CTD (ma2)	NIO minusi	Diami intermeti	Managuda
IN ~	rogiio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	mansarda
1515	94	4350	259.22			
1521	94	4350	204.01			
1522	94	4350	726.14			
3359	94	4350	311.82			
3420	94	4350	730.73			
3421	94	4350	243.29			
3634	94	4350	99.64			
3775	94	4350	40.9			
3776	94	4350	38.09			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio (generico) edificio specialistico (generico)

■ **Proprietà:** privato

Stato di conservazione: buono
 Stato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

 Tipologia copertura: a falda unica inclinata piana padiglione

Manto di copertura: altroDocce e pluviali: incassati

 Finitura esterna muratura: in pietra a faccia vista

Infissi: in alluminioOscuramenti: assenti

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi porticato loggia portici











FOTO nº 541 (edificio 5677)



FOTO nº 542 (edificio 5677)



FOTO nº 543 (edificio 5677)



FOTO nº 544 (edificio 5677)



FOTO nº 545 (edificio 5677)



FOTO nº 852 (edificio 5677)



FOTO nº 853 (edificio 5677)







ES.14

PALAZZO GRANDUCALE

Report Scheda Edifici patrimonio urbano Nº47


Edifici associati alla Scheda:







Foto aerea 2019 (1:5000)



- Data rilevazione 14/07/2022
- Nº elenco ES.14
- Località CENTRO PIAZZA DEL MUNICIPIO
- **Denominazione** PALAZZO GRANDUCALE
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di coni visivi
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Pertinenza nessuna



Unità volumetriche dell'Edificio 4312

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
3468	93	264	1010.97			
3568	93	264	15.02			
3587	93	264	11.15			
3605	93	264	212.88			
20997	93	264	101.85			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico (generico) palazzo storico

Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buonoStato di utilizzo: occupato

• Stato di trasformazione: trasformazione che ha alterato l'impianto originario

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Tipologia copertura: pianaManto di copertura: altroDocce e pluviali: incassati

■ **Gronda:** in pietra

• Finitura esterna muratura: in pietra a faccia vista

■ Infissi: in legno

■ Oscuramenti: persiane in legno

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

decorazioni sottogronda angolari zoccolature riquadrature aperture cornici marcapiano balconi porticato loggia portici

















PESCHERIA NUOVA

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°54*

Edifici associati alla Scheda:









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/07/2022
- Nº elenco ES.17
- Località CENTRO PIAZZA DELLA PESCHERIA NUOVA
- **Denominazione** PESCHERIA NUOVA
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di belvedere
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Pertinenza nessuna



Unità volumetriche dell'Edificio 3047

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
3391	93	198	155.14			
3392	93	198	534.96			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico (generico) palazzo storico

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: buono
 Stato di utilizzo: occupato
 Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

 Tipologia copertura: piana padiglione

 Manto di copertura: altro in laterizio

■ Docce e pluviali: in rame

Gronda: in cemento

- Grondar in comento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

Infissi: in legnoOscuramenti: assenti

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: angolari

zoccolature riquadrature aperture cornici marcapiano porticato loggia portici









ES.18

SCUOLA ANTONIO BENCI

Edifici associati alla Scheda:











Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/10/2022
- Nº elenco ES.18
- Località CENTRO SCALI DEGLI OLANDESI
- **Denominazione** SCUOLE BENCI
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza lastricato cementizio cortile
- Presenza di alberature di pregio no



Unità volumetriche dell'Edificio 10608

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
4069	95	1978	1330.34			
8348	95	1978	45.56			
9974	95	1978	285.31			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico (generico) palazzo storico

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: sufficiente

Stato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Tipologia copertura: padiglioneManto di copertura: in laterizio

Docce e pluviali: incassatiGronda: in cemento

■ Finitura esterna muratura: intonaco

Infissi: in legnoOscuramenti: assenti

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: elementi decorativi

decorazioni sottogronda angolari zoccolature

riquadrature aperture cornici marcapiano












FOTO nº 557 (edificio 10608)





CIRCOLO MUSICALE AMICO DELL'OPERA "G. MASINI"

ES.19

Report Scheda Edifici *patrimonio urbano N°57*

Edifici associati alla Scheda:









Foto aerea 2019 (1:5000)







- Data rilevazione 14/10/2022
- Nº elenco ES.19
- Località CENTRO PIAZZA MANIN
- **Denominazione** CIRCOLO MUSICALE G. MASINI
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica assenti
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Pertinenza nessuna



Unità volumetriche dell'Edificio 9997

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	N° piani	Piani interrati	Mansarda
4281	25	1745	39.13			
4282	25	1745	41.66			
7219	25	1745	78.88			
7392	25	1745	20.13			
7393	25	1745	53.86			
7394	25	1745	51.5			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico (generico) villa

■ **Proprietà:** privato

■ Stato di conservazione: sufficiente

• Stato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: padiglione

■ Manto di copertura: in laterizio

■ Docce e pluviali: in rame

■ **Gronda:** in legno

■ Finitura esterna muratura: intonaco

Infissi: in legno

Oscuramenti: assenti

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: angolari

riquadrature aperture












FOTO nº 560 (edificio 9997)





ES.20

STADIO A. PICCHI

Edifici associati alla Scheda: ID 11406 ID 22897 ID 22898









Foto aerea 2019 (1:5000)





- Data rilevazione 14/10/2022
- Nº elenco ES.20
- Località STADIO
- **Denominazione** STADIO A. PICCHI
- Morfologia territoriale Pianura
- Localizzazione territoriale ambito urbano
- Elementi della percezione paesaggistica presenza di coni visivi
- Tipologia viabilità di accesso strada asfaltata
- Area di pertinenza altro
- Attrezzature e servizi delle aree di pertinenza campi sportivi
- Presenza di alberature di pregio no



Unità volumetriche dell'Edificio 11406

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
4533	44	21	29.7			
4534	44	21	205.02			
10377	44	21	29.09			
10447	44	21	29.66			
10531	44	21	78.17			
42824	44	21	85.99			
42825	44	21	1307.86			
51397	44	21	4738.27			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** edificio specialistico - sportivo

■ Proprietà: pubblico

Stato di conservazione: insufficiente

Stato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: altro

assente

a falda unica inc**l**inata

Manto di copertura: in cemento

■ Docce e pluviali: assenti

■ Finitura esterna muratura: intonaco

■ Infissi: altro in alluminio

Oscuramenti: assenti

 Presenza di elementi architettonici e decorativi esterni di pregio: riquadrature aperture cornici marcapiano

Informazioni sull'Edificio 22897

Unità volumetriche dell'Edificio 22897

P	l° Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
51	398 44	21	27.07			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** annesso (generico)

■ Proprietà: pubblico

■ Stato di conservazione: buono

■ Stato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Tipologia copertura: piana

Manto di copertura: altro

■ Docce e pluviali: assenti

■ Finitura esterna muratura: altro

■ Infissi: altro

Oscuramenti: assenti

Informazioni sull'Edificio 22898

Unità volumetriche dell'Edificio 22898

N°	Foglio	Particella	Superficie coperta CTR (m²)	Nº piani	Piani interrati	Mansarda
51399	44	21	27.03			

Caratteristiche generali

■ **Tipologia rilievo:** annesso (generico)

Proprietà: pubblico

■ Stato di conservazione: buono

Stato di utilizzo: occupato

■ Stato di trasformazione: nessuna

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Tipologia copertura: piana

■ Manto di copertura: altro

■ Docce e pluviali: assenti

■ Finitura esterna muratura: altro

■ Infissi: altro

Oscuramenti: assenti






FOTO nº 1470 (pertinenza)



FOTO nº 562 (edificio 11406)

