


COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

COMUNE DI MONTIERI

Provincia di Grosseto



Piano Operativo intercomunale

ALLEGATO 2 – PROGRAMMA DI INTERVENTO PER L'ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE A - COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO / B - COMUNE DI MONTIERI

IL SINDACO E ASSESSORE ALL'URBANISTICA
DEL COMUNE DI MONTEROTONDO M.MO

GIACOMO TERMINE

IL SINDACO E ASSESSORE ALL'URBANISTICA
DEL COMUNE DI MONTIERI

NICOLA VERRUZZI

IL PROGETTISTA DI PIANO
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DOTT. ING. ANTONIO GUERRINI

Introduzione

Il POiC-MM, ai sensi di quanto previsto dall'Art.95 c.6 della L.R.n.65/2015, nel presente Allegato 2 alle Norme di piano contiene le disposizioni per la programmazione degli interventi volti all'abbattimento delle barriere architettoniche nell'ambito urbano, finalizzati a garantire un'adeguata accessibilità delle strutture di uso pubblico, degli spazi comuni delle città e delle infrastrutture per la mobilità.

Le suddette ed eventuali disposizioni, come anche previsto dall'Art.86 delle Norme di piano, sono precedute da una ricognizione delle infrastrutture pubbliche da ritenere accessibili anche a persone diversamente abili che rispettano o devono adeguarsi alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche.

Quanto sopra esposto viene raccolto in schede sinottiche riguardante aree ed edifici pubblici, distinte per il Comune di Monterotondo M.mo e per il Comune di Montieri.

A - Comune di Monterotondo M.mo

UTOE di Monterotondo M.mo

Scheda 1 - Palazzo Comunale

Scheda 2 - Uffici comunali

Scheda 3 - Teatro del Ciliegio - WC pubblici - Rocca degli Alberti

Scheda 4 - Scuola dell'infanzia

Scheda 5 - Parco giochi

Scheda 6 - Scuola primaria

Scheda 7 - Centro Socio Sanitario

Scheda 8 - Palazzetto dello Sport

Scheda 9 - Geomuseo delle Biancane (MUBIA)

Scheda 10 - Impianti sportivi "Pian di Giunta"

Scheda 11 - Caserma Carabinieri

Scheda 12 - Cimitero comunale

Scheda 13 - Parcheggio loc. Aiuccia

Scheda 14 - Parcheggi Via Aldo Moro - loc. S. Lucia

scheda

1

Palazzo Comunale
 Piazza Casalini
Monterotondo M.mo



foto

<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il Palazzo Comunale è stato recentemente interessato negli anni 2020-2021 da un intervento di riorganizzazione funzionale, ricavando al suo interno una nuova sala consiliare, uffici di rappresentanza ed archivi in luogo degli uffici comunali spostati dall'anno 2015 nell'edificio di cui alla Scheda n.2.</p>
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nessuna, in quanto l'edificio ha l'ingresso a piano terreno e, con i suddetti lavori del 2020-2021, è stato dotato di piattaforma elevatrice che collega il piano terreno con il piano primo ove sono ubicati sia la sala consiliare che gli uffici di rappresentanza.</p>
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Nessuna</p>

scheda

2

Uffici comunali
 Via Bardelloni
Monterotondo M.mo



foto

<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Gli uffici comunali sono stati ricavati dal loro spostamento dall'edificio di cui alla Scheda n.1 in un immobile ad essi adibito, oggetto negli anni 2013-2015 da un intervento di riorganizzazione funzionale.</p>
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nessuna, in quanto l'edificio ha l'ingresso a piano terreno e, con i suddetti lavori del 2013-2015, è stato dotato di piattaforma elevatrice che collega il piano terreno con il piano primo ed il piano secondo ove sono ubicati gli uffici comunali.</p>
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Nessuna</p>

<p>scheda</p> <p>3</p> <p>Teatro del Ciliegio WC pubblici Rocca degli Alberti Largo Magenta <u>Monterotondo M.mo</u></p>		
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il Teatro comunale (Teatro del Ciliegio) è stato restaurato con un intervento edilizio negli anni 2005-2007 ed è accessibile agli spettatori ed agli utenti.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nessuna, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il teatro ha l'ingresso a piano terreno (si veda foto 1) e, con i suddetti lavori del 2005-2007, è stato dotato di piattaforma elevatrice che collega il piano terreno con il piano primo ove sono ubicati sia la platea che il palcoscenico; - i WC pubblici hanno l'ingresso a piano terreno (si veda foto 2) e sono accessibili anche a persone diversamente abili; - l'ingresso alla Rocca degli Alberti ha accesso da piano strada e, al suo interno, non vi sono dislivelli che non siano superabili da persone diversamente abili. 	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Nessuna</p>	

scheda

4

Scuola dell'infanzia
 Via Magenta
Monterotondo M.mo



foto

Descrizione dello stato attuale	La Scuola dell'infanzia di Via Magenta è stato ristrutturata con un intervento edilizio nell'anno 2005 ed è accessibile agli utenti.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	Nessuna, in quanto la scuola ha l'ingresso a piano terreno e, con i suddetti lavori del 2005, è stata dotata di rampa di accesso che collega il piano dell'area giochi interna con il piano terreno.
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Nessuna

scheda

5

Parco giochi
 Piazza Cheli
Monterotondo M.mo



foto

Descrizione dello stato attuale	Il parco giochi è stato oggetto di lavori di adeguamento ristrutturata con un intervento edilizio nell'anno 2015 ed è accessibile agli utenti.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	Nessuna, in quanto il parco è ubicato a livello del piano stradale e, con i suddetti lavori del 2015, sono stati eliminati i dislivelli che fino a quel momento non siano superabili da persone diversamente abili.
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Nessuna

scheda

6

Scuola primaria
 Via Garibaldi
Monterotondo M.mo



foto

Descrizione dello stato attuale	La Scuola primaria di Via Garibaldi è stato ristrutturata con un intervento edilizio nell'anno 2004 ed è accessibile agli utenti.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	Nessuna, in quanto la scuola ha l'ingresso a piano terreno e, con i suddetti lavori del 2004, è stata dotata di piattaforma elevatrice che collega il piano terreno con il piano primo e con il piano secondo.
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Nessuna

scheda 7

Centro Socio-Sanitario
 Via Matteotti
Monterotondo M.mo



foto

Descrizione dello stato attuale	Il Centro Socio-Sanitario è stato costruito con un intervento edilizio negli anni 2007-2009 ed è accessibile agli utenti.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	Nessuna, in quanto l'edificio è stata dotato di rampa di accesso che collega il piano stradale con il piano rialzato dello stesso edificio.
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Nessuna

<p>scheda</p> <p>8</p> <p>Palazzetto dello Sport Via Matteotti <u>Monterotondo M.mo</u></p>		<p>foto</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il Palazzetto dello Sport è stato costruito con un intervento edilizio negli anni 1989-1991 per poi essere concluso con un intervento di completamento negli anni 2006-2007 ed è accessibile agli utenti.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nessuna, in quanto l'edificio, a piano terreno, ha un accesso riservato (ed i relativi servizi igienici) alle persone diversamente abili sia per attività sportiva che per assistere agli eventi.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Nessuna</p>	

scheda

9

Geomuseo
delle
Biancane
(MUBIA)

Lagoni Boraciferi
Monterotondo M.mo



foto

Descrizione dello stato attuale	Il MUBIA è stato ricavato nell'edificio di una ex-centrale geotermoelettrica ENEL con un intervento edilizio negli anni 2012-2014 per poi essere concluso con un intervento di completamento negli anni 2019-2020 ed è accessibile agli utenti.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	Nessuna, in quanto l'edificio ha l'accesso al piano terreno ed è dotato di un montascale interno per l'accesso al piano primo.
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Nessuna

scheda 10

**Impianti sportivi
 “Pian di Giunta”
 Via Guido Rossa
Monterotondo M.mo**



foto

Descrizione dello stato attuale	Gli impianti sportivi in loc. “Pian di Giunta” sono stati costruiti nel 1982 e sono stati poi oggetto di interventi successivi che li hanno resi completamente accessibili agli utenti.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	Nessuna, in quanto tutto l’impianto è a piano del terreno ed ha un accesso riservato (ed i relativi servizi igienici) alle persone diversamente abili sia per attività sportiva che per assistere agli eventi.
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Nessuna

<p>scheda</p> <p>11</p> <p>Caserma Carabinieri Via Garibaldi <u>Monterotondo M.mo</u></p>		<p>foto</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>La Caserma dei Carabinieri è stata costruita negli 2001-2003 ed è accessibile agli utenti.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nessuna, in quanto i locali accessibili al pubblico e le camerate per i militari sono al piano terreno e raggiungibili mediante rampe di accesso conformi alla normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Nessuna</p>	

scheda 12

Cimitero comunale
 S.P. del Bagnolo
Monterotondo M.mo



foto 1



foto 2

Descrizione dello stato attuale	Il Cimitero comunale è stato oggetto, a partire dagli anni 2000-2001, di vari interventi edilizi ed è accessibile agli utenti.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	Nessuna, in quanto il cimitero ha sia l'ingresso che i WC pubblici ubicati a piano terreno (si veda foto 1) e, con i suddetti lavori, è stato dotato di rampa di collegamento tra i dislivelli non superabili da persone diversamente abili (si veda foto 2).
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Nessuna

scheda 13

Parcheggio
 Loc. Aiuccia
Monterotondo M.mo



foto
 Google maps

Descrizione dello stato attuale	Il parcheggio in loc. Aiuccia è stato realizzato negli anni 2007-2008 ed è accessibile agli utenti.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	Nessuna
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Nessuna

<p>scheda</p> <p>14</p> <p>Parcheggi Via Aldo Moro Loc. S. Lucia <u>Monterotondo M.mo</u></p>	 <p>foto 1</p>	 <p>foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>I parcheggi di Via Aldo Moro (foto 1) ed in loc. S. Lucia (foto 2) fanno parte dei parcheggi attorno al centro storico di Monterotondo M.mo e sono dotati di stalli per portatori di handicap.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nessuna</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Nessuna</p>	

UTOE di Frassine

Scheda 1 - Piazza del Santuario

Scheda 2 - Area a verde pubblico

Scheda 3 - Parcheggio Via del Vigneto

Scheda 3 - WC pubblici

scheda

1

**Piazza del Santuario
Frassine**



Descrizione dello stato attuale	La Piazza del Santuario è stata oggetto, negli anni 2000-2001, di un intervento edilizio di ripavimentazione ed è accessibile agli utenti.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	Nessuna, in quanto la Piazza è ubicata al piano stradale e non ha dislivelli non superabili da persone diversamente abili.
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Nessuna

scheda

2

Area a verde pubblico
Frassine



Descrizione dello stato attuale	L'area a verde pubblico è ubicata davanti alla "Casa del Pellegrino", che fa parte del complesso del Santuario della Madonna del Frassine, ed è accessibile agli utenti.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	Nessuna, in quanto l'area è ubicata al piano stradale e non ha dislivelli non superabili da persone diversamente abili.
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Nessuna

scheda

3

Parcheggio
Via del Vigneto
Frassine



Descrizione dello stato attuale	Il parcheggio è stato realizzato nel 2017 ed è accessibile agli utenti.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	Nessuna
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Nessuna

scheda

4

WC pubblici
Frassine



Descrizione dello stato attuale	I WC pubblici sono stati oggetto, nell'anno 2016, di un intervento edilizio di ristrutturazione ed sono accessibili agli utenti anche diversamente abili.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	Nessuna
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Nessuna

B- Comune di Montieri

UTOE di Montieri

Scheda 1 - Palazzo Comunale e parcheggio Piazza Gramsci

Scheda 2 - Cimitero

Scheda 3 - Impianti sportivi e area sgambamento cani

Scheda 4 - Parco giochi

Scheda 5 - Sala polivalente

Scheda 6 - Scuola dell'infanzia e primaria

Scheda 7 - Parcheggio Piazza XXV Aprile

Scheda 8 - Distretto sanitario

Scheda 9 - Caserma Carabinieri

Scheda 10 - Parcheggio loc. Barattina

Scheda 11 - Campo sportivo

Scheda 12 - Pista Florida

Scheda 13 - Campo al Pera

Scheda 14 - Uffici Comunali

Scheda 15 - Ufficio Turistico

scheda

1

**Palazzo Comunale
 e parcheggio
 Piazza Gramsci
 Montieri**



Foto 1



Foto 2

<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il Palazzo Comunale, situato in Piazza Gramsci, è stato recentemente interessato da un intervento di rifacimento della copertura e di miglioramento sismico e riqualificazione energetica. Nel parcheggio antistante il palazzo vi è uno stallo riservato ai disabili.</p>
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>L'accesso all'edificio comunale può avvenire tramite due ingressi: l'ingresso principale su piazza Gramsci è caratterizzato da uno scalino, unico ostacolo per l'accesso alla struttura da parte dei soggetti diversamente abili. Nell'ingresso laterale il dislivello esistente tra la piazza e il piano di calpestio risulta minimo e non costituisce ostacolo all'accesso dei portatori di handicap. E' dotato di piattaforma elevatrice che collega il piano terreno con il piano primo e secondo.</p>
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Nessuna</p>

scheda

2

Cimitero comunale
Montieri



Foto 1

<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il cimitero, appena fuori dal centro abitato, è dotato anche un'area di sosta per i veicoli.</p> <p>L'accesso al camposanto può avvenire mediante due ingressi che possiedono caratteristiche distinte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ingresso principale, posto nelle immediate vicinanze del parcheggio, è servito da una scalinata che permette di superare il dislivello tra l'area di sosta e l'area pavimentata antistante il cancello d'ingresso; - l'ingresso laterale, dal quale per accedere al cimitero non vanno percorsi gradini dato che l'accesso avviene mediante una rampa, che però risulta non pavimentata senza corrimano e di ringhiere di protezione.
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>La scalinata mediante cui si arriva all'ingresso principale costituisce una barriera per i soggetti portatori di handicap.</p> <p>Assenza di pavimentazione e di corrimano nella rampa che serve l'accesso laterale.</p> <p>Devono essere migliorate le condizioni del parcheggio antistante il cimitero, livellando il terreno e pavimentando la superficie, individuando anche un posto auto per i soggetti portatori di handicap.</p>
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Predisporre una rampa di accesso in alternativa alla scalinata che rispetti la normativa per l'abbattimento delle barriere architettoniche.</p> <p>La rampa che serve l'accesso laterale va pavimentata e dotata di corrimano.</p> <p>Nel parcheggio antistante il cimitero va livellato il terreno e pavimentata la superficie, individuando anche un posto auto per i soggetti portatori di handicap.</p>

scheda

3

Impianti sportivi ed
 area sgambamento cani
Montieri



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Gli impianti sportivi e l'area di sgambamento cani si trovano in via Roma. L'accesso all'area può avvenire tramite due scalinate che superano il dislivello esistente tra la gli impianti sportivi e via Roma, o attraverso una rampa carrabile.</p>
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>L'assenza di parcheggi nelle immediate vicinanze della zona non agevolano la fruizione da parte dei soggetti diversamente abili. La rampa per l'accesso carrabile non ha una pendenza adatta alla fruizione da parte dei portatori di handicap. Per accedere alla pista polivalente ed al campo da tennis è necessario salire un gradino. L'accesso all'area di sgambamento avviene attraverso due cancelli, il terreno non è uniforme pertanto l'area è difficilmente fruibile dalle persone diversamente abili.</p>
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Individuazione di un'area da adibire a parcheggio dotato di stalli riservati ai soggetti portatori di handicap. Si ritiene inoltre necessario adeguare il fondo dell'area circostante, la rampa di accesso, i vialetti e gli accessi alla pista, al campo da tennis ed all'area sgambamento cani per rendere l'area accessibile alle persone diversamente abili.</p>

scheda


4

Parco giochi
Montieri



Foto 1

<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il parco giochi si trova lungo via Roma.</p>
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nelle immediate vicinanze non vi sono parcheggi segnalati e adibiti esclusivamente ai soggetti portatori di handicap. L'accesso al parco giochi e gli spostamenti interni risultano ostacolati soprattutto dal fondo completamente inerbato e non perfettamente livellato, non si notano percorsi atti a agevolare la fruizione interna del parco.</p>
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Si propone di individuare un'area di parcheggio contenente anche un posto auto esclusivo per i soggetti diversamente abili. Si ritiene opportuno la realizzazione di vialetti interni al parco che agevolino sia l'accesso che gli spostamenti all'interno.</p>

<p>scheda</p> <p>5</p> <p>Sala Polivalente <u>Montieri</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>La sala è dotata di piattaforma elevatrice ed è quindi accessibile agli utenti. I WC sono accessibili anche a persone diversamente abili.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nessuna</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Nessuna</p>	

<p>scheda</p> <p>6</p> <p>Scuola dell'infanzia e primaria <u>Montieri</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Le scuole, situate lungo Via Roma, hanno subito un intervento di consolidamento sismico nel 2017. Nelle immediate vicinanze del cancello d'ingresso è presente uno stallo riservato a i soggetti portatori di handicap. L'accesso alla scuola non presenta ostacoli poiché la lieve differenza di quota esistente tra la strada e la porta d'ingresso è superata mediante una rampa dotata di corrimano. Nel vano scala interno, tra il piano terreno ed il piano primo, è stato installato un montascale.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nessuna</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Nessuna</p>	

<p>scheda</p> <p>7</p> <p>Parcheggio Piazza XXV Aprile <u>Montieri</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>La Piazza XXV aprile è stata oggetto, nel 2013, di un intervento edilizio di riqualificazione ed è accessibile agli utenti. Il parcheggio è dotato di nr. 2 stalli per disabili e di una rampa, riservata ai pedoni, che supera il dislivello tra il parcheggio e Via Roma.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nessuna</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Nessuna</p>	

<p>scheda</p> <p>8</p> <p>Distretto sanitario <u>Montieri</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il distretto sanitario si trova nelle immediate vicinanze della piazza XXV Aprile ed è posto ad una notevole differenza di quota rispetto a quest'ultima. La struttura sanitaria è raggiungibile sia attraverso una viabilità carrabile che attraverso una scalinata che la collega con la piazza XXV Aprile.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>La struttura sanitaria è ben raggiungibile, attraverso la viabilità carrabile e l'ingresso al distretto sanitario si trova al piano strada.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Realizzazione di un percorso pedonale dotato di rampe che colleghi il distretto sanitario alla soprastante Piazza XXV Aprile e creazione di stalli esclusivi per portatori di handicap all'interno del cortile.</p>	

<p>scheda</p> <p>9</p> <p>Caserma Carabinieri <u>Montieri</u></p>		
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Foto 1</p> <p>Foto 2</p> <p>La Caserma dei Carabinieri è stata costruita negli 2011-2012 ed è accessibile agli utenti.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nessuna.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Nessuna.</p>	

scheda

10

Parcheggio
 loc. Barattina
Montieri




Foto 1

Descrizione dello stato attuale	Il parcheggio della Barattina è situato al termine di Via del Fosso.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	E' dotata di segnaletica verticale ma non di segnaletica orizzontale. Ci sono stalli riservati ai disabili ma non essendo tracciati non è chiaro il loro numero. La via del Fosso che conduce al parcheggio costituisce una barriera architettonica a causa dell'elevata pendenza e del fondo irregolare. Il parcheggio si raggiunge anche da via Matteotti tramite una scalinata.
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Al fine di rendere fruibile tale area si propone di dotare il parcheggio di adeguata segnaletica orizzontale e la realizzazione di un montascale per il collegamento alla via Matteotti.

<p>scheda</p> <p>11</p> <p>Campo sportivo <u>Montieri</u></p>	 <p style="text-align: center;">Foto 1</p>	
	 <p style="text-align: center;">Foto 2</p>	 <p style="text-align: center;">Foto 3</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il campo da calcio è collocato in via Giacomo Matteotti.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>In prossimità dell'area non vi sono parcheggi segnalati e non vi sono stalli riservati ai veicoli dei soggetti portatori di handicap. La tribuna non è accessibile ai portatori di handicap.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Si propone di individuare un'area di parcheggio con spazi riservati ai portatori di handicap e di realizzare percorsi con fondo privo di ostacoli al fine di poter garantire la piena fruizione dell'area sportiva da parte dei soggetti diversamente abili</p>	

<p>scheda 12 Pista Florida <u>Montieri</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>La Pista Florida è situata tra via Roma e Piazza XXV Aprile, dalla quale vi si accede attraverso un cancello.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>In prossimità dell'area vi sono nr.2 stalli riservati ai veicoli dei soggetti portatori di handicap.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Si ritiene opportuno la realizzazione di un vialetto pavimentato di collegamento tra il cancello di accesso all'area, il bar e la rampa che conduce alla pista</p>	

<p>scheda 13 Campo al Pera <u>Montieri</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il percorso è situato nell'area denominata "Campo al Pera", vi si accede da Via Roma.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>In prossimità dell'area vi sono stalli riservati ai veicoli dei soggetti portatori di handicap. Il dislivello tra il piano strada e l'accesso al percorso viene superato mediante un elevatore. Il percorso è stato realizzato con idonee pendenze.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Nessuna</p>	

scheda

14

Nuovi uffici comunali
Montieri



Foto 1

<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Gli uffici comunali sono provvisoriamente collocati all'interno dell'edificio "ex scuole medie"</p>
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>In prossimità dell'area vi sono stalli riservati ai veicoli dei soggetti portatori di handicap. Il dislivello tra il piano strada e l'accesso all'immobile viene superato grazie ad una rampa dotata di corrimano ed idonea pendenza. Gli uffici sono dislocati su tre piani, due dei quali non accessibili ai portatori di handicap a causa della presenza di scale. I servizi igienici non sono accessibili ai diversamente abili.</p>
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Anche se la sistemazione è provvisoria in quanto gli uffici saranno nuovamente trasferiti nel Palazzo Comunale di Piazza Gramsci, è opportuno installare un montascale e realizzare un servizio igienico correttamente dimensionato per i portatori di handicap, preferibilmente al piano terreno.</p>

scheda 15

Ufficio Turistico
Montieri



Foto 1

Descrizione dello stato attuale	L'ufficio turistico è situato in Piazza Gramsci, nelle immediate vicinanze del Palazzo Comunale.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	L'ufficio è situato poco al di sopra del piano strada. Il parcheggio di fronte è dotato di uno stallo riservato ai veicoli dei soggetti portatori di handicap.
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Realizzazione di una rampa per superare il dislivello tra il piano di calpestio dell'ufficio ed il piano strada.

UTOE di Boccheggiano

Scheda 1 - Giardino dei tigli

Scheda 2 - Parcheggio Piazza Diaz

Scheda 3 - Ambulatorio medico

Scheda 4 - Locali comunali

Scheda 5 - Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

Scheda 6 - Sede Casse Mutue Riunite Boccheggiano

Scheda 7 - Teatro

Scheda 8 - Parcheggio Piazza del Minatore

Scheda 9 - Bagni pubblici-pensilina pullman

Scheda 10 - Parco giochi

Scheda 11 - Impianti sportivi

Scheda 12 - Campo da calcio

Scheda 13 - Cimitero

<p>scheda</p> <p>1</p> <p>Giardino dei tigli <u>Boccheggiano</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il Giardino dei Tigli è situato nel centro storico.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nonostante il fondo non presenti limitazioni per la percorrenza, l'accesso ai servizi e al ballatoio collocato sulla piazza A. Diaz è impedito da due scalinate. Il raggiungimento del giardino presenta quindi notevoli difficoltà a causa della pendenza di via IV Novembre.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Le limitazioni individuate possono essere eliminate attraverso l'installazione di elevatori oppure attraverso la realizzazione di opportune rampe.</p>	

scheda

2

**Parcheggio
Piazza Diaz
Boccheggiano**



Foto 1

Descrizione dello stato attuale	Il parcheggio di Piazza A. Diaz è dotato di nr. 1 stallo per portatori di handicap.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	Nessuna
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Nessuna

scheda

3

Ambulatorio medico
Boccheggiano



Foto 1

<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il distretto sanitario è ubicato in piazza Armando Diaz dove è consentita la sosta dei veicoli e dove già è individuato un posto esclusivo per i soggetti disabili.</p>
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Il distretto risulta facilmente raggiungibile dalla piazza ma presenta un gradino all'ingresso che ne limita la fruizione.</p>
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Si propone di realizzare una rampa per rendere fruibile il distretto ai soggetti disabili.</p>

<p>scheda</p> <p>4</p> <p>Locali comunali <u>Boccheggiano</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>I Locali del comune sono ubicati nei pressi di Piazza Armando Diaz, in Via IV Novembre.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nella piazza è consentita la sosta dei veicoli ed è individuato un posto esclusivo per i soggetti disabili. I locali di proprietà del Comune presentano ostacoli che ne limitano l'accesso ai soggetti diversamente abili sia per la forte pendenza di Via IV Novembre sia per la presenza di gradini. L'ingresso collocato su via Gramsci è invece dotato di una rampa di accesso.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Le limitazioni individuate possono essere eliminate attraverso l'installazione di elevatori.</p>	

scheda

5

Scuole dell'infanzia,
 primaria e secondaria di
 primo grado
Boccheggiano



Foto 1



Foto 2



Foto 3

<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado sono situate in via Torquato Tasso, sono dotate nell'area antistante di uno spazio sicuro e riservato alla fermata degli scuolabus. L'area risulta pavimentata e non presenta ostacoli che possano impedire il movimento a coloro che possiedono difficoltà motorie.</p>
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Entrambi gli ingressi sono posti ad una quota superiore rispetto al cortile e sono raggiungibili attraverso scalinate.</p>
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Per garantire un accesso ai portatori di handicap si propone di dotare uno dei due ingressi di una rampa o di un montascale.</p>

<p>scheda</p> <p>6</p> <p>Sede Casse Mutue Riunite Boccheggiano</p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>La sede delle Casse Mutue Riunite si trova in via Torquato Tasso, nei pressi dell'ufficio non vi sono posti auto esclusivi per i soggetti portatori di handicap.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>La sede delle Casse Mutue Riunite non presenta ostacoli per quanto riguarda l'accessibilità in quanto il lastricato antistante alla porta d'ingresso si trova alla medesima quota della via.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Per rendere più facilmente raggiungibile la sede si propone di individuare un'area di sosta esclusiva per i veicoli dei soggetti diversamente abili.</p>	

<p style="text-align: center;">scheda</p> <p style="text-align: center;">7</p> <p style="text-align: center;">Teatro <u>Boccheggiano</u></p>	 <p style="text-align: center;">Foto 1</p>	 <p style="text-align: center;">Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il Teatro comunale è stato ristrutturato con un intervento edilizio negli anni 2000, ha subito un intervento di miglioramento energetico nel 2019-2020 ed un intervento di manutenzione straordinaria delle facciate e del resede nel 2021. E' accessibile agli spettatori ed agli utenti.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Il teatro ha l'ingresso a piano terreno (si veda foto 1) ed i WC sono accessibili anche a persone diversamente abili; nei pressi del teatro non vi sono posti auto esclusivi per i soggetti portatori di handicap.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Per rendere più facilmente raggiungibile il teatro si propone di individuare un'area di sosta esclusiva per i veicoli di coloro che possiedono difficoltà motorie.</p>	

<p>scheda</p> <p>8</p> <p>Parcheggio Piazza del Minatore <u>Boccheggiano</u></p>	 <p style="text-align: center;">Foto 1</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il parcheggio pubblico collocato in Piazza del Minatore è dotato sia di segnaletica verticale che orizzontale e di una pavimentazione in buono stato conservativo.</p>
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Non sono individuati posti auto esclusivi per i soggetti portatori di handicap.</p>
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Si consiglia di individuare all'interno della piazza almeno un posto auto da adibire alla sola sosta dei veicoli dei soggetti diversamente abili.</p>

<p style="text-align: center;">scheda</p> <p style="text-align: center;">9</p> <p>Bagni pubblici – pensilina pullman <u>Boccheggiano</u></p>	 <p style="text-align: center;">Foto 1</p>	 <p style="text-align: center;">Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>L'edificio avente funzione di bagni pubblici e pensilina per i pullman è situato in Piazza del Minatore.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Per accedere al marciapiede antistante la struttura è necessario salire un gradino mentre il dislivello tra la struttura ed il marciapiede è superato attraverso una breve rampa.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Per rendere accessibile la struttura è necessario realizzare una rampa che superi il dislivello tra il marciapiede e la strada.</p>	

scheda

10

Parco giochi
Boccheggiano



Foto 1



Foto 2



Foto 3

<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il parco giochi è collocato tra via Torquato Tasso e Piazza del Minatore, l'area attrezzata presenta due entrate, una dalla Piazza del Minatore attraverso una scala e l'altra da via Torquato Tasso attraverso una rampa.</p>
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>L'area attrezzata risulta essere priva di camminamenti e ciò può ostacolare la sua piena fruizione.</p>
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Dato che il parco giochi si trova nelle immediate vicinanze del parcheggio di Piazza del Minatore, si consiglia di individuare all'interno della piazza almeno un posto auto da adibire alla sola sosta dei veicoli dei soggetti diversamente abili. Altro intervento necessario all'interno del parco consiste nella realizzazione di solidi camminamenti che agevolino la piena fruizione dell'area.</p>

scheda

11

Impianti sportivi Boccheggiano



Foto 1

<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Gli impianti sportivi sono collocati in via Torquato Tasso.</p>
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nei pressi del campo polivalente non vi sono posti auto esclusivi per i soggetti portatori di handicap, quindi il raggiungimento della struttura può avvenire solamente dopo aver parcheggiato il veicolo nella Piazza del Minatore. L'impianto presenta notevoli difficoltà di accesso per i soggetti diversamente abili in quanto risulta collocato ad una quota inferiore rispetto alla via Tasso, per il superamento di questo dislivello è stata realizzata una scala in acciaio, una rampa della quale ha più di 15 alzate.</p>
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Per eliminare tale ostacolo si propone l'installazione di un montascale.</p>

<p>scheda 12 Campo da calcio <u>Boccheggiano</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>	
	 <p>Foto 3</p>	 <p>Foto 4</p>	
	<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Gli impianti sportivi sono situati in loc. “Il Sodo”.</p>	
	<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>La tribuna non è accessibile poiché situata ad un livello più basso rispetto alla strada di accesso mentre i servizi igienici riservati al pubblico sono dotati di rampa di accesso. L’accesso all’area di campo avviene attraverso un cancello pedonale ed uno carrabile ed i percorsi che conducono agli ingressi sono asfaltati solo in parte. Gli spogliatoi del campo sportivo sono accessibili. L’area destinata a parcheggio è priva di segnaletica e non ha stalli riservati ai portatori di handicap.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Realizzazione di una rampa di accesso alla tribuna e miglioramento del percorso di accesso all’area di gioco.</p>		

<p>scheda 13 Cimitero <u>Boccheggiano</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il cimitero è collocato alla fine di via Verdi.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nelle immediate vicinanze del cimitero vi è un'area di sosta per i veicoli segnalata sia da segnaletica verticale che orizzontale; il parcheggio non presenta ostacoli nella pavimentazione ma non vi sono posti adibiti esclusivamente ai soggetti portatori di handicap. L'accesso al camposanto risulta agevole anche se all'interno il movimento può essere ostacolato dalla ghiaia.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Si propone di individuare all'interno dell'attuale parcheggio un posto esclusivo per le auto dei portatori di handicap.</p>	

UTOE di Gerfalco

Scheda 1 - Ambulatorio medico

Scheda 2 - Centro visite Riserva "Cornate - Fosini"

Scheda 3 - Impianti sportivi

Scheda 4 - Parco giochi

Scheda 5 - Parco giochi

Scheda 6 - Cimitero

scheda

1

Ambulatorio medico
Gerfalco



Foto 1

Descrizione dello stato attuale	Il Distretto sanitario è situato al piano terreno dell'edificio denominato "Ex Croce Rossa" con accesso da Via IV Novembre.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	Si segnala la totale assenza di posti auto esclusivi per i soggetti portatori di handicap.
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Si consiglia di prevedere almeno un parcheggio esclusivo per i portatori di handicap.

scheda

2

Centro visite
 Riserva
 “Cornate – Fosini”
Gerfalco



Foto 1



Foto 2

Descrizione dello stato attuale	Il Centro Visite si trova in via Arduino Barlettai.
Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche	L'accesso principale dell'edificio presenta tre scalini. L'accesso sul retro è dotato di rampa. Si segnala la totale assenza di posti auto esclusivi per i soggetti portatori di handicap.
Disposizioni per eventuali interventi da effettuare	Si consiglia di prevedere almeno un parcheggio esclusivo per i portatori di handicap.

<p>scheda</p> <p>3</p> <p>Impianti sportivi <u>Gerfalco</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Gli impianti sportivi, nelle vicinanze del Centro Visite della Riserva delle Cornate, sono facilmente raggiungibili con automezzi.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>L'accesso al parco adiacente all'area sportiva avviene solamente attraverso un cancello in ferro collocato lungo la discesa che parte dalla via Arduini Barlettai, la forte pendenza della via antistante l'ingresso al parco risulta quindi il principale ostacolo per la piena fruizione dell'area da parte dei soggetti diversamente abili; inoltre si riscontra la totale assenza di camminamenti interni all'area atti a contrastare la forte acclività del terreno. L'area sportiva e i servizi interni ad essa risultano possedere elementi sufficienti per garantire l'utilizzo ai soggetti diversamente abili.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Il livello di accessibilità e fruibilità del parco può essere migliorato mediante creazione di vialetti interni con pendenza limitata, inoltre potrebbe essere individuato un posto auto esclusivo per soggetti portatori di handicap anche all'interno dello spazio antistante al campo polivalente. Si ritiene necessario mettere in relazione le due strutture pubbliche attraverso una scalinata e un elevatore meccanico.</p>	

<p>scheda</p> <p>4</p> <p>Parco giochi <u>Gerfalco</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il parco giochi, nelle vicinanze del Centro Visite della Riserva delle Cornate, è facilmente raggiungibile con automezzi.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>L'accesso al parco avviene dal piazzale antistante il Circolo F.E.N.A.L.C., attraverso alcune rampe di scale, e da un'apertura situata sul muretto che costeggia la discesa che parte dalla via Arduini Barlettai; la forte pendenza di questa strada risulta un ostacolo per la piena fruizione dell'area da parte dei soggetti diversamente abili; inoltre si riscontra la totale assenza di camminamenti interni all'area.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Si ritiene necessario mettere in relazione le due strutture pubbliche attraverso una scalinata e un elevatore meccanico e si ritiene opportuno la realizzazione di vialetti interni al parco che agevolino sia l'accesso che gli spostamenti all'interno. Si propone inoltre di individuare un' area di parcheggio contenente anche un posto auto esclusivo per i soggetti diversamente abili.</p>	

<p>scheda</p> <p>5</p> <p>Parco giochi <u>Gerfalco</u></p>		
<p>Foto 1</p>	<p>Foto 2</p>	
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il parco giochi è collocato lungo la strada provinciale che conduce al centro abitato di Gerfalco, nelle immediate vicinanze del parco vi è uno slargo utilizzato per la sosta dei veicoli.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>L'area di parcheggio non risulta segnalata e non vi sono posti auto adibiti esclusivamente ai soggetti portatori di handicap. La stessa zona risulta asfaltata solamente in parte e ciò rende particolarmente difficile il movimento e il raggiungimento del parco alle persone diversamente abili, anche la pavimentazione con ghiaia in prossimità dell'accesso rende difficile la percorrenza e quindi impedisce la fruizione dell'area attrezzata. All'interno del parco non vi sono camminamenti e gli spostamenti interni per le persone diversamente abili possono risultare difficili a causa del fondo non perfettamente livellato.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Si propone di individuare un area di parcheggio e indicare all'interno di tale area un posto auto per i portatori di handicap. Si suggerisce, inoltre, di migliorare la pavimentazione nella zona di accesso al parco e di studiare dei percorsi con pendenza contenuta e superficie livellata.</p>	

<p>scheda</p> <p>5</p> <p>Cimitero <u>Gerfalco</u></p>	 <p>Foto 1</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il cimitero è collocato lungo la strada provinciale che conduce al centro abitato di Gerfalco.</p>
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nelle immediate vicinanze del cimitero vi è uno slargo utilizzato per la sosta dei veicoli. L'area di parcheggio non risulta segnalata e non vi sono posti adibiti esclusivamente ai soggetti portatori di handicap; la zona risulta asfaltata solamente in parte e ciò rende particolarmente difficile il movimento e il raggiungimento del cimitero ai soggetti diversamente abili. L'accesso al camposanto è in lieve salita ma non vi sono ostacoli che ne impediscono l'entrata.</p>
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Si propone di individuare un'area di parcheggio per la sosta dei veicoli e di indicare all'interno di questa un posto auto per i portatori di handicap. Si ritiene opportuno, inoltre, dotare di un corrimano la salita che conduce al cimitero.</p>

UTOE di Travale

Scheda 1 - Uffici comunali - Ambulatorio medico

Scheda 2 - Parcheggio Piazza Roma

Scheda 3 - Impianti sportivi

Scheda 4 - Parcheggio Via Capitano Grassini

Scheda 5 - Cimitero

Scheda 6 - Area Fiera

<p>scheda</p> <p>1</p> <p>Sala Polivalente – Distretto sanitario <u>Travale</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il Distretto sanitario è situato in Piazza Roma dove è consentita la sosta dei veicoli.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>La possibilità di parcheggio consente di raggiungere con facilità l'edificio anche ai portatori di handicap. L'accesso al Distretto sanitario avviene attraverso due gradini che limitano la fruizione dell'edificio da parte dei soggetti diversamente abili. Il primo scalino si trova in corrispondenza del marciapiede ed il secondo tra il marciapiede e l'ingresso al Distretto sanitario. L'accesso alla Sala Polivalente, situata al piano primo dell'edificio, avviene attraverso una rampa collocata sul retro.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Per rendere accessibile il piano terreno dell'immobile ai soggetti diversamente abili si ritiene opportuno la realizzazione di una rampa.</p>	

<p>scheda</p> <p>2</p> <p>Parcheggio Piazza Roma <u>Travale</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il parcheggio pubblico in Piazza Roma è in posizione strategica per tutti coloro che desiderano visitare il centro abitato o che intendono raggiungere il Distretto sanitario e la Sala polivalente posti sulla medesima piazza.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Si segnala la mancanza di parcheggi riservati alla sosta dei veicoli dei soggetti portatori di handicap.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Si propone di dotare l'area adibita a parcheggio di opportuna segnaletica e di individuare un posto auto ad uso esclusivo dei disabili.</p>	

<p>scheda</p> <p>3</p> <p>Impianti sportivi e Parco Giochi <u>Travale</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
 <p>Foto 3</p>	 <p>Foto 4</p>	
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Gli impianti sportivi e il parco giochi si trovano in Via IV Novembre.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>In prossimità dell'area non vi sono parcheggi esclusivi per i veicoli dei soggetti diversamente abili e per questo il raggiungimento del parco risulta particolarmente difficile anche a causa della notevole pendenza del piano viario. L'area nel suo insieme è ben attrezzata sia per coloro che desiderano svolgere attività fisica all'interno del campo polivalente, sia per coloro che vogliono sostare nell'area ombreggiata dove sono collocati alcuni giochi per bambini. La possibilità di accedere all'area da parte dei soggetti diversamente abili è limitata perché all'interno del parco non vi sono camminamenti idonei ed i servizi sono dotati di una rampa in cemento priva di ringhiera alla quale non si accede agevolmente per la presenza di un albero.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Si propone di individuare un posto auto esclusivo per la sosta dei veicoli dei portatori di handicap e si suggerisce di studiare percorsi interni al parco con fondo solido e privo di ostacoli. Per quanto riguarda l'accesso ai servizi interni al parco si raccomanda la modifica della rampa esistente evitando l'abbattimento dell'albero posto in prossimità della stessa.</p>	

scheda

4

Parcheggio
Via Capitano Grassini
Travale



Foto 1

<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il parcheggio pubblico posto in Via Capitano Grassini è collocato sulla viabilità principale che consente l'accesso al centro abitato.</p>
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Il parcheggio è difficilmente utilizzabile da coloro che possiedono difficoltà motorie in quanto il fondo è sconnesso e non livellato. Il parcheggio, inoltre, è privo di segnalazioni sia orizzontali che verticali che agevolano la sosta e permettono un corretto utilizzo dell'area da parte degli automobilisti. Si riscontra la mancanza di posti auto esclusivi e segnalati per la sosta dei veicoli dei soggetti portatori di handicap.</p>
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Si propone di realizzare una pavimentazione che migliori la possibilità di movimento ai soggetti diversamente abili ed inoltre si ritiene opportuno individuare uno spazio esclusivo per la sosta dei veicoli dei soggetti diversamente abili.</p>

<p>scheda</p> <p>5</p> <p>Cimitero <u>Travale</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>Il cimitero è collocato sulla Strada Vicinale delle Lame.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>Nelle immediate vicinanze dell'area cimiteriale non vi sono aree adibite a parcheggio quindi la sosta dei veicoli avviene lungo strada. Il cimitero presenta un solo accesso dalla strada sul quale sono presenti tre scalini e una rampa che, a causa dell'umidità, è ricoperta di muschio e si presenta scivolosa.</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Si ritiene necessario individuare un'area per la sosta dei veicoli e indicare all'interno della stessa un posto esclusivo per i mezzi dei soggetti diversamente abili. Al fine di garantire l'accessibilità da parte dei portatori di handicap si propone di collocare il parcheggio lungo il muro nord-ovest del cimitero e collegarlo all'ingresso esistente tramite un vialetto pedonale che si sviluppi in adiacenza al muro stesso.</p>	

<p>scheda</p> <p>6</p> <p>Area Fiera <u>Travale</u></p>	 <p>Foto 1</p>	 <p>Foto 2</p>
<p>Descrizione dello stato attuale</p>	<p>L'area della fiera è situata nei pressi della Loc. "La Fabbrica" ed è perimetrata su due lati dalla Strada Comunale di Travale e dalla Strada Provinciale delle Gallaie.</p>	
<p>Criticità in merito alla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche</p>	<p>L'area, essendo allestita solo per particolari eventi e con strutture temporanee, non è dotata di infrastrutture fisse per l'abbattimento delle barriere architettoniche ma essendo totalmente pianeggiante gli allestimenti per tale abbattimento sono installati con strutture anch'esse mobili al momento degli eventi..</p>	
<p>Disposizioni per eventuali interventi da effettuare</p>	<p>Nessuna</p>	