


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°101*

Edifici associati alla Scheda:

ID **611**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **310**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LA CASUCCIA**
- Data rilevazione **01/12/2007**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **terrabattuta**
 - Permeabilità **buono**
 - aia
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **pietra**
 - Permeabilità **medio**
- Alberature di pregio **PINI-ABETI**

Informazioni sull'Edificio 611

Unità volumetriche dell'Edificio 611

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
277	59	111	2		no	113.49
278	59	111	1		no	9.52
408	59	111	1		no	33.56
409	59	111	2 (a monte) 3 (a valle)		no	22.8

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Usò prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere; residenza (1)**
- Usò Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **si**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **cancello**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Oscureamento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **persiane a stecche**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

- Materiale: **mattoni**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 310

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 310

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1849	59	111	1		no	36.61

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 1964 (edificio 611)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4876 (edificio 611)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°102*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 313 ID 314 ID 315



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **MONTE ALLA PANCA**
- Data rilevazione **17/11/2007**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Baracca: stato **basso**
 - Tettoia: stato **basso**

Informazioni sull'Edificato Minore 313

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 313

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2182	59	10	1		no	69.84

Classe di intervento:

Tipologia edilizia
tettoia

Informazioni sull'Edificato Minore 314

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 314

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1831	59	2	1		no	39.97

Classe di intervento:

Tipologia edilizia
baracca in legno

Informazioni sull'Edificato Minore 315

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 315

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2240	59	2	1		no	64.52


Classe di intervento:

Tipologia edilizia
tettoia

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°103*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **316** ID **317** ID **318** ID **319**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **RADDA IN CHIANTI**
- Data rilevazione **17/11/2007**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Baracca: stato **basso**

Informazioni sull'Edificato Minore 316

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 316

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1891	59	347	1		no	18.5

Classe di intervento:

Tipologia edilizia
baracca in legno

Informazioni sull'Edificato Minore 317

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 317

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1889	59	347	1		no	59.23

Classe di intervento:

Tipologia edilizia
baracca in legno

Informazioni sull'Edificato Minore 318

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 318

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1890	59	347	1		no	16.19

Classe di intervento:

Tipologia edilizia
baracca in legno

Informazioni sull'Edificato Minore 319

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 319

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1789	59	347	1		no	10.72


Classe di intervento:

Tipologia edilizia
baracca in legno

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°104*

Edifici associati alla Scheda:

ID **619**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **SAN MARTINO A LUCARELLI**
- Data rilevazione **24/12/2007**
- Accessibilità **strada vicinale**

Informazioni sull'Edificio 619

Unità volumetriche dell'Edificio 619

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
484	19	142				37.68

Classe di intervento: 6

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito (1)**
- Piano terra: **fondo magazzino**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **0**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Gronda: **in cemento e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Intonaco

- Materiale: **intonaco tipo terranova**
- Posa in opera: **finitura liscia**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **metallo**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2000 (edificio 619)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°105*

Edifici associati alla Scheda:

ID **620** ID **621**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Toponimo **PODERE SELVA**
- Località **LA SELVA**
- Data rilevazione **11/05/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **ghiaia**
 - Permeabilità **medio**
- Alberature di pregio **cipressi**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **medio**
 - Forno: stato **buono**
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 620

Unità volumetriche dell'Edificio 620

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1582	28	35	2		no	233.12
2123	28	35	1			68.58

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Usò prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Usò Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **si**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio pietra serena khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Angolari

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **grigio chiaro grigio scuro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **verde muschio**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Oscureamento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **verde muschio**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **verde muschio**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 621

Unità volumetriche dell'Edificio 621

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1584	28	35	1 (a monte) 2 (a valle)		no	102.72

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro grigio pietra serena khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **verde muschio**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **verde muschio**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **blocco monolitico squadrato**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 anta**
- Colore: **verde muschio**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2001 (edificio 620)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2002 (edificio 620)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2003 (edificio 620)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2004 (edificio 620)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2005 (edificio 620)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2006 (edificio 620)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2007 (edificio 620)

FOTO n° 2008 (edificio 620)



Categoria: Edificio



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2009 (edificio 621)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2010 (edificio 621)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2011 (edificio 621)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2012 (edificio 621)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2013 (edificio 621)

FOTO n° 2014 (edificio 621)



Categoria: Edificio




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°106*

Edifici associati alla Scheda:

ID **622** ID **623**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- **Toponimo** **PODERE BAGNACCIO**
- **Località** **BRACCIANO**
- **Data rilevazione** **11/05/2008**
- **Accessibilità** **strada comunale**
- **Area di pertinenza:** elementi presenti
 - **Tettoia:** stato **basso**

Informazioni sull'Edificio 622

Unità volumetriche dell'Edificio 622

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1532	28	79	1 (a monte) 2 (a valle)		no	138.89
2105	28	79	1		no	102.13

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti:
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **sì**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione basso

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Contrafforte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificio 623

Unità volumetriche dell'Edificio 623

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1537	28	77	1			59.97

Classe di intervento: **2**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti:
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione basso

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 anta**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2015 (edificio 622)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2016 (edificio 622)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2017 (edificio 622)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2018 (edificio 622)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2019 (edificio 623)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2020 (edificio 623)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2021 (edificio 623)



Categoria: Edificio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°108*

Edifici associati alla Scheda:

ID **624**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **320**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Toponimo **PODERE SALVATE**
- Località **SALVATE**
- Data rilevazione **11/05/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**

Informazioni sull'Edificio 624

Unità volumetriche dell'Edificio 624

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1519	43	16	2 (a monte) 3 (a valle)		no	374.62

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro grigio pietra serena khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Loggia

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **aperta**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **pesiane a stecche**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Colombaia**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **beige
ecru
grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 320

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 320

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1521	43	16	1 (a monte) 2 (a valle)		no	64.05

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia

**manufatto con funzioni
accessorie e o servizio**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2022 (edificio 624)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2023 (edificio 624)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2024 (edificio 624)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2025 (edificio 624)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2026 (edificio 624)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2027 (edificio 624)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2032 (edificato minore 320)

FOTO n° 2034 (edificato minore 320)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2035 (edificato minore 320)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2036 (edificato minore 320)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°109*

Edifici associati alla Scheda:

ID **628**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- **Toponimo** **PODERE MONTEMAGGIO**
- **Località** **MONTEMAGGIO**
- **Data rilevazione** **11/05/2008**
- **Accessibilità strada poderale**
strada provinciale
- **Area di pertinenza**
 - **Cortile**
 - **Stato** **medio**
 - **Materiale prevalente** **terrabattuta**
 - **Permeabilità** **medio**
- **Area di pertinenza: elementi presenti**
 - **Piscina: stato** **buono**

Informazioni sull'Edificio 628

Unità volumetriche dell'Edificio 628

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1321	22	30	1		no	369.22

Classe di intervento: 5

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **piana**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Intonaco

- Materiale: **intonaco tipo terranova**
- Posa in opera: **finitura liscia**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2041 (edificio 628)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°110*

Edifici associati alla Scheda:

ID **630** ID **631** ID **632**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **321** ID **322** ID **323** ID **325**

Scala: 1:2000

Informazioni sulla Scheda

- Località **MONTEMAGGIO**
- Data rilevazione **11/05/2008**
- Accessibilità **strada podereale**
strada comunale
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **terrabattuta**
 - Permeabilità **medio**

Informazioni sull'Edificio 630

Unità volumetriche dell'Edificio 630

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1322	22	19	1		no	138.42

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 631

Unità volumetriche dell'Edificio 631

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1609	22	19	2 (a monte) 3 (a valle)		no	259.38

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **misto**
- Usi presenti: **agricoltura; agriturismo**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Colombaia

- Materiale: **pietra**
- Colore: **beige grigio chiaro grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

struttura in muratura**Stato di conservazione****buono****Compatibilità dell'uso attuale****congruo****Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificio 632**Unità volumetriche dell'Edificio 632**

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1320	22	19	2		no	161.87

Classe di intervento: 2**Funzioni d'uso**

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **agriturismo**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

**Proprietà
privata****Tipologia architettonica
struttura in muratura****Stato di conservazione
buono****Compatibilità dell'uso attuale
congruo****Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **beige grigio chiaro grigio pietra serena khaki**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **mattone**
 - Posa in opera: **archivolto**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento interno (scurini)**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Posa in opera: **archivolto**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Colombaia**
 - Colore: **beige**

grigio chiaro
grigio pietra serena
khaki

- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 321

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 321

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1424	22	19	1		no	65.68

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 322

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 322

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2087	22	22	1		no	21.71

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 323

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 323

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2128	22	19	1		no	67.27

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 325

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 325

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1318	22	55	1		no	54.98

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2215 (edificio 631)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2048 (edificio 632)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2047 (edificato minore 322)



Categoria: Edificio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°112*

Edifici associati alla Scheda:

ID **634** ID **635**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **407**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- **Toponimo** **MULINO SAN PIETRO**
- **Località** **LUCARELLI**
- **Data rilevazione** **24/12/2007**
- **Accessibilità** **strada provinciale**
- **Recinzioni** **naturale**
- **Area di pertinenza**
 - **Giardino**
 - **Stato** **medio**
 - **Materiale prevalente** **manto erboso**
 - **Permeabilità** **buono**
- **Area di pertinenza: elementi presenti**
 - **Tettoia:** **stato medio**
 - **Forno:** **stato medio**

Informazioni sull'Edificio 634

Unità volumetriche dell'Edificio 634

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
189	23	44	1			31.66

Classe di intervento: 6

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito (2)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **prefabbricati**
- Gronda: **in cemento e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Intonaco

- Materiale: **intonaco tipo terranova**
- Posa in opera: **finitura liscia**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 anta**
- Colore: **verde muschio**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Insegne: **faretti**

Informazioni sull'Edificio 635

Unità volumetriche dell'Edificio 635

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
5	23	258	1			8.08
190						2.66
211	23	258	1			36.81
213	23	258	1 (a monte) 2 (a valle)			92.14
215	23	258	1 (a monte) 2 (a valle)			36.73
2399						4.32
2410						1.97

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1); deposito (2)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **2**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **metallo**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **verde muschio**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra-laterizio**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **telefonia Enel**
- Insegne: **faretti**

massimo: **si**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Compatibilità: **congruo**
- **Angolari**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci squadrate**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Intonaco**
 - Materiale: **intonaco tipo terranova**
 - Posa in opera: **finitura liscia**
 - Colore: **giallo napoli**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **calcestruzzo**
 - Posa in opera: **finitura liscia**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **archivolto in laterizio**
 - Posa in opera: **mattoni posti per lista**
 - Colore: **terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento esterno**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **verde cacciatore**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **ambra**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Colombaia**
 - Materiale: **pietra-laterizio**
 - Posa in opera: **elementi irregolari**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cassetta postale a vista**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **fissato nel paramento esterno**
 - Colore: **terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 407

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 407

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1803						17.93

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia
baracca, manufatto precario

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2049 (edificio 634)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2050 (edificio 635)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2051 (edificio 635)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2052 (edificio 635)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2053 (edificio 635)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2054 (edificio 635)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2055 (edificio 635)

FOTO n° 2056 (edificio 635)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2057 (edificio 635)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2058 (edificio 635)



Categoria: Edificio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°113*

Edifici associati alla Scheda:

ID **637**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **326** | ID **327** | ID **328**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **ALBOLE**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **filo spinato**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi**;
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **buono**
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 637

Unità volumetriche dell'Edificio 637

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2061	15	173	2		no	50.83

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **metallo**
- Posa in opera: **a 2 battenti**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio pietra serena grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci quadrati**
- Colore: **beige ecru khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci quadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificato Minore 326

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 326

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
75	15	173	1		no	30.43

Classe di intervento: **2**

Tipologia edilizia
baracca in legno

Informazioni sull'Edificato Minore 327

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 327

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
77	15	173	1		no	30.15

Classe di intervento: **2**

Tipologia edilizia
manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 328

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 328

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
76	15	173	1		no	42.98

Classe di intervento: **2**

Tipologia edilizia
manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2064 (edificio 637)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2065 (edificio 637)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°114*

Edifici associati alla Scheda:

ID **625** | ID **626**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **CASE SPARSE BECCO**
- Data rilevazione **23/09/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Alberature di pregio **CIPRESSI ISOLATI**

Informazioni sull'Edificio 625

Unità volumetriche dell'Edificio 625

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1508	43	58	2		no	268.21

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo Edificio in fase di ristrutturazione integrale

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige crema ecru grigio pietra serena khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci quadrati**
- Colore: **grigio chiaro grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 626

Unità volumetriche dell'Edificio 626

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1511	43	39	1		no	115.59

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura (1); deposito (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza; agricoltura**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

privata

Tipologia architettonica
struttura in muratura

Stato di conservazione
buono

Compatibilità dell'uso attuale
congruo
Edificio in fase di integrale
ristrutturazione

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 3930 (edificio 625)



Categoria: Edificio

FOTO n° 3931 (edificio 625)



Categoria: Edificio

FOTO n° 3932 (edificio 625)



Categoria: Edificio

FOTO n° 3933 (edificio 625)



Categoria: Edificio

FOTO n° 3929 (edificio 626)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°115*

Edifici associati alla Scheda:

ID **643**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PODERE VIGNAMAGGIO**
- Data rilevazione **11/05/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **CIPRESSI ISOLATI; ABETI**

Informazioni sull'Edificio 643

Unità volumetriche dell'Edificio 643

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1324	29	30	2 (a monte) 1 (a valle)		no	212.53

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **cancello**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **persiane a stecche**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **ante incernierate**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici: sono visibili i coni ottici delle fotografie associate agli Edifici ed Edificati Minori di questa Scheda 115

FOTO n° 2082 (edificio 643)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2083 (edificio 643)



Categoria: Edificio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°116*

Edifici associati alla Scheda:

ID **646** ID **647** ID **1122**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **331** ID **332**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- **Toponimo** **AGRITURISMO LA PIETRAIA**
- **Località** **LA PIETRAIA**
- **Data rilevazione** **21/06/2008**
- **Accessibilità** **strada vicinale**
- **Recinzioni** **filo spinato muratura**
- **Area di pertinenza**
 - **Giardino**
 - **Stato** **buono**
 - **Materiale prevalente** **manto erboso**
 - **Permeabilità** **buono**
 - **Cortile**
 - **Stato** **buono**
 - **Materiale prevalente** **laterizio**
 - **Permeabilità** **basso**
- **Alberature di pregio** **FILARE CIPRESSI**
- **Area di pertinenza: elementi presenti**
 - **Piscina: stato** **buono**

Informazioni sull'Edificio 646

Unità volumetriche dell'Edificio 646

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1641	16	22	3		no	334.42

Classe di intervento: **2**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **cancello a 2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento esterno

- Colore: **terra di Siena naturale**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 647

Unità volumetriche dell'Edificio 647

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1644	18	1	2		no	135.71

Classe di intervento: **2**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**

**Proprietà
privata****Tipologia architettonica
struttura in muratura****Stato di conservazione
buono****Compatibilità dell'uso attuale
congruo****Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento esterno**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **persiane a tavolato**
 - Colore: **terra di Siena naturale**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 1122**Unità volumetriche dell'Edificio 1122**

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1639	18	4	1		no	58.41

Classe di intervento: 2**Funzioni d'uso**

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

**Proprietà
privata****Tipologia architettonica
struttura in muratura****Stato di conservazione
medio****Compatibilità dell'uso attuale
congruo****Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

**Caratteristiche architettoniche e
strutturali**

- **Ingresso al resede**
 - Materiale: **ferro**
 - Posa in opera: **2 ante**
 - Colore: **grigio scuro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci irregolari**
 - Colore: **beige ecru grigio scuro khaki**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 331**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 331**

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1643	16	22	1		no	61.95

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia
loggiato

Informazioni sull'Edificato Minore 332

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 332

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
74	18	1	1		no	34.08

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia
manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2086 (edificio 646)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2087 (edificio 646)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4344 (edificio 646)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4345 (edificio 646)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4348 (edificio 647)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4347 (edificio 1122)



Categoria: Edificio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°117*

Edifici associati alla Scheda:

ID **104** ID **645** ID **648** ID **661**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **335**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **CASSERO D ALBOLA**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada comunale**

Informazioni sull'Edificio 104

Unità volumetriche dell'Edificio 104

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1634	15	49	3		no	110.33

Classe di intervento: **1**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:

Vincoli

vincolato (dati regione Toscana)

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 battenti**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro
grigio pietra serena
grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**

Elementi architettonici e decorativi

- Elementi architettonici decorativi: **statua con vaso decorativo**

- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 645

Unità volumetriche dell'Edificio 645

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1635	15	A	1		no	129.16

Classe di intervento: **1**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **misto**
- Usi presenti: **culto; residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Vincoli

vincolato ex D.Lgs.42/2004 art.10

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **legno rete metallica**
- Posa in opera: **cancello**
- Colore: **marrone verde foresta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio pietra serena khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elemento squadrato**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elemento squadrato**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 648

Unità volumetriche dell'Edificio 648

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1741	15	264	2		no	183.5

Classe di intervento: **2**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro grigio scuro**

Elementi architettonici e decorativi

- Elementi architettonici decorativi: **torre in pietra a conci regolari squadrati**

- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

khaki

- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Marcadavanzale**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi modanati**
 - Colore: **grigio chiaro**
grigio scuro
khaki
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi squadrati**
 - Colore: **grigio chiaro**
grigio pietra serena
grigio scuro
khaki
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **trave**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Posa in opera: **blocco monolitico squadrato**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 661

Unità volumetriche dell'Edificio 661

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1278	15	264	2		no	73.35

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi squadrati**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- **Architravi finestre**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **trave**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento interno (scurini)**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **trave**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 1 anta**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 335

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 335

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2135	15	264	1		no	30.5

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia baracca in legno

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2093 (edificio 104)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2094 (edificio 104)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2095 (edificio 104)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2096 (edificio 104)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2213 (edificio 645)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2211 (edificio 645)




Categoria: Edificio

FOTO n° 2214 (edificio 645)

FOTO n° 2121 (edificio 648)



Categoria: Rilevanza ambientale in rapporto al contesto



Categoria: Edificio

FOTO n° 2124 (edificio 648)




Categoria: Edificio

FOTO n° 2126 (edificio 648)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2128 (edificio 661)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2131 (edificio 661)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°119*

Edifici associati alla Scheda:

ID **652**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LE CASACCE**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **filo spinato**
muratura
- Area di pertinenza
 - Cortile
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **ghiaia**
 - Permeabilità **medio**

Informazioni sull'Edificio 652

Unità volumetriche dell'Edificio 652

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2840	15	4	3		no	93.92

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di manto:
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in cemento e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci irregolari sovrapposti**
- Colore: **grigio chiaro grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Loggia

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **aperta ad archi su 2 fronti**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **archivolto conci squadrate**
- Colore: **grigio chiaro grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2098 (edificio 652)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2099 (edificio 652)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°120*

Edifici associati alla Scheda:

ID **653**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LE CASACCE**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **filo spinato muratura**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
 - Cortile
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **ghiaia**
 - Permeabilità **medio**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **medio**

Informazioni sull'Edificio 653

Unità volumetriche dell'Edificio 653

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
79	15	4	2		no	68.79

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **cancello a 2 ante**
- Colore: **nero**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru
grigio chiaro
khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2108 (edificio 653)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2109 (edificio 653)




Categoria: pertinenza/Resede

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°121*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **337**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **POGGIO LA GUARDIA**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **filo spinato**

Informazioni sull'Edificato Minore 337

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 337

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2843			1		no	21.23

Classe di intervento:

Tipologia edilizia
servizi alle strutture
produttive

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2137 (edificato minore 337)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2138 (edificato minore 337)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°122*

Edifici associati alla Scheda:

ID **662** | ID **663**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Toponimo **PODERE MARANGOLE**
- Località **LE MARANGOLE**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
 - Cortile
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **laterizio**
 - Permeabilità **basso**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 662

Unità volumetriche dell'Edificio 662

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
149	14	61	3		no	375.26
2129	14	61	4		no	49.14

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere (1)**
- Uso Piano terra:

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **4**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **sì**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **cancello a 2 ante**
- Colore: **nero**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Loggia

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **aperta ad archi su 1 fronti**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **archivolto conci squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 663

Unità volumetriche dell'Edificio 663

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2088	14	61	2		no	169.73

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **cancello a 2 ante**
- Colore: **nero**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- **Loggia**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **aperta su 3 fronti**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **archivolto**
 - Colore: **terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno ferro**
 - Posa in opera: **portone a 2 ante**
 - Colore: **marrone nero**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2154 (edificio 662)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2155 (edificio 662)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2156 (edificio 662)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4353 (edificio 662)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4354 (edificio 662)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2165 (edificio 663)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2166 (edificio 663)

FOTO n° 4355 (edificio 663)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°123*

Edifici associati alla Scheda:

ID **644** ID **649** ID **650** ID **651** ID **654** ID **655** ID **656** ID **657** ID **658** ID **659** ID **660** ID **664**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **333** ID **334** ID **336**



Scala: 1:2000

Informazioni sulla Scheda

- Toponimo **PODERE CASTELVECCHI**
- Località **CASTELVECCHI**
- Data rilevazione **11/05/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
strada provinciale
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- aia
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **ghiaia**
 - Permeabilità **medio**

- **Alberature di pregio CIPRESSI, ABETI, OLMI, LECCI.**
- **Area di pertinenza: elementi presenti**
 - **Piscina: stato buono**
 - **Pozzo: stato buono**
- **Elementi decorativi**
 - **Cosa: VASI, ZIRI, STATUE LEONINE IN TERRACOTTA.**
 - **Stato: buono**

Informazioni sull'Edificio 644

Unità volumetriche dell'Edificio 644

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1586	28	42	1		no	262.88

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 649

Unità volumetriche dell'Edificio 649

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1319	28	18	1 (a monte) 2 (a valle)		no	109.8

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere; deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro grigio scuro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati sovrapposti**
- Colore: **ecru grigio scuro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci regolari**
- Colore: **grigio pietra serena**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **Enel**

medio**Compatibilità dell'uso attuale congruo****Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 1 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **trave**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno ferro**
 - Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
 - Colore: **grigio scuro marrone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 650**Unità volumetriche dell'Edificio 650**

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1607	28	18	1 (a monte) 2 (a valle)			17.48

Classe di intervento: 3**Funzioni d'uso**

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata**Tipologia architettonica struttura in muratura****Stato di conservazione medio****Compatibilità dell'uso attuale congruo****Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietrame**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **ecru grigio scuro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Angolari**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci squadrate sovrapposti**
 - Colore: **ecru grigio scuro**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci regolari**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **incongruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **trave**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **Enel**

- Posa in opera: **portone a 1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Controporte**
 - Materiale: **ferro**
 - Posa in opera: **inferriata**
 - Colore: **grigio scuro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 651

Unità volumetriche dell'Edificio 651

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1341	28	29	1 (a monte) 2 (a valle)		no	61.66

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **impianti tecnologici privati; deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione basso

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadrati sovrapposti**
- Colore: **ecru grigio scuro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **travi archivolto**
- Colore: **grigio chiaro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **trave archivolto**
- Colore: **grigio pietra serena rosso mattone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 2 ante**
- Colore: **terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 654

Unità volumetriche dell'Edificio 654

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
2842	29	38	1			103.48

Classe di intervento: 3**Funzioni d'uso**

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata**Tipologia architettonica struttura in muratura****Stato di conservazione medio****Compatibilità dell'uso attuale congruo****Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali**Struttura paramento esterno**

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio scuro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadrati sovrapposti**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci regolari**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Oscureamento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **persiane a tavolato**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi porte

- Materiale: **legno vetro**
- Posa in opera: **portone a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 655**Unità volumetriche dell'Edificio 655**

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1603	29	33	2		no	228.64

Classe di intervento: 3**Funzioni d'uso**

- Uso prevalente: **misto**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere; deposito**

Caratteristiche architettoniche e strutturali**Struttura paramento esterno**

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi quadrati**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Loggia**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **aperta su 2fronti**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci regolari**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **legno laterizio**
 - Posa in opera: **trave archivolto**
 - Colore: **grigio scuro rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 656

Unità volumetriche dell'Edificio 656

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1344	29	36	2 (a monte) 3 (a valle)		no	616.24

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere; deposito; pubblico esercizio**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietrame**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **ecru grigio scuro**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Angolari**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci squadriati sovrapposti**
 - Colore: **grigio scuro**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi quadrati**
 - Colore: **grigio pietra serena**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **scarichi telefonia Enel**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **pietra legno laterizio**
 - Posa in opera: **travi**
 - Colore: **grigio scuro marrone rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra laterizio**
 - Posa in opera: **trave archivolto**
 - Colore: **grigio chiaro rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno ferro vetro**
 - Posa in opera: **portone a 2 ante**
 - Colore: **grigio chiaro grigio scuro marrone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 657

Unità volumetriche dell'Edificio 657

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
2834	29	34	1 (a monte) 2 (a valle)			245.3

Classe di intervento: **2**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura; deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura; passo carraio pedonale; fondo magazzino**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietrame**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Angolari**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci squadrate sovrapposti**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno ferro**
 - Posa in opera: **a 1 2 ante**
 - Colore: **marrone seppia**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscuramento esterno**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **persiane a tavolato**
 - Colore: **terra di Siena naturale**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **Enel**

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in plastica**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **archivolto**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **portone a 2 ante**
 - Colore: **terra di Siena naturale**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Contrafforte**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 658**Unità volumetriche dell'Edificio 658**

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2835	29	34	3		no	1071.16

Classe di intervento: 2**Funzioni d'uso**

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura; passo carraio pedonale; fondo magazzino**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata**Tipologia architettonica struttura in muratura****Stato di conservazione buono****Compatibilità dell'uso attuale congruo****Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in cemento e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Ingresso al resede**
 - Materiale: **ferro**
 - Posa in opera: **cancello a 2 ante**
 - Colore: **nero**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietrame**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Angolari**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci squadrati sovrapposti**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Marcapiano**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi squadrati**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci squadrati**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento esterno**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **persiane a stecche**
 - Colore: **terra di Siena naturale**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra laterizio**
 - Posa in opera: **trave archivolto**
 - Colore: **grigio pietra serena terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno ferro**
 - Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
 - Colore: **terra di Siena naturale**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 659

Unità volumetriche dell'Edificio 659

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2836	29	32	2 (a monte) 3 (a valle)		no	190.14

Classe di intervento: **2**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura; passo carraio pedonale; fondo magazzino**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietrame**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi squadrati**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 1 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra laterizio**
 - Posa in opera: **trave archivolto**
 - Colore: **grigio pietra serena terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **portone a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **scarichi**

- Gronda: **in legno e laterizio**
- Compatibilità: **congruo**
- **Colombaia**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **aperta ad archi**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 660

Unità volumetriche dell'Edificio 660

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
2844	29	32	2 (a monte) 3 (a valle)		no	21.75
2845	29	32	2		no	215.63

Classe di intervento: **2**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere; deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura; passo carraio pedonale; fondo magazzino**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **sì**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci irregolari sovrapposti**
- Colore: **grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **elementi posti per taglio**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno ferro**
- Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
- Colore: **marrone terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controporte

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **portone a 1 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 664

Unità volumetriche dell'Edificio 664

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2846	29	32	1			134.33

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **uffici (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura; passo carraio pedonale; fondo magazzino**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci irregolari sovrapposti**
- Colore: **ecru grigio pietra serena khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **archivolto conci squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **archivolto conci squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **persiane a tavolato**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
- Colore: **nero**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 333

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 333

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1596	29	47	1		no	49.2

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia
manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 334

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 334

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1593	29	47	1		no	100.71

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia
manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 336

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 336

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2841	29	37	1		no	86.65

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia
manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2084 (edificio 644)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2085 (edificio 644)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2164 (edificio 649)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2167 (edificio 649)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2168 (edificio 649)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2169 (edificio 650)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2170 (edificio 650)

FOTO n° 2171 (edificio 650)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2178 (edificio 651)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2179 (edificio 651)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2180 (edificio 651)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2200 (edificio 654)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2202 (edificio 654)

FOTO n° 2204 (edificio 654)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2205 (edificio 654)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2206 (edificio 654)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2172 (edificio 655)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2173 (edificio 655)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2174 (edificio 655)

FOTO n° 2175 (edificio 655)



Categoria: Edificio
FOTO n° 2176 (edificio 655)



Categoria: Edificio
FOTO n° 2177 (edificio 655)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2182 (edificio 656)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2183 (edificio 656)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2184 (edificio 656)

FOTO n° 2185 (edificio 656)



FOTO n° 2186 (edificio 656)



FOTO n° 2188 (edificio 656)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2189 (edificio 656)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2190 (edificio 656)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2191 (edificio 656)

FOTO n° 2192 (edificio 656)



FOTO n° 2107 (edificio 657)



FOTO n° 2100 (edificio 657)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2101 (edificio 657)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2102 (edificio 657)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2103 (edificio 657)

FOTO n° 2104 (edificio 657)



FOTO n° 2105 (edificio 657)



Categoria: Edificio



FOTO n° 2110 (edificio 657)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2133 (edificio 658)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2111 (edificio 658)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2112 (edificio 658)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2113 (edificio 658)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2114 (edificio 658)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2115 (edificio 658)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2116 (edificio 658)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2117 (edificio 658)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2118 (edificio 658)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2119 (edificio 658)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2120 (edificio 658)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2122 (edificio 658)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2123 (edificio 658)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2125 (edificio 658)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2127 (edificio 658)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2129 (edificio 658)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2130 (edificio 658)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2132 (edificio 658)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2134 (edificio 658)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2135 (edificio 658)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2136 (edificio 658)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2142 (edificio 659)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2139 (edificio 659)

FOTO n° 2140 (edificio 659)



Categoria: pertinenza



Categoria: Edificio

FOTO n° 2141 (edificio 659)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2143 (edificio 659)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2144 (edificio 659)



Categoria: Elementi architettonici decorativi

FOTO n° 2145 (edificio 659)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2146 (edificio 659)

FOTO n° 2147 (edificio 659)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2148 (edificio 659)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2149 (edificio 659)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2161 (edificio 660)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2157 (edificio 660)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2158 (edificio 660)

FOTO n° 2159 (edificio 660)



FOTO n° 2160 (edificio 660)



FOTO n° 2162 (edificio 660)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2163 (edificio 660)



Categoria: Caratteristiche architettoniche e strutturali

FOTO n° 2150 (edificio 664)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2151 (edificio 664)

FOTO n° 2152 (edificio 664)



FOTO n° 2153 (edificio 664)



FOTO n° 2089 (edificio minore 333)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2088 (edificio minore 333)



FOTO n° 2090 (edificio minore 334)

FOTO n° 2092 (edificio minore 334)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2091 (edificio minore 334)



Categoria: Edificio

Categoria: Edificio

FOTO n° 2195 (edificio minore 336)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°124*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **339** ID **340**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **RIDARDI**
- Data rilevazione **11/05/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**

Informazioni sull'Edificato Minore 339

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 339

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2848	22	54	0		no	138.93

Classe di intervento:

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 340

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 340

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2847	22	54	0		no	81.02

Classe di intervento:

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni
accessorie e o servizio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°125*

Edifici associati alla Scheda:

ID **640**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **329**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **CASSERO D ALBOLA**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **medio**
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 640

Unità volumetriche dell'Edificio 640

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1642	15	33	2		no	237.91

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **2**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Ingresso al resede**
 - Materiale: **metallo**
 - Posa in opera: **a 2 battenti**
 - Colore: **nero**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **grigio chiaro
grigio pietra serena
khaki**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Angolari**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci quadrati**
 - Colore: **grigio scuro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi quadrati**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **trave**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento interno (scurini)**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **trave**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Contrafforte**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 329

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 329

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2832	15	32	1		no	57.99

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia

baracca, manufatto precario

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2068 (edificio 640)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2069 (edificio 640)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2070 (edificio 640)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2071 (edificio 640)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2072 (edificio 640)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2073 (edificato minore 329)




Categoria: Degrado fisico

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°126*

Edifici associati alla Scheda:

ID **641**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **CASSERO D ALBOLA**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **buono**
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 641

Unità volumetriche dell'Edificio 641

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1638	15	34	2		no	196.8

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro grigio pietra serena grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

■ Contrafforte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2075 (edificio 641)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2076 (edificio 641)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2077 (edificio 641)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2078 (edificio 641)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°128*

Edifici associati alla Scheda:

ID **681**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PIAN D ALBOLA**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Area di pertinenza
 - Cortile
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **pietra**
 - Permeabilità **basso**
- Alberature di pregio **cipressi, abeti; pini**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **medio**

Informazioni sull'Edificio 681

Unità volumetriche dell'Edificio 681

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
63	14	2	2 (a monte) 3 (a valle)		no	303.99
64	14	2	2 (a monte) 3 (a valle)		no	535.34

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **misto**
- Usi presenti: **magazzini privati; uffici privati; att. turistico ricettive extra alberghiere; residenza (7); deposito; commercio al dettaglio**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**
- Numero alloggi: **7**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro grigio pietra serena grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Intonaco

- Materiale: **intonaco tipo terranova**
- Posa in opera: **finitura liscia**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio chiaro grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati modanati**
- Colore: **beige grigio chiaro grigio pietra serena grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave archivolto**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro grigio pietra serena grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Oscureamento interno (scurini)

- Materiale: **legno**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento esterno**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **pesiane a stecche**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **blocco monolitico squadrato**
 - Colore: **ecru**
grigio chiaro
grigio pietra serena
grigio scuro
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 1 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Colombaia**
 - Materiale: **pietra**
 - Colore: **grigio chiaro**
grigio scuro
khaki
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cassetta postale a vista**
 - Materiale: **lamiera di ferro**
 - Posa in opera: **fissata al paramento**
 - Colore: **bordeaux**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2257 (edificio 681)



Categoria: Elementi architettonici decorativi

FOTO n° 2258 (edificio 681)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2259 (edificio 681)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2260 (edificio 681)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2261 (edificio 681)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2262 (edificio 681)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2263 (edificio 681)

FOTO n° 2264 (edificio 681)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio
FOTO n° 2266 (edificio 681)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2267 (edificio 681)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2268 (edificio 681)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2269 (edificio 681)

FOTO n° 2270 (edificio 681)



FOTO n° 2271 (edificio 681)



FOTO n° 2272 (edificio 681)



Categoria: pertinenza/Cortile



Categoria: pertinenza/Cortile

FOTO n° 2273 (edificio 681)



Categoria: pertinenza/Cortile

FOTO n° 2274 (edificio 681)



Categoria: pertinenza/Cortile

FOTO n° 2275 (edificio 681)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°129*

Edifici associati alla Scheda:

ID **682**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PIAN D ALBOLA**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
 - Cortile
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **pietra**
 - Permeabilità **basso**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **medio**

Informazioni sull'Edificio 682

Unità volumetriche dell'Edificio 682

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
62	14	81	2 (a monte) 3 (a valle)		no	373.8

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (3)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **3**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra intonaco**
- Posa in opera: **conci irregolari liscio**
- Colore: **ambra
beige
ecru
grigio chiaro
grigio scuro
khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci quadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Intonaco

- Materiale: **intonaco tipo terranova**
- Posa in opera: **finitura liscia**
- Colore: **ambra
beige
crema
ecru**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **grigio chiaro
grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra mattone**
- Posa in opera: **trave archivolto**
- Colore: **grigio pietra serena
rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **marrone**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

- **Oscureamento esterno**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **pesiane a stecche**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra mattone**
 - Posa in opera: **trave archivolto**
 - Colore: **grigio chiaro**
grigio pietra serena
grigio scuro
rosso mattone
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 1 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2276 (edificio 682)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2277 (edificio 682)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2278 (edificio 682)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2279 (edificio 682)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2280 (edificio 682)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°130*

Edifici associati alla Scheda:

ID **683**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PIAN D ALBOLA**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi; pini; abeti.**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 683

Unità volumetriche dell'Edificio 683

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
151	14	1	3		si	467.42

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Ingresso al resede**
 - Materiale: **metallo**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **grigio scuro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Angolari**
 - Materiali: **pietra**
 - Posa in opera: **conci squadriati**
 - Colore: **beige ecru khaki**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Intonaco**
 - Materiale: **intonaco tipo terranova**
 - Posa in opera: **finitura liscia**
 - Colore: **crema ecru khaki**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Marcadavanzale**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi modanati**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornicione**
 - Materiale: **calcstruzzo**
 - Posa in opera: **modanature**
 - Colore: **beige crema ecru**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi squadriati modanati**
 - Colore: **ecru grigio chiaro grigio scuro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento esterno**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **pesiane a stecche**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**

Elementi architettonici e decorativi

- Elementi architettonici decorativi: **Stemma del castello Ginori-Conti in pietra posizionato sull'ingresso principale. Presenza di una campana sul tetto lungo il prospetto principale. Giardino di cipressi antistante l'ingresso principale.**

- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

- **Colombaia**
- Materiale: **c.a**
- Colore: **beige crema ecru**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2281 (edificio 683)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2282 (edificio 683)




Categoria: pertinenza/Giardino

FOTO n° 2283 (edificio 683)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2284 (edificio 683)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°131*

Edifici associati alla Scheda:

ID **684**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PIAN D ALBOLA**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi**
- Elementi decorativi
 - Cosa: **Fregi; timpano irregolare**
 - Stato: **buono**

Informazioni sull'Edificio 684

Unità volumetriche dell'Edificio 684

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
264	14	83	1		no	129.64

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **culto (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **religiosa (chiesa)**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriti**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Intonaco

- Materiale: **intonaco tipo terranova**
- Posa in opera: **finitura liscia**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi modanati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2285 (edificio 684)




Categoria: Edificio

FOTO n° 2286 (edificio 684)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2287 (edificio 684)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°132*

Edifici associati alla Scheda:

ID **685** ID **729**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PIAN D ALBOLA**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
 - Cortile
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **pietra**
 - Permeabilità **basso**

Informazioni sull'Edificio 685

Unità volumetriche dell'Edificio 685

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1633	14	4	2		no	336.82

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura; produzione**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro
grigio pietra serena
grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci quadrati**
- Colore: **grigio chiaro
grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **grigio chiaro
grigio pietra serena
grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **beige
grigio chiaro
grigio scuro
khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 729

Unità volumetriche dell'Edificio 729

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2853	14	114	1		no	493.27

Classe di intervento: 6

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **magazzini privati; deposito (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra mattone**
- Posa in opera: **trave archivolto**
- Colore: **grigio pietra serena rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2288 (edificio 685)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2289 (edificio 685)



FOTO n° 2290 (edificio 685)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2291 (edificio 685)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2292 (edificio 685)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°133*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **346**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PIAN D ALBOLA**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada podereale**
strada provinciale
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
 - Orto
 - Stato **basso**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Baracca: stato **basso**

Informazioni sull'Edificato Minore 346

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 346

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
2854	14	5	1		no	130.1

Classe di intervento:

Tipologia edilizia
manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2298 (edificato minore 346)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2299 (edificato minore 346)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°134*

Edifici associati alla Scheda:

ID **686**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PIAN D ALBOLA**
- Data rilevazione **21/06/2008**
- Accessibilità **strada podereale**
strada provinciale
- Area di pertinenza
 - Cortile
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **cemento**
 - Permeabilità **basso**

Informazioni sull'Edificio 686

Unità volumetriche dell'Edificio 686

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2855	14	6		1	no	2473.38

Classe di intervento: 5

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura (1); deposito (1)**
- Piano terra: **fondo magazzino**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **0**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **piana**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru khaki marrone ocra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **c.a.**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **scorrevole**

■ Architravi porte

- Materiale: **c.a.**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno ferro**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2300 (edificio 686)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2301 (edificio 686)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2302 (edificio 686)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2303 (edificio 686)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2304 (edificio 686)



Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°135*

Edifici associati alla Scheda:

ID **687** ID **688**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **366**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- **Toponimo S. ILARIO**
- **Località PIAN D ALBOLA**
- **Data rilevazione 21/06/2008**
- **Accessibilità strada podereale
strada provinciale**
- **Recinzioni muratura
naturale**
- **Area di pertinenza**
 - **Giardino**
 - **Stato medio**
 - **Materiale prevalente terrabattuta**
 - **Permeabilità medio**
- **Alberature di pregio cipressi**

Informazioni sull'Edificio 687

Unità volumetriche dell'Edificio 687

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1628	14	29	2		no	176.4

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **2**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cassetta postale a vista

- Materiale: **lamiera di ferro**
- Posa in opera: **fissata al paramento**
- Colore: **grigio chiaro**
nero
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 688

Unità volumetriche dell'Edificio 688

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1284	14	29	2		no	92.11

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
grigio scuro
khaki
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**

numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento interno (scurini)**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **trave**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 1 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 366

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 366

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
2134	14	29	1		no	32.99

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia manufatto con funzioni accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2305 (edificio 687)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4340 (edificio 687)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4341 (edificio 687)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2308 (edificio 688)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4343 (edificio 688)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2306 (edificato minore 366)



FOTO n° 4342 (edificato minore 366)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°136*

Edifici associati alla Scheda:

ID **689** ID **690** ID **691**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **IL BAGNO**
- Data rilevazione **31/07/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni **in legno muratura**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **pietra**
 - Permeabilità **medio**

Informazioni sull'Edificio 689

Unità volumetriche dell'Edificio 689

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1348	84	6	2 (a monte) 3 (a valle)		no	107.86

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio pietra serena grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **crema**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **lista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **telefonia Enel**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **ferro e laterizio**

- **Cassetta postale a vista**
 - Materiale: **lamiera di ferro**
 - Posa in opera: **fissata al paramento**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **basso**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 690

Unità volumetriche dell'Edificio 690

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2067	84	6	1		no	26

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **prefabbricati**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Angolari**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **per piano**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Marcadavanzale**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **elementi squadrati**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **mattone**
 - Posa in opera: **lista**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **trave archivolto**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 1 anta**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificio 691

Unità volumetriche dell'Edificio 691

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2068	84	6	2		no	29.68

Classe di intervento: 3

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà**privata****Tipologia architettonica
struttura in muratura****Stato di conservazione
buono****Compatibilità dell'uso attuale
congruo****Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Ingresso al resede

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru
grigio chiaro
grigio scuro
khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Angolari

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **grigio chiaro
grigio scuro
rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Marcadavanzale

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Cornici

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **lista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **beige
ecru**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 anta**
- Colore: **khaki
marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici**Posizionamento dei rilievi fotografici**




FOTO n° 2309 (edificio 689)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2310 (edificio 689)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2311 (edificio 689)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2312 (edificio 689)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2313 (edificio 689)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2314 (edificio 690)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2315 (edificio 690)

FOTO n° 2316 (edificio 690)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2317 (edificio 691)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2318 (edificio 691)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°137*

Edifici associati alla Scheda:

ID **692**

Estratto della cartografia: inquadramento minimo degli
Edifici associati a questa Scheda 137



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **IL BAGNO**
- Data rilevazione **31/07/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni in legno
muratura
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Barbecue: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 692

Unità volumetriche dell'Edificio 692

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1347	84	75	2		no	86.76

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci quadrati**
- Colore: **beige ecru khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **lista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2319 (edificio 692)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2320 (edificio 692)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2321 (edificio 692)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°138*

Edifici associati alla Scheda:

ID **693**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **IL BAGNO**
- Data rilevazione **31/07/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **terrabattuta**
 - Permeabilità **buono**

Informazioni sull'Edificio 693

Unità volumetriche dell'Edificio 693

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2066	84	92	1		no	114.19

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro grigio pietra serena grigio scuro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **lista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **c.a.**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **incongruo**

■ Infissi finestre

- Colore: **beige**

■ Architravi porte

- Materiale: **c.a.**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **incongruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2322 (edificio 693)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2323 (edificio 693)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2324 (edificio 693)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°139*

Edifici associati alla Scheda:

ID **694** ID **695** ID **696** ID **697** ID **698**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **382** ID **386**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **IL PALAGIO**
- Data rilevazione **31/07/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
 - Cortile
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **pietra**
 - Permeabilità **basso**
- Alberature di pregio **Cipressi; Abeti; Noci; Pini**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Baracca: stato **basso**
 - Tettoia: stato **medio**
- Elementi decorativi

- **Cosa:** Fonte in pietra
- **Stato:** basso

Informazioni sull'Edificio 694

Unità volumetriche dell'Edificio 694

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2856			2 (a monte) 3 (a valle)			144.04

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale; residenza**
- Numero alloggi: **2**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **metallici**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Ingresso al resede**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **cancello a 2 ante**
 - Colore: **terra di Siena naturale**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietrame**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **elementi posti per taglio**
 - Colore: **terracotta**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Loggia**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **aperta su 2 fronti**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento esterno**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **persiane a stecche**
 - Colore: **terra di Siena naturale**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **archivolto**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **portone a 2 ante**
 - Colore: **terra di Siena naturale**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cassetta postale a vista**
 - Materiale: **lamiera di acciaio**
 - Posa in opera: **fissata al paramento esterno**
 - Colore: **terra di Siena naturale**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **telefonia Enel**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificio 695

Unità volumetriche dell'Edificio 695

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2858			2 (a monte) 3 (a valle)			111.61

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1); deposito (2)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale; residenza; fondo magazzino**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **cancello a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci irregolari sovrapposti**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **persiane a stecche**
- Colore: **terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
- Colore: **terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controporte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 2 ante**
- Colore: **verde veronese**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cassetta postale a vista

- Materiale: **lamiera di acciaio**
- Posa in opera: **fissata al paramento esterno**
- Colore: **rosso cardinale**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **incongruo**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **telefonia Enel**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificio 696

Unità volumetriche dell'Edificio 696

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
2860			2 (a monte) 3 (a valle)			112.87

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1); deposito (2)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale; residenza; fondo magazzino**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **persiane a stecche**
- Colore: **terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 2 ante**
- Colore: **terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Contrafforte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

- Note: **vecchia tubazione di scarico acque piovane in terracotta parzialmente incassata sul paramento murario di pietra.**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **telefonia Enel**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificio 697

Unità volumetriche dell'Edificio 697

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
2862			2 (a monte) 3 (a valle)			77.79

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1); deposito (2)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale; residenza; fondo magazzino**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Intonaco

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **Enel**

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà
privata

Tipologia architettonica
struttura in muratura

Stato di conservazione
medio

Compatibilità dell'uso attuale
congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **metallici**

- Materiale: **intonaco tipo terranova**
- Posa in opera: **finitura liscia**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **incongruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **basso**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento esterno**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **persiane a stecche**
 - Colore: **verde foresta**
 - Stato di conservazione: **basso**
 - Compatibilità: **incongruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **trave**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **portone a 1 anta**
 - Colore: **terra di Siena naturale**
 - Stato di conservazione: **basso**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 698

Unità volumetriche dell'Edificio 698

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
2346	83	49	1		no	33.56
2863			2 (a monte) 3 (a valle)			104.6

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **magazzini privati (1); residenza (1); deposito (2)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale; residenza; fondo magazzino; box auto parcheggio**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **si**

Proprietà
privata

Tipologia architettonica
struttura in muratura

Stato di conservazione
medio

Compatibilità dell'uso attuale

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietrame**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Angolari**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci irregolari sovrapposti**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Loggia**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **aperta su 2 fronti**
 - Stato di conservazione: **basso**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **basso**
 - Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **Enel**

congruo**Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- **Oscureamento esterno**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **persiane a stecche**
 - Colore: **verde foresta**
 - Stato di conservazione: **basso**
 - Compatibilità: **incongruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **archivolto**
 - Colore: **terracotta**
 - Stato di conservazione: **basso**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
 - Colore: **marrone verde cacciatore**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Aggetti**
 - Materiale: **mattoni**
 - Posa in opera: **per ritto**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **basso**
 - Compatibilità: **incongruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 382**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 382**

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
72	83	182	1		no	34.48

Classe di intervento: 2**Tipologia edilizia**

**manufatto con funzioni
accessorie e o servizio**

Informazioni sull'Edificato Minore 386**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 386**

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2345	83	257	1		no	35.02

Classe di intervento: 2**Tipologia edilizia**

tettoia

Rilievi fotografici**Posizionamento dei rilievi fotografici**




FOTO n° 2338 (edificio 694)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2339 (edificio 694)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2369 (edificio 694)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2370 (edificio 694)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2371 (edificio 694)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2343 (edificio 695)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2344 (edificio 695)

FOTO n° 2345 (edificio 695)



Categoria: pertinenza/Resede



Categoria: Edificio
FOTO n° 2353 (edificio 696)

FOTO n° 2351 (edificio 696)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2358 (edificio 697)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2359 (edificio 697)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2360 (edificio 698)

FOTO n° 2362 (edificio 698)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2363 (edificio 698)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2364 (edificio 698)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2365 (edificio 698)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2366 (edificio 698)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2393 (edificato minore 386)

FOTO n° 2395 (edificato minore 386)



Categoria: Edificio




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°140*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **375** ID **376**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- **Toponimo** **PODERE TERRABIANCA**
- **Località** **TERRABIANCA**
- **Data rilevazione** **31/07/2008**
- **Accessibilità** **strada provinciale**

Informazioni sull'Edificato Minore 375

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 375

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2058	83	256				148.11
2059	83	256			no	66.35

Classe di intervento:

Tipologia edilizia

baracca, manufatto precario

Informazioni sull'Edificato Minore 376

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 376

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1316						160.28

Classe di intervento:

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°141*

Edifici associati alla Scheda:

ID **701**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **377**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Toponimo **PODERE TERRABIANCA**
- Località **TERRABIANCA**
- Data rilevazione **31/07/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
strada provinciale
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
 - Cortile
 - Stato **basso**
 - Materiale prevalente **cemento**
 - Permeabilità **medio**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Baracca: stato **medio**
 - Tettoia: stato **basso**

Informazioni sull'Edificio 701

Unità volumetriche dell'Edificio 701

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1686	83	196	1		no	1122.8

Classe di intervento: 6

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura; deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **agricoltura**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica prefabbricato

Stato di conservazione basso

Compatibilità dell'uso attuale incongruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in plastica**
- Gronda: **in cemento e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Ingresso al resedo**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Intonaco**
 - Materiale: **intonaco**
 - Posa in opera: **grezzo**
 - Colore: **bianco
grigio chiaro
rosso mattone
verde cacciatore**
 - Stato di conservazione: **basso**
 - Compatibilità: **incongruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **c.a.**
 - Posa in opera: **trave**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **basso**
 - Compatibilità: **incongruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **ferro**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **basso**
 - Compatibilità: **incongruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio
ferro e laterizio**

Informazioni sull'Edificato Minore 377

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 377

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
24	83	196	1		no	31.75

Classe di intervento: 6

Tipologia edilizia manufatto con funzioni accessorie e o servizio baracca in legno

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2327 (edificio 701)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2328 (edificio 701)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2329 (edificio 701)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2330 (edificio 701)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2331 (edificio 701)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2332 (edificato minore 377)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2333 (edificato minore 377)



Categoria: pertinenza


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°142*

Edifici associati alla Scheda:

ID **702** ID **704**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **378**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- **Toponimo** **PODERE TERRABIANCA**
- **Località** **TERRABIANCA**
- **Data rilevazione** **31/07/2008**
- **Accessibilità** **strada podereale**
strada provinciale
- **Recinzioni muratura**
naturale
- **Area di pertinenza**
 - **Giardino**
 - **Stato** **buono**
 - **Materiale prevalente** **manto erboso**
 - **Permeabilità** **buono**
- **Alberature di pregio** **pini; ulivi; abeti; fichi**
- **Area di pertinenza: elementi presenti**
 - **Tettoia:** **stato** **buono**
 - **Barbecue:** **stato** **medio**

Informazioni sull'Edificio 702

Unità volumetriche dell'Edificio 702

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1233	83	78	1		no	173.17
1235	83	78	2		si	291.5

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **si**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru
grigio chiaro
grigio scuro
khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **beige
ecru**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **lista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **pesiane a stecche**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 1 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 704

Unità volumetriche dell'Edificio 704

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1232	83	78	1		no	101.14

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **magazzini privati**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 378

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 378

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1773	83	78	1 (a monte) 2 (a valle)		no	46.29

Classe di intervento: 3

Tipologia edilizia

**manufatto con funzioni
accessorie e o servizio**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2340 (edificio 702)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2341 (edificio 702)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2342 (edificio 702)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2346 (edificio 702)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2347 (edificio 702)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2348 (edificio 702)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2349 (edificio 702)

FOTO n° 2350 (edificio 702)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2352 (edificio 702)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2354 (edificio 704)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2355 (edificio 704)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2356 (edificio 704)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2357 (edificio 704)

FOTO n° 2334 (edificato minore 378)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2335 (edificato minore 378)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2336 (edificato minore 378)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2337 (edificato minore 378)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°143*

Edifici associati alla Scheda:

ID **703**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- **Toponimo** CHIESA DI SAN ROMOLO
- **Località** SAN ROMOLO
- **Data rilevazione** 31/07/2008
- **Accessibilità** strada podereale

Informazioni sull'Edificio 703

Unità volumetriche dell'Edificio 703

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1242	84	A	1			52.22

Classe di intervento: 1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **culto (1)**
- Uso Piano terra:

Vincoli

vincolato ex D.Lgs.42/2004 art.10

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà

pubblica

Tipologia architettonica

struttura in muratura

Stato di conservazione

basso

Compatibilità dell'uso attuale

congruo
EDIFICIO IN STATO DI
CONSERVAZIONE PESSIMO,
INVASO DA STERPAGLIE E
ROVI. STATO DI RUDERE

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru**
grigio chiaro
grigio scuro
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°144*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **381**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PALAGIO**
- Data rilevazione **31/07/2008**
- Accessibilità **viabilita' di servizio**

Informazioni sull'Edificato Minore 381

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 381

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1230	83	177	1		no	34.98

Classe di intervento:

Tipologia edilizia
manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2367 (edificato minore 381)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2368 (edificato minore 381)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°145*

Edifici associati alla Scheda:

ID **699**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **384** ID **385**

Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **IL PALAGIO**
- Data rilevazione **31/07/2008**
- Accessibilità **strada podereale**
strada comunale
- Area di pertinenza
 - Cortile
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**

Informazioni sull'Edificio 699

Unità volumetriche dell'Edificio 699

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1289	83	51	2 (a monte) 3 (a valle)		no	335.49

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1); deposito (2)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale; fondo magazzino**
- Numero alloggi: **5**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Ingresso al resede**
 - Materiale: **ferro**
 - Posa in opera: **cancello a 2 ante**
 - Colore: **grigio scuro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Rivestimento fino a 1 metro/zoccolatura**
 - Materiale: **pietrame laterizio**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **ecru grigio chiaro khaki rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Angolari**
 - Materiale: **pietra laterizio**
 - Posa in opera: **conci irregolari sovrapposti**
 - Colore: **grigio pietra serena rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **elementi posti per taglio**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento esterno**
 - Materiale: **ferro**
 - Posa in opera: **persiane a stecche**
 - Colore: **terra di Siena naturale**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **trave archivolto**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **portone a 2 ante**
 - Colore: **ambra**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Contrafforte**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **ecru grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **scarichi telefonia gas Enel**

- Compatibilità: **congruo**
- **Cassetta postale a vista**
 - Materiale: **lamiera di acciaio**
 - Posa in opera: **fissata al paramento esterno**
 - Colore: **albicocca nero**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 384

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 384

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2039	83	228	1		no	14.99

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia
baracca in legno

Informazioni sull'Edificato Minore 385

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 385

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2040	83	228	1		no	17.41

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia
baracca in legno

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2387 (edificio 699)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2389 (edificio 699)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2390 (edificio 699)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2391 (edificio 699)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2392 (edificio 699)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2394 (edificio 699)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2388 (edificato minore 384)

FOTO n° 2386 (edificato minore 385)



Categoria: Edificio



Categoria: pertinenza


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°146*

Edifici associati alla Scheda:

ID **700**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **383**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PALAGIO**
- Data rilevazione **31/07/2008**
- Accessibilità **strada podereale**
strada comunale
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
 - Cortile
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **pietra**
 - Permeabilità **basso**
- Alberature di pregio **ABETI**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 700

Unità volumetriche dell'Edificio 700

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2870	83	52	2		no	265.23

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere (1); deposito (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale; residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **conci irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Posa in opera: **conci squadrati**
- Colore: **ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Intonaco

- Materiale: **calce**
- Posa in opera: **superfici di stuccatura**
- Colore: **crema**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **incongruo**

■ Loggia

- Materiale: **pietra mattoni**
- Posa in opera: **aperta con architrave 3 fronti**
- Colore: **ecru grigio pietra serena rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **mattoni legno**
- Posa in opera: **per lista trave**
- Colore: **grigio scuro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante**
- Colore: **nero**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **mattoni**
- Posa in opera: **posti per testa**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno vetro**
- Posa in opera: **anta specchiata cieca**
- Colore: **nero**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Contrafforte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **telefonia Enel**

grigio scuro

- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 383**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 383**

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2038	83	52	1		no	34.63

Classe di intervento: 2**Tipologia edilizia**

**manufatto con funzioni
accessorie e o servizio**

Rilievi fotografici**Posizionamento dei rilievi fotografici**

FOTO n° 2373 (edificio 700)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2374 (edificio 700)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2375 (edificio 700)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2376 (edificio 700)



Categoria: Caratteristiche architettoniche e strutturali

FOTO n° 2377 (edificio 700)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2378 (edificio 700)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2379 (edificio 700)

FOTO n° 2380 (edificio 700)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2381 (edificio 700)



Categoria: Caratteristiche architettoniche e strutturali

FOTO n° 2382 (edificio 700)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2383 (edificato minore 383)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2384 (edificato minore 383)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2385 (edificato minore 383)




Categoria: pertinenza

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°148*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **387** ID **388** ID **389**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **SERRAVALLE**
- Data rilevazione **01/01/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni **filo spinato**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **terrabattuta**
 - Permeabilità **buono**

Informazioni sull'Edificato Minore 387

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 387

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2042	83	121	1		no	52.02

Classe di intervento:

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 388

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 388

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2041	83	121	1		no	36.16

Classe di intervento:

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 389

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 389

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2043	83	116	1		no	52.74

Classe di intervento:

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2398 (edificato minore 387)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2399 (edificato minore 387)




Categoria: pertinenza

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°150*

Edifici associati alla Scheda:

ID **706** ID **707**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **IL PALAGIO**
- Data rilevazione **31/07/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Area di pertinenza
 - Cortile
 - Stato **basso**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **Cipressi;**

Informazioni sull'Edificio 706

Unità volumetriche dell'Edificio 706

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
56	83	208	1		no	73.63

Classe di intervento: 6

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **fondo magazzino**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione basso

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **prefabbricati**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame laterizio**
- Posa in opera: **conci irregolari**
- Colore: **grigio chiaro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **elementi posti per taglio**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Loggia

- Materiale: **laterizio pietra**
- Posa in opera: **aperta su 3 fronti**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **c.a.**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **incongruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 707

Unità volumetriche dell'Edificio 707

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
2037	83	209	1		no	42.83

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **fondo magazzino**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **conci irregolari sovrapposti**
- Colore: **grigio chiaro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **elementi posti per taglio**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **porta finestra a 3 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2400 (edificio 706)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2401 (edificio 706)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2402 (edificio 706)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2403 (edificio 706)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2404 (edificio 707)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2405 (edificio 707)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2406 (edificio 707)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°151*

Edifici associati alla Scheda:

ID **708**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **CASA AL POZZO**
- Data rilevazione **31/07/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **basso**
 - Materiale prevalente **terrabattuta**
 - Permeabilità **buono**
 - Cortile
 - Stato **basso**
 - Materiale prevalente **laterizio**
 - Permeabilità **basso**
- Alberature di pregio **Palme; Pini**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Piscina: stato **basso**

Informazioni sull'Edificio 708

Unità volumetriche dell'Edificio 708

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
707	83	56	2 (a monte) 1 (a valle)		no	131.87

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **impianti tecnologici privati (1); att. turistico ricettive extra alberghiere (1); deposito (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione basso

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame blocchi di tufo**
- Posa in opera: **conci irregolari filari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci irregolari sovrapposti**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
- Colore: **terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Contrafforte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **Enel**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2407 (edificio 708)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2408 (edificio 708)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2409 (edificio 708)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2410 (edificio 708)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2411 (edificio 708)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2412 (edificio 708)




Categoria: pertinenza/Cortile

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°152*

Edifici associati alla Scheda:

ID **85**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **TERRABIANCA**
- Data rilevazione **31/07/2008**
- Accessibilità **viabilita' di servizio**
- Recinzioni **in legno filo spinato**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **pini**
- Area di pertinenza: **elementi presenti**
 - Pozzo: stato **medio**

Informazioni sull'Edificio 85

Unità volumetriche dell'Edificio 85

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
302	83	A	1		no	142.1

Classe di intervento: **1**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **culto**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **religiosa (chiesa)**

Vincoli

vincolato ex D.Lgs.42/2004 art.10|vincolato ex D.Leg.490/99

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki rosso mattone sabbia**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadrati**
- Colore: **grigio scuro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **lista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Loggia

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **aperta**
- Colore: **beige crema ecru**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra mattone**
- Posa in opera: **trave archivolto**
- Colore: **grigio pietra serena rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2413 (edificio 85)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2414 (edificio 85)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2415 (edificio 85)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2416 (edificio 85)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2417 (edificio 85)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2418 (edificio 85)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°154*

Edifici associati alla Scheda:

ID **712**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- **Toponimo** **LOC. SAN ROMOLO**
- **Località** **SAN ROMOLO**
- **Data rilevazione** **31/07/2008**
- **Accessibilità** **strada vicinale**
- **Recinzioni** **muratura**
- **Area di pertinenza**
 - **Giardino**
 - **Stato** **buono**
 - **Materiale prevalente** **manto erboso**
 - **Permeabilità** **buono**
- **Alberature di pregio** **cipressi; ulivi**
- **Area di pertinenza: elementi presenti**
 - **Tettoia:** **stato** **buono**
 - **Piscina:** **stato** **buono**
 - **Pozzo:** **stato** **buono**

Informazioni sull'Edificio 712

Unità volumetriche dell'Edificio 712

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1245	84	32	1 (a monte) 2 (a valle)		no	253.43

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ambra
beige
ecru
grigio chiaro
khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **grigio chiaro
grigio pietra serena
khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **testa**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **trave archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **trave archivolto**
- Colore: **rosso mattone**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 1 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°155*

Edifici associati alla Scheda:

ID **713** ID **714**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **393** ID **394** ID **395** ID **396**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- **Toponimo** **LOC. SAN ROMOLO**
- **Località** **SAN ROMOLO**
- **Data rilevazione** **31/07/2008**
- **Accessibilità** **strada vicinale**
- **Area di pertinenza**
 - **aia**
 - **Stato** **medio**
 - **Materiale prevalente** **manto erboso**
 - **Permeabilità** **buono**
- **Alberature di pregio** **cipressi; pini; abeti**

Informazioni sull'Edificio 713

Unità volumetriche dell'Edificio 713

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1244	84	50	2		no	252.34

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti:
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione basso

Compatibilità dell'uso attuale congruo

L'edificio presenta intervento di consolidamento della loggia con trave in c.a. in facciavista.

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige grigio chiaro grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **grigio chiaro grigio scuro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **lista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Loggia

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **aperta**
- Colore: **crema**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **basso**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **Enel**

- Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno ferro**
 - Posa in opera: **a 1 2 ante**
 - Colore: **grigio scuro marrone**
 - Stato di conservazione: **basso**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 714

Unità volumetriche dell'Edificio 714

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2044	84	50	1		no	76.22

Classe di intervento: 6

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione basso

Compatibilità dell'uso attuale congruo
La struttura dell'edificio presenta opere di consolidamento con trave in c.a.

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige grigio pietra serena grigio scuro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Angolari

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Materiale: **c.a.**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **Enel**

Informazioni sull'Edificato Minore 393

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 393

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
59	84	50	1		no	49.59

Classe di intervento: 6

Tipologia edilizia tettoia box metallico

Informazioni sull'Edificato Minore 394

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 394

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
58	84	50	1		no	183.71

Classe di intervento: 6

Tipologia edilizia

**tettoia
box metallico**

Informazioni sull'Edificato Minore 395

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 395

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
57	84	50	1		no	48.53

Classe di intervento: 6

Tipologia edilizia

**tettoia
box metallico**

Informazioni sull'Edificato Minore 396

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 396

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
2868	84	50	1		no	103.4

Classe di intervento: 6

Tipologia edilizia

**tettoia
box metallico**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2426 (edificio 713)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2427 (edificio 713)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2428 (edificio 713)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2429 (edificio 713)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2430 (edificio 713)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2431 (edificio 713)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2432 (edificio 713)

FOTO n° 2433 (edificio 714)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2434 (edificio 714)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2435 (edificio 714)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2436 (edificato minore 393)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2437 (edificato minore 393)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2438 (edificato minore 394)

FOTO n° 2439 (edificato minore 394)



Categoria: Edificio



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2440 (edificato minore 394)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2441 (edificato minore 395)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2442 (edificato minore 395)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2443 (edificato minore 396)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°156*

Edifici associati alla Scheda:

ID **715**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Toponimo **PODERE MULINACCIO**
- Località **MULINACCIO**
- Data rilevazione **31/07/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi; abeti**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **medio**
 - Piscina: stato **buono**
 - Pozzo: stato **medio**

Informazioni sull'Edificio 715

Unità volumetriche dell'Edificio 715

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1312	84	24	2		no	225.83

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro grigio pietra serena grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Loggia

- Posa in opera: **aperta**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Colombaia

- Materiale: **pietra**
- Colore: **ecru**
grigio chiaro
khaki
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2444 (edificio 715)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2445 (edificio 715)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2446 (edificio 715)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2447 (edificio 715)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2448 (edificio 715)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2449 (edificio 715)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2450 (edificio 715)

FOTO n° 2451 (edificio 715)



Categoria: Edificio




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°157*

Edifici associati alla Scheda:

ID **86**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **SAN FEDELE**
- Data rilevazione **31/07/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **muratura**
- Alberature di pregio **cipressi**

Informazioni sull'Edificio 86

Unità volumetriche dell'Edificio 86

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1736	81	A	1		no	45.41

Classe di intervento: **1**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **cimiteriale (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Vincoli

vincolato (dati regione Toscana)

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà

pubblica

Tipologia architettonica

struttura in muratura

Stato di conservazione

medio

Compatibilità dell'uso attuale

congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **per piano testa**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornice sottotetto

- Materiale: **mattoni**
- Posa in opera: **per lista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Timpani

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **testa**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2452 (edificio 86)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2453 (edificio 86)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2454 (edificio 86)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°158*

Edifici associati alla Scheda:

ID **14** ID **89** ID **717** ID **719**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **SAN FEDELE**
- Data rilevazione **31/07/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Area di pertinenza
 - Cortile
 - Stato
 - Materiale prevalente **ghiaia**
 - Permeabilità **buono**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 14

Unità volumetriche dell'Edificio 14

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
61	81	22	1			391.37

Classe di intervento: 1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **culto**
- Uso Piano terra:

Vincoli

vincolato (dati regione Toscana)|vincolato ex D.Lgs.42/2004 art.10

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro
grigio scuro
khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Timpani

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **liscio**
- Colore: **ambra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **testa**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra squadrati**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 89

Unità volumetriche dell'Edificio 89

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1261						247.16

Classe di intervento: 1

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**

- Usi presenti: **residenza (1)**
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Vincoli

vincolato (dati regione Toscana)|vincolato ex D.Lgs.42/2004 art.10

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **0**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **ambra**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- Oscureamento interno (scurini)**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- Architravi porte**
 - Materiale: **mattone**
 - Posa in opera: **trave**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **bordeaux**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 717

Unità volumetriche dell'Edificio 717

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1260	81	22	2 (a monte) 3 (a valle)		no	286.08

Classe di intervento: **1**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Vincoli

vincolato ex D.Lgs.42/2004 art.10

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Intonaco**
 - Materiale: **intonaco tipo terranova**
 - Posa in opera: **finitura liscia**
 - Colore: **ambra bianco**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- Marcadavanzale**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **elementi squadrati**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- Cornicione**
 - Colore: **grigio chiaro**
- Cornice sottotetto**
 - Materiale: **calcastruzzo**
 - Posa in opera: **modanature**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Stato di conservazione

buono

Compatibilità dell'uso attuale

congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- **Timpani**
 - Colore: **ambra**
- **Cornici**
 - Materiale: **c.a.**
 - Posa in opera: **elementi modanati**
 - Colore: **beige**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento interno (scurini)**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 719

Unità volumetriche dell'Edificio 719

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1259	81	22	1		no	167.92
2878	81	22	1		no	89.97

Classe di intervento: **1**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Vincoli

vincolato ex D.Lgs.42/2004 art.10

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà

privata

Tipologia architettonica

struttura in muratura

Stato di conservazione

buono

Compatibilità dell'uso attuale

congruo

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **grigio scuro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Marcadavanzale**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **elementi squadrati**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **mattone**
 - Posa in opera: **lista**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **mattone**
 - Posa in opera: **archivolto**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2462 (edificio 14)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2463 (edificio 14)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2464 (edificio 14)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2465 (edificio 14)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2466 (edificio 14)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2457 (edificio 89)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2458 (edificio 89)

FOTO n° 2459 (edificio 89)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2460 (edificio 89)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2461 (edificio 89)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2467 (edificio 717)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2468 (edificio 717)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2469 (edificio 717)

FOTO n° 2470 (edificio 717)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2471 (edificio 717)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2472 (edificio 717)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2473 (edificio 717)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2474 (edificio 717)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2475 (edificio 719)

FOTO n° 2476 (edificio 719)



Categoria: pertinenza/Cortile
FOTO n° 2477 (edificio 719)



Categoria: pertinenza/Cortile
FOTO n° 2478 (edificio 719)



Categoria: Edificio



Categoria: pertinenza/Cortile

FOTO n° 2479 (edificio 719)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2480 (edificio 719)



Categoria: pertinenza/Giardino

FOTO n° 2481 (edificio 719)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°159*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 401 ID 402



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **POGGIO LA CROCE**
- Data rilevazione **24/12/2007**
- Accessibilità **viabilita' di servizio**
- Alberature di pregio **BOSCO DI QUERCIE**

Informazioni sull'Edificato Minore 401

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 401

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2193	59	144	1		no	62.32

Classe di intervento:

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 402

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 402

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2196	59	119	1		no	10.85

Classe di intervento:

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni
accessorie e o servizio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°160*

Edifici associati alla Scheda:

ID **721**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **403** ID **404**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Toponimo **PODERE IL MORO**
- Località **IL MORO**
- Data rilevazione **20/09/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 721

Unità volumetriche dell'Edificio 721

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1410	55	21	2		no	217.55

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo Complesso immobiliare utilizzato come Casa vacanze per affittanze stagionali.

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**

Informazioni sull'Edificato Minore 403

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 403

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1407	55	22				30.65

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia manufatto con funzioni accessorie e o servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 404

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 404

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1756	55	22				57.76


Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia
manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°161*

Edifici associati alla Scheda:

ID **727**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Toponimo **PODERE LA CASACCIA**
- Località **LA CASACCIA**
- Data rilevazione **01/08/2008**
- Accessibilità **strada podereale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
 - aia
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **abeti**

Informazioni sull'Edificio 727

Unità volumetriche dell'Edificio 727

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1266	77	79	1 (a monte) 2 (a valle)	1		85.71

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **prefabbricati**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadratig**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti di piatto**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **ambra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **archivolto in laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti per lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **ambra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controporte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2520 (edificio 727)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2521 (edificio 727)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2522 (edificio 727)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2523 (edificio 727)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2524 (edificio 727)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°162*

Edifici associati alla Scheda:

ID **728**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- **Toponimo** **PODERE LA CASACCIA**
- **Località** **LA CASACCIA**
- **Data rilevazione** **01/08/2008**
- **Accessibilità** **strada poderale**
- **Recinzioni** **muratura**
- **Area di pertinenza**
 - **Giardino**
 - **Stato** **buono**
 - **Materiale prevalente** **ghiaia**
 - **Permeabilità** **buono**
- **Alberature di pregio** **cipressi, abeti, lecci**
- **Area di pertinenza: elementi presenti**
 - **Tettoia:** **stato buono**
 - **Forno:** **stato buono**

Informazioni sull'Edificio 728

Unità volumetriche dell'Edificio 728

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1267	77	78	2			251.88

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **2**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Ingresso al resede**
 - Materiale: **metallo**
 - Posa in opera: **a 1 anta**
 - Colore: **grigio scuro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi irregolari**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Angolari**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci squadriati**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi regolari**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Loggia**
 - Materiale: **legno laterizio pietra**
 - Posa in opera: **aperta con parapetto**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi squadriati**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscuramento interno (scurini)**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **mattoni posti per lista**
 - Colore: **terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**

Elementi di facciata precari e non

- Insegne: **faretti**

- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Contrafforte**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi squadrati**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2525 (edificio 728)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2526 (edificio 728)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2527 (edificio 728)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2529 (edificio 728)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2530 (edificio 728)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2531 (edificio 728)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2532 (edificio 728)

FOTO n° 2533 (edificio 728)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2534 (edificio 728)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2535 (edificio 728)



Categoria: Edificio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°163*

Edifici associati alla Scheda:

ID **730**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **411** ID **412**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **MODANE**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **abeti; pini**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Piscina: stato **buono**
- Elementi decorativi
 - Cosa: **Fontana**
 - Stato: **buono**

Informazioni sull'Edificio 730

Unità volumetriche dell'Edificio 730

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1363	79	27	2	1	no	232.32

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Intonaco**
 - Materiale: **intonaco tipo terranova**
 - Posa in opera: **finitura liscia**
 - Colore: **beige**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Marcadavanzale**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi squadrate**
 - Colore: **bianco**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento esterno**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **pesiane a stecche**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Elementi architettonici e decorativi

- Elementi architettonici decorativi: **Fontana circolare nel giardino**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio ferro e vetro**

Informazioni sull'Edificato Minore 411

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 411

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2072	79	24	1		no	47.28

Classe di intervento: 3

Tipologia edilizia tettoia baracca in legno

Informazioni sull'Edificato Minore 412

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 412

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1364	79	24	1		no	49.27

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia manufatto con funzioni accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2538 (edificio 730)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2542 (edificio 730)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2544 (edificio 730)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2545 (edificio 730)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2547 (edificio 730)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2548 (edificio 730)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2550 (edificio 730)



Categoria: Elementi architettonici decorativi

FOTO n° 2555 (edificio minore 411)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2556 (edificio minore 411)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2553 (edificio minore 412)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2554 (edificio minore 412)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°164*

Edifici associati alla Scheda:

ID **731**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **IL CAMPO**
- Data rilevazione **01/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipresso, lecci,**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **medio**
 - Forno: stato **buono**
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 731

Unità volumetriche dell'Edificio 731

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1247	82	95	1			318.91

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **finestra circolare modanata**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Loggia

- Materiale: **legno-laterizio**
- Posa in opera: **aperta**
- Colore: **marrone terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **archivolto in pietra**
- Posa in opera: **conci squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controfinestre

- Materiale: **metallo**
- Posa in opera: **ringhiera di protezione**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controporte

- Materiale: **metallo**

Elementi di facciata precari e non

- Insegne: **faretti**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

- Posa in opera: **inferiata**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2549 (edificio 731)




Categoria: Edificio

FOTO n° 2539 (edificio 731)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2540 (edificio 731)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2541 (edificio 731)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2543 (edificio 731)



Categoria: Rilevanza ambientale in rapporto al contesto

FOTO n° 2546 (edificio 731)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2551 (edificio 731)

FOTO n° 2552 (edificio 731)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2557 (edificio 731)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2558 (edificio 731)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2559 (edificio 731)



Categoria: Rilevanza ambientale in rapporto al contesto

FOTO n° 2560 (edificio 731)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2577 (edificio 731)



Categoria: Edificio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°166*

Edifici associati alla Scheda:

ID **732**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **413**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **MULINUZZO DELLE MOLINA**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **basso**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **medio**
- Alberature di pregio **abeti; pini**

Informazioni sull'Edificio 732

Unità volumetriche dell'Edificio 732

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1354	79	60	1 (a monte) 3 (a valle)		no	89.99

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro grigio pietra serena grigio scuro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Cornici

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **testa**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Oscureamento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 413

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 413

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2071	79	37	1		no	43.73

Classe di intervento: 3

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2561 (edificio 732)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2562 (edificio 732)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2563 (edificio 732)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2564 (edificio 732)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2565 (edificio 732)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2566 (edificio 732)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2567 (edificio 732)

FOTO n° 2568 (edificato minore 413)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2569 (edificato minore 413)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2570 (edificato minore 413)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°167*

Edifici associati alla Scheda:

ID **733**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **IL CAMPO**
- Data rilevazione **01/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **abeti, lecci**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **buono**
 - Rimessa: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 733

Unità volumetriche dell'Edificio 733

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1231	82	90	1			82.92

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **prefabbricati**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi modanati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Loggia

- Materiale: **legno laterizio pietra**
- Posa in opera: **aperta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controfinestre

- Materiale: **metallo**
- Posa in opera: **ringhiera di protezione**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2571 (edificio 733)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2572 (edificio 733)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2573 (edificio 733)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2574 (edificio 733)



FOTO n° 2575 (edificio 733)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2576 (edificio 733)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°168*

Edifici associati alla Scheda:

ID **734** ID **736** ID **737**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LE MULINA**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Area di pertinenza
 - aia
 - Stato **basso**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **pini; abeti; lecci**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Forno: stato **basso**

Informazioni sull'Edificio 734

Unità volumetriche dell'Edificio 734

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2881	75	153	2		no	114.85

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **edifici non utilizzati privati**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione basso

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Cornici

- Materiale: **mattone pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrate**
- Colore: **grigio chiaro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Oscureamento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 736

Unità volumetriche dell'Edificio 736

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2882	75	146	1		no	36.72

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti:
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione basso

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

Informazioni sull'Edificio 737

Unità volumetriche dell'Edificio 737

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1373	75	144	1		no	45.23

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti:
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione basso

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **crema
ecru
grigio chiaro
khaki**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru
grigio chiaro
grigio scuro
khaki**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Gronda: **Solo laterizio**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2578 (edificio 734)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2579 (edificio 734)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2580 (edificio 734)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2585 (edificio 736)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2586 (edificio 736)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2591 (edificio 737)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2592 (edificio 737)

FOTO n° 2594 (edificio 737)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2595 (edificio 737)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°169*

Edifici associati alla Scheda:

ID **735** ID **738** ID **739**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LO STELLINO**
- Data rilevazione **01/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **ulivi, abeti,**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Forno: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 735

Unità volumetriche dell'Edificio 735

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1315	82	37	2 (a monte) 3 (a valle)		si	190.52

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **2**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti di piatto-lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 anta**
- Colore: **ambra**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controfinestre

- Materiale: **metallo**
- Posa in opera: **ringhiera di protezione**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **incongruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **ambra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controporte

- Materiale: **metallo**
- Posa in opera: **inferiata**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **incongruo**

■ Contrafforte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Insegne: **faretti**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificio 738

Unità volumetriche dell'Edificio 738

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1311	82	37	1			109.21

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura**
- Uso Piano terra:

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriti**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti di piatto-lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controfinestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni disposti a frangisole**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti per lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **ambra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **Enel**
- Insegne: **faretti**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificio 739

Unità volumetriche dell'Edificio 739

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1313	82	37	1 (a monte) 2 (a valle)	1		105.58

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriti**
- Colore: **grigio chiaro**

Elementi di facciata precari e non

- Insegne: **faretti**

massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **mattoni posti di piatto-lista**
 - Colore: **terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Loggia**
 - Materiale: **legno laterizio pietra**
 - Posa in opera: **aperta**
 - Colore: **grigio chiaro terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Controfinestre**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **mattoni disposti a rombo**
 - Colore: **terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno-vetro**
 - Posa in opera: **a 1 anta**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Controporte**
 - Materiale: **metallo**
 - Posa in opera: **inferiata**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2581 (edificio 735)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2582 (edificio 735)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2583 (edificio 735)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2584 (edificio 735)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2587 (edificio 735)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2588 (edificio 735)



Categoria: Rilevanza ambientale in rapporto al contesto

FOTO n° 2589 (edificio 738)

FOTO n° 2590 (edificio 738)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2593 (edificio 738)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2596 (edificio 738)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2597 (edificio 739)



Categoria: Rilevanza ambientale in rapporto al contesto

FOTO n° 2598 (edificio 739)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2599 (edificio 739)

FOTO n° 2600 (edificio 739)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2601 (edificio 739)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2602 (edificio 739)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2603 (edificio 739)



Categoria: Caratteristiche architettoniche e strutturali

FOTO n° 2604 (edificio 739)




Categoria: pertinenza

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°171*

Edifici associati alla Scheda:

ID **90**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LIVERNANO**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Area di pertinenza
 - aia
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **lecci; pini; quercia**

Informazioni sull'Edificio 90

Unità volumetriche dell'Edificio 90

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2052	78	93	1		no	56.27

Classe di intervento: **1**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **culto (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **religiosa (chiesa)**

Vincoli

vincolato (dati regione Toscana)

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà

privata

Tipologia architettonica

struttura in muratura

Stato di conservazione

medio

Compatibilità dell'uso attuale

congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro grigio scuro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2605 (edificio 90)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2606 (edificio 90)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2607 (edificio 90)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°172*

Edifici associati alla Scheda:

ID **740**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LIVERNANO**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **lecci; abeti; cipressi**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **medio**

Informazioni sull'Edificio 740

Unità volumetriche dell'Edificio 740

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2062	78	39	1		no	66.68

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **magazzini privati; agricoltura (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro
grigio pietra serena
grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2608 (edificio 740)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2609 (edificio 740)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2610 (edificio 740)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°173*

Edifici associati alla Scheda:

ID **741**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LIVERNANO**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi; abeti; quercia**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 741

Unità volumetriche dell'Edificio 741

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1270	78	39	3		no	237.28

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **misto**
- Usi presenti: **agriturismo (1); uffici (1); deposito (1); pubblico esercizio (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica prefabbricato

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **grigio pietra serena rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **mattone pietra**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **grigio pietra serena rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno ferro**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **grigio chiaro marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra mattone**
- Posa in opera: **trave archivolto**
- Colore: **grigio pietra serena rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno ferro**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **grigio pietra serena marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2611 (edificio 741)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2612 (edificio 741)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2613 (edificio 741)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2614 (edificio 741)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2615 (edificio 741)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2616 (edificio 741)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°174*

Edifici associati alla Scheda:

ID **742**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LA STELLA**
- Data rilevazione **01/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **basso**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **lecci,**

Informazioni sull'Edificio 742

Unità volumetriche dell'Edificio 742

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
83	76	76	1			133.19

Classe di intervento: 6

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in cemento e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Rivestimento fino a 1 metro/zoccolatura

- Materiale: **pietra da taglio**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti di piatto**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti per lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti per lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controporte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2618 (edificio 742)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2617 (edificio 742)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2620 (edificio 742)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2623 (edificio 742)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°175*

Edifici associati alla Scheda:

ID **744** ID **746**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **416** ID **417**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LA STELLA**
- Data rilevazione **01/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
 - Cortile
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **pietra**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **lecci, platani**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **buono**
 - Barbecue: stato **buono**

- **Forno: stato buono**
- **Piscina: stato buono**

Informazioni sull'Edificio 744

Unità volumetriche dell'Edificio 744

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1346	82	22	2			342.58

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **3**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra-laterizio**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra-laterizio**
- Posa in opera: **conci squadrati**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti di piatto-lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Loggia

- Materiale: **legno laterizio pietra vetro**
- Posa in opera: **chiusa**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **archivolto in laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti per lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **archivolto in laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti per lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 anta**
- Colore: **ambra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Insegne: **faretti**

Informazioni sull'Edificio 746

Unità volumetriche dell'Edificio 746

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
81	82	23	1 (a monte) 2 (a valle)	1		78.96
1317						102.31

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **si**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra-laterizio**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornice sottotetto

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti per coltello**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti di piatto-lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **archivolto in laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti per lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **ambra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **incongruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 anta**
- Colore: **ambra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controporte

- Materiale: **metallo**

Elementi di facciata precari e non

- Insegne: **faretti**

- Posa in opera: **inferiata**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 416

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 416

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
2065						52.96

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia
tettoia

Informazioni sull'Edificato Minore 417

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 417

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
2894						65.94

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia
tettoia

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 3510 (edificio 744)



Categoria: Edificio

FOTO n° 3511 (edificio 744)



Categoria: Edificio

FOTO n° 3512 (edificio 744)



Categoria: Edificio

FOTO n° 3513 (edificio 744)



Categoria: Edificio

FOTO n° 3514 (edificio 744)



Categoria: Edificio

FOTO n° 3515 (edificio 744)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2632 (edificio 746)

FOTO n° 2638 (edificio 746)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2639 (edificio 746)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2640 (edificio 746)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2641 (edificio 746)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2643 (edificio 746)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2644 (edificio 746)

FOTO n° 2645 (edificio 746)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2646 (edificio 746)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2647 (edificio 746)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2648 (edificio 746)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2624 (edificato minore 416)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2625 (edificato minore 417)



Categoria: Edificio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°176*

Edifici associati alla Scheda:

ID **747**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **420**



Scala: 1:2000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LIVERNANO**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **leccio; quercia**

Informazioni sull'Edificio 747

Unità volumetriche dell'Edificio 747

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1268	78	39	1		no	127.99

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agriturismo (1); att. turistico ricettive extra alberghiere (1); deposito (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 420

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 420

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2883	78	66	1		no	83.7

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia tettoia

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2633 (edificio 747)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2634 (edificio 747)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2635 (edificio 747)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2637 (edificio 747)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2642 (edificato minore 420)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°177*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **421** ID **422**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LIVERNANO**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**

Informazioni sull'Edificato Minore 421

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 421

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2900	78	28	1		no	27.3

Classe di intervento:

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 422

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 422

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2901	78	28	1		no	23.2

Classe di intervento:

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2649 (edificato minore 421)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2651 (edificato minore 422)



Categoria: Edificio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°179*

Edifici associati alla Scheda:

ID **748** ID **750**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **423**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **CASANOVA DI SAN FEDELE**
- Data rilevazione **01/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **abeti, cipressi, lecci**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **buono**
 - Barbecue: stato **buono**
 - Forno: stato **buono**
 - Pozzo: stato **buono**
 - Rimessa: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 748

Unità volumetriche dell'Edificio 748

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1349	81	77	1		no	86.6

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Loggia

- Materiale: **legno laterizio pietra**
- Posa in opera: **aperta**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

- Materiale: **archivolto in pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 750

Unità volumetriche dell'Edificio 750

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1258	81	36	2			291.57

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1); deposito (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **grigio chiaro**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **Enel**

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione
buono

Compatibilità dell'uso attuale
congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Loggia**
 - Materiale: **legno laterizio pietra vetro**
 - Posa in opera: **chiusa su tre lati**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci squadrati**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 1 anta**
 - Colore: **ambra**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **archivolto in pietra**
 - Posa in opera: **conci squadrati**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 423

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 423

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2069						50

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia
tettoia

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2652 (edificio 748)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2653 (edificio 748)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2654 (edificio 748)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2655 (edificio 748)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2656 (edificio 748)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2657 (edificio 748)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2658 (edificio 748)

FOTO n° 2659 (edificio 748)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 3516 (edificio 750)



Categoria: Edificio

FOTO n° 3517 (edificio 750)



Categoria: Edificio

FOTO n° 3518 (edificio 750)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2650 (edificato minore 423)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°180*

Edifici associati alla Scheda:

ID **749**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LE CASE**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada podereale**
strada comunale
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **quercia; abete; cipressi; ulivi**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 749

Unità volumetriche dell'Edificio 749

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1352	77	16	1 (a monte) 2 (a valle)			82.25

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agriturismo (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru**
grigio chiaro
grigio scuro
khaki
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2660 (edificio 749)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2661 (edificio 749)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2662 (edificio 749)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2663 (edificio 749)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2664 (edificio 749)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2665 (edificio 749)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°181*

Edifici associati alla Scheda:

ID **751**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **SERRAVALLE**
- Data rilevazione **01/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
 - Cortile
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **pietra**
 - Permeabilità **basso**
- Alberature di pregio **abeti, ulivi, lecci**
- Area di pertinenza: **elementi presenti**
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 751

Unità volumetriche dell'Edificio 751

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1239	83	223	1 (a monte) 2 (a valle)			222.27

Classe di intervento: 4

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **2**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica prefabbricato

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra da taglio**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti di piatto**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti di piatto-lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Loggia

- Materiale: **legno-laterizio**
- Posa in opera: **aperta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscureamento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controfinestre

- Materiale: **metallo**
- Posa in opera: **ringhiera di protezione**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controporte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**

Elementi di facciata precari e non

- Insegne: **neon**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2666 (edificio 751)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2667 (edificio 751)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2668 (edificio 751)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2669 (edificio 751)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2670 (edificio 751)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2671 (edificio 751)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2672 (edificio 751)

FOTO n° 2673 (edificio 751)



Categoria: Rilevanza ambientale in rapporto al contesto



Categoria: pertinenza


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°182*

Edifici associati alla Scheda:

ID **752**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **424** ID **425**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LE CASE**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **ulivi; cipressi; quercia; abeti**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **buono**
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 752

Unità volumetriche dell'Edificio 752

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1351	77	16	2		no	410.87

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agriturismo (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **testa**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Loggia

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **aperta**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **grigio scuro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificato Minore 424

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 424

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
85	77	17	1		no	136.6

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia
tettoia

Informazioni sull'Edificato Minore 425

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 425

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
2140	77	16	1		no	27.68

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia
tettoia

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2676 (edificio 752)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2677 (edificio 752)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2678 (edificio 752)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2679 (edificio 752)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2680 (edificio 752)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2682 (edificio 752)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2683 (edificio 752)

FOTO n° 2685 (edificio 752)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2687 (edificato minore 424)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2698 (edificato minore 425)




Categoria: pertinenza

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°183*

Edifici associati alla Scheda:

ID **753** ID **754**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **SERRAVALLE**
- Data rilevazione **01/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **filo spinato muratura**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **ghiaia**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **abeti, lecci**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Pozzo: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 753

Unità volumetriche dell'Edificio 753

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1240	83	161	1			105.58

Classe di intervento: 6

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in cemento e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Ingresso al resede**
 - Materiale: **metallo**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra da taglio**
 - Posa in opera: **elementi irregolari**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Angolari**
 - Materiale: **pietra-laterizio**
 - Posa in opera: **conci squadriati**
 - Colore: **terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **mattoni posti di piatto-lista**
 - Colore: **terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Loggia**
 - Materiale: **legno laterizio pietra**
 - Posa in opera: **aperta con parapetto**
 - Colore: **terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Controporte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **ambra**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **Enel**
- Insegne: **faretti**

Informazioni sull'Edificio 754

Unità volumetriche dell'Edificio 754

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1241	83	247	1			91.28

Classe di intervento: 6

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Ingresso al resede**
 - Materiale: **metallo**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **grigio chiaro**

Elementi di facciata precari e non

- Insegne: **faretti**

- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in cemento e laterizio**

- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra da taglio**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra-laterizio**
- Posa in opera: **conci quadrati**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti di piatto-lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Loggia

- Materiale: **legno laterizio pietra**
- Posa in opera: **aperta con parapetto**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controporte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **ambra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2681 (edificio 753)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2674 (edificio 753)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2675 (edificio 753)



Categoria: Tipo di copertura

FOTO n° 2684 (edificio 753)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2686 (edificio 753)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2688 (edificio 754)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2689 (edificio 754)

FOTO n° 2690 (edificio 754)



Categoria: Edificio



FOTO n° 2691 (edificio 754)




Categoria: Rilevanza ambientale in rapporto al contesto

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°184*

Edifici associati alla Scheda:

ID **710** ID **755**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **NORDINA**
- Data rilevazione **01/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
 - aia
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **lecci,**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 710

Unità volumetriche dell'Edificio 710

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2872	81	5	1		no	85.59
2875	81	05	2		no	142.96
2877	81	5	1		no	22.85

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **2**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **sì**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra-laterizio**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci quadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti di piatto-lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Aggetti

Elementi di facciata precari e non

- Insegne: **faretti**

- Materiale: **ferro-calcestruzzo**
- Posa in opera: **balcone con ringhiera**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 755

Unità volumetriche dell'Edificio 755

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
35	81	5	1 (a monte) 2 (a valle)			60.39

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra da taglio**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Angolari

- Materiale: **pietra da taglio**
- Posa in opera: **conci squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Oscureamento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

- Materiale: **archivolto in laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti per lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **scarichi**
- Insegne: **faretti**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2692 (edificio 710)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2693 (edificio 710)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2694 (edificio 710)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2695 (edificio 710)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2696 (edificio 710)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2697 (edificio 710)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2700 (edificio 755)

FOTO n° 2699 (edificio 755)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2701 (edificio 755)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2702 (edificio 755)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2703 (edificio 755)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2704 (edificio 755)



Categoria: Edificio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°185*

Edifici associati alla Scheda:

ID **756** ID **757** ID **758**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **426**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PORNANO**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi; abeti; quercia; ulivo**

Informazioni sull'Edificio 756

Unità volumetriche dell'Edificio 756

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1377	74	94	2 (a monte) 3 (a valle)		no	332.99

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Presenta alcuni interventi di consolidamento sulle architravature delle finestre e cordoli di irrigidimento nella terrazza

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **bianco grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **crema**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **c.a.**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **beige bianco crema**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno ferro**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **grigio scuro marrone**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

nero

- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 757

Unità volumetriche dell'Edificio 757

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1379	74	94	1		no	155.41

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agriturismo**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **arancione bruciato**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige grigio chiaro grigio pietra serena grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **testa**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificio 758

Unità volumetriche dell'Edificio 758

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1380	74	94	1		no	133.19

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Usò prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere (1)**
- Usò Piano terra:
- Piano terra: **residenza; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige crema ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rivestimento fino a 1 metro/zoccolatura

- Colore: **ambra**

Cornici

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **testa**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Colore: **rosso mattone**

Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Oscureamento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 426

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 426

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2074	74	235	1		no	20.42

Classe di intervento: 3

Tipologia edilizia

manufatto con funzioni accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2705 (edificio 756)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2707 (edificio 756)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2708 (edificio 756)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2709 (edificio 756)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2710 (edificio 756)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2711 (edificio 756)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2712 (edificio 756)

FOTO n° 2713 (edificio 757)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2714 (edificio 757)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2715 (edificio 757)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2716 (edificio 757)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2717 (edificio 758)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2718 (edificio 758)

FOTO n° 2719 (edificio 758)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2720 (edificio 758)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°187*

Edifici associati alla Scheda:

ID **760** ID **761**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PORNANINO**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **quercia**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **basso**
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 760

Unità volumetriche dell'Edificio 760

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1369	74	104	2		no	147.84

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 anta**

Informazioni sull'Edificio 761

Unità volumetriche dell'Edificio 761

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1368	74	104	1 (a monte) 2 (a valle)		no	102.3

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **crema ecru grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Oscureamento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2721 (edificio 760)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2722 (edificio 760)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2723 (edificio 760)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2724 (edificio 760)



FOTO n° 2725 (edificio 760)



FOTO n° 2726 (edificio 760)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2727 (edificio 761)

FOTO n° 2728 (edificio 761)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2729 (edificio 761)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2730 (edificio 761)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°188*

Edifici associati alla Scheda:

ID **759** | ID **762** | ID **763**



Scala: 1:2000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PORNANINO**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
 - Cortile
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **ghiaia**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **QUERCIE, CIPRESSI**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 759

Unità volumetriche dell'Edificio 759

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
91	74	216	1		no	69.17

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio pietra serena grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi porte

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **a 2 anta**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 762

Unità volumetriche dell'Edificio 762

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1367	74	104	1		no	41.15

Classe di intervento: 4

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale; residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Marcadavanzale

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Materiale: **pietra**

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento interno (scurini)**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **mattone**
 - Posa in opera: **archivolto**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 763

Unità volumetriche dell'Edificio 763

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2884	74	104	1		no	25.23

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **culto (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale; residenza; religiosa (chiesa)**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **beige ecru grigio chiaro khaki**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2737 (edificio 759)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2738 (edificio 759)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2731 (edificio 762)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2732 (edificio 762)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2733 (edificio 762)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2734 (edificio 762)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2735 (edificio 763)

FOTO n° 2736 (edificio 763)



Categoria: Edificio




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°189*

Edifici associati alla Scheda:

ID **765**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **MULIN VECCHIO**
- Data rilevazione **08/08/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**

Informazioni sull'Edificio 765

Unità volumetriche dell'Edificio 765

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1177	70	46	1 (a monte) 2 (a valle)		no	141.9

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici: sono visibili i coni ottici delle fotografie associate agli Edifici ed Edificati Minori di questa Scheda 189

FOTO n° 2742 (edificio 765)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2743 (edificio 765)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2744 (edificio 765)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2745 (edificio 765)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°190*

Edifici associati alla Scheda:

ID **766** ID **768**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **MONTEPORCINI**
- Data rilevazione **01/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **lecci, cipressi**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **buono**
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 766

Unità volumetriche dell'Edificio 766

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1314	83	20	1			369.53

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadriati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti di piatto**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Loggia

- Materiale: **legno laterizio pietra**
- Posa in opera: **aperta con parapetto**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **bianco**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **incongruo**

■ Controfinestre

- Materiale: **metallo**
- Posa in opera: **ringhiera di protezione**
- Colore: **bianco**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadriati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 anta**

Elementi di facciata precari e non

- Insegne: **faretti**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

- Colore: **bianco**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Controporte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **incongruo**
- Note: **su alcune facciate dell'edificio si sviluppano rampicanti**

Informazioni sull'Edificio 768

Unità volumetriche dell'Edificio 768

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1310	83	20	1		si	108.95

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agriturismo (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra-laterizio**
 - Posa in opera: **elementi irregolari**
 - Colore: **terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Angolari**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci squadriati**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **mattoni posti di piatto-lista**
 - Colore: **terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Loggia**
 - Materiale: **legno laterizio pietra**
 - Posa in opera: **aperta su un solo lato**
 - Colore: **grigio chiaro terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **archivolto in laterizio**
 - Posa in opera: **mattoni posti per lista**
 - Colore: **terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi squadriati**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 1 anta**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Insegne: **faretti**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2746 (edificio 766)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2747 (edificio 766)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2748 (edificio 766)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2749 (edificio 766)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2750 (edificio 766)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2751 (edificio 766)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2752 (edificio 766)

FOTO n° 2753 (edificio 766)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2754 (edificio 768)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2755 (edificio 768)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2756 (edificio 768)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2757 (edificio 768)



Categoria: Edificio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°191*

Edifici associati alla Scheda:

ID **769** ID **770**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **390** ID **391**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **MONTEPORCINI**
- Data rilevazione **01/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi, lecci, abeti**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Baracca: stato **basso**

Informazioni sull'Edificio 769

Unità volumetriche dell'Edificio 769

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1246	83	74	2			70.22

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **2**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Ingresso al resede**
 - Materiale: **metallo**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **grigio chiaro**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra-laterizio**
 - Posa in opera: **elementi irregolari**
 - Colore: **grigio chiaro terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Angolari**
 - Materiale: **pietra-laterizio**
 - Posa in opera: **conci squadrati**
 - Colore: **grigio chiaro terracotta**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **elementi squadrati**
 - Colore: **grigio pietra serena**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Cassetta postale a vista**
 - Materiale: **lamiera di acciaio**
 - Posa in opera: **fissato sul paramento pilastro**
 - Colore: **verde cacciatore**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **incongruo**

Informazioni sull'Edificio 770

Unità volumetriche dell'Edificio 770

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2045	83	74	1			47.18

Classe di intervento: 6

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **tufo**
 - Posa in opera: **blocchi squadrati**
 - Colore: **giallo napoli**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **metallo**
 - Posa in opera: **profililo H**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **scarichi**

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione
buono

Compatibilità dell'uso attuale
congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 390

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 390

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1229	83	249			no	37.72

Classe di intervento: 6

Tipologia edilizia
**manufatto con funzioni
accessorie e o servizio**

Informazioni sull'Edificato Minore 391

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 391

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
2046	83	173	1		no	140.81

Classe di intervento: 6

Tipologia edilizia
**tettoia
baracca in legno**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2758 (edificio 769)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2760 (edificio 769)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2759 (edificio 770)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2762 (edificato minore 390)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2761 (edificato minore 391)



Categoria: Edificio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°192*

Edifici associati alla Scheda:

ID **767**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **427** | ID **428** | ID **429**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **IL CARAINO**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **ulivo; lecci; abeti**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **medio**
 - Barbecue: stato **basso**

Informazioni sull'Edificio 767

Unità volumetriche dell'Edificio 767

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1392	74	137	2		no	193.54

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Marcadavanzale

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra legno**
- Posa in opera: **trave archivolto**
- Colore: **grigio pietra serena marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **legno pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificato Minore 427

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 427

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
92	74	130	1		no	119.33

Classe di intervento: 3

Tipologia edilizia
tettoia

Informazioni sull'Edificato Minore 428

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 428

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1755	74	19	1		no	51.57

Classe di intervento: 3

Tipologia edilizia
manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 429

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 429

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2077	74	20			no	18.93

Classe di intervento: 3

Tipologia edilizia
tettoia
manufatto con funzioni
accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2763 (edificio 767)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2764 (edificio 767)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2765 (edificio 767)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2766 (edificio 767)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2767 (edificio 767)



Categoria: Edificio


FOTO n° 2769 (edificato minore 427)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2768 (edificato minore 428)

FOTO n° 2770 (edificato minore 429)



Categoria: pertinenza

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°193*

Edifici associati alla Scheda:

ID **771** | ID **772** | ID **773** | ID **774**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **430** | ID **431**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **POCI**
- Data rilevazione **04/08/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **abeti; cipressi; lecci**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: **stato medio**
 - Forno: **stato medio**
 - Piscina: **stato basso**

Informazioni sull'Edificio 771

Unità volumetriche dell'Edificio 771

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1178	75	38	2		no	507.73

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**

■ Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificio 772

Unità volumetriche dell'Edificio 772

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1170	74	84	1		no	34.4

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura; deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **mattoni**
- Posa in opera: **per lista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo Presenta intervento di ristrutturazione in laterizio a vista

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

Informazioni sull'Edificio 773

Unità volumetriche dell'Edificio 773

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1176	65	54	1		no	73.7

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificio 774

Unità volumetriche dell'Edificio 774

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1173	65	54	1		no	114.52

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione basso

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige grigio chiaro grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificato Minore 430

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 430

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1175	65	54	1		no	67.41

Classe di intervento: 3

Tipologia edilizia tettoia serra

Informazioni sull'Edificato Minore 431

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 431

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2349	74	173	1		no	100.44

Classe di intervento: 3

Tipologia edilizia
tettoia

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2771 (edificio 771)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2772 (edificio 771)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2773 (edificio 771)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2774 (edificio 771)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2775 (edificio 771)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2776 (edificio 771)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2777 (edificio 771)

FOTO n° 2778 (edificio 771)



Categoria: Edificio
FOTO n° 2779 (edificio 772)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2781 (edificio 773)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2782 (edificio 773)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2783 (edificio 774)

FOTO n° 2784 (edificio 774)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2785 (edificio 774)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2786 (edificato minore 430)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 2787 (edificato minore 431)



Categoria: pertinenza


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°194*

Edifici associati alla Scheda:

ID **775** ID **776** ID **777**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **432**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LE PETRENE**
- Data rilevazione **05/08/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
 - Cortile
 - Stato **basso**
 - Materiale prevalente **pietra**
 - Permeabilità **basso**
- Alberature di pregio **fico; pini; abeti; cipressi**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Rimessa: stato **basso**

Informazioni sull'Edificio 775

Unità volumetriche dell'Edificio 775

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1385	75	115	2		si	552.43

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**
- Numero alloggi: **3**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo Presenta interventi di ristrutturazione e di edificazione che alterano la tipologia edilizia.

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in plastica**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra intonaco**
- Posa in opera: **conci irregolari grezzo**
- Colore: **grigio chiaro grigio pietra serena grigio scuro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **bianco grigio chiaro marrone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **incongruo**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **bianco grigio chiaro marrone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **incongruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **incongruo**

■ Cassetta postale a vista

- Materiale: **lamiera di ferro**
- Posa in opera: **fissata al paramento**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **telefonia Enel**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificio 776

Unità volumetriche dell'Edificio 776

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1384	75	115	1		no	94.53

Classe di intervento: 6

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura; deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru khaki**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione
basso

Compatibilità dell'uso attuale
congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificio 777

Unità volumetriche dell'Edificio 777

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1382	75	115	1 (a monte) 2 (a valle)		no	111.11

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **magazzini privati; deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà
privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione
basso

Compatibilità dell'uso attuale
congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **grigio pietra serena grigio scuro**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **mattone**
 - Posa in opera: **archivolto**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **mattone**
 - Posa in opera: **archivolto**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 432

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 432

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1383	75	115	1		no	117.44

Classe di intervento: 6

Tipologia edilizia
tettoia

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2788 (edificio 775)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2789 (edificio 775)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2790 (edificio 775)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2791 (edificio 775)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2792 (edificio 775)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2795 (edificio 777)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2796 (edificio 777)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2797 (edificio 777)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2798 (edificio minore 432)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2799 (edificio minore 432)



Categoria: Edificio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°195*

Edifici associati alla Scheda:

ID **778** ID **780**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **406** ID **433**



Informazioni sulla Scheda

- Località **LO SPUGNO**
- Data rilevazione **05/08/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi; ulivi**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **medio**
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 778

Unità volumetriche dell'Edificio 778

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1180	75	16	1 (a monte) 2 (a valle)		no	164.2

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **crema ecru**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **beige grigio chiaro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra squadrati**
- Colore: **beige crema ecru**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 780

Unità volumetriche dell'Edificio 780

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1181	75	16	1		no	48.75

Classe di intervento: 2**Funzioni d'uso**

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **magazzini privati; deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza; passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà**privata****Tipologia architettonica
struttura in muratura****Stato di conservazione
medio****Compatibilità dell'uso attuale
congruo****Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

Caratteristiche architettoniche e strutturali■ **Struttura paramento esterno**

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **ferro e laterizio**

Informazioni sull'Edificato Minore 406**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 406**

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1753	75	23	1		no	14.12

Classe di intervento: 2

Informazioni sull'Edificato Minore 433**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 433**

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1768	75	126	1		no	34.93

Classe di intervento: 2**Tipologia edilizia****manufatto con funzioni
accessorie e o servizio**

Rilievi fotografici**Posizionamento dei rilievi fotografici**



FOTO n° 2800 (edificio 778)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2801 (edificio 778)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2802 (edificio 778)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2803 (edificio 778)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2804 (edificio 778)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2810 (edificio 780)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2811 (edificio 780)

FOTO n° 2812 (edificio 780)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2813 (edificato minore 433)



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°196*

Edifici associati alla Scheda:

ID **779**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **LO SPUGNO**
- Data rilevazione **05/08/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **buono**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **buono**
 - Forno: stato **buono**
 - Piscina: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 779

Unità volumetriche dell'Edificio 779

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1179	75	16	1		no	62.98

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **arancione bruciato crema ecru grigio pietra serena grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci quadrati**
- Colore: **crema**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **trave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 2805 (edificio 779)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2806 (edificio 779)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2808 (edificio 779)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2809 (edificio 779)



Categoria: Edificio


Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°197*

Edifici associati alla Scheda:

ID **781** ID **782** ID **783** ID **784** ID **785**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **434** ID **435**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **SANTA FILOMENA**
- Data rilevazione **05/08/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **basso**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **fico; cipressi; pini; quercia**

Informazioni sull'Edificio 781

Unità volumetriche dell'Edificio 781

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1393	75	65	1		no	84.45

Classe di intervento: 3

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti:
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione basso

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **crema ecru khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi porte

- Materiale: **mattone**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi porte

- Materiale: **legno ferro**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **grigio chiaro nero**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 782

Unità volumetriche dell'Edificio 782

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1171	75	66	3		no	138.1

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale; residenza**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Architravi finestre

- Materiale: **pietra mattone**
- Posa in opera: **trave archivolto**
- Colore: **grigio pietra serena rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**

- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento esterno**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **pesiane a stecche**
 - Colore: **verde cacciatore**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **pietra mattone**
 - Colore: **grigio pietra serena rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 783

Unità volumetriche dell'Edificio 783

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m ²)
1174	75	60	2 (a monte) 3 (a valle)		no	108.66

Classe di intervento: **3**

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale; residenza**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **beige crema ecru**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Marcadavanzale**
 - Materiale: **laterizio**
 - Posa in opera: **elementi squadrati**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
 - Materiale: **mattone**
 - Posa in opera: **archivolto**
 - Colore: **rosso mattone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento interno (scurini)**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
 - Materiale: **mattone**

- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **buono**
 - Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificio 784

Unità volumetriche dell'Edificio 784

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1172	75	60	1		no	112.81

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale; residenza**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
 - Materiale: **pietra**
 - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
 - Colore: **beige crema ecru**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento esterno**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **pesiane a stecche**
 - Colore: **alluminio**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
 - Materiale: **legno**
 - Posa in opera: **a 2 ante**
 - Colore: **marrone**
 - Stato di conservazione: **medio**
 - Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificio 785

Unità volumetriche dell'Edificio 785

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2906	75	49	1		no	54.11

Classe di intervento: 6

Funzioni d'uso

Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **magazzini privati**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale; residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **crema ecru khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**
- **Cornici**
- Posa in opera: **testa**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Informazioni sull'Edificato Minore 434

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 434

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2904	75	59		1		13.26

Classe di intervento: 6

Tipologia edilizia manufatto con funzioni accessorie e o servizio

Informazioni sull'Edificato Minore 435

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 435

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2026	75	59	1		no	24.9

Classe di intervento: 6

Tipologia edilizia box metallico

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2814 (edificio 781)



FOTO n° 2815 (edificio 781)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2816 (edificio 782)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2817 (edificio 782)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2818 (edificio 782)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2819 (edificio 782)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2820 (edificio 782)

FOTO n° 2821 (edificio 783)



Categoria: Edificio
FOTO n° 2822 (edificio 783)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2824 (edificio 783)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2825 (edificio 783)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2826 (edificio 783)

FOTO n° 2827 (edificio 784)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2828 (edificio 784)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2829 (edificio 784)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2833 (edificio 785)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2834 (edificio 785)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2830 (edificato minore 434)

FOTO n° 2831 (edificato minore 434)



Categoria: Edificio
FOTO n° 2832 (edificato minore 435)



Categoria: pertinenza



Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°198*

Edifici associati alla Scheda:

ID **786**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **436**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **MOLIN IL RIGO**
- Data rilevazione **05/08/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **basso**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **pini; abeti quercia; cipressi**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **medio**
 - Fienile: stato **buono**

Informazioni sull'Edificio 786

Unità volumetriche dell'Edificio 786

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1185	67	123	2 (a monte) 3 (a valle)		no	229.59

Classe di intervento: 2

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione medio

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige crema ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

Informazioni sull'Edificato Minore 436

Unità volumetriche dell'Edificato Minore 436

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
1183	67	153	1		no	44.69

Classe di intervento: 2

Tipologia edilizia manufatto con funzioni accessorie e o servizio

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2835 (edificio 786)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2836 (edificio 786)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2837 (edificio 786)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2838 (edificio 786)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2839 (edificio 786)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2840 (edificio 786)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2841 (edificio 786)

FOTO n° 2843 (edificio 786)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 2844 (edificato minore 436)




Categoria: Edificio

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°199*

Edifici associati alla Scheda:

ID **787**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PORNANINO**
- Data rilevazione **06/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **filo spinato naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **medio**

Informazioni sull'Edificio 787

Unità volumetriche dell'Edificio 787

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2911			2			180.21

Classe di intervento: 4

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **2**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra da taglio**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti di piatto-lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **archivolto in laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti per lista**
- Colore: **terracotta**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **metallo**
- Posa in opera: **a 1 anta**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Insegne: **faretti**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2842 (edificio 787)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2845 (edificio 787)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2846 (edificio 787)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2847 (edificio 787)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2848 (edificio 787)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2849 (edificio 787)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2850 (edificio 787)




Categoria: Rilevanza ambientale in rapporto al contesto

Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°200*

Edifici associati alla Scheda:

ID **788**



Scala: 1:1000

Informazioni sulla Scheda

- Località **PORNANINO**
- Data rilevazione **06/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **filo spinato naturale**
- Area di pertinenza
 - Giardino
 - Stato **medio**
 - Materiale prevalente **manto erboso**
 - Permeabilità **buono**
- Area di pertinenza: elementi presenti
 - Tettoia: stato **medio**

Informazioni sull'Edificio 788

Unità volumetriche dell'Edificio 788

N°	Foglio	Particella	N° piani	Piani interrati	Mansarda	Superficie (m²)
2918	74	218	1			111.54

Classe di intervento: 4

Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

Proprietà privata

Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione buono

Compatibilità dell'uso attuale congruo

Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

Caratteristiche architettoniche e strutturali

■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra da taglio**
- Posa in opera: **elementi irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controfinestre

- Materiale: **metallo**
- Posa in opera: **ringhiera di protezione**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

■ Controporte

- Materiale: **metallo**
- Posa in opera: **inferiata**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

Elementi di facciata precari e non

- Insegne: **faretti**

Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 2851 (edificio 788)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2852 (edificio 788)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2853 (edificio 788)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2854 (edificio 788)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2855 (edificio 788)



Categoria: Edificio

FOTO n° 2856 (edificio 788)



Categoria: Edificio