

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°401*


### Edifici associati alla Scheda:

ID **1156** ID **1157** ID **1158**

Estratto della cartografia: inquadramento minimo degli Edifici associati a questa Scheda 401

### Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **721** ID **722** ID **865**



Scala: [1:2000](#)

### Informazioni sulla Scheda

- Località **PODERE SPADA**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **filo spinato naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi; ulivi; abeti**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Piscina: stato **buono**

## Informazioni sull'Edificio 1156

### Unità volumetriche dell'Edificio 1156

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1492 | 62     | 6          | 2        |                 | no       | 337.95          |

#### Classe di intervento: 2

##### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

##### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

##### Proprietà privata

##### Tipologia architettonica struttura in muratura

##### Stato di conservazione buono

##### Compatibilità dell'uso attuale congruo

##### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

#### Caratteristiche architettoniche e strutturali

##### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1157

### Unità volumetriche dell'Edificio 1157

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1490 | 62     | 6          | 1        |                 | no       | 51.18           |

#### Classe di intervento: 3

##### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti:
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

##### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

##### Proprietà privata

##### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Caratteristiche architettoniche e strutturali

##### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**

## Stato di conservazione

**buono**

## Compatibilità dell'uso attuale

**congruo**

## Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificio 1158

### Unità volumetriche dell'Edificio 1158

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 1493 | 62     | 6          | 1        |                 | no       | 114.57                       |

## Classe di intervento: 2

### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

### Proprietà

**privata**

### Tipologia architettonica

**struttura in muratura**

### Stato di conservazione

**buono**

### Compatibilità dell'uso attuale

**congruo**

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**

## Caratteristiche architettoniche e strutturali

### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Solo laterizio**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 721

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 721

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 3098 | 62     | 6          | 1        |                 | no       | 32.54           |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia**  
**tettoia**  
**baracca in legno**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 722

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 722

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 3099 | 62     | 6          | 1        |                 | no       | 58.88           |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia**  
**tettoia**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 865

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 865

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1782 | 62     | 25         | 1        |                 | no       | 16.11           |


**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia**  
**manufatto con funzioni**  
**accessorie e o servizio**

---

## Rilievi fotografici

**Posizionamento dei rilievi fotografici**



4467

The image shows a technical drawing of a rectangular object, possibly a component or a part of a machine. The drawing is enclosed in a rectangular border. Inside, there are several lines representing the object's geometry. A vertical line is on the left side. A horizontal line is at the bottom. A diagonal line runs from the bottom-left towards the top-right. Another diagonal line runs from the top-left towards the bottom-right. A vertical line is on the right side. A horizontal line is at the top. A label '4467' is located in the upper right quadrant of the drawing.

FOTO n° 4467 (edificio 1156)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4468 (edificio 1156)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4469 (edificio 1156)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4470 (edificio 1156)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4471 (edificio 1157)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4472 (edificio 1158)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4473 (edificato minore 721)

FOTO n° 4474 (edificato minore 722)



Categoria: pertinenza



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°403*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1159**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **SANTARELLO**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Alberature di pregio **abeti**

## Informazioni sull'Edificio 1159

### Unità volumetriche dell'Edificio 1159

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1487 | 47     | 104        | 2        |                 | no       | 194.07          |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **3**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in plastica**
- Gronda: **Solo laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio ferro e laterizio**

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4475 (edificio 1159)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4476 (edificio 1159)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4477 (edificio 1159)




Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°404*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1160**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **SANTARELLO**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni **in legno naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi; lecci; abeti**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Piscina: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1160

### Unità volumetriche dell'Edificio 1160

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 126 | 62     | 54         | 2        |                 | no       | 195.97                       |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Angolari

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **conci regolari per piano**
- Colore: **grigio chiaro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante a stecche**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4478 (edificio 1160)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4479 (edificio 1160)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4480 (edificio 1160)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4481 (edificio 1160)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4482 (edificio 1160)



Categoría: Edificio


## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°405*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1161** ID **1162**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **723**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **s.v. di porcignano 56**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Tettoia: stato **basso**
  - Capannone: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1161

### Unità volumetriche dell'Edificio 1161

| N°   | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 1513 | 48     | 44         | 2 (a monte) 3 (a valle) |                 | no       | 236.91          |

### Classe di intervento: **2**

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione basso

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in plastica**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Colore: **beige ecru khaki ocra**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci regolari**
- Colore: **alluminio ocra**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante a stecche**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

## Informazioni sull'Edificio 1162

### Unità volumetriche dell'Edificio 1162

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1689 | 48     | 70         | 2        |                 | no       | 165.67          |

### Classe di intervento: **2**

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru khaki ocra**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

## Tipologia architettonica struttura in muratura

## Stato di conservazione medio

## Compatibilità dell'uso attuale congruo

## Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **grigio chiaro**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 723

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 723

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 3100 | 48     | 50         | 1        |                 | no       | 76.39                        |

## Classe di intervento: **2**

## Tipologia edilizia tettoia baracca in legno

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4483 (edificio 1161)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4484 (edificio 1161)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4485 (edificio 1161)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4487 (edificio 1162)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4488 (edificio 1162)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4486 (edificato minore 723)




Categoria: pertinenza

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°406*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1163** | ID **1164**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **PORCIGNANO DI SOPRA**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **medio**
- Alberature di pregio **cipressi; pini**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Tettoia: stato **medio**
  - Piscina: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1163

### Unità volumetriche dell'Edificio 1163

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1275 | 48     | 45         | 3        |                 | no       | 209.73          |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci regolari**
- Colore: **khaki ocra**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **incongruo**

#### Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante a stecche**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi porte

- Materiale: **legno ferro**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1164

### Unità volumetriche dell'Edificio 1164

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1243 | 48     | 45         | 1        |                 | no       | 224.97          |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

**Proprietà  
privata**

**Tipologia architettonica  
struttura in muratura**

**Stato di conservazione  
medio**

**Compatibilità dell'uso attuale  
congruo**

**Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

■ **Infissi finestre**

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ **Oscureamento esterno**

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante a stecche**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

■ **Infissi porte**

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4489 (edificio 1163)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4490 (edificio 1163)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4491 (edificio 1163)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4492 (edificio 1163)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4493 (edificio 1163)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4494 (edificio 1164)




Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°408*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1165** | ID **1166**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **CASALE CAMPORA**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi; abeti;**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Tettoia: stato **medio**
  - Piscina: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1165

### Unità volumetriche dell'Edificio 1165

| N°   | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 1551 | 48     | 1          | 1 (a monte) 2 (a valle) |                 | no       | 249.82          |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **sbarra**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci regolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1166

### Unità volumetriche dell'Edificio 1166

| N°   | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 1555 | 35     | 36         | 1 (a monte) 2 (a valle) |                 | no       | 67.69           |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**

## Stato di conservazione medio

## Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**
- **Oscuramento interno (scurini)**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **grigio chiaro**  
**grigio pietra serena**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
  - Materiale: **laterizio**
  - Posa in opera: **per piano**
  - Colore: **rosso mattone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **grigio chiaro**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4495 (edificio 1165)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4496 (edificio 1165)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4497 (edificio 1165)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4498 (edificio 1165)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4499 (edificio 1166)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4500 (edificio 1166)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4501 (edificio 1166)

FOTO n° 4502 (edificio 1166)



Categoria: Edificio




Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°409*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1167**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **PODERE DOMINI - SANTARELLO**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni **filo spinato naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**

---

## Informazioni sull'Edificio 1167

### Unità volumetriche dell'Edificio 1167

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 123 | 62     | 52         | 2        |                 | no       | 164.43          |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **verde cacciatore**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro khaki ocra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici

4503




FOTO n° 4503 (edificio 1167)



Categoria: Edificio


## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°410*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1168**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **724**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **PODERE DOMINI**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **pini; lecci**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Piscina: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1168

### Unità volumetriche dell'Edificio 1168

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1471 | 62     | 62         | 3        |                 | no       | 234.65          |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **bordeaux nero**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **bordeaux**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **bordeaux nero**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **incongruo**

## Informazioni sull'Edificato Minore 724

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 724

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2100 | 62     | 62         | 1        |                 | no       | 34.57           |

### Classe di intervento: 2

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4504 (edificio 1168)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4505 (edificio 1168)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4506 (edificio 1168)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4507 (edificio 1168)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4508 (edificio 1168)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4509 (edificio 1168)



Categoria: Edificio


## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°411*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1169** ID **1170**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **725** ID **726**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **MOLINO DI SELVOLE**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **lecci**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Piscina: stato **buono**

## Informazioni sull'Edificio 1169

### Unità volumetriche dell'Edificio 1169

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 993 | 47     | 54         | 2        |                 | no       | 28.25           |
| 994 | 47     | 54         | 2        |                 | no       | 24.45           |
| 995 | 47     | 55         | 2        |                 | no       | 41.85           |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Oscureamento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1170

### Unità volumetriche dell'Edificio 1170

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 164 | 47     | 54         | 1        |                 | no       | 26.42           |
| 996 | 47     | 54         | 1        |                 | no       | 31.7            |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

**Stato di conservazione**  
**medio**

- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

**Compatibilità dell'uso attuale**  
**congruo**

#### **Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

---

### **Informazioni sull'Edificato Minore 725**

#### **Unità volumetriche dell'Edificato Minore 725**

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2297 | 47     | 54         | 1        |                 | no       | 9.09            |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia**  
**tettoia**

---

### **Informazioni sull'Edificato Minore 726**

#### **Unità volumetriche dell'Edificato Minore 726**

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 3101 | 47     | 54         | 1        |                 | no       | 5.45            |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia**  
**tettoia**

---

### **Rilievi fotografici**

**Posizionamento dei rilievi fotografici**




FOTO n° 4510 (edificio 1169)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4511 (edificio 1170)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4512 (edificato minore 725)



## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°412*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1171**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **727**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **SANTA CATERINA**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **terrabattuta**
    - Permeabilità **medio**
- Alberature di pregio **lecci**

## Informazioni sull'Edificio 1171

### Unità volumetriche dell'Edificio 1171

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 298 | 61     | 42         | 2        |                 | no       | 73.34           |
| 649 | 61     | 42         | 2        |                 | no       | 38.48           |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Angolari

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **conci regolari per piano**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Marcadavanzale

- Materiale: **calcestruzzo**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **crema**
- Stato di conservazione: **buono**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante a stecche**
- Colore: **verde cacciatore**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **verde cacciatore**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Cassetta postale a vista

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **fissata al paramento**
- Colore: **nero**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

## Informazioni sull'Edificato Minore 727

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 727

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 241 | 61     | 42         | 1        |                 | no       | 19.22           |

### Classe di intervento: 3

#### Tipologia edilizia garage, box auto

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4513 (edificio 1171)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4514 (edificio 1171)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4515 (edificio 1171)



Categoria: Edificio


## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°413*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1172** ID **1173**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **728**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **BERTONE I**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **basso**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **basso**
- Alberature di pregio **ulivo**

## Informazioni sull'Edificio 1172

### Unità volumetriche dell'Edificio 1172

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1435 | 61     | 208        | 2        |                 | no       | 366.69          |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agriturismo**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione basso

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

#### Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

#### Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

#### Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1173

### Unità volumetriche dell'Edificio 1173

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1434 | 61     | 111        | 1        |                 | no       | 129.84          |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agriturismo**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio scuro khaki**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

**Proprietà  
privata**

**Tipologia architettonica  
struttura in muratura**

**Stato di conservazione  
basso**

**Compatibilità dell'uso attuale  
congruo**

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

- **Architravi finestre**
  - Materiale: **laterizio**
  - Posa in opera: **architrave**
  - Colore: **rosso mattone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
  - Materiale: **laterizio**
  - Posa in opera: **archivolto**
  - Colore: **rosso mattone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore **728**

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore **728**

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2090 | 61     | 111        | 1        |                 | no       | 34.9            |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia  
manufatto con funzioni  
accessorie e o servizio**

---

## Rilievi fotografici

**Posizionamento dei rilievi fotografici**



FOTO n° 4516 (edificio 1172)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4517 (edificio 1172)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4518 (edificio 1172)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4519 (edificio 1172)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4520 (edificio 1172)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4521 (edificio 1173)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4522 (edificio 1173)

FOTO n° 4523 (edificato minore 728)



Categoria: Edificio




Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°414*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1174** ID **1175**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **BERTONE II**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **ghiaia**
    - Permeabilità **medio**
  - Cortile
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **ghiaia**
    - Permeabilità **medio**
- Alberature di pregio **cipressi**

## Informazioni sull'Edificio 1174

### Unità volumetriche dell'Edificio 1174

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1411 | 61     | 131        | 2        |                 | no       | 142.48          |

#### Classe di intervento: 3

##### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **misto**
- Usi presenti: **residenza; commercio al dettaglio**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

##### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

##### Proprietà privata

##### Tipologia architettonica struttura in muratura

##### Stato di conservazione buono

##### Compatibilità dell'uso attuale congruo

##### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

#### Caratteristiche architettoniche e strutturali

##### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Intonaco

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **finitura terranova**
- Colore: **crema**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone nero**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone nero**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1175

### Unità volumetriche dell'Edificio 1175

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1413 | 61     | 131        | 2        |                 | no       | 78.84           |

#### Classe di intervento: 3

##### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **misto**
- Usi presenti: **artigianato (1); residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

##### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

##### Proprietà

#### Caratteristiche architettoniche e strutturali

##### ■ Ingresso al resede

- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio pietra serena khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Marcapiano

privata

## Tipologia architettonica struttura in muratura

## Stato di conservazione medio

## Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Marcadavanzale**
  - Materiale: **laterizio**
  - Posa in opera: **elementi squadrati**
  - Colore: **rosso mattone**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
  - Materiale: **laterizio**
  - Posa in opera: **per piano**
  - Colore: **rosso mattone**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **marrone**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
  - Materiale: **laterizio**
  - Posa in opera: **archivolto**
  - Colore: **rosso mattone**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
  - Materiale: **legno ferro**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **marrone nero**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4524 (edificio 1174)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4525 (edificio 1174)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4526 (edificio 1174)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4527 (edificio 1175)



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°415*

### Edifici associati alla Scheda:

ID **1176** ID **1177** ID **1178**

### Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **729** ID **730**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **IL BERETUZZO**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
  - Cortile
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **ghiaia**
    - Permeabilità **medio**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Piscina: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1176

### Unità volumetriche dell'Edificio 1176

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1453 | 61     | 63         | 1        |                 | no       | 150.16          |

#### Classe di intervento: 2

##### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti:
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

##### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

##### Proprietà privata

##### Tipologia architettonica struttura in muratura

##### Stato di conservazione medio

##### Compatibilità dell'uso attuale congruo

##### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

#### Caratteristiche architettoniche e strutturali

##### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci regolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **architrave**
- Colore: **ocra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **architrave**
- Colore: **ocra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1177

### Unità volumetriche dell'Edificio 1177

| N°   | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 1271 | 61     | 70         | 1 (a monte) 2 (a valle) |                 | no       | 445.29          |

#### Classe di intervento: 2

##### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

##### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

##### Proprietà privata

##### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Caratteristiche architettoniche e strutturali

##### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci regolari**
- Colore: **crema ecrú**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**

## Stato di conservazione buono

## Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **grigio chiaro**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento interno (scurini)**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **grigio chiaro**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
  - Materiale: **laterizio**
  - Posa in opera: **per piano**
  - Colore: **rosso mattone**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **grigio chiaro**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1178

### Unità volumetriche dell'Edificio 1178

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1248 | 61     | 70         | 1        |                 | no       | 53.22           |

### Classe di intervento: **3**

### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti:
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

### Proprietà privata

### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Stato di conservazione medio

### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
  - Materiale: **pietra**
  - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
  - Colore: **ecru grigio chiaro**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
  - Materiale: **laterizio**
  - Posa in opera: **archivolto**
  - Colore: **rosso mattone**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **grigio chiaro**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento esterno**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **grigio chiaro**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
  - Materiale: **laterizio**
  - Posa in opera: **archivolto**
  - Colore: **rosso mattone**

- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **grigio chiaro**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 729

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 729

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2348 | 61     | 224        | 1        |                 | no       | 29.34           |

**Classe di intervento: 3**

#### Tipologia edilizia

**tettoia  
manufatto con funzioni  
accessorie e o servizio**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 730

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 730

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 3102 | 61     | 63         |          | 1               | no       | 32.33           |

**Classe di intervento: 3**

#### Tipologia edilizia

**manufatto con funzioni  
accessorie e o servizio**

---

## Rilievi fotografici

**Posizionamento dei rilievi fotografici**




FOTO n° 4528 (edificio 1176)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4529 (edificio 1176)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4530 (edificio 1177)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4531 (edificio 1177)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4532 (edificio 1177)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4533 (edificio 1177)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4534 (edificio 1177)

FOTO n° 4535 (edificio 1177)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 4536 (edificio 1178)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4537 (edificio 1178)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4538 (edificato minore 729)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 4539 (edificato minore 729)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4540 (edificato minore 730)



Categoria: pertinenza

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°416*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1179** ID **1180**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **731** ID **732** ID **733** ID **734**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **SAN LUIGI**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **filo spinato**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **medio**
- Alberature di pregio **pini**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Tettoia: stato **medio**
  - Piscina: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1179

### Unità volumetriche dell'Edificio 1179

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 639 | 61     | 47         | 1        |                 | no       | 36.73                        |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agriturismo**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione basso

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno ferro**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **grigio scuro nero**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Colombaia

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci irregolari**
- Colore: **grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

## Informazioni sull'Edificio 1180

### Unità volumetriche dell'Edificio 1180

| N°   | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 704  | 61     | 36         | 3                       |                 | no       | 37.35                        |
| 710  | 61     | 36         | 1 (a monte) 2 (a valle) |                 | no       | 159.78                       |
| 718  | 61     | 36         | 2                       |                 | no       | 68.27                        |
| 2253 | 61     | 36         | 1                       |                 | no       | 15.46                        |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agriturismo**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **si**

#### Proprietà privata

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

**Tipologia architettonica  
struttura in muratura**

**Stato di conservazione  
medio**

**Compatibilità dell'uso attuale  
congruo**

**Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
  - Materiale: **pietra**
  - Posa in opera: **architrave**
  - Colore: **ecru  
grigio chiaro  
ocra**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **marrone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

---

**Informazioni sull'Edificato Minore 731**

**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 731**

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 636 | 61     | 47         | 1        |                 | no       | 71.72           |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia  
tettoia**

---

**Informazioni sull'Edificato Minore 732**

**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 732**

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 243 | 61     | 47         | 1        |                 | no       | 29.17           |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia  
tettoia**

---

**Informazioni sull'Edificato Minore 733**

**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 733**

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1765 | 61     | 36         | 1        |                 | no       | 10.96           |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia  
tettoia**

---

**Informazioni sull'Edificato Minore 734**

**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 734**

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1813 | 61     | 36         | 1        |                 | no       | 8.72            |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia  
tettoia**

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4541 (edificio 1179)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4542 (edificio 1179)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4543 (edificio 1179)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4544 (edificio 1179)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4547 (edificio 1180)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4548 (edificio 1180)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4549 (edificio 1180)

FOTO n° 4550 (edificio 1180)



Categoria: Edificio  
FOTO n° 4545 (edificato minore 731)



Categoria: Edificio



Categoria: pertinenza



FOTO n° 4546 (edificato minore 732)

Categoria: Edificio

FOTO n° 4551 (edificato minore 733)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 4552 (edificato minore 734)




Categoria: pertinenza

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°417*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1181**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **I PIANI**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **ghiaia**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi; pini; abeti;**

## Informazioni sull'Edificio 1181

### Unità volumetriche dell'Edificio 1181

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 305 | 61     | 187        | 2        |                 | no       | 168.04                       |

### Classe di intervento: 4

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in cemento e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **nero**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Intonaco

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **finitura terranova**
- Colore: **crema**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Marcapiano

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Loggia

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **finitura terranova**
- Colore: **crema**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4553 (edificio 1181)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4554 (edificio 1181)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 4555 (edificio 1181)



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°418*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1182**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **I PIANI**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **filo spinato**
- Area di pertinenza
  - Cortile
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **ghiaia**
    - Permeabilità **medio**
- Alberature di pregio **abeti; pini; cipressi**

## Informazioni sull'Edificio 1182

### Unità volumetriche dell'Edificio 1182

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 301 | 61     | 18         | 2        |                 | si       | 201.49          |

### Classe di intervento: 4

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **misto**
- Usi presenti: **agriturismo (1); residenza (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **nero**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Intonaco

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **finitura terranova**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante a stecche**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4556 (edificio 1182)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4557 (edificio 1182)



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°419*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1183**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **735** ID **736** ID **737** ID **738**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **CANVALLE**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **filo spinato**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**

## Informazioni sull'Edificio 1183

### Unità volumetriche dell'Edificio 1183

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 764 | 61     | 255        |          |                 | no       | 32.36           |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **0**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificato Minore 735

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 735

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1901 | 61     | 255        | 1        |                 | no       | 10.28           |

### Classe di intervento: 2

#### Tipologia edilizia tettoia

## Informazioni sull'Edificato Minore 736

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 736

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1896 | 61     | 255        |          |                 |          | 4.23            |

### Classe di intervento: 2

#### Tipologia edilizia baracca, manufatto precario

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 737

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 737

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1897 | 61     | 255        | 1        |                 | no       | 13.85           |

**Classe di intervento: 2**

### Tipologia edilizia

baracca, manufatto precario

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 738

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 738

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1898 | 61     | 255        | 1        |                 | no       | 3.42            |

**Classe di intervento: 2**

### Tipologia edilizia

baracca, manufatto precario

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4558 (edificato minore 735)




Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°420*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 739 ID 740



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **SANTA CRISTINA**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 739

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 739

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2269 | 61     | 220        | 1        |                 | no       | 8.26            |

Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**  
**tettoia**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 740

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 740

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1912 | 61     | 220        | 1        |                 | no       | 10.55           |

Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**  
**manufatto con funzioni**  
**accessorie e o servizio**  
**baracca in legno**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4559 (edificato minore 740)



Categoria: Edificio


## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°421*

### Edifici associati alla Scheda:

ID **1184** ID **1185** ID **1186** ID **1187**

### Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **741** ID **742** ID **743** ID **744** ID **745** ID **746** ID **747** ID **748**



Scala: 1:2000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **SANTA CRISTINA**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **ghiaia**
    - Permeabilità **buono**

## Informazioni sull'Edificio 1184

### Unità volumetriche dell'Edificio 1184

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 805 | 61     | 1          | 1        |                 | no       | 150.2                        |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Angolari

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **conci regolari per piano**
- Colore: **beige rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante a stecche**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1185

### Unità volumetriche dell'Edificio 1185

| N° | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|----|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
|----|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Angolari

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **conci regolari per piano**
- Colore: **grigio chiaro rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Marcapiano

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Cornice sottotetto

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante a stecche**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio pietra**
- Posa in opera: **architrave archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

- **Infissi porte**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **marrone**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1186

### Unità volumetriche dell'Edificio 1186

| N°  | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|-----|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 790 | 61     | 14         | 1                       |                 | no       | 225.25                       |
| 793 | 61     | 14         | 1 (a monte) 2 (a valle) |                 | no       | 197.27                       |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **sì**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di manto:
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Gronda: **Solo laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Angolari

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **conci regolari per piano**
- Colore: **beige rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante a stecche**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

---

## Informazioni sull'Edificio 1187

### Unità volumetriche dell'Edificio 1187

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 780 | 61     | 249        | 1        |                 | no       | 228.5           |

#### Classe di intervento: 6

##### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **misto**
- Usi presenti: **magazzini privati; att. turistico ricettive alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

##### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

##### Proprietà privata

##### Tipologia architettonica struttura in muratura

##### Stato di conservazione medio

##### Compatibilità dell'uso attuale congruo

##### Copertura

- Tipo di copertura: **piana**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

#### Caratteristiche architettoniche e strutturali

##### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 741

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 741

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 808 | 61     | 14         | 1        |                 | no       | 49.6            |

#### Classe di intervento: 6

##### Tipologia edilizia manufatto con funzioni accessorie e o servizio

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 742

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 742

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 3103 | 61     | 14         | 1        |                 | no       | 33.34           |

#### Classe di intervento: 6

##### Tipologia edilizia tettoia

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 743

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 743

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2272 | 61     | 14         | 1        |                 | no       | 30.33           |

**Classe di intervento: 6**

### Tipologia edilizia

manufatto con funzioni  
accessorie e o servizio

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 744

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 744

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 788 | 61     | 14         |          | 1               | no       | 68.34           |
| 791 | 61     | 14         |          | 1               | no       | 154.56          |

**Classe di intervento: 6**

### Tipologia edilizia

manufatto con funzioni  
accessorie e o servizio

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 745

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 745

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 783 | 61     | 249        | 1        |                 | no       | 54.38           |

**Classe di intervento: 6**

### Tipologia edilizia

tettoia

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 746

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 746

| N° | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 31 | 61     | 23         | 1        |                 | no       | 95.69           |

**Classe di intervento: 6**

### Tipologia edilizia

baracca, manufatto precario

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 747

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 747

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 307 | 61     | 205        | 1        |                 | no       | 16.88           |

**Classe di intervento: 6**

**Tipologia edilizia**

**baracca, manufatto precario**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 748

**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 748**

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 1911 | 61     | 205        | 1        |                 | no       | 3.95                         |

**Classe di intervento: 6**

**Tipologia edilizia**

**baracca, manufatto precario**

---

## Rilievi fotografici

**Posizionamento dei rilievi fotografici**



FOTO n° 4560 (edificio 1184)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4561 (edificio 1184)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4562 (edificio 1184)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4563 (edificio 1185)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4564 (edificio 1185)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4568 (edificio 1186)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4569 (edificio 1186)

FOTO n° 4570 (edificio 1186)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 4571 (edificio 1186)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4573 (edificio 1187)



FOTO n° 4574 (edificio 1187)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4575 (edificio 1187)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4566 (edificato minore 741)

FOTO n° 4565 (edificato minore 742)



FOTO n° 4567 (edificato minore 743)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4572 (edificato minore 744)



Categoria: Edificio



Categoria: pertinenza

FOTO n° 4910 (edificato minore 745)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4911 (edificato minore 745)



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°422*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **749**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **LA CALVANA**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **naturale**

## Informazioni sull'Edificato Minore 749

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 749

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 1748 | 59     | 144        |          |                 | no       | 25.92                        |

### Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**  
manufatto con funzioni  
accessorie e o servizio

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4576 (edificato minore 749)




Categoria: Degrado fisico

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°423*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **750**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **LA CAPPELLA**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada provinciale**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 750

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 750

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2089 | 51     | 163        | 1        |                 | no       | 19.3            |

### Classe di intervento:

### Tipologia edilizia

baracca, manufatto precario

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°424*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1188**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **S. UBERTO**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **filo spinato**
- Area di pertinenza
  - Cortile
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **ghiaia**
    - Permeabilità **medio**
- Alberature di pregio **cipressi; pini; abeti**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Piscina: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1188

### Unità volumetriche dell'Edificio 1188

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1463 | 38     | 46         | 2        |                 | no       | 515.08          |

### Classe di intervento: 4

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive alberghiere (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **turistico ricettiva**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Intonaco

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **finitura terranova**
- Colore: **ambra**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **verde cacciatore**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4577 (edificio 1188)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4578 (edificio 1188)



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°425*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1189** | ID **1190** | ID **1191**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **QUERCE SOLA**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi; abeti; lecci**

## Informazioni sull'Edificio 1189

### Unità volumetriche dell'Edificio 1189

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1465 | 38     | 41         | 2        |                 | no       | 126.85          |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo torre tre piani

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Angolari

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Intonaco

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **finitura liscia**
- Colore: **pesca**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno metallo**
- Posa in opera: **1 2 ante**
- Colore: **bianco**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1190

### Unità volumetriche dell'Edificio 1190

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1466 | 38     | 35         | 2        |                 | no       | 229.84          |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

- Piano terra: **passo carraio pedonale**

### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

### Proprietà privata

### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Stato di conservazione medio

### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in plastica**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Intonaco

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **finitura terranova**
- Colore: **giallo napoli**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Loggia

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1191

### Unità volumetriche dell'Edificio 1191

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1464 | 38     | 35         | 1        |                 | no       | 40.1            |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **culto (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale; religiosa (chiesa)**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

### Proprietà privata

### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Stato di conservazione medio

### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci regolari**
- Colore: **ocra**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Intonaco

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **finitura terranova**

## Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Colore: **crema**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

### Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **ocra**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

### Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **architrave**
- Colore: **ocra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4579 (edificio 1189)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4580 (edificio 1189)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4581 (edificio 1189)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4582 (edificio 1190)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4583 (edificio 1190)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4584 (edificio 1190)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4585 (edificio 1191)



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°426*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1192**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **751** | ID **752** | ID **753**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **QUERCE SOLA**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **pini; abeti; cipressi; lecci**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Tettoia: stato **basso**

---

## Informazioni sull'Edificio 1192

### Unità volumetriche dell'Edificio 1192

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 120  | 38     | 60         | 1        |                 | no       | 82.76           |
| 1468 | 38     | 60         | 1        |                 | no       | 74.56           |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di manto:
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per lista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per lista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 751

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 751

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1467 | 38     | 60         | 1        |                 | no       | 57.03           |

### Classe di intervento: 3

#### Tipologia edilizia

**baracca, manufatto precario**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 752

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 752

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1469 | 38     | 44         | 1        |                 | no       | 133.42          |

**Classe di intervento: 3**

**Tipologia edilizia**  
manufatto con funzioni  
accessorie e o servizio

---

### Informazioni sull'Edificato Minore 753

#### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 753

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 3104 | 38     | 37         | 1        |                 | no       | 42.84           |

**Classe di intervento: 3**

**Tipologia edilizia**  
baracca in legno

---

### Rilievi fotografici

#### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4586 (edificio 1192)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4587 (edificio 1192)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4588 (edificio 1192)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4589 (edificato minore 751)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4590 (edificato minore 751)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4591 (edificato minore 752)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4592 (edificato minore 752)

FOTO n° 4593 (edificato minore 753)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio


## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°427*

### Edifici associati alla Scheda:

ID **1193** | ID **1194** | ID **1195**

### Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **754**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **ISTINE**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
  - Orto
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
  - Cortile
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **pietra**
    - Permeabilità **basso**
- Alberature di pregio **cipressi**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Tettoia: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1193

### Unità volumetriche dell'Edificio 1193

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1478 | 40     | 47         | 1        |                 | no       | 114.56          |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **magazzini privati; agricoltura**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **crema ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1194

### Unità volumetriche dell'Edificio 1194

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1481 | 40     | 47         | 1        |                 | no       | 120.78          |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ambra crema ecru khaki ocra**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

**congruo**

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
  - Materiale: **laterizio**
  - Posa in opera: **per lista**
  - Colore: **rosso mattone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **1 anta**
  - Colore: **marrone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificio 1195

### Unità volumetriche dell'Edificio 1195

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1450 | 40     | 47         | 1        |                 | no       | 210.22          |

### Classe di intervento: **3**

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
  - Materiale: **pietra**
  - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
  - Colore: **beige**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi finestre**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **architrave**
  - Colore: **grigio chiaro nero**
  - Stato di conservazione: **basso**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **marrone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Controfinestre**
  - Materiale: **ferro**
  - Posa in opera: **grate**
  - Colore: **grigio chiaro grigio pietra serena**
  - Stato di conservazione: **basso**
  - Compatibilità: **congruo**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

---

## Informazioni sull'Edificio Minore 754

### Unità volumetriche dell'Edificio Minore 754

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1480 | 40     | 47         | 1        |                 | no       | 22.21           |

**Classe di intervento: 3**

**Tipologia edilizia**  
**tettoia**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4594 (edificio 1193)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4595 (edificio 1193)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4596 (edificio 1193)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4598 (edificio 1194)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4599 (edificio 1194)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4600 (edificio 1195)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4601 (edificio 1195)

FOTO n° 4602 (edificio 1195)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 4597 (edificato minore 754)



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°428*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1196**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **755** ID **756** ID **757**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **ISTININO**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **filo spinato naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **ghiaia**
    - Permeabilità **medio**
- Alberature di pregio **abeti**

## Informazioni sull'Edificio 1196

### Unità volumetriche dell'Edificio 1196

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1500 | 39     | 37         | 1        |                 | no       | 138.62          |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificato Minore 755

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 755

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1499 | 39     | 37         |          |                 |          | 37.23           |

### Classe di intervento: 3

#### Tipologia edilizia

**baracca, manufatto precario**

## Informazioni sull'Edificato Minore 756

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 756

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1496 | 39     | 36         | 1        |                 | no       | 9.6             |

### Classe di intervento: 3

#### Tipologia edilizia

**baracca, manufatto precario**

## Informazioni sull'Edificato Minore 757

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 757

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 3105 | 39     | 36         | 1        |                 | no       | 29.44           |

**Classe di intervento: 3**

**Tipologia edilizia**  
**tettoia**

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4603 (edificato minore 757)



Categoria: pertinenza

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°429*

### Edifici associati alla Scheda:

ID **1197** ID **1198** ID **1199**

### Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **758** ID **759**



Scala: 1:2000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **GUALDOLINO**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Tettoia: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1197

### Unità volumetriche dell'Edificio 1197

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1479 | 37     | 7          | 2        |                 | no       | 414.81          |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci regolari**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone rosso veneziano**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

## Informazioni sull'Edificio 1198

### Unità volumetriche dell'Edificio 1198

| N° | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
|----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|

**Classe di intervento: 2****Funzioni d'uso**

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

**Numero piani fuori terra**

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

**Proprietà privata****Tipologia architettonica struttura in muratura****Stato di conservazione buono****Compatibilità dell'uso attuale congruo****Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

**Caratteristiche architettoniche e strutturali****Ingresso al resede**

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

**Struttura paramento esterno**

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

**Angolari**

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci regolari**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

**Cornici**

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

**Infissi finestre**

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **bordeaux**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

**Oscuramento interno (scurini)**

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **bordeaux**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

**Oscuramento esterno**

- Posa in opera: **2 ante**

**Architravi porte**

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci quadrati**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

**Infissi porte**

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **bordeaux**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

**Elementi di facciata precari e non**

- Tende da esterno: **stoffa**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

**Informazioni sull'Edificio 1199****Unità volumetriche dell'Edificio 1199**

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1474 | 37     | 7          | 1        |                 | no       | 51.92           |

## Classe di intervento: 6

### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti:
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

### Proprietà privata

### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**

## Elementi di facciata precari e non

- Tende da esterno: **stoffa**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 758

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 758

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 1781 | 37     | 8          | 1        |                 | no       | 21.33                        |

## Classe di intervento: 6

### Tipologia edilizia baracca, manufatto precario

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 759

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 759

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 3106 | 37     | 20         | 1        |                 | no       | 47.26                        |

## Classe di intervento: 6

### Tipologia edilizia tettoia

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4604 (edificio 1197)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4605 (edificio 1197)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4606 (edificio 1197)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4607 (edificio 1197)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4608 (edificio 1197)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4609 (edificio 1198)



Categoría: Edificio

FOTO n° 4610 (edificio 1198)

FOTO n° 4611 (edificio 1198)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 4612 (edificio 1199)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 4613 (edificato minore 759)



Categoria: pertinenza

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°430*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1200**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **760** ID **761**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **GUALDACCIO**
- Data rilevazione **18/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **basso**
    - Materiale prevalente **pietra**
    - Permeabilità **basso**
- Alberature di pregio **abeti; ulivi**

## Informazioni sull'Edificio 1200

### Unità volumetriche dell'Edificio 1200

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1489 | 38     | 1          | 1        |                 | no       | 42.47           |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per lista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **legno pietra**
- Posa in opera: **architrave archivoltato**
- Colore: **marrone ocra**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificato Minore 760

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 760

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 3107 | 38     | 8          | 1        |                 | no       | 13.31           |

### Classe di intervento: 2

#### Tipologia edilizia tettoia

## Informazioni sull'Edificato Minore 761

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 761

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 3108 | 38     | 9          | 2        |                 | no       | 308.41          |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia**  
**baracca, manufatto precario**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4615 (edificio 1200)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4616 (edificio 1200)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4617 (edificio 1200)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4618 (edificato minore 760)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 4619 (edificato minore 761)



Categoria: Degrado fisico

FOTO n° 4620 (edificato minore 761)



Categoria: Degrado fisico

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°431*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1205** ID **1206**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **768** ID **769** ID **770**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **PODERE CAMPASSOLE**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi; abeti**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Piscina: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1205

### Unità volumetriche dell'Edificio 1205

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 762  | 57     | 28         | 2        |                 | no       | 165.99          |
| 765  | 57     | 28         | 2        | 1               |          | 95.71           |
| 2266 | 57     | 28         | 1        |                 | no       | 9.67            |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **si**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro khaki ocra**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Oscureamento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante a stecche**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 ante**
- Colore: **grigio chiaro marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

## Informazioni sull'Edificio 1206

### Unità volumetriche dell'Edificio 1206

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 757  | 57     | 28         | 1        |                 | no       | 49.17           |
| 2264 | 57     | 28         | 1        |                 | no       | 19.35           |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**

**Tipologia architettonica**  
struttura in muratura

**Stato di conservazione**  
medio

**Compatibilità dell'uso attuale**  
congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento esterno**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **1 2 ante**
  - Colore: **marrone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 768

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 768

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 470 | 57     | 28         | 1        |                 | no       | 29.61                        |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia**  
manufatto con funzioni  
accessorie e o servizio

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 769

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 769

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 2261 |        |            |          |                 |          | 27.24                        |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia**  
tettoia  
baracca in legno

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 770

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 770

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 1815 | 57     | 86         | 1        |                 | no       | 4.67                         |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia**  
tettoia  
baracca in legno

---

## Rilievi fotografici

## Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4646 (edificio 1205)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4647 (edificio 1205)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4648 (edificio 1206)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4649 (edificio 1206)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4650 (edificato minore 768)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 4651 (edificato minore 769)



Categoria: pertinenza


## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°432*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1207** | ID **1208** | ID **1209**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **771**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **PODERE CAPARSA**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **muratura**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi; abeti**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Piscina: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1207

### Unità volumetriche dell'Edificio 1207

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 116 | 56     | 57         | 1        |                 | no       | 111.41                       |
| 117 | 56     | 57         | 1        |                 | no       | 60.64                        |
| 118 | 56     | 57         | 1        |                 | no       | 135.01                       |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura; agriturismo; commercio al dettaglio**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Oscureamento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1208

### Unità volumetriche dell'Edificio 1208

| N°   | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 1462 | 56     | 57         | 2 (a monte) 3 (a valle) |                 |          | 422.71                       |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **misto**
- Usi presenti: **agriturismo; residenza; commercio all'ingrosso**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

privata

### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Stato di conservazione medio

### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- **Oscureamento esterno**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante a stecche**
  - Colore: **marrone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **1 ante**
  - Colore: **marrone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificio 1209

### Unità volumetriche dell'Edificio 1209

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 114 | 56     | 57         | 1        |                 | no       | 170.5           |

### Classe di intervento: 2

### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agriturismo; commercio all'ingrosso**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

### Proprietà privata

### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Stato di conservazione medio

### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **piana**
- Tipo di manto: **piana**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
  - Materiale: **pietra**
  - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
  - Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **marrone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **marrone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 771

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 771

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1433 |        |            |          |                 |          | 45.11           |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia**  
**manufatto con funzioni**  
**accessorie e o servizio**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4652 (edificio 1207)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4653 (edificio 1208)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4822 (edificio 1209)




Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°433*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1210** | ID **1211**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **CASIN DEL ERTA**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **abeti**

## Informazioni sull'Edificio 1210

### Unità volumetriche dell'Edificio 1210

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 121  | 56     | 32         | 1        |                 | no       | 41.88           |
| 777  | 56     | 32         | 2        |                 | no       | 115.08          |
| 1907 | 56     | 32         | 1        |                 | no       | 12.01           |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **si**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **giallo napoli**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **khaki ocra**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **architrave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **giallo napoli**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **giallo napoli**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **architrave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **giallo napoli**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

## Informazioni sull'Edificio 1211

### Unità volumetriche dell'Edificio 1211

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1470 | 56     | 32         | 1        |                 | no       | 114.75          |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

- Ingresso al resede

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **magazzini privati**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

### Proprietà privata

### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Stato di conservazione medio

### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in plastica**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **giallo napoli**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru khaki ocra**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Angolari

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **conci regolari per piano**
- Colore: **ambra ecru rosso mattone rosso veneziano**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Architravi porte

- Materiale: **calcestruzzo**
- Posa in opera: **architrave**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4654 (edificio 1210)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4655 (edificio 1210)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4656 (edificio 1210)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4657 (edificio 1211)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4658 (edificio 1211)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4659 (edificio 1211)



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°434*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1212**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **PODERE CASETTO**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**

## Informazioni sull'Edificio 1212

### Unità volumetriche dell'Edificio 1212

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 904 | 57     | 126        | 1        |                 | no       | 135.63                       |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro khaki ocra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **architrave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **architrave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4660 (edificio 1212)



Categoría: Edificio


## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°435*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1213**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **877**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **PODERE CASETTO**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
  - **Giardino**
    - **Stato buono**
    - **Materiale prevalente manto erboso**
    - **Permeabilità buono**
- **Alberature di pregio cipressi; abeti**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - **Piscina: stato buono**

## Informazioni sull'Edificio 1213

### Unità volumetriche dell'Edificio 1213

| N°  | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 835 | 57     | 118        | 1 (a monte) 2 (a valle) | 1               | no       | 199.24          |
| 836 | 57     | 118        | 1                       |                 | no       | 17.84           |
| 838 | 57     | 118        | 1                       |                 | no       | 68.64           |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **sì**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro grigio scuro khaki ocra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Controfinestre

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi porte

- Materiale: **legno ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone nero**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

## Informazioni sull'Edificato Minore 877

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 877

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1919 | 57     | 124        | 1        |                 | no       | 5.88            |

### Classe di intervento: 2

#### Tipologia edilizia baracca in legno

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4661 (edificio 1213)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4662 (edificio 1213)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4663 (edificio 1213)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4664 (edificio 1213)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4665 (edificio 1213)




## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°436*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1214**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **772**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **PODERE CASETTO**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Piscina: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1214

### Unità volumetriche dell'Edificio 1214

| N°  | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|-----|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 361 | 57     | 38         | 1 (a monte) 2 (a valle) |                 | no       | 126.62                       |

### Classe di intervento: 4

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **prefabbricati**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **verde cacciatore**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificato Minore 772

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 772

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 2212 | 57     | 126        | 1        |                 | no       | 20.75                        |

### Classe di intervento: 6

#### Tipologia edilizia

baracca, manufatto precario

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4666 (edificio 1214)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4667 (edificio 1214)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4668 (edificio 1214)



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°437*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **773** ID **774** ID **775** ID **776**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **PODERE CASETTO**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **filo spinato muratura**
- Area di pertinenza
  - **Giardino**
    - **Stato medio**
    - **Materiale prevalente manto erboso**
    - **Permeabilità buono**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 773

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 773

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1780 | 56     | 16         | 1        |                 | no       | 32.77           |

#### Classe di intervento:

#### Tipologia edilizia

manufatto con funzioni  
accessorie e o servizio

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 774

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 774

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1864 | 56     | 16         | 1        |                 | no       | 14.38           |

#### Classe di intervento:

#### Tipologia edilizia

baracca, manufatto precario

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 775

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 775

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1909 | 56     | 111        | 1        |                 | no       | 7.78            |

#### Classe di intervento:

#### Tipologia edilizia

baracca, manufatto precario

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 776

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 776

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1905 | 56     | 84         | 1        |                 | no       | 16.69           |

#### Classe di intervento:

#### Tipologia edilizia

baracca, manufatto precario

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4669 (edificato minore 773)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4670 (edificato minore 773)



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°438*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1215**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **777** ID **778**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **LE FRASCETTE**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **in legno**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **cipressi; abeti**

---

## Informazioni sull'Edificio 1215

### Unità volumetriche dell'Edificio 1215

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 769 | 58     | 267        | 1        |                 | no       | 67.28           |

### Classe di intervento: 6

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in cemento e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Intonaco

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **finitura terranova**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 777

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 777

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1902 | 58     | 267        | 1        |                 | no       | 53.68           |

### Classe di intervento: 6

#### Tipologia edilizia baracca, manufatto precario

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 778

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 778

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2367 | 58     | 267        | 2        |                 | no       | 161.17          |

### Classe di intervento: 6

#### Tipologia edilizia manufatto con funzioni

accessorie e o servizio  
baracca in legno

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4671 (edificio 1215)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4672 (edificio 1215)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4673 (edificio 1215)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4674 (edificato minore 777)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 4676 (edificato minore 778)



Categoria: Edificio


## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°439*

### Edifici associati alla Scheda:

ID **1216** ID **1217** ID **1218**

### Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **779** ID **780**



Scala: 1:2000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **LE FRASCHETTE**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
  - Cortile
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **ghiaia**
    - Permeabilità **medio**
- Alberature di pregio **CIPRESSI, OLMI**

## Informazioni sull'Edificio 1216

### Unità volumetriche dell'Edificio 1216

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 775  | 58     | 238        | 3        |                 | no       | 12.83           |
| 779  | 58     | 238        | 2        |                 | no       | 241.31          |
| 1908 | 58     | 238        | 2        |                 | no       | 30.14           |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **misto**
- Usi presenti: **agricoltura; agriturismo**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **si**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio scuro khaki ocra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Marcadavanzale

- Posa in opera: **per lista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per lista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante a stecche**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Colombaia

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci irregolari**
- Colore: **grigio scuro khaki ocra**
- Stato di conservazione: **buono**

- Compatibilità: **congruo**
- **Contrafforte**
  - Materiale: **pietra**
  - Posa in opera: **conci irregolari**
  - Colore: **grigio scuro khaki ocra**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1217

### Unità volumetriche dell'Edificio 1217

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 778 | 58     | 547        | 2        |                 | no       | 44.65           |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agriturismo**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ▪ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ▪ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **alluminio**

#### ▪ Rivestimento fino a 1 metro/zoccolatura

- Colore: **grigio scuro khaki ocra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ▪ Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi quadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ▪ Architravi finestre

- Materiale: **pietra laterizio**
- Posa in opera: **trave piano**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ▪ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ▪ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ▪ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificio 1218

### Unità volumetriche dell'Edificio 1218

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2371 | 58     | 239        | 1        |                 | no       | 105.08          |

#### Classe di intervento: 4

##### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

##### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

##### Proprietà privata

##### Tipologia architettonica struttura in muratura

##### Stato di conservazione buono

##### Compatibilità dell'uso attuale incongruo

##### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

#### Caratteristiche architettoniche e strutturali

##### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci squadrati**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### ■ Infissi porte

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 779

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 779

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1904 | 58     | 212        | 1        |                 | no       | 60.77           |

#### Classe di intervento: 4

##### Tipologia edilizia baracca, manufatto precario

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 780

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 780

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2268 | 58     | 237        | 1        |                 | no       | 32.51           |

#### Classe di intervento: 4

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4677 (edificio 1216)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4678 (edificio 1216)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4679 (edificio 1216)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4680 (edificio 1216)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4681 (edificio 1216)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4682 (edificio 1216)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4684 (edificio 1217)

FOTO n° 4685 (edificio 1217)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 4686 (edificio 1218)




Categoria: Edificio

FOTO n° 4683 (edificato minore 779)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 4687 (edificato minore 780)



Categoria: pertinenza

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°440*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1219**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **781** | ID **782**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **BARLETTAIO**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Alberature di pregio **pini; abeti**

## Informazioni sull'Edificio 1219

### Unità volumetriche dell'Edificio 1219

| N°   | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 122  | 58     | 324        | 2                       |                 | no       | 127.16          |
| 787  | 58     | 324        | 1 (a monte) 2 (a valle) |                 | no       | 113.37          |
| 2271 | 58     | 324        | 1                       |                 | no       | 69.66           |

### Classe di intervento: 4

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **2**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **sì**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ocra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Intonaco

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **finitura terranova**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Marcadavanzale

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **elementi squadrati**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Oscureamento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi porte

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio Minore 781

### Unità volumetriche dell'Edificio Minore 781

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1910 | 58     | 328        | 1        |                 | no       | 13.25           |

### Classe di intervento: 4

#### Tipologia edilizia

**baracca, manufatto precario**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 782

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 782

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 1913 | 58     | 574        | 1        |                 | no       | 24.67                        |

**Classe di intervento: 4**

### Tipologia edilizia

baracca, manufatto precario

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4688 (edificio 1219)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4689 (edificio 1219)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4690 (edificio 1219)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4691 (edificato minore 781)




Categoria: pertinenza

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°441*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1221** | ID **1222** | ID **1223**

Estratto della cartografia: inquadramento minimo degli  
Edifici associati a questa Scheda 441



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **PODERE VIGNA VECCHIA**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Alberature di pregio **cipressi; abeti**

## Informazioni sull'Edificio 1221

### Unità volumetriche dell'Edificio 1221

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 289  | 58     | 202        | 2        |                 | no       | 294             |
| 880  | 58     | 202        | 1        |                 | no       | 509.33          |
| 1934 | 58     | 202        | 1        |                 | no       | 25.31           |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura; commercio al dettaglio**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **sì**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru khaki ocra**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Intonaco

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **finitura terranova**
- Colore: **arancione bruciato**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **bianco**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Architravi porte

- Materiale: **laterizio pietra**
- Posa in opera: **architrave archivoltato**
- Colore: **grigio pietra serena rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1222

### Unità volumetriche dell'Edificio 1222

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 849 | 58     | 202        | 1        |                 | no       | 99.27           |

### Classe di intervento: 6

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente:
- Usi presenti:
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**

#### Infissi porte

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **1 ante**

---

## Informazioni sull'Edificio 1223

### Unità volumetriche dell'Edificio 1223

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 863  | 58     | 202        | 1        |                 | no       | 57.6            |
| 1751 | 58     | 202        | 1        |                 | no       | 45.04           |

### Classe di intervento: **2**

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione medio

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ocra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici: sono visibili i coni ottici delle fotografie associate agli Edifici ed Edificati Minori di questa Scheda 441

FOTO n° 4695 (edificio 1221)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4696 (edificio 1221)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4697 (edificio 1221)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4698 (edificio 1221)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4699 (edificio 1221)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4700 (edificio 1222)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4701 (edificio 1223)



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°443*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1224** ID **1225**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **783** ID **784**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **LE VIGNE**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **filo spinato naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **ghiaia**
    - Permeabilità **medio**
- Alberature di pregio **abeti**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Piscina: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1224

### Unità volumetriche dell'Edificio 1224

| N°  | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|-----|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 252 | 60     | 24         | 1 (a monte) 2 (a valle) |                 | no       | 139.45                       |
| 356 | 60     | 24         | 2                       |                 | no       | 69.94                        |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **sì**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro ocra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **per piano**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1225

### Unità volumetriche dell'Edificio 1225

| N°  | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|-----|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|------------------------------|
| 706 | 60     | 24         | 1 (a monte) 2 (a valle) |                 |          | 93.48                        |

### Classe di intervento: 4

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige grigio chiaro khaki ocra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**

## Tipologia architettonica struttura in muratura

Stato di conservazione  
**medio**

Compatibilità dell'uso attuale  
**congruo**

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **marrone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 783

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 783

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 722 | 60     | 24         | 1        |                 | no       | 24.19                        |

Classe di intervento: 4

### Tipologia edilizia

**baracca, manufatto precario**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 784

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 784

| N° | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|----|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 15 | 60     | 499        | 1        |                 | no       | 37.61                        |

Classe di intervento: 4

### Tipologia edilizia

**baracca, manufatto precario**

---

## Rilievi fotografici

Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4702 (edificio 1224)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4703 (edificio 1224)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4704 (edificio 1225)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4705 (edificato minore 783)



Categoria: pertinenza

FOTO n° 4706 (edificato minore 784)



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°444*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1226** ID **1227**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **361** ID **786**



Scala: 1:2000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **GORAZZANO**
- Data rilevazione **25/10/2008**

## Informazioni sull'Edificio 1226

### Unità volumetriche dell'Edificio 1226

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 545 | 60     | 71         | 1        |                 | no       | 23.43           |
| 549 | 60     | 71         | 2        |                 | no       | 70.6            |
| 551 | 60     | 71         | 2        |                 | no       | 81.82           |
| 553 | 60     | 71         | 1        |                 | no       | 10.96           |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **sì**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione basso

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo rudere

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **beige ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

#### Intonaco

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **finitura grezzo**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

#### Architravi finestre

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **basso**

#### Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 ante**
- Colore: **blu acciaio**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1227

### Unità volumetriche dell'Edificio 1227

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 563  | 60     | 317        | 1        |                 | no       | 94.54           |
| 2228 | 60     | 317        | 1        |                 | no       | 14.7            |
| 2229 | 60     | 317        | 1        |                 | no       | 17.05           |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito (1)**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi finestre

- Materiale: **legno**

massimo: **no**

**Proprietà  
privata**

**Tipologia architettonica  
struttura in muratura**

**Stato di conservazione  
basso**

**Compatibilità dell'uso attuale  
congruo**

**Copertura**

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**
- **Oscureamento esterno**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **marrone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
  - Materiale: **legno ferro**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **grigio scuro marrone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore **361**

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore **361**

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1843 |        |            |          |                 |          | 14.82           |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia  
box metallico**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore **786**

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore **786**

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1873 | 60     | 71         | 1        |                 | no       | 18.84           |

**Classe di intervento: 2**

**Tipologia edilizia  
baracca, manufatto precario**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4717 (edificio 1226)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4718 (edificio 1226)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4719 (edificio 1226)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4722 (edificio 1227)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4723 (edificio 1227)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4724 (edificio 1227)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4716 (edificato minore 361)

FOTO n° 4720 (edificato minore 786)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 4721 (edificato minore 786)




Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°445*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1229** ID **1230**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **LA LAMA DEI FRATI**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **muratura**

## Informazioni sull'Edificio 1229

### Unità volumetriche dell'Edificio 1229

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 406  | 60     | 127        | 1        |                 | no       | 38.86           |
| 407  | 60     | 127        | 1        |                 | no       | 8.47            |
| 2198 | 60     | 127        | 1        |                 | no       | 13.73           |
| 2199 | 60     | 127        | 1        |                 | no       | 27.16           |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti:
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione basso

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Non presenti (interni)**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **architrave**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 anta**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1230

### Unità volumetriche dell'Edificio 1230

| N°   | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 402  |        |            |                         |                 |          | 39.54           |
| 403  | 60     | 127        | 1 (a monte) 2 (a valle) |                 | no       | 82.39           |
| 404  | 60     | 127        | 1                       |                 | no       | 12.27           |
| 2197 | 60     | 127        | 1                       |                 | no       | 75.46           |

## Classe di intervento: 2

### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **sì**

### Proprietà privata

### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Stato di conservazione medio

### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

## Caratteristiche architettoniche e strutturali

### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **khaki ocra**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci regolari**
- Colore: **ocra**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Architravi finestre

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **architrave**
- Colore: **grigio pietra serena**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Oscuramento interno (scurini)

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4732 (edificio 1229)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4733 (edificio 1229)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4734 (edificio 1230)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4735 (edificio 1230)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4736 (edificio 1230)



Categoria: Edificio


## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°446*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1231**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **789** ID **790**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Toponimo **DEPURATORE DI RADDA IN CHIANTI**
- Località **RADDA IN CHIANTI**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Area di pertinenza
  - Cortile
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **ghiaia**
    - Permeabilità **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1231

### Unità volumetriche dell'Edificio 1231

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 401 | 60     | 143        | 1        |                 | no       | 132.28          |

### Classe di intervento: 5

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **impianti tecnologici pubblici**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **metallici**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **in cemento e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Ingresso al resede**
  - Materiale: **ferro**
- **Intonaco**
  - Materiale: **intonaco**
  - Posa in opera: **finitura terranova**
  - Colore: **bianco**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **marrone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Architravi porte**
  - Materiale: **calcestruzzo**
  - Posa in opera: **architrave**
  - Colore: **grigio scuro**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
  - Materiale: **ferro**
  - Posa in opera: **1 anta**
  - Colore: **grigio chiaro grigio scuro**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificato Minore 789

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 789

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 397 | 60     | 305        | 1        |                 | no       | 13.07           |

### Classe di intervento: 5

#### Tipologia edilizia manufatto con funzioni accessorie e o servizio

## Informazioni sull'Edificato Minore 790

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 790

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 399 | 60     | 142        | 1        |                 | no       | 9.7             |

**Classe di intervento: 5**

**Tipologia edilizia**  
**manufatto con funzioni**  
**accessorie e o servizio**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4737 (edificato minore 789)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4740 (edificato minore 790)



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°448*

### Edifici associati alla Scheda:

ID **1234** ID **1235** ID **1236**

### Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **793** ID **794**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **CHIELLE**
- Data rilevazione **12/08/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
  - Cortile
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **terrabattuta**
    - Permeabilità **basso**
- Alberature di pregio **quercie; fichi; viale di cipressi**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Baracca: stato **medio**
  - Tettoia: stato **medio**
  - Pozzo: stato **buono**
  - Pollaio: stato **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1234

### Unità volumetriche dell'Edificio 1234

| N°   | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 1414 | 68     | 42         | 2 (a monte) 3 (a valle) |                 | no       | 203.07          |

#### Classe di intervento: 2

##### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura; residenza; deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**
- Numero alloggi: **1**

##### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

##### Proprietà privata

##### Tipologia architettonica struttura in muratura

##### Stato di conservazione buono

##### Compatibilità dell'uso attuale congruo

##### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

#### Caratteristiche architettoniche e strutturali

##### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci irregolari**
- Colore: **crema ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni faccia a vista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### Oscureamento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **persiane a stecche**
- Colore: **verde cacciatore**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### Aggetti

- Materiale: **balcone c.a.**
- Posa in opera: **ringhiera acciaio**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **Enel**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

## Informazioni sull'Edificio 1235

### Unità volumetriche dell'Edificio 1235

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1448 | 62     | 42         | 1        |                 | no       | 77.76           |

#### Classe di intervento: 6

##### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura; deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza; fondo magazzino**

##### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un

#### Caratteristiche architettoniche e strutturali

##### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci irregolari**
- Colore: **crema ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

##### Infissi porte

- Materiale: **legno**

numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

### Proprietà privata

- Posa in opera: **portone a 2 ante**
- Colore: **verde di calce**
- Stato di conservazione: **basso**
- Compatibilità: **congruo**

### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Stato di conservazione medio

### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Gronda: **Solo laterizio**

---

## Informazioni sull'Edificio 1236

### Unità volumetriche dell'Edificio 1236

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1223 | 68     | 55         | 1        |                 | no       | 60.44           |

### Classe di intervento: **3**

### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza; fondo magazzino**

### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

### Proprietà privata

### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Stato di conservazione buono

### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **Non presenti (interni)**
- Gronda: **Solo laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
  - Materiale: **pietrame**
  - Posa in opera: **conci irregolari**
  - Colore: **crema ecru grigio chiaro**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
  - Materiale: **legno ferro**
  - Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
  - Colore: **marrone verde di calce**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

### Elementi architettonici e decorativi

- Elementi architettonici decorativi: **presenta un aia di nuova costruzione, realizzata in blocchi di pietra. incongruo.**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 793

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 793

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1226 | 62     | 42         | 1        |                 | no       | 53.02           |

**Classe di intervento: 3**

**Tipologia edilizia**  
**box metallico**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 794

**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 794**

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2034 | 62     | 42         | 1        |                 | no       | 25.07           |

**Classe di intervento: 3**

**Tipologia edilizia**  
**manufatto con funzioni**  
**accessorie e o servizio**

---

## Rilievi fotografici

**Posizionamento dei rilievi fotografici**




FOTO n° 4756 (edificio 1234)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4757 (edificio 1234)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4758 (edificio 1234)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4759 (edificio 1234)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4760 (edificio 1234)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4761 (edificio 1235)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4762 (edificio 1235)

FOTO n° 4763 (edificio 1235)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 4766 (edificio 1236)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4767 (edificio 1236)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4768 (edificio 1236)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4769 (edificio 1236)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4770 (edificio 1236)

FOTO n° 4764 (edificato minore 793)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 4765 (edificato minore 794)



Categoria: Edificio


## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°449*

### Edifici associati alla Scheda:

ID **1237** | ID **1238** | ID **1239** | ID **1240**

### Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **795**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **VAL DELLE CORTI**
- Data rilevazione **12/08/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
  - Cortile
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **terrabattuta**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **abeti; viale di cipressi ; pergolato vite ; pini**

## Informazioni sull'Edificio 1237

### Unità volumetriche dell'Edificio 1237

| N°  | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 329 | 59     | 178        | 2 (a monte) 3 (a valle) |                 | no       | 193.71          |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **misto**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere; residenza; deposito; commercio al dettaglio**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **cancello a 2 ante**
- Colore: **nero**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci irregolari**
- Colore: **crema ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci irregolari sovrapposti**
- Colore: **grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Loggia

- Materiale: **laterizio faccia a vista**
- Posa in opera: **aperta su 3 lati**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **bianco**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **persiane a stecche**
- Colore: **bianco**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Cassetta postale a vista

- Materiale: **lamiera**
- Posa in opera: **fissaggio esterno al paramento**
- Colore: **nero**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### Elementi di facciata precari e non

- Cavi e tubazioni: **scarichi**
- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

## Informazioni sull'Edificio 1238

### Unità volumetriche dell'Edificio 1238

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 328 | 59     | 178        | 1        |                 | no       | 97.55           |

## Classe di intervento: 2

### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

### Proprietà privata

### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Stato di conservazione buono

### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

## Caratteristiche architettoniche e strutturali

### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci irregolari**
- Colore: **crema ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 3 ante**
- Colore: **grigio chiaro marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
- Colore: **terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Elementi di facciata precari e non

- Pensiline o tettoie "a muro" in corrispondenza delle aperture: **legno e laterizio**

---

## Informazioni sull'Edificio 1239

### Unità volumetriche dell'Edificio 1239

| N°  | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 327 | 59     | 178        | 1 (a monte) 2 (a valle) |                 | no       | 72.29           |

## Classe di intervento: 3

### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **att. turistico ricettive extra alberghiere**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

### Proprietà privata

### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Stato di conservazione buono

### Compatibilità dell'uso attuale

## Caratteristiche architettoniche e strutturali

### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci irregolari**
- Colore: **crema ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni faccia a vista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Infissi finestre

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **a 1 2 ante**
- Colore: **nero**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**

**congruo**

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

### Infissi porte

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **portone a 1 2 ante**
- Colore: **nero**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1240

### Unità volumetriche dell'Edificio 1240

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 326 | 59     | 178        | 1        |                 |          | 108.6                        |

### Classe di intervento: 6

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura; deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **Solo laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci irregolari**
- Colore: **crema ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci sovrapposti**
- Colore: **crema ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni faccia a vista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Architravi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **architrave a vista**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 1 2 ante scorrevoli**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificato Minore 795

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 795

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 2361 | 59     | 178        | 1        |                 | no       | 78.85                        |

### Classe di intervento: 6

**Tipologia edilizia**  
**tettoia**  
**manufatto con funzioni**  
**accessorie e o servizio**

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4771 (edificio 1237)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4772 (edificio 1237)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4773 (edificio 1237)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4775 (edificio 1237)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4776 (edificio 1237)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4777 (edificio 1237)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4778 (edificio 1238)

FOTO n° 4779 (edificio 1238)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 4780 (edificio 1238)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4781 (edificio 1238)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4782 (edificio 1239)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4783 (edificio 1239)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4784 (edificio 1239)

FOTO n° 4785 (edificio 1239)



Categoria: Edificio



Categoria: Edificio

FOTO n° 4787 (edificio 1240)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4788 (edificio 1240)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4789 (edificio 1240)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4786 (edificato minore 795)




Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°450*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1241**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **LA QUERCIE**
- Data rilevazione **12/08/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **muratura naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**
  - Cortile
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **pietra**
    - Permeabilità **medio**

## Informazioni sull'Edificio 1241

### Unità volumetriche dell'Edificio 1241

| N°   | Foglio | Particella | N° piani                | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|-------------------------|-----------------|----------|-----------------|
| 325  | 59     | 201        | 2 (a monte) 3 (a valle) |                 | no       | 104.91          |
| 1763 | 59     | 201        | 2                       |                 | no       | 26.97           |

### Classe di intervento: 4

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza; deposito**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **si**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in cemento e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **cancello a 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Rivestimento fino a 1 metro/zoccolatura

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci irregolari**
- Colore: **crema ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Angolari

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni posti per piatto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Intonaco

- Materiale: **intonaco tipo terranova**
- Posa in opera: **finitura liscia**
- Colore: **crema**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Cornici

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **mattoni faccia a vista**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Loggia

- Materiale: **laterizio faccia a vista**
- Posa in opera: **aperta su 3 lati**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **persiane a stecche**
- Colore: **terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 2 ante**
- Colore: **terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

- **Cassetta postale a vista**
  - Materiale: **lamiera**
  - Posa in opera: **fissaggio esterno cancello**
  - Colore: **nero**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4790 (edificio 1241)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4791 (edificio 1241)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4792 (edificio 1241)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4793 (edificio 1241)




Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°451*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 807 ID 808 ID 809 ID 810 ID 811



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **LA CROCE**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Baracca: stato **medio**
  - Tettoia: stato **medio**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 807

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 807

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1750 |        |            |          |                 |          | 81.78           |

Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**

baracca, manufatto precario

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 808

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 808

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1876 |        |            |          |                 |          | 10.44           |

Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**

baracca in legno

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 809

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 809

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1881 |        |            |          |                 |          | 15.53           |

Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**

baracca in legno

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 810

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 810

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1878 |        |            |          |                 |          | 8.4             |

Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**

baracca in legno

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 811

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 811

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 559 | 57     | 59         | 1        |                 | no       | 6.68            |

Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4877 (edificato minore 811)



Categoria: Edificio


## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°452*

### Edifici associati alla Scheda:

ID 1242 ID 1243 ID 1245 ID 1246

### Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 812 ID 813 ID 814 ID 815



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **COLLE BERETO**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza
  - Cortile
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **ghiaia**
    - Permeabilità **medio**
- Alberature di pregio **ulivi; cipressi**

## Informazioni sull'Edificio 1242

### Unità volumetriche dell'Edificio 1242

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 160  | 60     | 551        | 1        |                 | no       | 26.11                        |
| 231  |        |            |          |                 |          | 176.91                       |
| 281  | 60     | 551        | 1        |                 | no       | 33.49                        |
| 283  | 60     | 551        | 3        |                 | no       | 124.86                       |
| 1805 | 60     | 551        | 1        |                 | no       | 24.51                        |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **3**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **sì**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o cornigoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ambra ecru grigio chiaro khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci regolari**
- Colore: **ambra crema ecru**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Intonaco

- Materiale: **intonaco**
- Posa in opera: **finitura terranova**
- Colore: **crema pesca**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Architravi porte

- Materiale: **laterizio**
- Posa in opera: **archivolto**
- Colore: **rosso mattone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **1 2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1243

### Unità volumetriche dell'Edificio 1243

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 234  | 60     | 562        | 1        |                 | no       | 130.85                       |
| 280  | 60     | 562        | 1        |                 | no       | 16.6                         |
| 3111 | 60     | 562        | 1        |                 | no       | 12.39                        |
| 3113 |        |            |          |                 |          | 1.62                         |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**

- Usi presenti: **agricoltura**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **sì**

### Proprietà privata

### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Stato di conservazione buono

### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**

- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ambra ecru khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1245

### Unità volumetriche dell'Edificio 1245

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 279  | 60     | 551        | 1        |                 | no       | 155.19                       |
| 2172 | 60     | 551        | 1        |                 | no       | 205.12                       |

### Classe di intervento: 5

### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

### Proprietà privata

### Tipologia architettonica struttura in muratura

### Stato di conservazione buono

### Compatibilità dell'uso attuale congruo

### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
- Colore: **ambra ecru khaki**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **2 ante**
- Colore: **marrone**
- Stato di conservazione: **medio**
- Compatibilità: **congruo**

## Informazioni sull'Edificio 1246

## Unità volumetriche dell'Edificio 1246

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 412  | 60     | 561        | 2        |                 | no       | 59.64                        |
| 2363 | 60     | 561        | 2        |                 | no       | 280.02                       |
| 3114 | 60     | 561        | 1        |                 | no       | 824.36                       |

### Classe di intervento: 5

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **agricoltura**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **si**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
  - Materiale: **pietra**
  - Posa in opera: **conci di pietra irregolari**
  - Colore: **ambra beige ecru khaki**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Intonaco**
  - Materiale: **intonaco**
  - Posa in opera: **finitura terranova**
  - Colore: **pesca**
  - Stato di conservazione: **buono**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi finestre**
  - Materiale: **legno**
  - Posa in opera: **2 ante**
  - Colore: **arancione bruciato**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**
- **Infissi porte**
  - Materiale: **legno metallo**
  - Posa in opera: **1 2 ante**
  - Colore: **marrone**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 812

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 812

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 2170 | 60     | 551        | 1        |                 | no       | 27.33                        |

### Classe di intervento: 6

#### Tipologia edilizia tettoia

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 813

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 813

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 2091 | 60     | 526        | 1        |                 | no       | 26.25                        |

### Classe di intervento: 6

#### Tipologia edilizia tettoia

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 814

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 814

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1853 | 60     | 526        | 1        |                 | no       | 9.76            |

**Classe di intervento: 6**

**Tipologia edilizia**  
**tettoia**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 815

**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 815**

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1857 | 61     | 69         | 1        |                 | no       | 10.39           |

**Classe di intervento: 6**

**Tipologia edilizia**  
**tettoia**

---

## Rilievi fotografici

**Posizionamento dei rilievi fotografici**



FOTO n° 4823 (edificio 1242)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4824 (edificio 1242)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4825 (edificio 1243)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4826 (edificio 1246)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4827 (edificio 1246)



Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°453*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1249**

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **832**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **BADIACCIA A MONTEMURO**
- Data rilevazione **27/01/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **filo spinato**
- Area di pertinenza
  - Orto
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **terrabattuta**
    - Permeabilità **buono**
- Alberature di pregio **abeti, quercie**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Barbecue: stato **medio**

---

## Informazioni sull'Edificio 1249

### Unità volumetriche dell'Edificio 1249

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2137 | 2      | 104        | 1        |                 | no       | 55.98           |

### Classe di intervento: 6

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**
- Numero alloggi: **1**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in cemento e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Ingresso al resede

- Materiale: **ferro**
- Posa in opera: **cancello 2 ante**
- Colore: **grigio scuro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **a faccia vista**
- Colore: **ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Oscuramento esterno

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **persiane a tavolato**
- Colore: **ocra**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 832

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 832

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 152 | 2      | 113        | 1        |                 | no       | 49.86           |

### Classe di intervento: 6

#### Tipologia edilizia

**manufatto con funzioni  
accessorie e o servizio**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4838 (edificio 1249)



Categoría: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°454*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID 248 ID 249 ID 250 ID 251 ID 252 ID 253 ID 833 ID 834 ID 835 ID 836 ID 837 ID 838



Scala: 1:2000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **SELVOLE**
- Data rilevazione **10/02/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Baracca: stato **medio**
  - Tettoia: stato **medio**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 248

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 248

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1971 |        |            |          |                 |          | 28.91           |

Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**

baracca, manufatto precario

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 249

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 249

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1820 | 47     | 36         | 1        |                 | no       | 21.03           |

Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**

box metallico

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 250

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 250

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1821 | 47     | 36         | 1        |                 | no       | 21.31           |

Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**

box metallico

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 251

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 251

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1967 | 47     | 36         | 1        |                 | no       | 31.43           |

Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**

baracca in legno

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 252

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 252

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1968 | 47     | 36         | 1        |                 | no       | 26.35           |

Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**

baracca in legno

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 253

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 253

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2179 |        |            |          |                 |          | 20.81           |

### Classe di intervento:

Tipologia edilizia  
baracca in legno

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 833

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 833

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2299 |        |            |          |                 |          | 24.96           |

### Classe di intervento:

Tipologia edilizia  
box metallico

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 834

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 834

| N°  | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|-----|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 998 | 47     | 36         | 1        |                 | no       | 19.08           |

### Classe di intervento:

Tipologia edilizia  
manufatto con funzioni  
accessorie e o servizio

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 835

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 835

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2300 | 47     | 36         | 1        |                 | no       | 21.84           |

### Classe di intervento:

Tipologia edilizia  
tettoia

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 836

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 836

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1973 | 47     | 94         | 1        |                 | no       | 12.32           |

**Classe di intervento:**

**Tipologia edilizia**  
**baracca in legno**

---

**Informazioni sull'Edificato Minore 837**

**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 837**

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2302 | 35     | 60         | 1        |                 | no       | 24.8            |

**Classe di intervento:**

**Tipologia edilizia**  
**tettoia**  
**baracca in legno**

---

**Informazioni sull'Edificato Minore 838**

**Unità volumetriche dell'Edificato Minore 838**

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2301 | 35     | 64         | 1        |                 | no       | 18.22           |

**Classe di intervento:**

**Tipologia edilizia**  
**tettoia**

---

**Rilievi fotografici**

**Posizionamento dei rilievi fotografici**



FOTO n° 1585 (edificato minore 248)



Categoria: Edificio

FOTO n° 1586 (edificato minore 249)




Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°455*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1250**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **S.V. DELLA SALA**
- Data rilevazione **25/10/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Recinzioni **in legno naturale**
- Area di pertinenza
  - Giardino
    - Stato **buono**
    - Materiale prevalente **manto erboso**
    - Permeabilità **buono**

---

## Informazioni sull'Edificio 1250

### Unità volumetriche dell'Edificio 1250

| N° | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|----|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 50 | 68     | 102        | 1        |                 | no       | 131.49                       |

### Classe di intervento: 4

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti:
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**
- Numero alloggi: **1**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **1**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione buono

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di manto:
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

#### ■ Struttura paramento esterno

- Materiale: **pietrame**
- Posa in opera: **conci irregolari**
- Colore: **crema ecru grigio chiaro**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Angolari

- Materiale: **pietra**
- Posa in opera: **conci sovrapposti**
- Colore: **beige**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Loggia

- Materiale: **muratura**
- Posa in opera: **aperta su 2 lati**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi finestre

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **a 2 ante**
- Colore: **terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

#### ■ Infissi porte

- Materiale: **legno**
- Posa in opera: **portone a 1 anta**
- Colore: **terra di Siena naturale**
- Stato di conservazione: **buono**
- Compatibilità: **congruo**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4848 (edificio 1250)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4849 (edificio 1250)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4850 (edificio 1250)




Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°456*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **397**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **PODERE PETROIO**
- Data rilevazione **08/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**
- Recinzioni **naturale**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Baracca: stato **medio**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 397

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 397

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 2031 |        |            |          |                 |          | 38.54                        |


Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**  
**baracca in legno**

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°457*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **561**



Scala: 1:2000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **S.C.DELLA VOLPAIA ALLA BADIACCIA MONTEMURO**
- Data rilevazione **23/09/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Area di pertinenza
  - Cortile
    - Stato **medio**
    - Materiale prevalente **terrabattuta**
    - Permeabilità **basso**
- Area di pertinenza: elementi presenti
  - Baracca: stato **medio**
  - Tettoia: stato **medio**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 561

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 561

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 3008 |        |            | 1        |                 | no       | 133.29                       |

### Classe di intervento:

Tipologia edilizia  
**tettoia**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4858 (edificato minore 561)




Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°458*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **562**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **S.C.DELLA VOLPAIA ALLA BADIACCIA MONTEMURO**
- Data rilevazione **23/09/2008**
- Accessibilità **strada comunale**
- Recinzioni **filo spinato**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 562

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 562

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 1256 |        |            |          |                 |          | 40.65                        |


### Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**  
manufatto con funzioni  
accessorie e o servizio

# Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°459*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **849**



Scala: 1:500

## Informazioni sulla Scheda

- Località **VOLPAIA**
- Data rilevazione **27/01/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**

## Informazioni sull'Edificato Minore 849

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 849

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 1754 | 31     | 80         | 1        |                 | no       | 24.19                        |

**Classe di intervento: 6**

### Tipologia edilizia

manufatto con funzioni  
accessorie e o servizio

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici





FOTO n° 4931 (edificato minore 849)



## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°460*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **860**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **C.S. POGGERINA**
- Data rilevazione **08/08/2008**
- Accessibilità **strada vicinale**
- Area di pertinenza: **elementi presenti**
  - Baracca: stato **medio**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 860

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 860

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m <sup>2</sup> ) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|------------------------------|
| 2096 |        |            |          |                 |          | 9.89                         |

Classe di intervento:

Tipologia edilizia  
box metallico

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici



FOTO n° 4878 (edificato minore 860)




Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°461*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1255** ID **1256**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **QUETOLINO**
- Data rilevazione **01/08/2008**
- Accessibilità **viabilita' di servizio**

---

## Informazioni sull'Edificio 1255

### Unità volumetriche dell'Edificio 1255

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1237 | 82     | 61         |          |                 | no       | 230.61          |

### Classe di intervento: 2

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **0**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

---

## Informazioni sull'Edificio 1256

### Unità volumetriche dell'Edificio 1256

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1236 | 82     | 61         |          |                 | no       | 55.38           |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti:
- Piano terra: **passo carraio pedonale**


#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **0**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°462*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1260**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **SOLATIO**
- Data rilevazione **25/10/2008**

---

## Informazioni sull'Edificio 1260

### Unità volumetriche dell'Edificio 1260

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 2202 | 60     | 113        | 2        |                 | no       | 78.82           |

### Classe di intervento: 3

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **residenziale**
- Usi presenti: **edifici non utilizzati privati; residenza**
- Uso Piano terra:
- Piano terra: **residenza**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **2**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Proprietà privata

#### Tipologia architettonica struttura in muratura

#### Stato di conservazione basso

#### Compatibilità dell'uso attuale congruo

#### Copertura

- Tipo di copertura: **a falde**
- Tipo di manto: **a falde**
- Presenza di camini e/o comignoli: **in muratura**
- Docce e pluviali: **in rame**
- Gronda: **in legno e laterizio**

### Caratteristiche architettoniche e strutturali

- **Struttura paramento esterno**
  - Materiale: **pietrame**
  - Posa in opera: **conci irregolari**
  - Colore: **ecru grigio chiaro**
  - Stato di conservazione: **medio**
  - Compatibilità: **congruo**

---

## Rilievi fotografici

### Posizionamento dei rilievi fotografici




FOTO n° 4912 (edificio 1260)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4913 (edificio 1260)



Categoria: Edificio

FOTO n° 4914 (edificio 1260)




Categoria: Edificio

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°463*

Edificati Minori associati alla Scheda:

ID **876**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- Località **MONTERAPONI**
- Data rilevazione **14/08/2008**
- Accessibilità **strada poderale**

---

## Informazioni sull'Edificato Minore 876

### Unità volumetriche dell'Edificato Minore 876

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 1769 | 65     | 28         | 1        |                 | no       | 38.85           |


### Classe di intervento:

**Tipologia edilizia**  
manufatto con funzioni  
accessorie e o servizio

# Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°464*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1261**



Scala: 1:1000

## Informazioni sulla Scheda

---

## Informazioni sull'Edificio 1261

### Unità volumetriche dell'Edificio 1261

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 3119 | 14     | 1          |          |                 |          | 198.71          |

**Classe di intervento: 6**

### Funzioni d'uso


#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **0**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

# Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°465*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1262**



Scala: 1:1000

## Informazioni sulla Scheda

---

## Informazioni sull'Edificio 1262

### Unità volumetriche dell'Edificio 1262

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 3120 | 43     | 174        |          |                 |          | 491.49          |

**Classe di intervento: 5**

### Funzioni d'uso


#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **0**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

## Report Scheda Edifici: *patrimonio rurale N°466*

Edifici associati alla Scheda:

ID **1269**



Scala: 1:1000

### Informazioni sulla Scheda

- **Toponimo San Michele a Colle Petroso**
- **Località Colle Petroso**

## Informazioni sull'Edificio 1269

### Unità volumetriche dell'Edificio 1269

| N°   | Foglio | Particella | N° piani | Piani interrati | Mansarda | Superficie (m²) |
|------|--------|------------|----------|-----------------|----------|-----------------|
| 3123 |        |            |          |                 |          | 61.91           |

### Classe di intervento: 1

#### Funzioni d'uso

- Uso prevalente: **non residenziale**
- Usi presenti: **culto**

#### Vincoli

**vincolato ex D.Lgs.42/2004**

#### Numero piani fuori terra

- Numero piani massimo: **0**
- Esiste una parte dell'edificio con un numero di piani inferiore a quello massimo: **no**

#### Stato di conservazione

**basso**

### Elementi architettonici e decorativi

- Elementi architettonici decorativi:  
**Ruderi della chiesa di San Michele a Colle Petroso**