

COMUNE DI SAN VINCENZO PROVINCIA DI LIVORNO



Piano Regolatore Generale Piani Attuativi di Iniziativa Pubblica

STUDIO GEOLOGICO-TECNICO E VERIFICA IDRAULICA RELATIVI ALLO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO DENOMINATO "PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (UT.9.7)"

D.M. del 03.11.1988 - D.G.R 1212/'99 - D.C.R 12/'00

TAV.n° 14 B ALLEGATO FOTOGRAFICO



STUDIO GEOLOGIA TECNICA DE CASSAI

Via V. Emanuele II°, 165/167 57027 San Vincenzo (LI) Telefono 0565-703137 e-mail: studio.decassai@infol.it

Aprile 2001




Foto n°6: "scalino" naturale generato da una bancata di conglomerati con un rigetto di ca. 1 ml., ubicato poco dopo il by-pass "B6" visibile sulla parte superiore del fotogramma. Rif.Tav.n°8.




Foto n°7: vista da monte del by-pass "B6" la cui sezione drenante risulta indeguata alla portata di colmo. Rif.Tav.n°8.




Foto n°8: tratto del Botro Bufalone che presenta una sezione drenante assai regolare situato tra i by-pass "B8" e 'B7".




Foto n°9: "carote" terebrate nel Sondaggio n°1 tra 0.00 e 3.00 ml. dal pc. caratterizzate da una colorazione marrone scura delle sabbie limose ; nella parte terminale sono visibili i conglomerati.



Foto n°10: "carote" terebrate nel Sondaggio n°2 tra 0.00 e 3.00 ml. dal pc. caratterizzate da sabbie limose tipicamente rossastre; nella parte terminale sono visibili le calcareniti.