

Comune di Vinci

Città Metropolitana di Firenze

PIANO OPERATIVO

ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014

Giovanni Parlanti

Capogruppo progettista

Giuseppe Torchia

Sindaco

Gabriele Banchetti

Responsabile VAS e censimento P.E.E. urbano

Rosanna Spinelli

Responsabile del Procedimento

Geo Eco Progetti

Aspetti Geologici

Claudia Peruzzi

Responsabile del Settore 3

“Settore Uso e Assetto del Territorio”

H.S. Ingegneria s.r.l.

Simone Pozzolini

Aspetti idraulici

Alessandro Bochicchio

Garante dell'Informazione e della Partecipazione

Emanuele Bechelli

Collaborazione al progetto

P.E.B.A. **Schede rilievo 1** **Sant'Ansano**

Adottato con Del. C.C. n. del

Aprile 2024





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S1

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant' Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE

Via Pietramarina

UTOE

4

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		

NOTE

L'asse stradale è dotato di marciapiedi ed attraversamenti adeguati nella zona nord. Dalla Casa di Accoglienza verso sud i marciapiedi mancano. Mancano parcheggi riservati.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant' Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

01

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

"La casa di Francesco e Chiara" Struttura di riabilitazione per minori

LOCALIZZAZIONE

via Molin dei Frati 1

UTOE

4

MAPPA




FOTO AEREA








ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		

NOTE

Empty space for notes.

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant' Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

02

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Pieve di San Giovanni Battista

LOCALIZZAZIONE

via Pietramarina

UTOE

4

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

L'attraversamento pedonale porta a degli scalini. Percorso alternativo più accessibile dal parcheggio di via Molin dei Frati, ma privo di marciapiedi o percorsi protetti, oltre che di rampe adeguate.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant' Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

03

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Cimitero

LOCALIZZAZIONE

via Pietramarina

UTOE

4

MAPPA








FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

All'ingresso griglia con fessure larghe parallele al senso di percorrenza. Pavimentazione in brecciolino. Attraversamento pedonale non adeguato.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant' Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

A

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio di via Molin dei Frati

LOCALIZZAZIONE

via Molin dei Frati

UTOE

4

MAPPA









FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant' Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

B

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio pubblico via Pietramarina angolo via di Sant' Ansano

LOCALIZZAZIONE

via Pietramarina angolo via di Sant' Ansano

UTOE

4

MAPPA








FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

C

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Giardino in via Dei Maestri del Lavoro

LOCALIZZAZIONE

via Dei Maestri del Lavoro

UTOE

4

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Parcheggio e percorso pedonale accessibili. Area verde inaccessibile.

