

Comune di Vinci

Città Metropolitana di Firenze

PIANO OPERATIVO

ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014

Giovanni Parlanti

Capogruppo progettista

Giuseppe Torchia

Sindaco

Gabriele Banchetti

Responsabile VAS e censimento P.E.E. urbano

Rosanna Spinelli

Responsabile del Procedimento

Geo Eco Progetti

Aspetti Geologici

Claudia Peruzzi

Responsabile del Settore 3

“Settore Uso e Assetto del Territorio”

H.S. Ingegneria s.r.l.

Simone Pozzolini

Aspetti idraulici

Alessandro Bochicchio

Garante dell'Informazione e della Partecipazione

Emanuele Bechelli

Collaborazione al progetto

P.E.B.A. **Schede rilievo 2** **Sovigliana**

Adottato con Del. C.C. n. del

Aprile 2024





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

S1

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

via Giuseppe Giusti, via Tassoni, Spicchio

UTOE

3

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILENONANORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILENONANORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILENONANORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILENONANORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILENONANORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Nel tratto più ampio di via Giusti i marciapiedi sono adeguati e dotati di scivoli. Per il resto o mancano o sono di misura ridotta e privi di scivoli.

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S2

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE

Lungarno Gramsci, Spicchio

UTOE

3

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Solo nel primo tratto, vicino al ponte, è accessibile. Per il resto non è percorribile agevolmente anche per normodotati.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S3

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE

Viale Togliatti

UTOE

3

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILENONANORMA		
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILENONANORMA		
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILENONANORMA		
4 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILENONANORMA		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILENONANORMA		

NOTE





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S4

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE

via Spartaco Marmugi

UTOE







3

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
4 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		

NOTE





SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S5

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE

Via Fabio Filzi, via Cavour

UTOE

3

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

La traversa a fondo cieco (Via Cavour) ha marciapiedi non adeguati. Parcheggi riservati solo presso la sede della Polizia Municipale.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S6

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

via G. Oberdan

UTOE

3

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Non tutti i marciapiedi sono adeguati. Manca qualche attraversamento pedonale e i parcheggi riservati, che però sono previsti nel parcheggio del polo didattico.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S7

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via Silvio Pellico, Piazza Risorgimento, via F.lli Cairoli

UTOE

3

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Il tratto di via Cairoli - Piazza Risorgimento è accessibile. Via S. Pellico presenta alcune criticità sulla manutenzione del manto stradale dei marciapiedi, sugli attraversamenti e alcuni punti di discontinuità nella percorrenza pedonale.

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S8

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via della Costituente, via Spartaco Fedi, via Dante Alighieri

UTOE

3

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		

NOTE

In molti tratti i marciapiedi non sono adeguati, manca continuità, mancano gli scivoli. Pochi attraversamenti non sempre ben segnalati. Pochi posti riservati, solo nei pressi della scuola.

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

S9

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE

Via della Commenda

UTOE

3

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Marciapiedi per gran parte assenti o non idonei. Sezione stradale esigua per adeguamento nel primo tratto da via Empolese. Mancano attraversamenti e parcheggi riservati.

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S10

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Via Empolese Lungarno

UTOE

3

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

I marciapiedi in alcuni tratti sono stretti e mancano di manutenzione del fondo e di continuità. Il giardino lineare lungo l'Arno è difficilmente percorribile per tipo di pavimentazione e scarsità di varchi.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

01

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Uffici comunali e Polizia Municipale

LOCALIZZAZIONE

Via Empolese Lungarno 74

UTOE

3

MAPPA



FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Il piano terreno è accessibile tramite rampa esterna. Il primo piano, ove si trovano gli uffici e lo sportello della PM, si arriva tramite ascensore ma ci sono grossi limiti strutturali sulle percorrenze interne

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

02

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Scuola secondaria di primo grado

LOCALIZZAZIONE

Via dei Caduti del Lavoro 4, Piazza Risorgimento

UTOE

3

MAPPA






FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

03

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Scuola primaria "La Barca a Vela"

LOCALIZZAZIONE

Via della Costituente 14, 16

UTOE

3

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

04

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Scuola Nido d'Infanzia

LOCALIZZAZIONE

Via Giusti, Spicchio

UTOE

3

MAPPA











FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

La costruzione del nuovo edificio è in corso di realizzazione e pertanto la valutazione di accessibilità è fatta sul progetto esecutivo approvato.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

04

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Scuola Primaria Sibilla Aleramo

LOCALIZZAZIONE

via Giuducci, 9, Spicchio

UTOE

3

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		

NOTE

La costruzione del nuovo edificio è in corso di realizzazione e pertanto la valutazione di accessibilità è fatta sul progetto esecutivo approvato.

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

06

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Palasport "Falcone e Borsellino"

LOCALIZZAZIONE

Via Caduti del Lavoro, Sovigliana

UTOE

3

MAPPA








FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

07

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Villa Righini

LOCALIZZAZIONE

Piazza della Pace, Sovigliana

UTOE

3

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

L'ingresso pedonale dalla piazza non è segnalato

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

08

IDENTIFICAZIONE









DENOMINAZIONE

LOCALIZZAZIONE

UTOE

3

NOTE





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

09

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Chiesa Parrocchiale di Sovigliana

LOCALIZZAZIONE

Via Della Costituente 2, Sovigliana

UTOE

3

MAPPA







FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

La chiesa è accessibile dalla strada solo mediante percorso alternativo attraverso gli spazi esterni della parrocchia accanto. Comunque il percorso non è interamente accessibile.
I marciapiedi e gli attraversamenti non sono adeguati.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

10

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Casa del Popolo

LOCALIZZAZIONE

Piazza della Pace, Sovigliana

UTOE

3

MAPPA




FOTO AEREA






ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Empty box for notes.

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

11

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Casa del Popolo

LOCALIZZAZIONE

Via Limitese 17, Spicchio

UTOE

3

MAPPA





FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Il piano terra ha accesso con scalino. Il bagno, non accessibile, è al primo piano. Senza ascensore.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

12

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Magazzino comunale

LOCALIZZAZIONE

Via Provinciale di Mercatale 58, Mercatale

UTOE

3

MAPPA








FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Edificio non aperto al pubblico





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

13

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Polo Didattico Facoltà di Medicina e Chirurgia, Sede distaccata Università di Firenze

LOCALIZZAZIONE

Via Oberdan 13/19, Sovigliana

UTOE

3

MAPPA




FOTO AEREA




ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		

NOTE

L'accesso principale dal primo piano è accessibile. Le entrate secondarie su strada hanno 1 scalino.

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

14

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Agenzia per la Formazione Asl 11: Palazzina Uffici, Mensa e Biblioteca.

LOCALIZZAZIONE

Via Oberdan 15/19, Sovigliana

UTOE

3

MAPPA






FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Palazzina Uffici: è accessibile solo l'ingresso con il bancone di ricevimento al pubblico. Il resto dell'edificio non aperto al pubblico, primo piano e bagni, non sono accessibili.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

15

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Unità Operativa Farmaceutica – Farmacia della Continuità – Asl 11

LOCALIZZAZIONE

Via R. Sanzio 32/B, Sovigliana

UTOE

3

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Il bancone dell'ufficio accoglienza è alto.

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

16

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Centro Sportivo Petroio

LOCALIZZAZIONE

via Villa Alessandri 6, Petroio

UTOE

3

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

I bagni sono accessibili.

Gli edifici di servizio allo sport, spogliatoi, uffici ecc., sono accessibili ma i percorsi sono stretti e non agevoli.

Il parcheggio di servizio e i percorsi per spettatori sono accessibili. Le gradonate non sono accessibili, ma ci sono ampi spazi per lo stazionamento a bordo campo.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

17

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Casa del Popolo Petroio

LOCALIZZAZIONE

Via Villa Alessandri 3, Petroio

UTOE

3

MAPPA







FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		

NOTE

Empty box for notes.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

18

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Cimitero

LOCALIZZAZIONE

Via Raffaello Sanzio, Sovigliana

UTOE

3

MAPPA






FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

19

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Chiesa di Santa Maria Assunta

LOCALIZZAZIONE

Via Della Chiesa, Spicchio

UTOE

3

MAPPA








FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	FACILE <input type="checkbox"/>	DIFFICILE <input type="checkbox"/>
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	FACILE <input type="checkbox"/>	DIFFICILE <input type="checkbox"/>
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	■ FACILE	DIFFICILE <input type="checkbox"/>

NOTE

Le rampe sono prive di protezione, e con pendenza eccessiva.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

20

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Scuola Materna Parrocchiale Don Sergio Cioni

LOCALIZZAZIONE

Via Della Chiesa 24, Spicchio

UTOE

3

MAPPA





FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

L'accesso per sedia a ruote avviene dal cancello laterale, attraverso il giardino.



Non è stato possibile visitare gli alloggi in oggetto.
L'accesso avviene tramite rampa.

CENTRO ABITATO

SCHEDA



SECHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE

EDIFICI

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

21

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

6 alloggi comunali

LOCALIZZAZIONE

Via Provinciale di Mercatale 333, Mercatale

UTOE

3


MAPPA










FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE





Non è stato possibile reperire foto aeree.



SCHEDA RIUEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE

EDIFICI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

22

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Poste Italiane

LOCALIZZAZIONE

Viale Togliatti 146, Sovigliana

UTOE

3

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE





SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

A

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Giardino della Costituzione Italiana

LOCALIZZAZIONE

Viale Togliatti, Sovigliana

UTOE

3

MAPPA







FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		





Gli spazi privati di cui sono di rilievo superiore e sono accessibili mediante un'unica rampa di collegamento con la via Galilei.



SCHEDA RILEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

B

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Piazza della Pace

LOCALIZZAZIONE

Piazza della Pace, Sovigliana

UTOE

3

MAPPA







FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE



I blocchetti sono in parte disomnissi e comunque presentano fessure che possono frenare la sedia a ruote, non agevole anche per persona con ridotta capacità motoria. Non ci sono parcheggi riservati, ma ci sono lungo il viale nelle vicinanze.

SCHEDA PULITO **CENTRO ABITATO** **SCHEDA**

BARRIERE ARCHITETTONICHE


SPAZI

Vinci
 Vitolini
 Toiano

Sant'Ansano
 Stella-Apparita
 Sovigliana-Spicchio






C

IDENTIFICAZIONE	
DENOMINAZIONE	Parcheggio pubblico, viale Togliatti 223
LOCALIZZAZIONE	Viale Togliatti 223, Sovigliana
	UTOE 3



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE





Marciapiedi con sovrappavimentazione a regolato percorso. Mancano posti riservati.



SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

D

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio via della Chiesa angolo via Tassoni

LOCALIZZAZIONE

via della Chiesa angolo via Tassoni, Spicchio

UTOE

3

MAPPA









FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE





Mancano i parcheggi riservati. L'accesso al marciapiede ed al giardino con lo scivolo è spostato sul foglio ed è quindi poco agevole.



**SCHEDA RILEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

E

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Giardino con parcheggio di via E. Toti

LOCALIZZAZIONE

Via E. Toti

UTOE

3

MAPPA








FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE





SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

F

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio pubblico di via Nino Bixio

LOCALIZZAZIONE

Via Nino Bixio

UTOE

3

MAPPA




FOTO AEREA




ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		











IDENTIFICAZIONE	
DENOMINAZIONE Parcheggio pubblico Viale Togliatti	
LOCALIZZAZIONE viale Togliatti, angolo via Dante Alighieri	UTOE 3



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE





All'interno del giardino ci sono percorsi con pavimentazione adeguata. I 2 dislivelli che dividono il giardino in due parti non sono accessibili.



SCHEDA RIPIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

H

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Giardino

LOCALIZZAZIONE

Viale Togliatti, via Spartaco Fedi

UTOE

3

MAPPA





FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE







- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio di via Dei Caduti del Lavoro

LOCALIZZAZIONE

via Dei Caduti del Lavoro, Sovigliana

UTOE

3

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE







- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Piazzetta viale Togliatti angolo via della Commenda

LOCALIZZAZIONE

viale Togliatti angolo via della Commenda, Sovigliana

UTOE

3

MAPPA








FOTO AEREA




ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE






IDENTIFICAZIONE	
DENOMINAZIONE	Giardino di via Nino Bixio
LOCALIZZAZIONE	via Nino Bixio
	UTOE 3



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE







**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

L

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio ASL 11 – Centro di Formazione

LOCALIZZAZIONE

via Filzi

UTOE

3

MAPPA






FOTO AEREA




ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		









IDENTIFICAZIONE	
DENOMINAZIONE Parcheggio pubblico via Leonardo da Vinci	
LOCALIZZAZIONE via Leonardo Da Vinci (davanti al civico 131)	UTOE 3



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE





- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parcheggio del cimitero

LOCALIZZAZIONE

via Raffaello Sanzio

UTOE

3

MAPPA








FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE







SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio



IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parco pubblico e parcheggio via Nazario Sauro

LOCALIZZAZIONE

Fra via Spartaco Marmugi e via Nazario Sauro

UTOE

3

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		



