

Comune di Vinci

Città Metropolitana di Firenze

PIANO OPERATIVO

ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014

Giovanni Parlanti

Capogruppo progettista

Giuseppe Torchia

Sindaco

Gabriele Banchetti

Responsabile VAS e censimento P.E.E. urbano

Rosanna Spinelli

Responsabile del Procedimento

Geo Eco Progetti

Aspetti Geologici

Claudia Peruzzi

Responsabile del Settore 3

“Settore Uso e Assetto del Territorio”

H.S. Ingegneria s.r.l.

Simone Pozzolini

Aspetti idraulici

Alessandro Bochicchio

Garante dell'Informazione e della Partecipazione

Emanuele Bechelli

Collaborazione al progetto

P.E.B.A.
Schede rilievo 3
Stella

Adottato con Del. C.C. n. del

Aprile 2024





SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita**
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

S1

IDENTIFICAZIONE



DENOMINAZIONE

Via Maremmana – La Stella

UTOE

4

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Mancano in gran parte i marciapiedi. Dove sono presenti mancano gli scivoli. Mancano i parcheggi riservati. Le attrezzature urbane sono in parte accessibili non a norma, in parte inaccessibili (vedi immagini).





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita**
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

S2

IDENTIFICAZIONE



DENOMINAZIONE

Via Martello, Via Apparita – Apparita

UTOE

4

MAPPA E FOTO AEREA





ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Mancano i marciapiedi. Mancano i parcheggi riservati. Le attrezzature urbane mancano.

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita**
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

01

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Casa del Popolo L. Pasqualetti

LOCALIZZAZIONE

via Martello 37, Apparita

UTOE

4

MAPPA







FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita**
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

02

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Chiesa della Nostra Signora di Fatima

LOCALIZZAZIONE

via Apparita, Apparita

UTOE

4

MAPPA





FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Empty space for notes.

