

Comune di Vinci

Città Metropolitana di Firenze

PIANO OPERATIVO

ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014

Giovanni Parlanti

Capogruppo progettista

Giuseppe Torchia

Sindaco

Gabriele Banchetti

Responsabile VAS e censimento P.E.E. urbano

Rosanna Spinelli

Responsabile del Procedimento

Geo Eco Progetti

Aspetti Geologici

Claudia Peruzzi

Responsabile del Settore 3

“Settore Uso e Assetto del Territorio”

H.S. Ingegneria s.r.l.

Simone Pozzolini

Aspetti idraulici

Alessandro Bochicchio

Garante dell'Informazione e della Partecipazione

Emanuele Bechelli

Collaborazione al progetto

P.E.B.A.
Schede rilievo 5
Vinci

Adottato con Del. C.C. n. del

Aprile 2024





SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S1

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE

Via del Castello

UTOE

1

MAPPA E FOTO AEREA




ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Via del Castello è una via pedonale inibita al transito, per cui non sono necessari attraversamenti e parcheggi riservati. E' anche la via dedicata a rendere accessibile, seppur in modo condizionato, tutta la parte alta del centro storico. L'accessibilità non va dunque intesa come percorribilità su sedia a ruote in modo autonomo, ma come dotazione di sistemi di chiamata per accedere tramite appositi veicoli.

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S2

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE

via Montalbano, Piazza L. Da Vinci

UTOE

1


MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

FOTO





SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S3

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE

via G. La Pira

UTOE

1

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Via G. La Pira è una via pedonale, per cui non sono necessari attraversamenti e parcheggi riservati. L'utente su sedia a ruote, attraverso l'accesso condizionato da Via Del Castello, è in grado di percorrere autonomamente il tratto centrale di via La Pira. La rampa e ovviamente la scalinata ai due estremi della strada non sono accessibili. I vincoli storico architettonici rendono impraticabile una modifica nel senso della completa accessibilità.





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S4

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE



DENOMINAZIONE

via Bonifazio

UTOE

1

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Via Bonifazio è una via pedonale, per cui non sono necessari attraversamenti e parcheggi riservati. L'utente su sedia a ruote, attraverso l'accesso condizionato da Via Del Castello, è in grado di percorrerla autonomamente. Dalla strada c'è un ingresso accessibile (rampa) alla sala conferenze della Palazzina Uzielli.





SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S5

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE

Via G. Rossi

UTOE

1

MAPPA E FOTO AEREA




ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Il marciapiede lato valle è stretto e in alcuni tratti mancante. I marciapiede a monte si interrompe bruscamente senza attraversamento contestuale, e in alcuni tratti è mancante. **INSERIRE IMMAGINARI FUTURI e aggiornare foto senza rifiuti interrati**

FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S6

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE

via Renato Fucini

UTOE

1

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Marciapiedi mancanti o di larghezza insufficiente o con arredi di ostacolo alla percorrenza. **aggiornare foto senza rifiuti interrati**





SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI - strade

CENTRO ABITATO

SCHEDA

S7

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE

via Giovanni XXIII – Piazza della Libertà

UTOE

1

MAPPA E FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

NOTE

Rimangono alcune criticità di attraversamento all'incrocio con via Cermenati-Lamporecchiana-Matteotti.

INSERIRE IMMAGINARI FUTURI



via Mario Cermenati, fino a via XXV Aprile

La parte prossima al quadrivio rotondo è priva di marciapiedi, e difficilmente percorribile anche da normodotati. La parte restante ha marciapiedi adeguati, il divieto di sosta su ambo i lati, attraversamenti adeguati ma non sufficientemente segnalati. **INSERIRE IMMAGINARI FUTURI**




SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI - strade



- Vinci
 Vitolini
 Toiano

- Sant'Ansano
 Stella-Apparita
 Sovigliana-Spicchio

S8



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	■ DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	■ DIFFICILE




via G. Matteotti, via B. Buozzi

Via Matteotti è accessibile. Mentre via Buozzi ha le dimensioni per essere completamente adeguata. Mancano i parcheggi riservati e attraversamenti adeguati.




SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
SPAZI - strade

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

S9


ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE



via Girolamo Calvi

Via Calvi ha mantenuto le caratteristiche di mobilità di aperta campagna, pur essendo ormai parte della rete viaria cittadina.


SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE
SPAZI - strade





- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

S10


ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
2 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
3 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
4 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE	■ FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		



La nuova scuola di infanzia è in corso di realizzazione ed è stata dotata di ogni requisito di accessibilità.

La valutazione di accessibilità è stata fatta sulla base del progetto

AGGIORNARE ESTRATTI ED IMMAGINI

EDIFICI

SCHEDA RILIEVO

BARRIERE ARCHITETTONICHE

CENTRO ABITATO

SCHEDA

01

Vinci
 Vitolini
 Toiano


Sant'Ansano
 Stella-Apparita
 Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE
Scuola dell'infanzia statale "Stacciaburatta"



LOCALIZZAZIONE
via XXV Aprile 3

UTOE
1



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

Empty box for additional notes or comments.



L'accesso della primaria si può considerare accessibile non a norma dal cancello principale, poiché la rampa che collega la piazza con l'accesso è troppo lunga, troppo ripida e senza soste orizzontali intermedie, mentre è accessibile con ingresso attraverso la palestra o dal cancello della scuola secondaria. L'accesso della secondaria, lato Via Cermenati, è a norma fino al cancello, ma poi avviene attraverso una rampa di scale. L'accessibilità è attraverso l'ingresso della primaria.

Il piano terra è dotato di bagno accessibile e tramite ascensore sono raggiungibili anche le aule del livello superiore. Le due stanze mensa sono raggiungibili solo tramite scale.


La parte dell'edificio occupato dalla scuola secondaria di primo grado ha un bagno accessibile, tramite l'ascensore da un lato e rampa dall'altro si

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE: Istituto Comprensivo V. Rossi - Scuola primaria e secondaria di primo grado (elementari e medie)

LOCALIZZAZIONE: Piazza Garibaldi – via Cermenati


UTOE: 1




ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE





FOTO



IDENTIFICAZIONE	
DENOMINAZIONE IRSOO - Istituto di Ricerca e di studi in Ottica e Optometria	
LOCALIZZAZIONE Piazza della Libertà	UTOE 1



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

SCHEDA

04

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Museo Leonardiano – Casa natale di Leonardo, Parcheggio

LOCALIZZAZIONE

Via di Anchiano, Piazzale Charles C. Dent (parcheggio)

UTOE

1

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
	<input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE		
	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA		

FOTO



Solo la torre del castello, comprendente la sala dei solidi e la terrazza panoramica non sono accessibili per i vincoli strutturali difficilmente superabili.

AGGIORNARE FOTO RAMPA INTERNA

SCHEDA RILIEVO

CENTRO ABITATO

SCHEDA

CHITETTONICHE



EDIFICI

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

05

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Museo leonardiano, Castello dei Conti Guidi

LOCALIZZAZIONE

via Bonifazio, Piazza Guido Masi

UTOE

1

MAPPA






FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE



FOTO





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

06

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Museo Leonardiano, Palazzina Uzielli

LOCALIZZAZIONE

Piazza Conti Guidi, Via G. Rossi (accesso secondario pedonale)

UTOE

1

MAPPA





FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE





**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

07

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Biblioteca Civica

LOCALIZZAZIONE

via R. Fucini 11

UTOE

1

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

FOTO





-
- Vinci
-
-
- Vitolini
-
-
- Toiano

-
- Sant'Ansano
-
-
- Stella-Apparita
-
-
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE

Biblioteca Comunale Leonardiana

LOCALIZZAZIONE

via G. La Pira 1

UTOE

1
MAPPA

FOTO AEREA


ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE





- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Uffici comunali Comune di Vinci

LOCALIZZAZIONE

Piazza Leonardo da Vinci 29, via G. La Pira 2 (ingresso secondario)

UTOE

1

MAPPA






FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

FOTO





BARRIERE ARCHITETTONICHE

EDIFICI

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

10







IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Uffici Comunali	
LOCALIZZAZIONE Via Montalbano 1	UTOE 1

MAPPA **FOTO AEREA**



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE



L'accesso alla prima stanza ed al bagno, non accessibile, avviene tramite gradino, poi attraverso una scala si raggiungono le altre due stanze.

AGGIORNARE FOTO



**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

11

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Informazioni Turistiche – Ufficio cultura Comune di Vinci

LOCALIZZAZIONE

via della Torre 11

UTOE

1

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE





- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE


DENOMINAZIONE

Museo Ideale


LOCALIZZAZIONE

via del Montalbano

UTOE

1
MAPPA

FOTO AEREA


ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE







**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

13

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Istituto Comprensivo Vinci, Alloggi anziani e provvisoriamente scuola d'infanzia Stacciaburatta

LOCALIZZAZIONE

via Val di Sole 2

UTOE

1

MAPPA





FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

AGGIORNARE FOTO

FOTO





EDIFICI

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

14

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Campo Sportivo di Vinci

LOCALIZZAZIONE

via G. Calvi

UTOE

1

MAPPA






FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE







**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

15

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Chiesa di Santa Croce – Battistero di Leonardo **ILARIA Arrivata QUI**

LOCALIZZAZIONE

via G. La Pira

UTOE

1

MAPPA








FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE





L'ostacolo per accedere al piano terreno è solo una soglia di qualche centimetro oltre il massimo prescritto. All'interno i piani superiori sono adibiti a residenza protetta. Non ci sono ascensori o servo-scala né servizi accessibili.

**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

CENTRO ABITATO

SCHEDA

16



EDIFICI

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Casa di Accoglienza – Caritas – Centro di Ascolto Interparrocchiale

LOCALIZZAZIONE

Piazza dei Guidi

UTOE

1

MAPPA











FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE



Il piano terra è accessibile dall'area adiacente, con percorso non a norma, ed è dotato di servizio igienico accessibile.
 Gli altri piani sono serviti solo dalla scala.



SCHEDA RIJEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE

CENTRO ABITATO

SCHEDA

17

EDIFICI

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Casa del Popolo di Vinci

LOCALIZZAZIONE

via Renato Fucini 24

UTOE

1

MAPPA







FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE





**SCHEDA RIEPILO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

EDIFICI

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

18

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

URP, protocollo e anagrafe Comune di Vinci

LOCALIZZAZIONE

via R. Fucini 9

UTOE

1

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input checked="" type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE



- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Cimitero

LOCALIZZAZIONE

Strada Provinciale 105

UTOE

1

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

FOTO





SCHEDA RIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE

EDIFICI

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

20

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Comando Stazione dei Carabinieri

LOCALIZZAZIONE

Piazza della Libertà 13

UTOE

1

MAPPA









FOTO AEREA




ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE




 <p>SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE</p> <p>EDIFICI</p>	<p>E' accessibile, non adeguato lo spazio di accoglienza della Misericordia, all'ingresso. Non è accessibile il percorso per il servizio igienico, che è in comune con il Teatro, ed è accessibile dallo spazio teatrale. Non è accessibile l'ingresso pubblico del teatro (dal Parco della Rimembranza) per la traversa dell'infisso a terra.</p>	<p>CENTRO ABITATO</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vinci <input type="checkbox"/> Vitolini <input type="checkbox"/> Toiano</p>	<p><input type="checkbox"/> San'Ansano <input type="checkbox"/> Stella-Apparita <input type="checkbox"/> Sovigliana-Spicchio</p>	<p>SCHEDA 21</p>
	<p>UTOE</p> <p>1</p>			

IDENTIFICAZIONE	
DENOMINAZIONE	
<p>Misericordia di Vinci e Teatro (chiuso)</p>	
LOCALIZZAZIONE	UTOE
<p>via Pierino da Vinci</p>	<p>1</p>



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE



FOTO



Non è stato possibile fotografare l'interno.
Non sono presenti servizi igienici accessibili.

CENTRO ABITATO

SCHEDA

SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE



EDIFICI

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

22

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Poste Italiane

LOCALIZZAZIONE

Strada Provinciale di Montalbano 31

UTOE

1

MAPPA











FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 SUPERAMENTO DISLIVELLI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 SERVIZI IGIENICI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE








- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE Pinetina della Doccia	
LOCALIZZAZIONE Via Montalbano angolo via Rossi	UTOE 1

MAPPA **FOTO AEREA**



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE







**SCHEDA RILIEVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE**

SPAZI

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

B

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Piazza Guido Masi

LOCALIZZAZIONE

Piazza Guido Masi

UTOE

1

MAPPA







FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE



I percorsi principali sono accessibili



SONEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

C

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Piazza Dei Guidi

LOCALIZZAZIONE

Piazza Dei Guidi

UTOE

1

MAPPA






FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE



Tre lati della piazza presentano ancora dislivelli con scale rispetto al marciapiede.



SONEDA RIUNIVO
BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

D

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Piazza della Libertà

LOCALIZZAZIONE

Piazza della Libertà

UTOE

1

MAPPA





FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE




Manca un vero e proprio marciapiede e un attraversamento sicuro nei pressi.

	SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE	CENTRO ABITATO		SCHEDA
		<input checked="" type="checkbox"/> Vinci <input type="checkbox"/> Vitolini <input type="checkbox"/> Toiano	<input type="checkbox"/> Sant'Ansano <input type="checkbox"/> Stella-Apparita <input type="checkbox"/> Sovigliana-Spicchio	E
SPAZI				

IDENTIFICAZIONE




DENOMINAZIONE	
Parco della Rimembranza	
LOCALIZZAZIONE	UTOE
via G. Calvi	1

MAPPA **FOTO AEREA**



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

--	--



Non sono parcheggi riservati, anche se la piazza sembra assumere identità di parcheggio. Il marciapiedi sono dotati di scivoli, ma non sono segnalati i percorsi e gli attraversamenti pedonali non ci sono. L'accesso con scivolo alla palestra è disagiata. Alcune attrezzature urbane limitano la larghezza del percorso

SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA
F

Vinci
 Vitolini
 Toiano

Sant'Ansano
 Stella-Apparita
 Sovigliana-Spicchio


IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE
Piazza G. Garibaldi

LOCALIZZAZIONE
Piazza G. Garibaldi

UTOE
1

MAPPA **FOTO AEREA**



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE


CONSIDERAZIONI



IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE	
Parcheggio di Piazza Garibaldi	
LOCALIZZAZIONE	UTOE
Piazza Garibaldi	1

MAPPA **FOTO AEREA**



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE



Manca la segnalazione cartografica del posto riservato.
 Manca l'attraversamento pedonale e percorso sicuro pedonale che colleghi il parcheggio all'area di interesse.

SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

H

Vinci
 Vitolini
 Toiano
 Sant'Ansano
 Stella-Apparita
 Sovigliana-Spicchio


IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE
Parcheggio pubblico

LOCALIZZAZIONE
Strada Provinciale 105





UTOE
1

MAPPA **FOTO AEREA**



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

Empty space for additional notes or comments.





SCHEDA RILIEVO BARRIERE ARCHITETTONICHE

SPAZI

CENTRO ABITATO

SCHEDA

- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

1

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Parco Amboise

LOCALIZZAZIONE

via Val di Sole

UTOE

1

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE





- Vinci
- Vitolini
- Toiano

- Sant'Ansano
- Stella-Apparita
- Sovigliana-Spicchio

IDENTIFICAZIONE

DENOMINAZIONE

Piazza Caduti di Nassiriya

LOCALIZZAZIONE

Piazza Caduti di Nassiriya

UTOE

1

MAPPA




FOTO AEREA



ELEMENTO	ACCESSIBILITA'	FATTIBILITA' DELL' INTERVENTO DI ADEGUAMENTO	
1 ACCESSO	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
2 MARCIAPIEDI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
3 ATTRAVERS. PEDONALI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
4 PERCORSI E AMBIENTI	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
5 PARCHEGGI RISERVATI	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
6 ATTREZZATURE URBANE	<input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE
VALUTAZIONE COMPLESSIVA	<input type="checkbox"/> ACCESSIBILE <input type="checkbox"/> NON ACCESSIBILE <input checked="" type="checkbox"/> ACCESSIBILE NON A NORMA	<input checked="" type="checkbox"/> FACILE	<input type="checkbox"/> DIFFICILE

