


Volterra Centro Storico

Il PO individua nel Centro Storico di Volterra n. 26 edifici in cui è possibile intervenire mediante un intervento di ristrutturazione edilizia conservativa r12 o mediante ristrutturazione edilizia ricostruttiva r14 che prevede la *demolizione con ricostruzione dell'edificio fermo restando il mantenimento della sagoma originaria*.

Si tratta degli edifici di seguito indicati cui non è attribuibile nessun valore storico.

id	ubicazione
02	Via della Pietraia
04	Via Orti
05	Via della Fonte
06	Via Orti
07	Via Orti
08	Via Sant'Agostino
09	Via Sant'Agostino
10	Via Sant'Agostino
11	Via Sant'Agostino
12	Via Sant'Agostino
13	Via Sant'Agostino
14	Via Sant'Agostino
16	Via Sant'Agostino
17	Via Sant'Agostino
18	Via Sant'Agostino
19	Via Sant'Agostino
22	Via San Lino
23	Via Sant'Agostino
24	Vicolo Via San Lino
26	Vicolo Via San Lino



INQUADRAMENTO CTR



Ubicazione:


Via della Pietraia



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



SCHEDA 04

Volterra Centro Storico

EDIFICI SOGGETTI A RI2

Ubicazione:

Via Orti



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



SCHEDA 05

Volterra Centro Storico


EDIFICI SOGGETTI A RI2

Ubicazione:

Via della Fonte



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



SCHEDA 06

Volterra Centro Storico

EDIFICI SOGGETTI A R12

Ubicazione:

Via Orti



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



SCHEDA 07

Volterra Centro Storico

EDIFICI SOGGETTI A RI2

Ubicazione:

Via Orti



INQUADRAMENTO CTR



Ubicazione:

Via Sant'Agostino



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019




SCHEDA 09

Volterra Centro Storico

EDIFICI SOGGETTI A RI2

Ubicazione:

Via Sant'Agostino



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



SCHEDA 10

Volterra Centro Storico


EDIFICI SOGGETTI A RI2

Ubicazione:

Via Sant'Agostino



INQUADRAMENTO CTR



Ubicazione:

Via Sant'Agostino



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



SCHEDA 12

Volterra Centro Storico

EDIFICI SOGGETTI A RI2

Ubicazione:

Via Sant'Agostino



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



SCHEDA 13

Volterra Centro Storico

EDIFICI SOGGETTI A RI2

Ubicazione:

Via Sant'Agostino



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



SCHEDA 14

Volterra Centro Storico


EDIFICI SOGGETTI A RI2

Ubicazione:

Via Sant'Agostino



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



SCHEDA 16

Volterra Centro Storico

EDIFICI SOGGETTI A RI4

Ubicazione:

Via Sant'Agostino



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



SCHEDA 17

Volterra Centro Storico

EDIFICI SOGGETTI A RI2

Ubicazione:

Via Sant'Agostino



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



SCHEDA 18

Volterra Centro Storico

EDIFICI SOGGETTI A RI2

Ubicazione:

Via Sant'Agostino



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



SCHEDA 19

Volterra Centro Storico

EDIFICI SOGGETTI A RI4

Ubicazione:

Via Sant'Agostino



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



SCHEDA 22

Volterra Centro Storico


EDIFICI SOGGETTI A R14

Ubicazione:

Via San Lino



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



Ubicazione:


Via Sant'Agostino



INQUADRAMENTO CTR



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



SCHEDA 24

Volterra Centro Storico


EDIFICIO A SOGGETTO A RI2
EDIFICIO B SOGGETTO A RI4

Ubicazione:

Vicolo Via San Lino



INQUADRAMENTO CTR



Ubicazione:

Vicolo Via San Lino



INQUADRAMENTO ORTOFOTO ANNO 2019



